

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170929-00-0000000064

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	LAB. ARRIAGA	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000200	CICLOS:	578615
CONTACTO:	LCDO. JOSE FRANCO		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-29	DESDE:	08H00
HASTA:	11H30	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170929103025_94615711

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDE A REVISAR EL EQUIPO DEBIDO A LARMAS DE REFLECTOMETRO. SE DECIDE LIMPIAR TODOS LOS MECANISMOS DE LAS CUCHILLAS Y REALIZAR LOS AJUSTES DEL INCUBADOR. LUEGO DE ESTO SE MANTIENE LA ALARMA DE GANANCIA DEL REFLECTOMETRO. SE DECIDE CAMBIAR LA LAMPARA (PRESTADA). LUEGO DE ESTO NO SE PRESENTA LA ALARMA. SE PROCESAN VARIAS MUESTRAS PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO Y NO SE PRESENTA ALARMAS. EQUIPO OPERATIVO.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
J61889	1	LAMPARA REFLECTOMETRO	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE

NIPRO

LCDO. JOSE FRANCO

Tare franco

LAB. ARRIAGA

SI