

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170704-00-000000030

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	409359	CIUDAD:	Lcda. Natalia Egas
CLIENTE:	MAXIMAMEDICAL	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	34002222	CICLOS:	409359
CONTACTO:	Lcda. Natalia Egas		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-07-04	DESDE:	14H30
HASTA:	20H15	HORA VIAJE:	01H00

### **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO: 20170704090651\_1489891892

# **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

Se procede a realizar limpieza de sensores en el suministro de muestras, se realiza cambio de partes en el incubador de slides y ajustes respectivos, se realiza limpieza de sensores de las cuchillas de dispensación. Se realiza limpieza a la leva del módulo de electrolitos. Se solucionó problema de reconocimiento del equipo con la impresora. Se lubrica ventiladores de la fuente de alimentación PS1 y ventiladores del suministro de slides. Se observa que la temperatura del laboratorio es mayor a 26°C por lo que se sugiere habilitar el aire acondicionado para enfriar el lugar y mantener la temperatura a un rango entre 20 y 25°C que es lo recomendado para el equipo.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de f $\tilde{A}_i$ brica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

## **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
O-J27110	1	EVAP CAP ASSY SORTED	
O-1C3537	1	IR WASH CAM	
O-J23940	1	TUBING FS 5.1	
O-J24980	3	BEARING PAD	
O-J27657	1	SET FANX4 SLIDE SUPPLIES	
O-J43319	1	BELT TIMING 648T, BLACK MXL D	
O-J26432	2	BEARING WHEEL ASSEMBLY	

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

DIEGO JARRIN NIPRO

Diogo Garrin

Lcda. Egas

MAXIMAMEDICAL

SI