

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

12.12.2025 в 01 час. 25 мин. (здесь и далее время московское) на железнодорожной станции Грушевая С-КАВ при маневровых передвижениях тепловоза 2ТЭ116У № 235 приписки ТЧЭ Туапсе Т С-КАВ под управлением локомотивной бригады ТЧЭ Краснодар Т С-КАВ допущен проезд маневого светофора М9 с запрещающим показанием. Данный случай НБД был скрыт руководителями ТЧЭ Краснодар и железнодорожной станции Грушевая от руководства компании ОАО «РЖД».

Расследованием установлено, что планом поездной работы требовалось передислоцировать тепловоз 2ТЭ116У № 235 с железнодорожной станции Разъезд 9 км на железнодорожную станцию Грушевая с целью подмены тепловоза, отправляемого для проведения технического обслуживания в объеме ТО-2.

В 01 час. 23 мин. 43 сек. локомотивная бригада, не получив план маневровой работы от ДСП железнодорожной станции Грушевая, не выполняя регламент служебных переговоров, не наблюдая за показанием маневого светофора М9, привела тепловоз 2ТЭ116У № 235 в движение и при скорости 18 км/час допустила проезд маневого светофора М9 с запрещающим показанием. Локомотив был остановлен локомотивной бригадой снижением давления в тормозной магистрали на $0,7 \text{ кг/см}^2$ по команде ДСП железнодорожной станции Грушевая.

Непосредственной причиной нарушения безопасности движения явилось приведение локомотивной бригадой локомотива в движение, без доведенного плана маневровой работы при наличии запрещающего показания маневого светофора М9.

Способствующими причинами явились не наблюдение локомотивной бригадой за показанием напольных светофоров, не выполнение регламента служебных переговоров.

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

22.04.2026 в 22 час. 36 мин. (здесь и далее время московское) на железнодорожной станции Забойщик 3-СИБ при выполнении маневровых передвижений электровоза 2ЭС6 № 1426 приписки ТЧЭ Курган Ю-УР Т, под управлением машиниста, работающего без помощника машиниста «в одно лицо», приписки ТЧЭ Топки 3-СИБ Т, допущен проезд запрещающего сигнала маневрового светофора МЗ.

В ходе расследования установлено, что в 21 час. 55 мин. на 5 путь станции Забойщик прибыл поезд № 3540 в составе 56 порожних вагонов.

Основной причиной допущенного нарушения безопасности движения поездов явилось проследование машинистом приписки ТЧЭ Топки запрещающего показания маневрового светофора МЗ без соответствующего разрешения из-за не наблюдения за показанием маневрового светофора.

Способствующими причинами нарушения безопасности движения поездов явилось нарушение ДСП станции Забойщик требований пункта 8 приложения № 10 к ИДП в части не приготовления маневрового маршрута на весь путь следования.