

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

09.05.2026 в 00 час. 36 мин. (здесь и далее время московское) на станции Сковородино ЗАБ при производстве маневровых передвижений группы из 30 вагонов (локомотивом вперед) при скорости 15,5 км/ч допущен случай проезда маршрутного светофора ЧМ24 с запрещающим показанием маневровым локомотивом серии ТЭМ7А № 355 приписки ТЧЭ Чернышевск-Забайкальский под управлением локомотивной бригады ТЧЭ Амурское с последующим врезом стрелочного перевода № 33.

Расследованием установлено, что согласно плана маневровой работы требовалось переставить группу из 30 вагонов тепловозом ТЭМ7А № 355 с 24-го пути парка НПО по 3-му главному пути до светофора М87 на 29-й путь для дальнейшего роспуска вагонов на пути парков СО и ЧПО.

Непосредственной причиной проезда светофора ЧМ24 с запрещающим показанием явилось ненаблюдение локомотивной бригадой за показаниями маневрового светофора, маршрута следования и положения стрелочного перевода.

Способствующие причины:

отсутствие помощника машиниста в кабине управления при следовании к светофору ЧМ24 с запрещающим показанием, что исключило возможность полноценного взаимного контроля локомотивной бригады за показаниями светофоров, маршрутом следования, скоростью движения и выполнения установленного регламента служебных переговоров;

непрекращение маневровой работы перед приемом грузового поезда дежурным по станции Сковородино;

сложившаяся практика следования маневровых составов к запрещающим сигналам в ожидании открытия полного маршрута следования.

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

09.04.2026 в 21 час. 23 мин. мск. на станции Шаня Московской железной дороги, при производстве маневровых передвижений по уборке 10 порожних вагонов с пути необщего пользования ЗАО «АРКОН», примыкающего к железнодорожной станции Шаня, следуя с тепловозом ЧМЭЗ № 6063 приписки ТЧЭ Бекасово-Сортировочное под управлением машиниста этого же депо (без помощника машиниста) в голове состава, с составителем поездов, находившимся в кабине локомотива, допущен проезд маневрового светофора М7 с запрещающим показанием и последующим сходом одной колесной пары первой по ходу движения тележки локомотива на сбрасывающем остряке № 1СО.

Расследованием установлено, ДСП станции Шаня в 20 час. 58 мин. довела по маневровой радиосвязи до машиниста локомотива ЧМЭЗ № 6063 план маневровой работы, согласно которого, требовалось осуществить выезд со II пути станции Шаня от светофора Ч2 по направлению I пути, с заездом на путь необщего пользования ЗАО «АРКОН» за светофор М7, далее, по указанию руководителя работ, осуществить прицепку 10 порожних вагонов с последующим выводом их на станцию Шаня.

Основной причиной допущенного случая нарушения безопасности движения явилось не выполнение требований пункта 33 приложения № 10 к приложению № 2 к ПТЭ в части не наблюдения за подаваемыми сигналами, а также за положением стрелок.

Способствующей причиной явилось нарушение требований подпункта 4 пункта 19 раздела VIII Порядка организации работы машинистов-инструкторов локомотивных бригад Дирекции тяги, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31.10.2024 № 2700/р (далее – Порядок), в части допуска машиниста на новый участок обслуживания без проведения с ним подготовительной работы для самостоятельного выезда на новый участок обслуживания и выполнения контрольно-заключительной поездки.

Обращаю внимание, что в соответствии с требованиями пункта 33 приложения № 10 к приложению № 2 к ПТЭ локомотивная бригада, обслуживающая локомотив, при производстве маневров обязана:

- 1) следить за подаваемыми сигналами, выполнять сигналы и указания о передвижениях;
- 2) следить за людьми, находящимися на железнодорожных путях, положением стрелок и расположением железнодорожного подвижного состава;
- 3) обеспечивать порядок безопасного производства маневров и сохранность железнодорожного подвижного состава.