更新历史

2016-12-19	创建文档	V1.0	liwei@trustkernel.com
2016-12-28	添加一些细节	V1.1	liwei@trustkernel.com
2017-1-15	更新 bsp	V1.2	liwei@trustkernel.com
2017-10-25	增加 1708 版本	V1.3	liwei@trustkernel.com
2017-12-2	增加 SDRPMB	V1.4	liwei@trustkernel.com
2018-2-5	Android8.0 支持	V1.5	liwei@trustkernel.com



简介

本文档介绍如何使用 TrustKernel BSP,将 Android 初始工程代码修改为集成并支持 TrustKernel TEE 以及 TA的 Android 版本。

本文档将以 Mediatek 6755 SOC,标准安卓 MT6755 EVB 代码为例,简单描述适配所需步骤。方便起见,将 MT6755 EVB 代码的根目录定义为 alps,工程名为 hct6750_66_n。BSP 所在的位置为 tkcore_bsp,具体应用时请根据具体情况调整。

1. 准备工作

在 alps/vendor/mediatek/proprietary/trustzone 目录下创建 trustkernel 目录,并且将 tkcore_bsp 整个文件包拷到 trustkernel 目录下,并且将 tkcore_bsp 重命名为 source。

mkdir -pv alps/vendor/mediatek/proprietary/trustzone/trustkernel/
mv tkcore_bsp alps/vendor/mediatek/proprietary/trustzone/trustkernel/source

以上步骤完成以后,会在 source 目录下看见如下内容:

Android.mk build client external README ta bsp ca driver listmakefile.sh README.build tools

下面对各个文件目录进行简单介绍:

Bsp: 该目录下包含了各个平台的补丁和配置文件,包括需要打在系统中的 patch,需要额外引入的启动脚本,selinux 相关的配置文件,针对各个平台的 tee 镜像。

Ca: 该目录下包含需要编译进系统中库和可执行文件, gatekeeper, keymaster, kph

Client:该目录下包含了系统运行时 ta 和 ca 交互时用到的库和 daemon

External: 该目录下包含 gatekeeper 和 keystore v1, keystore v2 源码。

Driver: 需要编译进内核的 TEE 驱动。 Ta: 需要编译进 system 镜像的 ta。

2. 集成工作

集成工作主要是包括将各个部分的 patch 打到系统的各个位置上,然后将相关文件拷贝到 指 定 位 置 。 以 mt6755 为 例 , 需 要 打 的 patch 主 要 分 为 如 下 几 类 , 位 于 $tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/patches$ 目录下,具体文件如下:

lw@lw:~/lw_work/data/tkcore-bsp/bsp/platform/common/patches\$ ls
custom_build.patch device.mk.patch file_contexts.patch meta.patch

lw@lw:~/lw_work/data/tkcore-bsp/bsp/platform/mt6755/patches\$ ls atf.patch init.rc.patch kernel-3.18.patch preloader.patch ProjectConfig.mk.patch

该部分 patch 有两部分构成,一个是适用于所有的平台相关的 patch, 另一部分是适用于跟平台相关的 patch. 通过名字可以看出:

Atf. patch : 是需要打到源码的 vendor/mediatek/proprietary/trustzone/atf 目录。Custom_build.patch: 是需要打到

vendor/mediatek/proprietary/trustzone/custom/build

preloader.patch: 是需要打到

vendor/mediatek/proprietary/bootable/bootloader/preloader

kernel-3.18. patch: 是需要打到 kernel-3.18 目录下。

ProjectConfig.mk.patch: 是需要打到 device/厂商名/工程名/ProjectConfig.mk 文件。 File_contexts.patch: 是需要打到 device/mediatek/common/sepolicy/file_contexts 文件。

注: 如果是 Android7. 0, 请将该 patch 打到

device/mediatek/common/sepolicy/bsp/file_contexts 文件。

Init.rc.patch: 将该 patch 打到 device/mediatek/mt6755/目录下的 init.mt6755.rc, factory_init.rc, meta_init.rc 文件上。

2.1. atf 补丁

atf 在 TEE 系统中起到一个 monitor 的作用,在 TEE 和 REE 之间切换。

cd alps/vendor/mediatek/proprietary/trustzone/atf/v1.0
patch -p1 < tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/patches/atf.patch</pre>

注: 在应用 ATF 补丁的时候,需要根据工程实际用的 ATF 版本来打,一般默认的版本都为 v1.0,但是像 mtk6795 用的 就是 v0.4 版本。

2.2. preloader 补丁

该部分的 Patch 主要使其支持 TKCore 的引导和启动,该部分涉及到 RPMB 密钥的生成。

cd alps/vendor/mediatek/proprietary/bootable/preloader
patch -p1 < tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/patches/preloader.patch</pre>

注: Proloader 控制着系统的启动,该部分涉及到了 TEE 的启动,所以在配置 Proloader 时请将系统 TEE 支持打开。配置如下,请确保 CFG_TEE_SUPPORT = 1, 其他厂商的 TEE_SUPPORT 等于 0。该配置文件位于preloader/custom/hct6750 66 n(工程名)/cust bldr. mak 如下:

```
10 CFG_UART_LOG :=UART1
11 CFG_UART_META :=UART1
12 CFG_TEE_SUPPORT = 1
13 CFG_TRUSTONIC_TEE_SUPPORT = 0
14 CFG_MICROTRUST_TEE_SUPPORT = 0
15 CFG_GOOGLE_TRUSTY_SUPPORT=0
16 CFG_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT=1
```

2.3. custom_build 补丁

该 Patch 用于系统编译 trustzone,

cd alps/vendor/mediatek/proprietary/trustzone/custom/build patch -p1

< tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/patches/custom_build.patch</pre>

由于在 custom/build 目录下控制着是否编译关于 trustzone 相关的内容,一些厂商在自己调试时,会将相关的 TEE 开关关掉,所以在打该 Patch 时,请注意是否打开了 TEE 和 ATF 支持。Custom/build/hct6750 66 n.m(工程名)如下:

```
1 MTK_ATF_SUPPORT = yes
2 MTK_TEE_SUPPORT = yes
3 TRUSTONIC_TEE_SUPPORT = no
4 MICROTRUST_TEE_SUPPORT = no
5 MTK_GOOGLE_TRUSTY_SUPPORT=no
6 TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT = yes
7 MTK_TEE_DRAM_SIZE=0x4000000
```

确保打过 patch 后,MTK_ATF_SUPPORT 和 MTK_TEE_SUPPORT 是处于 yes 状态。除TRUSTKERNEL TEE SUPPORT 宏处于 yes 状态以外,其他厂商的 TEE 支持都处于 no 状态。

2.4. kernel 补丁

内核 patch 主要跟编译 tee driver 有关,另外就是配置系统的 SPI, mmc。

```
cd alps/kernel-3.18
patch -p1 < tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/patches/kernel-3.18.patch</pre>
```

在打 kernel patch 时,还需要注意,内核的配置文件里的相关配置,该文件在 arch/arm64/configs/(平台配置文件)下,具体的配置请咨询 OEM/IDM 工程师,在该文件中,必须确保拥有一样内容:

```
38
39 # CFG_GOOGLE_TRUSTY_SUPPORT is not set
40 # CONFIG_TRUSTONIC_TEE_SUPPORT is not set
41 # CONFIG_MICROTRUST_TEE_SUPPORT is not set
42 CONFIG_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT=y
43 CONFIG_TRUSTKERNEL_TEE_RPMB_SUPPORT=y
44 CONFIG_TRUSTKERNEL_TEE_FP_SUPPORT=y
45
```

2.5. ProjectConfig补丁

该补丁用于开启 Android 工程 TEE 支持,该文件在 device/ haocheng/hct6750_66_n/(假设厂商名为 haocheng, 工程名为 hct6750_66_n)。

在该工程底下,确保关于 TEE 的配置如上,并且还需要将其他 TEE 厂商的 tee_support 宏 关闭。具体如下:

```
723 ######## TrustKernel TEE ON------
724 MTK_ATF_SUPPORT=yes
725 MTK_TEE_SUPPORT=yes
726 TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT = yes
727 TRUSTONIC_TEE_SUPPORT=no
728 MTK_GOOGLE_TRUSTY_SUPPORT=no
729 MICROTRUST_TEE_SUPPORT=no
```

注:有的厂商对工程进行定制化,该配置文件不一定在该目录下,具体情况请咨询相关的工程师。

2.6. Init 初始化脚本补丁

该脚本根系统的启动有关,表明系统在启动时,启动哪些系统服务。该补丁用于启动 init. Trustkernl. rc. 所以只需要在 init. mt6750. rc, factory_init. rc, meta_init. rc 文件中导入 init. trustkernel. rc 即可,系统会在导入时自动启动。所以只要在上面三个文件的 import 语句最后添加如下高亮语句即可,这些文件都为于"device/mediatek/mt6755(平台名 mt6755)/"。

```
15 import init.common_svc.rc
16 import init.microtrust.rc
17 import init.chiptest.rc
18 import init.trustkernel.rc
```

注: 如果系统高于 Android8.0,则 rc 文件的 import 需要按照如下的写法:

```
9 import ${ro.mtkrc.path}meta_init.connectivity.rc
10 import /vendor/etc/init/hw/meta_init.project.rc
11 import /vendor/etc/init/microtrust.rc
12 import /vendor/etc/init/trustkernel.rc
13 import /odm/etc/init/init.odm.rc
14 import /odm/etc/init/init.odm_project.rc
```

注:为了对产线支持,需要将 meta_tst 服务改为 late_start. 具体修改位置为 meta_init.rc

```
486 #INTERNAL_START
487 service m<mark>eta_tst</mark> /vendor/bin/<mark>meta_tst</mark>
488 class late_start
```

另外,由于系统需要加密手机,所以指纹服务同样需要修改为 late_start。

通常位于 "device/mediatek/mt6755(平台名 mt6755)/init.mt6750.rc" 文件中。或者位于 system 文件夹下。

```
1602 service fingerprintd /system/bin/fingerprintd
1603 class late_start
1604 user system
1605 group system
1606
1607 #sunwave
1608 service fpserver /system/bin/fpserver
1609 class late_start
1610 user root
1611 disabled
1612 on property:sys.fingerprint.chip=sunwave
1613 start fpserver
1614 #fingerprint
```

2.7. Device. mk 补丁

该补丁很简单,用于在系统编译时,将指定位置的文件拷贝的指定位置,而拷贝的脚本即为 device trustkernel.mk 文件。

所以只需要在 device/mediatek/mt6755/device. mk 文件中将补丁中的内容加上即可。 加的内容如下:

```
5 ifeq ($(strlp $(TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT)), yes)
6 $(call thertt-product, vendor/medlatek/proprletary/trustzone/trustkernel/source/bsp/platform/mt6755/scripts/device_trustkernel.mk)
7 endif
8
9 PRODUCT_COPY_FILES += frameworks/native/data/etc/android.hardware.location.gps.xml:system/etc/permissions/android.hardware.location.gps.xml
```

2.8. File_contexts 补丁

该补丁定义 TKCORE 相关的 sepolicy 相关定义。而 file_contexts 文件专门用于定义 sepolicy 相关变量的。

注: 该文件在不同的 Android 版本上所在的路径不一样

如果是 Android6.0, 该文件在 device/mediatek/common/sepolicy/下如果是 Android7.x, 该文件在 device/mediatek/common/sepolicy/bsp/下如果是 Android8.x, 该文件在 device/mediatek/sepolicy/bsp/non_plat 下

3. 拷贝相关文件到制定位置

拷贝相关文件到指定位置,主要包括两方面:

- (1)将 sepolicy 相关文件拷贝到指定位置
- (2)将 TEE 驱动拷贝到指定位置

3.1. 拷贝 sepolicy 相关文件

如果是 Android6.0, 请将

tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/scripts/sepolicy/Android6.0/tkcore_daemon.te 拷贝到 alps/device/mediatek/common/sepolicy/

如果是 Android7.0, 请将

tkcore_bsp/bsp/platform/mt6755/scripts/sepolicy/Android7.0/tkcore_daemon.te 拷贝到 Device/mediate/commom/sepolicy/bsp/

并且将 untrusted_app. te. patch 应用到 7.0 版本的 untrusted_app. te 中。

3.2. 拷贝驱动到内核

拷贝驱动到内核执行如下命令:

cp -a tkcore_bsp/driver/tkcore alps/kernel-3.18/drivers/misc/mediatek/

4. 替换项目证书

在 1708 版本以后,各个项目都是使用了证书来管理各个项目。证书存放的目录位于 "Tkcore-bsp/build/项目名/cert. dat ", 通常将 sample 文件夹重命名为项目名。

另外,每一个项目都会拥有不同的证书,这是因为每个项目的 brand, model, platform 都不一定一致,所以在项目集成时,请向开发人员获取证书。具体需要提供的信息在 "out/target/product/项目名/system/build.prop"文件中。请提供"ro.product.model","ro.product.brand","ro.board.platform"这三个字段。

5. SDRPMB 集成

目前该方案由于商务原因没有大规模使用在 BSP 1708 版本以后,我们实现了 SDRPMB 方案。该方案用于替代手机 RPMB,可以在该区域存储产线数据。这涉及到 preloader,lk, tee. bin 以及 teed 的支持才行。目前在 bsp 版本中默认的补丁已经支持,但是,需要额外释放正式版本的 teed 和 tee. bin。

1). 使用 Lk 补丁和 preoloader 补丁

将 lk. patch 拷贝到 vendor/mediatek/proprietary/bootable/bootloader/lk/目录下。 执行如下命令:

Patch - p1 < 1k. patch

```
7 else
8 CFG_BOOT_DEV :=BOOTDEV_NAND
9 endif
10 CFG_UART_LOG :=UART1
11 CFG_UART_META :=UART1
12 CFG_TEE_SUPPORT = 1
13 CFG_TRUSTONIC_TEE_SUPPORT = 0
14 CFG_MICROTRUST_TEE_SUPPORT = 0
15 CFG_GOOGLE_TRUSTY_SUPPORT=0
16 CFG_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT=1
17 CFG_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT=1
```

当把 preloader 相关的 patch 合入以后,需要确保工程的 custom/工程名/cust_bldr.mak 文件中 SDRPMB 宏处于开的状态。

另外,确保 lk/lk/project/工程名.mk 文件中 TRUSTKERNEL 相关的宏处于打开状态,如下:

```
37 DEFINES += WITH_DEBUG_UART=1
38 #DEFINES += WITH_DEBUG_FBCON=1
39 #DEFINES += MACH_FPGA=y
40 #DEFINES += SB_LK_BRINGUP=y
41 DEFINES += MTK_GPT_SCHEME_SUPPORT
42 MTK_GOOGLE_TRUSTY_SUPPORT=no
43 MTK_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT=yes
44
```

2). 修改分区表

SDRPMB 需要在 emmc 上额外留出一块分区作为 SDRPMB。分区表 excel 文件所在路径为" device/mediatek/build/build/tools/ptgen/平台名"

打开 partition table 平台名. xls 文件,添加如下内容:

				_									
36	userdata	EXT4	3121152	EMMC_USER	N	Y	userdata.img	N	N	Y	Y	AUTO	
37	intsd	FAT	0	EMMC_USER	N	N	NONE	N	N	N	N	AUTO	
8	sdrpmb	Raw data	24576	EMMC_USER	Y	N	NONE	N	N	N	N	RESERVED	
39	otp	Raw data	44032	EMMC_USER	Y	N	NONE	N	N	N	N	RESERVED	
40	flashinfo	Raw data	16384	EMMC_USER	Y	N	NONE	N	N	N	N	RESERVED	
41	sgpt	Raw data	16.5	EMMC_USER	Y	N	NONE	N	N	N	N	RESERVED	
42													
43													
44													
45													

注意,一定要在如图中的对应位置加入对应的内容。

3). 修改 uevent.rc 文件

该文件在 device/mediatek/平台名/ueventd. 平台名. rc 文件中

```
115
116 # Trustkernel TEE
117 /dev/tkcoredrv 0666 root root
118 <mark>M</mark>dev/block/platform/mtk-msdc.0/11230000.msdc0/by-name/<mark>sdrpmb</mark> 0660 root system
```

其中 mt6763 平台 sdrpmb 所在路径有所不同,如下:

```
#Trustkernel add
/dev/tkcoredrv 0666 root root
/dev/bl<u>o</u>ck/platform/bootdevice/by-name/sdrpmb 0666 root system
```

4). selinux

在 file_contexts 文件中,对 sdrpmb 进行声明的时,需要注意标注的内容。必须和手机里的路径保持一致,当然如下图的为通配符,可以匹配任意的数字。

```
15 /data/tee(/.*)? u:object_r:tkcore_data_file:s0
16 /dev/tkcoredrv u:object_r:tkcore_admin_device:s0
17 /system/bin/teed u:object_r:tkcore_exec:s0
18 /system/app/t6(/.*)? u:object_r:tkcore_systa_dir:s0
19 /data/tee/t6(/.*)? u:object_r:tkcore_spta_dir:s0
20 /data/teec.log u:object_r:tkcore_log_file:s0
21 /data/tee/tkcore.log u:object_r:tkcore_log_file:s0
22 /protect_f/tee(/.*)? u:object_r:tkcore_data_file:s0
23 /dev/block/platform/mtk-msdc\.0/[0-9]+\.(msdc|MSDC)0/by-name/sdrpmb_u:object_r:tkcore_block_device:s0
24
```

如下图为手机里的路径例子, 仅做参考:

```
sr6580_we_n:/dev/block/platform/mtk-msdc.0/11120000.msdc0/by-name # ls sdrpmb
sdrpmb
sr6580_we_n:/dev/block/platform/mtk-msdc.0/11120000.msdc0/by-name #
```

5). 启动脚本 rc 文件

本文件用于启动系统服务 teed,在 teed 中会对 SDRPMB 进行初始化,所以需要告诉 teed 服务 sdrpmb 的正确路径时多少,其中具体的路径为手机里的路径,如上图所示。

其中在 trustkernel.rc 文件中,应该将 sdrpmb 具体的路径填写正确,可以参考如下例子:

```
37
38 service teed /system/bin/teed /dev/block/platform/mtk-msdc 0/11/20000.msdc0/by-name/sdrpmb
39 user system
40 group system inet
41 class core
42 seclabel u:r:tkcore:s0
```

6. 指纹集成

指纹集成通常有指纹厂商的工程师进行。在此我们不需要管。

如果指纹厂商需要给了指纹源码(hal 库代码),我们集成需要将这些源代码放在如下位置。通常都是给编译好的库代码,所以以下内容酌情处理。

配置 GPIO 模式。如果对应 Pin 脚的默认模式与指纹芯片的要求不符,需要修改 codegen. dws 文件以配置 GPIO 的默认模式。在本例中,存在 4 处 codegen. dws 文件需要修改,分别位于

- alps/kernel-3.18/drivers/misc/mediatek/mach/mt6755/evb6755_64_teei/dct/dct/codegen.dws
- vendor/mediatek/proprietary/bootable/bootloader/lk/target/evb6755_64_teei/d ct/dct/codegen.dws
- 3. vendor/mediatek/proprietary/custom/evb6755_64_teei/kernel/dct/dct/codegen.d
- 4. endor/mediatek/proprietary/bootable/bootloader/preloader/custom/evb6755_64_teei/dct/codegen.dws

在本例中,需要修改 codegen. dws 文件,将 GPI095、96、97、98 配置为 mode 1(分别为 SPI_MO, SPI_CSB, SPI_MI, SPI_CLK,如图所示 TODO)。需要注意的是,如果 Android 编译完成之后再次修改了上述 codegen. dws 文件,为使改动生效,请重新编译 lk, preloader 和 bootimage。

7. 编译

通常进行编译只需要按照 Android 标准的编译命令编译即可,但是有的厂商会进行定制化编译。需要咨询相应的工程师。如本例中,执行如下命令编译。

source build/envsetup.sh lunch full_hct6750_66_n-eng make -j8 2>&1 | tee build.log

8. 测试集成

第一次在厂商那集成,我们需要确定以下问题:

- 1. 确定能够正常开机?
- 2. 设备的 RPMB 是否能够工作?

我们利用 tkcore_apps 下的 teetest TA 来验证,所以在集成完毕以后,正常开机,请将 teetest ta 安装到手机。

- ./install_ta.sh tee-test #pc ./install_ca.sh teetest #pc //以下命令在手机 shell teetest -gtest_filter="*RPMB*"
- 3. 能否正常读取指纹模组的 chipid?

部署完毕后,还需要确定设备的 SPI 是否能够正常 work。此时需要写一个读 chipid 的 TA. 请参考 TK_APPS/fingerprint_ta 下关于读取 chipid 的 TA, 此时你需要与指纹厂商的工程师确认 TEE_SPIConfig 和读取寄存器命令。然后在代码中写入。如下:

```
static TEE_SPIConfig chip_config = {
    .setuptime = 10,
    .holdtime = 10,
    .high_time = 8,
    .low_time = 8,
    .sample_sel = TEE_SPI_POSEDGE,
    .cs_pol = TEE_SPI_ACTIVE_LOW,
    .cs_idletime = 1,
    .ulthgh_thrsh = 0,
    .cpol = 0,
    .cpha = 0,
    .rx_mlsb = 1,
    .tx_endian = 0,
    .rx_endian = 0,
    .rx_endian = 0,
    .finish_intr = 1,
    .deassert = 0,
    .ulthigh = 0,
    .tckdly = 0,
    //.spt_disable_auto_select_mode = 1
};
```

这些请指纹工程师协助,编译好以后,push进手机进行测试,如果能够正常读取 id,即打印出来的 id 值不为 0,即读取成功。

4. SDRPMB 测试

SDRPMB 是在 1708 以后版本才会出现的,所以如果版本早于 1708 版本,请跳过该项测试。执行命令即可查看 sdrpmb 是否 0k. "pld -device —st"命令即可查看。如果输出的 TRUSTSTORE 类型为 SDRPMB,并且状态为 0K,可以判定为可以SDRPMB 可以使用,例子如下图所示。

```
Sr6580_we_n:/dev/block/platform/mtk-msdc.0/11120000.msdc0/by-name # pld --device --st
VERSION: 00000002 DEVICE BRAND:alps MODEL: sr6580 we_n PLATFORM: mt6580 STATUS: [ VERIFIED EVALUABLE ] RND: 3425348511
VERSION: 00000001 TRUSTSTORE: SDRPMB(1) status: OK
sr6580 we n:/dev/block/platform/mtk-msdc.0/11120000.msdc0/by-name #
```

9. 常见问题

- 1. 有的厂商会有自己的工程配置,比如 ProjectConfig.mk 和内核的 config 文件配置 不一定在源目录下,如果该原目录下的文件有可能被覆盖和修改,所以在修改这两个文件时,请咨询对接工程师,然后在他们指定位置修改。
- 2. 在测试 RPMB 时,有可能是失败的,如果测试执行 RPMB 测试时,返回值为 0xffff000f,此时有可能是由于该设备在以前用过其他厂商的 TEE, 并且往 RPMB 中写入过 Key。造成此现象的原因有可能是我们生成 rpmb key 的算法和原来的不一样。请调整 preloader 中生成rpmbkey 的算法。具体做法如下:

```
#if CFG_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT
    u8 rpmb_key[32];
    kdflib_get_msg_auth_key(teearg->hwuid, 16, rpmb_key, 32);
    tkcore_key_param_prepare(TEE_BOOT_ARG_ADDR, rpmb_key, 32);
#else
    u8 rpmb_key[32];
    seclib_get_msg_auth_key(teearg->hwuid, 16, rpmb_key, 32);
#endif
```

请在"CFG_TRUSTKERNEL_TEE_SUPPORT" 宏中,在函数中 kdflib_get_msg_auth_key 和 seclib get msg auth key 函数中进行选择切换。

- 3. 在测试 SPI 是否 OK 时,有可能读出来的数据完全为 0,此时造成的原因有两个。
 - 1. 有可能 TEE_SPIConfig 配置不对。需要与指纹工程师确认。
 - 2. 有可能在 TEE SPIReadWrite()函数中,发送的命令部队,需要与指纹工程师确认。
- 3. 有可能是指纹芯片没有上电,如果有条件请测量一下 gpio 口电压是否被拉高。如果没有被拉高,请在指纹驱动里设置。
- 4. 成完毕后不能够启动,通常由两个原因造成的
 - 1. spi 驱动没有正确配置好,请检查是否根补丁包中 spi 部分一致。
- 2. 可能有其他的设备在用 SPI, 而此时的 SPI 被配置成安全状态,导致使用者无法使用,此时会导致内核 PANIC.
 - 3. 其他原因,需要根据具体 log 来判断。