

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS		 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN		
DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN			
Código de equipo	MON-BIO-30275019	Fecha de revisión	05/05/2026
Marca	Monitor Mult. Welch Allyn	Sede	Sanatorio
Modelo	Connex Spot	Sector	Internación
Número de serie	100030275019	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-INT-LL-HAB00
INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL			
Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	Se observan rayones en el frente del monitor
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	Se ajusta la hora correctamente
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario	Pasó	Se observa cable salido en sensor de SpO2, se repara
ECG	Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda	No aplica	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	Pasó	Se observan rayones en base del soporte
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	
Técnico responsable: Malena Hidalgo 		Supervisa: Carlos Joaquin Perez	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS		 SANATORIO LAS LOMAS	
	MONITORES WELCH ALLYN		ID Informe	
PRUEBAS CUANTITATIVAS				
SpO2 [%]				
Evaluar medición en 3 puntos				
Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	90	± 1	Pasó
2	97	97	± 1	Pasó
3	100	100	± 1	Pasó
PNI [mmHg]				
Evaluar medición en 3 puntos				
Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	120/80	122/82	± 10 mmHg	Pasó
2	140/100	132/90	± 10 mmHg	Pasó
3	100/60	100/65	± 10 mmHg	Pasó
Temperatura [T°]				
Evaluar medición				
Resultado				
Pasó				
Frecuencia [lpm]				
Evaluar medición				
Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado	
60	60	± 1	Pasó	
EQUIPAMIENTO UTILIZADO				
Equipamiento	Detalle		Fecha de calibración	
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE		28/12/2025	
EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO				
Resultado final				
Pasó				
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez		
				

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez
		

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Monitor previo a la limpieza



Figura 2: MON-BIO-30275019



Figura 3: Frente del monitor



Figura 4: Accesorios



Figura 5: Sensor de SpO2 con cable salido



Figura 6: Base del soporte con rayones observados

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
--	---------------------------------

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe
IMAGENES		
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez
		

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS		 SANATORIO LAS LOMAS			
	MONITORES WELCH ALLYN		ID Informe			
Realiza el ensayo: Malena Hidalgo		Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐				
Fecha: 02/02/2026		Ensayo recurrente ☒				
		Ensayo después de la reparación ☐				
Datos del equipo						
Código de identificación: MON-MUL-064		Número de serie: 100030275019				
Fabricante: WELCH-ALLYN		Ubicación: GUARDIA-SLL				
Modelo: CONNEX-SPOT		Clase de protección: I				
Parte aplicable						
Nombre		Tipo		Número		
SENSOR-TEMPERATURA		B		1		
Datos del Analizador						
Fabricante: Fluke		Estándar: IEC62353-Direct				
Modelo: ESA-615		Versión de firmware: 3.01.03				
Número de serie: 5453505		Última calibración: 25/02/2026				
Ensayo						
Medición		Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra		0.001	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra		999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro		225.3	V	-	-	P
Neutro a tierra		225.7	V	-	-	P
Vivo a tierra		0.2	V	-	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y parte aplicable		999	MOhm	-	-	P
Corriente del equipo		0.2	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta		1.4	uA	500	-	P
Corriente normal SENSOR-TEMPERATURA		-	-	-	-	-
Corriente invertida SENSOR-TEMPERATURA		-	-	-	-	-
Valoración Global						
Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.						
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez				
						