



1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 호환성이 있는 제품을 대량으로 만들 수 있도록 가공위치를 쉽고 정확하게 결정하기 위한 보조용 기구는?
 ① 지그 ② 센터
 ③ 바이스 ④ 플렌지
- 다음 중 소재의 두께가 0.5mm인 얇은 박판에 가공한 구멍의 내경을 측정할 수 없는 측정기는?
 ① 투영기 ② 공구 현미경
 ③ 옵티컬 플랫 ④ 3차원 측정기
- 밀링작업의 안전수칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 공작물의 측정은 주축을 정지하여 놓고 실시한다.
 ② 급속이송은 백래쉬 제거장치가 작동하고 있을 때 실시한다.
 ③ 종절삭할 때에는 공작물을 가능한 바이스에 깊숙이 물려야 한다.
 ④ 공작물을 바이스에 고정할 때 공작물이 변형이 되지 않도록 주의한다.
- 테이퍼 플러그 게이지 (taper plug gage)의 측정에서 다음 그림과 같이 정반위에 놓고 핀을 이용해서 측정하려고 한다. M을 구하는 식으로 옳은 것은?

 ① $M = D + r + r \cdot \cot\beta$ ② $M = D + r + r \cdot \tan\beta$
 ③ $M = D + 2r + 2r \cdot \cot\beta$ ④ $M = D + 2r + 2r \cdot \tan\beta$
- 드릴의 자루를 테이퍼 자루와 곧은 자루로 구분할 때 곧은 자루의 기준이 되는 드릴 직경은 몇 mm인가?
 ① 13 ② 18
 ③ 20 ④ 25
- 리밍의 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 날 모양에는 평행 날과 비틀림 날이 있다.
 ② 구멍의 내면을 매끈하고 정밀하게 가공하는 것을 말한다.
 ③ 날 끝에 테이퍼를 주어 가공할 때 공작물에 잘 들어가도록 되어 있다.
 ④ 핸드리머와 기계리머는 자루 부분이 테이퍼로 되어 있어서 가공이 편리하다.
- 측용으로 사용되는 한계게이지는?
 ① 봉 게이지 ② 스냅 게이지
 ③ 블록 게이지 ④ 플러그 게이지
- 유막에 의해 마찰면이 완전히 분리되어 윤활의 정상적인 상태를 말하는 것은?
 ① 경계 윤활 ② 고체 윤활
 ③ 극압 윤활 ④ 유체 윤활

- 선삭에서 지름 50mm, 회전수 900rpm, 이송 0.25mm/rev, 길이 50mm를 2회 가공할 때 소요되는 시간은 약 얼마인가?
 ① 13.4 초 ② 26.7 초
 ③ 33.4 초 ④ 46.7 초
- 밀링가공에서 공작물을 고정할 수 있는 장치가 아닌 것은?
 ① 면판 ② 바이스
 ③ 분할대 ④ 회전 테이블
- 선반가공에서 절삭저항의 3분력이 아닌 것은?
 ① 배분력 ② 주분력
 ③ 이송분력 ④ 절삭분력
- 윤활제의 급유방법으로 틀린 것은?
 ① 강제 급유법 ② 적하 급유법
 ③ 진공 급유법 ④ 핸드 급유법
- 보통형과 유성형 방식이 있는 연삭기는?
 ① 나사 연삭기 ② 내면 연삭기
 ③ 외면 연삭기 ④ 평면 연삭기
- 원하는 형상을 한 공구를 공작물의 표면에 눌러대고 이동시켜 표면에 소성변형을 주어 정도가 높은 면을 얻기 위한 가공법은?
 ① 래핑 ② 버니싱
 ③ 폴리싱 ④ 슈퍼 피니싱
- 그림과 같은 공작물을 양 센터 작업에서 심압대를 편위시켜 가공할 때 편위량은?


- ① 6 mm ② 8 mm
 ③ 10 mm ④ 12 mm

- 창성식 기어절삭작업에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 밀링머신과 같이 총형 밀링커터를 이용하여 절삭하는 방법이다.
 ② 셰이퍼 등에서 바이트를 치형에 맞추어 절삭하여 완성하는 방법이다.
 ③ 셰이퍼의 테이블에 모형과 소재를 고정된 모형에 따라 절삭하는 방법이다.
 ④ 호빙 머신에서 절삭공구와 일감을 서로 적당한 상대운동을 시켜서 치형을 절삭하는 방법이다.
- 보링 머신의 크기를 표시하는 방법으로 틀린 것은?
 ① 주축의 지름 ② 주축의 이송거리
 ③ 테이블의 이동거리 ④ 보링 바이트의 크기
- 평면도 측정과 관계없는 것은?
 ① 수준기 ② 링 게이지

- ③ 옵티컬 플랫 ④ 오토콜리메이터

19. 밀링머신 호칭번호를 분류하는 기준으로 옳은 것은?


- ① 기계의 높이 ② 주축모터의 크기
③ 기계의 설치 면적 ④ 테이블의 이동거리

20. 센터리스 연삭기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 긴 홈이 있는 가공물이나 대형 또는 중량물의 연삭이 가능하다.
② 연삭숫돌 폭보다 넓은 가공물을 플랜지 컷 방식으로 연삭할 수 없다.
③ 연삭숫돌의 폭이 크므로, 연삭숫돌 지름의 마멸이 적고, 수명이 길다.
④ 센터가 필요하지 않아 센터 구멍을 가공할 필요가 없고, 속이 빈 가공물을 연삭할 때 편리하다.

2과목 : 기계제도


21. 그림과 같은 입체도의 제3각 정투상도로 가장 적합한 것은?



22. 베어링 호칭번호 6308 Z NR에서 “08”이 의미하는 것은?

- ① 실드기호 ② 안지름 번호
③ 베어링 계열 기호 ④ 베이스 형상 기호


23. 표면의 결 지시방법에서 “제거 가공을 허용하지 않는다”를 나타내는 것은?



24. 나사의 종류를 표시하는 기호 중 미터 사다리꼴 나사의 기호는?

- ① M ② SM
③ PT ④ Tr

25. 그림에서  로 표시한 부분의 의미로 옳바른 것은?



- ① 정밀 가공 부위를 지시 ② 평면임을 지시
③ 가공을 금지함을 지시 ④ 구멍임을 지시

26. 다음 형상공차의 종류 별 기호 표시가 틀린 것은?

- ① 평면도 :  ② 위치도 : 
③ 진원도 :  ④ 원통도 : 

27. 가공부에 표시하는 다듬질 기호 중 줄 다듬질의 기호는?

- ① FF ② FL
③ FS ④ FR

28. 도면에 표시된 재료기호가 “SF 390A”로 되었을 때 “390”이 뜻하는 것은?

- ① 재질 번호 ② 탄소 함유량
③ 최저 인장 강도 ④ 제품 번호

29. KS 나사가 다음과 같이 표시될 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?


원 2줄 M50×2 - 6H

- ① 나사산의 감긴 방향은 왼쪽이 고 2줄나사이다.
② 미터 보통 나사로 피치가 6mm이다.
③ 수나사이고, 공차 등급은 6급, 공차 위치는 H이다.
④ 이 기호만으로는 암나사인지 수나사인지를 알 수 없다.

30. 단면도의 절단된 부분을 나타내는 해칭선을 그리는 선은?

- ① 가는 2점 쇄선 ② 가는 파선
③ 가는 실선 ④ 가는 1점 쇄선

31. 다음과 같은 입체도를 제3각법으로 올바르게 나타낸 것은?



32. 다음 중 니켈 크로뮴 강의 KS 기호는?

- ① SCM 415 ② SNC 415
③ SMnC 420 ④ SNCM 420

33. 구멍의 치수가 $\phi 50^{+0.05}_0$, 축의 치수가 $\phi 50^{-0.02}_0$ 일 때, 최대 틈새는 얼마인가?

- ① 0.02 ② 0.03
③ 0.05 ④ 0.07



34. 철골 구조물 도면에 2-L75×75×6-1800 으로 표시된 형강을 올바르게 설명한 것은?

- ① 부등변 부등두께 ㄱ형강이며, 길이는 1800mm이다.
② 형강의 개수는 6개이다.
③ 형강의 두께는 75mm이며, 그 길이는 1500mm이다.
④ 형강 양변의 길이는 75mm로 동일하며 두께는 6mm이다.



35. 다음 중 위치 공차를 나타내는 기호가 아닌 것은?




36. 다음과 같이 투상된 정면도와 우측면도에 가장 적합한 평면도는?



37. 그림과 같은 입체도의 제3각 정투상도에서 누락된 우측면도로 가장 적합한 것은?



38. 그림과 같이 용접기호가 도시될 때 이에 대한 설명으로 잘못된 것은?




- ① 양쪽의 용접 목 두께는 모두 6mm이다.
- ② 용접부의 개수(용접수)는 양쪽에 3개씩이다.
- ③ 피치는 양쪽 모두 50mm이다.
- ④ 지그재그 단속 용접이다.

39. 다음 중 다이캐스팅용 알루미늄 합금에 해당하는 기호는?

- ① WM 1 ② ALDC 1
- ③ BC 1 ④ ZDC

40. 그림과 같은 물 탱크의 측면도에서 원통 부분을 6mm 두께의 강판을 사용하여 판금 작업하고자 전개도를 작성하려고 한다. 이 원통의 바깥지름이 600mm 일 때 필요한 마름질 길이는 약 몇 mm 인가? (단, 두께를 고려하여 구한다.)



- ① 1903.8 ② 1875.5
- ③ 1885 ④ 1866.1

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 구리에 아연 5%를 첨가하여 화폐, 메달 등의 재료로 사용되는 것은?

- ① 델타메탈 ② 길딩메탈
- ③ 문쯔메탈 ④ 네이벌활동

42. 공구강에서 경도를 증가시키고 시효에 의한 치수변화를 방지하기 위한 열처리 순서로 가장 적합한 것은?

- ① 담금질 → 심냉처리 → 뜨임처리
- ② 담금질 → 불림 → 심냉처리
- ③ 불림 → 심냉처리 → 담금질
- ④ 풀림 → 심냉처리 → 담금질

43. 금속의 이온화 경향이 큰 금속부터 나열한 것은?

- ① Al > Mg > Na > K > Ca ② Al > K > Ca > Mg > Na
- ③ K > Ca > Na > Mg > Al ④ K > Na > Al > Mg > Ca

44. 분말 야금에 의하여 제조된 소결 베어링 합금으로 급유하기

어려운 경우에 사용되는 것은?

- ① Y 합금
- ② 켈릿(Kelmet)
- ③ 화이트메탈(white metal)
- ④ 오일리스베어링 (oilless bearing)

45. 탄소강 및 합금강을 담금질(quenching)할 때 냉각 효과가 가장 빠른 냉각액은?

- ① 물 ② 공기
- ③ 기름 ④ 염수

46. Ni-Cr강에 첨가하여 강인성을 증가시키고 담금질성을 향상시킬 뿐만 아니라 뜨임 메짐성을 완화시키기 위하여 첨가하는 원소는?

- ① 망간(Mn) ② 니켈(Ni)
- ③ 마그네슘(Mg) ④ 몰리브덴(Mo)

47. Mn강 중 고온에서 취성이 생기므로 1000~1100℃에서 수중 담금질하는 수인법으로 인성을 부여한 오스테나이트 조직의 구조용강은?

- ① 봉소강 ② 듀콜(ducol)강
- ③ 해드필드(hadfield)강 ④ 크로만실(chromansil)강

48. 다음 재료 중 기계구조용 탄소강재를 나타낸 것은?

- ① STS4 ② STC4
- ③ SM45C ④ STDII

49. 탄소강에서 공석강의 현미경 조직은?

- ① 초석페라이트와 레데뷰라이트
- ② 초석시멘타이트와 레데뷰라이트
- ③ 레데뷰라이트와 주철의 혼합조직
- ④ 페라이트와 시멘타이트의 혼합조직

50. 가스 질화법의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 질화 경화층은 침탄층보다 강하다.
- ② 가스 질화는 NH₃의 분해를 이용한다.
- ③ 질화를 신속하게 하기 위하여 글로우 방전을 이용하기도 한다.
- ④ 질화용강은 질화 전에 담금질, 뜨임 등 조질 열처리가 필요 없다.

51. 벨트의 형상을 치형으로 하여 미끄럼이 거의 없고 정확한 회전비를 얻을 수 있는 벨트는?

- ① 직물 벨트 ② 강 벨트
- ③ 가죽 벨트 ④ 타이밍 벨트

52. 잇수는 54, 바깥지름은 280mm인 표준 스퍼기어에서 원주 피치는 약 몇 mm 인가?

- ① 15.7 ② 31.4
- ③ 62.8 ④ 125.6

53. 동근 봉을 비틀 때 생기는 비틀림 변형을 이용하여 스프링으로 만든 것은?

- ① 코일 스프링 ② 토션 바
- ③ 판 스프링 ④ 접시 스프링

54. 미끄럼 베어링의 재질로서 구비해야 할 성질이 아닌 것은?

- ① 눌러 붙지 않아야 한다,
 ② 마찰에 의한 마멸이 적어야 한다,
 ③ 마찰계수가 커야 한다,
 ④ 내식성이 커야 한다.

55. 피치가 2mm인 3줄 나사에서 90° 회전시키면 나사가 움직인 거리는 몇 mm인가?

- ① 0.5 ② 1
 ③ 1.5 ④ 2

56. 1줄 겹치기 리벳 이음에서 리벳 구멍의 지름은 12mm 이고, 리벳의 피치는 45mm 일 때 관의 효율은 약 몇 %인가?

- ① 80 ② 73
 ③ 55 ④ 42

57. 폴(pawl)과 결합하여 사용되며, 한쪽 방향으로만 간헐적인 회전운동을 주고 반대쪽으로는 회전을 방지하는 역할을 하는 장치는?

- ① 플라이 휠 ② 드럼 브레이크
 ③ 블록 브레이크 ④ 래칫 휠

58. 400rpm 으로 4KW의 동력을 전달하는 중실축의 최소 지름은 약 몇 mm 인가? (단, 축의 허용전단응력은 20.60 MPa 이다.)

- ① 22 ② 13
 ③ 29 ④ 36

59. 지름이 4cm의 봉재에 인장하중이 1000N 이 작용할 때 발생하는 인장응력은 약 얼마인가?

- ① 127.3 N/cm² ② 127.3 N/mm²
 ③ 80 N/cm² ④ 80 N/mm²

60. 물힘 키에서 키에 생기는 전단응력을 τ , 압축응력을 σ 라 할 때, $\tau/\sigma_c = 1/4$ 이면, 키의 폭 b와 높이 h와의 관계식은? (단, 키 홈의 높이는 키 높이의 1/2라고 한다.)

- ① $b = h$ ② $b = 2h$
 ③ $h = h/2$ ④ $h = 2/4$

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 21인치 1600*1200 픽셀 해상도 래스터모니터를 지원하는 그래픽보드가 트루칼라(24비트)를 지원하기 위해 다음과 같은 메모리를 검토하고자 한다. 이 때 사용할 수 있는 가장 작은 메모리는 어느 것인가?

- ① 1 MB ② 4 MB
 ③ 8 MB ④ 32 MB

62. 칼라 래스터 스캔 디스플레이에서 기본이 되는 3색이 아닌 것은?

- ① 적색(R) ② 황색(y)
 ③ 청색(B) ④ 녹색(G)

63. 모든 유형의 곡선(직선, 스플라인, 원호 등) 사이를 경사지게 자른 코너를 말하는 것으로 각진 모서리나 꼭지점을 경사 있게 깎아 내리는 작업은?

- ① Hatch ② Fillet
 ③ Rounding ④ Chamfer

64. CAD 데이터의 교환 표준 중 하나로 국제표준화기구(ISO)가 국제표준으로 지정하고 있으며, CAD의 형상 데이터뿐만 아니라 NC데이터나 부품표, 재료 등도 표준 대상이 되는 규격은?

- ① IGES ② DXF
 ③ STEP ④ GKS

65. 곡면 모델링 시스템에서 일반적으로 요구되는 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 가공(machining) 기능 ② 변환(transformation) 기능
 ③ 라운딩(rounding) 기능 ④ 옴셋(offset) 기능

66. 3차원 좌표를 변환할 때 4×4 동차 변환행렬을 사용한다. 그런데 다음과 같이 3×3 변환 행렬을 사용할 경우 표현할 수 없는 것은?

$$[x' y' z'] = [xyz] \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

- ① 이동 변환 ② 회전 변환
 ③ 스케일링 변환 ④ 반사 변환

67. 꼭지점 개수 v, 모서리 개수 e, 면 또는 외부 루프의 개수 f, 면상에 있는 구멍 루프의 개수 h, 독립된 셀의 개수 s, 입체를 관통하는 구멍(passage)의 개수 p 인 B-rep 모델에서 이들 요소간의 관계를 나타내는 오일러-포양카레 공식으로 옳은 것은?

- ① $v-e+f-h = (s-p)$ ② $v-e+f-h = 2(s-p)$
 ③ $v-e+f-2h = (s-p)$ ④ $v-e+f-2h = 2(s-p)$

68. PC가 빠르게 발전하고 성능이 강력해짐에 따라 1990년대 중반부터 윈도우 기반의 CAD시스템의 사용이 시작되었다. 다음 중 윈도우 기반 CAD 시스템의 일반적인 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① Windows XP, Windows 2000 등 윈도우의 기능들을 최대한 이용하며, 사용자 인터페이스(user interface)가 마이크로소프트사의 다른 프로그램들과 유사하다.
 ② 구성요소 기술(component technology)라는 접근방식을 사용하여 사용자가 요소의 형상을 직접 변형시키지 않고, 구속조건(constraints)를 사용하여 형상을 정의 또는 수정한다.
 ③ 객체지향 기술(object-oriented technology)을 사용하여 다양한 기능에 따라 프로그램을 모듈화시켜 각 모듈을 독립된 단위로 재사용한다.
 ④ 엔지니어링 협업을 위한 인터넷 지원 기능을 가지고, 서로 떨어져 있는 설계자들끼리 의견을 교환할 수 있는 기능도 적용이 가능하다.

69. 3D CAD 데이터를 사용하여 레이아웃이나 조립성 등을 평가하기 위하여 컴퓨터 상에서 부품을 설계하고 조립체를 생성하는 것은?

- ① rapid prototyping ② part programming
 ③ reverse engineering ④ digital mock-up

70. (x,y) 평면에서 두 점 (-5,0) (4,-3)을 지나는 직선의 방정식은?

① $y = -\frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$ ② $y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$
 ③ $y = -\frac{1}{3}x - \frac{5}{3}$ ④ $y = -\frac{3}{2}x - \frac{4}{3}$

71. 다음 중 CAD 시스템의 입력장치가 아닌 것은?

- ① light pen ② joystick
 ③ track ball ④ electrostatic plotter

72. CAD 시스템에서 곡선을 표시하는데 3차식을 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 곡면을 생성할 때 고차식에 비해 시간이 적게 걸린다.
 ② 4차로는 부드러운 곡선을 표현할 수 없기 때문이다.
 ③ CAD 시스템은 3차를 초과하는 차수의 곡선방정식을 지원하지 않는다.
 ④ 3차식이 아니면 곡선의 연속성이 보장되지 않는다.

73. 다음과 같은 특징을 가진 곡선은?

1. 조정점의 양 끝점을 통과한다.
 2. 국부적인 곡선 조정이 가능하다.
 3. 원이나 타원 등의 원추곡선은 근사적으로만 나타낼 수 있다.

- ① Bezier 곡선 ② Ferguson 곡선
 ③ NURBS 곡선 ④ B-spline 곡선

74. 폐쇄된 평면 영역이 단면이 되어 직진이동 혹은 회전이동시켜 슬리드 모델을 만드는 모델링 기법은?

- ① 스킨닝 (skinning) ② 리프팅 (lifting)
 ③ 스위핑(sweeping) ④ 트위킹(tweaking)

75. CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어의 가장 기본적인 역할은?

- ① 기하 형상의 정의 ② 해석결과와 가시화
 ③ 유한요소 모델링 ④ 설계물의 최적화

76. 다음 중 Coon's patch에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 주어진 네 개의 점이 곡면의 네 개의 꼭지점이 되도록 선형 보간하여 얻어지는 곡면을 말한다.
 ② 조정다면체(control polyhedron)에 의해 정의되는 곡면을 말한다.
 ③ 네 개의 경계 곡선은 선형 보간하여 생성되는 곡면을 말한다.
 ④ B-spline 곡선을 확장하여 유도되는 곡면을 말한다.

77. 솔리드 모델링에서 모델을 구현하는 자료가 몇가지 있는데, 복셀 표현(voxel representation)은 어느 자료구조에 속하는가?

- ① CGS 트리구조
 ② B-rep 자료구조
 ③ 날개 모서리 (winged-edge) 자료구조
 ④ 분해모델을 저장하는 자료구조

78. $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + g = 0$ 식에 표시된 계수에 의해서 정의되는 도형으로 옳은 것은?

- ① 원 : $b = 0, a = c$ ② 타원 : $b^2 - 4ac > 0$
 ③ 포물선 : $b^2 - 4ac \neq 0$ ④ 쌍곡선 : $b^2 - 4ac < 0$

79. 서피스 모델에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단면도를 작성할 수 있다.
 ② 2면의 교선을 구할 수 있다.
 ③ 질량과 같은 물리적 성질을 구하기 쉽다.
 ④ NC 데이터를 생성할 수 있다.

80. 2차원 평면에서 두 개의 점이 정의되었을 때 이 두점을 포함하는 원은 몇 개로 정의할 수 있는가?

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 무수히 많다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	③	①	④	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	②	④	④	④	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	④	②	④	①	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	④	③	④	③	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	④	④	③	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	③	③	②	④	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	③	①	①	②	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	③	①	③	④	①	③	④