

1과목 : 비파괴검사 개론

- 강제 대형 압력용기에 부착된 노즐의 표면 결함을 검출 하기 가장 적합한 비파괴검사법은?
① 누설검사 ② 자분탐상검사
③ 방사선투과시험 ④ 초음파탐상검사
- 다음 중 LASER(레이저)가 이용되는 검사법은?
① Holography ② Thermography
③ Xeroradiography ④ Auto radiography
- 시험체의 양쪽에 접근이 가능해야 적용할 수 있는 비파괴 시험법은?
① 방사선투과시험 ② 초음파탐상시험
③ 자분탐상시험 ④ 와전류탐상시험
- 침투탐상시험에 있어서 탐상제의 점성(Viscosity)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 침투제의 세척성 정도의 영향
② 오염물질의 수용성 여부의 영향
③ 발산되는 형광 성능 비교의 영향
④ 침투제가 결함속으로 침투하는 속도 관계의 영향
- 와전류탐상시험시 시험의 가장 큰 문제점에 해당하는 것은?
① 미소한 결함을 탐상할 수 없다.
② 정확한 전기 전도도를 측정할 수 없다.
③ 미지변수에 의한 다양한 출력 지시치가 나타난다.
④ 검사 누락부위를 방지하기 위하여 검사를 저속도로 해야 한다.
- 금속분말을 압축성형하고 소결하여 부품을 만드는 분말야금법의 특징으로 옳은 것은?
① 제조과정 중 절삭가공을 생략할 수 없다.
② 다공질의 금속재료를 만들기에 적합하지 않다.
③ 제조과정에서 용점 이상으로 온도를 올려야 한다.
④ 용해-주조공법으로 만들기 어려운 합금을 만들 수 있다.
- 베어링용 합금이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
① 소착성이 클 것
② 마찰계수가 적을 것
③ 충분한 점성을 가질 것
④ 하중에 견딜 수 있는 정도의 경도와 내압력을 가질 것
- 특수강에서 담금질성 향성이 가장 큰 것으로 탈황에도 효과적인 첨가원소는?
① C ② Mn
③ Si ④ Cu
- 조직검사에서 조직의 양을 측정하는 방법이 아닌 것은?
① 면적 측정법 ② 직선 측정법
③ 점의 측정법 ④ 직각의 측정법
- 경도 시험의 종류 중 대면각이 136° 이고 다이아몬드 재료의 피라미드 형상 압입자를 사용하여 경도를 나타내는 시험 방법은?
① 쇼어 경도시험 ② 비커스 경도시험

- ③ 로크웰 경도시험 ④ 브리넬 경도시험

- 열간금형용 합금공구강에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 내마모성이 크고 용착, 소착을 일으키지 않아야 한다.
② Heat checking은 C%가 높으면 잘 일어나지 않는다.
③ Mo가 공구강은 담금질성 및 인성이 좋으나 탈탄을 일으키기 쉽다.
④ 550℃ 부근에서 뜨임하면 프레스현상 등은 2차경화가 나타난다.
- 가공용 Al합금은 냉간가공이나 열처리에 따라 기계적 성질이 달라지는데 질별 기호중 '제조한 그대로의 것'에 표시하는 기호는?
① F ② O
③ H ④ W
- 순철의 변태점에 관한 설명으로틀린 것은?
① A₃에서 일어난다.
② 자기변태점은 약 768℃에서 일어난다.
③ 순철의 변태점은 가열 및 냉각속도와 무관하다.
④ A₃변태는 가열에 의해 BCC 격자가 FCC 격자로 변한다.
- Al-Si 합금인 실루민(silumin)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 금속나트륨 등으로 개량처리 한다.
② Al과 Si의 합금은 공정반응을 갖는다.
③ 다이캐스팅 할 때는 용탕이 서냉되어 조대화 조직이 된다.
④ 유동성이 좋으므로 얇고 복잡한 사형주물에 이용된다.
- 0.3% 탄소강이 공석 변태 후 펄라이트(pearlite)중의 페라이트(ferrite)량은 약 몇 %인가? (단, α의 고용량은 0.025, 공석점은 0.80이다.)
① 15.5 ② 25.7
③ 31.3 ④ 45.5
- 다음 용접 법 중 압접의 종류가 아닌 것은?
① 테르밋 용접 ② 단접
③ 초음파 용접 ④ 마찰 용접
- 용접시 발생하는 잔류응력이 구조물에 미치는 영향이 아닌 것은?
① 취성파괴 ② 피로강도
③ 부식 ④ 재결정 온도
- 용접기의 아크 발생 시간이 7분, 아크 발생 정지 시간이 3분일 경우 용접기의 사용률은?
① 100% ② 70%
③ 50% ④ 30%
- 스터드 용접(stud welding)에서 페룰(ferrule)의 역할로 틀린 것은?
① 용접이 진행되는 동안 아크열을 집중시켜 준다.
② 용융금속의 산화를 촉진시켜 준다.
③ 용융금속의 유출을 막아 준다.
④ 용접사의 눈을 아크광선으로부터 보호해 준다.

20. 다음 중 노치취성 시험방법이 아닌 것은?

- ① 슈나트(schnadt)시험
- ② 카안인열(kahn tear)시험
- ③ 코머렐(kommerell)시험
- ④ 샤르피(charpy)시험

2과목 : 자기탐상검사 원리

21. 의사지시모양(의사모양)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 언더컷 등의 표면 결함
- ② 균열 이외의 미세한 결함 자분모양
- ③ 내부 선형결함에 의한 희미한 자분지시모양
- ④ 결함 이외의 원인으로 나타나는 자분지시모양

22. 자화전류 중 표피효과로 인하여 자속이 표면에만 집중되어 표면검사에 국한되는 전류는?

- ① 직류 ② 교류
- ③ 맥류 ④ 충격전류

23. 자음 중 자화고무법(Magnetic Rubber Test)의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 검사에 소요되는 시간이 짧다.
- ② 코팅된 시험체도 검사가 가능하다.
- ③ 육안관찰이 어려운 부분의 검사가 가능하다.
- ④ 피로균열의 발생과 성장과정의 관찰이 가능하다.

24. 물질의 전류자계를 0(Zero)로 하기 위하여 잔류자기를 제거하는데 필요한 역자화력을 무엇이라 하는가?

- ① 보자력 ② 자화력
- ③ 투자율 ④ 자속밀도

25. 자분탐상시험의 건식법과 습식법의 장·단점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 건식법은 습식법보다 높은 온도에서 시험할 수 있다.
- ② 습식법은 건식법보다 미세결함의 검출이 용이하다.
- ③ 건식법은 습식법보다 복잡한 형상의 시험체에 적합하다.
- ④ 습식법은 건식법보다 표면이 거친 시험체에 덜 우수하다.

26. 자분에 의한 지시모양의 식별성을 향상시키기 위해 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 적절한 자화를 하여 결함부로부터 충분한 누설자속을 얻도록 한다.
- ② 적정 자분을 적용한다.
- ③ 흡착성 및 식별성이 우수한 자분을 사용한다.
- ④ 착색제나 형광재의 비중이 높은 자분을 사용한다.

27. 어떤 긴 코일에 2[A]의 전류를 흘렸을 때 코일 중심의 강도가 100[A/m] 되었다면 1[m] 길이에 코일을 몇 번 감았겠는가?

- ① 100 ② 200
- ③ 300 ④ 400

28. 자분 검사액의 적용방법으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 분무법 ② 솔질법
- ③ 공명법 ④ 침지법

29. 같은 크기의 봉형 자성체와 비자성체에 같은 양의 직류전류를 흘릴 때 자계에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 봉재 내부 중심에서, 자계의 세기는 자성체와 비자성체 모두 "0"이다.
- ② 봉재 표면에서, 자계의 세기는 자성체가 비자성체보다 크다.
- ③ 봉재 표면으로부터 떨어진 외부에서, 자계의 세기는 자성체가 비자성체보다 크다.
- ④ 비자성체의 경우, 봉재표면으로부터 봉재 반지름 거리만큼 떨어진 외부의 자계세기는 표면 자계세보다 작다.

30. 시험체 표면의 작은 결함을 검출하는데 가장 적합한 검사법은?

- ① 습식자분을 이용한 교류자화
- ② 습식자분을 이용한 직류자화
- ③ 건식자분을 이용한 교류자화
- ④ 건식자분을 이용한 직류자화

31. 자분탐상시의 검사표면 자화 후 탈자가 불필요한 곳은?

- ① 아주 미소한 자화가 필요한 부분
- ② 연속법으로 검사된 부위
- ③ 검사 후 큐리점 이상으로 열처리된 부위
- ④ 고탄소가강의 용접부

32. 비형광자분 대신 형광자분을 사용할 때의 이점은?

- ① 시험품이 클 때에 유리하다.
- ② 규격에 합격되도록 하려면 형광자분을 사용해야 한다.
- ③ 자분모양을 정확히 조사할 수 있다.
- ④ 오늘날 대부분의공장에서 형광등을 사용하므로 편리하다.

33. 재질이 다른 경계부에서 누설자속이 형성되는 주된 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자율의 차이 ② 표피효과의 차이
- ③ 전기전도도의 차이 ④ 표면거칠기의 차이

34. 극성이 계속적으로 바뀌면서 자기강도가 서서히 감소되는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 부품자화
- ② 부품탈자
- ③ 보유 자장강도 증가
- ④ 깊이 존재하는 결함의 검출

35. 자화방법을 선정하는데 있어 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 자계의 방향은 가능한 한 시험면에 평행이 되게 한다.
- ② 반자계를 적게 한다.
- ③ 자계의 방향과 예상되는 결함방향이 직각이 되게 한다.
- ④ 가능한 한 직접 통전하는 방법을 선정한다.

36. 자분탐상시험에 필요한 자분의 성질을 바르게 설명한 것은?

- ① 작은 결함의 검출을 위해 착색제나 형광재의 두께가 두껍고 흡착력이 낮아야 한다.

- ② 누설자속에 의해 생긴 자극에 대하여 흡착 성능이 뛰어나고, 형성된 자분모양의 식별성능이 좋아야 한다.
- ③ 시험면이 여러 가지 색을 띠고 있는 경우 형광 자분 보다는 비형광 자분을 선택하는 것이 대비가 잘된다.
- ④ 일반적으로 누설자속밀도가 낮은 경우 비형광자분을 선택하는 것이 형광자분을 선택하는 것보다 유리하다.
37. 시험결과와 보고와 보존을 위한 자분모양의 기록 방법 중 장시간 보존이 가장 어려운 방법은?
- ① 사진 촬영 ② 스케치
- ③ 자기 테이프 녹자 ④ 셀로판 테이프 전사
38. 자분탐상시험 중 코일법에서 자장 강도에 무관한 인자는?
- ① coil의 감은 수 ② coil에 흐르는 전류
- ③ coil의 직경 ④ coil의 강도
39. 강자성 재료를 자화하는 경우 자력선을 자기저항이 적은 재료의 내부로 흐르게 되나 자력선의 흐름을 차단하는 불연속이 존재하는 경우 자력선이 시험체 외부로 새어 나오게 되는데 이를 무엇이라 하는가?
- ① 누설자속 ② 결함자속
- ③ 자속밀도 ④ 자계강도
40. 연속법과 비교하였을 때 잔류법을 이용한 자분탐상검사로 탐상이 가장 곤란한 제품은?
- ① 공구장 ② 스프링강
- ③ 연철 ④ 나사의 복잡한 형상부분

3과목 : 자기탐상검사 시험

41. 다음 중 자기비파괴검사와 관련된 설명으로 옳은 것은?
- ① 자속관통법에서 연속법으로 하려면 직류를 사용해야 한다.
- ② 충격전류는 연속법인 경우에 한하여 사용한다.
- ③ 자기펜 흔적은 잔류법으로 검사하면 발생하지 않는다.
- ④ 잔류법을 적용할 때에는 직류전류를 사용한다.
42. 프로드(Prod)법에서 탐상유료 범위에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?
- ① 프로드의 길이 ② 시험 전류의 종류
- ③ 시험 전류의 크기 ④ 자분 및 검사액
43. 다음 중 자분탐상검사시 비관련지시의 일반적인 모양으로 가장 옳은 것은?
- ① 날카롭고 매우 섬세하다.
- ② 자동적으로 사라져 버린다.
- ③ 모양이 섬세하지 못하고 흐리다.
- ④ 둥근 원형으로 지시가 선명하다.
44. 다음 중 자분탐상시험에 쓰이는 접촉전위차란 무엇인가?
- ① 온도차에 의한 대전효과
- ② 온도구배가 있는 금속의 전위차
- ③ 다른 종류의 물질을 접촉시키면 나타나는 전위차
- ④ 같은 종류의 물질을 접촉하면 나타나는 전위차
45. 자분탐상용 검사액에 사용되는 분산매가 지녀야 할 특성으

로 옳은 것은?

- ① 점도가 높을 것 ② 휘발성이 작을 것
- ③ 인화점이 낮을 것 ④ 적식성이 낮을 것
46. 자분탐상검사 방법 중 위상이 120°씩 서로 다른 삼상교류의 각 상을 반파 정류하여 자화전류로 만들어, 1회의 조작으로 방향이 서로 다른 자계가 동시에 시험체에 걸리도록 한 방법은?
- ① 회전 자계 방법 ② 진동 자계
- ③ 듀오백법(Deovec regulation) ④ 자화
47. 대형 시험체의 부분검사법으로 용이한 자분탐상검사의 자화 장치는?
- ① 축통전 및 직각 통전장치
- ② 프로드 및 요크 장치
- ③ 자속 관통 및 전류관통 장치
- ④ 코일 및 회전자계 장치
48. 코일법에서 시험체의 직경이 2인치, 길이가 10인치이고 코일의 권수가 5일 때 자화 전류값은?
- ① 1000A ② 1400A
- ③ 2000A ④ 8000A
49. 다음 중 자분의 적용방법에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 잔류법에서는 모서리효과를 줄이기 위해 자분 적용 전에 시험체에 강자성체를 접촉시킨 후 자분을 적용한다.
- ② 연속법에서는 자분을 시험체에 적용하고 시험체를 자화시켜도 무방하다.
- ③ 습식법에서는 침지법으로 자분을 적용할 수 없다.
- ④ 자분을 적용하는 경우에는 시험면이 항상 건조된 상태에서 적용해야 한다.
50. 자분탐상검사에 영향을 미치는 철강재료의 자기특성은 성분, 가공상태 및 열처리 방법에 따라 크게 변하는데 이에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 탄소함유량이 많고 냉간 가공비가 클수록 보자력이 크고 포화자속밀도는 작게 된다.
- ② 탄소함유량이 많고 냉간 가공비가 클수록 보자력이 작고 포화자속밀도는 크게 된다.
- ③ 탄소함유량이 적고 냉간 가공비가 작을수록 보자력이 크고 포화자속밀도는 크게 된다.
- ④ 탄소함유량이 적고 냉간 가공비가 작을수록 보자력이 작고 포화자속밀도는 작게 된다.
51. 대부분의 금속 시험체는 자분탐상검사 후 변태점까지 거절하면 완전한 탈자가 이루어지는데 이 변태점을 큐리온도라 한다. 규소(Si) 1%를 함유한 니켈의 큐리온도는?
- ① 약 45℃ ② 약 130℃
- ③ 약 265℃ ④ 약 320℃
52. 직경이 200mm 인 환봉을 축통전법으로 자분탐상시험하는 경우 시험면에 3000[A/m]의 자계의 세기를 얻기 위해 필요한 전류치는?
- ① 750A ② 1884A
- ③ 2790A ④ 5600A
53. 자분탐상시험시 베어링볼을 가장 효과적으로 검사할 수 있는 방법은?

- ① 코일법(두방향) ② X, Y, Z축에서 각각 검사
③ 프로드법(두방향) ④ 평면만 적용 검사
54. 직류 연속법으로 자분탐상검사를 수행하여 지시를 찾아냈을 때, 지시가 표면 또는 표면하 불연속인지의 여부를 판명하기 위한 가장 적절한 방법은?
- ① 교류로 재검사한다.
② 자분을 다시 적용한다.
③ 잔류법으로 재검사한다.
④ 높은 전류로 재검사한다.
55. 다음 중 건식 프로드(Prod)법 자분탐상시험에 소요되는 전류의 양은 무엇에 따라 정하는가?
- ① 시험품의 두께 ② Prod 사이의 거리
③ 시험품의 직경 ④ 시험품의 길이
56. 자분탐상검사 장비를 구성하기 위해서는 검사목적에 따라 여러 사항을 고려하여 결정하여야 한다. 다음 중 고려할 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 건식법인 경우 시험면을 건조시킨 후 수행하여야 한다.
② 분산매로 물을 사용한 경우 분산용 첨가제를 첨가하면 보다 균일하게 자분을 분산시킬 수 있다.
③ 분산매로 기름을 사용한 경우 건조가 빠르게 때문에 보다 쉽게 수행할 수 있다.
④ 형광습식법인 경우 주변에 검은 종이를 사용하면 보다 효과적으로 지시를 판별할 수 있다.
57. 시험품의 자분탐상검사에서 어떤 것을 불합격으로 판정하여야 하는가?
- ① 유사지시 ② 결함지시
③ 의사지시 ④ 비관련지시
58. 다음 중 누설자속 탐상검사를 할 때 누설자속을 검출하는 센서로 쓸 수 없는 것은?
- ① 홀 소자 ② 압전 소자
③ 자기 다이오드 ④ 자기 저항효과 소자
59. 연속법과 잔류법 모두에 사용할 수 있는 자화 전류는?
- ① 직류, 교류 ② 교류, 충격전류
③ 교류, 맥류 ④ 직류, 맥류
60. 자분탐상검사에 사용되는 자외선조사장치에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 시험면에서 $1500\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 이상의 자외선 강도가 요구된다.
② 시험면에서 $320\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 이상의 자외선 강도가 요구된다.
③ 주로 고압 수은등이 사용되고 있으며, 시간이 지남에 따라 서서히 열화되며 약 100시간 정도 사용하면 60%까지 저하된다.
④ 자외선조사장치에 사용하는 수은등으로는 수은 증기압이 1에서 3기압 정도의 고압 수은등이 적당하며, 최근에는 할로겐램프를 사용한 고강도형 자외선조사장치도 사용되고 있다.

4과목 : 자기탐상검사 규격

61. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 중심도체법으로 검사하고자 할 때 도체의 위치가

시험체의 중심이 아닌 안쪽 벽면인 경우 전류계산을 위해 사용하는 지름은 중심도체의 지름에 몇 배의 벽두께를 더한 값으로 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

62. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 두께가 1/2인치 인 시험체를 프로드법으로 검사할 때 프로드 간격에 따른 전류치의 범위로 옳은 것은?
- ① 60~90 암페어/인치 ② 90~110 암페어/인치
③ 110~125 암페어/인치 ④ 120~135 암페어/인치

63. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자분탐상시험 후 시험 기록시 시험체에 대하여 반드시 기재할 사항에 속하지 않는 것은?
- ① 품명 ② 형식
③ 치수 ④ 표면상태

64. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 결함모양의 분류에서 흠의 크기가 5mm 이고, 5개의 흠이 일직선상에 있으며, 흠의 간격이 순서대로 0.9mm, 1.9mm, 2.9mm, 3.9mm 일 때 흠의 전체길이는?
- ① 25.0mm ② 25.9mm
③ 27.8mm ④ 34.6mm

65. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 의사 모양과 이를 확인하기 위한 방법으로 틀린 것은?
- ① 표면거칠기 지시 - 시험면을 매끄럽게 하여 재시험 한다.
② 자기펜 자국 - 탈자 후 재시험한다.
③ 전류지시 - 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험 한다.
④ 재질경계 지시 - 연속법으로 전류를 높여 재시험 한다.

66. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 의사모양에 대한 다음 설명에 해당하는 것은?

잔류법에서 시험품이 서로 접촉한 경우 또는 다른 강자성체에 접촉한 경우에 생기는 누설자속에 의하여 형성되는 부정모양의 자분모양

- ① 자기펜 자국 ② 전류지시
③ 자극지시 ④ 전극지시

67. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상시험의 자화방법과 그 기호 표시가 틀린 것은?
- ① 극간법 - M ② 코일법 - C
③ 축통전법 - T ④ 전류관통법 - B

68. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 용접부의 전처리 범위로 옳은 것은?
- ① 원칙적으로 시험범위에서 모재측으로 약 20mm 넓게
② 원칙적으로 시험범위에서 모재측으로 약 20mm 좁게
③ 원칙적으로 시험범위에서 모재측으로 약 10mm 넓게
④ 원칙적으로 시험범위에서 모재측으로 약 10mm 좁게

69. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따르면 자외선 조사장치의 H 점검시 자외선 강도는 얼마 이상 되어야 하는가?
- ① 자외선 조사장치의 필터면으로부터 38cm 떨어진 위치에서 $400\mu\text{W}/\text{cm}^2$
 - ② 자외선 조사장치의 필터면으로부터 38cm 떨어진 위치에서 $800\mu\text{W}/\text{cm}^2$
 - ③ 자외선 조사장치의 필터면으로부터 38cm 떨어진 위치에서 $1200\mu\text{W}/\text{cm}^2$
 - ④ 자외선 조사장치의 필터면으로부터 38cm 떨어진 위치에서 $1600\mu\text{W}/\text{cm}^2$
70. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 규정한 잔류법에서의 통전시간으로 옳은 것은?
- ① 1/4초~1초 ② 1/2초~3초
 - ③ 1초~5초 ④ 5초 초과
71. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.25 SE-709)에 따라 탐상 후 탈자를 했을 때 별도의 규정이 없다면 탈자 후 제품은 자장계로 측정하여 몇 가우스(G)를 넘지 않아야 하는가?
- ① 1 ② 3
 - ③ 10 ④ 30
72. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 탐상에 가장 큰 자계강도(A/m)가 필요한 것으로 판단되는 시험체는?
- ① 일반적인 구조물 및 용접부(연속법)
 - ② 공구강 등의 특수재 부품(잔류법)
 - ③ 주단조품 및 기계부품(연속법)
 - ④ 일반적인 켄칭한 부품(잔류법)
73. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.25 SE-709)에서 프로드 간격(극간)은 어느 정도가 좋은가?
- ① 3~8인치 ② 1~8인치
 - ③ 3~10인치 ④ 1~8인치
74. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분탐상시험에서 자화방법에 의한 시험방법의 분류에 속하지 않는 것은?
- ① 직각 통전법 ② 코일 관통법
 - ③ 전류 관통법 ④ 자속 관통법
75. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 전류가 부착된 자화장비의 교정시 허용오차 한계는?
- ① $\pm 3\%$ ② $\pm 5\%$
 - ③ $\pm 10\%$ ④ $\pm 20\%$
76. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에 따라 형광자분을 사용하여 탐상시험하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 자외선조사등의 강도는 작업장이 변경될 때마다 측정한다.
 - ② 자외선조사등의 강도는 켜자마자 바로 측정할 수 있는 것이어야 한다.
 - ③ 자분탐상 검사자는 검사수행 전 적어도 5분간 어두운 곳

에서 눈을 익숙하게 한다.

- ④ 자외선조사등의 필터는 시험 전 점검하여 오염원을 제거하거나 깨진 것은 교체하여야 한다.
77. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V Art.7)에서 직류 요크의 극간식 장비는 최대 사용간격에서 최소한 몇 lbs의 인상력을 가져야 하는가?
- ① 10 ② 20
 - ③ 30 ④ 40
78. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 사용하는 용어 중 맥류에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 주기적으로 크기가 변화(다만 크기는 불변)하는 자화전류(단, 맥동률이 삼상전파정류 이하의 것)
 - ② 주기적으로 크기가 변화(다만 극성은 불변)하는 자화전류(단, 맥동률이 삼상전파정류보다 클 것)
 - ③ 주기적으로 크기가 변화(다만 크기는 불변)하는 자화전류(단, 맥동률이 삼상전파정류보다 클 것)
 - ④ 주기적으로 크기가 변화(다만 극성은 불변)하는 자화전류(단, 맥동률이 삼상전파정류 이하의 것)
79. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 형광 자분을 이용한 자분탐상시험 중 자외선조사장치의 필터가 통과시켜야 할 근자외선의 파장범위는?
- ① 160~240mm ② 240~320mm
 - ③ 320~400mm ④ 400~480mm
80. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 저장탱크나 구형탱크등 대형구조물의 용접부를 내압시험 종료 후에 자분탐상시험 할 때 원칙적으로 어느 방법을 선택하여야 하는가?
- ① 극간법 ② 코일법
 - ③ 프로드법 ④ 자속관통법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	④	③	④	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	③	③	①	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	③	④	②	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	②	④	②	④	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	③	②	③	②	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	①	②	③	②	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	③	④	①	③	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	②	③	②	④	②	③	①