

1과목 : 자기탐상시험법

- 초음파탐상시험에서 “거친 탐상을 한 후, 정밀 탐상한다.” 는 내용을 옳게 설명한 것은?
 - 거친 탐상으로 표시된 부분과 전체를 다시 자세히 탐상하는 것이다.
 - 거친 탐상에서 발견된 곳을 대상으로 다시 자세히 탐상하는 것이다.
 - 거친 탐상에서 표시된 곳을 제외하고 나머지 부분만 다시 탐상하는 것이다.
 - 표준시험편 제작 시에만 해당되는 것으로 일반적인 탐상에서는 정밀 탐상을 하지 않는다.
- 다음 결함 중 침투탐상시험으로 발견이 불가능한 것은?
 - 갈라짐
 - 내부 기공
 - 고온균열
 - 분화구형 균열
- 다른 비파괴검사법과 비교하였을 때 침투탐상시험의 단점으로 옳은 것은?
 - 비금속의 표면에 사용할 수 없다.
 - 기공이 많은 재료에 사용할 수 없다.
 - 크기가 큰 제품에는 사용할 수 없다.
 - 원자번호가 큰 금속의 표면에는 사용할 수 없다.
- 다음 중 비금속재료에 대한 비파괴검사를 실시하기에 적합하지 않은 시험 방법은?
 - 방사선투과시험
 - 초음파탐상시험
 - 자분탐상시험
 - 침투탐상시험
- 다음 중 각종 비파괴검사에 대한 설명으로 틀린것은?
 - 방사선투과시험은 기록의 보관이 용이하나 방사선 피폭 등의 위험이 있다.
 - 초음파탐상시험은 대상물의 내, 외부 결함을 모두 검출할 수 있으나 숙련된 기술이 필요하다
 - 침투탐상시험은 표면 흠에 침투액을 침투시키는 방법으로 흡수성인 재료는 탐상에 적합하지 않다.
 - 와전류탐상시험은 유도전류를 변화시켜 내부 결함을 검출할 수 있으나 강자성체만 탐상이 가능하다.
- 누설검사를 할 때 1atm 을 다른 단위로 환산한 것중 틀린 것은?
 - 14.7psi
 - 760torr
 - 980kg/cm²
 - 101.3kPa
- 구조물의 용접부 및 기계부품, 장치 등의 정기검사에 적용되며, 특히 고압용기, 석유탱크 등의 정기적 보수검사에서 유해한 결함 중의 하나인 표면균열의 검출에만 사용할 수 있는 비파괴검사법은?
 - 전자유도검사
 - 누설검사
 - 침투탐상검사
 - 음향방출검사
- 다른 누설검사법들과 비교하여 기포누설시험의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 지시의 관찰이 용이하다.
 - 누설 위치의 판단이 빠르다.
 - 검사비용이 적게 들며 안전한 시험이다.

- ④ 감도가 매우 높고, 정확한 교정이 용이하다.
- L/D 의 비가 3, 코일의 감은 수가 10회 인 강봉을 코일법으로 자분탐상시험 할 때 요구되는 전류는 몇 A 인가? (단, 강봉은 1회에 측정 가능한 길이 이며, L은 봉의 길이, D는 봉의 외경이다.
 - 30
 - 700
 - 1167
 - 1500
- X선의 일반적 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 높은 주파수를 갖는다.
 - 높은 지향성을 갖는다.
 - 파장이 긴 전자파의 일종이다.
 - 물체에 부딪치면 모두 반사한다.
- 다음 중 시험체 내부 중앙부의 결함 모양 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?
 - 자분탐상검사
 - 침투탐상검사
 - 방사선투과검사
 - 와전류탐상검사
- 다음 중 시험체 내부에만 존재하는 불연속의 위치와 깊이를 측정하는데 가장 적합한 비파괴검사법은?
 - 방사선투과검사
 - 초음파탐상검사
 - 자분탐상검사
 - 침투탐상검사
- 다음 중 “금속학적 연속성이 파단 되었음” 을 나타내는 비파괴검사 용어로 적합한 것은?
 - 겹침
 - 수축
 - 이음매
 - 불연속
- 와전류탐상시험에서 다음 중 검사 코일의 임피던스 변화에 미치는 영향이 제일 작은 인자는?
 - 시험 속도
 - 시험 주파수
 - 시험체의 전도율
 - 시험체의 투자율
- 자분탐상시험에서 일반적으로 형광자분을 사용하는 것이 비형광자분을 사용하는 것보다 우수한 점은?
 - 세척성이 양호하다.
 - 검출성이 양호하다.
 - 제거성이 양호하다.
 - 자화성이 양호하다.
- 다음 중 강자성체의 특성이라 할 수 없는 것은?
 - 자화가 잘 된다.
 - 높은 투자율을 가진다.
 - 자기이력곡선을 가진다.
 - 자기이력곡선에 명확한 포화점이 있다.
- 다음 중 건식법을 다른 자분탐상검사와 비교하였을 때 장점으로 옳은 것은?
 - 미세한 결함 검사에 효과적이다.
 - 표면직하 결함 검사에 효과적이다.
 - 거친 표면 검사에 효과적이다.
 - 다량 부품의 검사에 효과적이다.
- 다음 중 자분탐상검사에서 자분이 갖추어야 할 요건이 아닌 것은?
 - 비독성이어야 한다.

- ② 낮은 보자성을 가져야 한다.
- ③ 낮은 투자율을 가져야 한다.
- ④ 검사품과 색대비가 좋아야 한다.

19. 자기탐상시험의 잔류자기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 처음 형성된 자계보다 항상 크다.
- ② 처음 형성된 자계보다 항상 작다.
- ③ 처음 형성된 자계와 항상 일정하다.
- ④ 처음 형성된 자계보다 항상 크거나 같다.

20. 자화시킨 후 자화전류를 끊고 자분을 뿌려주는 시험방법을 무엇이라 하는가?

- ① 연속법 ② 잔류법
- ③ 습식법 ④ 건식법

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 다음 중 자분탐상시험에서 결함을 확실하게 검출하기 위해서는 결함의 방향과 자속의 방향을 어떻게 하여야 효과적인가?

- ① 자속과 결함의 방향이 45° 가 되게 한다.
- ② 자속과 결함의 방향이 90° 가 되게 한다.
- ③ 자속과 결함의 방향이 180° 가 되게 한다.
- ④ 자속과 결함의 방향이 210° 가 되게 한다.

22. 길이 45cm, 직경 2.5cm 의 중심도체를 사용하여 원형자화법으로 외경 5cm 의 부품을 검사할 때의 전류 값으로 가장 적합한 것은?

- ① 500A ② 800A
- ③ 1000A ④ 1800A

23. 자속밀도(magnetic flux density)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자성체를 끌어당기는 힘을 갖고 있는 성질
- ② 자속의 방향과 수직인 단위면적당 자속선의 수
- ③ 단위시간에 단위면적을 통과하는 입자의 수
- ④ 자계 방향에 대하여 일정한 면적내에 관측된 자분입자의 수

24. 말굽형 영구자석을 사용하여 자분탐상검사를 할때의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 전원이 필요 없으며 소형이므로 취급이 용이하고 일정한 자속밀도를 유지하므로 전자석보다 검출능력이 높다.
- ② 시험체에 대한 자속의 유입 깊이가 교류에 비해 깊으므로 내부에 있는 결함 탐상에 가장 적합하다.
- ③ 교류 전자석을 이용하는 자화기와 동일하게 시험면에 대한 자속밀도가 높아 표면 결함의 검출이 우수하다.
- ④ 시험체의 두께가 두꺼울수록 시험면의 자속밀도가 급격히 감소되어 결함의 검출 능력이 저하된다.

25. 어떤 전하(q)가 있을 때 이 전하로부터 거리 r 만큼 떨어진 곳에 같은 크기의 전하(q)에 작용하는 힘(F, 자계의 세기)을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $F = k \times q^2 / r^2$ ② $F = k \times q^2 / r$
- ③ $F = k \times r^2 / q^2$ ④ $F = k \times r / q^2$

26. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 B형 대비시험편의 사용 용도와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장치의 성능 조사에 사용
- ② 자분의 성능 조사에 사용
- ③ 탐상 유효범위 조사에 사용
- ④ 검사액의 성능 조사에 사용

27. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에 따른 품질관리상 물을 매질로 하는 현탁액의 시험에서 계면활성제의 양은 현탁액의 알칼리성이 몇 pH를 넘지 않도록 규정하고 있는가?

- ① 4.2 ② 5.6
- ③ 9.2 ④ 10.6

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정된 B형 대비시험편의 특성을 잘못 설명한 것은?

- ① 시험편의 외경은 50, 100, 200mm 가 있다.
- ② 피복한 도체를 관통구멍의 중심에 통과시킨다.
- ③ 시험편 단면부에 자분을 잔류법으로 적용하여 사용한다.
- ④ 용도에 따라 시험체와 같은 재질 및 지름의 것을 사용할 수도 있다.

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 A형 표준시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A2 표준시험편은 A1 표준시험편보다 높은 유효자계의 강도로 자분모양이 나타난다.
- ② A2 표준시험편은 A1 표준시험편보다 낮은 유효자계의 강도로 자분모양이 나타난다.
- ③ A2 표준시험편과 A1 표준시험편은 판 두께만 다르고 인공 흠의 모양은 직선형으로 모두 같다.
- ④ A1 표준시험편과 A2 표준시험편은 인공흠의 깊이, 판 두께 및 흠의 모양은 모두 같다.

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 다음 괄호 안에 알맞은 내용은?

“검사액 및 자분은 적당한 (①) 등을 사용하여 필요 에 따라 그 (②)을(를) 확인하여야 한다.”

- ① ① 대비시험편, ② 질량 ② ① 전류, ② 탈자
- ③ ① 표준시험편, ② 성능 ④ ① 자기량, ② 방향

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체의 용접부 그루브면이 좁아 A형 표준시험편을 사용할 수 없는 경우 대신 사용할 수 있는 표준시험편으로 옳은 것은?

- ① B형 ② C형
- ③ D형 ④ E형

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 기호를 M으로 표시하며 시험체 또는 시험할 부위를 전자석 또는 영구 자석의 자극 사이에 놓아 자화하는 시험방법을 무엇이라 하는가?

- ① 극간법 ② 축통전법
- ③ 전류관통법 ④ 직각통전법

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 연속법일 때의 자화조작 방법으로 옳은 것은?
 ① 자화조작 중에 자분적용을 완료한다.
 ② 탈자를 한 후에 자분적용을 완료한다.
 ③ 자화력을 제거한 후 자분적용을 완료한다.
 ④ 자화조작 종료 후에 자분적용을 완료한다.
34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의해 형광자분을 사용하여 자분모양을 관찰할 때 관찰면의 밝기와 자외선의 강도를 규정한 내용으로 옳은 것은?
 ① 관찰면의 밝기는 15[ix] 이하이며, 관찰면에서의 자외선 강도는 $600[\mu\text{W}/\text{cm}^2]$ 이상이어야 한다.
 ② 관찰면의 밝기는 20[ix] 이하이며, 관찰면에서의 자외선 강도는 $800[\mu\text{W}/\text{cm}^2]$ 이상이어야 한다.
 ③ 관찰면의 밝기는 30[ix] 이상이며, 관찰면에서의 자외선 강도는 $1000[\mu\text{W}/\text{cm}^2]$ 이상이어야 한다.
 ④ 관찰면의 밝기는 50[ix] 이상이며, 관찰면에서의 자외선 강도는 $1500[\mu\text{W}/\text{cm}^2]$ 이상이어야 한다.
35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자분모양의 관찰시 잔류법에서 시험체가 서로 접촉했을 때 또는 강자성체에 접촉했을 때 생기는 누설자속에 의해 형성되는 부정형의 자분모양을 무엇이라 하는가?
 ① 단면급변 지시 ② 자기펜 자국
 ③ 분산한 자분모양 ④ 원형상의 자분모양
36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분모양이 다음과 같을 때 지시길이는 어떻게 판정하는가?

“일직선상에 길이가 2mm 와 3mm 인 선상의 자분모양이 있고 서로의 사이 거리는 1.8mm 이다.”

- ① 2mm 와 3mm 각각 2개의 지시길이를 판정한다.
 ② 3.8mm 와 3mm 각각 2개의 지시길이를 판정한다
 ③ 연속한 1개의 지시로 간주되며 그 길이는 5mm이다.
 ④ 연속한 1개의 지시로 간주되며 그 길이는 6.8mm이다.
37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 용접부의 경우 전처리는 원칙적으로 시험부위에서 모재측으로 약 몇 mm 넓게 잡아야 하는가?
 ① 5mm ② 10mm
 ③ 15mm ④ 20mm
38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 그림과 같은 자화 방법은?



- ① 축통전법 ② 직각통전법
 ③ 프로드법 ④ 전류관통법

39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 탈자의 확인 방법에 이용되지 않는 것은?
 ① 곤충핀 ② 투과도계
 ③ 자기컴파스 ④ 가우스미터
40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 다음 중 전류지시를 제거하는 방법으로 옳은 것은?
 ① 매크로 시험으로 전류지시를 제거해 준다.
 ② 강자성체를 시험면에 접촉하여 재시험한다.
 ③ 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험한다.
 ④ 시험면을 재차 전처리하고 연속법으로 재시험한다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 검색어를 통해 색인화된 인터넷 자료를 찾는데 유용한 서비스를 제공하는 것은?
 ① Gopher ② WAIS
 ③ Archie ④ IRC
42. 다음 중 비트맵 이미지 파일의 확장자로 옳은 것은?
 ① zip ② bmp
 ③ rar ④ lha
43. 다음 설명에 해당하는 것은?

컴퓨터에 침입해서 시스템을 붕괴시키거나 파괴하고, 공짜로 정보를 이용한다.

- ① 크래커 ② 네트워크 관리자
 ③ 보안 관리자 ④ DB 관리자
44. 인터넷으로 연결되는 가상공간에서 지켜야 할 예절을 가리키는 용어는?
 ① 네티켓(Netiquette) ② 네티즌(netizen)
 ③ 에티켓(etiquette) ④ 유티켓(youtiquette)
45. 다음 중 컴퓨터 기억장치 용량을 나타내는 단위를 작은 것부터 차례로 나열한 것은?
 ① KB, MB, GB, TB ② KB, MB, TB, GB
 ③ KB, GB, MB, TB ④ KB, TB, GB, MB
46. 금속이 소성변형을 할 때 외력이 재료에 가해지면 결정내에서 인접하고 있는 평행한 격자면에서 일어나는 것은?
 ① 재결정 ② 슬립
 ③ 피니싱 ④ 회복
47. Fe_3C (시멘타이트)에서 C의 원자비는 몇 % 인가?
 ① 15 ② 25
 ③ 45 ④ 75
48. 다음 중 금속의 결정구조에 대한 설명으로 틀린것은?
 ① 결정입자의 경계를 결정입계라 한다.
 ② 결정체를 이루고 있는 각 결정을 결정입자라 한다.
 ③ 체심입방격자는 단위격자 속에 있는 원자수는 3개이다.

- ④ 물질을 구성하고 있는 원자가 입체적으로 규칙적인 배열을 이루고 있는 것을 결정이라 한다.
49. 금속이 열 및 전기전도도가 좋은 이유로 가장 옳은 것은?
 ① 액체이기 때문이다.
 ② 비중이 크기 때문이다.
 ③ 자유전자가 이동하기 때문이다.
 ④ 변태점을 갖고 있기 때문이다.
50. 다음 중 경질 자성재료에 해당되지 않는 것은?
 ① 알니코 자석 ② 페라이트 자석
 ③ Nd 자석 ④ Si 강판
51. Fe-C계 평형 상태도에서 온도가 상승함에 따라 α -Fe이 γ -Fe로 변태하는 910° 점을 무엇이라 하는가?
 ① A₂변태점 ② A₃변태점
 ③ A₄변태점 ④ 공정점
52. 보기는 금속의 특성을 설명한 것이다. 옳은 것으로만 모두 나열한 것은?
- ㄱ. Hg 를 제외하고는 상온에서 모두 액체이다.
 ㄴ. 전기 및 열의 부도체이다.
 ㄷ. 연성 및 전성이 좋다.
 ㄹ. 금속 고유의 광택이 있다.
 ㅁ. 경금속에는 Al, Mg, Li 등이 있다.
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ③ ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
53. Al-Si계 합금에 금속나트륨, 수산화나트륨, 플루오르화알칼리, 알칼리염류 등을 첨가하면 조직이 미세화되고 공정점이 내려간다. 이러한 처리방법을 무엇이라 하는가?
 ① 시효 처리 ② 개량 처리
 ③ 실루민 처리 ④ 용체화 처리
54. 구조용 합금강 중에서 듀콜강, 해드필드강 등은 어느 합금강에 속하는가?
 ① Ni 강 ② Cr 강
 ③ Mn 강 ④ W 강
55. 재료를 실온까지 온도를 내려서 다른 형상으로 변형시켰다가 다시 온도를 상승시키면 어느 일정한 온도 이상에서 원래의 형상으로 변화하는 성질을 이용한 합금으로 대표적인 합금이 Ni-Ti계인 것은?
 ① 형상기억합금 ② 비정질합금
 ③ 제진합금 ④ 클래드합금
56. 금속간 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 자유도가 5인 상태의 물질이다.
 ② 금속과 비금속사이의 혼합 물질이다.
 ③ 금속이 공기 중의 산소와 화합하여 부식이 일어난 물질이다.
 ④ 두 가지 이상의 금속 원소가 간단한 원자비로 결합되어 있는 것으로서 원래 원소와는 전혀 다른 성질을 갖는 물질이다.

57. Fe, Ni과 같은 금속에 S의 불순물이 모여 있으면, 가공 중에 균열이 생기고 잘 부스러져 가공이 곤란해지는 성질이 있다. 이러한 성질을 무엇이라고 하는가?
 ① 청열 메짐 ② 적열 메짐
 ③ 가공 경화 ④ 상온 시효
58. 용접 전 장비 점검 및 준비사항으로 틀린 것은?
 ① 전선의 접속은 견고하고 확실 한가 점검할 것
 ② 작업대와 모재에 적당한 습기가 있을 거서
 ③ 직류 용접의 경우 정극성 또는 역극성을 선택할 것
 ④ 용접봉이 선택되면 전류 및 전압을 조정할 것
59. 정격 2차 전류 200 [A] 정격사용율 40%의 아크 용접기로 150 [A] 의 전류사용 시 허용사용률은 약 몇 %인가?
 ① 71 ② 60
 ③ 82 ④ 58
60. 아세틸렌가스의 화학식으로 맞는 것은?
 ① CH₄ ② C₂H₂
 ③ C₂H₄ ④ C₃H₈

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	③	④	③	③	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	①	②	③	③	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	①	③	③	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	②	②	④	④	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	①	①	②	②	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	③	①	④	②	②	①	②