多可	日期日期	4) 93.0	01.25	作業別	電工	-	入線(單	層同心繞	36槽)	TE	CO		
·		A·	В	適用範圍 單層 36:		2000		作業指導書					
工和	工程別 入線		使用機械	手工	. –	工程基準 作業基準		操作					
順序	作業名稱			作業內	9 容		作業要點						
1	操作	手準備		1.1 搬取已穿	系紙之S鐵	(心,置	於工作台	1.1.1 S鐵心	防止潮流	 。			
				固定座上	- 0			1.1.2 工作桌面應加塑膠皮被覆, 隨時保持清潔以保護銅線。					
				1.2 線圈置於	S鐵心左	侧。		1.2.1 線圈應防止觸傷。 1.3.1 界板材質使用工業塑膠,不可					
				1.3 楔與相絕	B 緣置於前	前方。							
								使用金	屬物及	竹板。			
								1.3.2 作業前			手. 頭		
				1.4 固定座右	例置剪刀	刀、鐵	槌、界板						
				1.5 固定座左									
				110 472	- 1/1 正 1.1 之	2 /1-	17						
2	入線動作		2.1 用雙手食	指與姆指	指把線	圈向內	2.1.1 S鐵心外徑記號指牙對向之槽						
			展開,使之	之平行。			為第一槽(依工程圖)。						
				2.2 線圈與左	三側槽口成	成30°~	40°角,由	2.2.1 以面台	S鐵心社	見之,反時金	计方向		
				右手經鐘	戊心內側,力	右拉股	设線入槽。	入線。					
				2.3 線圏裝入	槽後,用[U型楔	穿入槽內	2.3.1 避免線圈彎離及交錯現象。					
				2.4 U型楔穿	入槽內,若	若有突	出槽孔用	2.4.1 使絕緣紙整齊,保持清潔。					
				打邊壓入	۰								
				2.5 每相第二	二、四極需	需側翻	180°入線	2.5.1 槽紙剪	U型楔	伸出S鐵心	兩側		
								之長度	應相等	0			
	2.5.												
	-	使用治	五具	(測具)	木	檢查方	法:						
1	木棒					–			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
2	打邊							在30°以上時為不良。 在1/2直徑為不良。					
3 4	■ 鐵鎚 							任1/2且徑為不良。 6.槽絕緣紙,其容許差5±1.0。					
5	工作					- П Ш	C 334 C IND SHIT	田心水水	石川丘	J_1.0 -			
6	固定												
7													
核定	2		複審		初審	93.	理 生注 93. 何点	1. 30	凝案	生任931.29	1		

電腦編號:【eu03】nora\基準\作業指導書\few10.xls

東元豐機股份市限公司

基準編號:EER-EFE-W10


頁 序:1/4

順序	作業名稱	作業內容與要點
3	入A相線圈	3.1 A相第一極小股線圈之下方股線入第 9槽,上方股線入第 2槽,並穿入U型楔。 A相第一極大股線圈之下方股線入第10槽,上方股線入第 1槽,並穿入U型楔。
		3.2 A相第二極小股線圈之下方股線入第18槽,上方股線入第11槽,並穿入U型楔。
		3.3 A相第三極小股線圈之下方股線入第27槽,上方股線入第20槽,並穿入U型楔。
		A相第三極大股線圈之下方股線入第28槽,上方股線入第19槽,並穿入U型楔。
		3.4 A相第四極小股線圈之下方股線入第36槽,上方股線入第29槽,並穿入U型楔。
4	入B相線圈	4.1 B相第一極小股線圈之下方股線入第 3槽,上方股線入第32槽,並穿入U型楔。
		B相第一極大股線圈之下方股線入第 4槽,上方股線入第31槽,並穿入U型楔。
		4.2 B相第二極小股線圈之下方股線入第12槽,上方股線入第 5槽,並穿入U型楔。
		4.3 B相第三極小股線圈之下方股線入第21槽,上方股線入第14槽,並穿入U型楔。
		B相第三極大股線圈之下方股線入第22槽,上方股線入第13槽,並穿入U型楔。
		4.4 B相第四極小股線圈之下方股線入第30槽,上方股線入第23槽,並穿入U型楔。
5	入C相線圈	5.1 C相第一極小股線圈之下方股線入第33槽,上方股線入第26槽,並穿入U型楔。
		C相第一極大股線圈之下方股線入第34槽,上方股線入第25槽,並穿入U型楔。
		5.2 C相第二極小股線圈之下方股線入第 6槽,上方股線入第35槽,並穿入U型楔。
		5.3 C相第三極小股線圈之下方股線入第15槽,上方股線入第 8槽,並穿入U型楔。
		C相第三極大股線圈之下方股線入第16槽,上方股線入第 7槽,並穿入U型楔。
		5.4 C相第四極小股線圈之下方股線入第24槽,上方股線入第17槽,並穿入U型楔。
6	入組間絕緣紙	6.1 在A、B相間及B、C相間之結線端,非結線端插入相絕緣紙,使相與
		相間加以隔開。
7	整理	7.1 執木棒將線端輕敲,使其堅實美觀。
		# # /4 Ph . DDD DDD XXX40

東元豐機股份市限公司

基準編號:EER-EFE-W10

頁 序:2/4



東元豐機股份市限公司

頁 序:3/4

基準名稱 /		入線(單層同心繞36槽)作業				指導書 基準			編號 EER-EFE-W1				
と變 年 て數	月.日	變更位置	-	變更	理由			變更	前內容	, }	!	變更後內	容
•	5.01.11	基準名稱						入線(手工,36槽,單槽)					
		минивишиниями моско цоро _н од долуга	部份內	容變	更	***************************************	***************************************		***************************************	***************************************	. 11 Marie 14 - 14 - 15 Marie 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14	REPUBLICANO CON ECENCIA EL RESSAS AL ALISA	- (среднего среднего маказа у ода
2 85	5.05.25	順序一	符合實際作業狀況						•				
		增1.a.1					<u> </u>						
		及修改3.a											
3 91	1.02.27	順序1	基準重新Review							基準內容重新編排打			
		增1.3.2及											
		修改1.3.1											
4) 93	3.01.28		基	基準R	levie\	N					基基	隼重新編 拝	 非打字

東元電機股份有限公司

基準編號:EER-EFE-W10

頁 序:4/4