BAPKJ/BS-KPI/2019/9(D)



KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

LALUAN PERSEKUTUAN FT003 SEKSYEN 710.8, JALAN KOTA BHARU-PASIR MAS, TUMPAT, KELANTAN

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA 2019



JABATAN KERJA RAYA Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 26, Menara PJD, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan, Pakar Kejuruteraan Jalan Dan Jambatan Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 25, Menara PJD,

Jalan Tun Razak,

Disediakan oleh:

50400 Kuala Lumpur.

| Isi I | Kandungan | | | Muka Surat |
|-------|-------------------|----------------|--|------------|
| | | | | |
| 1.0 | Pengenalan | | | 1 |
| 2.0 | Metodologi | | | 2 |
| 3.0 | Pengumpulan | Data K | emalangan | |
| | | Diagrar | | 3 |
| 4.0 | Proses Penyed | iaan <i>Co</i> | llison Diagram | |
| | | on Diag | gram Awalan | 3 |
| | | - | ak dan Tinjauan | 4 |
| | 4.3 <i>Collis</i> | on Diag | gram Terperinci | 4 |
| 5.0 | Diagnosis Ken | _ | | 4 |
| | | | o Data Kemalangan | 4 |
| | | | san <i>Blackspot</i> | 5 6 |
| | 5.5 Gaillo | aran di | тарак | 0 |
| 6.0 | Cadangan Pen | ambahb | aikan | 10 |
| 7.0 | Ringkasan | | | 11 |
| Sena | arai Lampiran: | : | | |
| | Lampiran A | : | Borang POL27 | |
| | Lampiran B | : | Stick Diagram | |
| | Lampiran C | : | Collison Diagram | |
| | Lampiran D | : | Lukisan Jalan Sedia Ada | |
| | Lampiran E | : | Lukisan Cadangan Penambahbaikan | |
| Sena | arai Rajah: | | | |
| | Rajah 1 | : | Pelan Lokasi | |
| | Rajah 2 | : | Carta Alir Kajian | |
| | Rajah 3 | : | Jalan Sedia Ada | |
| | Rajah 4 | : | Cadangan Penambahbaikan | |
| Sena | arai Gambar: | | | |
| | Gambar 1 | : | Susur Keluar Dari Kg. Pasir Pecan Di | _ |
| | Gambar 2 | : | 710.8 Menghala Ke Tumpat, Pandangan Kenderaan Membuat Pusingan U, Pandangan U, Pand | |
| | Gambar 3 | | Bharu Papan Tanda Pusingan II Yang Talah D | i Cat |
| | Gambar 4 | • | Papan Tanda Pusingan U Yang Telah D Tiada <i>Arrow Marking</i> Dan Garisan Jalan | |
| | Gambar 5 | : | Tiada <i>arrow marking</i> Dan Garisan Jalan Tiada <i>arrow marking</i> serta garisan jalan <i>bar</i> yang pudar | • |

1.0 PENGENALAN


Laporan ini menyatakan tentang penemuan terhadap siasatan *blackspot* bagi Laluan Persekutuan FT003 Seksyen 710.8, Jalan Kota Bharu-Pasir Mas, Tumpat, Kelantan. Laluan ini telah dikenalpasti oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya yang mana merupakan salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai *blackspot* di Negeri Kelantan yang akan dirawat pada tahun 2019 bagi Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11). Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan, Cawangan Jalan telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kajian dan menyediakan cadangan penambahbaikan. Pelan lokasi adalah seperti Rajah 1.1.



Rajah 1.1: Pelan lokasi

2.0 METODOLOGI

Carta alir kajian bagi aktiviti utama adalah seperti Rajah 2.1.



Rajah 2.1: Carta Alir Kajian

3.0 PENGUMPULAN DATA KEMALANGAN

Data kemalangan yang diterima adalah berdasarkan kepada Borang POL27 yang dikemukakan oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya dan JKR Daerah yang berkaitan. Data kemalangan bagi sekurang-kurangnya 3 tahun terkini diperlukan untuk penyediaan analisis yang mencukupi. Lokasi *blackspot* bagi Laluan FT003 Seksyen 710.8, Jalan Kota Bharu-Pasir Mas, Tumpat, Kelantan sebanyak 5 Borang POL27 untuk 3 tahun telah diterima (rujuk **Lampiran A**).

Semua data kemalangan yang diperolehi daripada Data POL 27 dikumpul untuk menyediakan *Stick Diagram*.

3.1 Stick Diagram

Sebagai tambahan perincian data kemalangan seperti waktu kemalangan, jenis kemalangan, jenis perlanggaran, kadar keparahan dan lain-lain telah diringkaskan dalam bentuk *stick diagram*. Berdasarkan perincian *stick diagram* terdapat lima (5) kemalangan yang berlaku di kawasan *blackspot* (Rujuk **Lampiran B**).

4.0 PROSES PENYEDIAAN COLLISION DIAGRAM

4.1 Collison Diagram Awalan

Setelah *stick diagram* disediakan, perincian lakaran perlanggaran dan ulasan di dalam Borang POL27 telah digunakan untuk penyediaan *collision diagram* awalan bagi laluan ini. *Collision diagram* awalan ini digunakan sebagai asas dalam penyediaan *collision diagram* terperinci semasa kajian tapak. *Collision diagram* awalan ini disediakan menggunakan simbol-simbol yang standard.

4.2 Lawatan Tapak dan Tinjauan

Berdasarkan daripada *collision diagram* awalan, pasukan telah dihantar ke tapak untuk pengesahan dan mengumpul data tambahan yang terdapat di sepanjang laluan tersebut. *Collision diagram* awalan dan data tambahan digunakan sebagai panduan untuk mengenalpasti lokasi *blackspot* tersebut. Gambar-gambar juga telah diambil di lokasi tertentu di sepanjang laluan untuk rujukan.

4.3 Collison Diagram Terperinci

Berdasarkan lawatan tapak, data kemalangan yang dikumpul telah digunakan untuk menyediakan *collision diagram* terperinci menggunakan simbol standard seperti di **Lampiran C**.

5.0 DIAGNOSIS KEMALANGAN

5.1 Analisa Makro Data Kemalangan

Sebanyak 5 kemalangan telah berlaku dan 1 (20%) daripadanya adalah melibatkan kematian dan 4 (80%) adalah melibatkan kecederaan ringan. Perincian kemalangan adalah seperti Jadual 5.1.


Jadual 5.1: Analisa Makro Data Kemalangan

| |] | PERINCIAN KEMALANGAN | BILANGAN | PERATUS (%) |
|---|------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Jum | lah Kemalangan | 5 | 100 |
| 2 | Jeni | s Kemalangan | | |
| | i. | Kemalangan Maut | 1 | 20 |
| | ii. | Cedera Parah | 0 | 0 |
| | iii. | Cedera Ringan | 4 | 80 |
| | iv. | Rosak Sahaja | 0 | 0 |
| 3 | Wal | ktu Kemalangan | | |
| | i. | Siang | 5 | 100 |
| | ii. | Malam | 0 | 0 |
| 4 | Jeni | s Perlanggaran | | |
| | i. | Depan Dengan Depan | 0 | 0 |
| | ii | Belakang Dengan Belakang | 2 | 40 |
| | iii. | Perlanggaran Tepi | 3 | 60 |
| 5 | Mot | tosikal | | |
| | i. | Kemalangan Melibatkan Motosikal | 5 | 100 |
| | ii. | Kemalangan Maut Melibatkan Motosikal | 1 | 20 |

Jenis perlanggaran ialah perlanggaran tepi yang mencatatkan peratusan sebanyak (60%) dan perlanggaran belakang dengan belakang sebanyak (40%) dimana kemalangan ini berlaku pada waktu siang. Kemalangan ini berlaku disebabkan pemandu membuat pusingan U untuk masuk ke laluan kg. Pasir Pekan dari arah Pusat Bandar menghala ke Tumpat.

5.2 Lokasi Kawasan Blackspot

Jalan sedia ada di lokasi *blackspot* bagi Laluan FT003 Seksyen 710.8, Jalan Kota Bharu-Pasir Mas, Tumpat, Kelantan adalah seperti di Rajah 5.1.



Rajah 5.1: Jalan sedia ada

Perincian lukisan jalan sedia ada lokasi *blackspot* adalah seperti di **Lampiran D.**

5.3 Gambaran di tapak

Berdasarkan kepada *collision diagram* terdapat lima (5) data kemalangan yang berlaku pada waktu siang dengan jenis perlanggaran ialah tiga (3) perlanggaran tepi dan dua (2) perlanggaran belakang dengan belakang berhampiran susur keluar dari Kg. Pasir Pekan di laluan FT003 Seksyen 710.8, Jalan Kota Bharu-Pasir Mas, Tumpat, Kelantan.

Berdasarkan *collision diagram* (Lampiran C) dan lawatan tapak, kemalangan perlanggaran tepi dan perlanggaran belakang dengan belakang berlaku disebabkan oleh pemandu yang ingin membuat pusingan U untuk masuk ke laluan susur keluar dari kg. Pasir Pekan dari arah Pusat Bandar menghala ke Tumpat. (rujuk Gambar 5.1).



Gambar 5.1: Susur keluar dari Kg. Pasir Pekan di laluan FT003 seksyen 710.8 menghala ke Tumpat, pandangan ke arah Kota Bharu

Pemerhatian di tapak mendapati terdapat banyak kenderaan yang membuat pusingan U secara merbahaya untuk masuk ke laluan susur keluar dari Kg. Pasir Pekan. Hal ini akan mendatangkan bahaya kepada kenderaan lain yang akan mengakibatkan berlakunya perlanggaran jenis *side collision* dan *rear end*. Gambar 5.2 menunjukkan aktiviti kenderaan membuat pusingan-U secara merbahaya.



Gambar 5.2: Kenderaan membuat pusingan U, pandangan ke arah Kota Bharu

Terdapat papan tanda larangan membuat pusingan U tetapi telah di cat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan mereka masuk ke laluan susur keluar dari Kg. Pasir Pekan. (Rujuk Gambar 5.3)



Gambar 5.3: Papan tanda pusingan U yang telah di cat

Pemerhatian di tapak mendapati tiada *arrow marking* disediakan dipermukaan jalan dan garisan jalan *edge line* dan centre line tidak lagi kelihatan dari arah Pusat Bandar Kota Bharu. Ketiadaan *arrow marking* dan garisan jalan yang pudar ataupun tidak kelihatan boleh menyebabkan pengguna keliru dengan laluan terutamanya ketika hujan ataupun waktu malam (Rujuk Gambar 5.4)



Gambar 5.4: Tiada arrow marking dan garisan jalan yang pudar

Pemerhatian di susur keluar dari Kg. Pasir Pekan mendapati tiada *arrow marking* disediakan dipermukaan jalan dan garisan jalan *edge line* dan *transverse yellow bar* tidak lagi kelihatan. Ketiadaan *arrow marking* boleh menyebabkan kenderaan masuk ke laluan susur, manakala garisan jalan dan *transverse yellow bar* yang pudar ataupun tidak kelihatan boleh menyebabkan pengguna kurang peka situasi susur keluar dan persimpangan di hadapan terutamanya ketika hujan ataupun waktu malam. (Rujuk Gambar 5.5)



Gambar 5.5: Tiada arrow marking serta garisan jalan dan transverse yellow bar yang pudar

6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bagi mengatasi isu kenderaan membuat pusingan U secara merbahaya, langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan ialah memasang pembahagi jalan fizikal jenis *road kerb* serta memasang papan tanda larangan membuat

pusingan U, di kawasan FT003 Seksyen 710.8, Jalan Kota Bharu-Pasir Mas, Tumpat.

Disamping itu juga, bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan pengguna jalan raya dari

arah pusat Bandar Kota Bharu menuju ke laluan FT003 Seksyen 710.8 ialah dengan

mengecat semula garisan jalan jenis Permukaan Jalan Berwarna (PJB) selain memasang

Retro-Reflective Raised Pavement Marker - (RRPM) dan juga membuat arrow marking di

kawasan tersebut.

Bagi isu kenderaan yang keluar dari susur keluar Kg. Pasir Pekan, langkah penambahbaikan

yang perlu dilakukan ialah mengekalkan lebar jalan 3.0m disamping mengecat semula

garisan jalan *edge line* dan *transverse yellow bar* yang telah pudar dan juga membuat *arrow*

marking di kawasan tersebut dengan memberi tanda peringatan awal kepada pengguna jalan

raya


Selain daripada itu, bagi menangani isu susunatur simpang berhampiran susur keluar dari

Kg. Pasir Pekan, langkah penambahbaikan yang perlu dilaksanakan ialah dengan membuat

garisan stop line dan memasang papan tanda berhenti bagi memberi ruang kepada kenderaan

yang keluar dari susur Kg. Pasir Pekan.

Cadangan penambahbaikan lokasi blackspot adalah seperti Rajah 5.2.



Rajah 5.2: Cadangan penambahbaikan

Perincian lukisan cadangan penambahbaikan adalah seperti di Lampiran E.

7.0 RINGKASAN

7.1 Diagnosis

- a. Kenderaan membuat pusingan U secara merbahaya
- b. Ketiadaan *arrow marking* serta garisan jalan dan *transverse yellow bar* yang pudar

7.2 Cadangan Penambahbaikan

- a. Membina pembahagi jalan fizikal jenis *road kerb*
- b. Memasang papan tanda larangan membuat pusingan-U
- c. Meningkatkan tahap delinasi, menyediakan papan tanda yang bersesuaian, mengecat semula garisan jalan jenis permukaan jalan berwarna (PJB) dan memasang RRPM.

LAMPIRAN A

Borang POL27

83 Pos Kilometer

84 100 Meter Terhampir = 0

85 Sm Peta

| POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN | NO. BATCH | | PLGAW) | | M Xus | TBORAN | DRANG DESENDE OF ALL | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-------|----------------|----------------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|--|--|
| JALAN RAYA | NO. RUJ. TRAF | lK | NO PKI NAMA | 1.1 | | | - N | D PK I AMA | | | | |
| A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN | KODBALAI [| - | Negeri - 00 | | | Daerah - | 06 | | 3 - Ballai - 99 | | | |
| 4 NO LAPORAN 000997 5 JAHUN 2018 6 BULAN 08 (01-12) 7 JARIKH 18 (01-31) 8 MASA KEJADIAN 1715 (0-2359) | 9 HARLKIJAI 10 BH KENDI 11 BH KENDI 12 BH PEMAN 13 BH PEMAN | RAAN H RAAN RU DU MAT | N TERLIBAT NROSAK MATI | | 0 -0 -0 | | PENEMI PLIALA: PLIALA: | PANCENTA RANGETT RANGET RANGAN | NERA All | 0 0 0 0 | | |
| B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA 19 JENIS PERMUKAAN 2 20 SISTEM LALULINTAS 2 21 BENTUK JALAN 01 22 KUALTH PERMUKAAN 1 23 KLADAAN JALAN 1 | 24 JENIS GARIS 25 LANGGAR I 26 JENIS KAW 27 LLBAR JAL 28 LEBAR BAH | ARI ALAN AN | 2 3 19 9 Kin Kana | О | Meter Meter | 30 K 31 F 32 K | FCACAT IAD LAJI EADAAN | i Ja! AN AN JALAN PERMUK ANGGAR | | £ | | |
| C. SUASANA SEKITAR | 34 JENIS CUAC. | A 1 | | | | 35 ,11. | NIS CAIT | 111 | 1 | | | |
| D. LOKASI 36 JENIS JALAN 02 37 NO LALUAN F003 NAMA L E. BUTTR-BUTTR KENDERAAN | 38 JENIS TEMP/ ALAN SPG - F JAL | | | U KOL | TINGGI | 39 JE | NIS KAW | ASAN | 05 | | | |
| BIL 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 19 | 50 | 51 | | |
| 1 PROT - WAJA | DBD2709 | D0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0. | 2 | 6 | | |
| 2 HOND - EX5 | DR750 | B2 | I | 2 | 10 | 11 | 2 | (2) | 2 | 5 | | |
| F. BUTIR-BUTIR PEMANDU | | | | | | | | | | | | |
| | .esen Tarikh PSV | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | | |
| | 07 04 2019 2 30 01 2019 2 | 2 | 3 | - | 6 | 9 | 15 | + | - | 0,3 | | |
| | 30.01.501.6.5 | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 + | | 15 | | |
| G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN | | | | | | | | | | | | |
| BIL NAMA PENUMPANG | | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | | | |
| BIL NAMA PEJALAN KAKI | | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | | | |
| 80 SEBAB BINATANG 4 81 R | M KEROSAKAN KEI | NDERAA | N =0 | | 82 | RM KERO | SAKAN I | IAR IA | ū | | | |
| H. MAKLUMAT TAMBAHAN | | | | | | | | | | | | |

86 Kod Peta

87 Latitude

88 Longitude

6.7.1

102 13 25

89 Nod I

90 Nod 2

91 Arah

1

LILISIN

PADA 18 08 2018 JAMT KURANG 05 00 PLIANG, AT MEMANDE MIKAR NO DBD2709 JENIS PROTON WAJA DAREKUTA BETARU UNTUK BALIK KERI MAH DEKG PALOH PADA JAME KURANG 05 15 PLIANG, APABILA AT DEKM JALAN K BHARU - PASIR MAN AT MEMBERIKAN ISYARAT KIRI SAMBIL MEMPERI AHANKAN KENDERAAN ENDERAAN ENDERAAN TEROWONG JALAN K BHARU - PASIR MAN AT MEMBERIKAN YANG SELAMAT, AT MEMBELOK KE KIRI UNTUK MEMASU KIJAFAN TEROWONG DAN BERHENTERANA MEMBELOK KE KIRI UNTUK MEMASU KIJAFAN TEROWONG DAN BERHENTERANA MEMBERIK NE ALTAN KEPADA SEBELAH YANG BERGI RAK DARI BAWAH TEROWONG KE LALUAN CALITIX, KETIKA SEDANG BERHENTE HISA-HIBA DATANG SEBELAH MESIKAL NO DR 750 JENIS HONDA LX5 YANG DATANG DARI ARAH KOTA BHARU DAN FERIS TERI NOGLAR BAHAGIAN SEBELAH MESIKAL NO DR 750 JENIS HONDA LX5 YANG DATANG DARI ARAH KOTA BHARU DAN FERIS TERI NOGLAR BAHAGIAN SEBELAH KERI MERAPAN KERIK MERAPAN KERIK MERAPAN KARAH KEROSAKAN PADA MEKARA LIJAH AH HITANDER SISHHADAPAN KIRI KENIK KANALAIN. KEROSAKAN PADA MEKAR ALIJAH AH HITANDER SISHHADAPAN KIRI KENIK DAN LAIN-LAIN KEROSAKAN TIADA.

SERIAN PENGADUAN AT

2000LRS 1 KOS 2018 DIMAKLUMKAN REPOT

HASIL SIASATAN AWAL
HASIL SIASATAN MENDAPATI KEMALANGAN BERLAKU PADA 18 08 2018 JAM LEBIH KURANG 1715 HRS DI KM 3 JALAN KOTA BEIARU - PASIR
MASIA JAMARI KOTA BIJARU HENDAK PULANG KERUMAHDI KG PALOH SAMPAI DI TEMPAT KEJADIAN, ALI HENJI MEMBERIKAN ISYARAT
KERILDAN MEMPERLAHANKAN MIKARIAL UNTUK MASUK KEBAWAH TEROWONG JALAN PASIR PEKAN SELEL MEPASTIKAN JARAK
SELAMAT, ALPUN MEMBELOK KEKIRI UNTUK MASUK KETEROWONG SEMASA MEMBILEK, ALTULAH MEMBERIH NJIKAN MIKARIAL
KERANA MEMBERIP PELLANG KEPADA SEBEJAH MISIKAL YANG BERGERAK DARI TEROWONG KELAH UAN SESEN MINYAK PETRONAS
KETIKA SEDANG BERHENTETIBA-HBA DATANG MISIKAL AZ DARI ARAH KOTA BHARU MELANGGAR BAHAGIAN SISI HADAPAN SEBELAH
KIRI MIKARIAL

KEROSAKAN MIKARIA I MENGALAMEKEROSAKAN FANDER SISEHADAPAN KIREKEMIEK MANAKALA MISIKALIAZ ROSAK COVER SELEDEPAN PECAHLI OLK BENGKOK, TAYAR DEPAN BENGKOK, LAMPU DEPAN PECAH, MUDGUARD DEPAN BENGKOK DAN ABSORBER ROSAK

RECEDERAAN AT TIDAK MENGALAMI SEBARANG KECEDERAAN MANAKALA A2 PATAH EBATANG GIGI ATAS, LUKA DI TANGAN KIRI DAN KANAN, LUKA DI KAKI KIRI DAN KANAN DAN LUTUT SEBELAH KIRI LEBAM, A2 TELAH MENDAPAT RAWATAN DI HRPZ JI KOTA BEART. SEBAGAI PENARIT ILI AR

201389

| LIAKARAN | KEJADIAN [-] | ukis arah pegerakan kend | t no kend serta t | inda kou di | spot kejadian) | | |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | e4¥ 5 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| J. LAKARAN | LOKASI KEJADIA | Y (*1.ukis keduduki | ın lokası kejadian | merajak kej | oada tanda tetap) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| K. POS KILO | METER TERDEKA | 1 | | | | | |
| Jarak Dari | KO | TA BHARU | | P 0 S | Jarak Dan | PASIR NEAS | |
| | (Nama | Tempat Bandar) | | | 2000 | (Nahu Terapat Bandar) | |
| | | U km | | K M | | - Kmt | |
| | | No Seksyen | <= | | _ | | |
| j. | ARAK KEJADIAN B | dalah 0 meter dar | Pos Kilometer k | e arah | | | |
| | | | | - | | ama Tempat Bandar: | |
| Jika HDAK TE | RDAPAT POS KM | nau NO SEKSYEN, sila | ısıkan bahagını u | ii. Jarak keja | idian adalah | 3 km dari | |

ke arah

PASIR MAS

(Nama Tempat Isoida) -

KOTA BHARU (Nama Tempat Bandar)

| POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA | NO. BATCH NO. RUJ. TRAFIK | T/TANGAN | | | | | G MENGISI BORANG DISI MAK OLEH TETANGAN NO PKT NAMA | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------|--|---------|------------------|---------|--|--|--|--|
| A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN | KOD BALAI | I. Nej | geri - 06 | | 2 | Daerah - 06 | 5] | 3 B | alai - 99 | | | | | |
| 4 NO LAPORAN 000597 5 TAHUN 2018 6 BULAN 05 (01-12) 7 TARIKH 20 (01-31) 8 MASA KEJADIAN 0940 (0-2359) |) 12 BIL PEMANDU MATI | | | | 14 BIL PENUMPANG MATI 15 BIL PENUMPANG CEDERA 0 16 BIL PEJALAN KAKI MATI 0 17 BIL PEJALAN KAKI CEDERA 0 18 JENIS KEMALANGAN 3 | | | | | | | | | |
| B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA 19 JENIS PERMUKAAN 3 20 SISTEM LALULINTAS : 2 21 BENTUK JALAN 01 22 KUALITI PERMUKAAN 1 23 KEADAAN JALAN 1 | 24. JENIS GARIS 25. LANGGAR LAI 26. JENIS KAWAL 27. LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU | AN | 6 12 .9 .5 Kiri Kanan | : 0 : 0 | Meter Meter | 30 KE 31 HA 32 KE | | | | | | | | |
| D. LOKASI 36. JENIS JALAN 02 37. NO. LALUAN F003 NAMA JA E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN | 38. JENIS TEMPAT ALAN'SPG : F JALA | | R BAHRU | КОТА | TINGGI | | NIS KAWA | SAN = C |)7 | | | | | |
| BIL 41 1 HOND - EX5 | 42 WDV634 | 43 B2 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 2 | 51 6 | | | | |
| | Lesen Tarikh PSV 5/24/05/2018/2 | 55 3 | 56 | 57 3 | 58 | 59 4 | 60 | 61 2 | 62 | 63 | | | | |
| G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN | | | | | | | | | | | | | | |
| BIL NAMA PENUMPANG | | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | | | | | |
| BIL NAMA PEJALAN KAKI 80 SEBAB BINATANG : 4 81. | RM KEROSAKAN KEN | | | 74 | 75 82 | 76 RM KERC | 77 DSAKAN H | 78 ARTA | 79 ± 0 | | | | | |
| H. MAKLUMAT TAMBAHAN 83 Pos Kilometer : 0 84-100 Meter Terhampir : 0 | 86. Kod I | Peta | | | | 89 N | od l | | | | | | | |

| I. LAKARAN KEJADI | AN (*Lukis arah pegerakan kend. | no kend, serta tanda lain d | i "spot" kejadian) | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 194 | |
| | | | e. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| LAKARAN LOKASI | KEJADIAN (*Lukis kedudukan | lokasi kejadian merujuk ke | epada tanda tetap) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Market No. No. No. 10 of the | | | |
| K. POS KILOMETER | | P | | |
| arak Dari | KOTA BHARU (Nama Tempat Bandar) | 0 s | Jarak Dan | PASIR MAS |
| | 0 km | K | | (Nama Tempat Bandar) 0 km |
| | No Seksyen | M | | W.K81 |
| TADAK KI | EJADIAN adalah 0 meter dari F | os Kilometer ke arah | _ | |
| A SUNION PO | CALEDON MARKET V BROOK GREET | No exhometer we dear | | (Nama Tempat Bandar) |
| ika TIDAK TERDAPA | FPOS KM atau NO. SEKSYEN, sila isi | kan bahagian ini. Jarak kej | | 3 km dari |
| | KOTA BHARU | ke arah | | PASIR MAS |
| (1 | Nama Tempat/Bandar) | | (| Nama Tempat Bandarı |

(Nama Tempat Bandar)

POL27 (Pin 1/91-2Crs-1/99)

L. ULASAN

PADA 20/05.2018 LEBIH KURANG JAM 0940HRS (A1) MENUNGGANG M'SIKAL NOMBOR WDV634 DARI RUMAH DI KAMPUNG PASIR PEKAN MENGHALA KE KEDAI RUNCIT KAMPUNG PASIR PEKAN HULU. APABILA (A1) SAMPAI DI CHABANG TIGA LORONG SEBELAH KIRI CALTEX PASIR PEKAN SEMASA (A1) MENAIKI BUKIT (A1) BERHENTI DI BAHU JALAN TIBA TIBA DATANG SEBUAH M SIKAL NOMBOR DAK 7724 YANG DATANG DARI ARAH JALAN KANAN TEROWONG JAMBATAN PASIR PEKAN TELAH MELANGGAR BAHAGIAN DEPAN SEBELAH KANAN MISIKAL (A1) (A1) TELAH DI HANTAR KE HOSPITAL RPZ II KOTA BHARU. (A1) MENDAPAT KECEDERAAN PATAH TANGAN KIRI DAN KANAN KEROSAKAN MISIKAL, BATANG FOX DEPAN BENGKOK, MUDGUARD DEPAN PECAH.

29 05-2018 1530 HRS DIMAKLUMKAN REPORT BERKAIT TRAFIK TUMPAT 597/18 OLEH EO BERTUGAS KPL 100797 EN KHAINI. 29 05/2018 1550 HRS SAMPAI SIASAT DI TEMPAT KEJADIAN KEMALANGAN BERLAKU DI-JALAN KOTA BHARU - PASIR MAS BERHAMPIRAN SIMPANG SEBELAH CALTEX PASIR PEKAN, CUACA BAIK, JALAN LURUS HALA BERTURAP TAR, RAJAH KASAR DAN UKURAN SERTA GAMBAR TEMPAT KEJADIAN TELAH DIAMBIL

HASIL SIASATAN AWAL:

KEMALANGAN BERLAKU PADA 20'05/2018 TETAPI PENGADU BARU TAMPIL MEMBUAT LAPORAN PADA HARI INI MENYEBABKAN TIADA SEBARANG KESAN KEMALANGAN DI ATAS JALAN. KEMALANGAN BERLAKU MELIBATKAN SEBUAH M'SIKAL JENIS HONDA EX5 NO PENDAFTARAN WDV634 YANG DINAIKI OLEH MUHAMMAD JOHAN BISH HAMID NO KP 040713030717 (A1) DENGAN SEBUAH M/SIKAL JENIS HONDA EX5 NO PENDAFTARAN DAK 7724, KEMALANGAN DIDAPATI BERLAKU APABILA (A1) DALAM PERJALANAN DARI RUMAH MENGHALA KE KG KUTAN HULU, SAMPAI DI SIMPANG TERSEBUT (A1) MEMBERHENTIKAN M'SIKAL TETAPI TIBA-TIBA DATANG M'SIKAL DAK7724 DARI ARAH TEROWONG IAITU SEBELAH KANAN (A1) TELAH TERLANGGAR BAHAGJAN TAYAR HADAPAN M'SIKAL (A1)

KECEDERAAN:

(A1) MENGALAMI KECEDERAAN PATAH TANGAN KIRI DAN KANAN MANAKALA PENUNGGANG M SIKAL DAK7724 TIDAK MENGALAMI SEBARANG KECEDERAAN

KEROSAKAN:

M'SIKAL (A1) MENGALAMI KEROSAKAN BATANG FOX DEPAN BENGKOK, MUDGUARD DEPAN PECAH.

29'05'2018 1615 HRS SELESAI SIAS

| POLIS DIRAJA MALAYSIA |
|-----------------------|
| LAPORAN KEMALANGAN |
| JALAN RAYA |

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAK OLDH

NO. RUJ. TRAFIK

T/TANGAN NO /PKT TIANGAN

NO PKT

| | | | | NAMA | NAMA | | | | |
|--|------------|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|---|-------------------|--|
| A. BUTIR LAPORA | N/MASA | KEJADIAN | KOD BALAI I. | Negeri - 06 | | 2 | 2 Daerah - 06 3 Bala | ıı - 99 | |
| 4 NO LAPORAN | 00028 | 38 | 9 HARI KEJADIAN | | | . 0 | 14 BIL PENUMPANG MATI | 0 | |
| 5 TAHUN | TAHUN 2018 | | 10 BIL KENDERAAN T | ERLIBAT | | 2 | 15 BIL PENUMPANG CEDERA | _ () | |
| 6 BULAN | 03 | (01 - 12) | II BIL KENDERAAN R | OSAK | | U | 16 BIL PEJALAN KAKI MATI | 0 | |
| 7 TARIKH | 18 | (01-31) | 12 BIL PEMANDU MAT | 71 | | 1 | 17 BIL, PEJALAN KAKI CEDERA | A 0 | |
| 8 MASA KEJADIAN | 1905 | (0 - 2359) | 13_BIL_PEMANDU CED | ERA | | 0 | 18, JENIS KEMALANGAN | _1 | |
| 19 JENIS PERMUKAA 20 SISTEM LALULIN 21 BENTUK JALAN 22 KUALITI PERMUK 23 KEADAAN JALAN | TAS | . 2 . 4 . 01 . 1 | 24. JENIS GARIS 25. LANGGAR LARI 26. JENIS KAWALAN 27. LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU JALAN | : 2 : 9 : 10 K Kiri Kanan | 0 0 | Meter Meter | 29. JENIS BAHU JALAN 30. KECACATAN JALAN 31. HAD LAJU 32. KEADAAN PERMUKAAN 33. JENIS PELANGGARAN | 1 12 2 1 | |
| C. SUASANA SEKITA | R | | 34_JENIS CUACA : 1 | | | | 35 JENIS CAHAYA 1 | | |
| D. LOKASI | | | | | | | | | |
| 36 JENIS JALAN 02 | | 38 JENIS TEMPAT | 2 | | 39. JENIS KAWASAN 05 | | | | |

E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

37 NO LALUAN F134

| BIL | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-----|--------------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | TOYO - HILUX | BMW5056 | W'0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | HOND - HONDA | DBE4885 | B2 | I | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |

NAMA JALAN'SPG : JLN KOTA BHARU - PKLN KUBUR

F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

| BIL | 52 | 53 | 54 | Kelas Lesen Tarikh PSV | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|-----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | 43 | 1 | 26 11/10/2022 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 3 | | 05 |
| 2 | 1 | 65 | 2 | 23/19/03/2018 1 | 2 | 3 | 1 | | 9 | 15 | 3 | | 0.5 |

G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

| BIL | NAMA PENUMPANG | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|-----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BIL | NAMA PEJALAN KAKI | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

80. SEBAB BINATANG : 4

81 RM KEROSAKAN KENDERAAN 0

82 RM KEROSAKAN HARTA

0

| Н. | МА | KL. | IMA | та | Γ Δ . | MR | AHAN | |
|-------|-------|------|-----|----|--------------|------|----------|--|
| 3 F 4 | UTICA | LALL | | | 1.73 | TID: | ALLES. T | |

83 Pos Kilometer : 0

86 Kod Peta

89 Nod 1

84_100 Meter Terhampir : 0

87 Latitude 6.7.1

90 Nod 2

85 Sıri Peta

88 Longitude 102,13,25

.25

91 Arah 3

KOTA BHARU

(Nama Tempat/Bandar)

| L LAKARA | N KEJADIAN | (*Lukis arah pegerakan kend | no kend, serta tanda lain | di "spot" kejadian) | | |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | aB | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| J. LAKARA | N LOKASI KEJA | DIAN (*Lukis kedudukai | n lokasi kejadian merujuk | kepada tanda tetap) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| K. POS KIL | OMETER TERD | EKAT | | | | |
| Jarak Dari | | KOTA BHARU | P | Jarak Dan | PENGKALAN KUBOR | |
| | (Na | ama Tempat Bandar) | ĸ | | (Nama Tempat/Bandar) | |
| | | 0 km No.Seksyen | ← M | | 0 km | |
| | JARAK KEJADIA | | Pos Kilometer ke arah | _ | | |
| | | | | | sama Tempat/Bandar) | |
| Jika TIDAK | TERDAPAT POS I | CM atau NO SEKSYEN, sila is | ikan bahagian ini. Jarak ke | | 3 km dari | |

ke arah

PENGKALAN KUBOR

(Nama Tempat/Bandar)

L. ULASAN

PADA 18/3/2018 JAM L/KURANG 1905 HRS. SEMASA AT BERTUGAS DI PERJABAT PERTANYAAN TRAFIK IPD TUMPAT TELAH TERIMA SATU PANGGILAN TALIPON DARIPADA GERAKAN IPD TUMPAT, MAKLUMKAN ADA SATU KEMALANGAN MAUT MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL DENGAN SEBUAH M/KAR DI JALAN KOTA BHARU-PENGKALAN KUBOR AT TERIMA REPOT INI SEBAGAI REPOT PERTAMA SEKIAN PENGADUAN AT

1910 HRS 13/03/2018 TERIMA MAKLUMAN DARIPADA EO BERTUGAS KPL 88491 TERDAPAT SATU KEMALANGAN MAUT BERLAKU DI PASIR PEKAN BERHAMPIRAN CALTEX.

1920 HRS 13/03/2018 PERGI KE PASIR PEKAN, KM 3 JLN KOTA BHARU - PENGKALAN KUBOR BERSAMA ANGGOTA TRANSPORT MENAIKI M/LORI POLIS

1940 HRS 13/03/2018 SAMPAI DI TEMPAT KEJADIAN. MANGSA YANG MAUT DIKENALPASTI SEBAGAI NAMA:SONG KON YOK NO KP: 520101-03-5755 ALAMAT: PT 93 JALAN BARU 16250 WAKAF BHARU TUMPAT, PENUNGGANG M/SIKAL JENIS HONDA NO DBE4885 TEMPAT KEJADIAN JALAN DUA HALA YANG LURUS.GAMBAR RAJAH KASAR, UKURAN DAN GAMBAR TEMPAT KEJADIAN TELAH DIAMBIL

HASIL SIASATAN AWAL

HASIL SIAS ATAN MENDAPATI KEMALANGAN BERLAKU PADA 13/03/20/8 JAM L/KURANG 1830HRS. KEMALANGAN BERLAKU KETIKA SIMATI DAN A2 DARI ARAH KOTA BHARU HENDAK KE ARAH PENGKALAN KUBOR SAMPAI DI TEMPAT KEJADIAN, A2 HENDAK MEMBUAT PUSINGAN U KE KIRI UNTUK MASUK KE LORONG PASIR PEKAN MELALUI TEROWONG. SEMASA HENDAK MEMBUAT PUSINGAN U TIBA-TIBA DATANG M/SIKAL SIMATI DARI ARAH BELAKANG TELAH MELANGGAR BELAKANG M/4X4 A2 MENYEBABKAN SIMATI JATUH DI ATAS JALAN

KEROSAKAN

KEROSAK AN M'SIKAL SIMATI ADALAH ROSAK DI BAHAGIAN HADAPAN MANAKALA M4X4 A2 ROSAK LAMPU BESAR DAN LAMPU ISYARA'T KIRI PECAH, BUMPER BELAKANG KIRI KEMEK, BODY BELAKANG KIRI KEMEK

2010 HRS 13 03/2018 SELESAI SIASAT DI TEMPAT KEJADIAN DAN PERGI KE HOSPITAL TUMPAT

2030 HRS 13/03/2018 SAMPAI DI HOSPITAL TUMPAT DAN SERAHKAN POL 61 UNTUK DAPATKAN SEBAB KEMATIAN

2035 HRS 13-03/2018 PERGI KE BAHAGIAN FORENSIK HOSPITAL TUMPAT UNTUK POST MORTEM

2200 HRS 13/03/2018 HADIR EXTERNAL POST MORTEM. SIMATI MENGALAMI KECEDERAAN LUKA-LUKA DI TANGAN KIRI DAN KANAN, PUNCA KEMATIAN ADALAH CERVICAL FRACTURE C3-C4 YANG DISA

| POLIS DIRAJA MALAYSIA |
|-----------------------|
| LAPORAN KEMALANGAN |
| JALAN RAYA |

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISI MAK OLEH

NO. RUJ. TRAFIK

T'TANGAN NO /PKT

TIANGAN

NO PKT

| | | | E N | AMA - | | NAMA | |
|---|-------------|-------------------------|---|--|----|---|------------|
| A. BUTIR LAPORA | N/MASA | KEJADIAN | KOD BALAI I Ne | geri - 06 | | 2. Daerah - 06 3 | Balai - 99 |
| 4 NO LAPORAN 5 TAHUN 6 BULAN | 2018 201 | 66 (01 - 12) | 9 HARI KEJADIAN 10 BIL, KENDERAAN TER 11. BIL, KENDERAAN ROS | | 2 | 14 BIL PENUMPANG MATI 15 BIL PENUMPANG CEDE 16 BIL PEJALAN KAKI MA | RA 0 |
| 7. TARIKH 8. MASA KEJADIAN | 17 1730 | (01 - 31) (0 - 2359) | 12 BIL PEMANDU MATI 13 BIL PEMANDU CEDER | | .0 | 17. BIL PEJALAN KAKI MA 17. BIL PEJALAN KAKI CEI 18. JENIS KEMALANGAN | |
| B. BUTIR-BUTIR JAL | AN RAY | 'A | | | | | |
| 19. JENIS PERMUKAA 20. SISTEM LALULIN 21. BENTUK JALAN 22. KUALITI PERMUK 23. KEADAAN JALAN | TAS AAN | 3 1 0 1 | 24, JENIS GARIS 25, LANGGAR LARI 26, JENIS KAWALAN 27, LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU JALAN | : 3 : 2 : 9 : 10 Kiri : 1 Kanan : 1 | | | |
| C. SUASANA SEKITAI | R | | 34 JENIS CUACA 1 | | | 35 JENIS CAHAYA 1 | |

D. LOKASI

36 JENIS JALAN 02

38 JENIS TEMPAT = 4

39_JENIS KAWASAN 05

37 NO LALUAN F134

NAMA JALAN/SPG : JLN KOTA BHARU - PKLN KUBUR

E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

| BIL | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-----|-------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | HOND - CITY | JRY5096 | D0 | 1 | 3 | 12 | 1) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | HOND - EX5 | DAH4 | B2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |

F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

| ВП | 52 | 53 | 54 | Kelas Lesen Tarikh PSV | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 54 | 1 | 06 02/01/2018,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 02 | 03 |
| | 1 | 99 | 1 | 16 17/01/2018 2 | 3 | 1 | 3 | | 9 | 15 | 3 | | 05 |

G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

| BIL NAMA PENUMPANG | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BIL NAMA PEJALAN KAKI | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

80 SEBAB BINATANG : 4

81_ RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0

82 RM KEROSAKAN HARTA

- 0

H. MAKLUMAT TAMBAHAN

83 Pos Kilometer

: 0

86. Kod Peta

89. Nod 1

84-100 Meter Terhampir

: 0

87. Latitude

6 117 058 102,223,859 90. Nod 2

85 Siri Peta

88 Longitude

91 Arah

- 3

| I. LAKAR | AN KEJADIAN (*Lukis arah pegerakan kend, | , no kend, seria tanda lain d | i "spot" kejadian | | | |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | | | |
| | | | 72/10 | 1 | | |
| | | | | i, | | |
| | | | | | * | |
| | | 15% | | | | |
| | | ζ, | | | | |
| | | | | | | |
| J. LAKARA | AN LOKASI KEJADIAN (*Lukis kedudukar | ı lokası kejadian merujuk ke | onda tanda tetan | | | |
| | 3 | A TORILL REJUDIAN METUJUK K | spacia tunoa tetap | | | |
| | | | | | | |
| | (% | | | | | |
| | ** | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| K. POS KII | LOMETER TERDEKAT | D | | | | |
| Jarak Dari | KOTA BHARU | P 0 S | Jarak Dari | | LN KUBOR | |
| | (Nama Tempat/Bandar) 0 km | ĸ | | (Nama | Tempat/Bandar) | |
| | No.Seksyen | i ii | | | 0 km | |
| | | - | _ | | | |
| | JARAK KEJADIAN adalah 0 meter dari F | Pos Kilometer ke arah | | (Nama Tempat/Banda | (r) | |
| Jika TIDAK | TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isi | | idian adalah | 3 km dari | u) | |
| | KOTA BHARU | ke arah | | PKLN.KUBOR | | |
| | (Nama Tempat/Bandar) | | | (Nama Tempat/Bandar |) | |

12

2:12

- 2

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAR OLEH

NO. RLJ. TRAFIK

TTANGAN NO PAT

2

- 2

: 9

TIANGAN

NOTHER

| | - | NAMA | A | NAMA | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | |
| A. BUTTR LAPORAN/MASA KEJADIAN | KOD BALAI | 1. Neper: - 06 | 2. Dacrah - 06 | $\neg \vdash$ | 3. Balai - 99 | 7 |
| A NICE T A TOOL AND | | | | | | |

| 4 NO. LAPORAN : 000112 9. HARI KEJADIAN : 2 14. BIL, PENUMP. 5. TAHUN : 2017 10. BIL, KENDERAAN TERLIBAT : 2 15. BIL, PENUMP. 6. BULAN : 02 (01-12) 11. BIL, KENDERAAN ROSAK : 0 16. BIL, PEJALAN 7. TARIKH : 06 (01-31) 12. BIL, PEMANDU MATI : 0 17. BIL, PEJALAN | 3. Balai - 99 | 9 |
|---|---|---------------------------------|
| 8, MASA KEJADIAN : 1900 (0 - 2359) 13, BIL, PEMANDU CEDERA ; 0 18, JENIS KEMAL | 'ANG CEDERA N KAKI MATI N KAKI CEDERA | : 0 : 0 : 0 : 0 : 3 |

19. JENIS PERMUKAAN 1.3 20. SISTEM LALULINTAS 2 21. BENTUK JALAN

- 01 22. KUALITI PERMUKAAN :1 23, KEADAAN JALAN 7 I

24. JENIS GARIS

25. LANGGAR LARI 26, JENIS KAWALAN 27. LEBAR JALAN

28. LEBAR BAHU JALAN Kiri 40 Meter

:10

32. KEADAAN PERMUKAAN 3.3 33. JENIS PELANGGARAN

Kanan 11 Meter

C. SUASANA SEKITAR

34, JENIS CUACA : 1

35. JENIS CAHAYA : 1

29, JENIS BAHU JALAN

30 KECACATAN JALAN

31 HAD LAJU

D. LOKASI

36. JENIS JALAN : 02 37. NO. LALUAN F134

38. JENIS TEMPAT : 4

NAMA JALAN/SPG : JLN.KOTA BHARU - PKLN.KUBUR

39 JENIS KAWASAN : 05

E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

| BIL | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | d: | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-----|-------------|---------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| | PROT - WTRA | WKU5173 | D0 | Ţ | 13 | 17 | 11 | 40 | 93 | 30 | 51 |
| | HOND - EX5 | | | | | 1.2 | 11 | | Ü | 2 | 6 |
| | HOND - EX3 | DCE5713 | B2 | I | 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 |

F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

| вп | 52 | 53 | 54 | Kelas Lesen Tarikh PSV | 55 | 56 | 57 | 58 | 50 | 60 | 61 | 62 | 62 |
|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 24 | 1 | 23(22/07/2017;2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 02 | 04 |
| 2 | 2 | 22 | I | 23 22/08/2018 2 | 2 | .3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | | 04 |

G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

| BIL NAMA PENUMPANG | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BIL NAMA PEJALAN KAKI | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

80. SEBAB BINATANG : 4

81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0

82. RM KEROSAKAN HARTA

: 0

H. MAKLUMAT TAMBAHAN

83. Pos Kilometer

: 0

86. Kod Peta

89. Nod 1 : 6.117.169

84. 100 Meter Terhampir 85. Siri Peta

87. Latitude

88. Longitude 102.223.836

90. Nod 2

91. Arab

.

: 3

L. ULASAN

PADA 17/1/2018 JAM L/KURANG 1700HRS.SAYA MEMANDU M/KAR NO JRY 5096 DARI TEMPAT KERJA DI KOTA BHARU MENUJU BALIK KERUMAH DI PASIR PEKAN TUMPAT PADA JAM L/KURANG 1730HRS APABILA SAYA SAMPAI DI JALAN PASIR PEKAN SAYA MEMBERIKAN LAMPU ISYARAT UNTUK MEMBELOK KE LORONG TEROWONG SEBELAH KIRI JALAN, DIHADAPAN SAYA SEBUAH MIKAR NO PLN 4449 JENIS VIVA YANG BERHENTI DIHADAPAN SAYA CUBA MENGACAH-NGACAH, SEOLAH OLAH ADA YANG TIDAK PUAS HATI DENGAN SAYA, TIBA-TIBA DATANG SEBUAH M/SIKAL NO DAH 4 DARI ARAH BELAKANG TELAH MELANGGAR M/KAR SAYA DIBAHAGIAN BUMPER SEBELAH KANAN

JAM,2045 HRS 17/01/2018 DI MAKLUMKAN TRAFIK TUMPAT 56/2018 JAM 2050 HRS 17/01/2018 KELUAR JALANKAN SIASATAN DI TEMPAT KEJADIAN DI JALAN PASIR PEKAN TUMPAT JAM 2105 HRS 17/01/2018 SAMPAI SIASAT DI TEMPAT KEJADIAN JALAN BERTURAP TAR RAJAH KASAR DAN UKURAN SERTA GAMBAR TELAG DIAMBIL

HASIL SIASATAN

SIASATAN AWAL YANG DI JALANKAN (AI) DARIPADA TEMPAT KERJA DI KOTA BHARU MENGHALA BALIK KE RUMAH DI PASIR PEKAN TUMPAT APABILA (AI) MELEPASI JAMBATAN PASIR PEKAN (AI) BERI ISYARAT UNTUK MEMBELOK KE KIRI PADA MASA ITU DI HADAPAN (AI) ADA SEBUAH M/KAR BERGERAK PERLAHAN DAN MENEKAN BREK SEMASA (AI) MENGEKORI M/KAR TERSEBUT TIBA-TIBA SEBUAH

(A1) ADA SEBUAH M/KAR BERGERAR PERLAHAN DAN MENEKAN BREK. SEMASA (A1) MENGEKORI M/KAR TERSEBUT TIBA-TIBA SEBUAH M/SIKAL DARI ARAH BELAKANG TELAH MELANGGAR BAHAGIAN BELAKANG SEBELAH KANAN M/KAR (A1).

(A1) TIDAK MENGALAMI KECEDERAAN

KEROSAKAN M/KAR (A1) BUMPER BELAKANG SEBELAH KANAN KEMEK DAN, TERCABUT, EXZOS PATAH, LAMPU BERFK BELAKANG
SEBELAH KANAN PECAH, BONET BELAKANG TIDAK BOLEH DITUTUP DAN BUMBUNG ATAS KEMEK

JAM 2115 HRS 17/01/2018 SELESAI JALANKAN SIASATAN DAN BALIK KE BALAI
JAM 2130 HRS 17/01/2018 SAMPAI BALIK KE BALAI DAN MAKLUM KEPADA KBSPTD TUMPAT ARAHANNYA KES DI BUKA DI BAWAH RULE 10

LN 166'59.SIASATAN LANJUT DI TERUSKAN

RAMLI BIN MOHD SJN 122583 PEN PEG PENYIASAT TRAFIK(4) IPD TUMPAT KELANTAN

J. LAKARAN KEJADIAN

(*Lukis arah pegerahan kend, no kend, sena tanda lain di "spec" kejadian)

J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN

(*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

| K. POS KII | LOMETER TERDEKAT | - | | | | | | |
|------------|--|------------------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|
| Jarak Dari | KOTA BHARU | 0 | Jarak Dari | PKLN.KUBOR | | | | |
| | (Nama Tempat/Bandar) | S | | (Nama Tempal Bandar) | | | | |
| | 0 km: | K | | 0 km | | | | |
| | No Seksyen | ← | nema . | | | | | |
| | JARAK KEJADIAN adalah 0 meter dari Pos Kil | ometer ke arah | | | | | | |
| | | | | (Nama Tempat/Bandar) | | | | |
| Jika TIDAK | TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan ba | thagian ini. Jarak kej | adien adalah | 3 km dari | | | | |
| | KOTA BHARU | ke arah | PKLN.KUBOR | | | | | |
| | (Nama Tempat/Bandar) | - | | (Nama Tempat/Bandar) | | | | |
| | | | | | | | | |

L. ULASAN

PADA 06/02/2017 LEBIH KURANG JAM 6.50 PETANG SAYA MEMANDU M/KAR NOMBOR WKU5173 DARI KOTA BHARU MENGHALA KE PENGKALAN KUBUR, TUMPAT. LEBIH KURANG JAM 7.00 PETANG SEMASA SAYA SAMPAI DI JALAN PASIR PEKAN, WAKAF BHARU, SAYA BERI LAMPU ISYARAT KE KIRI, UNTUK MEMBELOK KE LORONG BAWAH JAMBATAN, TIBA TIBA SEBUAH M/SIKAL NOMBOR DCE5713 TELAH TERLANGGAR DI BAHAGIAN PINTU HADAPAN SEBELAH KIRI M/KAR SAYA

JAML0135 HRS 7/02/2017 DI MAKLUMKAN TRAFIK TUMPAT 112/2017

JAM.0140 HRS 7/02/2017 KELAU JALANKAN SIASATAN DI TEMPAT KEJADIAN DI JALAN PASIR PEKAN TUMPAT.

JAM.0155 HRS 7/02/2017 SAMPAI SIASAT DI TEMPAT KEJADIAN JALAN BERTURAP TAR RAJAH KASAR DAN UKURAN SERTA GAMBAR TELAH DIAMBIL.

HASIL SIASATAN:-

SIASATAN AWAL YANG DIJALANKAN (A1) DARIPADA KOTA BHARU MENGHALA KE PKLN KUBOR TUMPAT.SEMASA (A1) SAMPAJ DI JALAN PASIR PEKAN (A1) BERI ISYARAT UNTUK MEMBELOK KE KIRI DAN SEMASA (A1) SEDANG MEMBELOK KE KIRI SEBUAH M/SIKAL DARI ARAH YANG SAMA TELAH MELANGGAR PINTU HADAPAN SEBELAH KIRI M/KAR (A1).

(A1) TIDAK MENGALAMI KECEDERAAN

KEROSAKAN M/KAR (A1) PINTU HADAPAN SEBELAH KIRI KEMEK, CERMIN SISI HADAPAN SEBELAH KIRI PECAH, DOORVISOR PINTU SEBELAH KIRI PECAH.

JAM.0200 HRS 7/02/2017 SELESAI JALANKAN SIASATAN DAN BALIK KE BALAI. JAM.0215 HRS 7/02/2017 SAMPAI BALIK KE BALAI DAN MAKLUM KEPADA KBSPTD TUMPAT ARAHANNHYA KES DI BUKA DI BAWAH RULE 10 LN166/59.SIASATAN LANJUT MASIH DI TERUSKAN.

LAMPIRAN B

Stick Diagram


STICK DIAGRAM

BLACKSPOT 2019: FT003 SEKSYEN 710.8, JALAN KOTA BHARU-PASIR MAS, TUMPAT, KELANTAN

| NO. | REPORT | | | | HARI | MASA | SIANG/MALAM | JENIS CAHAYA | JENIS KEMALANGAN | | | | JENIS | | PERMUKAAN | BIL. | PEJALAN | ARAH DARI |
|-----|--------|-------|-------|--------|-------|------|-------------|--------------|------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|--------------------------------|
| | NO. | TAHUN | BULAN | TARIKH | | | | | BIL. MAUT | BIL. PARAH | BIL. CEDERA | ROSAK SAHAJA | PERLANGGARAN | BENTUK JALAN | JALAN (KERING/BASAH) | MOTOSIKAL | KAKI | (JLN KOTA BHARU/ PASIR MAS) |
| 1 | 997 | 2018 | 8 | 18 | SABTU | 1715 | SIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | LURUS | KERING | 1 | 0 | KOTA BHARU KE PASIR MAS |
| 2 | 597 | 2018 | 5 | 20 | 0 | 940 | SIANG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | LURUS | KERING | 1 | 0 | KOTA BHARU KE PASIR MAS |
| 3 | 288 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 1905 | SIANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | LURUS | KERING | 1 | 0 | KOTA BHARU KE PASIR MAS |
| 4 | 56 | 2018 | 1 | 17 | RABU | 1730 | SIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | LURUS | KERING | 1 | 0 | KOTA BHARU KE PASIR MAS |
| 5 | 112 | 2017 | 2 | 6 | ISNIN | 1900 | SIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | LURUS | KERING | 1 | 0 | KOTA BHARU KE PASIR MAS |


LAMPIRAN C

Collision Diagram



LAMPIRAN D

Lukisan Jalan Sedia Ada



LAMPIRAN E

Lukisan Cadangan Penambahbaikan

