

## KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

LALUAN PERSEKUTUAN L705 SIMPANG TIGA (3) JALAN BEBULOH KE JALAN RANCHA-RANCHA BEBULOH, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

## LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA SEPTEMBER 2018



JABATAN KERJA RAYA Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 26, Menara PJD, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. Disediakan oleh:
Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan,
Pakar Kejuruteraan Jalan Dan Jambatan
Cawangan Jalan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 25, Menara PJD,
Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Isi K	Kandungan			Muka Surat
1.0	Pengenalan			1
2.0	Metodologi			2
3.0	Pengumpulan Da	ata Ken	nalangan	
	3.1 Stick Di			3
4.0	Proses Penyedia			_
			am Awalan	3
			x dan Tinjauan	4 4
	4.3 Collison	ı Dıagr	am Terperinci	4
5.0	Diagnosis Kema	_		-
			Data Kemalangan	4
	5.2 Lokasi l		-	4-5 5-10
	5.3 Pemerh	anan D	Парак	3-10
6.0	Cadangan Penar	nbahba	ikan	11-12
7.0	Ringkasan			12-13
Sen	arai Lampiran:			
	Lampiran A	į.	Borang POL27	
	Lampiran B		Stick Diagram	
	Lampiran C	:	Collison Diagram	
	Lampiran D	8	Lukisan Jalan Sedia Ada	
	Lampiran E	•	Lukisan Cadangan Penambahbaikan	
Sen	arai Rajah:			
	Rajah 1.1		Pelan Lokasi	
	Rajah 2.1		Carta Alir Kajian	
	Rajah 5.1		Jalan Sedia Ada	
	Rajah 5.2	:	Cadangan Penambahbaikan	
Sen	arai Gambar:			
	Gambar 5.1a	ž Ž	Keadaan permukaan jalan dan garisan ja simpang tiga Jalan Bebuloh	ılan yang pudar di
	Gambar 5.1b	:	Keadaan permukaan jalan yang tidak di garisan jalan yang tidak kelihatan	selenggara dan
	Gambar 5.2	3	Jarak penglihatan dari Kg. Sg. Buton ke	Jalan Bebuloh
	Gambar 5.3		Jarak nenolihatan dari Jalan Bebuloh ke	

Jarak penglihatan yang terhad ketika pemandu keluar dari Gambar 5.4

simpang tiga


Jarak penglihatan yang tidak mencukupi di simpang tiga Gambar 5.5

Kecerunan jalan menghala ke Jalan Kg. Sg. Buton Kecerunan jalan menghala ke Jalan Bebuloh Gambar 5.6 •

Gambar 5.7

#### 1.0 PENGENALAN


Laporan ini menyatakan tentang penemuan terhadap siasatan di lokasi kawasan berbahaya bagi Laluan Persekutuan L705 Simpang Tiga (3) Jalan Bebuloh Ke Jalan Rancha-Rancha Bebuloh, Wilayah Persekutuan Labuan. Laluan ini telah dikenalpasti oleh JKR W.P Labuan yang mana merupakan salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan berbahaya di Wilayah Persekutuan Labuan. Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan, Cawangan Jalan telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kajian dan menyediakan cadangan penambahbaikan. Pelan lokasi adalah seperti Rajah 1.1.



Rajah 1.1: Pelan lokasi

### 2.0 METODOLOGI

Carta alir kajian bagi aktiviti utama adalah seperti Rajah 2.1.



Rajah 2.1: Carta Alir Kajian

#### 3.0 PENGUMPULAN DATA KEMALANGAN

Data kemalangan yang diterima adalah berdasarkan kepada Borang POL27 yang dikemukakan oleh Bahagian Jalan, Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan yang berkaitan. Data kemalangan bagi sekurang-kurangnya 3 tahun terkini diperlukan untuk penyediaan analisis yang mencukupi. Lokasi kawasan berbahaya bagi Laluan L705 Simpang Tiga (3) Jalan Bebuloh Ke Jalan Rancha-Rancha Bebuloh, Wilayah Persekutuan Labuan adalah sebanyak 6 Borang POL27 untuk 3 tahun telah diterima (rujuk **Lampiran A**).

Semua data kemalangan yang diperolehi daripada Data POL 27 dikumpul untuk menyediakan *Stick Diagram*.

#### 3.1 Stick Diagram

Sebagai tambahan perincian data kemalangan seperti waktu kemalangan, jenis kemalangan, jenis perlanggaran, kadar keparahan dan lain-lain telah diringkaskan dalam bentuk *stick diagram*. Berdasarkan perincian *stick diagram* tiada data kemalangan yang berlaku di kawasan simpang tiga (3) (Rujuk **Lampiran B**).

#### 4.0 PROSES PENYEDIAAN COLLISION DIAGRAM

#### 4.1 Collison Diagram Awalan

Setelah *stick diagram* disediakan, perincian lakaran perlanggaran dan ulasan di dalam Borang POL27 telah digunakan untuk penyediaan *collision diagram* awalan bagi laluan ini. *Collision diagram* awalan ini digunakan sebagai asas dalam penyediaan *collision diagram* terperinci semasa kajian tapak. *Collision diagram* awalan ini disediakan menggunakan simbol-simbol yang standard.

### 4.2 Lawatan Tapak dan Tinjauan

Berdasarkan daripada *collision diagram* awalan, pasukan telah dihantar ke tapak untuk pengesahan dan mengumpul data tambahan yang terdapat di sepanjang laluan tersebut. *Collision diagram* awalan dan data tambahan digunakan sebagai panduan untuk mengenalpasti lokasi kawasan berbahaya tersebut. Gambar-gambar juga telah diambil di lokasi tertentu di sepanjang laluan untuk rujukan.

### 4.3 Collison Diagram Terperinci

Berdasarkan lawatan tapak, data kemalangan yang dikumpul tidak cukup untuk digunakan dalam menyediakan *collision diagram* terperinci menggunakan simbol standard seperti di **Lampiran C**.


#### 5.0 DIAGNOSIS KEMALANGAN

### 5.1 Analisa Makro Data Kemalangan

Berdasarkan daripada borang POL 27 yang diterima dan setelah perincian *stick* diagram dan perincian collision diagram dibuat, tiada data kemalangan yang berlaku di lokasi simpang 3 Jalan Bebuloh. Oleh itu, analisa makro data kemalangan tidak dapat disediakan.

#### 5.2 Lokasi Kawasan Berbahaya

Jalan sedia ada di lokasi kawasan berbahaya bagi Laluan Persekutuan L705 Simpang Tiga (3) Jalan Bebuloh Ke Jalan Rancha-Rancha Bebuloh, Wilayah Persekutuan Labuan adalah seperti di Rajah 5.1.



Rajah 5.1: Jalan sedia ada


Perincian lukisan jalan sedia ada lokasi kawasan berbahaya adalah seperti di Lampiran D.

### 5.3 Pemerhatian di tapak


Disebabkan analisa makro data kemalangan tidak dapat disediakan maka tiada *collision diagram* (Lampiran C) dapat disediakan kerana tiada rekod kemalangan. Oleh itu, cadangan penambahbaikan lokasi kawasan berbahaya ini berdasarkan kepada pemerhatian di tapak sahaja.

### LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN L705 SIMPANG TIGA (3) JALAN BEBULOH KE JALAN RANCHA-RANCHA BEBULOH, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Pemerhatian di tapak mendapati terdapat kerosakan pada permukaan jalan dan garisan jalan edge line dan centre line tidak lagi kelihatan. Garisan jalan yang pudar ataupun tidak kelihatan boleh menyebabkan kenderaan mudah terbabas terutamanya ketika hujan ataupun waktu malam. Gambar 5.1a dan 5.1b menunjukkan keadaan permukaan jalan di simpang tiga Jalan Bebuloh.




**Gambar 5.1a:** Keadaan permukaan jalan dan garisan jalan yang pudar di simpang tiga Jalan Bebuloh




**Gambar 5.1b:** Keadaan permukaan jalan yang tidak di selenggara dan garisan jalan yang tidak kelihatan

Hasil siasatan di lokasi mendapati jarak penglihatan di selekoh tersebut adalah tidak mencukupi di kedua-dua hala. Jarak penglihatan kenderaan dari Kg. Sg. Buton ke Jalan Bebuloh adalah 81m dan dari Jalan Bebuloh ke Kg. Sg. Buton pula adalah 65m.


Gambar 5.2 dan 5.3 menunjukkan keadaan di lokasi dengan jarak penglihatan yang tidak mencukupi. Keadaan menjadi lebih membahayakan apabila terdapat kenderaan yang keluar dari simpang tiga (3) seperti Gambar 5.4.



Gambar 5.2: Jarak penglihatan dari Jalan Bebuloh ke Kg. Sg. Buton




Gambar 5.3: Jarak penglihatan dari Kg. Sg. Buton ke Jalan Bebuloh




Gambar 5.4: Jarak penglihatan yang terhad ketika pemandu keluar dari simpang tiga

Hasil siasatan di lokasi simpang tiga mendapati jarak penglihatan ASD di simpang tiga dari Jalan Bebuloh ke Kg. Sg. Buton dengan jarak 81m adalah tidak mencukupi berbanding nilai yang disyorkan iaitu 140m. Begitu juga, jarak penglihatan ASD di simpang tiga dari arah Kg. Sg. Buton ke Jalan Bebuloh dengan jarak 83m juga adalah tidak mencukupi berbanding nilai yang disyorkan iaitu 140m. Keadaan ini di bimbangi boleh mengakibatkan pelanggaran jenis *side collision* dan *rear end collision* sepertimana Gambar 5.5.




Gambar 5.5: Jarak penglihatan yang tidak mencukupi di simpang tiga

Kecerunan jalan yang tinggi iaitu antara 10.4% hingga 10.5% dari arah Kg. Sg. Buton ke Jalan Bebuloh dan 6.9% hingga 7.2% dari arah Jalan Bebuloh ke Kg. Sg. Buton ini boleh menyebabkan kesukaran kepada pengguna jalan raya dengan jarak penglihatan yang terhad di simpang tiga Jalan Bebuloh (rujuk Gambar 5.6).



Gambar 5.6: Kecerunan jalan menghala ke Jalan Kg. Sg. Buton



Gambar 5.7: Kecerunan jalan menghala ke Jalan Bebuloh


#### 6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bagi mengatasi isu jarak penglihatan yang terhad di kawasan selekoh dari arah Jalan Bebuloh menghala ke Kg. Sg. Buton, langkah penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah memasang papan tanda *chevron, guardrail* dan *yellow transverse bar* sebelum persimpangan.

Pemerhatian di lokasi juga mendapati terdapat garisan jalan yang pudar dan permukaan jalan yang rosak, langkah penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah dengan meningkatkan tahap delinasi seperti mengecat semula garisan jalan, menurap/menampal permukaan jalan yang rosak, memasang RRPM dan tiang *delineator*.

Selain daripada itu, bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan pengguna jalan raya di simpang tiga (3), langkah penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah memasang papan tanda berhenti dan garisan *stop line*.

Langkah penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi kecerunan jalan yang tinggi adalah dengan menurunkan kecerunan jalan tersebut. Walau bagaimanapun, kerja-kerja untuk menurunkan kecerunan jalan tersebut adalah memerlukan tindakan jangka panjang.



Cadangan penambahbaikan lokasi kawasan berbahaya adalah seperti Rajah 5.2.

Rajah 5.2: Cadangan penambahbaikan

Perincian lukisan cadangan penambahbaikan adalah seperti di Lampiran E.

#### 7.0 RINGKASAN

#### 7.1 Diagnosis

- a. Jarak penglihatan yang terhad
- b. Kecerunan jalan yang tinggi lebih 6.5% di antara dua arah iaitu arah ke Kg. Sg. Buton dan arah ke Jalan Bebuloh
- c. Keadaan permukaan jalan yang rosak dan garisan jalan yang pudar
- d. Kekurangan papan tanda dan tandaan jalan

## LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN L705 SIMPANG TIGA (3) JALAN BEBULOH KE JALAN RANCHA-RANCHA BEBULOH, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

### 7.2 Cadangan Penambahbaikan

- i. Jangka pendek
  - a. Meningkatkan tahap delinasi dengan menyediakan papan tanda yang bersesuaian dan mengecat semula garisan jalan
  - b. Menurap jalan sedia ada serta memasang RRPM dan tiang delineator
  - c. Memasang guard rail, papan tanda chevron dan yellow transverse bar
  - d. Memasang lampu jalan
- ii. Jangka panjang
  - a. Menaiktaraf jalan sedia ada

## LAMPIRAN A

Borang POL27

<i>k</i> s		0
IS DIRAJA MALAYSIA NO. E ORAN KEMALANGAN	ATCH PEGAWAY YANG MENGISI BO	
	TRAFIK Pkt/No/Nama So Sin AJALUU	t/t:
TIV IGIIII ROO.	PER PER POSTAGE	Pkt/No
1	IDU DEJAEAT SOLIS AS	State O & Ve Company
BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIA		2. Daerah-01 3. Balai-01
No. Pengaduan - 000082		14. P/Pang Mati - 0
Tahun Kejadian - 2013	10. Kend. Terlibat - 2	15. P/Pang Cedera - 0
Bulan Kejadian - 01	11. Kenderaan Rosak - 2	16. P/Kaki Mati - 0
Tarikh Kejadian - 15	12. Pemandu Mati - 0	17. P/Kaki Cedera - 0
Masa Kejadian - 16:30	13. Pemandu Cedera - 1	18. Jenis Kemalangan - 3
BUTIR-BUTIR JALAN RAYA		
Jenis Permukaan - 3	24. Jenis Garisan = 1	29. Jenis Bahu Jalan - 2
Sistem lalulintas- 2	25. Langgar Lari = 2	30. Kecacatan Jalan - 12
Bentuk Jalan - 02	26. Jenis Kawalan = 9	31. Had Laju - 3
Kualiti Permukaan- 1	27. Lebar Jalan = 10	
Keadaan Jalan - 1	28. Lebar Bahu Jalan Kiri - 2.0	0 33 <sub>*</sub> J.Perlanggaran - 03
	Kanan- 2.0	0
SUASANA SEKITAR	34. Cuaca – 1	35. Cahaya - 1
LOKASI KEJADIAN		
Jenis Jalan - 02	38. Jenis Tempat - 4	39. Jenis Kawasan - 7
		39. Jenís Kawasan - 7 PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN
Jenis Jalan - 02	<u>-</u>	
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705	Nama Jln/Spg - BERHAME	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705 BUTIR-BUTIR KENDERAAN	Nama Jln/Spg - BERHAME	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN 4 45 46 47 48 49 50 51
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705 BUTIR-BUTIR KENDERAAN	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ	Nama Jln/Spg - BERHAME	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40  MODE KRISS	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6 4 9 11 2 0 2 6
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1 2007 LC7823 13 1	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6 4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  52 53 54	Nama Jln/Spg - BERHAME  41	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51  2 10 11 2 11 2 6  4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63  1 15 3 1 3
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  [ 52   53	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1 2007 LC7823 13 1  55 56 57 58 2 2 4 3 3	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6 4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  [ 52   53	Nama Jln/Spg - BERHAME  41	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51  2 10 11 2 11 2 6  4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63  1 15 3 1 3
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  [ 52   53	Nama Jln/Spg - BERHAME  41	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51  2 10 11 2 11 2 6  4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63  1 15 3 1 3
Jenis Jalan - 02   Nombor Laluan - F705   BUTIR-BUTIR KENDERAAN   40	Nama Jln/Spg - BERHAME  41	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51  2 10 11 2 11 2 6  4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63  1 15 3 1 3  9 13 2 1 1
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  52 53 54 1 18 01 03 1 63 02 06  BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEN	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1 2007 LC7823 13 1  55 56 57 58 2 2 4 3 3 2 2 3 3 1  UMPANG  ALAN KAKI	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6 4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63 1 15 3 1 3 9 13 2 1 1  66 67 68 69 70 71
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  52 53 54 1 18 01 03 1 63 02 06  BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEN  Nama Penumpang  BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEN  Nama Penumpang  BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEN  Nama Penumpang	Nama Jln/Spg - BERHAME  41	FIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51  2 10 11 2 11 2 6  4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63  1 15 3 1 3  9 13 2 1 1  66 67 68 69 70 71  74 75 76 77 78 79
Jenis Jalan - 02 Nombor Laluan - F705  BUTIR-BUTIR KENDERAAN  40 MODE KRISS CHERRY QQ  BUTIR-BUTIR PEMANDU  52 53 54 1 18 01 03 1 63 02 06  BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEN  Nama Penumpang  BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEJ	Nama Jln/Spg - BERHAME  41 42 43 44  0 LA7124 15 1 2007 LC7823 13 1  55 56 57 58 2 2 4 3 3 2 2 3 3 1  UMPANG  ALAN KAKI	PIRAN PERUMAHAN KPD SG BEDAUN  4 45 46 47 48 49 50 51 2 10 11 2 11 2 6 4 9 11 2 0 2 6  59 60 61 62 63 1 15 3 1 3 9 13 2 1 1  66 67 68 69 70 71

AKLUMAT TAMBÁHAN									
Pos Kilometer	and the same of th	86. Koc	d Peta	-		89	Nod 1		10
100m Terhampir	**	87 Lat	itude	- N	05 18.033	90.	Nod 2		-
Siri Peta	5	88. Lor	ngitude	- E	115 12.234	91	Arah		-
	-								
aran Kejadian	(*Lukis	arah per	gerakan	kend,	no.Kend,	serta	tanda	lain di	"spot" kej)
1									
RAN LOKASI KEJAD	IAN (*Lukis	keduduk	kan loka	si Kej	merujuk	kepada	tanda	tetap.)	
KM TERDEKAT						_			
Jara	k dari			P			Jarak (	dari	
(nama tem	pat/bandar)			O S		(nama	tempat	/bandar)	
*	km	No.Seks	yen	K M			km		
Kejadian adalah	meter	dari POS	KM ke a						
×					(nama temp				
FIDAK DAPAT POS KI	M atau NO. S	EKSYEN, s	ila isik	an bah	agian ini,	Jarak F	Kejadia	n adalah	12.0 km dari
NDAR (nama tempat/	bandar)		ke a	rah BE	BULOH (nama tem	pat/ban	dar)		
AN : - PENUNGGANG MC - PEMANDU MOTOR		7124	1 -111						
UNGGANG MOTOSIKAI M MENHALA KE KG OR LC7823 JENIS SUAT PUSINGAN U A BAHAGIAN TEPI S DERAAN DAN TELA TIDAK MENGALAMI	I NOMBOR LA . SG. BEDAU CHERRY QQ DAN (A1) T SEBELAH KAN H DIBAWA OI	.7124 JEN JN. APAB: YANG DIF ERUS MEN AN MOTOK JEH AMBUI	NIS MODE ILA SAMI PANDU OI MBREK SI TAR (B1) LAN KE I	CNAS K PAI DI LEH (B AMBIL . AKIE HOSPIT	RISS DALAN TEMPAT KE 1) YANG B! MENGELAK AT PERLAN AL NUKLIU;	1 PERJA JADIAN, ERHENTI KE KAN GGARAN S LABUA	ALANAN TIBA DI TI AN TET ITU, AN UNT	DARI AF TIBA SE EPI KIRI API (A1 (A1) TEI UK RAWAT	EBUAH MŌTOKAR JALAN TERUS ) TERLANGGAR LAH MENGALAMI TAN. MANAKALA
(A1) : MOHD RISINGAN LABUAN. (CELJAAN CUACA : BAIR AAN LALULINTAS : S PERLANGGARAN : AH TERLIBAT : 1 S : PEMANDU M/KAR	EDERA RINGA ( : TIDAK SIB : LANGGAR RI M/KAR DAN :	N DI MUL UK USUK TEP 1 M/SIKA:	UT/HIDUN AT L	NG)	AYU. KPT:	950829	155039	. ALAMAT	: BLOK 2 KG.



EJABAT POLIS DAERAH 'AWANGAN TRAFIK AYAH PERSEKUTUAN LABUAN

TARIKH/MASA	
TEMPAT KEJADIAN	

15/01/2013 1700 HRS. JLN BEBUL OH

KENDERAAN TERLIBAT

MISIELL LX 7/24

RUJUKAN LBN/RPT/K

82 /2013

RAJAH KASAR TIDAK IKUT SKAL'A

NOTA:

	A H	G V		
	J * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	×	
	3	× × × × ×		Š
1 // 1				ž.



## RUJUKAN LABUAN REPOT KEMALANGAN 82/2013

### KUNCI RAJAH KASAR

Z

PÛRAN KEMALANGAN t/t: t/t: Pkt/BSF, MOHD HASSBULLAH BIN HI Pkt/No/NaMe, REDZUAN A LIN) S.III PEN. PEG. PENYUSAT TRAFIK (2) AN RAYA RUJ. TRAFIK Keny Cawangar Tari thu Pejahat Polis Lacras IBU PEJABAT POLIS DAERAH W.P LABUAH W.P. Labuan BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN 3. Balai-01 Kod Balai: 1. Negeri-28 Daerah-01 - 000328 No. Pengaduan - 0 9. Hari Kejadian 14. P/Pang Mati - 2013 Tahun Kejadian 10. Kend. Terlibat 15 P/Pang Cedera - 03 Bulan Kejadian 11. Kenderaan Rosak - 1 16. P/Kaki Mati Tarikh Kejadian 12. Pemandu Mati 17. P/Kaki Cedera - 05 - 0 Masa Kejadian - 01:30 13. Pemandu Cedera 18. Jenis Kemalangan - 2 BUTIR-BUTIR JALAN RAYA Jenis Permukaan - 3 24. Jenis Garisan - 1 29. Jenis Bahu Jalan - 2 25. Langgar Lari Sistem lalulintas- 2 - 2 30. Kecacatan Jalan - 12 Bentuk Jalan - 01 26. Jenis Kawalan 31. Had Laju - 9 - 11.0 Kualiti Permukaan- 1 27. Lebar Jalan 32. Keadaan Permukaan- 1 Keadaan Jalan - 1 28. Lebar Bahu Jalan Kiri - 2.0 33. J.Perlanggaran - 09 Kanan-2.0 SUASANA SEKITAR 34. Cuaca 35. Cahaya LOKASI KEJADIAN - 02 Jenis Jalan 38. Jenis Tempat 39. Jenis Kawasan Nombor Laluan = F705 Nama Jln/Spg - KAMPUNG SUNGAI BEDAUN BUTIR-BUTIR KENDERAAN 45 46 47 42 2 . NISAAN VANETTE LB5235 18 10 11 BUTIR-BUTIR PEMANDU 53 55 56 57 58 60 0 BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PENUMPANG Nama Penumpang 64 65 67 66 FAUZI BIN AHMAD@AMAT 0 1 99 34 2 BUTIR-BUTIR KECEDERAAN PEJALAN KAKI NAMA PEJALAN KAKI 72 73 75 76 79 Sebab Binatang - 4 81. RM Kerosakan Kend- 5000 82. RM Kerosakan Harta- 0

PEGAWAI YANG ME

SI BORANG

DISEMAK OLEH

JIS ĎIRAJA MALAYSIA NO. BATCH

AKLUMAT TAMBAHAN					
Pos Kilometer	_	6. Kod Peta	=	89. Nod 1	/***
_ 100m Terhampir		7. Latitude	- N 05 18.033		
Siri Peta	- 8	8. Longitude	- E115 12.234	91. Arah	-
	( -). T		7 7		2 ' 1' 17 1 77 1 1 1
ARAN KEJADIAN	(*Lukis ar	ah pergerakan	kend, no.Kend,	serta tanda	lain di "spot" kej)
11					
1					
ARAN LOKASI KEJAD	OIAN (*Lukis k	edudukan lokas	si Kej merujuk	kepada tanda	tetap.)
1					
1					
1	2)				
TO C MIND DAYS M					
KIVI TIR WILLIAM ATT					
KM TERDEKAT	ak dari	Ī	P	Jarak	dari
	ak dari	Γ	P O	Jarak	dari
Jara			I		
Jara	mpat/bandar)	No Seksven	O S	(nama tempat	
Jara	mpat/bandar)	No.Seksyen	0		
Jara (nama tem	mpat/bandar) km l	- ←	O S K M	(nama tempat	
Jara (nama tem	mpat/bandar) km l	No.Seksyen	O S K M	(nama tempat km	
Jara (nama tem	mpat/bandar) km l meter da	ari POS KM ke ar	O S K M M Cah (nama tem	(nama tempat km pat/bandar)	r/bandar)
Jara (nama tem	mpat/bandar) km l meter da	ari POS KM ke ar	Cah (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia	
Jarra (nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K	mpat/bandar) km l meter da Matau NO. SEKS	ari POS KM ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN	r/bandar)
Jara (nama tem	mpat/bandar) km l meter da Matau NO. SEKS	ari POS KM ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia	r/bandar)
Jarra (nama temata)  Ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS KANDAR  (nama tempata)	mpat/bandar) km l meter da Matau NO. SEKS	ari POS KM ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN	r/bandar)
Jarra (nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K	mpat/bandar) km l meter da Matau NO. SEKS	ari POS KM ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN	r/bandar)
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  ANDAR  (nama tempat)  SAN  a:	mpat/bandar) km l meter da  M atau NO. SEKS	ari POS KM ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN	r/bandar)
(nama tem  ik Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  ANDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VA	mpat/bandar) km l meter da M atau NO. SEKS /bandar)	ari POS KM ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN	r/bandar)
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  ANDAR  (nama tempat)  SAN  a:	mpat/bandar) km 1 meter da M atau NO. SEKS /bandar) N LB5235 LB5235	ari POS KM ke ar SYEN, sila isika ke ar	O S K M M (nama tem	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN pat/bandar)	r/bandar)
(nama tem  ik Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  NDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAN  ) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JAN	mpat/bandar) km 1 meter da M atau NO. SEKS /bandar)  N LB5235 LB5235	ari POS KM ke ar SYEN, sila isika ke ar	Cah (nama temman bahagian ini, rah SUNGAI BEDAM (nama temman temm	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN pat/bandar)	n adalah <u>12.0</u> km dari LEFON DARI ANAK BUA
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  NDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAI  ) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JA  YANG MENGATAK	mpat/bandar) km 1 meter da M atau NO. SEKS /bandar) N LB5235 LB5235	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar	C S K M M (nama temperaturan bahagian ini, rah SUNGAI BEDAM (nama temperaturan temp	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN pat/bandar) PANGGILAN TE	Lefon Dari Anak Bua
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  NDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAI  1) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JA  YANG MENGATAK IGAI BEDAUN SEMAS	mpat/bandar)  km 1  meter da  M atau NO. SEKS  /bandar)  N LB5235  LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN  AN BELIAU TE  KA MENAIKI SEE	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  NG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT  BUAH M/VAN NO	Cah  (nama tem an bahagian ini, rah SUNGAI BEDAI  (nama tem  (A1) MENDAPAT  DALAM SATU KE LB5235 JENIS N	(nama tempat km pat/bandar) Jarak Kejadia JN pat/bandar) PANGGILAN TE	L/bandar) n adalah <u>12.0</u> km dari LEFON DARI ANAK BUA LAN RAYA DI KAMPUN E YANG DI PANDU OLE
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  NDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAI  ) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JA  YANG MENGATAK IGAI BEDAUN SEMAS  .) NIZAMZURI BIN	mpat/bandar)  km 1  meter da  M atau NO. SEKS  /bandar)  N LB5235  LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN  AN BELIAU TE  A MENAIKI SEE  AWANG HASY	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  NG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO	Cah  (nama tem an bahagian ini, rah SUNGAI BEDAI  (nama tem  (A1) MENDAPAT  DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN pat/bandar)  PANGGILAN TE MALANGAN JA: ISSAN VANETT :33 TAHUN	LEFON DARI ANAK BUA LAN RAYA DI KAMPUN E YANG DI PANDU OLE BERSAMA PENUMPAN
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  INDAR  (nama tempat)  SAN  a:  ) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAI  ) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JA  ) YANG MENGATAK  IGAI BEDAUN SEMAS  .)NIZAMZURI BIN  NAMA(A2) FAUZI B  AH MENDAPAT KECE	mpat/bandar)  km 1  meter da  M atau NO. SEKS  /bandar)  N LB5235  LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN  AN BELIAU TE  A MENAIKI SEE  AWANG HASY  SIN HJ AHMAD ,	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  NG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO 10000000000000000000000000000000000	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  ik Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS K  INDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAN  ) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JA  ) YANG MENGATAK  IGAI BEDAUN SEMAS  .)NIZAMZURI BIN  NNAMA (A2) FAUZI B  AH MENDAPAT KECE  ADERAAN (B1)	mpat/bandar)  km imeter da  Matau NO. SEKS  (bandar)  N LB5235  LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN  AN BELIAU TE  A MENAIKI SEE  AWANG HASY  IN HJ AHMAD ,  DERAAN DAN MAG  :CEDERA PARAL	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  NG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO MIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  ak Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS KANDAR  (nama tempat)  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAN  ) - PEMANDU VAN  DA 05/03/2013 JA  ) YANG MENGATAK  IGAI BEDAUN SEMAS  .)NIZAMZURI BIN  NNAMA (A2) FAUZI B  AH MENDAPAT KECE  ADERAAN (B1)  CEDERAAN (A2)	mpat/bandar)  km neter da  meter da  Matau NO. SEKS  /bandar)  N LB5235  LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN  KAN BELIAU TE  AA MENAIKI SEE  AWANG HASY  IN HJ AHMAD ,  DERAAN DAN MAS  :CEDERA PARAL  :CEDERA PARAL	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  NG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO MIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA H DI BAHU KIRI	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  (nama tem  (nama tem  (nama tempat)  (na	mpat/bandar)  km 1  meter da  M atau NO. SEKS  /bandar)  N LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN AN BELIAU TE A MENAIKI SEE AWANG HASY IN HJ AHMAD , DERAAN DAN MAS : CEDERA PARAI : CEDERA PARAI 5: BAHAGIAN DE	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  NG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO MIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA H DI BAHU KIRI	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  ik Kejadian adalah  TIDAK DAPAT POS KANDAR  (nama tempat/  SAN  a:  1) - PENGADU  ) - PENUMPANG VAI  ) - PEMANDU VAN  ) - PEMANDU VAN  ) - PEMANDU VAN  NAMA (A2) FAUZI BIN  NAMA (A2) FAUZ	mpat/bandar)  km 1  meter da  Matau NO. SEKS  /bandar)  N LB5235  LB5235  LB5235  AM LEBIH KURAN  AN BELIAU TE  A MENAIKI SEE  AWANG HASY  IN HJ AHMAD ,  DERAAN DAN MAS  : CEDERA PARAI : CEDERA PARAI : CEDERA PARAI : SBAHAGIAN DES : BAIK : BAIK	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  RG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO ZIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA H DI BAHU KIRI PAN	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  (nama tem  (nama tem  (nama tempat)  (na	meter dameter	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  RG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO ZIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA H DI BAHU KIRI PAN	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  (nama tem  (nama tem  (nama tempat)  (na	meter dameter	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  RG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO ZIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA H DI BAHU KIRI PAN	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN
(nama tem  (nama tem  (nama tem  (nama tempat)  (na	meter dameter	ari POS KM ke ar  SYEN, sila isika ke ar  RG 01:30 PAGI, LAH TERLIBAT BUAH M/VAN NO ZIM, KPT:800822- KPT: 790807-1 SIH MENERIMA R H DI MUKA H DI BAHU KIRI PAN	(A1) MENDAPAT DALAM SATU KE LB5235 JENIS N -12-5861, UMUR 12-6149, UMUR : 3	(nama tempat km  pat/bandar) Jarak Kejadia JN  pat/bandar)  PANGGILAN TE  MALANGAN JA: ISSAN VANETT  :33 TAHUN	Lefon Dari Anak Bua Lan Raya Di Kampun E Yang Di Pandu Ole BERSAMA PENUMPAN JNGGANG DAN PENUMPAN

Spekholer *			- company contraction accordance of the con-
TEMPAT KEJADIAN NOM LAL	IBOR POSKM UAN ZON	PENANDA T (CATATA	NEW ARCHAET TO A METERS AND THE PROPERTY OF THE PARTY.
MASA KENALPASTI TPT KEJ	MA	SA SAMPAI TPT KEJ	
(Nota : Cara mengisi ruanga	n 2 hendaklah merujul	k Panduan Pengisian Borang	Pol. 27)
Cuaca / Jarak Muka Muka Jin Cahaya Penglihatan Jin (Tari (Ratal (m. merer) tidak) curam)	(Lurus, Irail)   selekon dsb) (Sehala	Had laju, Jenis garisan Kawasan (putus putus dua double line d	(Lampu Isyarat,
	hala, dli		
LAKARAN RAJAH KASAR:	x		
<u> </u>	·,	A G	
D	**	П	
			/
3		. Xe a 43	
			ZF_
<u></u>			
Ь	V 21 1	11% K 1	
8			
		110 00 2 2 4	
A: TEPI JUN. KIPI		WENRAN!	
a - TORY of N. KANTON		AKEB= IIM	1
C= Ke Bulert Kalam D= Dan Butcht Kalam		AKE G = IM	e e
En Ke Bebuluh			*
F= Dan Bebuluh			

IRAJA MALAYSIA KEMALANGAN RAYA	NO. BAT		PEGAWA	/Nama <sub>ar</sub>	HALAL OC	ON SAL	) t	ISEMAK /t: kt/No	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	raidan in Tr	\$ <del>-</del>
IR LAPORAN/MASA K Pengaduan n Kejadian an Kejadian ikh Kejadian Kejadian	EJADIAN 001228 2013 10 17 06:45	9. 10. 11. 12.	Balai: Hari Ke Kend. T Kendera Pemandu Pemandu	erliba an Ros Mati	t - ak -	4 2 2	Daera 14. 15. 16.	ah- 01 P/Pang   P/Pang   P/Kaki   P/Kaki   Jenis K	Mati Cedera Mati Cedera	lai-01 - 0 - 0 - 0 - 0 gan - 2	
Parametrical Pilan Pilan Permukaan - stem lalulintas- entuk Jalan - parametrical Permukaan - adaan Jalan - parametrical Permukaan - adaan Jalan - parametrical Permukaan -	3	25. La 26. Je 27. Le	enis Gar Inggar I enis Kav ebar Jal	Lari walan lan		-1 -2 -9 -10.0 -1.0	30. 31. 32.	Jenis B Kecacat Had Laj Keadaan J.Perla	an Jala u Permul	an - 12 - 3 kaan- 1 n - 01	
CILLO	02 F705		aca enis Te ama Jln		- 4 - S	- 1	39.	Cahaya Jenis P KUR KAMP			<u></u>
TIR-BUTIR KENDERA  40  OND STREAM HOND WAVE	AN		2011 LE 2013 LE			43 44 13 1 15 1	2 7	46 47 6 11 10 11	2 2	49 50 0 2 0 2	51 6 6
SIR-BUTIR PEMANDO	54	2 2	55 2 2	56 3 4	57 4 2	58 1 3	59 9 7	60 09 15	61 4	62 1 1	63 1 1
TIR-BUTIR KECEDE Nama Penumpang TIR-BUTIR KECEDE NAMA PEJALAN KAR BEDAD Binatang	RAAN PEJ	IALAN P		rosaka	72 72 Kend	65 [ 73 [ - 3700	74 <b>8</b> 2	67 68 75 7 . RM Ker	6 77	70 78 Harta-	71 79 0

KLUMAT TAMBAHA	N								
Pos Kilometer	_	86. Kod Peta	-		89.	Nod 1		-	
100m Terhampir	₹0	87. Latitude	- N	05 18.392	90.	Nod 2		- 155 	
Siri Peta	=:	88. Longitude	- E1	15 12.592	91.	Arah			
CARAN KEJADIAN	(*Lukis a	rah pergerakan	n kend,	no.Kend,	serta	tanda	lain di	"spot"	kej)
KARAN LOKASI KEJA	ADIAN (*Lukis	kedudukan lok	asi Kej	merujuk	kepada	tanda	tetap.)		
S KM TERDEKAT						_ ,			
Jâ	rak dari		P			Jarak (	dari		
			0   5		,		/9 1 1		
(nama t	empat/bandar)				(nama	tempat	:/bandar)		
	km	No.Seksyen	K			km			
		$\leftarrow$	_ M _						
rak Kejadian adala	h meter	dari POS KM ke	arah						
lak kejadian dadia				(nama tem	pat/ban	dar)			
I IDAK DAPAT POS	KM atau NO. S	EKSYEN, sila isi	ikan baha	agian ini,	Jarak	Kejadia	n adalah	8.0 km	n dari
Projects				. BUKIT KA					
BANDAR (nama tempa	t/bandar)	1.0	azan no.	(nama tem		ndar)			
LASAN									
pta: (A1) - PENUN	GGANG MOTOSIE	KAL LE2125 DAN	(B1) -	PEMANDU N	10TOKAI	R LD797	77		
								TOMBOD	T E O 1 0 E
ÅDA 17/10/2013 ENIS HONDA WAVE	JAM LEBIH KUF	ANG 06:45 PAG.	I, (AI) i menitii	SEDANG ME.	AJDUUGGA KITIM	NG MOT	AI.HT TA	NOMBOR :	BULOH.
PABILA SAMPAI DI	PEMPAT KEJADI	AN. TTBA-TIBA	SEBUAH	MOTOKAR 1	NOMBOR	LD797	7 JENIS	HONDA	STREAM
NG DIPANDU OLEH	(B1) KELUAF	R DARI SIMPANO	G KIRI	LALU (A1)	) CUBA	MEN MEN	GELAK K	E KANAI	1 LALU
ERTEMBUNG DENGAN	MOTOKAR TERS	EBUT. AKIBAT H	KEJADIA	N ITU (A1)	) TELA	H MENG	ALAMI KI	ECEDERA	AN DAN
ELAH MENDAPATKAN	RAWATAN DI H	OSPITAL NUKLE	JS LABU	AN, MANAK	ALA (B	I) TID	AK MENG	alami A	PA-APA

CCEDERAAN. KEDUA-DUA KENDERAAN YANG TERLIBAT TURUT MENGALAMI KEROSAKAN.

: PEMANDU M/KAR LD7977 (DALAM SIASATAN)

URU. (CEDERA PARAH KAKI KIRI)

ADAAN LALULINTAS : TIDAK SIBUK

: BAIK

ENIS PERLANGGARAN : DEPAN DENGAN DEPAN
UMLAH TERLIBAT : 1 M/KAR DAN 1 M/SIKAL

LADAAN CUACA

IDS

ÁMA PENUNGGANG : ABDUL KADIR BIN ALI. L/26 THN. MELAYU. KP:871217015259. KERJA:

E XAT 2/2

POT. 71 (LJU. T/ AT) - 70 T 2-T/ 22



ELABAT POLIS DAERAH AWANGAN TRAFIK AYAH PERSEKUTUAN LABUAN

TEMPAT KEJADIAN

12/802 LOT971 KENDERAAN TERLIBAT

SUCAL

RUJUKAN LBN/RPT/K

NOTA :\_

RAJAH KASAR TIDAK IKUT SKALA B



## RUJUKAN LABUAN REPOT KEMALANGAN / 228 /2013

KUNCI RAJAH KASAR
A - Topi Welon Saleskil Clein
B - Tapi Julan Salahdi Benan
C- Jalan Eani Krick Ken Molal Salph
D- Jalan Hala le du Nadal Salph
E - Seinpain Jaken
F - Surgana Jakon Takerkerr
G - Jelan Hala le Bobeloh & Tmn Mertiona
H. Felen Dasi Krol Berbeloh /Tran Mertion
J-M/100 207977
F- M /Sileas LE2125
L - Trasport fortargsson
KUNCI RAJAH KASAR
A RZ 16 -2 10-50 MOFER
* Or L = 3, 60 Neter
- J & R 2 20 Moles
J be K 2 20 Moter

S DIRAJA MALAYSIA AN KEMALANGAN	NO. BA	ГСН	PEGAWA	AI YAMA	MENGI	SI BORA	NG D	ISEMAK O	LEH		
AN KEMALANGAN RAYA	RUJ. T	RAFIK	PINACH	DISMA	LEID C	THMAH	P	kt/No			
								_			
			IB	U PEJABA	1 POL	4 Kl	101	ah-01	2 72	121-01	
ITIR LAPORAN/MASA F	KEJADIAN	Kod	Balai:	1. Meg	SFVPD						
lo. Pengaduan -	001551	9.	Hari Ke	ejadian	-00	1		P/Pang M		- 0	
hun Kejadian	2014			lerlibat				P/Pang C		- 0	
	11			aan Rosa		3		P/Kaki N			
Carikh Kejadian =	16		Pemand			1	1 /	P/Kaki (	redera	725 - 1	
Masa Kejadian	00:45	13.	Pemand	u Cedera	a -	0	18,	Jenis Ke	emaran	ya!ı – <u>:</u>	
JTIR-BUTIR JALAN R						2	20	Jenis B	ahu Ja	lan - 2	
Jenis Permukaan -			enis Ga			- 1 - 2		Kecacat			2
Sistem lalulintas-			anggar					Had Laj			
Delicar outan	01		enis Ka			- 9	3.3 3.∓≗	Keadaan	Permii		
Kualiti Permukaan-			ebar Ja		7.51	- 8.0	32	J.Perla	naara	n - 01	1
Keadaan Jalan -	1	28 " L	ebar Ba	hu Jala			22.	U. I CIII	1199414		
					Kan	an- 0.5				- 4	
SUASANA SEKITAR		34. C	uaca	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 1	35.	Cahaya		4	
Nombor Laluan	02 F705		Genis Te Mama Jlr		- 4 - E			Jenis K STORAN JI		7	
SUTIR-BUTIR KENDERA	TATA		1 41 1	42		43 44	1 45	46   47	48	49   50	51
40			41			13	1 10				
TOYO AVANZA				E5065			7	10 11	2	0 2	6
NAZA NZ125R			2013 L			10 1	2	10 11	2	0 2	6
. TOYO AVANZA			2013 L	E5063		13 1		10 11			
3UTIR-BUTIR PEMANDO	J										
1 52 53	54		55	56	57	58	59	60	61	62	63
		11.			4	14		15			3
1 20 03	L 03		2	3	1	6	1	15	3	1	1
3. 1 25 01		1	2	3	1	2	8	15	3	1	1
		1111 (I) A NI	0								
BUTIR-BUTIR KECEDE	KAAN PEI	NUMPAIN	5		64	[65]	66][	67 68	69	70	71
Nama Penumpang SUTIR-BUTIR KECEDE	RAAN PE	JALAN	KAKI		04		ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
NAMA PEJALAN KAI					72	73	74	75 76			79
Sebab Binatang	- 4	8.	L. RM Ke	erosakar	Kend	15000	82	. RM Ker	osakan	Harta-	0
1											
1											

OSIKAL SIMATI JENIS NAZA BERNOMBOR DAFTAR LE4421 DITUNGGANG JANG DALAM PERJALANAN DARI ARAH BEBULOH MENGHALA KE SG BEDAUN. KETIIKA MENURUN BUKIT, TOSIKAL SIMATI DIKATAKAN SEOLAH-OLAH HILANG KAWALAN IAITU TIDAK DAPAT DIKAWAL JALAN GKANG BENGKOK .

TIHAT KEADAAN MOTOSIKAL SIMATI DIPANDU HILANG KAWALAN, KENDERAAN YANG DATANG DARI ARAH RLAWAN DENGANNYA IAITU SEBUAH MKOTOKAR TOYOTA AVANZA BERNOMBOR LE5065 DIPANDU OLEH (A2) A UNTUK MENGELAK DARI BERLANGGAR . (A2) MENEKAN BRAKE DAN MENGELAK KE KANAN TETAPI OSIKAL SIMATI BERLANGGAR DENGAN BUCU KANAN MOTOKAR AVANZA TERSEBUT LALU MOTOSIKAL PUTUS

ATI CUBA UNTUK DISELAMATKAN OLEH ANGGOTA JPAM YANG AWAL DATANG KE TEMPAT KEJADIAN DAN AHKAN MENINGGAL DUNIA DI DALAM KENDERAAN AMBULAN JPAM DILOKASI KEMALANGAN PADA HARI YANG MA JAM 00.50 HRS.

BAT KEMALANGAN ITU, NOTOSIKAL LE4421 MENGALAMI KEROSAKAN PUTUS DUA.

\*RAT 3/3

KAR TOYOTA AVANZA - ROSAK BAHAGAIN TEPI KIRI DAN BUCU KANAN

AN CUACA : BAIK AAN JALANRAYA : BAIK

AN LALULINTAS : LENGANG KEMALANGAN : LANGGAR DEPAN / TEPI.

AAN PERSEKITIARAN : BERLAMPU.

AH KENDERAAN : (1) MOTOKAR (1) MOTOSIKAL

SIMATI :


KHUSAIRY BIN CHE MANSOR KP: T728281 L/27 THN MELAYU.

DERAAN : PARAH.

N	Λ
3 DIRAJA MALAYSIA NO. BATCH PEGAWAT YANG	NGISI BORANG DISEMAK OLEH
AN KEMALANGAN tit:	t/t: _ 1   1
1 RAYA RUJ. TRAFIK PALAND NARGIN B	NA JAIDOUN SIN PKEYNOS TITA
	YIASAT TRAFIK
	T POLIS DAERAH
JTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN Kod Balai: 1. Nege	qiq βAN 2. Daerah-01 / 3. Balai-01
). Pengaduan - 001616 9. Hari Kejadian	- 3 14. P/Pang Mati - 0
thun Kejadian - 2015 10. Kend. Terlibat	- 2 15. P/Pang Cedera - 0
ılan Kejadian - 12 11. Kenderaan Rosak	- 2 16. P/Kaki Mati - 0
arikh Kejadian - 16 12. Pemandu Mati	- 0 17. P/Kaki Cedera - 0
isa Kejadian - 10:30 13. Pemandu Cedera	- 1 18. Jenis Kemalangan - 2
JTIR-BUTIR JALAN RAYA	1)
Jenis Permukaan - 3 24. Jenis Garisan	-1 29 Jenis Bahu Jalan - 2
Gistem lalulintas- 2 25. Langgar Lari	-2 30 Kecacatan Jalan - 12
3entuk Jalan - 01 26. Jenis Kawalan	- 9 31, Had Laju - 3
Kualiti Permukaan- 1 27. Lebar Jalan	- 9.7 32. Keadaan Permukaan- 3
Keadaan Jalan - 1 28. Lebar Bahu Jalan	Kiri - 2.0 33, J.Perlanggaran - 01
	Kanan- 2.0
NSANA SEKITAR 34. Cuaca	- 4 35. Cahaya - 4
DKASI KEJADIAN	
Jenis Jalan - 02 38. Jenis Tempat	- 4 39. Jenis Kawasan - 7
_	- JLN BEBULOH BERHAMPIRAN MASJID SG BUTON
JTIR-BUTIR KENDERAAN	
40 41 42	43 44 45 46 47 48 49 50 51
TOYO AVANZA 2013 LE2840	13 1 2 10 11 2 0 2 6
HOND WAVE DASH 0 LE6980	15 1 7 5 11 2 0 2 6
JTIR-BUTIR PEMANDU	
52 53 54 55 56 5	7 58 59 60 <b>61 62</b> 63
1 25 01 16 2	2 3 1 15 3 1 1
THE DIMED RECEDED IN DURING DATE	
JTIR-BUTIR KECEDERAAN PENUMPANG	Programme of the second of the
Nama Penumpang 64	65 66 <b>67 68</b> 69 70 71
TIR-BUTIR KECEDERAAN PEJALAN KAKI	
NAMA PEJALAN KAKI	
Sebab Binatang = 4 81. RM Kerosakan Ke	end- 2500 82. RM Kerosakan Harta- 0

AT 2/3								w			
UMAT TAMBAHAN Kilometer \Terhampir i Peta	1 1 (9)		87.	Kod Peta Latitude Longitude		05 17.300' 115 12.225'	90.	Nod 1 Nod 2 Arah			
KEJADIAN		(*Lukis	arah	pergerakan	kend,	no.Kend,	serta	tanda	lain di	"spot"	kej)

AN LOKASI KEJADIAN (\*Lukis kedudukan lokasi Kej merujuk kepada tanda tetap.)



Kejadian adalah

meter dari POS KM ke arah

(nama tempat/bandar)

PIDAK DAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini, Jarak Kejadian adalah 13.0 km dari

ke arah SUNGAI BEDAUN (nama tempat/bandar)

(nama tempat/bandar)

1: (A1) - PEMANDU MOTOKAR LE2840 DAN (B1) - PENUNGGANG M/SIKAL LE6980 AN

16/12/2015 JAM LEBIH KURANG 10:30 MALAM, (A1) MEMANDU MOTOKAR JENIS TOYOTA AVANZA 3OR PENDAFTARAN LE2840 DARI ARAH JALAN KINABENUA MENUJU KE TAMAN MUTIARA SG BEDAUN ALUI JALAN BEBULOH. APABILA (A1) SAMPAI DI JALAN BEBULOH MENDAKI BUKIT HALA KE BULATAN N MUTIARA, TIBA-TIBA SEBUAH MOTOSIKAL JENIS HONDA WAVE NOMBOR PENDAFTARAN LE6980 YANG NGGANG OLEH (B1) YANG DATANG DARI ARAH BERTENTANGAN TELAH HILANG KAWALAN LALU TERBABAS TERJATUH DIATAS JALAN RAYA DAN MASUK MENGELONGSOR KE LORONG LALUAN (A1), (A1) TERUS KAN BREK DAN BERHENTI TETAPI MOTOSIKAL ITU TERUS MENGELONGSOR MELANGGAR DEPAN MOTOKAR MASUK SEDIKIT DI BAWAH ENJIN MOTOKAR (A1). AKIBAT DARI KEJADIAN ITU (A1) TIDAK MENGALAMI -APA KECEDERAAN, MANAKALA (B1)TELAH MENGALAMI KECEDERAAN BAHAGIAN KEPALA DAN TELAH DI TAR OLEH AMBULAN KE HOSPITAL LABUAN SETERUSNYA KE HOSPITAL KOTA KINABALU UNTUK RAWATAN JUT.KEDUA-DUA KENDERAAN YANG TERLIBAT TURUT MENGALAMI KEROSAKAN.

IA MANGSA (B1) : NOOR AIZUDDIN BIN ABDULLAH. L/25 THN. MELAYU. KP:900328155019. ALAMAT: SG.MIRI WP. LABUAN (CEDERA PARAH DI KEPALA)

: HUJAN LEBAT. DAAN CUACA ADAAN LALULINTAS: TIDAK SIBUK.

IS PERLANGGARAN: TERBABAS LANGGAR DEPAN. LAH TERLIBAT : 1 M/KAR DAN 1 M/SIKAL.

MAT TAMBAHAN	N									
Kilometer	-		86.	Kod Peta	-	89.	Nod 1		44	
m Terhampir			87.	Latitude	- N 05 16.332'	90.	Nod 2			
· Peta	12		88.	Longitude	- E115 11.156'	91.	Arah			
KEJADIAN		(*Tarkis	arah	nergerakan	kend, no.Kend,	serta	tanda	lain di	" spot"	とのさり

'LOKASI KEJADIAN (\*Lukis kedudukan lokasi Kej merujuk kepada tanda tetap.)

Jarak dari

(nama tempat/bandar)

km

No.Seksyen

K

M

Jarak dari

O
S

(nama tempat/bandar)

km

M

Km

ajadian adalah

meter dari POS KM ke arah

(nama tempat/bandar)

AK DAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini, Jarak Kejadian adalah

km dari

ke arah

(nama tempat/bandar)

(nama tempat/bandar)

/04/2016 JAM LEBIH KURANG 0030 HRS SATU KES KEMALANGAN MAUT TELAH BERLAKU DI JALAN BERHAMPIRAN SIMPANG KE KAMPUNG BEBULOH LAUT. SIASATAN AWAL DI TEMPAT KEJADIAN II (A1) MENUNGGANG MOTOSIKAL NO LF 3680 JENIS MODENAS CT115 YANG SEDANG DALAM NAN DARI ARAH BANDAR MENGHALA KE BEBULOH. APABILA SAMPAI DI TEMPAT KEJADIAN, SEBUAH AL NO LE 4152 JENIS SYMCUP YANG DITUNGGANG OLEH B1 (SI MATI YANG DATANG DARI ARAH ANGAN TELAH MASUK KE LALUAN A1 LALU BERTEMBUNG DENGAN MOTOSIKAL A1. SELEPAS IGAN BERLAKU KEDUA - DUA MANGSA DIHANTAR KE HOSPITAL LABUAN OLEH AMBULANS DAN KEDUA - IGSA DALAM KEADAAN KRITIKAL SERTA MENGALAMI KECEDERAAN DI BAHAGIAN KEPALA DAN BADAN. MATI) TELAH DISAHKAN MENINGGAL DUNIA DI WAD KECEMASAN HOSPITAL LABUAN PADA 22/04/2016 IH KURANG 0201 HRS.

#### SI MATI (B1)

- : TAWASIL BIN ALBANI
- : 811231-65-5557 (MERAH)
- : 37 TAHUN
- SULUK
- : KAMPUNG MUSLIM W.P LABUAN
- PENGANGGUR

/SIKAL : SYMCUP

## LAMPIRAN B

Stick Diagram

STICK DIAGRAM Banci Khas Persimpangan 2016 JKR W.P Labuan Arah Dari Simpang Tiga (Jalan Bebuloh-Jalan Rancha-Rancha Bebuloh)


				X .						JENIS KE	JENIS KEMALANGAN		, in the second		PERMUKAAN JATAN	BIL	PEIALAN	ARAH DARI SIMPANG TIGA (JALAN
NO.	REPORT NO.	TAHUN	BULAN	TARIKH	HARI	MASA	SIANG/MALAM J	JENIS CAHAYA	BIL	BIL PARAH	BIL. CEDERA	ROSAK	PERLANGGARAN	BENTUK JALAN	(KERING/BASAH)	MOTOSIKAL	KAKI	BEBUIOH-JALAN NANCHA-YANNUNA BEBULOH)
								At the World State of the World State of the	-					SFIEXOH	KERING	1	0	KG. BUKIT JLN BEBULOH
-	000082	2013	1	15	SELASA	1630	SIANG	-	0	0	1	0		- Control	CNIGON	c	0	BUKIT KALAM JIN BEBULOH
1	+			,	ACA ITO	0450	MANIANA	4	0	-	0	0	ח	LUKUS	NENING	,	,	
2 00	000328	2013	'n	0	NEW Y	OCTO	IATOMA				,	,		LIBRIS	KERING	+1	0	TAMAN MUTIARAN JUN BEBULOH
30	001228	2013	10	17	RABU	0645	SIANG	н	٥	7		•		51411	CNICON	-	c	IAI AN BEBULOH
-	1		***	46	AUAD	0045	MAIAM	4	7	0	0	0	-	LUKUS	Danier			
4	101551	2014	=	9	SUZ	3			,	,	4	c		LURUS	BASAH		0	JLN KINABENDA JLN BEBULCH
2	001616	2015	12	16	SELASA	1030	SIANG	4		7	9	,		31011	KEDING	-	0	JALAN BEBULOH
4	DODAKE	2016	4	22	JUMAAT	0030	MALAM	2	1	0	٥	0	7	LOROS	Dulling			



## LAMPIRAN C


Collision Diagram





# LAMPIRAN D

Lukisan Jalan Sedia Ada



## LAMPIRAN E

Lukisan Cadangan

Penambahbaikan

