BAPKJ/BS-KPI/2021/82(K)



## KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

## LALUAN PERSEKUTUAN FT001, SEKSYEN 803, JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN

## LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA 2021



JABATAN KERJA RAYA Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 26, Menara PJD, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. Disediakan oleh:
Bahagian Kejuruteraan Forensik,
Pakar Kejuruteraan Jalan Dan Jambatan
Cawangan Jalan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 20, Menara PJD,
Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Isi F	Kandungan		Muka Surat
1.0	Pengenalan		1
2.0	Metodologi		2
3.0	Pengumpulan I	Data Kemalangan	
		Diagram	3
4.0	Proses Penyedi	aan <i>Collison Diagram</i>	
		on Diagram Awalan	3
		an Tapak dan Tinjauan	4
	4.3 Collise	on Diagram Terperinci	4
5.0	Diagnosis Kem		4
		a Makro Data Kemalangan	4
		Kawasan <i>Blackspot</i> aran di tapak	5 7
	J.5 Gaino	nan ur tapak	,
6.0	Cadangan Pena	ambahbaikan	13
7.0	Ringkasan		16
~			
Sena	arai Lampiran:		
	Lampiran A	: Borang POL27	
	Lampiran B	: Stick Diagram	
	Lampiran C	: Collison Diagram	
	Lampiran D	: Lukisan Jalan Sedia Ada	
	Lampiran E	: Lukisan Cadangan Penambahbaikan	
Sena	arai Rajah:		
	Rajah 1	: Pelan Lokasi	
	Rajah 2	: Carta Alir Kajian	
	Rajah 3	: Jalan Sedia Ada	
	Rajah 4	: Cadangan Penambahbaikan	
Sena	arai Jadual:		
	Jadual 1	: Analisa Makro Data Kemalangan	
	Jadual 2	: Purata isipadu trafik bagi stesen KR402 untuk	tahun 2020
Sena	arai Gambar:		
	Gambar 1	: Lokasi <i>Blackspot</i>	
	Gambar 2	: Keratan rentas jalan berdekatan kawasan persi	
	Gambar 3	: Keratan rentas jalan selepas Petronas Sg. Lalar	_
	Gambar 4	: Tiada tandaan <i>yellow box marking</i> di lokasi pe	
	Gambar 5	: Jarak penglihatan dari persimpangan tiga ke la	luan utama FT001
		Jalan Alor Setar-Butterworth	

Gambar 6 : Kenderaan menyeberangi laluan FT001 Seksyen 803 secara

berbahaya

Gambar 7 : *Uncontrolled access* di kiri dan kanan laluan utama

Gambar 8 : Yellow transverse bar di pasang di kawasan persimpangan

Gambar 9 : Pencahayaan tahap sederhana ketika menghampiri persimpangan

### 1.0 PENGENALAN


Laporan ini menyatakan tentang penemuan terhadap siasatan blackspot bagi Laluan Persekutuan FT001, Seksyen 803, Jalan Alor Setar-Butterworth, Daerah Kuala Muda, Kedah. Laluan ini telah dikenalpasti oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya yang mana merupakan salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai blackspot di Negeri Kedah yang akan dirawat pada tahun 2021 bagi Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12). Bahagian Kejuruteraan Forensik Jalan, Cawangan Jalan telah menjalankan kajian menyediakan dipertanggungjawabkan untuk dan cadangan penambahbaikan. Pelan lokasi adalah seperti Rajah 1.



Rajah 1: Pelan lokasi

## 2.0 METODOLOGI

Carta alir kajian bagi aktiviti utama adalah seperti Rajah 2.



Rajah 2: Carta Alir Kajian

### 3.0 PENGUMPULAN DATA KEMALANGAN

Data kemalangan yang diterima adalah berdasarkan kepada Borang POL27 yang dikemukakan oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya dan JKR Daerah Kuala Muda, Kedah. Data kemalangan bagi sekurang-kurangnya tiga (3) tahun terkini diperlukan untuk penyediaan analisis yang mencukupi. Lokasi *blackspot* bagi Laluan Persekutuan FT001, Seksyen 803, sebanyak sembilan (9) Borang POL27 untuk satu (1) tahun telah diterima (rujuk **Lampiran A**).

Semua data kemalangan yang diperolehi daripada Data POL 27 dikumpul untuk menyediakan *Stick Diagram*.

## 3.1 Stick Diagram

Sebagai tambahan perincian data kemalangan seperti waktu kemalangan, jenis kemalangan, jenis perlanggaran, kadar keparahan dan lain-lain telah diringkaskan dalam bentuk *stick diagram* (Rujuk **Lampiran B**).

### 4.0 PROSES PENYEDIAAN COLLISION DIAGRAM

## 4.1 Collison Diagram Awalan

Setelah *stick diagram* disediakan, perincian lakaran perlanggaran dan ulasan di dalam Borang POL27 telah digunakan untuk penyediaan *collision diagram* awalan bagi laluan ini. *Collision diagram* awalan ini digunakan sebagai asas dalam penyediaan *collision diagram* terperinci semasa kajian tapak. *Collision diagram* awalan ini disediakan menggunakan simbol-simbol yang standard.

## 4.2 Pengumpulan Data Daripada JKR Daerah

Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang telah dikuatkuasakan berikutan penularan wabak Covid-19, lawatan tapak dan rentas negeri tidak dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, pejabat ini telah memohon bantuan daripada pihak JKR Daerah untuk mencerap data-data seperti rakaman video dan juga gambar di lokasi *blackspot*. Data-data tersebut dijadikan bahan rujukan untuk pengesahan maklumat inventori jalan sedia ada, analisa dan penyediaan laporan.

## 4.3 Collison Diagram Terperinci

Berdasarkan data daripada JKR Daerah, data kemalangan yang dikumpul telah digunakan untuk menyediakan *collision diagram* terperinci menggunakan simbol standard seperti di **Lampiran** C.

### 5.0 DIAGNOSIS KEMALANGAN

## 5.1 Analisa Makro Data Kemalangan

Sebanyak sembilan (9) kemalangan telah berlaku dan dua (2) kes (22%) daripadanya melibatkan kematian, satu (1) kes (11%) melibatkan cedera parah, manakala baki enam (6) kes (67%) adalah melibatkan kecederaan ringan. Perincian kemalangan adalah seperti Jadual 1.


Jadual 1: Analisa Makro Data Kemalangan

	PERINCIAN KEMALANGAN	BILANGAN	PERATUS (%)
1	Jumlah Kemalangan	9	100
2	Jenis Kemalangan		
	i. Kemalangan Maut	2	22
	ii. Cedera Parah	1	11
	iii. Cedera Ringan	6	67
	iv. Rosak Sahaja	0	0
3	Waktu Kemalangan		
	i. Siang	5	56
	ii. Malam	4	44
4	Jenis Perlanggaran		
	i. Langgar Depan	2	22
	ii. Langgar Belakang	4	44
	iii. Langgar Sebelah Tepi	2	22
	iv. Bergesel	1	11
5	Motosikal		
	i. Kemalangan Melibatkan Motosikal	8	89
	ii. Kemalangan Maut Melibatkan Motosikal	2	22

Berdasarkan kepada data kemalangan POL27, terdapat empat (4) jenis perlanggaran yang berlaku di kawasan ini. Jenis perlanggaran yang berlaku adalah jenis langgar dari depan, langgar belakang, langgar sebelah tepi dan bergesel. Jenis perlanggaran melibatkan langgar dari belakang mencatatkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak empat (4) kes kemalangan (44%) dimana dua daripadanya berlaku di persimpangan menghala ke arah Alor Setar. Ini berkemungkinan disebabkan oleh kurangnya kawalan redaan trafik, fasiliti keselamatan kenderaan bermotor serta papan tanda. Sebanyak lima (5) kes (56%) kemalangan berlaku pada waktu siang dan empat (4) kes (44%) berlaku pada waktu malam. Selain itu, data kemalangan juga menunjukkan sebanyak lapan (8) kes kemalangan adalah melibatkan motosikal (89%).

## 5.2 Lokasi Kawasan Blackspot

Pelan jalan sedia ada di lokasi *blackspot* bagi Laluan FT001 Seksyen 803, Jalan Alor Setar-Butterworth, Daerah Kuala Muda, Kedah adalah seperti di Rajah 3.




Rajah 3: Jalan sedia ada


Perincian lukisan jalan sedia ada lokasi blackspot adalah seperti di Lampiran D.

## 5.3 Gambaran di tapak


Berdasarkan kepada *Collision Diagram* yang disediakan, terdapat sembilan (9) kemalangan dari jenis perlanggaran yang berbeza berlaku berhampiran dengan lokasi *blackspot* tersebut. Jenis perlanggaran yang direkodkan adalah dua (2) kes Langgar Depan, empat (4) kes Langgar Belakang, dua (2) kes Langgar Sebelah Tepi dan satu (1) kes bagi perlanggaran jenis Bergesel. Terdapat lima (5) kemalangan yang berlaku pada waktu siang dan empat (4) kes kemalangan berlaku pada waktu malam dengan jenis perlanggaran yang berbeza. Jalan ini adalah kategori jalan tunggal empat (4) lorong yang dipisahkan dengan garisan berkembar dilarang memotong dimana ianya adalah kawasan Persimpangan Tiga (*T-junction*) tanpa lampu isyarat. JKR Daerah Kuala Muda memaklumkan jalan ini merupakan piawaian R5 dengan had laju di kawasan adalah 90 km/j. *Collision* diagram yang disediakan adalah seperti di Lampiran C. Sehubungan itu, penyediaan laporan ini adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi dari JKR Daerah Kuala Muda dan beberapa faktor yang menjadi punca berlakunya kemalangan serta cadangan penambahbaikan dikenal pasti berdasarkan maklumat awalan di tapak oleh pihak JKR Daerah Kuala Muda.



Hasil kajian dan pemerhatian dari JKR Daerah Kuala Muda, didapati lebar jalan bagi kedua-dua arah Alor Setar-Butterworth adalah tidak konsisten. Berdasarkan kepada Arahan Teknik (Jalan) 8/86 Pindaan 2015: *A Guide on Geometric Design of Roads, Table 5.2 & 5.3A*, lebar jalan dan bahu jalan tidak berturap bagi piawaian jalan R5 adalah 3.5m dan 3.0m. Didapati kelebaran jalan adalah tidak mematuhi piawaian.



Gambar 2: Keratan rentas jalan berdekatan kawasan persimpangan



Gambar 3: Keratan rentas jalan selepas Petronas Sg. Lalang 2

Hasil pemerhatian di tapak juga mendapati tiada tandaan *yellow box marking* di lokasi persimpangan yang menyebabkan tiada panduan kepada pemandu untuk memberhentikan kenderaan di kawasan yang betul.



Gambar 4: Tiada tandaan yellow box marking di lokasi persimpangan

Kajian berkenaan jarak penglihatan turut dilaksanakan dari laluan utama menuju ke persimpangan Persiaran Amanjaya 2 dari kedua-dua arah Alor Setar-Butterworth. Jarak penglihatan yang dicerap adalah 104m dari arah Butterworth manakala 150m dari arah Alor Setar. Berdasarkan Garis Panduan *minimum Safe Intersection Sight Distance*,, jarak penglihatan minima yang diperlukan bagi had laju rekabentuk (*design speed*) 90 km/j adalah 210 meter. Justeru itu, jarak penglihatan pemandu di lokasi kemalangan adalah tidak mencukupi untuk melihat kenderaan atau halangan dari kedua-dua arah berdasarkan cerapan yang diambil. Jarak penglihatan yang tidak mencukupi kepada pengguna jalan raya boleh menjurus kepada berlakunya perlanggaran jenis Langgar Belakang ketika menghampiri persimpangan tersebut (Rujuk Gambar 5). Hasil siasatan juga mendapati, kurangnya papan tanda amaran awalan di kedua-dua arah Alor Setar-Butterworth.



**Gambar 5:** Jarak penglihatan dari persimpangan tiga ke laluan utama FT001 Jalan Alor Setar-Butterworth

Pemerhatian oleh JKR Daerah Kuala Muda mendapati jumlah trafik di persimpangan adalah sederhana di lokasi tersebut. Berdasarkan maklumat trafik di stesen banci KR402 Road Traffic Volume Malaysia yang dicerap pada tahun 2020, piawai tahap keselesaan bagi laluan tersebut telah mencapai tahap B iaitu Stable traffic flow with a high degree of freedom to select speed and operating condition but with some influence from the other users.

**Jadual 2**: Purata isipadu trafik bagi stesen KR402 untuk tahun 2020 (*Rujukan: Road Traffic Volume Malaysia Edisi 2020 – HPU, KKR*)

	16-	Peak			Perce	entage of \	/ehicle Co	ompositio	n	Level	v	С	Projected
Station Number	Hour	Hour Traffic	Time	Car & Taxis	Vans & Utilities	Medium Lorries	Heavy Lorries	Busses	Motorcycles	of Service (LOS)	(pcu/ hr)	(pcu/ hr)	Capacity Year
KEDAH	I												
KUAL	A MU	DA											
KR401	16,611	1,488	1800-1900	59.1	3.5	6.2	0.5	1.7	29.0	С	1746	2246	
KR402	43,787	3,794	1800-1900	61.8	4.4	3.2	1.2	0.2	29.1	В	4254	6880	2059
KR403	26,067	2,261	1800-1900	73.4	1.8	3.7	0.7	1.9	18.6	A	2541	6778	2070
KR404	11,048	1,282	0700-0800	44.3	8.3	4.2	2.3	0.3	40.6	С	1535	2019	-
KR405	20,095	1,796	1700-1800	68.9	2.7	4.2	0.9	2.1	21.2	A	2066	7463	2149
KR409	12,569	1,127	1800-1900	68.2	2.0	4.5	0.2	1.6	23.5	A	1266	6776	N/A

Walaubagaimanapun, berdasarkan maklumat JKR Daerah Kuala Muda, terdapat aktiviti kenderaan melawan arus dan menyeberangi laluan utama untuk ke kawasan/ arah yang bertentangan. Ini berkemungkinan boleh menyebabkan perlanggaran jenis depan dan sebelah tepi berlaku.



Gambar 6: Kenderaan menyeberangi laluan FT001 Seksyen 803 secara berbahaya

Selain itu, didapati terdapat *uncontrolled access* di beberapa lokasi dimana kenderaan melakukan aktiviti keluar dan masuk ke kawasan perumahan, lot kedai, masjid dan stesen minyak dalam jarak 50 hingga 100m dari kawasan persimpangan. Aktiviti ini boleh menyebabkan konflik dan seterusnya menyebabkan perlanggaran bagi kenderaan yang dipandu di laluan utama dari arah Alor Setar dan Butterworth.



Gambar 7: Uncontrolled access di kiri dan kanan laluan utama

Disamping itu, didapati terdapat *yellow transverse bar* yang dipasang di persimpangan laluan arah ke Butterworth (Rujuk Gambar 8). *Yellow transverse bar* hendaklah dipasang 15m hingga 30m sebelum menghampiri kawasan persimpangan sebagai amaran awal untuk pengguna jalan raya berwaspada dan memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan tersebut. Pemerhatian visual oleh JKR Daerah juga mendapati, permukaan pavemen di lokasi masih dalam keadaan baik.



**Gambar 8:** *Yellow transverse bar* di pasang di kawasan persimpangan

Selain itu, pemerhatian pada waktu malam juga mendapati tahap pencahayaan di kawasan lokasi tersebut adalah pada tahap sederhana. Terdapat lampu jalan di kawasan persimpangan laluan utama disamping terdapat pencahayaan dari stesyen minyak/rumah kedai yang berhampiran. Perkara di atas boleh mendorong berlakunya kemalangan kerana tahap *visibility* yang sederhana ketika menghampiri lokasi kejadian.



Gambar 9: Pencahayaan tahap sederhana ketika menghampiri persimpangan

### 6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, didapati terdapat beberapa isu yang ditemui di tapak dan antaranya ialah lebar jalan di lokasi adalah tidak konsisten dari kedua-dua arah Alor Setar-Kota Bharu. Perkara ini menyebabkan kekeliruan dan boleh mengakibatkan berlakunya perlanggaran jenis Langgar Belakang dari arah Butterworth ketika kenderaan berhenti untuk masuk ke persimpangan. Maka, adalah dicadangkan untuk menjajarkan tandaan jalan di lokasi dan mengecat semula tandaan jalan yang telah pudar mengikut ATJ 8/86 terkini bagi piawaian jalan R5.


Bagi isu jarak penglihatan yang tidak mencukupi ketika kenderaan keluar masuk ke persimpangan, dicadangkan untuk menyediakan kawalan redaan trafik bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya berwaspada dan memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan tersebut. Kawalan redaan trafik seperti *yellow transverse bar* jenis anti gelinciran adalah sesuai di pasang di lokasi. Selain itu, pemasangan papan tanda amaran awalan serta papan tanda 'Kurangkan Laju' dan peringatan zon had laju beserta lampu kuning amaran (*Flashing Amber Light*) sebelum menghampiri kawasan kemalangan tersebut.

Disamping itu, bagi mengatasi masalah pemandu tidak memandu di laluan yang betul di kawasan persimpangan, adalah dicadangkan menyediakan *ghost island* sebagai panduan aliran trafik untuk kenderaan keluar masuk dari Persimpangan Persiaran Amanjaya 2 ke laluan utama arah Butterworth-Alor Setar. Permukaan jalan yang berwarna dapat menambahbaik tahap delinasi, meningkatkan kesedaran pengguna jalan serta meningkatkan pematuhan terhadap peraturan lalulintas jalan raya. *Arrow marking* juga perlu di tambah di kawasan tersebut bagi mengatasi masalah ini.

JKR Daerah Kuala Muda memaklumkan terdapat aktiviti kenderaan melawan arus dan menyeberangi laluan utama untuk ke kawasan/ arah yang bertentangan. Ini berkemungkinan boleh menyebabkan perlanggaran jenis depan dan sebelah tepi berlaku. Selain itu, didapati terdapat *uncontrolled access* di beberapa lokasi dimana kenderaan melakukan aktiviti keluar dan masuk ke kawasan perumahan, lot kedai, masjid dan stesen minyak dalam jarak 50 hingga 100m dari kawasan persimpangan. Aktiviti ini boleh menyebabkan konflik dan

seterusnya menyebabkan perlanggaran bagi kenderaan yang dipandu di laluan utama dari arah Alor Setar dan Butterworth. Oleh itu, adalah dicadangkan pemasangan *barrier kerbs* di bahagian median dalam jarak 300m ke arah Alor Setar dan Butterworth dari persimpangan tersebut. Walaubagaimanapun, pemasangan median hendaklah mengambil kira aliran trafik di persimpangan lampu isyarat yang berdekatan bagi tujuan kenderaan membuat U-turn. Ini bagi memastikan aliran trafik lancar dan kelengahan di persimpangan masih dalam lingkungan yang dibenarkan ATJ 13/87 yang terkini.

Cadangan penambahbaikan lokasi *blackspot* adalah seperti Rajah 4.



Rajah 4: Cadangan Penambahbaikan

Perincian lukisan cadangan penambahbaikan adalah seperti di Lampiran E.

### 7.0 RINGKASAN

Bagi mengurangkan jumlah kemalangan, berikut adalah ringkasan diagnosis dan cadangan penambahbaikan:

## 7.1 Diagnosis

- a. Lebar jalan yang tidak konsisten.
- b. *Safe Intersection Sight Distance* (SISD) yang tidak mencukupi di laluan utama ke kawasan persimpangan dari kedua-dua arah.
- c. Delinasi yang tidak efektif di kawasan persimpangan.
- d. Bilangan *arrow marking* kurang di kawasan persimpangan.
- e. Bilangan papan tanda amaran dan persimpangan yang tidak mencukupi.
- f. Terdapat isu *uncontrolled access* di kiri dan kanan laluan utama.

## 7.2 Cadangan Penambahbaikan

- a. Menjajarkan semula tandaan jalan mengikut piawaian jalan R5.
- b. Meningkatkan tahap delinasi
  - Mengecat permukaan jalan berwarna (PJB) bagi *ghost island*.
  - Menyediakan arrow marking di kawasan yang bersesuaian.
- c. Memasang papan tanda amaran awalan dan papan tanda zon had laju beserta lampu kuning amaran (*Flashing Amber Light*).
- d. Menyediakan kawalan redaan trafik (*yellow transverse bar*) jenis anti gelinciran sebelum kawasan kemalangan.
- e. Memasang *barrier kerbs* di bahagian median dalam jarak 300m di kedua-dua arah dari persimpangan.
- f. Menutup persimpangan dan menjajarkan semula susur keluar/ masuk ke Persiaran Amanjaya 2.

## LAMPIRAN A

Borang POL27

MUKA SURAT 1/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA	NO. BATCH NO. RUJ. TRAFIK	- T/TANG	AN	NG MENGISI BORANG DISEMAK OLEH  T/TANGAN  NO./PKT  NAMA					
							•		
A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - (	4	2. Da	aerah - 12		3.	Balai - 99	
4. NO. LAPORAN : 002470	9. HARI KEJADIA	AN	: 2 14. I				NG MAT	I	: 0
5. TAHUN : 2020	10. BIL. KENDERA	AAN TERLIBAT	: 2	. 1	5. BIL. PE	NUMPA	NG CEDI	ERA	: 0
6. BULAN : 02 (01 - 12)	11. BIL. KENDERA	AAN ROSAK	: 0	1	6. BIL. PE	JALAN 1	KAKI MA	TI	: 0
7. TARIKH : 24 (01 - 31)	12. BIL. PEMAND	U MATI	: 0	1	7. BIL. PE	JALAN 1	KAKI CE	DERA	: 0
8. MASA KEJADIAN : 2004 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDI	U CEDERA	: 0	) 1	8. JENIS K	KEMALA	ANGAN		: 3
B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA									
19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS	: 2			29. JENI	S BAHU	JALAN	: 9	)
20. SISTEM LALULINTAS : 2	25. LANGGAR LA	RI : 2			30. KEC	ACATAI	N JALAN	: 1	12
21. BENTUK JALAN : 1	26. JENIS KAWAL	.AN : 9			31. HAD	LAJU		: 4	1
22. KUALITI PERMUKAAN: 1	27. LEBAR JALAN	: 8			32. KEA	DAAN P	PERMUKA	AAN : 1	1
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU	JALAN Kir	: 1	Meter	33. JENI	S PELAI	NGGARA	N :2	2
		Kaı	an : 1	Meter					
C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	: 1			35. JENIS	5 САНА	YA : 3	3	
D. LOKASI  36. JENIS JALAN : 2  37. NO. LALUAN : F0001 NAMA	38. JENIS TEMPAT JALAN/SPG : F0001	Γ :3			39. JENIS	S KAWA	SAN :	7	
E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN									
BIL 41	42	43 44	45	46	47	48	49	50	51
F. BUTIR-BUTIR PEMANDU									
	1	1	1		Г				
BIL 52 53 54 Kelas	Lesen Tarikh PSV	55 56	57	58	59	60	61	62	63
G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN									
BIL NAMA PENUMPANG	(	64 65	66	67	68 6	59	70	71	
BIL NAMA PEJALAN KAKI		72 73	74	75	76	77	78	79	
80. SEBAB BINATANG : 4 81.	RM KEROSAKAN KEN				1 KEROSA			: 0	
H. MAKLUMAT TAMBAHAN									
83. Pos Kilometer : 27	86. Kod P	Peta :			89. Nod	1 :			
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitu	ide : 05.40	50		90. Nod	2 :			

88. Longitude : 100.45.55

91. Arah : 5

85. Siri Peta

MUKA SURAT 2/3	POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)
----------------	-----------------------------

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot	t" kejadian)		
I I AVADANI OVACIVEIA	DIAN (*I ski- k- k-duken k-k-i k-i ki- ki- maraink k d			_
J. LAKARAN LOKASI KEJA	ADIAN (*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada	tanda tetap)		
				_
K. POS KILOMETER TERD				
Jarak Dari		Jarak Dari		
(N	vama Tempat/Bandar)	_	(Nama Tempat/Bandar)	_
	km K M		km	
	No.Seksyen 0027			
JARAK KEJADI	AN adalah meter dari Pos Kilometer ke arah			
Iika TIDAK TERDAPAT DOG	KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini. Jarak kejadian		(Nama Tempat/Bandar)	
JING TIDAK TERDAFAT PUS	ko arah	auaiaii	km dari	

(Nama Tempat/Bandar)

(Nama Tempat/Bandar)

MUKA SURAT 3/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

#### L. ULASAN

#### RINGKASAN KEJADIAN

\_\_\_\_\_

SATU KEMALANGAN JALANRAYA TELAH BERLAKU PADA 23/02/2020 JAM LEBIH KURANG 2215HRS DI KM51,JALAN ALOR SETARBUTTERWORTH.MELIBATKAN SEBUAH M/KAR DENGAN SEBUAH M/VAN.

HASIL SIASATAN YANG DIJALANKAN,DAPATI SATU KJR TELAH BERLAKU PADA 23/02/2020 JAM LEBIH KURANG 2215HRS DI KM51,JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH,MELIBATKAN SEBUAH M/KAR NO.PFB6721 (K1) DENGAN SEBUAH M/VAN NO.PDR 4374 (K2).KEMALANGAN BERLAKU SEMASA (K1) DARI RUMAH ALAMAT ZON MAWAR HENDAK PERGI KE SUNGAI TUKANG.APABILA SAMPAI DI KM 51,JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH,(K1) BERGERAK LURUS DI LALUANNYA, TIBA-TIBA (K2) YANG BERADA DI HADAPAN (K1) MENEKAN BREK LALU MAHU MEMBELOK KE KANAN.(A1) MENEKAN BREK TETAPI AKIBAT JARAK TERLALU DEKAT (K1) TELAH TERLANGGAR (K2).KEMALANGAN INI,PEMANDU (K1),MENGALAMI KECDERAAN DI BAHAGIAN KEPALA,BIBIR PECAH,DADA SAKIT TERKENA STERING,LUKA LUTUT KIRI DAN KANAN,PEMANDU (K2) MENGALAMI SENGAL-SENGAL BADAN DAN PENUMPANG (K2) MENGALAMI SAKIT BAHU KANAN.KEDUA-DUA KENDERAAN MENGALAMI KEROSAKAN.(K2) BUAT REPORT UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN INSURANS.

#### KEROSAKAN KENDERAAN

\_\_\_\_\_

#### 1. M/KAR NO.PFB 6721,JENIS PROTON WIRA

\_\_\_\_\_

BONET HADAPAN KEMEK,BUMPER HADAPAN PECAH,LAMPU HADAPAN PECAH,TANGKI AIR PECAH.

#### 2. M/VAN NO.PDR 4374, JENIS NISSAN SERENA, WARNA MERAH

BUMPER BELAKANG PECAH,BONET KEMEK,DASH BOARD HADAPAN ROSAK,SPRING TERKEPAK NAIK,BATANG BESI BAHAGIAN TEPI TERANGKAT.PINTU SEBELAH KIRI TIDAK BOLEH DITUTUP RAPAT.

#### ULASAN KES

KEMALANGAN BERLAKU DI JALAN LURUS,CUACA BAIK,PERMUKAAN JALAN KERING DAN KEADAAN LALULINTAS TIDAK BEGITU SIBUK.KES DIMAKLUMKAN KEPADA TUAN KBSPT KUALA MUDA.ARAHAN BELIAU BUKA KS(T) DI BAWAH RULEI0 LN166/59.

MUKA SURAT 1/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN			NO. BATCH			PEGAWAI YANG MENGISI BORANG						DISEMAK OLEH				
JALAN I		NGAN	NO. RUJ. T	RAFIK		T/TANO NO./PK					_	NO./PKT				
						NO./PK NAMA	_					NAMA				_
						INAMIA	_				- '	17 11117				_
A. BUTIR LAPORAN	/MASA F	KEJADIAN	KOD BALAI		1.1	Negeri -	04		2	. Daerah -	12		3	. Balai - 99	)	
4. NO. LAPORAN	: 002637		9. HARI I	KEJADIA	ΛN			: 7		14. BIL	. PENUM	IPAN(	G MAT	T	: 0	
5. TAHUN	: 2020		10. BIL. KI	ENDERA	AN TI	ERLIBA	T	: 1		15. BIL	. PENUN	1PAN	G CED	ERA	: 0	
6. BULAN	: 02	(01 - 12)	11. BIL. K	ENDERA	AN RO	OSAK		: 0		16. BIL	. PEJAL	AN KA	AKI MA	ATI	: 0	
7. TARIKH	: 29	(01 - 31)	12. BIL. PI	EMANDU	J MAT	I		: 0		17. BIL	. PEJAL	AN KA	AKI CE	DERA	: 0	
8. MASA KEJADIAN	: 0006	(0 - 2359)	13. BIL. PI	EMANDU	J CEDI	ERA		: 0		18. JEN	IIS KEM.	ALAN	GAN		:	
B. BUTIR-BUTIR JAL	AN RAYA	1														
19. JENIS PERMUKAAI	N	: 3	24. JENIS	GARIS		: 2				29. J	ENIS BA	HU J	ALAN	:	9	
20. SISTEM LALULINT	`AS	: 2	25. LANGO	GAR LAI	RI	: 2				30. I	KECACA	TAN.	AN JALAN : 12			
21. BENTUK JALAN		: 1	26. JENIS	KAWAL	AN	: 9				31. I	HAD LAJ	U		:	4	
22. KUALITI PERMUKA	AAN	: 1	27. LEBAF	R JALAN		: 8				32. I	KEADAA	N PEI	RMUK.	AAN :	1	
23. KEADAAN JALAN	23. KEADAAN JALAN : 1 28. LEBAR I			R BAHU .	JALAN	l Ki	ri : 1	1 N	Meter	33. J	ENIS PE	LANC	GARA	.N :	2	
	Kanan : 1 Meter															
C CUACANA CEVITAI	<u> </u>		24 IENIC	CITACIA	. 1					25 11	ENIS CA	11 4 37 4	<u> </u>	1		
C. SUASANA SEKITAR 34. JENIS CU.			JUACA	. 1					55. JI	ENIS CA	пат	<b>Y</b>	1			
D. LOKASI																
36. JENIS JALAN : 2			38. JENIS	38. JENIS TEMPAT : 2				39. JENIS KAWASAN : 7								
37. NO. LALUAN : FO	0001	NAMA J	ALAN/SPG :	F0001												
E. BUTIR-BUTIR KEN	IDERAAN	N														
BIL	41		42	,	43	44		45	46	47	48	T	49	50	51	
BIL			1 7		-10			10	70		1 40		42	1 50	] 31	
F. BUTIR-BUTIR PEM	IANDU															
BIL 52 53	54	Kelas	Lesen Tarikh P	sv	55	56	5	57	58	59	60	)	61	62	63	
G. BUTIR-BUTIR KEG	TEDERA /	A N														
G. BUTK-BUTK KEC	LDLKI	111						_								
BIL NAMA PENUM	IPANG			6	64	65	66		57	68	69	7	0	71		
BIL NAMA PEJALA	AN KAKI			7	72	73	74	7	75	76	77	7	<b>'8</b>	79		
80. SEBAB BINATANG	: 4	81.	RM KEROSAK	AN KENI	DERA	AN :	0		82.	RM KER	OSAKAI	N HAF	RTA	: 0		
H. MAKLUMAT TAMI	BAHAN															
83. Pos Kilometer	: 27		8	6. Kod P	eta	:				89. 1	Nod 1	:				
84. 100 Meter Terhampir			87. Latitude : 05.40.50				.50	90. Nod 2 :								

88. Longitude

: 100.45.55

91. Arah

: 1

85. Siri Peta

MUKA SURAT 2/3	POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)
----------------	-----------------------------

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot	t" kejadian)		
I I AVADANI OVACIVEIA	DIAN (*I ski- k- k-duken k-k-i k-i ki- ki- maraink k d			_
J. LAKARAN LOKASI KEJA	ADIAN (*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada	tanda tetap)		
				_
K. POS KILOMETER TERD				
Jarak Dari		Jarak Dari		
(N	vama Tempat/Bandar)	_	(Nama Tempat/Bandar)	_
	km K M		km	
	No.Seksyen 0027			
JARAK KEJADI	AN adalah meter dari Pos Kilometer ke arah			
Iika TIDAK TERDAPAT DOG	KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini. Jarak kejadian		(Nama Tempat/Bandar)	
JING TIDAK TERDAFAT PUS	ko arah	auaiaii	km dari	

(Nama Tempat/Bandar)

(Nama Tempat/Bandar)

MUKA SURAT 3/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

#### L. ULASAN

#### RINGKASAN KEJADIAN

SATU KEMALANGAN JALANRAYA TELAH BERLAKU PADA 24/02/2020 JAM LEBIH KURANG 0750HRS DI KM50,JALAN ALOR SETARBUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL DENGAN SEBUAH M/SIKAL.

HASIL SIASATAN YANG DIJALANKAN, DAPATI SATU KJR TELAH BERLAKU PADA 24/02/2020 JAM LEBIH KURANG 0750HRS DI KM50, JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL NO.VBJI 174 (K1) DENGAN SEBUAH M/SIKAL NO.KDT 5686 (K2). KEMALANGAN BERLAKU SEMASA (K1) DARI SG.LALANG HENDAK BALIK KE RUMAH DI TAMAN PERMAI BISTARI. APABILA SAMPAI DI KM 50 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH, KETIKA ITU (K1) BERGERAK DI LALUANNYA, TIBA-TIBA (A1) DILANGGAR DARI ARAH BELAKANG MENYEBABKAN (A1) JATUH DI ATAS JALAN. SELEPAS PERLANGGARAN (A1) DAPATI TELAH DI LANGGAR OLEH (K2) DARI ARAH BELAKANG. AKIBAT DARI KEJADIAN ITU (A1) MENGALAMI KECEDERAAN LUKA TANGAN KIRI DAN KANAN, LUKA BELAKANG BADAN, LUKA KAKI KIRI DAN KANAN, LUKA LUTUT KIRI DAN KANAN. (A1) MENERIMA RAWATAN DI KLINIK GOPI BEDONG DAN DIBERI CUTI SAKIT SELAMA (2) HARI.KEDUA-DUA KENDERAAN MENGALAMI KEROSAKAN DAN HENDAK MEMBUAT TUTUTAN INSURANS.

#### KEROSAKAN KENDERAAN

\_\_\_\_\_

#### 1. M/SIKAL NO.VBJ 1174

EKZOS PAIP KEMEK, TEMPAT PIJAK KAKI KIRI BENGKOK, BODY SEBELAH KIRI PECAH. LAIN-LAIN KEROSAKAN DAN ANGGARAN KERUGIAN MASIH BELUM PASTI LAGI.

#### ULASAN KES

KEMALANGAN BERLAKU DI JALAN LURUS,PERMUKAAN JALAN KERING KEADAAN LALULINTAS AGAK SIBUK.KES DIMAKLUMKAN KEPADA TUAN KBSPT KUALA MUDA.KES DIBUKA DI BAWAH RULE10 LN166/59.

MUKA SURAT 1/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA	NO. BATCH	<u> </u>	PEGAWA F/TANGA NO./PKT NAMA		MENGISI	BORANG	T/T.	EMAK OI ANGAN /PKT MA	LEH 	
A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN  4. NO. LAPORAN : 002550  5. TAHUN : 2020  6. BULAN : 02 (01 - 12)  7. TARIKH : 26 (01 - 31)  8. MASA KEJADIAN : 2009 (0 - 2359)  B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA  19. JENIS PERMUKAAN : 3  20. SISTEM LALULINTAS : 2  21. BENTUK JALAN : 1  22. KUALITI PERMUKAAN : 1	KOD BALAI  9. HARI KEJAI  10. BIL. KENDE  11. BIL. KENDE  12. BIL. PEMAN  13. BIL. PEMAN  24. JENIS GARI  25. LANGGAR I  26. JENIS KAWA  27. LEBAR JALA	1. N DIAN RAAN TE RAAN RC IDU MATI IDU CEDE S LARI ALAN	egeri - 04 RLIBAT SAK	: :	2. 4 1 0 0 0	15. BIL. 1 16. BIL. 1 17. BIL. 1 18. JENIS 29. JE 30. KE	PENUMPA PENUMPA PEJALAN PEJALAN S KEMALA NIS BAHU ECACATA AD LAJU EADAAN I	NG MAT NG CEDI KAKI MA KAKI CE ANGAN JALAN N JALAN	ERA ATI DERA : 9 : 1 : 4	2
23. KEADAAN JALAN : 1  C. SUASANA SEKITAR	28. LEBAR BAH 34. JENIS CUAC			: 1 n : 1	Meter Meter		NIS PELA			
D. LOKASI  36. JENIS JALAN : 2  37. NO. LALUAN : F0001 NAMA JA	38. JENIS TEMP. ALAN/SPG : F000					39. JEN	IIS KAWA	SAN :	: 7	
E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN BIL 41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
F. BUTIR-BUTIR PEMANDU  BIL 52 53 54 Kelas I	.esen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN  BIL NAMA PENUMPANG		64	65	66	67	68	69	70	71	
BIL NAMA PEJALAN KAKI  80. SEBAB BINATANG : 4 81. I	RM KEROSAKAN KI	72 ENDERAA	73 N : 0	74	<b>75</b> 82.	76 RM KERO	77 SAKAN H	78 ARTA	<b>79</b> : 0	
H. MAKLUMAT TAMBAHAN  83. Pos Kilometer : 27  84. 100 Meter Terhampir : 0	86. Ko 87. Lat		: : 05.40.5	0		89. No				

88. Longitude

: 100.45.55

91. Arah

: 1

85. Siri Peta

I, LAKARAN KEJADIA	AN (*Lukis arah	pegerakan kend,	, no. kend, serta tan	ida lain di "spot" keja	dian)		
J. LAKARAN LOKASI	KEJADIAN (	*Lukis keduduka	n lokasi kejadian n	nerujuk kepada tanda	tetan)		
G. Eriminan ( Edinia)	(	Euris Redudukui	ii iokusi kejudian n	norajak kepada tanda	tetap)		
K. POS KILOMETER	TERDEKAT			Р			
Jarak Dari				0 Jarak 1	Dari		
	(Nama Tempat/E	Bandar)		S		(Nama Tempat/Bandar)	
	km			K M		km	
	N	No.Seksyen 00	027				
JARAK K	EJADIAN adalah	meter dari	Pos Kilometer ke	arah			
***	mnog m	an				Tempat/Bandar)	
Jika TIDAK TERDAPA	T POS KM atau NO.	SEKSYEN, sila i			h	km dari	
			ke ar	ah			
(	Nama Tempat/Banda	r)			(Nama '	Tempat/Bandar)	

MUKA SURAT 3/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

#### L. ULASAN

#### RINGKASAN KEJADIAN

\_\_\_\_\_

SATU KEMALANGAN JALANRAYA TELAH BERLAKU PADA 26/02/2020 JAM LEBIH KURANG 1915HRS DI KM 51 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH M/LORI DENGAN SEBUAH M/SIKAL.

HASIL SIASATAN YANG DIJALANKAN, DAPATI, SATU KJR TELAH BERLAKU PAD \$\frac{26}{02}/2020 \text{ Jam Lebih Kurang 1915hrs Di km 51 Jalan Alor Setar-Butterworth melibatkan sebuah m/lori no.pgq3138 (K1) dengan sebuah m/sikal no.kcs 7200 (K2). Kemalangan Berlaku semasa (K1) dari SG tukang hendak pergi Ke SG Lalang. Apabila (K1) sampai di Km 51 Jalan alor setar-Butterworth, ketika itu (K1) berada di lorong sebelah kiri dan kemudian (A1) memberi isyarat untuk menukar ke lorong sebelah kanan semasa (K1) sedang menukar haluan ke sebelah kanan tiba-tiba datang (K2) dari arah belakang sebelah kanan dan terus melanggar bahagian tepi depan kanan (K1). Kemalangan ini (Penunggang (K2) bersama pembonceng mengalami kecederaan pada bahagian kaki dan tangan kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan.

#### KEROSAKAN KENDERAAN

\_\_\_\_\_

#### 1. M/LORI NO.PGQ 3138,JENIS ISUZU ELF,WARNA MERAH

CALAR PADA BAHAGIAN PINTU SEBELAH KANAN.

### 2. M/SIKAL NO.KCS7200, JENIS HONDA WAVE 100, WARNA PUTIH

COVER SHOOT DEPAN PECAH, MUD GUARD DEPAN BENGKOK, PEDAK KAKI KIRI DAN KANAN BENGKOK, PEDAL GEAR BENGKOK, CERMIN SISI PECAH.

#### ULASAN KES

KEMALANGAN BERLAKU DI JALAN LURUS,CUACA BAIK,PERMUKAAN JALAN KERING DAN LALULINTAS DI DALAM KEADAAN BAIK.KES DIMAKLUMKAN KEPADA TUAN KBSPT KUALA MUDA.ARAHAN BELIAU BUKA KS(T) DI BAWAH RULI6(2) LN166/59.

MUKA SURAT 1/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA
LAPORAN KEMALANGAN
IAI AN RAVA

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAK OLEH

T/TANGAN

T/TANGAN

NO./PKT

NAMA

			N.	AMA			NAM	Α	
A. BUTIR LAPORA	N/MASA K	KEJADIAN	KOD BALAI 1. Ne	geri - 04			2. Daerah - 12	3. Balai	- 99
4. NO. LAPORAN	: 003520		9. HARI KEJADIAN			: 6	14. BIL. PENUMPAN	G MATI	: 0
5. TAHUN	: 2020		10. BIL. KENDERAAN TER	LIBAT		: 1	15. BIL. PENUMPAN	IG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 03	(01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROS	SAK		: 0	16. BIL. PEJALAN K	AKI MATI	: 0
7. TARIKH	: 20	(01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI			: 0	17. BIL. PEJALAN K	AKI CEDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN	: 0734	(0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDER	RA.		: 1	18. JENIS KEMALAI	NGAN	: 3
B. BUTIR-BUTIR JAI  19. JENIS PERMUKAA  20. SISTEM LALULIN  21. BENTUK JALAN  22. KUALITI PERMUK  23. KEADAAN JALAN	AN TAS KAAN	: 3 : 2 : 1 : 1	24. JENIS GARIS 25. LANGGAR LARI 26. JENIS KAWALAN 27. LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU JALAN	: 2 : 2 : 9 : 14 Kiri Kanan	:3	Meter Meter		JALAN ERMUKAAN	: 9 : 12 : 4 : 1 : 2
C. SUASANA SEKITA	AR.		34. JENIS CUACA : 1				35. JENIS CAHAY	A :1	
D. LOKASI									

36. JENIS JALAN : 2 38. JENIS TEMPAT : 4 39. JENIS KAWASAN : 7

37. NO. LALUAN : F0001 NAMA JALAN/SPG : F0001

### E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

В	IL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1		YAMA - YAMAHA 135LC	KDQ5417			7		11	2	30	2	6

### F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	31	1	23 08/10/2021 2	2	3	3	3	8	15	3	1	7

## G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4 81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 2500 82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

## H. MAKLUMAT TAMBAHAN

 83. Pos Kilometer
 : 1
 86. Kod Peta
 :
 89. Nod 1
 :

 84. 100 Meter Terhampir
 : 0
 87. Latitude
 : 05.37.17
 90. Nod 2
 :

 85. Siri Peta
 : 0
 88. Longitude
 : 100.26.23
 91. Arah
 : 1

MUKA SURAT 2/3	POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1	1/99

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" ke	ejadian)
J. LAKARAN LOKASI KEJAD	OIAN (*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tan	da tetap)
K. POS KILOMETER TERDE	EKAT	
Jarak Dari	<b>0</b> Jara	ak Dari
(Na	ıma Tempat/Bandar)	(Nama Tempat/Bandar)
	km No.Seksyen 1	km
JARAK KEJADIA	N adalah meter dari Pos Kilometer ke arah	
Iika TIDAK TERDAPAT POS k	KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini. Jarak kejadian ada	(Nama Tempat/Bandar) alah km dari
JIM TIDIN TEMPINITI TOS P	ke arah	KIII UZII

(Nama Tempat/Bandar)

(Nama Tempat/Bandar)

MUKA SURAT 3/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

#### L. ULASAN

PADA 20/03/2020 JAM LEBIH KURANG 0650 HRS SEMASA (A1) SEDANG BERTUGAS DI PEJABAT PERTANYAAN CAWANGAN TRAFIK IPD KUALA MUDA i(A1) TELAH MENERIMA SATU PANGGILAN TELEFONE MENYATAKAN BAHAWA ADA SATU KEMALANGAN JALANRAYA BERLAKU DI KM 52.2 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH MOTOKAR DAN SEBUAH MOTOSIKAL. BUTIR-BUTIR MANGSA MASIH BELUM DAPAT DIPASTIKAN LAGI. SEKIAN REPORT IKRAR (A1).

SIASATAN AWAL YANG DIJALANKAN KEJADIAN BERLAKU PADA 20/03/2020 JAM LEBIH KURANG 0645 HRS DI KM 52.2 JALAN ALOR SETAR BUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH MOTOKAR KEA2445 (A2) DAN SEBUAH MOTOSIKAL KDQ 5417. KEJADIAN BERLAKU SEMASA (A2) MEMANDU MOTOKAR KEA 2445 DALAM PERJALANAN DARI AMANJAYA SPECIALIST BANDAR LAGUNA MERBOK MENGHALA KE SUNGAI LALANG. APABILA SAMPAI DI KM 52.2 JALAN ALOR SETAR BUTTERWORH KETIKA SEDANG MEMANDU DILORONG SEBELAH KANAN (A2) NAMPAK PENUNGGANG MOTOSIKAL KDQ 5417 BERGERAK DARI SEBELAH KIRI MASUK KELORONG DIHADAPAN (A2). (A2) BREK DAN CUBA ELAK TETAPI (A2) TELAH MENGGELUNSUR KEHADAPAN DAN TERLANGGAR BELAKANG MOTOSIKAL TERLIBAT. DALAM KEJADIAN INI (A2) TIDAK CEDERA MANAKALA PENUNGGANG MOTOSIKAL KDQ 5417 (M1) TELAH MENGALAMI KECEDERAAN DIBEBERAPABAHAGIAN ANGGOTA BADAN DAN MENDAPAT RAWATAN SEBAGAIM PESAKIT LUAR DI HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM, SUNGAI PETANI.

### KEROSAKAN KENDERAAN

\_\_\_\_\_\_

1/ MOTOKAR KEA 2445 (A1)

BUMPER DEPAN PEBAH,BONET DEPAN KEMEK,CERMIN DEPAN PECAH,NO.PLATE DEPAN PECAH,LAMPU DEPAN KIRI DAN KANA PECAH.

#### 2/ MOTOSIKAL KDQ 5417

\_\_\_\_\_

CERMIN SISI KIRI PECAH,LLAMPU DEPAN PECAH,COVER SUIT DEPAN PECAH,LAMPU BELAKANG PECAH,MUDGUARD BELAKANG PECAH,RIM BELAKANG PATAH.

#### ULASAN KES

KEJADIAN BERLAKU DI JALAN LURUS DUA HALA KETIKA CUACA BAIK DAN PERMUKAAN JALAN KERING. KES TELAH DIMALUMKAN KEPADA TUAN KBSPT KM DSP GANESAN ARAHAN BUKA KS(T) DIBAWAH RULE 10LN166/59.

MUKA SURAT 1/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN	NO. BATCH PEGAWAI YANG MENGISI BORANG  T/TANGAN				DISEMAK OLEH T/TANGAN				
JALAN RAYA	NO. RUJ. TRAFIK			<del></del>	-				
	NO. ROJ. TRAFIK	NO./PKT			NO./PKT				
		NAMA		N	NAMA				
A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 04		2. Daerah - 12	3. Ba	lai - 99			
4. NO. LAPORAN : 005475	9. HARI KEJADIAN		: 2	14. BIL. PENUM	PANG MATI		: 0		
5. TAHUN : 2020	10. BIL. KENDERAAN	TERLIBAT	: 2	15. BIL. PENUM	PANG CEDERA	1	: 1		
6. BULAN : 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN	ROSAK	: 2	16. BIL. PEJALA	N KAKI MATI		: 0		
7. TARIKH : 15 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU M	ATI	: 1	17. BIL. PEJALA	N KAKI CEDEI	RA	: 0		
8. MASA KEJADIAN : 2034 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CI	EDERA	: 1	18. JENIS KEMA	ALANGAN		: 1		
B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA									
19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS	: 1		29. JENIS BA	HIIIAI AN	: 9			
20. SISTEM LALULINTAS : 4	25. LANGGAR LARI	: 2		30. KECACA		: 12	)		
21. BENTUK JALAN : 1	26. JENIS KAWALAN			31. HAD LAJ		: 4	-		
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN	: 8			o N PERMUKAAI				
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU JAI		: 2 Meter		LANGGARAN	:1			
25. READIMIN (MEAN)	20. BEBTIK BITTE VILL	Kanan		33. <b>32</b> . (10 1 2)	Zi ii (GO) ii ii ii (				
C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA :	1		35. JENIS CAI	HAYA : 3				
D. LOKASI									
					VACANT 7				
36. JENIS JALAN : 2	38. JENIS TEMPAT	: 3		39. JENIS KAV	WASAN : 7				
	38. JENIS TEMPAT ALAN/SPG : F0001	: 3		39. JENIS KAV	WASAN : /				
		: 3		39. JENIS KAV	WASAN : /				
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN	ALAN/SPG : F0001								
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.			45 46	39. JENIS KAV		50	51		
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN	ALAN/SPG : F0001		45 46			50	51		
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU	ALAN/SPG : F0001	3 44		47 48	49				
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU	ALAN/SPG : F0001		45 46 57 58		49	50 62	63		
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU	ALAN/SPG : F0001	3 44		47 48	49				
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU  BIL 52 53 54 Kelas	ALAN/SPG : F0001	3 44	57 58	47 48	49	62			
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU  BIL 52 53 54 Kelas  G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN	ALAN/SPG : F0001  42 42  Lesen Tarikh PSV 5	5 56	57 58	59 60	61	62			
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU  BIL 52 53 54 Kelas  G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN  BIL NAMA PENUMPANG  BIL NAMA PEJALAN KAKI	ALAN/SPG : F0001  42 42  Lesen Tarikh PSV 5	3     44       5     56       65     66       73     74	57 58 67 75	59 60 68 69	49     61     70   7   78   7	62			
37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.  E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU  BIL 52 53 54 Kelas  G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN  BIL NAMA PENUMPANG  BIL NAMA PEJALAN KAKI	42 4.  Lesen Tarikh PSV 5	3     44       5     56       65     66       73     74	57 58 67 75	59 60 68 69 76 77	49     61     70   7   78   7	62			
E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN  BIL 41  F. BUTIR-BUTIR PEMANDU  BIL 52 53 54 Kelas  G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN  BIL NAMA PENUMPANG  BIL NAMA PEJALAN KAKI  80. SEBAB BINATANG : 4 81. 1	42 4.  Lesen Tarikh PSV 5	3     44       5     56       65     66       73     74	57 58 67 75	59 60 68 69 76 77	49     61     70   7   78   7	62			

88. Longitude : 100.11.11

91. Arah

: 1

85. Siri Peta

MUKA SURAT 2/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)						

#### J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN

(\*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KILO	OMETER TERDEKAT					
Jarak Dari	TEMPAT KEJADIAN	P 0	Jarak Dari	TOL SP UTARA		
	(Nama Tempat/Bandar)	S		(Nama Tempat/Bandar)		
	km	K		km		
	No.Seksyen	← □				
	JARAK KEJADIAN adalah meter dari Pos Ki	lometer ke arah				
				(Nama Tempat/Bandar)		
Jika TIDAK T	TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan b	ahagian ini. Jarak l	kejadian adalah	3 km dari		
	TEMPAT KEJADIAN	ke arah	TOL SP UTARA			
	(Nama Tempat/Bandar)	-		(Nama Tempat/Bandar)		

#### L. ULASAN

PADA 15/06/2020 JAM L/KURANG 2000 HRS BERTEMPAT DI KM51 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH TELAH BERLAKU SATU KEMALANGAN MAUT MELIBATKAN M/SIKAL (K1) DAN M/SIKAL (K2).

DALAM KEMALANGAN INI, M/SIKAL (K1) BERGERAK DARI ARAH SUNGAI LALANG MENGHALA KE SG PETANI MANAKALA M/SIKAL (K2) BERGERAK DI ARAH BERTENTANGAN. KEMALANGAN BERLAKU APABILA SAMPAI DITEMPAT KEJADIAN, M/SIKAL (K3) DIPERCAYAI TELAH BERTEMBUNG SATU SAMA LAIN DI TENGAH-TENGAH JALAN.

AKIBAT KEMALANGAN, (MI) TELAH MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN MANAKALA (M) DAN (M3) TELAH MENGALAMI CEDERA PARAH DAN DIBAWA KE HSAH UNTUK DIRAWAT. MAYAT (M) DIBAWA KE UNIT FORENSIK HSAH UNTUK DIBEDAH SIASAT BAGI MENGETAHU PUNCA KEMATIAN. HASIL BEDAH SIASAT MENDAPATI PUNCA KEMATIAN (M) ADALAH HEAD INJURY DUE TO VEHICULAR CRASH

### KENDERAAN TERLIBAT :

- (K1) M/SIKAL MODENAS KBX 5475
- (K2) M/SIKAL DINAMIK PLX 1749

#### KEROSAKAN:

- (K1) PENGHADANG ANGIN SEBELAH KANAN PECAH
- (K2) REMUK PADA BAHAGIAN HADAPAN

MUKA SURAT 1/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN	NO. BATCH		AI YANG N	MENGISI	BORANG		EMAK O	LEH	
JALAN RAYA	NO. RUJ. TRAFIK	T/TANG		T/TANGAN NO./PKT					
		NO./PKT NAMA				. NO NA			
		NAMA				, INA	IVIA		
A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. Negeri - 0	4	2. 1	Daerah - 1	2	3	3. Balai - 99	
4. NO. LAPORAN : 005931	9. HARI KEJADIA	ΔN	: 7	7	14. BIL. 1	PENUMPA	ANG MAT	ΓΙ	: 0
5. TAHUN : 2020	10. BIL. KENDERA	AN TERLIBAT	: 1	[	15. BIL. 1	PENUMPA	ANG CED	ERA	: 0
6. BULAN : 06 (01 - 12)	11. BIL. KENDERA	AN ROSAK	: (	)		PEJALAN			: 0
7. TARIKH : 27 (01 - 31)	12. BIL. PEMANDU		: (			PEJALAN		EDERA	: 0
8. MASA KEJADIAN : 0129 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU	J CEDERA	: (	)	18. JENI	S KEMAL.	ANGAN		: 2
B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA									
19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS	: 2			29. JE	NIS BAHU	J <b>JALAN</b>	: 9	)
20. SISTEM LALULINTAS : 2	25. LANGGAR LAI	RI : 2			30. KI	ECACATA	N JALAN	V ::	12
21. BENTUK JALAN : 1	26. JENIS KAWAL	AN : 9			31. H	AD LAJU		: (	5
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALAN	: 64			32. KI	EADAAN	PERMUK	AAN :	l
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHU .	JALAN Kiri	: 1	Meter	33. JE	NIS PELA	NGGARA	AN : 4	1
		Kan	an : 1	Meter					
C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	:1			35. JEN	NIS CAHA	YA :	3	
D. LOKASI  36. JENIS JALAN : 2  37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J	38. JENIS TEMPAT ALAN/SPG : F0001	:2			39. JEN	NIS KAWA	ASAN	: 7	
E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN									
BIL 41	42	43 44	45	46	47	48	49	50	51
F. BUTIR-BUTIR PEMANDU									
BIL 52 53 54 Kelas	I IT. 11 IDCV	55 54		58	50	(0		(2)	
BIL   52   53   54   Kelas	Lesen Tarikh PSV	55   56	57	] 56	59	60	61	62	63
G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN									
BIL NAMA PENUMPANG	6	64 65	66	67	68	69	70	71	
BIL NAMA PEJALAN KAKI	7	72 73	74	75	76	77	78	79	
80. SEBAB BINATANG : 4 81.	RM KEROSAKAN KENI	DERAAN : (	)	82. R	RM KERO	SAKAN H	ARTA	: 0	
H. MAKLUMAT TAMBAHAN									
83. Pos Kilometer : 0	86. Kod P	eta :			89. No	od 1 :			
84. 100 Meter Terhampir : 0	87. Latitud		28		90. No				

88. Longitude

: 100.43.44

91. Arah

: 1

85. Siri Peta

MUKA SURAT 2/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)
J. LAKARAN LOKASI KEJA	DIAN (*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KILOMETER TERDEKAT		
Jarak Dari	P O Jarak Da	ari
(Nama Tempat/Bandar)	<b>-</b> s	(Nama Tempat/Bandar)
km	K M	km
No.Seksyen 0	<b>—</b>	
JARAK KEJADIAN adalah meter dari Po	os Kilometer ke arah	
		(Nama Tempat/Bandar)
Jika TIDAK TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isik	an bahagian ini. Jarak kejadian adalah	km dari
	ke arah	
(Nama Tempat/Randar)		(Nama Tempat/Randar)

### L. ULASAN

SATU KEMALANGAN JALANRAYA BERLAKU PADA27/06/2020 JAM LEBIH KURANG 0010 HRS, SEMASA SAYA SEDANG BERTUGAS DI PEJABAT PERTANYAAN CAWANGAN TRAFIK KUALA MUDA. SAYA TERIMA PANGGILAN TELEFON DARIPADA ORANG AWAM YANG MENGATAKAN ADA SATU KEMALANGAN JALAN RAYA BERLAKU DI KM 52.6 JALAN ALOR SETAR - BUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH M/KAR DAN SEBUAH M/SIKAL.DI PERCAYAI KEMALANGAN BERLAKU DI SEBEBKAN KECUAIAN PENUNGGANG M/SIKAL KELUAR SIMPANG DARI ARAH SEBELAH KANAN .DALAM KEMALANGAN PENUNGGANG M/SIKAL MENGALAMI KECEDERAAN PARAH DI KEPALA.

#### KEROSAKAN M/KAR NO WUJ 8498:

BUMPER DEPAN TERCABUT.BONET DEPAN KEMEK,CERMIN HADAPAN PECAH,LAMPU DEPAN KANAN PECAH,FENDER KANAN KEMEK/

#### KEROSAKAN M/SIKAL NO KED 4478:

RIM BELAKANG PATAH,COVER INJIN KIRI KANAN PECAH,COVER BODT TENGAH KIRI KANAN PECAH,ABSOBER BELAKANG KIRI BENGKOK,HANDLE KANAN BENGKOK,LAMPU BELAKANG PECAH,MUGARD BELAKANG PATAH.

### ULASAN KES:

KEADAAN JALANRAYA BAIK PERMUKAAN JALAN KERING DIPERCAYAI KEMALANGAN BERLAKU DI SEBABKAN KECUAIAN PENUNGGANG M/SIKAL TIDAK BERHATI-HATI KELUAR SIMPANG .KES DIMAKLUMKAN KEPADA KBSPT DAN BUKA DI BAWAH SEK 43(1)(A) APJ 1987 .SIASATAN DI TERUSKAN .

MUKA SURAT 1/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA
LAPORAN KEMALANGAN
ΙΔΙ.ΔΝ ΒΑΥΔ

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG DISEMAK OLEH NO. BATCH T/TANGAN T/TANGAN NO. RUJ. TRAFIK NO./PKT NO./PKT NAMA NAMA

39. JENIS KAWASAN : 7

A. BUTIR LAPORA	N/MASA K	EJADIAN	KOD BALAI 1. Neg	geri - 04		2	. Daerah - 12 3. B	alai - 99
4. NO. LAPORAN	: 008495		9. HARI KEJADIAN		:	: 4	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2020		10. BIL. KENDERAAN TER	LIBAT	:	: 1	15. BIL. PENUMPANG CEDER	A : 0
6. BULAN	: 09	(01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROS	AK	:	: 0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	0:
7. TARIKH	: 02	(01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI		;	: 0	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDE	ERA : 0
8. MASA KEJADIAN	: 1410	(0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDER	A	:	: 1	18. JENIS KEMALANGAN	: 3
B. BUTIR-BUTIR JAI	LAN RAYA	<u>.</u>						
19. JENIS PERMUKAA	AN	: 3	24. JENIS GARIS	: 2			29. JENIS BAHU JALAN	: 9
20. SISTEM LALULIN	TAS	2	25. LANGGAR LARI	: 2			30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN		1	26. JENIS KAWALAN	: 9			31. HAD LAJU	: 4
22. KUALITI PERMUH	KAAN	1	27. LEBAR JALAN	: 12			32. KEADAAN PERMUKAA	N :1
23. KEADAAN JALAN	1	1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri	: 2	Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 5
				Kanan	: 2	Meter		
C. SUASANA SEKITA	ıR		34. JENIS CUACA : 1				35. JENIS CAHAYA : 1	

36. JENIS JALAN : 2 38. JENIS TEMPAT : 2

37. NO. LALUAN : F0001 NAMA JALAN/SPG : F0001

# E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

В	IL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1		HOLD - C100	KAX5944			4		11	2	1	2	6

# F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	53	11	23 28/09/1966 2	2	3	3	3	9	15	3	1	4

## G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0 82. RM KEROSAKAN HARTA 80. SEBAB BINATANG : 4 : 0

# H. MAKLUMAT TAMBAHAN

83. Pos Kilometer 86. Kod Peta 89. Nod 1 84. 100 Meter Terhampir : 0 87. Latitude : 05.38.35 90. Nod 2 : 85. Siri Peta 88. Longitude : 100.25.20 91. Arah : 1

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)
J. LAKARAN LOKASI KEJA	NAN (*Labis la dadales labes heis dien marrials based and a second
J. LAKARAN LOKASI KEJA	ADIAN (*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KIL	OMETER TERDEKAT			
Jarak Dari	3	P 0	Jarak Dari	SUNGAI LALANG
	(Nama Tempat/Bandar)	<b>S</b>	•	(Nama Tempat/Bandar)
	km	K M		1 km
	No.Seksyen 1	<b>←</b>	_	
	JARAK KEJADIAN adalah meter dari Pos K	ilometer ke arah		UTARA
		_		(Nama Tempat/Bandar)
Jika TIDAK	TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan b	oahagian ini. Jarak kejad	lian adalah	km dari
	3	ke arah		SUNGAI LALANG
	(Nama Tempat/Bandar)			(Nama Tempat/Bandar)

MUKA SURAT 3/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

#### L. ULASAN

#### RINGKASAN KEJADIAN.

\_\_\_\_\_

SATU KEMALANGAN JALANRAYA TELAH BERLAKU PADA 01/09/2020 JAM LEBIH KURANG 1845 HRS DI KM 49.5 JALAN ALOR SETAR - BUTTERWORTH MELIBATKAN SEBUAH M.SIKAL NOMBOR PNE 1163 DENGAN SEBUAH M/SIKAL NOMBOR KAX 5944 .

SIASATAN AWAL YANG DIJALANKAN DAPATI KEMALANGAN BERLAKU SEMASA (A1) PENUNGGANG M/SIKAL NOMBOR .PNE 1163 DARI TEMPAT KERJA TMN RIA JAYA HENDAK BALIK KE TMN DESA AMAN GUAR CHEMPEDAK.APABILA (A1) SAMPAI DI KM 49.5 JALAN N ALOR SETAR-BUTTERWORTH,SEMASA ITU (A1) BERGERAK TERUS DI LALUAN M/SIKAL ,TIBA-TIBA SEBUAH M/SIKAL NOMBOR .KAX 5944 YANG SEDANG BERGERAK DIHADAPAN DI SEBELAH KIRI M/SIKAL (A1) TELAH BERTUKAR LALUAN DARI ARAH KIRI KE KANAN.AKIBAT JARAK TERLALU DEKAT (A1) TIDAK SEMPAT MEMBREK DAN MENGELAK LALU TERLANGGAR JUGA M/SIKAL NOMBOR KAX 5944 , KEMALANGAN MENGAKIBATKAN KEDUIA -DUA PENUNGGANG M/SIKAL TERLIBAT MENGALAMI KECEDERAAN DAN DIHANTAR KE HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM SUNGAI PETANI UNTUK RAWATAN .

### KEROSAKAN KENDERAAN .

\_\_\_\_\_

### 1. M/SIKAL NOMBOR PNE 1163 .(A1)

1. MISHER HOMBORTHE 1103 (III)

CERMIN SISI KIRI DAN KANAN PECAH, HANDLE BENGKOK, FORK ROSAK, HANDLE BENGKOK, LAMPU HADAPAN PECAH., COVER SET PECAH

#### 2. M/SIKAL NOMBOR KAX 5944

\_\_\_\_\_

PEMIJAK KAKI DEPAN SEBELAH KANAN BENGKOK , CERMIN SISI KIRI DAN KANAN PECAH , SIGNAL DEPAN SEBELAH KANAN PECAH , THROTER KANAN ROSAK .

#### ULASAN KES.

\_\_\_\_\_

KEMALANGAN BERLAKU DI LALUAN LURUS LORONG LALUAN M.SIKAL KETIKA CUACA BAIK , PERMUKAAN JALAN KERING , KES DIMAKLUMKAN KEPADA I.O BERTUGAS DAN TUAN KBSPT KUALA MUDA , DAN KES DISIASAT DI BAWAH RULE 10 LN 166/59.

MUKA SURAT 1/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA
LAPORAN KEMALANGAN
ΙΔΙ.ΔΝ ΒΑΥΔ

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG

DISEMAK OLEH

T/TANGAN

T/TANGAN

NO./PKT

NAMA

NAMA

NAMA

39. JENIS KAWASAN : 7

A. BUTIR LAPORAN	N/MASA	KEJADIAN	KOD BALAI 1. Neg	geri - 04		2	2. Daerah - 12 3. Bala	i - 99
4. NO. LAPORAN	: 009179	)	9. HARI KEJADIAN		:	2	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	: 2020		10. BIL. KENDERAAN TER	LIBAT	:	1	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 09	(01 - 12)	11. BIL. KENDERAAN ROS	AK	:	0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARIKH	: 21	(01 - 31)	12. BIL. PEMANDU MATI		:	1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	A : 0
8. MASA KEJADIAN	: 1957	(0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDER	A	:	0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1
B. BUTIR-BUTIR JAL	AN RAY	A						
19. JENIS PERMUKAA	N	: 3	24. JENIS GARIS	: 1			29. JENIS BAHU JALAN	: 9
20. SISTEM LALULIN	TAS	: 2	25. LANGGAR LARI	: 2			30. KECACATAN JALAN	: 12
21. BENTUK JALAN		: 1	26. JENIS KAWALAN	: 9			31. HAD LAJU	: 4
22. KUALITI PERMUK	AAN	: 1	27. LEBAR JALAN	: 8			32. KEADAAN PERMUKAAN	: 1
23. KEADAAN JALAN	ſ	: 1	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri	: 2	Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 1
				Kanan	: 2	Meter		
C. SUASANA SEKITA	R		34. JENIS CUACA : 1				35. JENIS CAHAYA : 3	
			S. SERVIS COTTON . I				co. viing crimini.	

D. LOKASI

36. JENIS JALAN : 2 38. JENIS TEMPAT : 3

37. NO. LALUAN : F0001 NAMA JALAN/SPG : F0001

# E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	HOND - WAVE100	WLQ1348			7		11	2	0	2	6
2	HOND - WAVE100	WLQ1348			7		11	2	0	2	6

### F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	60	1	26  2	1	3	1	3		14	3	1	4
2	1	60	1	26  2	1	3	1	3		14	3	1	4

# G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL	NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL	NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4 81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0 82. RM KEROSAKAN HARTA : 0

H. MAKLUMAT TAMBAHAN

 83. Pos Kilometer
 : 0
 86. Kod Peta
 :
 89. Nod 1
 :

 84. 100 Meter Terhampir
 : 0
 87. Latitude
 : 5.11.11
 90. Nod 2
 :

 85. Siri Peta
 :
 88. Longitude
 : 100.11.11
 91. Arah
 : 1

MUKA SURAT 2/2 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

I. LAKARAN KEJADIAN (\*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)

J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN

(\*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KIL	OMETER TERDEKAT						
Jarak Dari	TEMPAT KEJADIAN	P 0	Jarak Dari	TOL SG PETANI UTARA			
	(Nama Tempat/Bandar)	S		(Nama Tempat/Bandar)			
	km	K M		km			
	No.Seksyen	<b>←</b>	_				
	JARAK KEJADIAN adalah meter dari Pos Kilo	ometer ke arah					
				(Nama Tempat/Bandar)			
Jika TIDAK	TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan ba	hagian ini. Jarak	kejadian adalah	<sup>1</sup> km dari			
	TEMPAT KEJADIAN	ke arah	•	TOL SG PETANI UTARA			
	(Nama Tempat/Bandar)	•	(Nama Tempat/Bandar)				

### L. ULASAN

PADA 21/9/2020 JAM LEBIH KURANG 1957 HRS TELAH BERLAKU SATU KEMALANGAN JALANRAYA DI KM 51.4 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH MELIBATKAN M/SIKAL (K1) DAN M/KAR (K2).

SIASATAN AWAL YANG DI JALANKAN MENDAPATI KEMALANGAN BERLAKU SEMASA M/SIKAL (K1) DALAM PROSES MELINTAS DARI KIRI HENDAK KE KANAN JALAN MANAKALA M/KAR(K2) SEDANG BERGERAK TERUS DI LORONG KANAN DARI ARAH SG PETANI MENGHALA KE SUNGAI LALANG.KEMALANGAN BERLAKU APABILA SAMPAI DITEMPAT KEJADIAN M/KAR (K2) TIDAK SEMPAT MENGELAK DAN TERLANGGAR M/SIKAL (K1) YANG DALAM PROSES MELINTAS.

AKIBAT KEMALANGAN (M1) MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN. MAYAT DIBAWA KE HSAH SUNGAI PETANI UNTUK DIBEDAH SIASAT BAGI MENGETAHUI PUNCA KEMATIAN

# KENDERAAN TERLIBAT:

- (K1) M/SIKAL HONDA WAVE NO. WLQ 1348
- (K2) M/KAR PROTON ISWARA NO. PCK 7648

#### KEROSAKAN:

- (K1) REMUK BAHAGIAN HADAPAN
- (K2) BAHAGIAN HADAPAN SEBELAH KIRI DAN CERMIN SEBELAH KIRI PECAH

MUKA SURAT 1/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN	NO. BATCH				MENGIS	I BORANO		ISEMAK (				
JALAN RAYA	NO. RUJ. TRAFII	v	T/TANGA	.N _			_	TANGAN			_	
JALAN KATA	NO. KUJ. IKAFII	· N	NO./PKT				_ N	O./PKT			_	
		<u> </u>	NAMA				_ N.	AMA			_	
A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN	KOD BALAI	1. N	egeri - 04		2	. Daerah -	12		3. Balai - 99	9		
4. NO. LAPORAN : 009368	9. HARI KEJAD	IAN			7	14. BIL.	PENUMI	ANG MA	TI	: 0		
5. TAHUN : 2020	10. BIL. KENDER		RLIBAT		2			PANG CEI		: 0		
6. BULAN : 09 (01 - 12)	11. BIL. KENDER				0			N KAKI M		: 0		
7. TARIKH : 26 (01 - 31)	12. BIL. PEMANI				0	17. BIL.	: 0					
8. MASA KEJADIAN : 1413 (0 - 2359)	13. BIL. PEMANI				0	18. JEN	IS KEMA	LANGAN		: 3		
B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA											_	
19. JENIS PERMUKAAN : 3	24. JENIS GARIS		: 2			29 11	ENIS BAI	IU JALAN		9		
20. SISTEM LALULINTAS : 2	25. LANGGAR L		: 2									
21. BENTUK JALAN : 1	26. JENIS KAWA		: 9			30. KECACATAN JALAN : 12 31. HAD LAJU : 4						
22. KUALITI PERMUKAAN : 1	27. LEBAR JALA		: 6					, I PERMUI		1		
23. KEADAAN JALAN : 1	28. LEBAR BAHI		Kiri	: 2	Meter			ANGGAR		2		
	20. EEDI III DI III	<i>31112111</i>		n : 2	Meter	33.01	EI (IS I EE	in toorine		-		
			Tuna	2	Wictor							
C. SUASANA SEKITAR	34. JENIS CUACA	A : 1				35. JE	ENIS CAH	AYA :	: 1			
D. LOKASI												
36. JENIS JALAN : 2 37. NO. LALUAN : F0001 NAMA J.	38. JENIS TEMPA ALAN/SPG : F0001	AT : 4				39. JE	NIS KAW	ASAN	: 7			
E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN												
		<b>I</b>	1	1		1		1	1		٦	
BIL 41	42	43	43 44		46	47	48	49	50	51	╛	
F. BUTIR-BUTIR PEMANDU											_	
BIL 52 53 54 Kelas	Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63	٦	
DIL 32 33 34 Relas	Lesen Tarikii i 5 v		] 30	37	] 30	33	1 00	01	02	1 03	_ _	
G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN												
BIL NAMA PENUMPANG		64	65	66	67	68	69	70	71			
BIL NAMA PEJALAN KAKI		72	73	74	75	76	77	78	79			
80. SEBAB BINATANG : 4 81.	RM KEROSAKAN KE	NDERAA	N :0		82	RM KERO	OSAKAN	HARTA	: 0			
H. MAKLUMAT TAMBAHAN											_	
H. MAKLUMAT TAMBAHAN  83. Pos Kilometer : 53	86. Kod	Peta	:			89. N	Vod 1	:				

88. Longitude

: 100.45.55

91. Arah

: 1

85. Siri Peta

I. LAKARAN KEJADIAN	(*Lukis arah pegerakan kend, no. ke	end, serta tanda lain di "spot" kejadian)	
J. LAKARAN LOKASI KEJA	ADIAN (*Lukis kedudukan loka	si kejadian merujuk kepada tanda tetap)	
K. POS KILOMETER TERI	DEKAT	P	
Jarak Dari		0 Jarak Dari	
	Nama Tempat/Bandar)	S	(Nama Tempat/Bandar)
	km	K M	km
	No.Seksyen 0053	<b>—</b>	
IADAUZEIAD	TANI - J-1-h	7:1	
JARAK KEJAD	TAIN adalah meter dari Pos K	Kilometer ke arah	(N. T. (/D. 1.)
Glea TIDAK TEDDADAT DOG	S KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan	hahagian ini Tarak kajadian adalah	(Nama Tempat/Bandar)
JIKA TIDAK TEKDAPAT POS	5 KIVI atau IVO. SEKS I EIV, SHA ISIKAN		km dari
		ke arah	

(Nama Tempat/Bandar)

(Nama Tempat/Bandar)

MUKA SURAT 3/3 POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

#### L. ULASAN

RINGKASAN KEJADIAN

SATU KEMALANGAN JALANRAYA TELAH BERLAKU PADA 28/08/2020 JAM LEBIH KURANG 11.30 PAGI DI 53 JALAN ALOR SETARBUTTERWORTH ( SHELL SG LALANG) MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL DENGAN SEBUAH M/SIKAL.

HASIL SIASATAN YANG DIJALANKAN,DAPATI,SATU KJR TELAH BERLAKU PADA 28/08/2020 JAM LEBIH KURANG 11.30 PAGI DI 53 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH ( SHELL SG LALANG) MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL NO.JRH 1547 (K1) DENGAN SEBUAH M/SIKAL NO.KDV 687 (K2).KEMALANGAN BERLAKU SEMASA (K1) DARI RUMAH SUNGAI LALANG MENUJU KE RUMAH KAWAN DI TAMAN BISTARI.APABILA SAMPAI DI KM 53 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH ( SHELL SG LALANG) , PENUNGGANG M/SIKAL NO.JRH 1547 (A1) BERI SIGNAL SEBELAH KIRI UNTUK MASUK DI SIMPANG SHELL SUNGAI LALANG.WAKTU ITU,DI HADAPAN (K1), TERDAPAT (K2) YANG BERGERAK PERLAHAN DI LALUANNYA.(A1) MEMOTONG DARI SEBELAH KANAN DAN MEMBELOK MASUK KE KIRI SEMULA DI HADAPAN (K2).WAKTU ITU, (K2) TERLANGGAR BAHAGIAN BELAKANG (K1) DAN TELAH HILANG KAWALAN DAN JATUH DI ATAS JALAN.KEMALANGAN INI,(A1) TIDAK MENGALAMI APA-APA KECEDERAAN,MANAKALA PENUNGGANG M/SIKAL NO.KDV 687 (A2) MENGALAMI KECEDERAAN KUKU IBU JARI SEBELAH KIRI TERCABUT,LUKA TAPAK KAKI KIRI, LUKA LUTUT KIRI DAN KANAN,LUKA BAHAGIAN PAHA KIRI,LUKA DI PINGGANG KANAN,LUKA TANGAN KANAN,LUKA BERJAHIT DI TAPAK TANGAN KIRI (5 JAHITAN), SAKIT SENDI KESELURUHAN BADAN DAN SAKIT TANGAN KANAN,TELAH MENDAPAT RAWATAN DI HOSPITAL PANTAI SG. PETANI.MENDAPAT CUTI SAKIT MULAI 28/08/2020 HINGGA 27/09/2020 DAN MASIH DALAM RAWATAN SUSULAN.AKIBAT KEMALANGAN KEDUA-DUA KENDERAAN MENGALAMI KEROSAKAN.

### KEROSAKAN KENDERAAN

\_\_\_\_\_

1) M/SIKAL NO.JRH 1547,JENIS HONDA DASH,WARNA OREN

\_\_\_\_\_\_

NOMBOR PLET BELAKANG PECAH.

2) M/SIKAL NO.KDV 687, JENIS YAMAHA 135 LC, WARNA PUTIH / HITAM / MERAH.

HANDLE DEPAN BENGKOK,LAMPU DEPAN PECAH,CERMIN SISI PECAH,BREK KAKI BENGKOK,PEMIJAK KAKI KIRI DAN KANAN BENGKOK,COVER SHOOT DEPAN PECAH,COVER BELAKANG TEPI KANAN PECAH,PEMEGANG

# LAMPIRAN B

Stick Diagram


# STICK DIAGRAM BLACKSPOT 2021: LALUAN PERSEKUTUAN FT001 SEKSYEN 803 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH, KUALA MUDA, KEDAH

N	o. R	REPORT TA	The THE ST	BULAN	TARIKH	HARI	MASA	SIANG/ MALAM	JENIS	JENIS KEMALANGAN				JENIS BENTUK JALAN	PERMUKAAN JALAN	BIL.	PEJALAN	ARAH DARI	
NO	NC	NO.	TAHUN						САНАУА	BIL. MAUT	BIL. PARAH	BIL. CEDERA	ROSAK SAHAJA	PERLANGGARAN	DENIUK JALAN	(KERING/ BASAH)	MOTOSIKAL	KAKI	(KOTA BHARU/ KUALA KRAI)
	1	2470	2020	2	24	ISNIN	2004	MALAM	3	0	0	1	0	2	LURUS	KERING	0	0	ALOR SETAR KE BUTTERWORTH
	2	2637	2020	2	29	SABTU	0750	SIANG	1	0	0	1	0	2	LURUS	KERING	2	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR
	3	2550	2020	2	26	RABU	1915	SIANG	1	0	0	2	0	4	LURUS	KERING	1	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR
	4	3520	2020	3	20	JUMAAT	0734	SIANG	1	0	0	1	0	2	LURUS	KERING	1	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR
	5	5475	2020	6	15	ISNIN	2034	MALAM	3	1	0	2	0	1	LURUS	KERING	2	0	ALOR SETAR KE BUTTERWORTH
	6	5931	2020	6	27	SABTU	0129	MALAM	3	0	1	0	0	4	LURUS	KERING	1	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR
	7	8495	2020	9	2	RABU	1410	SIANG	1	0	0	1	0	5	LURUS	KERING	2	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR
	8	9179	2020	9	21	ISNIN	1957	MALAM	3	1	0	0	0	1	LURUS	KERING	1	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR
	9	9368	2020	9	26	SABTU	1413	SIANG	1	0	0	1	0	2	LURUS	KERING	2	0	BUTTERWORTH KE ALOR SETAR

JALAN NEGERI


# LAMPIRAN C

Collision Diagram



# LAMPIRAN D

Lukisan Jalan Sedia Ada



# LAMPIRAN E

Lukisan Cadangan Penambahbaikan

