

# Registre de corrections

## Problème initial

Lorsque la marmite du cuiseur de riz est retirée, le logiciel tombe en boucle infinie et alloue de la mémoire jusqu'à ce qu'une panne suive.

## **Solution**

Analyser le code et appliquer les correctifs nécessaires.

## Mesures correctives mises en œuvre

Le problème est causé par deux erreurs. D'abord, lorsque la marmite est retirée, le logiciel change constamment d'état vers l'état « rcs\_pot\_removed\_state ». Le correctif empêche le logiciel d'entrer dans l'état « rcs\_pot\_removed\_state » s'il y est déjà. Pour ce qui est de la mémoire, le logiciel ne libérait pas la mémoire lorsqu'un état ne définissait pas de méthode « exit ». Le correctif libère la mémoire dans tous les cas.

## Prise en charge de l'achèvement des mesures établies

Les corrections ont été prises en charge par Israël Hallé et appliquées lorsque les erreurs ont été trouvées.

## Date d'ouverture et date de clôture ciblée (jj-mm-aaaa):

Date d'ouverture :08-04-2013 Date de fermeture :08-04-2013

## Indicateur de l'état

Fermé

## Mesures de suivi

Le système doit pouvoir entrer dans l'état « rcs\_pot\_removed\_state » et ne pas augmenter l'utilisation de mémoire vive

Le système doit pouvoir sortir de l'état « rcs pot removed state » lorsque la marmite est réinsérée.

Correction développée par : Israël Hallé

**Date** (jj-mm-aaaa):08-04-2013

**Correction approuvée par** : René-Alexandre Giroux

**Date** (jj-mm-aaaa): 08-04-2013