

Montagem A — kit do flange, falta de material e torque

Documento MAN-MQ5 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve este posto

Montagem A (MQ-5) junta o Eixo (que veio da usinagem) com o flange 3100: retentor + 4 parafusos M8. Sem este posto a Montagem B não trabalha. A parada mais comum é falta de kit.

Kit padrão KIT-FL-3100 — o que tem que ter

Cada kit: 1 flange, 4 parafusos M8×20 classe 8.8, 1 retentor, 1 etiqueta em branco. Faltou um item = kit incompleto. Não complete com parafuso de outro posto.

Conte 20 kits no supermercado do posto no começo do turno. Abaixo de 10: avise logística no rádio canal 3 ANTES de acabar.

Acabou o material — como apontar

1. Pare o posto. OEE: Aguardando material, motivo Falta de material.
2. Rádio canal 3: “Montagem A, zero KIT-FL-3100, ordem tal”. Anote a hora na observação.
3. Não pegue kit da Montagem B nem da prensa “para não parar”. Isso só muda a falta de lugar.
4. Quando o material chegar: conte 20 kits completos. Kit rasgado ou sem retentor volta para a logística, não entra na linha.
5. Só então volte para Produzindo.

Atraso no abastecimento (tem pedido, não chegou)

Se passaram 10 minutos do chamado e o kit não chegou: troque o motivo para Atraso no abastecimento e atualize a observação com o horário do primeiro chamado.

O pulmão de 30 kits da linha só pode ser usado com o supervisor. Sem registro no OEE o pulmão “some” e o próximo turno fica sem.

Como montar certo — sequência e torque

1. Retentor com o aplicador P-12. Face do retentor seca e limpa. Retentor torto ou virado = vazamento = refugo Erro de montagem.
2. Encaixe o flange no eixo. Os 4 furos têm que coincidir sem forçar.
3. Parafusos em cruz: aperto de mão e depois torquímetro 22 N·m. Ordem: superior esquerdo, inferior direito, superior direito, inferior esquerdo.
4. Sem torquímetro no posto: pare e peça o do líder. Aperto no feeling solta no cliente.
5. Carimbo do turno na face do flange: T1 amarelo, T2 azul, T3 verde. Sem carimbo a peça NÃO sai. A Montagem B vai devolver.
6. Aponte a peça boa no OEE. Peça ruim: refugo com causa Erro de montagem ou Peça incompleta.

Perguntas frequentes

P: Acabou o kit, como apontar? R: Aguardando material / Falta de material, rádio canal 3, hora na observação. Não roube kit do vizinho.

P: Qual o torque dos parafusos? R: 22 N·m em cruz, M8 classe 8.8. Sem torquímetro, para.

P: O abastecimento atrasou, qual motivo? R: Depois de 10 minutos do chamado, Atraso no abastecimento. Pulmão só com supervisor.

P: Posso usar parafuso de outro flange? R: Não. Mistura classe e o torque mente.

P: Esqueci o carimbo? R: A peça fica no posto até carimbar. Sem carimbo a B rejeita.

P: Posso completar o kit com parafuso da prensa? R: Não. Kit incompleto volta para a logística.

P: O torquímetro sumiu. Aperto no feeling? R: Não. Pare e peça o do Líder. Feeling solta no cliente.

Fim de turno na Montagem A

1. Conte os kits que sobraram. Abaixo de 10: já chame o canal 3 para o próximo turno.
2. Torquímetro na gaveta. Sem ferramenta o posto não abre.
3. Peças sem carimbo não passam para a B. Carimbe ou isole.
4. Feche o apontamento. Kit aberto e incompleto não fica no supermercado — volta para logística.