

Injetora 02 — refugo, rebarba, contaminação e bloqueio

Documento MAN-MQ8 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve esta máquina

Injetora 02 (MQ-8) faz as mesmas carcaças da 01. O problema dela é qualidade: rebarba (flash), porosidade, contaminação de cor e lote misturado. Aqui o apontamento de refugo tem que ser honesto, senão a Qualidade do OEE fica falsa e o cliente leva peça ruim.

Como apontar refugo — passo a passo

1. Peça que não pode ir para o cliente = refugo. Não é retrabalho (retrabalho a 02 quase não tem: carcaça flashada não conserta).
2. No OEE: Registrar refugo. Quantidade real. Causa obrigatória.
3. Causas deste posto: Aspecto superficial (rebarba, mancha), Contaminação (cor misturada), Dimensional fora de tolerância (boca $82,0 \pm 0,2$ mm), Peça incompleta (falta material, TZ baixo).
4. Não some refugo na produção boa “para o gráfico ficar bonito”. Qualidade = aprovadas / total.
5. Meta da planta: no máximo 2% de refugo no turno. Passou de 2%: pare o automático e chame o técnico de processo. Não “vá tocando”.

Saiu rebarba (flash) — isolo o lote?

Sim. Rebarba no plano de fechamento significa força baixa ou plano sujo. As peças de trás provavelmente estão iguais.

1. Pare a injeção. OEE motivo Desvio.
2. Isole as últimas 15 peças na caixa vermelha BLOQUEIO-IQ. Escreva ordem, hora e “flash”.
3. Veja a força de fechamento: $180 \text{ t} \pm 5\%$. Abaixo: técnico. Você não sobe tonelagem no feeling.
4. Limpe o plano de partição com o pano do posto. Resina no plano gera flash na seguinte.
5. Três peças de prova sem flash e boca ok. Aí o inspetor libera o bloqueio. Sem liberação, a caixa vermelha não volta para o pallet bom.

Contaminação e troca de material (4500 ↔ 4800)

1. Purgue no mínimo 8 ciclos até a cor sair homogênea. As 8 vão para sucata, causa Contaminação.
2. Material misturado NÃO vai para retrabalho. É sucata.
3. Se um pallet já saiu com cor duvidosa: motivo Bloqueio, chame o inspetor. A máquina só volta com liberação escrita no quadro da linha.

Inspeção no posto a cada 30 peças

Meça a boca com o paquímetro do posto. Fora de $82,0 \pm 0,2$ mm: motivo Inspeção, separe o ninho (as peças desde a última medida boa). Não espere o fim do turno para medir.

Perguntas frequentes

P: Como apontar refugo nesta injetora? R: Botão refugo, quantidade real, causa (aspecto, contaminação, dimensional, incompleta). Não junte com produção boa.

P: Saiu rebarba, isolo o lote? R: Sim. Últimas 15 na caixa vermelha, Desvio, força 180 t, limpa plano, 3 provas, inspetor libera.

P: Quando o refugo passa de 2%? R: Pare o automático e chame processo. Meta da planta é 2%.

P: Posso retrabalhar carcaça com flash? R: Não. Sucata. Retrabalho não existe para flash neste posto.

P: Posso misturar as 3 primeiras da troca de cor na caixa boa? R: Não. Contaminação. Sucata.

P: A boca está 82,4 mm. Continuo? R: Não. Fora de $82,0 \pm 0,2$. Motivo Inspeção, separe desde a última medida boa.

P: O pallet já saiu com cor duvidosa. O que faço? R: Bloqueio, inspetor. Máquina só volta com liberação no quadro.

Fim de turno na injetora 02

1. Caixa vermelha BLOQUEIO-IQ: se tiver peça, o inspetor tem que ver antes do turno acabar. Não deixe bloqueio “para amanhã”.
2. Conte o refugo do turno. Se passou de 2%, deixe recado para processo mesmo que a máquina esteja rodando.
3. Plano de partição limpo. Resina no plano vira flash na primeira peça da manhã.
4. Feche o apontamento. Refugo apontado no fim com número chutado bagunça a Qualidade.