

Como apontar no OEE — estados, peça, refugo e quando chamar gente

Documento MAN-OEE · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve o OEE neste chão

O OEE mostra se a máquina estava produzindo, parada ou fazendo peça ruim. Se você aponta errado, o gráfico mente e o líder manda a ação errada. A cor do cartão não basta: o nome do estado é o que vale.

Você não precisa entender fórmula. Precisa acertar três coisas: o estado, a ordem e a quantidade.

Os estados — em português claro

Produzindo: a máquina está fazendo peça da ordem aberta.

Setup: trocando produto, ferramenta ou molde. Abrir ordem já começa o setup.

Parada não planejada: quebrou, alarmou, faltou condição. Sempre com motivo (Ferramenta, Elétrica, Material...).

Microparada: parou pouco, até 5 minutos (300 s), e você já resolveu (sensor sujo, dressing). Mais que 5 minutos: vire parada com motivo.

Aguardando material: não tem kit ou bar.

Aguardando operador: não tem gente no posto.

Limpeza / Parada planejada: limpeza, refeição, preventiva, treinamento.

Manutenção: você pediu manutenção ou está em LOTO. Você não religa sozinho.

Sem ordem: não tem OP. Proibido apontar peça.

Posso apontar produção sem ordem?

Não. O sistema bloqueia. Se a máquina está rodando sem ordem: pare, chame o líder, abram a ordem, aí apontam. Peça feita “no escuro” não entra no turno e bagunça a meta.

Produção, refugo e retrabalho — não misture

Produção: peça que pode ir para o próximo posto ou para o cliente.

Refugo: peça que não tem conserto neste turno (flash, dimensional fora, insert quebrou a peça). Sempre com causa.

Retrabalho: dá para consertar (anel, etiqueta, rebarba pequena na montagem). Não é produção boa.

Aponte ao longo do turno, não um número chutado às 13:50. Quantidade zero o sistema não grava.

Quando chamar manutenção (não “ajuste”)

Chame manutenção (botão Solicitar manutenção + observação do sintoma) quando: alarme elétrico volta; ruído metálico novo; sensor morto depois de limpo; vazamento de óleo ou hidráulico; porta ou cortina que não trava; qualquer risco de esmagar ou queimar.

Ajuste é o que você ou o técnico de processo resolve no posto: insert, programa, kit, T-RETORNO com ordem, termopar encaixado.

Na dúvida: chame. Manutenção à toa custa menos que uma mão na prensa.

Diferença entre parada e microparada

Microparada: durou pouco (até 5 min) e você já voltou a produzir sem manutenção. Exemplo: dressing normal, sensor que você limpou.

Parada: durou mais, precisa de motivo, ou precisa de outra pessoa (manutenção, logística, líder). Exemplo: E-07, kit zero, F-41 que repetiu.

Se você deixar 40 minutos como microparada, o gráfico diz que a máquina “quase não parou” e ninguém vem ajudar.

Perguntas frequentes

P: Posso apontar produção sem ordem aberta? R: Não. Abra a ordem ou chame o líder.

P: Quando eu chamo a manutenção? R: Alarme elétrico, ruído novo, sensor morto, vazamento, trava de segurança falhou, risco de acidente. Insert e kit você resolve.

P: Qual a diferença entre parada e microparada? R: Microparada até 5 min e já voltou. O resto é parada com motivo.

P: Refugo e retrabalho são a mesma coisa? R: Não. Refugo é sucata. Retrabalho ainda vira peça boa.

P: Esqueci de apontar a manhã toda. Ponho tudo agora? R: Aponte o que for verdade, com a hora que conseguir. Avise o líder. Não invente quantidade para fechar a meta.

P: A máquina está em Setup. Posso apontar peça boa? R: Só depois da liberação do líder e do estado Produzindo. Peça de setup não é produção.

P: O cartão está verde mas o estado diz Parada. Qual vale? R: O nome do estado. A cor sozinha não conta.

Fim de turno no OEE

1. Nenhuma máquina do seu posto pode ficar em Produzindo sem gente.
2. Parada aberta precisa de motivo. Microparada de 40 minutos não existe — vire parada.
3. Quantidade do turno apontada. Zero o sistema não grava; chute o líder não aceita.
4. Se pediu manutenção e ela não veio: deixe a observação com hora do chamado. O próximo turno não recomeça do zero.