



目录 第九章 同步电机的基本知识 第十章 同步发电机的基本电磁关系 第十一章 同步发电机的运行特性 第十二章 同步发电机的并联运行 第十三章 同步电动机和同步调相机 第十四章 同步发电机的非正常运行




本章基本要求


第九章 同步电机的基本知识

- > 掌握同步电机的基本工作原理
- > 掌握同步电机转子转速与电动势频率的关系
- > 了解同步电机的基本类型及结构
- > 了解同步电机的额定值











































第九章 同步电机的基本知识

二、电动机的基本工作原理

定子三相对称绕组通入三相对称电流,在电机里产生旋转磁场,其转速取决于电流变化的频率和电机的极对数,即:

$$n_1 = \frac{60f}{p} (r / \min)$$

注:上述结论将在第八章中详细分析与讨论。

当励磁绕组加上直流励磁电流时,转子好象是一个磁铁, 在旋转磁场带动下,按旋转磁场的转向和转速旋转,从 而实现把电能转换成机械能的目的。


电力工程系


第九章 同步电机的基本知识


三、调相机的基本工作原理


- 同步调相机不是进行有功功率的转换, 而是进行无功 功率的调节
- 其目的在于改善电网的功率因数。
- 其原理相当于空载运行(转轴上不带机械负载)的同 步电动机。
- 关于同步调相机如何进行无功调节,达到改善电网功率因数的目的,将在第十一及十二章中分析与讨论。























第九章 同步电机的基本知识

§9.5 同步电机的额定值

一、额定电压及额定电流

類定电 $\mathbf{L}U_{\mathbf{N}}$: 额定运行时电机定子三相<mark>线电压</mark> (\mathbf{V} 、 $\mathbf{k}\mathbf{V}$)。 额定电流 $\mathbf{I}_{\mathbf{N}}$: 额定运行时流过定子绕组的线电流 (\mathbf{A} 、 $\mathbf{k}\mathbf{A}$)。

二、额定功率因数及效率

额定功率因数 $\cos \varphi_N$: 电机在额定运行时的功率因数。 额定效率 η_N : 电机额定运行时的效率。

三、其它额定值

额定励磁电压 U_{IN} (V)、额定励磁电流 I_{IN} (A)、额定频率 f_{N} (Hz) 和额定转速 n_{N} (r/min)

电力工程系

第九章 同步电机的基本知识

四、额定容量或额定功率

- **同步发电机:** 指輸出的容量 S_N 英电功率 P_N 。 $S_N = \sqrt{3}U_NI_N \text{ (VA、 kVA、 MVA)}$ $P_N = S_N \cos \varphi_N = \sqrt{3}U_NI_N \cos \varphi_N \text{ (W、 kW、 MW)}$
- **同步电动机:** 指**输出**的机械功率 P_N 。 $P_N = S_N \cos \varphi_N \eta_N = \sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi_N \eta_N \left(W \setminus kW \setminus MW \right)$
- 同步调相机:指輪出的无功功率 S_N 。 $S_N = \sqrt{3}U_N I_N (\text{VAR} \setminus \text{kVAR} \setminus \text{MVAR})$

