
# 2016

# การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 101








<u>การประกอบตัวหุ่นยนต์</u>

10/28/2016


#### ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์

 ใส่เสายึดฐานหุ่นยนต์ทั้ง 4 ต้น ตามรูป



- 2. ใส่สลักยึดมอเตอร์กับช่องที่ ฐาน
- 3. นำสลักอีกด้าน ใส่สกรูยาวยึด สลัก กับมอเตอร์ เข้าด้วยกัน สังเกตุว่าสายไฟจะต้องร้อย ออกมาทางด้านล่างของ หุ่นยนต์
- 4. นำสลักที่ใส่สกรูยาว และยึด กับมอเตอร์เสร็จแล้ว ไปยึดกับ สลักอีกอัน ที่ติดตั้งไว้บนฐาน หุ่นยนต์ก่อนหน้านี้ และขัดสก รูยึดกับนัตตัวเมียให้เรียบร้อย





5. ทำแบบเดียวกันกับมอเตอร์อีก ข้างให้เรียบร้อย






6. เตรียมอุปกรณ์สำหรับยึดล้อ หลัง



7. ยึดเสาสั้นกับเสาแบบยาวกับ ฐานของหุ่นยนต์ โดยให้เสา แบบสั้นอยู่ด้านล่างของหุ่น และเสาแบบยาวอยู่ด้านบน ของหุ่น





8. ยึดล้อหลังกับเสาสั้นที่ติดตั้งไว้ ก่อนหน้านี้ โดยมีแหวนรองทั้ง ด้านบนและด้านล่าง




 ยึดเสาขนาดกลางกับแผ่นวาง บอร์ดดังรูป






- เตรียมเซนเซอร์ และอุปกรณ์
   สำหรับยึดเซนเซอร์
- 11. ติดตั้งเสาเข้ากับเซนเซอร์แต่
  ละตัว โดยเซนเซอร์เส้น ใช้กับ
  เสาแบบยาวเล็ก
  และเซนเซอร์วัตถุใช้กับเสา
  แบบสั้นเล็ก
  ดังรูป
- ยึดชุดเซนเซอร์ กับฐานของ หุ่นยนต์ ด้วยสกรู โดยใช้ แหวนรองทั้งสองด้าน









13. ยึดคอมพิวเตอร์บอร์ดเข้ากับ แผ่นรองบอร์ดด้วยนัตตัวเมีย



14. ต่อสายไฟสำหรับมอเตอร์ เข้า กับวงจรขับมอเตอร์ โดยวาง สายดังภาพ



 ยึดแผ่นรองบอร์ด กับหุ่นยนต์ เข้าด้วยกัน ด้วยสกรูและ แหวนรอง



# ต่อสายควบคุมมอเตอร์ตาม โปรแกรมที่เขียนไว้

D3 -> wPi29 - GPIO21

D4 -> wpi25 - GPIO26

D5 -> wPi27 - GPIO16

D6 -> wPi26 - GPIO12

D7 -> wPi23 - GPIO13

D8 -> wPi22 - GPIO6

D11 -> wPi28 - GPIO20

D12 -> wPi24 - GPIO19

9V -> 5V

GND -> GND

GND -> GND

5V -> 3.3V

#### พัดลม

สายสีแดง -> 3.3V

สายสีดำ -> GND

#### เซนเซอร์พื้น

VCC -> 3.3V

GND -> GND


D0 -> wPi4 - GPIO23


#### เซนเซอร์วัตถุ

VCC -> 3.3V

GND -> GND

OUT -> wPi5 - GPIO24





สวิตซ์

VCC -> 3.3V

GND -> GND

OUT -> wPi7 - GPIO4

- 17. เมื่อต่อสายเสร็จแล้ว นำบอร์ด มาวางบนแผ่นรองบอร์ด
- 18. ยึดวงจรขับมอเตอร์ด้วยสกรู
- 19. ดึงสาย 9V บนวงจรขับ มอเตอร์ออก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขับ มอเตอร์ โดยที่เครื่องยังไม่ พร้อม
- 20. ต่อสายจ่ายพลังงานดังนี้ ช่อง 2.1A -> คอมพิวเตอร์ ช่อง 1A -> บอร์ดจ่ายไฟ

