VALMADURA IMPIANTI S.p.A. Servizio Assistenza Tecnica Via dell'Astico n. 61 — 36015 Schio (VI)

RAPPORTO DI INTERVENTO N. 2033/AT/1841

Cliente: TERRAZZANO DOLCIARIA S.p.A. — Noceto (PR) Macchina: linea LC-820, matricola 2033-LC-0447 Data della chiamata: 12 novembre 2033, ore 6:50 Data dell'intervento: 14 novembre 2033 Tecnico intervenuto: sig. Renato Cavriago Tipo di intervento: in garanzia

1. SEGNALAZIONE DEL CLIENTE

Il cliente segnala, a partire dal turno di notte del 12 novembre 2033, un aumento anomalo delle confezioni scartate al selezionatore ponderale, con percentuale di scarto rilevata dal sistema di linea compresa fra il 4,1% e il 5,6% sui tre turni successivi. Le confezioni scartate presentano saldatura longitudinale discontinua.

2. VERIFICHE ESEGUITE

Ispezione del gruppo di saldatura longitudinale. Verifica delle temperature delle barre riscaldanti su dieci cicli: rilevata oscillazione fra 128 e 161 °C contro un intervallo di progetto di 143-149 °C. Verifica del film in uso: bobine lotto FL-2033-1204, spessore misurato 27,6 micron su cinque misure, **conforme alla specifica contrattuale**. Verifica del piano di manutenzione: registrazioni regolari.

3. DIAGNOSI

L'oscillazione termica è riconducibile al dimensionamento della resistenza della barra longitudinale e al posizionamento della sonda di regolazione, che nella configurazione attuale rileva la temperatura in un punto non rappresentativo della zona di saldatura. **Si tratta di un difetto di progetto del gruppo di saldatura longitudinale**, comune alla serie LC-820 costruita nel primo semestre 2033, per la quale l'ufficio tecnico ha già rilasciato la modifica MT-33-019.

4. INTERVENTO ESEGUITO

Applicazione della modifica MT-33-019: sostituzione della resistenza con modello a maggiore sezione e riposizionamento della sonda di regolazione a 40 millimetri dalla zona di saldatura. Ritaratura del ciclo termico. Prova su un ciclo di trenta minuti: scarto rilevato 1,04%, temperatura stabile nell'intervallo 144-148 °C.

5. ESITO E NOTE

Linea riconsegnata al cliente in esercizio alle ore 17:20 del 14 novembre 2033. La modifica è stata applicata in garanzia, senza addebito.

Si segnala al cliente che, nel periodo compreso fra il 12 e il 14 novembre 2033, la produzione è proseguita con scarto superiore al valore garantito.

Firma del tecnico Renato Cavriago

Firma del cliente per presa d'atto Alba Ronchetti