VALMADURA IMPIANTI S.p.A. Servizio Assistenza Tecnica Via dell'Astico n. 61 — 36015 Schio (VI)

RAPPORTO DI INTERVENTO N. 2034/AT/0612

Cliente: TERRAZZANO DOLCIARIA S.p.A. — Noceto (PR) Macchina: linea LC-820, matricola 2033-LC-0447 Data della chiamata: 17 aprile 2034, ore 9:15 Richiesta scritta del cliente: messaggio di posta elettronica del 18 aprile 2034, ore 8:02, a firma del responsabile di produzione sig.ra Alba Ronchetti, con richiesta di intervento in garanzia e descrizione del difetto Data dell'intervento: 19 aprile 2034 Tecnico intervenuto: sig. Ivo Malcesine Tipo di intervento: in garanzia, con riserva

1. SEGNALAZIONE DEL CLIENTE

Il cliente segnala che dal 17 aprile 2034 il rendimento della linea sul formato di riferimento è sceso a valori compresi fra 61 e 68 confezioni al minuto, contro le 82 garantite, con frequenti arresti per allarme «rottura film» sul gruppo di formatura.

2. VERIFICHE ESEGUITE

Verifica dei parametri di macchina: temperature di saldatura stabili nell'intervallo 144-148 °C; nessun allarme sul gruppo di trascinamento; nessuna anomalia sui servoazionamenti. Scarico dello storico eventi del quadro di comando dal 1° aprile 2034.

Verifica del film in uso al momento dell'intervento: bobine **lotto FL-2034-0377, fornitore Ars Poliflex S.r.l.**, spessore misurato su otto punti con micrometro tarato: valori compresi fra **21,4 e 22,6 micron**, contro i 28 micron con tolleranza di ± 2 previsti dalla specifica contrattuale. Coefficiente di scorrimento misurato: 0,48 contro un valore massimo di 0,35.

Dallo storico eventi risulta che gli allarmi «rottura film» compaiono a partire dalle ore 22:14 del 16 aprile 2034 e che il cambio bobina immediatamente precedente è delle ore 21:50 del medesimo giorno.

3. DIAGNOSI

Il film in uso non è conforme alla specifica contrattuale né per spessore né per coefficiente di scorrimento. Lo spessore ridotto e il maggiore attrito spiegano sia le rotture in fase di formatura sia i rallentamenti conseguenti agli arresti. Non sono state riscontrate anomalie imputabili alla macchina.

4. INTERVENTO ESEGUITO

Su richiesta del cliente è stata eseguita una prova con film del lotto FL-2033-1204, residuo a magazzino e conforme alla specifica: su un ciclo di quaranta minuti il rendimento è risultato pari a 83,5 confezioni al minuto, senza allarmi di rottura film.

5. ESITO E NOTE

La scrivente rappresenta che il difetto segnalato non rientra nella garanzia, ai sensi dell'articolo 9.4 del contratto, e si riserva l'addebito dell'intervento. Il cliente non sottoscrive il presente rapporto e contesta verbalmente la diagnosi.

Firma del tecnico Firma del cliente per presa d'atto Ivo Malcesine il cliente rifiuta la sottoscrizione

Allegati: scarico dello storico eventi del quadro di comando dal 1° al 19 aprile 2034; scheda delle misure di spessore; documentazione fotografica delle bobine in uso.