

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

সচিবালয়
পলিসি উন্নয়ন ও রিভিউ বিভাগ
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা,
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
ফোন : ০২-৮৯০০৩১৫
ই-মেইল: secyreb@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.reb.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০৩০.৭১.০১১.২৫.৩৩

তারিখঃ ০৬ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২২ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

“নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত”

- (i) পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিতরণ ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হওয়ার কারণ উদঘাটন ও সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষণ, ট্রান্সফরমার বিনষ্টের কারণ ও বিনষ্টের হার হ্রাসকল্পে প্রণীত সুপারিশ নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদন করা;

কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিদর্শনে পরিলক্ষিত পর্যবেক্ষণঃ

- গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপিত অধিকাংশ ট্রান্সফরমার/ট্রান্সফরমার ব্যাংকসমূহে ওভার ভোল্টেজ/লাইটেনিং প্রোটেকশনের জন্য লাইটেনিং এ্যারেস্তার স্থাপন/সংযোগ নাই;
- গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপিত অধিকাংশ ট্রান্সফরমার/ট্রান্সফরমার ব্যাংকসমূহে ওভার কারেন্ট/ওভারলোড প্রোটেকশনের জন্য ফিউজ ব্যারেল ব্যবহার না করে ন্যাকট ফিউজ ব্যবহার করা হয়েছে;
- কিছু কিছু ট্রান্সফরমারে ওভার রেটিং এর ফিউজ ব্যবহার করা হয়েছে;
- অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন সাইজের তার দ্বারা ট্রান্সফরমারের বডি ওয়্যারিং করা হয়েছে;
- গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপিত ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স পরিমাপে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স গ্রহণযোগ্য সীমার (সর্বোচ্চ ১০ ওহম) চেয়ে অনেক বেশী (৫০ ওহম) পাওয়া গেছে;
- স্থাপিত ট্রান্সফরমার ব্যাংক এ পোল গ্রাউন্ডিং না করে সিস্টেম নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে ট্রান্সফরমার চালু করা হয়েছে;
- অধিকাংশ এলটি বেয়ার লাইনের তারের স্যাগ বৃদ্ধি পেয়ে ফেজ-নিউট্রাল তারের মধ্যে ক্রিয়ারেন্স কমে গেছে এবং এলটি লাইনে রাইট-অব-ওয়ে কাজের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে;
- লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমারের প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স না করা;
- ওয়ার্কশপে একই ট্রান্সফরমার ০২ (দুই) বারের বেশী মেরামত করা হচ্ছে; একই ট্রান্সফরমার ০২ বারের বেশী মেরামত করায় ট্রান্সফরমারের কেভিএ হ্রাস পাচ্ছে। মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের বিনষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- ওয়ার্কশপে মেরামতের পরে যথাযথভাবে পরীক্ষা না করে লাইনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিতরণ ট্রান্সফরমার বিনষ্টের কারণঃ

- লাইটেনিং এ্যারেস্তার ছাড়াই ট্রান্সফরমার স্থাপন করায় বজ্রপাতে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- ওভার রেটিং এর ফিউজ/ন্যাকট ফিউজ ব্যবহার করায় ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- ওভারলোড জনিত কারণে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স গ্রহণযোগ্য সীমার অধিক গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ সঠিক গ্রাউন্ডিং না থাকার কারণে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- এলটি বেয়ার লাইনের রাইট-অব-ওয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ফেজ-নিউট্রাল তারের মধ্যে ক্রিয়ারেন্স হ্রাস পাওয়ায় সামান্য বাতাসে/ঝড়ে ফেজ ও নিউট্রাল তার সংস্পর্শে এসে শর্টসার্কিট হয়ে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স না করা;

- খ) ট্রান্সফরমার পরিবহন/হ্যান্ডেলিং করার ক্ষেত্রে বুশিং ধরে উঠা-নামা করায় গ্যাসকেট দিয়ে ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করে তেলের ডাই ইলেকট্রিক স্ট্রেস হার পেয়ে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- জ) বিতরণ ট্রান্সফরমারের ওয়্যারিং ত্রুটি (যেমনঃ যথাযথ রেটিং এর তার ব্যবহার না করা, সংযোগ লুজ থাকা) থাকার কারণে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- ঝ) একই ট্রান্সফরমার বার বার মেরামতের ফলে ক্যাপাসিটি কমে ওভারলোডে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে;
- ঞ) গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে (যেমনঃ গাছ কেটে, হকিং এর মাধ্যমে এলটি লাইনে শর্টসার্কিট) ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হচ্ছে।

বিতরণ ট্রান্সফরমার বিনষ্টের হার হাসকল্পে সুপারিশঃ

- ক) ওভারলোড ট্রান্সফরমার চিহ্নিত করে আপগ্রেডেশন/লোড বিভাজনের মাধ্যমে ওভারলোডিং নিরসন করা;
 - খ) লাইটেনিং এ্যারেস্টার ছাড়াই সংযোগকৃত সকল ট্রান্সফরমারে লাইটেনিং এ্যারেস্টার স্থাপন করা;
 - গ) ন্যাকট ফিউজ দ্বারা সংযোগকৃত সকল ট্রান্সফরমারের ন্যাকট ফিউজ রিমুভ করে ফিউজ ব্যারেলের মাধ্যমে সঠিকমানের ফিউজ লিংক স্থাপন করা;
 - ঘ) ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স গ্রহণযোগ্য সীমার (সর্বোচ্চ ১০ ওহম) মধ্যে রাখা। ময়েস্চার লেভেল বিবেচনায় প্রয়োজনে একাধিক গ্রাউন্ডিং রড জোড়া দিয়ে গ্রাউন্ডিং করা;
 - ঙ) ট্রান্সফরমারের বডি গ্রাউন্ডিং সঠিকমানের তার দ্বারা ওয়্যারিং করা এবং টুইস্টিং/জাম্পারিং পরিহার করে কানেক্টর ব্যবহার করা;
 - চ) পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৮ অনুযায়ী ট্রান্সফরমার স্থাপন ও সংযোগ প্রদান করা;
 - ছ) এলটি বেয়ার লাইনের ফেজ-নিউট্রালের ক্লিয়ারেন্স সঠিক রাখা। প্রয়োজনে পুশ পোল স্থাপন পূর্বক দীর্ঘ এলটি বেয়ার লাইনের ফেজ-নিউট্রাল ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধি করা;
 - জ) এলটি লাইনে রাইট-অব-ওয়ে করা;
 - ঝ) ০৫ বছর বা তার উর্দে বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত ট্রান্সফরমার সমূহ প্রিভেনটিভ মেইন্টেন্যান্স করা;
 - ঞ) সেচ মৌসুম শেষে লাইন হতে অপসারিত ট্রান্সফরমার সমূহ পুনরায় স্থাপনের পূর্বে প্রিভেনটিভ মেইন্টেন্যান্স করে স্থাপন করা;
 - ট) একই ট্রান্সফরমার সাধারণতঃ ২ (দুই) বারের বেশী মেরামত না করা। তবে, ট্রান্সফরমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ অবস্থা বিবেচনায় ৩য় বার মেরামত করা যেতে পারে;
 - ঠ) ওয়ার্কশপে মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য নমুনা ভিত্তিক হাইভোল্টেজ টেস্ট ও ক্যাপাসিটি টেস্ট করা;
 - ড) পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স, লাইটেনিং এ্যারেস্টার, সঠিকমানের ফিউজ, বডি ওয়্যারিং যথাযথ রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে ট্রান্সফরমারের বিনষ্টের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করা এবং প্রতিকারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (ii) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট পবিস এর ডিজিএম (কারিগরি)-কে আহবায়ক করে এবং সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো ও সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ইএন্ডসি)-কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০০ টি ট্রান্সফরমার সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ মূল কমিটির পর্যবেক্ষণ যাচাইপূর্বক ট্রান্সফরমার বিনষ্টের হার হাসকল্পে প্রণীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।


পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪/১০/২০২৫খ্রি. অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নির্বাহী কমিটির ১১/২০২৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং- ০৭/১১/২০২৫ এর ভিত্তিতে এ আদেশ জারী করা হলো।


২২.১০.২৫
দিলরুবা শিরাজী
সচিব
বাপবিবো, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। নির্বাহী পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী (পওপ/প্রকল্প)/নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ/পরিকল্পনা ও ডিজাইন), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা/বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবো, ঢাকা।


22/10/18

(রওনক জাহান সাদিয়া)
সহকারী সচিব (পলিসি)