

G-6	产 品 代 号		工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y7			
							整 件 图 号				图 号					
	材 料 名 称 及 牌 号			铝 板 2A12					毛 坯 类 型 及 规 格		≠10					
	毛 坯 中 零 件 数			1		每（ ）件消 耗定额（kg）				来 自 何 处		是 否 关 重 件				
										交 往 何 处						
	工 作 地	工 序 号	工 序 名 称	工 序（步） 内 容					设备、夹具 模具及其它		切削工具 测量工具		备 注			
	备	5	备料	≠10×153×44,												
			检	材料牌号、规格及备料尺寸							卷尺					
机加	10	铣	铣四边，保证尺寸149×40													
		检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺						
机加	15	钳	去毛刺													
		检	外观检验													
机加	20	数控铣	-1. 程序准备					TC-S2Cz				YLJ220ZMCS007				
			-2. 点孔2×Φ2.7,倒角4×R2									-SX05-20				
			-3. 调面装夹，点孔M2.5													
			-4. 调面装夹，铣缺口，保证尺寸5，R2,10													
			-5. 调面装夹，铣另一侧缺口，保证尺寸													
媒体编号					5，R2,10											
旧底图总号																
				检	检以上工步所涉及图纸尺寸							游标卡尺				
底图总号		更		数量	更改单号		签 名		日 期		签 名		日 期		阶 段 标 记	
											设 计 荀浩东		2026年3月12日		Y	
											审 核 强春红		2026年3月12日		工艺文档标识	
日期	签名															
											标 准 化				第 1 页	
											批 准 李菁		2026年3月12日		共 2 页	

产 品 代 号			工 艺 过 程 卡				整 件 名 称				名 称		Y7			
							整 件 图 号				图 号					
工 作 地		工 序 号	工 序 名 称	工 序 (步) 内 容				设 备、夹 具 模 具 及 其 它		切 削 工 具 测 量 工 具		备 注				
G-6a																
		机加	25	钳	-1. 去毛刺, 修锉微连											
					-2. 钻孔2× φ2.7											
					-3. 钻孔, 攻丝M2.5深8											
				检	检以上工步所涉及图纸尺寸						游标卡尺					
											螺纹塞规					
		媒体编号														
旧底图总号																
底图总号		更改标记		数量	更改单号	签 名	日 期		签 名		日 期	阶 段 标 记				
									设 计	荀浩东		2026年3月12日	Y			
									审 核	强春红		2026年3月12日	工艺文档标识			
日期	签名															
									标 准 化							
									批 准	李菁		2026年3月12日	第 2 页	共 2 页		