	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	MARZO
	Informe -EJE POLIN CABEZAL ELEVADOR 01	2026

DE:	Alex Sulca Tapia	**SEDE:**	Bellavista
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	19-Mar-26
CC:	Marcos Riojas / Hans Rodriguez	**N°**	020-2026MNT

Marca :	NACIONAL	**Fecha Instalación:**	2014
CAPACIDAD:	50 TN/H	**AMPERAJE:**	
MEDIDAS.	2 1/2" x 83 CM	**VOLTAJE:**	
AREA:	PRE-LIMPIA -SECADO	**RPM:**	

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante	Poco importante	Normal
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. ANTECEDENTES:

Se viene realizando el cambio de elevador 01 de pre limpia secado, por el tiempo de trabajo y deterioro, durante el desmontaje se evidencia que el eje y chaveta del eje presenta degaste considerable, por lo que es necesario realizar el cambio de eje, cheta y canales chaveteros. y asi garantizar una continuidad del proceso.

III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Se han detectado fallas críticas en la interfaz entre el eje sólido y el eje hueco de la polea:
• Desgaste por Fricción: La pérdida de ajuste entre el eje y el hueco ha generado una holgura que impide la transmisión eficiente de torque.
• Pérdida de Tolerancias: Tras 12 años, las superficies de contacto presentan desgaste dimensional, lo que provoca vibraciones severas y riesgo de fractura del eje por fatiga. •
Imposibilidad de Operación: La desalineación interna impide el giro concéntrico, lo que dañaría irreversiblemente el reductor si se intenta arrancar la máquina.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACION:

Se requiere que el Área de Compras gestione la contratación de un servicio técnico especializado para el proceso de rectifiaccion +canal chavetero + chaveta

· **Precisión Mecánica:** No es una reparación convencional; el cambio del ejel y el posterior rectificado en torno requiere rlos canales chaveteros. (ajustes ISO) para garantizar la concentricidad.

· **Confiabilidad:** Un taller especializado certificará que el conjunto recupera su integridad estructural para un nuevo ciclo de vida operativa.

V. CONCLUSIONES:

. Se recomienda el cambio de eje ya que se esta realizando el trabajo de cambio de elevador, por lo que se solicita el servicio de factoria en la fabricacion de 02 canales chaveteros y una chaveta segun muestra.

VI. ARCHIVO FOTOGRAFICO: