

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales No Metálicos

Trabajo Práctico 8-01

Tipo de corrosión: Corrosión por picado (pitting corrosion).

- *Cárdenas, Felipe.*
- *del Río, Juan.*
- *Picos, Elías.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Dra. Gómez Zánchez, Andrea.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 22 de septiembre de 2025

Índice

1. Que es el Pitting y morfologia.	1
2. Factores que lo provocan.	1
3. Metodos de prevencion.	2
4.	2

Resumen

Tipos de corrosión. Por equipos, los alumnos seleccionarán un tipo de corrosión para ser estudiado, caracterizado, encontrar ejemplos relevantes, de fuentes de información de calidad discutidas con la docente. Se realizará una presentación ante el resto de los estudiantes y el material será incorporado al material de estudio para el examen parcial. [NOTA: La elección efectuada por cada equipo debe ser informada a la Cátedra para su aprobación como tema a desarrollar].

1. Que es el Pitting y morfologia.

Es un tipo de corrosión localizada, capaz de generar agujeros en el metal. Difícil de observar debido al pequeño diámetro de los picados (pits) y porque suelen estar cubiertos por productos de corrosión. En la práctica, las perforaciones en el metal ocurren con frecuencia de manera totalmente inesperada. Se clasifican en 2 grupos: causado por haluros (generalmente por cloruros en aceros inoxidable); y causados en acero al carbono causado por ataque de oxígeno.

Ocurre porque una de sustancia, por ejemplo un cloruro, traspasa la capa pasiva del metal y se forma un anodo en esa zona y un catodo gigante alrededor de esa zona oxidandola y evitando que se siga formando la capa.

Los medios que contienen cloruros tienen un fuerte efecto de picado. Un ejemplo es el agua salobre y el agua de mar, utilizadas como refrigerantes y que provocan muchos daños. Otros iones haluro también muestran tendencia al picado, estos iones penetran en la capa protectora de óxido e impiden además la recuperación de los sitios dañados en esa capa.

En la figura 1 se puede ver un ejemplo de como es normalmente el daño por pitting en el acero inoxidable, la forma del mismo puede variar mucho dependiendo de como sea el ambiente en el que se encuentra, y el daño provocado por el mismo se suele medir tanto en el área que ocupa la zona afectado como en la profundidad que haya alcanzado el mismo.

2. Factores que lo provocan.

Requiere un ambiente oxidante; la presencia de oxígeno en el electrolito es suficiente, pero otros oxidantes como el cloro libre y los ácidos oxidantes promueven el

picado.

El contenido de cloruros juega un papel importante. En estas formas de corrosión también se ven “favorecidas” por un pH reducido (<8) y el aumento de la temperatura. Además, la estructura superficial es muy importante. Las inclusiones de sulfuro de manganeso pueden formar sitios anódicos activos que pueden ser un punto de ataque para los cloruros y, de este modo, provocar picado.

3. Metodos de prevencion.

- Evitar grietas en la estructura (no usar uniones remachadas).
- Usar preferentemente aleaciones resistentes al picado.
- Cerrar grietas existentes mediante soldadura o aplicación de compuestos.
- Verificar que todas las juntas estén en buen estado y que los pernos estén correctamente ajustados.
- Evitar la contaminación de la superficie de acero inoxidable, si es necesario, realizar limpiezas regulares.
- Reducir, en lo posible, el contenido de cloruros; y mantener un elevado nivel pH (alcalino).
- Evitar el uso de ácido clorhídrico para limpiar sistemas de acero inoxidable, salvo que no haya alternativa.
- Aplicar proteccion catodica, si se combina de manera adecuada con un recubrimiento.
- Dosificar inhibidores de corrosion.
- Asegurar el drenaje de eficaz de los tanques y un adecuado dimensionamiento de tuberias, de modo que no queden depositos.

Y una vez que se ha presentado pitting en una pieza lo mas recomendable es cambiar la pieza inmediatamente ya que no se sabe cuanto daño pudo haber sufrido por los picados y que tanto se ha debilitado la estructura.

4.