Rhenus LMS GmbH

Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich **STATION** FC **FC090** Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M Р **Teilenummer** Visuelle Hilfe Art D FC-CXX-00-99-20 QPS Station FC090 NC 🚳 nehme 1 Daempfer rechts -18045 / 18B060richtige Teilenummer gemaess Bauzettel und PTL NC 🚳 nehme 1 Daempfer links -18K001 / 18B061richtige Teilenummer gemaess Bauzettel und PTL NC C nehme 2 Schrauben und montiere Daempfer-18045/18B060- am rechten Schwenklager W719460S439 richtige Teilenummer Flanschschr M14x71 richtige Richtung NC 🚳 nehme 2 Schrauben und montiere Daempfer-W719460S439 richtige Teilenummer Flanschschr M14x71 18K001/18B061- am linken Schwenklager richtige Richtung nehme je 2 Muttern und handstarte beide Muttern auf Flanschschrauben Federbein R+L W520215S440 4 richtige Teilenummer Flanschmutter M14-SW21 vollstaendige Anzahl Muttern richtige Richtung

Rhenus LMS GmbH

Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

FC

STATION

FC090

QPS



Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M Р **Teilenummer** Visuelle Hilfe Art D NC JX61 5414AA 60 nehme 2 Springpads -5414-Springpad unten C519 richtige Teilenummer montiere je 1 Springpad auf Federteller rechts NC richtige Position und links (B) verrastet ALLE nehme 2 Anschlagpuffer -18061- gemaess NC Anschlagpuffer C519 JX61 18061A1* 2 Bauzettel und PTL **Anschlagpuffer C519** JX61 18061B1* 2 Handling Susp A = A1C B = B1C positioniere je 1 Anschlagpuffer auf NC richtige Position Kolbestange rechts und links Staubschutzmanschette JX61 18A047AE* richtige Teilenummer 100 nehme 2 Manschetten -18A047-C519 NC 🚳 positioniere je 1 Manschette auf Kolbestange richtige Ausrichtung rechts und links

Rhenus LMS GmbH

Prozessschrittbeschreibung

QPS



C	€mbH		Geltungsber	eich			FC		STA	ГІОИ	FC	090				QPS		АПТОМОТІ	
Beschreibung			М			enummer		Besch	reibun	g	Anzahl	,	Prüfung Art D		Visuelle Hilfe		elle Hilfe		
120	montiere Anschlagpuffer in Manschette: mit Hilfswerkzeug druecken bis Manschette verrastet			н							- 1	Teile mi verraste	niteinander tet						
130	lege Man	schette n	nit Puffer auf WT		NC									richtige	Position		-		
																	A		
																	/ W		
140	betaetige	Fusstas	ter zum Ausschleuse		NC									Taster b	petaetigt				
116()	nehme Radnabe-1104- und fuelle Magazin an St.90.2 auf Min. Fuellstand				NC		JX6C	1104C1*		Radnabe C519)		1	richtige	Teilenumr	ner		Radn	abe /
																i.			
160		it Handsc	ner auf CCD-Dämpfe anner bei Cartype 02	r (2D- 2 und 05	NC									richtige	Teilenumr	ner			D
	M =	besor	besondere Merkmale NC		nic	nicht kritisch		СС	K	RITISCH	sc	C WIG		G	O	KRITISCH INTERN		①	WICHTIG INTERN
SYMBOLE	P =	F	rüfungsart		\	VISUELL		1	Prü	fwerkzeug		MAI ZUG /			@	bis hö	rbar ok		
<i>σ</i>	D=	= Dokumentationsart		schreiben / abzeichnen		7	per	s. Stempel		elektronisch		sch							
Arbeitssicherheit und Umwelt								Beschädigte Bauteile					ERSTELLT					FEN/ SEBEN	PRÜFEN/ GENEHMIGEN

Rhenus LMS GmbH			Pro	schr	rittbe	esch		ΛP	9	RHENUS										
		Geltu	FC				STATION		FC090				QPS			AUTOMOTIVE		IVE		
	Ве	Beschreibung			Р	Teil	enumn	ner	Besc	chreibun	g	Anzahl		Prüfung Art D				Visuelle Hilfe		
							Achtur	ng: Beschä	digte Bau	iteile sind	E, J. Eis		^							
6							"l or	J	iäß PB	ŀ	QMB, J. Krone TL, R. Bijelic									
							"Lenkung fehlerhafter Produkte" zu behandeln				TL, M. Arnoldi									