Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan					
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods				
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.		cteristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan	
			Process	Product	Oldoo.	Tolerance	Technique	Size	Freq.			
20	Werkstückaufnahme drehen	Hand	Position		SI	QPS (Farbmarkierung je Variante)	visuell	100%/0	100%	Abgleich zu Spezifikation	Korrektur	
20	Lagerring und Topmount picken und in Aufnahme positionieren	Hand		Unversehrtheit (Lagerring geschlossen)		QPS/visuelle HIIfe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	QSP.830.200.09, Geöffnete Lagerringe separieren, sperren und durch Neuteil ersetzen.	
				Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur	
						Pick by Light (nur Topmount)	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen	
		Hand en				PTS-Daten Topmount	Handscanner Stat 35 (automatisch)	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
					Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
				Position (Ausrichtung)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Nasen in Aussparung	Korrektur	
20	Schwenklager picken und auflegen			Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)	
				Teilnummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante) -Sichtprüfung	Korrektur	
						Compasdaten	visuell	100%/0	100%	Zuordnung der Schwenklager (alle Teile) anhand der Compasdaten	Korrektur	
						Pick by Light	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen	
						PTS-Daten	Autoscanner Stat 35	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
				Position		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur	
20	Radlager in Magazin	Hand		Unversehrtheit		Keine	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen	

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
- Nr	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charact		Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	<u>'</u>	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Oldoo.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
	einlegen (Zuarbeitung für Station 36)					Beschädgung/Sonder freigabe					(QSP.0871.200.09)
	Station 30)			Lage		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
						Lage Encoderring	Sensor	100%/0	100%	Automatische Lageüberwachung; Anzeige im Display; Akustisches Signal	Korrektur
	Bremsschlauch Variante ACTIVE /	(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 70		Position/Ausrich tung (Encoderring)		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	ggf. Lager drehen
20	Variante ACTIVE / ST picken in	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur
	Aufnahme positionieren						visuell an EoL	100%/0	100%	Abgleich zu Spezifikation	ggf. Teil austauschen / montieren
						Pick by Light	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen
			Position auf WT			QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
		Handscanner Stat 230	Sequenz	Teilnummer		PTS-Daten (Barcode auf Bildschirm)	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen
		(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 220		Teilnummer		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	Korrektur
35	Scannen Schwenklager und Topmount (siehe Station 020)										
36	Autom. Radlager in Schwenklager pressen	Maschine	Pressweg	Position	SC	Anschlag	Sensor (Abschaltung bei 0-Weg + Druckanstieg)	100%/0	100%	Automatische Wegüberwachung; Anzeige im Display; Akustisches Signal	Teile sperren und separieren zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager
			Druckkraft		SC	Min 20 KN	Druckaufnehme	100%/0	100%	Automatische Kraftmessung;	Teile sperren und separieren

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.		cteristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Olass.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
						Max 50 KN	r			Anzeige im Display; Akustisches Signal;	zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager
37	Automatische Seegeringmontage	Montagevorrichtu ng		Position (verrastet)	SC	Ring vollständig eingerastet	Sensor (Einstoßtiefe min/max)	100%/0	100%	Automatische Wegmessung	Korrektur
				Lage (Ausrichtung)	SC	Ringöffnung oben	Mechanische Ausrichtung	100%/0	100%	Poke Yoke (Auslegung der Ringzuführung	Korrektur (Handspreizer)
				Teilnummer	SC	Baulabel/QPS	visuell; mechanisch	100%/0	100%	Poke Yoke (Durchmesser der Ringzuführung)	
		(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 70		Lage/Ausrichtun g		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	Korrektur
60		Hand; Hilfswerkzeug		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
			Richtig angedrehen			3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
		(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 70		Lage/Ausrichtun g		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	Korrektur
60	Picke ggf.	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
	Bremssattel und postioniere auf Werkstückträger					Pick by Light	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen
			Position/Lage (sicher vor Harabfallen)			QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
			richtige Seite			Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
- Nr	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.		cteristics	Char.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	<u>.                                    </u>	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Oldoo.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
		(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 200		Variante / Vorhandensein		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	ggf. Teil austauschen / montieren
60	Seegering in Magazin einlegen (Zuarbeitung für Station 37)	Hand		Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
	Station 37)			Teilnummer		Baulabel/QPS	visuell; mechanisch	100%/0	100%	Poke Yoke (Durchmesser der Ringzuführung)	
				Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
60	Montage ggf. Dust	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
	Shield und mit je 2 Schrauben fixieren					Pick by Light	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung / Sonderfreigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
			-		Position (links/rechts)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)
			Richtig angedrehen			3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
				Vollständigkeit Schrauben		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
70	Prüfstation Kamerasystem (div. Stationen)										
80	Radnabe in Radlager pressen		Pressweg	Position	SC	Anschlag	Sensor (Abschaltung bei 0-Weg + Druckanstieg)	100%/0	100%	Automatische Wegüberwachung; Anzeige im Display; Akustisches Signal	Teile sperren und separieren zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager
			Druckkraft		SC	Min 6 KN Max 40 KN	Druckaufnehme r	100%/0	100%	Automatische Kraftmessung; Anzeige im Display; Akustisches Signal;	Teile sperren und separieren zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager
				Teilnummer		Baulabel/QPS	Sensor	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich	Korrektur
85	Lagerring und	Pressmaschine	Pressweg	Position		SPS	Sensor	100%/0	100%	Automatische Wegmessung	Korrektur (Handpresse)

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



				Control Plan								
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods				
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charac	teristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan	
			Process	Product	Class.	Tolerance	Technique	Size	Freq.			
	Stützlager zusammen pressen			(verrastet)								
	Radnabe Magazin einlegen (Zuarbeitung für	Hand		Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)	
	Station 80)			Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	-Korrektur	
	Picken Stoßdämpfer/Federb ein und mit 2 Schrauben an	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur	
	Schwenklager montieren					PTS-Daten	Autoscanner Stat 100	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
							Pick by Light	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)	
					Position (rechts/links)		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur
						PTS-Daten	Autoscanner Stat 100	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
				Schraubenrichtu ng		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur	
	Springpad ansetzen und verrasten	Hand		Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur	
				nicht verrastet		Baulabel/QPS	visuell, physikalisch	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert); Rastgeräusch	Korrektur	
	Anschlagpuffer picken in Manschette	Hand + Hilfswerkzeug		Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)	
	verrasten (rechts + links) und auf WT ablegen			Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante);	Korrektur	

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /		0.1		Special			Methods	1		
Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Cnarac	cteristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Class.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
										Sichtprüfung	
						Pick by Light	visuell	100%/0	100%	Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck	ggf. Teil austauschen
				Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
				nicht verrastet	HI	Baulabel/QPS	visuell, akustisch (Rastgeräusch)	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert); Rastgeräusch	Korrektur
			Position/Lage (sicher vor Harabfallen)			QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
100	Aut. Scannen des Stoßdämpferlabels (siehe Station 090)										
100	Springpad oben picken und an Lagerring motieren	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
		_		Unversehrtheit		Keine Beschädgung / Sonderfreigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
				Position (links/rechts)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
				nicht verrastet		Baulabel/QPS	visuell, akustisch (Rastgeräusch)	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert); Rastgeräusch	Korrektur
100	Dust Shield mit je 1	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
	Schrauben fixieren (3. Schraube)			Unversehrtheit		Keine Beschädgung / Sonderfreigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
			Richtig angedrehen			3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
100	Je 2 Muttern auf Schrauben (Dämpferverschraub	Hand	Richtig angedrehen			3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
	ung) andrehen			Vollständigkeit Muttern		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
100	CCD-Dämpfer Scannen	Scanner		Teilenummer (Barcode)		PTS-Daten	Handscanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charact		Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Oldoo.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
				Abstand Federende zu Anschlag Springpad		max. 3 mm	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
05	Aut. Stoßdämpfer auf Drehmoment	Schrauber AC 124, 125, 186 und	Drehmoment		CC	4x 140 Nm +/- 21Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich im Schraubsystem	Repairprozess
	verschrauben	127	Drehwinkel		CC	4x 120° +20°-5°	Drehwinkelaufn ehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Repairprozess
			Enddrehmoment		CC	300 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich im Schraubsystem	Repairprozess
		Messchlüssel		Residual Torque	СС	Min = 190 Nm Max = 300 Nm	Messchlüssel, innerhalb von 5 Minuten nach der Verschraubung	1 / 0 (je LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Darstellung im Linienzug mit Gremzwerten (Residual Torque)	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern
10	Führungsdorn aufsetzen	Hand	Position			QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
110	Picken Feder und positioniere über Stoßdämpfer	Hand		Variante		Baulabel/Farbcode (Pick to Light)	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Farbcode) Sichtprüfung	Korrektur
						PTS-Daten	Handscanner Stat 120	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.830.200.09)
		_		Aurichtung/Lage (verdreht)	HI	Barcode unten	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
10	Stoßdämpfer auf Drehmoment	Schrauber AC 105	Drehmoment		CC	4x 140 Nm +/- 21Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich im Schraubsystem	Repairprozess
	verschrauben (Backup)		Drehwinkel		CC	4x 120° +20°-5°	Drehwinkelaufn ehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Repairprozess
			Enddrehmoment		CC	300 Nm	Dehmomentauf	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich	Repairprozess

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.		teristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Olass.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
							nehmer			im Schraubsystem	
		Messchlüssel		Residual Torque	CC	Min = 190 Nm Max = 300 Nm	Messchlüssel, inerhalb von 5 Minuten nach der Veerschraubun g	1 / 0 (je LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Darstellung im Linienzug mit Gremzwerten (Residual Torque)	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern
110	Manschette mit vormontiertem Anschlagpuffer in vormontierten Topmount mit Lagerring verrasten	Hand		nicht verrastet	HI	SPS	Sensor	100%/0	100%	Automatische Wegmessung; Ergebnisanzeige	Maschinenbedienung im Handbetrieb; Überprüfung der Maschinensteuerung
110	Topmountassy (eine I Seite) über Führungsdorn positionieren	Hand		Unversehrtheit (Lagerring offen)		Keine Beschädgung / Sonderfreigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
			-		Ausrichtung Nasen (mittig hinten)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)
				nicht verrastet	HI	SPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
120	Dust Shield verschrauben	Schrauber AC 108	Drehmoment		CC	6 x 9 Nm +/- 1,4 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)
		Messschlüssel		Residual Torque	CC	Min = 6,84 Nm Max= 12,48 Nm	Messchlüssel	1 / 0 (je LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Vergleich Spezifikation mit Messwerten; Datenablage im Quantum	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern
120	Topmountassy (eine Seite) über Führungsdorn	ne Hand		Unversehrtheit (Lagerring offen)		Keine Beschädgung / Sonderfreigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
	positionieren			Ausrichtung Nasen (mittig hinten)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
				nicht verrastet	HI	SPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
120	Prüfung der	Hand		Aurichtung/Lage	HI	hinten, mittig	physikalisch	100%/0	100%	Ertassten der Nasenpositionen.	Korrektur

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



							Control Plan					
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods				
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.		teristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	<u>'</u>	Control Method	Reaction Plan	
			Process	Product	Olass.	Tolerance	Technique	Size	Freq.			
	Ausrichtung (Nasen)			(verdreht)						Ergebnisdokumentation weißer Strich über Springpad		
	Federvariante Scannen	Scanner		Teilenummer (Barcode)		PTS-Daten	Handscanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
				Abstand Federende zu Anschlag Springpad		max. 3 mm	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur	
	und am Spannkopf rechts und links	agerring ausrichten nd am Spannkopf ichts und links ositionieren. Start es entriervorganges		falsche Position (Spannkopf)		SPS	Sensor	100%/0	100%	Automatische Positionsmessung; Ergebnisanzeige	Maschinenbedienung im Handbetrieb; Überprüfung der Maschinensteuerung	
	positionieren. Start des Zentriervorganges				Ausrichtung Topmount		QPS/visuelle HIIfe	Zentrierpin; Sensor mit Lichtanzeige	100%/0	100%	Automatische Prüfung (SPS); Ergebnisanzeige	Korrektur
				Vorausrichtung Lagerring		45° LInks / rechts	physikalisch (visuell)	100%/0	100%	Tastprüfung (mit den Fingern beider Hände)	Korrektur	
				Ausrichtung Lagerring		+/- 5°	Zentriervorrichtu ng mit Sensor	100%/0	100%	Automatische Prüfung (SPS); Ergebnisanzeige	Korrektur	
			Zentrierpin vorhanden			in Position	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur	
130	Feder spannen	Ferderausrichtung manuel; Spannen maschinel		Abstand Federende zu Anschlag Springpad		max. 3 mm	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur	
			Weg	Richtige Position		SPS	Sensor	100%/0	100%	Automatische Wegmessung; Ergebnisanzeige	Maschinenbedienung im Handbetrieb; Überprüfung der Maschinensteuerung	
	entnehmen, Mutter aufsetzen und Verschraubung Stützlager mit	nmen, Mutter zen und hraubung	Drehmoment		CC	2 x 55 Nm + / - 8,3 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS), Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)	
		Messschlüssel		Residual Torque	СС	Min = 42,03 Nm Max= 75,96 Nm	Messchlüssel	1 / 0 (LH/RH)	2/Schi cht durch	Vergleich Spezifikation mit Messwerten; Datenablage	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern	

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



			Control Plan								
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
- Nr	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charact	eristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Class.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
									QS MA		
140	Drehstation automatisch										
150	Picken Bremsscheibe und auf Radbolzen	Hand		Teilenummer	CI	Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur
	positionieren			Unversehrtheit	CI	Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
				Position/Lage (verdreht)	CI	QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
		(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 200		Dimension (z.B. 15") Vorhandensein		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	ggf. Teil austauschen / montieren
150	Picke Bremssattel, über Scheibe positionieren und	Hand		Teilenummer	CI	Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur
	von Hand andrehen					CGE PTS-Daten	Handscanner Stat 180	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen
				Unversehrtheit	CI	Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
				Position	CI	QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
			Richtig angedreht		CI	3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
				Vollständigkeit Schrauben	CI	QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
160	Manschette rechts + links unten verrasten	Hand		Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
				Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
 Nr.	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charact		Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Olass.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
				nicht verrastet		Baulabel/QPS	visuell, akustisch (Rastgeräusch)	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert); Rastgeräusch	Korrektur
160	Montageschutz Bremsschlauch -	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
	19048- picken und an Federbein			Unversehrtheit		Keine Beschädgung / Sonderfreigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
	motieren rechts und links			Position (links/rechts)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
				nicht verrastet		Baulabel/QPS	visuell, akustisch (Rastgeräusch)	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert); Rastgeräusch	Korrektur
160	Entferne Schutzkappe von Bremssattel (alle) und stecke Schutzkappe auf Bremsschlauch	Hand		Position/Lage (ganz aufgesteckt)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
160	Picke Bremsschlauch ACTIVE/ST vom WT	Hand		ACTIVE/ST/BA SE Teilenummer	CI	korrekte Entnahme	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur
	oder Picke Bremsschlauch		Richtig angedreht		CI	3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
	Base aus Anstellbehälter und handstarten			Position	CI	QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
	Bremsschlauch an Sattel	Kamerasystem Stat 200		ST, ACTIVE Variante;		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	ggf. Teil austauschen / montieren
160	Bremsschlauch untern Halter klemmen (parken)	Hand		Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
160	(Backup) Verschraubung Bremssattel	Schrauber AC 106	Drehmoment		CC	4 x 110 Nm + / - 16,5 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)
				Alle Schrauben / Muttern	CC	QPS/visuelle Hilfe	PTS	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Anzahl) im PTS (SPS);	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions /				Special			Methods			
- Nr	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.		teristics	Char. Class.	Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam		Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Old33.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
										Ergebnisanzeige	
		Messschlüssel		Residual Torque	CC	Residual Torque Min = 84,15 Nm Max= 151,8 Nm	Messchlüssel	1 / 0 (LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Vergleich Spezifikation mit Messwerten; Datenablage	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern
180	Verschraubung Bremsschlauch	Schrauber AC 112 und 113	Drehmoment		СС	2x 40 Nm +/- 6 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)
				Unversehrtheit (verbogen)		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
		Messschlüssel		Drehmoment	CC	Residual Torque Min 30,60 Nm Max 55,20 Nm	Dehmomentauf nehmer	1 St/0	2/Schi cht durch QS MA	Darstellung im Linienzug mit Gremzwerten (Residual Torque)	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern
180	Antriebswelle picken	Hand		Teilenummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); -Sichtprüfung	Korrektur
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
				Inboard Biegung		max 18 °	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
				Outboard Biegung		max 20 °	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
		Handscanner	Sequenz	Teilnummer		PTS-Daten	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige / Fehleranzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen
180	Antriebswelle fügen	Hand		Position		Welle klemmt	visuell, physikalisch	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan					
Stat 📤	Process Functions / Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.			Special Char. Class.	Methods						
 Nr.			Charac			Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan	
			Process	Product		Tolerance	Technique	Size	Freq.			
				Inboard Biegung		max 18 °	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)	
				Outboard Biegung		max 20 °	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)	
180	Radbolzen ausrichten	Hand	Position/Lage (2 Radbolzen waagerecht)		SI	Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); -Sichtprüfung	Korrektur	
		(nicht PPAP relevant) Kamerasystem Stat 200		Ausrichtung		Referenzbilder	optisch	100%/0	100%	Automatischer Vergleich der Referenzbilder zum aktuellen Bild; Ergebnisanzeige	Korrektur	
180	Antriebswelle scannen (siehe Prozess picken)	Handscanner		Teilnummer		PTS-Daten	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige / Fehleranzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
180	Bremssattel scannen (siehe Prozess picken Station 150)	Handscanner		Teilnummer		PTS-Daten	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige / Fehleranzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen	
190	Drehstation automatisch											
200	Aut. Prüfstation Kamerasystem (div. Stationen)											
203	Aut. Verschraubung Bremssattel	Schrauber AC128 und 129		Drehmoment		CC	4 x 110 Nm + / - 16,5 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)
				Alle Schrauben / Muttern	CC	QPS/visuelle Hilfe	PTS	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Anzahl) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)	
		Messschlüssel		Residual Torque	СС	Residual Torque Min = 84,15 Nm Max= 151,8 Nm	Messchlüssel, inerhalb von 5 Minuten nach der Veerschraubun g	1 / 0 (LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Vergleich Spezifikation mit Messwerten; Datenablage	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern	

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan				
Stat 📤	Process Functions / Requirements				Special Char. Class.			Methods			Reaction Plan
 Nr.		Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charact			Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	<u>'</u>	Control Method	
			Process	Product	Oldoo.	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
205	Aut. Antriebswelle einziehen	Maschine	Einzugskraft		SC	Min 0,5 KN Max 30 KN	Druckaufnehme r	100%/0	100%	Automatische Kraftmessung; Anzeige im Display; Akustisches Signal;	Teile sperren und separieren zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager
		Maschine	Einzugsgeschwin digkeit		SC	< 50mm / sec	Anlagensteueru ng	100%/0	100%	Automatische Geschwindigkeitsmessung; Anzeige im Display; Akustisches Signal;	Teile sperren und separieren zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager
208	ABS Sensor verschrauben	CGE Schrauber	Drehmoment		CC	2x 8 Nm + / - 1,2 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	
		CGE Messchlüssel		Residual Torque	CC	Min = 6,12 Nm Max = 11,04 Nm	Messchlüssel	1 / 0 (LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Darstellung im Linienzug mit Gremzwerten (Residual Torque)	
	Fixiere Bremsschlauch mit Schraube an Federbein unter Montageschutz Bremsschlauch - 19048-	Hand	Richtig angedrehen			3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
				Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
208	Verschraubung Halter Bremsschlauch	Schrauber	Drehmoment		SC	2x 10,5 Nm +/-1,6 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01)
				Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
		Messschlüssel		Drehmoment	SC	Residual Torque Min 8,01 Nm Max 14,52 Nm	Dehmomentauf nehmer	1 / 0 (LH/RH)	2/Schi cht durch QS MA	Darstellung im Linienzug mit Gremzwerten (Residual Torque)	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern
208	Bauzettel picken von WT und an Federbein kleben rechts und links	Hand		Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur
							PTS-Daten	Scanner Stat 250	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt;

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



		Control Plan										
Stat 📤	Process Functions / Requirements				Special			Methods				
- Nr		Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charac		Char.	Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	<u>'</u>	Control Method	Reaction Plan	
			Process	Product	Oldoo.	Tolerance	Technique	Size	Freq.			
										Ergebnisanzeige	ggf. Teil austauschen	
208	Backup Antriebswelle einziehen	Schrauber AC 130 und Slave Nut	Einzugskraft		SC	2x 110 Nm	Dehmomentauf nehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich. Anzeige im Display; Akustisches Signal;	Teile sperren und separieren zur späteren Bewertung, Einsatz von Backup- Schwenklager	
208	Klebemutter andrehen	Hand	Mutter entfernt			QPS/visuelle HIIfe	visuell, physikalisch	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur	
210	Antriebswelle auf Drehmoment verschrauben.	Schrauber	Vordrehmoment		CC	2x 103 Nm +/- 11 Nm	Dehmomentauf nehmer Schraubersteue rung	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich	Überprüfung der Schraubparameter. Ggf. Parameter ändern	
			Drehwinkel		CC	2x 45° - 5° +20° (ab 103Nm 12 RPM)	Dehwinkelaufne hmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01); Repairprozess	
		Messschlüssel		Residual Torque	CC	Min 200 Nm Max 490 Nm	Dehmomentauf nehmer	1 St/0	2/Schi cht durch QS MA	Darstellung im Linienzug mit Gremzwerten (Residual Torque)	Überprüfung der Schraubparameter; Ggf. Parameter ändern	
			Prüfzeitpunkt		CC	Max 2 Min nach Verschraubung (Klebemutter)	Zeit	1	1/Schi cht durch QS MA	Datenerfassung unmittelbar nach der Verschraubung an Station 220	Prüfung an Folgemodulen durchführen	
220	Bremsscheibe mit 1 Muttter sichern und verschrauben			Teilnummer		Baulabel/QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Korrektur	
			Richtig angedrehen			3 Umdrehungen	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur	
		Lufrschrauber	Drehmoment			max 5 Nm	Schraubersteue rung	100%/0	100%	Schrauberparameter	Korrektur	
	Picke Spacer und positioniere an	Hand		Variante		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung (Fraben!)	Korrektur	
	Modul (links/rechts) zwischen Dust Shield und			Position/Lage (verdreht)		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur	
	Bremsscheibe.			verrastet		QPS / visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Zugtest	Korrektur	

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



		Control Plan											
Stat 📤	Process Functions / Requirements				Special Char.	Methods							
Nr.		Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Charact			Product/Process Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam		Control Method	Reaction Plan		
	Unterhalb des Bremssattels		Process	Product		Tolerance	Technique	Size	Freq.				
	ansetzen												
220	Neuen Bauzettel picken und an WT kleben rechts und	Hand	Lesbarkeit			Barcodestriche deutlich	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Reprint		
	links		Richtige Sequenz			Rotationsnummer	visuell	100%/0	100%	Sol/Ist - Vergleich	Korrektur		
				Richtige Position		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)	Korrektur		
		Autoscanner Station 10	Sequenz	Teilnummer		PTS-Daten	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen		
220	(Backup) Antriebswelle auf Drehmoment verschrauben.  Schrauber AC 114		Vordrehmoment (Step1 A)		CC	70 Nm mit 100 RPM	Schraubersteue rung (integrierter Drehmomentauf nehmer)	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich	Überprüfung der Schraubparameter. Ggf. Parameter ändern		
			Vordrehmoment (Step1 B)		CC	ab 70 bis 103 Nm +/- 11 Nm mit 20 RPM	Schraubersteue rung (integrierter Drehmomentauf nehmer)	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich	Überprüfung der Schraubparameter. Ggf. Parameter ändern		
			Drehwinkel (Step 2)		CC	45° +20°/- 5° (ab 103 Nm) mit 12 RPM	Schraubersteue rung (integrierter Drehwinkelaufn ehmer	100%/0	100%	Automatischer Datenabgleich und Dokumentation (Werte oder OK-Signal) im PTS (SPS); Ergebnisanzeige (Enddrehmoment)	Prozess wiederholen (QWP.751.200.01); Repairprozess		
			Drehmoment		СС	tbe							
		Messschlüssel		Drehmoment	СС	tbe							
			Prüfzeitpunkt		CC	Max 2 Min nach Verschraubung	Zeit	1	1/Schi cht durch QS MA	Datenerfassung unmittelbar nach der Verschraubung an Station 220	Prüfung an Folgemodulen durchführen		
230	Prüfen Anschlagpuffer (Vorhandensein)	Hand		Position (verrastet)		in Position	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)		
230	Prüfen Manschette	Hand		Position		QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu	Korrektur		

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



						(	Control Plan											
Stat 📤	Process Functions /	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.			Special Char. Class.	Methods												
- Nr.	Requirements			eristics		Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam	ple	Control Method	Reaction Plan							
			Process	Product	Class.	Tolerance	Technique	Size	Freq.									
	(verrastet)			(verrastet)						Bauteil (montiert)								
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)							
230	Sannen Bremsschlauch ACTIVE																	
	Endkontrolle der Module und Prüf - bzw.	Bildschirmanzeige		Teilnummern aller Komponenten		Displayanzeige	visuell	100%/0	100%	Vergleich Displayanzeige mit Bauteil; Freigabebestätigun	Korrektur							
	Fehlerdokumentatio n gemäß QPS und CP			Verschraubunge n durchgeführt und OK		OK-Anzeige im Display	visuell	100%	100%	Vergleich Displayanzeige mit Bauteil; Freigabebestätigung	Abknicken der IO- Verschraubungen bei Nicht- Automatik-Betriebsart; Visuelle Prüfung Kopfauflage							
				Position der Komponenten		i.O / n.i.O	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung; OK - Markierung	Korrektur							
240		Umsetzen mit Handlingsgerät  Handscanner Station 250	Korrekt eingehakt?			QPS/visuelle Hilfe	visuell	100%/0	100%	Sol/Ist - Vergleich	Korrektur							
			Richtiges Rack (links/rechts)			Nummerierung	visuell	100%/0	100%	Sol/Ist - Vergleich	Korrektur							
			Rrichtige Sequenz im Rack			Rottationsnummer	visuell	100%/0	100%	Sol/Ist - Vergleich	Korrektur							
											Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
			Sequenz			PTS-Daten	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen							
			Richtige Rackreihenfolge			PTS-Daten	Scanner	100%/0	100%	Vergleich PTS-Daten zu Barcodeinhalt; Ergebnisanzeige	Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen							
	Scannen Sequenz im Rack und Rackreihenfolge (s. Station 240)																	

Revision: 06

Part Name / Description : FC C519



Stat 📤	Process Functions / Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.			Special						
 Nr.				cteristics	Char. Class.	Specification/	Evaluation/ Measurement	Sam		Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	1	Tolerance	Technique	Size	Freq.		
	Bereitstellung der Racks in Zwischenlager	Flurförderfahrzeug	Richtige Reihenfolge gestaplet			Nummerierung	visuell	100%/0	100%	Sol/Ist - Vergleich	Korrektur
50	Beladen LKW	Flurförderfahrzeug	Richtige Reihenfolge Stapel			Nummerierung	visuell	100%/0	100%	Sol/Ist - Vergleich	Korrektur
250	Transport zum Kunden	LKW		Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
250	Einlagern in Magazin	Flurförderfahrzeug	Richtige Reihenfolge			Nummerierung	visuell	100%/0	100%	Sol/lst - Vergleich	Korrektur
				Unversehrtheit		Keine Beschädgung/Sonder freigabe	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen (QSP.0871.200.09)
	Dokumentenfreigab e:										
	Name/Funktion:	Datum:	Zeichen:								
	J. Krone, QMB	03.12.2020									
	J. Eisel, E	03.12.2020									
	R. Bijelic, TL	03.12.2020									
	F. Schwarz, PE Ford										