Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

M

STATION

22L

QPS



Prüfung **Beschreibung** Visuelle Hilfe М **Teilenummer Beschreibung** D Art M-CGE-13-03-265 Montage Wasserschlauch -8B273-Flanschschr M8x12-PF-SW10-W500220S442 richtige Teilenummer 40 nehme 1 Schraube NC 🚳 50 verlege Schlauch Routing handstart 1 Schraube Schlauch 8B273 an NC 👁 Vollstaendigkeit richtig andrehen - min. 3 Umdrehung NC 🚳 70 clipse Schlauch an Motor geclipst M-CGE-13-18-125 Montage Kabel Limaanschluss verschraube Mutter M8 B+ Anschluss an Lima CC visuell IO Signal (rechter Anschluss) auf Drehmoment Schrauber 1 x 17,5 +/-2,7 NC 🚳 110 verlege Kabelzusatz Routing NC 🚳 clipse 1x Clip von Kabelzusatz Lima an geclipst Kühlerschlauch 8B273 M-CGE-13-18-130 Montage Zusatzkabel verschraube Mutter M8 B- Anschluss an Lima CC visuell IO Signal (linker Anschluss) auf Drehmoment Schrauber 1 x 17,5 +/-2,7

Rhenus	LMS
Gmb	Н

Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

M

STATION

22L

QPS



Prüfung **Beschreibung** Visuelle Hilfe M **Teilenummer Beschreibung** Art D M-CGE-13-18-145 Montage Anlasserkabel NC 🚳 verlege Anlasserkabel über Routing Lichtmaschinenkabel NC 🚳 clipse Anlasserkabel vorne auf geclipst Anlasserbracket M-CGE-13-03-105 Montage Wasserschlauch -8C351-Kühlerschlauch FOX Upg JX61 8C351F* 10 nehme Schlauch laut Bauzettel richtige Teilenummer 6MX65 20 positioniere Schlauch an Schlauch 8B273 **Position** stecke Schlauch auf Anschluss an Schlauch NC 🌑 Markierungen 8B273 vollständig aufgesteckt NC 🚳 40 verlege Schlauch Routing NC 🚳 50 positioniere Schlauch auf Stehbolzen Lima Position M-CGE-13-18-20 Montage Lichtmaschinenkabel verschraube Mutter M8 B+ Anschluss an Lima 🛛 🧨 🌑 visuell IO Signal auf Drehmoment Schrauber

Rhenus	LMS
Gmb	Н

Prozessschrittbeschreibung



eschreibung	M	P	Teilenum	mer B	eschreibung	Anzahl	Prüfun Art	D	Visuelle Hilfe
		1						9 (E-1-2) 1 (F	
							1 x 17,5 +/-2,7		
		1							
ntage Wasserschlauch -8B273-	_	,				Г	T		
Schraube auf Drehmoment	1	1						Ш	
		(B.11					Schrauber		
						Ι	<u> </u>		
lass	NC		KV61 9C623A*	Turboe	inlass DVNeo	1	richtige Teilenumme	r	
	<u> </u>								
	<u> </u>							_	
	-								
boeinlass auf Stehbolzen an	NC						Desition.		
	J								-
iass aut Anschiuss Turbo							vollständig		
tago Lichtmaschinonkohol							aufgesteckt		
	NC	(F)					Pouting		
Schinenkapel	1,10						Routing	-	
	chraube auf Drehmoment Intiere Turboeinlass Islass Islass	Schraube auf Drehmoment Intiere Turboeinlass Islass NC Iboeinlass auf Stehbolzen an Ilass auf Anschluss Turbo Intage Lichtmaschinenkabel	Schraube auf Drehmoment SI Intiere Turboeinlass NC Doeinlass auf Stehbolzen an Ilass auf Anschluss Turbo Intage Lichtmaschinenkabel	Schraube auf Drehmoment SI Intiere Turboeinlass Ilass NC KV61 9C623A* Boeinlass auf Stehbolzen an NC Ilass auf Anschluss Turbo Intage Lichtmaschinenkabel	Schraube auf Drehmoment SI Intiere Turboeinlass Illass NC KV61 9C623A* Turboe Illass auf Anschluss Turbo Illass auf Anschluss Turbo Intige Lichtmaschinenkabel	Schraube auf Drehmoment SI Autiere Turboeinlass NC KV61 9C623A* Turboeinlass DVNeo boeinlass auf Stehbolzen an NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC	Schraube auf Drehmoment SI SI SI SI SI SI SI SI SI S	Schraube auf Drehmoment SI 1 x 10,5 +/- 1,6 Nm visuell IO Signal Schrauber titiere Turboeinlass NC KV61 9C623A* Turboeinlass DVNeo 1 richtige Teilenummer boeinlass auf Stehbolzen an NC Position richtige Ausrichtung vollständig aufgesteckt	Schraube auf Drehmoment SI 1 x 10,5 +/- 1,6 Nm Visuell IO Signal Schrauber Schrauber Visuell TO Signal Schrauber Interer Turboeinlass NC KV61 9C623A* Turboeinlass DVNeo 1 richtige Teilenummer Doeinlass auf Stehbolzen an NC Position richtige Ausrichtung Vollständig aufgesteckt

Rhenus	LMS
Gmb	Н

Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich **STATION** M **22L** Prüfung **Beschreibung Beschreibung** Visuelle Hilfe M **Teilenummer** Р Art D NC 🚳 clipse 2x Clip auf Bracket (schwarz) an geclipst Getriebe NC 🚳 260 verlege Lichtmaschinenkabel Routing NC 🚳 270 clipse 3x Clip auf Getriebebracket geclipst M-CGE-14-18-70 Montage Motorkabel NC 🚳 richtige Teilenummer 120 nehme Motorkabel von Motor NC 🚳 130 verlege Motorkabel Routing clipse 2x Clip Motorkabel auf Bracket NC 🕥 geclipst (schwarz) an Getriebe M-CGE-14-18-40 Montage Lichtmaschinenkabel NC 🚳 260 verlege Lichtmaschinenkabel Routing

Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

M

STATION

22L

QPS



Prüfung **Beschreibung Beschreibung Teilenummer** Visuelle Hilfe M Art D clipse Lichtmaschinenkabel 3x auf geclipst Getriebebracket M-CGE-14-18-75 Montage Motorkabel NC 🍩 120 nehme Motorkabel von Motor richtige Teilenummer NC 🚳 130 verlege Motorkabel Routing NC 🚳 140 clipse 1x Clip auf Getriebebracket geclipst M-CGE-16-03-60 Montage Wasserschlauch -8B273-JX61 8B273D* 10 nehme Schlauch laut Bauzettel Kühlerschlauch Dragon PFI richtige Teilenummer positioniere Schlauch an rechtem Anschluss Position NC 🚳 30 stecke Schlauch auf rechten Anschluss Motor Markierungen vollständig aufgesteckt M-CGE-16-18-30 Montage Lichtmaschinenkabel verschraube Mutter M8 B+ Anschluss an Lima 🛛 CC 🌑 visuell IO Signal auf Drehmoment Schrauber

Prozessschrittbeschreibung



GmbH	Geltungsbereich			M STA	TION 22L	_		QPS	AUTOMOTIVE
В	eschreibung	М	Р	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfun Art	g D	Visuelle Hilfe
			1				1 x 17,5 +/-2,7		The latest of th
M-CGE-16-18-90 Mon		NC					D. C.		
40 verlege Anlasse	rkapei						Routing		
\vdash									
clipse Anlasserk	kabel auf Anlasserbracket	NC	•				geclipst		_
(vorne)		J					geclipst		
		NC					geclipst		-
•	ntage Lichtmaschinenkabel		•			,			
260 verschraube Mu auf Drehmomen	tter M8 B+ Anschluss an Lima t	СС					visuell IO Signal Schrauber		
			1				1 x 17,5 +/-2,7		
									The second secon
M-CGE-16-18-80 Mon						I	I		
40 verlege Anlasse	rkabel	NC	(G)				Routing		

Prozessschrittbeschreibung



	(GmbH	Geltungsbereich M STATION 22L			3PS	AUTOMOTIVE						
		Be	schreibung	М	Р	Teilenum	mer	Ве	eschreibung	Anzahl	Prüfung Art	D	Visuelle Hilfe
	50	clipse Anlasserka	ibel auf Anlasserbracket	NC	(F)						geclipst		
		(vorne)	bel auf Lichtmaschinenkabel	NC	(F)						geclipst		-
	70	clipse Anlasserka Getriebe	bel auf Plastikbracket über	NC							geclipst		
		CGE-17-03-90 Monta	age Kompressor										
	10	nehme AC Kompr	essor	NC	(F)	JX61 19D629P*		A/C KOI	MPRESSOR Panther	1	richtige Teilenummer		
											Unversehrtheit		
			en zur Befestigung AC	NC		W714342S442		Flancoh	schr M8x98-SW10-8.8	3	richtige Teilenummer		
_		Kompressor	ompressor an Motor	10.0000		W/143423442		rialiscii	SCIII WOX30-344 10-0.0	<u> </u>	Position		-
PANTH	40	handstart AC Kon	npressor mit 3 Schrauben an	J	(F)						Vollstaendigkeit		-
		Motor			(F)						richtig andrehen - min 3 Umdrehung		-
	M-C	GE-17-18-25 Monta	age Kabelbracket Motorblock		1						<u> </u>		
	90	verschraube Moto	orbracket auf Drehmoment	СС	1						1 x 10,5 +/- 1,6 Nm		exc exc
											visuell IO Signal Schrauber		

Prozessschrittbeschreibung

QPS



STATION Geltungsbereich **22L** M Prüfung **Beschreibung Beschreibung Teilenummer** Visuelle Hilfe M Р Art D M-CGE-17-18-60 Montage Lichtmaschinenkabel verschraube Mutter M8 B+ Anschluss an Lima CC visuell IO Signal auf Drehmoment Schrauber 品 1 x 17,5 +/-2,7 NC 🚳 260 verlege Lichtmaschinenkabel Routing PANTH MMT6 NC 🚳 clipse Lichtmaschinenkabel 2x auf geclipst Getriebebracket verlege Lichtmaschinenkabel hinter NC (Routing Massekabel clipse Lichtmaschinenkabel 1x auf NC geclipst Getriebebracket Steckverbindung NC 300 stecke Stecker an Getriebe eingerastet gesteckt M-CGE-17-18-55 Montage Lichtmaschinenkabel verschraube Mutter M8 B+ Anschluss an Lima CC visuell IO Signal auf Drehmoment Schrauber 님 1 x 17,5 +/-2,7

Rhenus	LMS
Gmb	Н

Prozessschrittbeschreibung

QPS



STATION Geltungsbereich M **22L** Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M **Teilenummer** Visuelle Hilfe P Art D NC 🚳 280 verlege Lichtmaschinenkabel Routing NC 🕥 clipse Lichtmaschinenkabel 5x auf geclipst Getriebebracket M-CGE-18-03-70 Montage Wasserschlauch -8C351-KX61 8C351BA* richtige Teilenummer 30 nehme Schlauch laut Bauzettel Kühlerschlauch ST NC 🚳 40 positioniere Schlauch an Motor Position NC 🚳 50 stecke Schlauch an Motor Markierungen vollständig aufgesteckt M-CGE-18-03-55 Montage Flachriemen ohne strechy belt NC 🚳 LX6E 6C301D* richtige Teilenummer 10 nehme Riemen Flachriemen ST Unversehrtheit NC 🚳 20 positioniere Riemen an Spannrolle Position

Prozessschrittbeschreibung



uelle Hilfe
and the same of th

Rhenus	LMS
Gmb	Н

Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

M

STATION

QPS



Prüfung Visuelle Hilfe **Beschreibung** M **Teilenummer Beschreibung** P Art D ST2.3 8F40 clipse Lichtmaschinenkabel 2x auf Stehbolzen NC geclipst an Getriebe M-CGE-18-18-50 Montage Motorkabel nehme Motorkabel von Motor und positioniere NC **Position** auf AGV M-CGE-18-18-65 Montage Anlasserkabel verlege Anlasserkabel unter NC 🚳 Routing Lichtmaschinenkabel und über Getriebe **KRITISCH** 0 0 SC besondere Merkmale nicht kritisch **KRITISCH WICHTIG** NC CC **WICHTIG INTERN** M =INTERN SYMBOLE MANUELL () **Prüfungsart VISUELL** P = Prüfwerkzeugbis hörbar ok **ZUG / DRUCK** schreiben / (7) **Dokumentationsart** D =pers. Stempel elektronisch abzeichnen PRÜFEN/ PRÜFEN/ **Arbeitssicherheit und Umwelt Beschädigte Bauteile ERSTELLT FREIGEBEN GENEHMIGEN** E, M. Rivinius Achtung: Beschädigte Bauteile sind Betriebsanweisung QMB, J. Krone BA.164 beachten gemäß PB TL, T. Thevarajah "Lenkung fehlerhafter Produkte" TL, N. Kraifi zu behandeln

22L