**Rhenus LMS GmbH** 

## Prozessschrittbeschreibung

FC

**QPS** 



**STATION** Geltungsbereich Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M Р **Teilenummer** Visuelle Hilfe Art D FC-CXX-00-99-70 QPS Station FC220 NC 🚳 klebe Bauzettel von WT rechts und links auf richtige Position Federbein rechts und links richtiges Label nehme 2 Radmuttern zur Sicherung der Mutter M12x1,5x15-SW19-ACPA 1012A1A 2 richtige Teilenummer Bremscheibe rechts und links 10.9 Hewi NC 👁 handstart je eine Radmutter an Stehbolzen Radnabe rechts und links Richtung der Mutter richtig andrehen - min. 3 Umdrehung NC 👁 40 nehme Luftschrauber (SW19) richtiges Werkzeug NC verschraube Radmutter rechts und links auf Drehmoment mit Luftschrauber 2 x 5,0 +/- 0,8 Nm Montagerichtung Radmutter = Konus zum Werker NC 🚳 nehme 2 Spacer gemaess Bremsscheibe [15Z=Blau / 16Z=Gruen / ST 17Z=Orange] richtiger Spacer gem. Variante positioniere je einen Spacer auf Bremsscheibe NC richtige Position rechts und links

**FC220** 

Rhenus LMS GmbH

## Prozessschrittbeschreibung

QPS



GmbH Geltungsbereich			FC	STATIO		TION FC		C220				QPS		E A	UTOMOTIV	
Beschreibung			M	P Tei	Teilenumn		ner Besch		ng Anzahl			Prüfung Art		Visue		elle Hilfe
nehme 2 Antriebswellen Muttern (nur bei Backup\Repair)			NC	CCP1	3B477B3B	ł	Klebemutter N	//22x1,5-S	W32	1	richtige T	eilenumn	ner			
handstart je 1 Mutter rechts und links auf Antriebswelle (nur bei Backup\Repair)			NC								richtig an 3 Umdreh		min.			
														100		
nehme Powertool AC114 mit Nuss SW32 und verschraube Mutter auf Drehmoment (nur bei Backup\Repair)			СС								visuell IO Signal Schrauber					
										richtiges		678.0 E 1160.00				
			/							2 x 103 +/ 2 x 45 + 2		d 🖫				
10 hotostino E	unotootov zum Augooblougo	on M/T	NC								Tantor ho	tootiat				
	etaetige Fusstaster zum Ausschleusen WT  M = besondere Merkmale NC			cht kritisch CC		ŀ	KRITISCH		WICHTIG		Taster be	O	KRITISCH INTERN		0	WICHTIG INTERN
P =	Prüfungsart		V	/ISUELL	1	Pri	ifwerkzeug	1	MANUELL ZUG / DRUCK		LL	<b>@</b>		bis hörbar ok		
D =	Dokumentationsart			schreiben / abzeichnen		pe	rs. Stempel	. Stempel		elektronisch						
	Arbeitssicherheit und		Beschädigte Bauteile				ERSTELLT				ĴFEN/ GEBEN	PRÜFEN/ GENEHMIGEN				
					Achtung: Beschädigte Bauteile sind				E, J. Eisel							
							QMB, J. Krone									

Rhenus LMS	Pro	ze	SSS	schr	ittbe	QPS			RHENUS						
GmbH	Geltungsbereich	FC			STATION		FC220				QF 3		AUTOMOTIVE		
Beschreibung			Р	Teil	enumm	er Bo	eschreibun	g	Anzani	Prüfur Art	ng D		Visue	elle Hilfe	
					"Lenk	ung fehlerhafte zu behande	er Produkte"	TL, R. Bij							