Rhenus LMS GmbH

Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich STATION FC **FC020** Prüfung **Beschreibung** Р **Beschreibung** M **Teilenummer** Visuelle Hilfe D Art FC-CXX-00-99-10 QPS Station FC020 SI 🚳 einstellen ggf. Werkstuecktraeger R+L 10 gemaess Cartype (01&02 = GRUEN / 03 = verrastet SCHWARZ / 04&05 = GELB) (richtige Farbe NC JX61 5415A* 2 richtige Teilenummer 20 nehme 2 obere Springpads -5415-Springpad oben C519 30 positioniere je 1 Springpad "C519" auf WT R+L NC richtige Position NC JX61 3K099CE* 40 nehme 2 Lagerringe -3K099-Lagerring C519 richtige Teilenummer positioniere je 1 Lagerring "C519" in NC 💮 richtige Position Nase Lagerring Topmountaufnahme WT R+L

Rhenus LMS GmbH

Geltungsbereich

Prozessschrittbeschreibung

STATION

FC020

FC

QPS



Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M **Teilenummer** P Visuelle Hilfe Art D NC 🚳 betaetige Leuchtdrucktaster zur Quittierung **Taster betaetigt** der PTL Anzeige Topmount nehme 2 Topmounts " C519 " -3K155-JX61 3K155AE* **Topmount C519** richtige Teilenummer gemaess Bauzettel und PTL JX61 3K155BE* **Topmount C519** 2 positioniere je 1 Topmount "C519" -3K155- auf Lagerring in Topmountaufnahme richtige Position NC 🚳 betaetige Leuchtdrucktaster zur Quittierung ALLE Taster betaetigt der PTL Anzeige Schwenklager NC 🚳 nehme 1 Schwenklager rechts -3K170-JX6C 3K170D1* Schwenklager C519 RH rechtes richtige Teilenummer gemaess Bauzettel und PTL Schwenklager Schwenklager C519 RH JX6C 3K170F1* 1 C519 Active KX6C 3K170A1* Schwenklager C519 ST RH 1 nehme 1 Schwenklager links -3K171- gemaess NC JX6C 3K171D1* Schwenklager C519 LH richtige Teilenummer **Bauzettel und PTL** linkes Schwenklager C519 Active JX6C 3K171F1* 1 Schwenklager C519 KX6C 3K171A1* Schwenklager C519 ST LH positioniere Schwenklager rechts -3K170- auf NC richtige Position WT rechts positioniere Schwenklager links -3K171- auf richtige Position WT links

Rhenus LMS GmbH

Prozessschrittbeschreibung

QPS



Geltungsbereich **STATION** FC **FC020** Prüfung **Beschreibung Beschreibung** M Р **Teilenummer** Visuelle Hilfe Art D NC 🕥 betaetige Leuchtdrucktaster zur Quittierung 140 der PTL Anzeige Bremsschlauch (Cartype **Taster betaetigt** 03/04/05) NC 🚳 nehme 2 Bremsschlaeuche -2078- gemaess Bauzettel und PTL (Cartype 03/04/05) JX61 2078C* **Bremsschlauch C519 Active** 2 richtige Teilenummer KX61 2078A* Bremsschlauch C519 ST 2 NC positioniere je 1 Bremsschlauch-2078-auf WT R+L nach Vorgabe (Cartype 03/04/05) richtige Position KX61 2078 A* NC 🚳 170 betaetige Fusstaster / Handtaster Taster betaetigt CI 🚳 nehme Radlager -1215- und fuelle 180 Lagermagazin Station 036 auf bei Min-JX6C 1215C1C Radlager C519 richtige Teilenummer Fuellstand richtige Lage **Gruene Seite zum Werker !!! KRITISCH** 0 1 besondere Merkmale NC nicht kritisch CC **KRITISCH** SC **WICHTIG WICHTIG INTERN** INTERN YMBOLE **MANUELL** (**VISUELL P** = Prüfungsart Prüfwerkzeugbis hörbar ok **ZUG / DRUCK**

Rhenus LMS		Prozessschrittbeschreibung												QPS			RHENUS		
GmbH			Geltungsbereich			FC			STAT		TION FO		FC	020	QF3		AUTOMOTIVE		
		Beschreibung				M	Р	Teile	lenummer Bes			eschreibung IHE PAIS IHE IHE		Prüfi Art	ung D	Visuel		lle Hilfe	
<i>y,</i>	D =	Dok	umentatio	onsart			reib eich	I	7	pers	s. Stempe	el [elektronisch					
		Arbe	eitssicherl				Beschädigte Bauteile				ERSTELLT		PRÜFEN/ FREIGEBEN		PRÜFEN/ GENEHMIGEN				
									Achtu	ıng: Beschädigte Bauteile sind			d	E, J. Eisel					
							gemäß PB					QMB, J. Krone TL, R. Bijelic							
									zu behandeln					TL, M. Arnoldi					