

슈퍼폭시 1000

본 도장사양은 공업지역의 철구조물, 해양 철구조물, 선박시설물, 부식이 심한 공업지역에 놓여지게 되는 철시설물, 아연도강판 등의 프라이머로 슈퍼폭시 1000을 도장하는데 있어 효과적인 도장방법 및 도료의 고유기능을 발휘하기 위해 작성된 표준시방서이다.

가. 특징

슈퍼폭시1000은 폴리아마이드 경화형 에폭시 도료로 방청성이 우수하고 내마모성 및 유연성이 우수하며 특히 상도적용시 여러 Type의 상도와 부착성을 형성하도록 설계되어 복잡한 혼합 도장사양으로 구성된 부위의 도장에 적합하여 선박용, 해상 구조물, 대형철구조물설비 등에 널리 사용되는 도료입니다.

나. 적용범위

공업지역의 철구조물, 해양 철구조물, 선박시설물, 부식이 심한 공업지역에 놓여지게 되는 철시설물, 아연도강판 등의 프라이머

다. 시 공

표면처리	1)침치 및 비침치부위:SSPC-SP10(준나금속 블라스트 세척)에 준하는 건식연마제 블라스트 처리. 2)온화한 쪽로부위:용제세척 후 SSPC-SP3(동력공구세척)에 준하는 표면처리. 3)아연도강판:유분세척 후 광택이 높고 매끄러운 부위는 부분적으로 가벼운 샌드페이퍼링을 추천합니다.						
도장사양	상도 : 슈퍼폭시류, 슈퍼타르류, 슈퍼탄류, 스피플론S 등						
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
	하도	슈퍼폭시 1000		1	100μm	0.167L/m2	
	희석제	신나 395					
	합계			1	100μm	0.167L/m2	
	※실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.						
제품별 도장방법	1) 도장조건 도장 및 경화는 5℃이상의 온도에서 가장 이상적이며 수분 응축을 방지하기 위해서 소지면온도는 이슬점보다 3℃이상 높아야 합니다. -5℃의 낮은 온도에서도 도장이 가능하며 이경우 건조시간은 도장조건에 따라 달라집니다.						
	2) 도장기구 에어리스 또는 일반 스프레이, 동력교반기, 붓(touch up) 에어리스 스프레이:노즐구경-0.017~0.023인치 분사압력-2200psi/150atm 희석율: 최대 5% 이내(부피비) (에어레스 스프레이 관련자료는 참고용이며 도장조건에 따라 달라짐)						
도장시 주의사항	3) 도장방법 기술자료집에 기재된 혼합 비율을 준수하여 균일하게 될 때까지 잘 혼합하여 가사시간 이전에 사용하십시오.(희석제의 경우 지정신나를 기술자료집상 희석율에 준하여 사용하십시오.)						
	1) 지시된 혼합비율을 준수하여 사용하되 혼합된 도료는 가사시간 이전에 사용을 완료하십시오. 2) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(-5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 건조 및 부착불량 등이 발생할 수 있음) 4) 노출부위에 적용시 햇볕 및 수분의 영향으로 단기간내 황변 및 초크현상이 발생할 수 있으므로 외부노출부위에는 반드시 내후성이 우수 한 상도도료를 도장하여야 합니다. 5) 도장(Touch Up도장 포함)시에 동일 제품, 색상, lot라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 lot의 제품, 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을시 작업하십시오. 6) 폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 7) 본제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간 이 경과한 제품은 당사 고객상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.						