MB-006 异常码 0x0B 网关目标设备无响应（串口网关场景）

编号：MB-006

分类：modbus-exception 严重度：minor

关键词：0x0B / 网关 / 无响应 / Gateway Target Device Failed to Respond

现象与根因：Modbus TCP → RTU
网关后面的串口从站没有应答。网关本身通信正常，问题在网关下游：串口参数、从站地址、线路。

报文（接收）：00060000000301830B

报文解析：FC=0x83 EXC=0x0B

排查步骤：

1. 确认网关后的从站地址与配置一致

2. 确认串口参数（波特率/校验/停止位）与从站一致

3. 查 RS485 接线（A/B 是否反接、终端电阻）

处置措施：修正网关下游串口参数或从站地址。

规范依据：Modbus Application Protocol Specification V1.1b §7（0x0A-0x0B 网关类异常）

复现方式：网关配置从站地址为 2，实际为 1