Puntos de datos Cat6: DATO 40 nuevo y traslado de DATO 17

Diagnóstico de un punto de datos sin servicio, instalación de un punto Cat6 nuevo y traslado de un punto existente al puesto de trabajo, solicitados por Luis González. Los puntos quedaron **instalados, rotulados, certificados y operativos**.

CLIENTE	SITIO	TÉCNICO NWS	SOLICITADO POR
KDM S.A. RUT 96.754.450-7	**Oficinas KDM** Alcalde Guzmán 0180, Quilicura	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Luis González** KDM S.A.

1 Diagnóstico y solución

Trabajo realizado	
Síntoma	Puesto de trabajo sin conexión de red.
Causa	El punto existente tenía el faceplate rotulado en el puesto, pero en el otro extremo **el cable estaba cortado y no llegaba al patch panel**.
Punto nuevo DATO 40	Cable UTP Cat6 nuevo (~15 m) con keystone, faceplate doble rotulado y user cord, terminado en el patch panel como DATO 40 y cruzado al **switch 113, puerto 24**.
Traslado DATO 17	Reubicación del punto al puesto de trabajo, re-terminación, user cord y cruzada al switch.
Pruebas	Certificación con tester, rotulado en ambos extremos y prueba de conectividad.
Resultado	**Puntos operativos.** El teléfono IP del puesto quedó registrado y funcionando.

2 Puntos instalados



Foto 1 · Punto nuevo rotulado «DATO 40 SW 113 P24», con user cord conectado



Foto 2 · Teléfono IP del puesto operativo, conectado a la red

3 Rotulado de puntos

Cada punto quedó rotulado en el faceplate con su número y destino, para identificarlo rápido ante soporte o cambios.



Foto 3 · Punto rotulado «DATO 03 DATA CENTER», con user cord conectado

Observación: las canaletas y faceplates existentes del sector muestran desgaste y suciedad. No afecta el funcionamiento de los puntos.

Recomendación: mantener actualizado el rotulado de los puntos y del patch panel cuando se muevan puestos de trabajo, para evitar puntos sin servicio como el diagnosticado.

4 Materiales y trabajos

- Visita técnica de diagnóstico del punto existente.
- Punto de red Cat6 completo (~15 m UTP Cat6, keystone, faceplate doble rotulado y user cord) terminado en patch panel como DATO 40.
- Cruzada del DATO 40 al switch 113, puerto 24; certificación, rotulado y prueba.
- Traslado del punto DATO 17 al puesto de trabajo: reubicación, re-terminación y user cord.
- Cruzada del DATO 17 al switch; certificación, rotulado y prueba.

5 Valor y documentos

Cotización	NWS-COT-KDM-2026-07 (ERP COT-2026-9882)
Factura	N° 141 del 05-11-2026
Valor	**$200.000 + IVA = $238.000**
Garantía	12 meses sobre el cableado y la terminación

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 05-11-2026

KDM S.A.
Recepción conforme
Fecha: ___ / ___ / 2026