




Modellbildung eines ankergesteuerten Gleichstrom-Elektromotors



Eingangsgröße und Ausgangsgröße eines Elektromotors






Quelle: Kapitel 8 aus dem Skript "Einführung in die Mechatronik"



Ersatzschaltbilder für Anker und Erregerstromkreis und die daraus resultierende mechanische Leistung








NSTITUT FÜR Benötigte Gleichungen für die ankergesteuerte AHRZEUGTECHNIK Gleichstrommaschine





Magnetfeldkaft:

$$F = B \cdot I_a \cdot L$$
 bzw. $F = B \cdot I_a \cdot L \cdot N$

Anz des Widly

Entstehendes Drehmoment:

$$M = 2 \cdot F \cdot \frac{b}{2} = F \cdot b = B \cdot I_a \cdot L \cdot N \cdot b$$

Einführung der Konstante k₁:

$$M = k_1 \cdot B \cdot I_a$$

Induzierte Spannung in Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit ω :

$$U_b = k_2 \cdot B \cdot \omega$$

Einführung der Konstante k_3 :

$$U_b = k_2 \cdot B \cdot \omega = k_3 \cdot \omega$$

Aus dem Ersatzschaltbild ergibt sich:

$$U_a - U_b = L_a \cdot \frac{dI_a}{dt} + R_a \cdot I_a$$

$$U_a - k_3 \cdot \omega = L_a \cdot \frac{dI_a}{dt} + R_a \cdot I_a \quad (1)$$



ür Benötigte Gleichungen für die ankergesteuerte



Vom Rotor erzeugtes Drehmoment :

$$T = k_1 \cdot B \cdot I_a = k_4 \cdot I_a$$

Ggf. Beachtung von Dämpfung (Reibung) T_{Ri}:

$$T_{ab} = T - T_{Ri} = k_4 \cdot I_a - k' \cdot \omega$$

Beschleunigung der Drehmasse mit dem Trägheitsmoment J:

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = k_4 \cdot I_a - k' \cdot \omega$$

Umstellung nach I_a :

$$I_a = \frac{J \cdot \frac{d\omega}{dt} + k' \cdot \omega}{k_4} \quad (2)$$

Zusammenführen der Gleichungen (1) und (2):

$$U_a = L_a \cdot \frac{dI_a}{dt} + R_a \cdot I_a + k_3 \cdot \omega$$


$$U_{a} = L_{a} \cdot \frac{d\left(\frac{J \cdot \frac{d\omega}{dt} + k' \cdot \omega}{k_{4}}\right)}{dt} + R_{a} \cdot \left(\frac{J \cdot \frac{d\omega}{dt} + k' \cdot \omega}{k_{4}}\right) + k_{3} \cdot \omega$$

Quelle: Kapitel 8 aus dem Skript "Einführung in die Mechatronik"



Blockschaltbild der ankergesteuerten Gleichstrommaschine





Quelle: Kapitel 8 aus dem Skript "Einführung in die Mechatronik"



LaPlace Transformation



$$a_{1} \cdot \frac{dx}{dt} + a_{0} \cdot x = b_{0} \cdot y \quad \text{Zatherich}$$

$$a_{1} \cdot S \cdot X(s) + a_{0} \cdot X(s) - b_{0} \cdot Y(s) \quad \text{Bildhold}$$

$$a_{1} \cdot S \cdot X(s) + a_{0} \cdot X(s) - b_{0} \cdot Y(s) \quad \text{Bildhold}$$

$$a_{1} \cdot S \cdot X(s) + a_{0} \cdot X(s) - b_{0} \cdot Y(s) \quad \text{Collings}$$

$$a_{1} \cdot S \cdot X(s) - \frac{b_{0}}{a_{1}} \cdot S + a_{0} \quad \text{Collings}$$

$$a_{1} \cdot S \cdot X(s) - \frac{b_{0}}{a_{0}} \cdot X(s) - \frac{b_{0}}{a_{0}$$



LaPlace Transformation



ohne ind. Spannema, la Plas Transformation = Ra · Iu(s)-1 (a·5. Iu(s)