

■ TM1587-03 외 경도미달 및 녹 불량

문제부위 (사진)

보일러실 정전으로 인해 증기중 제품 녹발 생겼습니다.

현상

제품 경도미달 및 녹 불량

개요	
항목	내용
발생일	26. 7. 22
원인공정	증기
발견공정	증기
작업설비	SAC24"/1 외
해당Lot.수량	EA
불량수량	2,435EA

임시 조치

해당Lot. 처리

(선별 재작업, 특채, 기타)

1. 전량 재 선별 작업

- 해당 Lot 펜딩조치 후 선별 작업

경도 미달 및 녹 불량 : 2,435EA 발생

- 불량 제품에 대한 전량 폐기 실시

원인 분석

1. 고품 분석

- 증기 제품 경도 미달 및 녹 발생

2. 발생 원인

- 7월 22일 수요일 03시 11분경 낙뢰로 인한 과전압(서지) 에러 발생

- 380V 기계실 인버터 과전압 및 보일러 2호기 버너 컨트롤러 에러 (보일러 버너 에러 발생 - 온도 및 압력 저하에 따른 제품 불량 발생)

7월 22일 수요일

기계실_냉각수_냉각탑공급펌프_인버터알람_발생

오전 3:11

보일러2호알람_발생

오전 3:12

보일러2호_버너컨트롤러_알람발생

오전 3:17

보일러2호알람_복구

오전 3:32

보일러2호_버너컨트롤러_알람복구

오전 3:32

팀장

작성일

7/27

작성부서

보전팀

담당관리직

김찬섭

발표자

김찬섭

근본 개선활동

발생 원인 및 개선 대책

1. 보일러 버너 컨트롤러 점검 및 조치

1) 임시 조치

- 버너 컨트롤러 에러 조치 및 보일러 가동

2) 근본 개선 대책

- 서지(낙뢰) 보호장치 설치 검토 (440V 설치 운영 中)

(220V , 380V 추가 설치 검토)

- 낙뢰로 인한 재산 피해 이력 (2009년 발생)

일정

7/22 ~ 8/10

일정

7/22

낙뢰 대책

피뢰시스템 (LPS)

(건축물,인명등의 보호)

외부 피뢰시스템

(건축물등 보호)

수뢰부

인하도선

접지

내부 피뢰시스템

(인축 등 보호)

등전위본딩

이격거리

서지대책 (SPM)

(전기전자설비 등의 보호)

SPD 이외에 의한 서지(LEMP) 저감

외방호구역

자기차폐등

등전위본딩

접지설비

SPD를 이용한 서지 저감(SPM)

전원회로용 SPD

통신회로용 SPD

수평전개

대상부품

적용유무

적용계획

비고