# ALINHAMENTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS

#### 1 Propósito e escopo

Definir as etapas necessárias para realização do alinhamento do sistema de acionamento das bombas centrífugas, bombas de polpa e bombas de vácuo das usinas 3 e 4, buscando evitar desgastes prematuros em seus componentes.

## 2 Requisitos de qualidade

O valor mínimo de alinhamento entre eixos - vertical angular é de 0,09/100mm.

- O valor mínimo de alinhamento entre eixos vertical paralelo é de 0,09mm.
- O valor mínimo de alinhamento entre eixos horizontal angular é de 0,09/100mm.
- O valor mínimo de alinhamento entre eixos horizontal paralelo é de 0,09mm.

### 3 Requisitos de confiabilidade

O alinhamento só é realizado quando há substituição de bomba, motor ou quando é identificado anomalia durante a inspeção.

## 4 Requisitos de mão de obra

Preparação: 2 horas de duração com 2 mecânicos e 1 soldador

Execução: 6 horas de duração com 2 mecânicos e 1 soldador

Desmobilização: 2 horas de duração com 2 mecânicos e 1 soldador

# 5 Documentações

- Análise preliminar de riscos
- Teste de efetividade de bloqueio
- Inspeção em acessório de amarração (Pré-uso)
- Checklist de liberação de atividade de içamento com *munck*
- Credenciamento do caminhão munck
- Checklist em oxiacetilênico e solda elétrica
- Checklist pré-operacional *munck*
- Checklist de verificação de segurança de ponte rolante, talha elétrica e monovia
- Checklist de utilização da esmerilhadeira
- Formulário de Autorização de Trabalho à Quente
- FDS (Ficha de Dados de Segurança)

# 6 Treinamentos de segurança

- Serviços a quente
- Sinalização e isolamento
- Interação e manuseio de peças
- Amarração de cargas
- Bloqueio de energias
- Utilização de ferramentas e equipamentos rotativos
- Treinamento de operação de munck
- Treinamento de alinhamento de eixos com alinhador a laser
- Treinamento de operação de ponte rolante

#### 7 Ferramentas

- 1 caixa de ferramentas
- 1 parafusadeira
- 1 kit de soquetes
- 1 esmerilhadeira
- 1 cilindro hidráulico de 10 toneladas
- 1 bomba manual
- 1 maleta de calços calibrados para motores
- 1 catraca de 1,5t
- 2 cintas de 2t x 3000
- 2 manilhas de <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
- 1 alavanca grande
- 1 máquina de solda 220
- 1 conjunto de oxicorte
- 1 alinhador a laser (*Easy Laser E420*)

## 8 Equipamentos

Caminhão Munck ou ponte rolante

#### 9 Habilidades

Técnico: Experiência no alinhamento entre eixos com alinhador a laser

#### 10 Materiais

• 1 desengripante Loctite Super Lub

## 11 Passo a passo (10 horas)

#### 11.1 Preparação (2 horas)

- 11.1.1 Prepare as documentações de segurança
- 11.1.2 Transporte as ferramentas para o local da atividade
- 11.1.3 Prepare o isolamento e sinalização da área
- 11.1.4 Prepare os acessórios de içamento
- 11.1.5 Verifique validade das habilitações internas e dos treinamentos
- 11.1.6 Acione o munck e solicite deslocamento para o local da atividade

#### 11.2 Execução (34,2 horas)

- 11.2.1 Solicite os bloqueios elétricos
- 11.2.2 Realize o bloqueio mecânico do equipamento
- 11.2.3 Realize a drenagem da bomba e tubulações
  - Solicite a abertura do dreno ao operador\*\*
- 11.2.4 Realize o teste de efetividade.
  - Solicite o bloqueio lógico a sala de controle
- 11.2.5 Realize a retirada das partes móveis
- 11.2.6 Realize a limpeza ao redor da base onde estão apoiados o motor e a bomba, com auxílio da esmerilhadeira

Não poderão ser usadas ferramentas que produzam faíscas (ex: esmerilhadeira) em locais onde existam sólidos líquidos ou gases inflamáveis/explosivos.

11.2.7 Realize a amarração do equipamento, se necessário

Antes do uso, o executor deve conferir se os pontos de ancoragem estão suficientemente firmes e adequados às manobras com a carga.

11.2.8 Realize o pré-alinhamento

- Realize a limpeza do eixo onde o equipamento de alinhamento será apoiado
- Monte o alinhador no eixo
- Monte a unidade S na máquina fixa e a unidade M na máquina móvel.
- Monte as unidades uma de frente para a outra.
- Verifique se elas estão aproximadamente no mesmo ângulo de rotação.
- Coloque as unidades de medição nas hastes, mantendo aproximadamente o mesmo raio e ângulo rotacional.
- Certifique que o botão de ajuste funciona em ambas as direções.
- Coloque as unidades de medição na posição de 9 horas, ajuste a linha do laser no centro dos alvos, use o botão de ajuste e/ou mova os detectores nas hastes.
- Gire os eixos em 180°, realize uma marca nas hastes ou na metade da máquina entre a linha do laser e o centro dos alvos.
- Ajuste os feixes do laser bem no centro dos alvos, use os botões de ajuste e/ou mova os detectores nas hastes.
- Ajuste a máquina móvel até que o feixe do laser atinja o centro dos alvos.
- Gire os eixos em 180°. Verifique se ambas as linhas do laser atingem os alvos. Se não, repita as etapas de ajuste os feixes até aqui.
- Gire os eixos para a posição de 12 horas.
- Repita todas as etapas para o ajuste vertical.
- Realize as correções no pé manco indicadas no alinhador
- Caso necessário realize adicione o calço no pé indicado.
- Verifique o paralelismo entre os cubos com auxílio da régua nos pontos 0°, 90°, 180°, 360°
- Solicite o soldador para soldar os parafusos de ajuste horizontal ("parafuso cachorro").

Não usar ferramentas elétricas molhadas, ou com as mãos ou piso/terreno molhados/alagadas.

- Realize a correção, movimentando o equipamento através dos parafusos de ajuste horizontal (cachorro) até constatar paralelismo entre os cubos.
- 11.2.9 Efetue o aperto dos parafusos de fixação do equipamento (parafuso cachorro) com chave catraca reversível
- 11.2.10 Realize a leitura com alinhador a laser
  - Inicie as medições
- 11.2.11 Realize as correções do alinhamento vertical paralelo e angular
  - Folgar os parafusos de fixação do motor
  - Eleve o equipamento com auxílio do cilindro hidráulico

É proibido posicionar membros ou outras partes do corpo em uma região onde o deslocamento involuntário da peça possa provocar prensamento.

 Realize a inserção ou remoção dos calços com alicate, até que o alinhador constate alinhamento entre os eixos

Utilize o alicate como extensor das mãos, afim de evitar a exposição das mãos na linha de fogo.

O valor mínimo de alinhamento entre os eixos vertical angular deve ser de 0,09/100mm O valor mínimo de alinhamento entre os eixos vertical paralelo deve ser de 0,09mm

- 11.2.12 Realize as correções do alinhamento horizontal paralelo e angular
  - Gire o alinhador na posição 9 ou 3 horas.
  - Movimente os parafusos de ajuste horizontal (cachorro) até que o alinhador constate alinhamento entre os eixos

O valor mínimo de alinhamento entre os eixos horizontal angular deve ser de 0,09/100mm O valor mínimo de alinhamento entre os eixos horizontal paralelo deve ser de 0,09mm

#### 11.2.13 Realize o aperto dos parafusos de fixação do motor

O aparelho deve continuar na posição 9 ou 3 horas para verificar não vai haver movimentação vertical do equipamento.

- 11.2.14 Gire o aparelho para a posição 12 horas
- 11.2.15 Realize a conferência do alinhamento horizontal paralelo e angular
- 11.2.16 Desmonte o aparelho de alinhamento
- 11.2.17 Acople os cubos do motor nos cubos da bomba
  - Fixe os parafusos entre os equipamentos com chave catraca flexível
- 11.2.18 Monte as proteções de partes móveis

As máquinas e os equipamentos devem ter suas transmissões de força enclausuradas dentro de sua estrutura ou devidamente isoladas por anteparos adequados. Os eixos devem estar protegidos em toda a sua extensão.

- 11.2.19 Solicite a retirada do bloqueio lógico a sala de controle
- 11.2.20 Realize a remoção dos bloqueios mecânicos
- 11.2.21 Solicite a retirada dos bloqueios elétricos
- 11.2.22 Solicite a inspeção para conferir o alinhamento e os níveis de vibração
- 11.2.23 Solicite o operador para realizar teste de operação

#### 11.3 Desmobilizações (14 horas)

- 11.3.1 Desmobilize as ferramentas e acessórios
  - Desmobilize acessórios de içamento
- 11.3.2 Retire os isolamentos e as sinalizações da área

# 12 Objetos SAP relacionados

Desenho Samarco: U0401MB-M-500013 Desenho Samarco: U030100-M-500005

Material	Descrição	Quantidade
405188	ALINHADOR EASY LASER	1
218092	CHAPA DE CALÇO/LATÃO	20
243396	MÁQUINA DE SOLDA 220V	1
331841	CILINDRO HIDRÁULICO DE 10 TONELADAS	1
352013	BOMBA MANUAL P80	1
228272	CINTA DE 2T X 3000	2
345538	ALAVANCA GRANDE	1
304383	GÁS OXIGÊNIO 10,0M3	1
395192	ACETILENO GASOSO;CILINDRO 9KG	1
304384	OXIGENIO P/SOLDA; CILINDRO 1M3 pequeno	1
304364	GAS C2H2 pequeno	1

# 13 Equipe responsável pelo procedimento

Beatriz Neves Anderson Andrade Tiago Ramos de Oliveira

# 14 Histórico de revisões

Criado em 05/04/2022 Primeira revisão emitida em 01/02/2023 Segunda revisão emitida em 26/02/2024 Terceira revisão emitida em 30/03/2024

# 15 Documentos complementares

\*\*\*