MotComand - Formulaire


March 16, 2021

Mouvement dans les machines


Actionneurs et moteurs

- Actionneurs et moteurs pneumatiques: économiques, faible coûts d'entretien, conviennent aux milieux hostiles, vitesses élevées; temps de réaction < 20ms, bruit, positions limitées (tout-ou-rien).
- Actionneurs et moteurs hydrauliques: performants, haute densité d'énergie, réglage en vitesse ou en position; coûteux, entretien plus compliqué (huile), temps de réponse d'environ 2ms.
- Moteurs électriques: économiques, beaucoup de fournisseurs, faciles à mettre en oeuvre, temps de réponse de 0.1ms; nécessitent en général des réducteurs.





Constitution des entraînements



Charges

Lois de Newton:

$$a = \frac{\sum F}{m}$$

• a : accélération $[m/s^2]$

• F : forces [N]

• m : masse [kg]

$$\alpha = \frac{\sum T}{J}$$

• α : accélération angulaire $[rad/s^2]$

• T : couples $[N \cdot m]$

• J : inertie $[kg \cdot m^2]$

Inertie d'un cylindre:

$$J = \frac{m \cdot R^2}{2} = \frac{\rho \cdot L \cdot \pi \cdot R^4}{2}$$

Quadrants de fonctionnement:

	ω	T_{em}	Mode
1	+	+	Moteur
2	-	+	Frein
3	-	-	Moteur
4	+	-	Frein

Types de charge:

• Charge à couple constant

- Charge à couple croissant avec la vitesse
- Charge à puissance constante: $P(t) = T(t) \cdot \omega(t) = [F \cdot r(t)] \cdot \left[\frac{V}{r(t)}\right] = F \cdot V = \text{constante (avec F et V, respectivement force et vitesse tangentielles)}$

Régimes de fonctionnement:

$$T_{moteur}(t) - T_{resistant}(t) = T_{accel.}(t)$$

$$T_{resistant}(t) = T_{frott.}(t) + T_{utile}(t)$$

- Régime permanent: la charge tourne à vitesse (quasi) constante
- Régime impulsionnel ou intermittent: la charge est constamment accélérée et freinée

Modes de fonctionnement

- *Mode tout-ou-rien:* le plus simple et le plus bon marché; pas d'adaptation à la charge entraînée.
- Mode contrôlé en boucle ouverte: contrôle approximatif de la vitesse et de l'effort fournis.
- Mode contrôlé en «boucle fermée»: grande précision; plus complexe et coûteux.
- Mode servomoteur réglé en position: permet de contrôler tous les mouvements d'une machine; complexes et coûteux.
- $Mode\ pas-\grave{a}-pas:$ simple et bon marché; limité en puissance ($200\mathrm{W}$) et vitesse ($1000\mathrm{tr/min}$).

Modèle thermique des moteurs

$$\Delta T = R_{th} \cdot P_{moy}$$

$$P_c = C_{th} \cdot \frac{dT}{dt}$$

$$T(t) = (T_{max} - T_0) \cdot (1 - e^{-t/\tau_{th}}) + T_0$$

Comparaison thermique-électricité:

- Courant électrique [A] = puissance thermique [W]
- Tension électrique [V] = température [°C]
- Capacité électrique = capacité thermique

Réducteurs

Types de réducteurs:

- réducteurs rotatifs-rotatifs (le moteur et la charge sont rotatifs)
- réducteurs rotatifs-linéaire (le moteur est rotatif et la charge est linéaire)

Réducteurs rotatif-rotatif

$$i = \frac{\omega_M}{\omega_L} = \frac{Z_L}{Z_M} = \frac{\Delta \theta_M}{\Delta \theta_L}$$

- i: rapport de réduction
- \bullet ω_M , ω_L : vitesses du moteur, respectivement de la charge
- Z_M , Z_L nombres de dents des pignons côté moteur, respectivement côté charge

Rendement

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{fournie}} \le 1.00$$

$$P_M = \omega_M \cdot T_M, \ P_L = \omega_L \cdot T_L$$

En régime moteur:

$$\eta_{M \to L} = \frac{P_L}{P_M}$$

$$i = \frac{T_L}{\eta_{M \to L} \cdot T_M}$$

En régime générateur / frein:

$$\eta_{L \to M} = \frac{P_M}{P_L}$$

$$i = \frac{\eta_{L \to M} \cdot T_L}{T_M}$$

Réducteurs rotatifs-linéaires

$$i = \frac{\omega_M}{v_L} = \frac{2 \cdot \pi}{Z_M \cdot p}$$
$$v_L = r \cdot \omega_M$$
$$P_L = v_L \cdot F_L$$

En régime moteur:

$$i = \frac{F_L}{\eta_{M \to L} \cdot T_M}$$

En régime générateur / frein:

$$i = \frac{\eta_{L \to M} \cdot F_L}{T_M}$$

Pour un treuil:

$$v_L = r \cdot \omega_M$$

Choix du rapport de réduction - Régime permanent Moteurs DC

Contrainte de vitesse:

$$i < i_{\max} = \frac{\omega_{M-lim}}{\omega_{L-\max}} \text{ respectivement } i < i_{\max} = \frac{\omega_{M-lim}}{v_{L-\max}}$$

Contrainte de couple en régime «moteur»:

$$i > i_{\min} = \frac{T_{L-\max}}{T_{M-nom}} \cdot \frac{1}{\eta} \text{ respectivement } i > i_{\min} = \frac{F_{L-\max}}{T_{M-nom}} \cdot \frac{1}{\eta} \left[\mathbf{m}^{-1} \right]$$

Contrainte de couple en régime générateur/frein:

$$i > i_{\min} = \frac{T_{L-\max}}{T_{M-nom}} \cdot \eta \text{ respectivement } i > i_{\min} = \frac{F_{L-\max}}{T_{M-nom}} \eta \left[\text{m}^{-1} \right]$$

Choix du rapport de réduction - Régime impulsionnel

$$J_{L-equiv}|_{M} = J_{L} \cdot \left(\frac{1}{i}\right)^{2} = J_{L} \cdot \left(\frac{Z_{M}}{Z_{L}}\right)^{2} \left[\text{kgm}^{2}\right]$$

$$J_{L-equiv}|_{M} = m_{L} \cdot \left(\frac{1}{i}\right)^{2} = m_{L} \cdot \left(\frac{Z_{M} \cdot p}{2 \cdot \pi}\right)^{2} \left[\text{kgm}^{2}\right]$$

$$T_{acc}|_{M} = \alpha_{M} \cdot \sum J = \alpha_{M} \cdot \left(J_{M} + J_{L-equiv}|_{M}\right)$$

Pour un réducteur rotatif-rotatif:

$$i_{opt} = \sqrt{\frac{J_L}{J_M}}$$
 (sans dimension)

Pour un réducteur rotatif-linéaire:

$$i_{opt} = \sqrt{\frac{m_L}{J_M}} \quad [\text{m}^{-1}]$$

$$T_{em} = k_T \cdot I_a$$

$$U_i = k_E \cdot \omega$$

$$U_a = R_a \cdot I_a + U_i = R_a \cdot I_a + k_{\varepsilon} \cdot \omega$$

$$\frac{U_i}{T_{em}} = \frac{k_E \cdot \omega}{k_T \cdot I_a} \Rightarrow \frac{U_i \cdot I_a}{T_{em} \cdot \omega} = \frac{k_E}{k_T}$$

$$k_T = k_E$$

$$T_{em}(t) - \underbrace{\left[T_{\text{frott } -M}(t) + T_{\text{frott } -L}(t) + T_{\text{utile }}(t)\right]}_{T_{\text{res }}(t)} = T_{acc}(t)$$

$$\underbrace{T_{em}(t) - T_{rs}(t)}_{T_{ac}(t)} = J_{total} \cdot \frac{d\omega(t)}{\frac{dt}{\alpha(t)}}$$

$$P_{\text{arbre }}(t) = T_{\text{arbre }}(t) \cdot \omega(t)$$

En mode moteur:

$$\eta = rac{P_{ ext{utile}}\left(t
ight)}{P_{ ext{faurnie}}\left(t
ight)} = rac{P_{ ext{arbre}}\left(t
ight)}{P_{ ext{élec}}\left(t
ight)}$$

En mode génératrice:

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}(t)}{P_{\text{fournie}}(t)} = \frac{P_{\text{élec}}(t)}{P_{\text{arbre}}(t)}$$

Pertes électriques:

$$P_{\text{Joule}}(t) = R_a \cdot i_a^2(t)$$

Pertes par frottement:

$$P_{\text{frott}}(t) = T_{\text{frott.}}(t) \cdot \omega(t)$$

Puissance électromagnétique:

$$P_{em}(t) = P_{\text{élec}}(t) - P_{\text{Joule}}(t) = P_{\text{arbre}}(t) + P_{\text{frott}}(t)$$