# Formulaire TechMes

# Introduction

### Méthodes de mesure

- Par déviation
- Par comparaison

### Unités fondamentales

- 1. Masse en kilogramme [kg]
- 2. Distance en mètre [m]
- 3. Temps en seconde [s]
- 4. Courant en ampère [A]
- 5. Température en kelvin [K]
- 6. Intensité lumineuse en candela [cd]
- 7. Quantité de matière en mole [mol]

# Mesure d'une grandeur physique

$$G = g \pm \Delta g \ U \ \text{à} \ x\% \ (\text{ou} \ n - \sigma)$$

- G: nom de variable (m, I, t)
- g: valeur numérique
- $\Delta q$ : incertitude
- $\bullet~U\colon$  unité
- x%: probabilité que la vraie valeur de G soit comprise dans l'intervalle  $[g \Delta g; g + \Delta g]$
- $n-\sigma$ : intervalle de confiance

Exemple:  $m = 12.3 \cdot 10^{-6} \pm 0.5 \cdot 10^{-6} \ g$  a 95%

### Chaîne de mesure

### Introduction

- 1. Chaîne de mesure: succession d'appareils assurant la transmission et la transformation de l'information entre le capteur et le résultat de mesure.
- 2. *Mesurande:* grandeur d'entrée que l'on souhaite mesurer.

# Transducteurs: capteurs et actionneurs

Transducteur (transducer): conversion d'une grandeur physique en une autre.

Capteur (sensor): conversion d'une grandeur physique en grandeur d'entrée du système.

Actionneur (actuator): conversion d'une grandeur de sortie du système en grandeur physique.

Grandeurs d'influence  $Z_i$ : grandeurs d'entrée non désirées du système.

Grandeurs d'influence les plus courantes:

- Température
- Tension d'alimentation
- $\bullet$  Temps
- Humidité relative

# Résolution du problème de mesure

$$Y = F(X)$$

$$X_m = F^{-1}(Y)$$

- $X_m$  : valeur mesurée, qui est une estimation de X
- Validité des mesures: degré de confiance que l'on peut accorder au résultat chiffré de la mesure.

#### Causes d'erreurs:

- modèle mathématique (non-conformité, non-linéarité)
- effet des grandeurs d'influence (modification du comportement de la chaîne)
- bruit interne (limite de détection)
- perturbations provoquées par l'environnement externe (compatibilité électromagnétique)
- effet de charge (échange d'énergie entre l'objet mesuré et la chaîne de mesure)

# Modèle mathématique

Étendue de mesure: domaine des valeurs du mesurande dans lequel le modèle mathématique est valable.

### Forme linéaire de la chaîne de mesure

$$Y = G \cdot X + \text{Offset}$$

# Forme polynomiale de la chaîne de mesure

$$Y = a_0 + a_1 \cdot X + a_2 \cdot X^2 + \dots + a_n \cdot X^n$$
$$X_m = c_0 + c_1 \cdot Y + c_2 \cdot Y^2 + \dots + c_n \cdot Y^n$$

### Effet de charge

Effet de charge (loading effect): modification induites par la présence du transducteur.

# Différents types de signaux

- Continu
- Discret
- Numérique
- Déterministes
- Aléatoires

# Etalonnage, ajustage

### Incertitudes

Modèle linéaire:

$$Y = GX + Of$$

Erreur absolue (e): écart entre la valeur mesurée et la vraie valeur.

Erreur relative ( $\epsilon$ ): quotient entre erreur absolue et vraie valeur.

Erreur de gain ( $\alpha$ ): erreur relative du gain de la chaîne. Erreur systématique proportionnelle au mesurande.

Erreur de décalage (D): erreur absolue à l'origine. Erreur systématique constante, indépendante du mesurande.

Erreur de non-linéarité (NL): écart entre la droite du modèle actuel et la courbe réelle de réponse.

Incertitude de mesure (I): valeur limite que peut prendre l'erreur, avec un certain degré de confiance (en général 99%).

$$e = X_m - X = X \cdot \alpha + D + NL$$
 
$$\epsilon = \frac{e}{X} = \frac{e}{X_m}$$

 $I = \alpha \cdot \text{lect} + B \cdot \text{digit} = \alpha \cdot \text{lect} + \beta \cdot \text{gamme}$ 

# Ajustage et étalonnage

**Ajustage:** modifier le comportement pour une meilleure réponse possible.

Étalonnage: déterminer les erreurs actuelles.

### Ajustage

- Modèle nominal: rectangle d'incertitude centré autour des valeurs nominales et contient les valeurs extrêmes mesurées.
- Modèle réel: idem que modèle nominal, mais n'est pas centré autour des valeurs moyennes; le rectangle est alors plus petit.

Gain nominal:

$$G_n = \frac{Y_{\text{max}} - Y_o}{X_{\text{max}} - X_o}$$

Incertitude de décalage:

$$D_c = \Delta X_o + \left| \frac{\Delta Y_0}{G_n} \right|$$

Incertitude de gain:

$$\alpha_c = \frac{D_c + \Delta X_{\text{max}} + \left| \frac{\Delta Y_{\text{max}}}{G_n} \right|}{X_{\text{max}} - X_o}$$

### Étalonnage

Erreur pour chaque couple mesuré:

$$e(i) = X_m(i) - X(i) = \frac{Y(i) - Of_{\text{nom}}}{G_{\text{nom}}} - X(i)$$

Méthodes possibles pour choix de la droite:

Droite par les extrêmes: la droite passe par deux points de la réponse réelle.

Meilleure droite: droite de régression linéaire.

Écart entre la valeur mesurée et la droite:

$$\Delta = Y(i) - [G_{reel} \cdot X(i) + Of_{reel}]$$

$$NL + \text{ Bruit } = \frac{\max |\Delta|}{G_{\text{reel}}}$$

Erreur de gain:

$$\alpha = \frac{G_r - G_n}{G_n}$$

Erreur de décalage:

$$D = \frac{Of_r - Of_n}{G_n}$$

### Auto-calibrage

# Mesures répétées

Movenne:

$$\mu = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

Écart-type:

$$\sigma = \lim_{N \to \infty} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}$$

- $1 \cdot \sigma \rightarrow 68\%$
- $2 \cdot \sigma \rightarrow 95\%$
- $3 \cdot \sigma \rightarrow 99.7\%$