# Ocorrência da Qualidade de Matéria Prima

**NÚMERO**

**1512**

## 1 - CLIENTE (GAZIN)

### 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fornecedor:** | COLORFLEX ESTAMPARIA LTDA | | |
| **Nota Fiscal:** | | **Data Recebimento** | |
| **Item:** | 41 - TECIDO PLANO LISO 2100MM 65GR/M² 100% POLIESTER | **Data Emissão** | |
| **Configurado** | (11043)COR:3-MARROM | | |
| **Nº Inspeção:** | | | |

[ ] Produto [ ] Processo [X] Auditoria
[ ] Interna [ ] Externa

### 1.2 DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

NÃO CONFORMIDADE:TECIDO AMASSADO ; LOCAL DE INSPEÇÃO: PROCESSO PRODUTIVO; METODO DE INSPEÇÃO: VISUAL; CODIGO: 41-11043 - TECIDO PLANO LISO 2100MM 65GR/M² 100% POLIESTER: DATA DE RECEBIMENTO: 02/09/2025: NOTA FISCAL: 74649: QUANTIDADE:RECEBIDA: 3.471; QUANTIDADE NÃO CONFORME; 259; EVIDENCIAS: EM ANEXO NO EMAIL

### 1.3 DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

[ ] Retrabalho
[ ] Refugo
[ ] Aceito Sob Concessão
[X] Devolver ao Fornecedor
[ ] Outro
Qual:

## 2 - FORNECEDOR

### 2.1 CAUSA(S) GERADORA(S) DA(S) OCORRÊNCIA(S)

Falha no processo de Revisão durante o passamento do tecido pelos roletes da máquina, ocasionando irregularidade no fluxo do material durante a inspeção.

### 2.2 AÇÕES PARA CORREÇÃO

| O que fazer? | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| 1.Orientar a equipe de Revisão quanto aos cuidados durante o passamento do tecido pelos roletes da máquina. 2.Implementar melhoria na máquina de revisão por meio da adaptação de um rolo expansor, com o objetivo de evitar a formação de vincos no tecido. | Silvia Helena / Júlio Mansano | 11/03/2026 30/04/2026 |

## 3 - ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS (GAZIN)

### 3.1 FECHAMENTO

[ ] Sim [X] Não

**Responsável:** CATIANE SILVEIRA HETINGER SETOR DE QUALIDADE