IA Informe generado automáticamente por inteligencia artificial. Es orientativo y no sustituye una inspección técnica ni un informe pericial firmado.

INFORME TÉCNICO ORIENTATIVO

46512

Precio anunciado: 150.000 € · Generado el 24/10/2026

Casa unifamiliar de gran superficie (368 m²) en el CP 46512 (Faura, Valencia), construida en torno a 1900 con última reforma en 1960, en estado muy deteriorado: tejado en mal estado, humedades activas en paramentos bajos colindantes con fachada exterior, daños en el suelo de la planta superior y acumulación de agua en el jardín. Las fotos de la visita confirman filtraciones activas en dinteles de ventanas con desprendimiento de revestimiento y manchas de humedad en paredes interiores. A ese precio (150.000 €) la compra puede resultar interesante para quien asuma una reforma integral profunda, pero los defectos son graves y los costes de rehabilitación son muy elevados.

Análisis de alta fiabilidad: se dispone de fotos de visita presencial que confirman daños activos, junto con notas detalladas del comprador que aportan datos clave (antigüedad 1900, última reforma 1960, tejado malo, humedades activas, daños en suelo planta alta, agua acumulada en jardín).

RECOMENDACIÓN

⚠ Comprar con precaución

› Las humedades son activas y generalizadas (fachada exterior, paramentos bajos, filtraciones en dinteles de ventanas): requieren intervención urgente y costosa antes de habitar la vivienda.", "El tejado declarado en mal estado y la antigüedad del edificio (1900, sin reforma desde 1960) implican una rehabilitación integral que puede superar los 100.000 €, elevando el coste real total muy por encima del precio de venta.", "La acumulación de agua en el jardín puede indicar problemas de drenaje o nivel freático que afecten a la cimentación: es imprescindible una inspección estructural previa a la compra.

PRECIO PEDIDO	€/M² ZONA	VALOR MERCADO	VEREDICTO

150.000 €	650 €	239.200 €	Ajustada

ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA

8	2	0
Urgentes	Medio plazo	Preventivos

VEREDICTO DE PRECIO

Valoración de la oferta

Ajustada

El precio de mercado orientativo para una casa unifamiliar de 368 m² en Faura (CP 46512) en buen estado rondaría los 230.000-250.000 €. A 150.000 € el precio ya descuenta parcialmente el estado de deterioro, pero la magnitud de la reforma integral necesaria (tejado, estructura, humedades, instalaciones, suelos, etc.) puede elevar el coste real total por encima del valor de mercado rehabilitado. Es una operación con margen si se negocia bien y se ejecuta la reforma con control de costes, pero no es una ganga sin riesgos.

Valor de mercado estimado

239.200 €

Referencia de zona: 650 €/m²

PRECIO VS MERCADO DE LA ZONA



▼ 37% por debajo del mercado

Estás pagando aproximadamente un 37% por debajo del valor de mercado de una casa similar en buen estado en Faura, lo que refleja el mal estado del inmueble y la reforma integral necesaria.

REFORMAS DETECTADAS · VALORADAS UNA A UNA

Inspección estructural por técnico (arquitecto o aparejador) — 800 €

PRIORITARIO

Antes de comprar es imprescindible una inspección estructural profesional dada la antigüedad (1900, sin reforma desde 1960), los daños en suelo de planta superior y el agua acumulada en jardín. Plazo: inmediato, antes de firmar.

Si no se arregla: Sin esta inspección podrían pasar inadvertidos problemas estructurales graves que afecten a cimentación, forjados o muros de carga, con costes de reparación muy superiores a cualquier descuento negociado.

A quién llamar: Arquitecto técnico / aparejador

Sustitución completa de cubierta (teja árabe, mal estado declarado) — 37.920 €

PRIORITARIO

El tejado está declarado en mal estado por el comprador y su antigüedad supera los 60 años. Las filtraciones activas visibles en dinteles y paramentos confirman que la cubierta no es estanca. Intervención urgente ya, antes o inmediatamente después de la compra. Se estima una superficie de cubierta de 120 m² para una casa de 368 m² de dos plantas, aunque debe verificarse.

Si no se arregla: Si no se actúa, las filtraciones avanzarán deteriorando forjados, muros y acabados interiores, con daños estructurales progresivos y coste muy superior.

A quién llamar: Empresa especializada en cubiertas / tejados

Reparación y tratamiento de humedades activas en paramentos bajos (fachada exterior y zona interior colindante) — 7610 €

PRIORITARIO

Las fotos de visita muestran filtraciones activas en dinteles de ventanas con desprendimiento de revestimiento y manchas de humedad. Las notas indican humedades en zona baja colindante con fachada exterior. Son humedades activas que requieren tratamiento con productos hidrófugos, saneado y reposición de acabados. Estimadas 40 m² afectadas. Actuación inmediata.

Si no se arregla: Las humedades activas sin tratar progresan hacia el interior, afectan a la salubridad (hongos, moho), deterioran revestimientos y pueden debilitar muros.

A quién llamar: Empresa especializada en humedades / albañil

Picado y enfoscado de mortero en zonas dañadas por humedad (paramentos exteriores e interiores) — 1160 €

Impermeabilización de zona de jardín con acumulación de agua (drenaje perimetral) — 2610 €

Reparación o sustitución de suelo planta superior (daños declarados) — 7200 €

PRIORITARIO

Tras el tratamiento de humedades es necesario repicar el revestimiento dañado y reponerlo con mortero. Se aplica en las zonas afectadas identificadas. Actuación inmediata tras tratamiento de humedades.

Si no se arregla: Sin reposición de revestimiento los muros quedan expuestos a nuevas humedades y el aspecto es deficiente.

A quién llamar: Albañil

PRIORITARIO

El comprador detecta acumulación de agua en el jardín, posible indicador de falta de drenaje o problemas de cota de terreno. Puede afectar a cimentación y muros de planta baja. Se incluye impermeabilización y drenaje perimetral básico. Actuación urgente tras inspección estructural que confirme el alcance.

Si no se arregla: El agua acumulada junto a cimientos puede causar asientos, humedades por capilaridad y daños estructurales a medio plazo.

A quién llamar: Albañil especialista en impermeabilización / empresa de drenajes

PRIORITARIO

El comprador indica daños en el suelo de la planta superior. Dada la antigüedad (1900, reforma 1960) pueden existir problemas en el forjado subyacente. Se presupuesta sustitución de pavimento (tarima flotante o laminado) en zona dañada estimada en 80 m², sin incluir posible reparación de forjado que requiere inspección previa. Actuación urgente.

Si no se arregla: Un suelo dañado puede indicar problemas en el forjado: si no se inspecciona y repara puede existir riesgo de hundimiento parcial.

A quién llamar: Arquitecto técnico (inspección forjado) + empresa de suelos

Renovación completa de instalación eléctrica 12.000 €

PRIORITARIO

La instalación data como mínimo de 1960, muy por encima de la vida útil reglamentaria (25-30 años). Es seguro que no cumple la normativa vigente de baja tensión (sin diferenciales, sin toma de tierra adecuada, cableado obsoleto). Renovación total necesaria en toda la vivienda de 368 m². Actuación inmediata antes de habitar.

Si no se arregla: Una instalación eléctrica obsoleta supone riesgo grave de incendio y electrocución. No se puede habitar con seguridad sin renovarla.

A quién llamar: Electricista autorizado

Renovación completa de instalación de fontanería 8000 €

PRIORITARIO

Con antigüedad de 1960 o anterior, la fontanería probablemente sea de plomo o hierro galvanizado, materiales considerados peligrosos (plomo) u obsoletos (galvanizado con tendencia a obstruirse y corroerse). Renovación total en 368 m². Actuación inmediata antes de habitar.

Si no se arregla: Las tuberías de plomo son un grave riesgo sanitario (contaminación del agua potable). Las de hierro galvanizado se obstruyen y rompen con el tiempo.

A quién llamar: Fontanero / empresa de fontanería

Renovación de baños completos (estimado 2 baños) 10.000 €

MEDIO PLAZO

Dada la antigüedad de la última reforma (1960), los baños están completamente obsoletos en equipamiento y acabados. Se estima renovación integral de 2 baños (sanitarios, alicatado, muebles, instalaciones). Actuación recomendada al acometer la reforma general.

Si no se arregla: Los baños obsoletos pueden tener instalaciones ineficientes o deterioradas. No es urgente de seguridad pero es necesario para habitabilidad.

A quién llamar: Fontanero + alicatador + carpintero

Renovación de cocina completa 0 €

MEDIO PLAZO

COSTE REAL ESTIMADO
Precio 150.000 € + reformas 87.300 €

237.300 €

LO QUE CUESTA DE VERDAD

GASTOS DE COMPRA	IMPORTE
ITP / IVA	15.000 €
Notaría, registro y gestoría	3500 €
Total gastos de compra	**18.500 €**

GASTOS ANUALES	AL AÑO
IBI	400 €
Comunidad	0 €
Suministros	2400 €
Total al año	**2800 €**

Gastos adicionales al precio de venta: ITP al 10% (Comunidad Valenciana, segunda mano) más notaría, registro y gestoría orientativos. No incluyen posibles gastos de tasación bancaria ni honorarios de inmobiliaria.

FOTOS DE LA VIVIENDA

DE TU VISITA






