

2025년 3월 22일 양극재 분리 불량 보고서

불량명			양극재 분리 불량		Customer	
제품 현황	제품명	P25-A1		작업 이력	작업일	2025. 03. 22.
	발생공정	분리 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	20250322-01			발생 설비	EQP-20241215-07
	불량수량	35kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 22. 14시 30분 경			압력 조절 장치의 교체를 진행하고, 설비의 자동 압력 제어 기능을 활성화하여 압력의 안정성을 확보함.		
발생현상	분리된 양극재의 크기가 불균일하고, 일부 덩어리가 과도하게 큰 상태로 분리됨.					
발생원인	분리 설비의 압력 조절 장치 오작동으로 인해 분리 압력이 일정하게 유지되지 못함.					

분리 불량 상세 보고

분리된 양극재를 육안 검사한 결과, 평균 크기보다 큰 덩어리가 다수 발견됨.

큰 덩어리들은 기존 양극재 제품의 품질 기준에 미달하며, 후공정에서 추가적인 분쇄 과정을 필요로 함.

분쇄 과정에서 발생하는 추가적인 에너지 소비 및 재료 손실은 생산 비용 증가의 원인이 될 수 있음.

분리 설비의 압력 조절 장치에 대한 정밀 검사를 실시한 결과, 부품의 마모로 인한 오차가 발생하는 것을 확인함.

설비의 자동 압력 제어 기능을 활성화하여, 분리 압력을 실시간으로 모니터링하고 조정하여 압력의 안정성을 확보함.