

2025년 3월 28일 입자 응집 불량 현상 보고서

불량명		입자 응집 불량		Customer		
제품 현황	제품명	A123-V1		작업 이력	작업일	2025. 03. 28.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	20250328-A123-001			발생 설비	EQP-MIX-101
	불량수량	25kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 28. 14시 30분 경			조속기 오일 보충 및 레벨 자동 제어 시스템 점검. 원료 투입 순서 표준 절차 준수 교육 실시. 혼합 시간 10% 증가.		
발생현상	혼합 후 입자 응집력이 현저히 낮아짐. 분말 형태가 유지되며, 펠릿 형성 어려움.					
발생원인	혼합기 조속기 오일 부족으로 혼합 속도 불균일. 원료 투입 순서 변경으로 인한 화학 반응 지연.					

입자 응집 불량 상세 분석 보고서

혼합 공정 중 입자 응집력이 현저히 저하되어 펠릿 형성 단계에서 다량의 분말 손실 발생.

혼합기 내부 온도 상승으로 인해 입자 간 결합력 감소 추정.

분말 입자 크기 분포 불균일로 인해 응집력 저하 가능성 검토.

응집제 첨가량 조절 및 첨가 위치 변경을 통한 개선 시도.

혼합기 조속기 오일 누유 확인, 즉시 보충 및 누유 지점 긴급 수리 진행.

혼합기 작동 로그 분석 결과, 오후 1시 이후 작동 속도 변동 확인.

상세 분석 결과, 특정 원료의 초기 투입 시점에 따라 응집력이 크게 좌우됨을 확인.