

2025년 4월 29일 전해액 누수 이슈 보고서

불량명		LOT 20250429-A의 1번 슬롯 전해액 누수 발생		Customer		
제품 현황	제품명	P-20250429-A		작업 이력	작업일	2025. 04. 29
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	1 Line
	LOT No	20250429-A			발생 설비	EQP-20231215-007
	불량수량	2EA			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 29. 14시 30분 경			1. 해당 LOT의 생산을 즉시 중단하고, 전량 검사 진행. 2. 누수 발생 슬롯의 밸브 작동 상태 점검 및 청소 실시. 3. 유사 밸브의 작동 상태 전반 점검 및 예방 정비 실시. 4. 전해액 누수 감지 센서 설치 검토.		
발생현상	1 Line에서 생산 중인 LOT 20250429-A의 1번 슬롯에서 전해액 누수가 발생했습니다. 누수된 전해액은 작업 바닥에 고여있으며, 작업자의 안전에 영향을 줄 수 있는 상황입니다.					
발생원인	1번 슬롯의 전해액 주입 밸브 폐쇄 불량으로 전해액이 완전히 배출되지 않아 누수가 발생한 것으로 판단됩니다. 밸브 작동 시 마모 또는 이물질 유입으로 인한 작동 불량 가능성을 배제할 수 없습니다.					

1번 슬롯 전해액 누수 상세 분석

1번 슬롯에서 누수 발생 시, 해당 슬롯 주변의 다른 슬롯으로 전해액이 흘러넘치는 현상이 관찰되었습니다.

누수된 전해액의 양은 약 30ml로 추정됩니다.

작업자는 안전 장갑 및 보호 안경을 착용하고 있었으나, 누수량이 많아져 추가적인 안전 조치가 필요하다고 판단됩니다.

밸브 작동 로그를 확인한 결과, 해당 슬롯의 밸브가 정상적으로 닫히지 않은 것으로 확인되었습니다.

밸브 내부 부품의 마모 또는 이물질 유입 가능성을 확인하기 위해 분해 검사 진행 예정입니다.