

작성일자	2025-03-25																																																																																									
Part	YE Part																																																																																									
	변경점 및 TEST 진행 현황					비고 (품질 특이사항 등)																																																																																				
CAM5 1 Line	배터리 양극재 생산 설비 CAM5 1 Line의 압연 롤러 교체 작업 완료. 새로운 롤러의 표면 거칠기 측정 결과 규격 만족. 압연 후 양극재 밀도 및 균일도 테스트 진행 중. 초기 결과는 양호하나, 추가 테스트를 통해 안정성 확보 예정.					압연 롤러 교체 후 초기에는 약간의 표면 스크래치 발생. 롤러 조정 및 작업자 교육을 통해 개선 노력 중.																																																																																				
CAM5 2 Line	CAM5 2 Line의 건조 설비 온도 제어 시스템 업그레이드 완료. PID 제어 파라미터 최적화를 통해 건조 시간 단축 및 에너지 효율 향상 확인. 건조된 양극재의 수분 함량 측정 결과 규격 만족. <table><tr><td>81</td><td>50</td><td>65</td><td>38</td><td>91</td><td>90</td><td>55</td><td>82</td></tr><tr><td>75</td><td>28</td><td>44</td><td>78</td><td>91</td><td>74</td><td>65</td><td>38</td></tr><tr><td>80</td><td>85</td><td>57</td><td>54</td><td>41</td><td>80</td><td>50</td><td>42</td></tr><tr><td>56</td><td>34</td><td>38</td><td>93</td><td>67</td><td>55</td><td>93</td><td>47</td></tr><tr><td>84</td><td>73</td><td>63</td><td>27</td><td>50</td><td>63</td><td>52</td><td>94</td></tr><tr><td>40</td><td>91</td><td>33</td><td>30</td><td>63</td><td>67</td><td>82</td><td>79</td></tr><tr><td>70</td><td>84</td><td>62</td><td>26</td><td>80</td><td>53</td><td>63</td><td>77</td></tr><tr><td>34</td><td>27</td><td>50</td><td>25</td><td>33</td><td>87</td><td>67</td><td>29</td></tr><tr><td>53</td><td>82</td><td>25</td><td>41</td><td>93</td><td>95</td><td>94</td><td>64</td></tr><tr><td>66</td><td>90</td><td>29</td><td>68</td><td>28</td><td>62</td><td>73</td><td>54</td></tr></table>					81	50	65	38	91	90	55	82	75	28	44	78	91	74	65	38	80	85	57	54	41	80	50	42	56	34	38	93	67	55	93	47	84	73	63	27	50	63	52	94	40	91	33	30	63	67	82	79	70	84	62	26	80	53	63	77	34	27	50	25	33	87	67	29	53	82	25	41	93	95	94	64	66	90	29	68	28	62	73	54	업그레이드 이후, 특정 로트에서 건조 후 덩어리 발생 현상 발생. 건조 온도 및 시간을 추가적으로				
81	50	65	38	91	90	55	82																																																																																			
75	28	44	78	91	74	65	38																																																																																			
80	85	57	54	41	80	50	42																																																																																			
56	34	38	93	67	55	93	47																																																																																			
84	73	63	27	50	63	52	94																																																																																			
40	91	33	30	63	67	82	79																																																																																			
70	84	62	26	80	53	63	77																																																																																			
34	27	50	25	33	87	67	29																																																																																			
53	82	25	41	93	95	94	64																																																																																			
66	90	29	68	28	62	73	54																																																																																			
CAM5 3 Line	CAM5 3 Line의 분체 혼합기 속도 제어 시스템 개선. 로터 속도 제어 정확도 향상 및 혼합 균					새로운 혼합기 속도 제어 시스템 적용 후, 초기에는 소음 발생. 시스템 진동 방지 패드 추가 설치																																																																																				
CAM5N 4 Line	CAM5N 4 Line의 코팅 설비 노즐 막힘 문제 해결을 위한 청소 시스템 개선. 자동 세척 기능 추가 및 세척액 순환 시스템 개선. 코팅 두께 균일성 테스트 결과 규격 만족.					청소 시스템 개선 이후, 노즐 막힘 빈도 현저히 감소. 하지만 특정 코팅액 성분에 따라 막힘 발생 가능성 존재. 코팅액 성분별 최적 청소 조건 설정 필요.																																																																																				
CAM5N 5 Line	CAM5N 5 Line의 포장 설비 자동화 시스템 개선. 컨베이어 벨트 속도 조절 및 로봇 암 제어 시스템 개선을 통해 포장 시간 단축 및 인건비 절감 효과 확인. 포장된 양극재의 무게 측정 결과 규격 만족.					자동화 시스템 개선 후, 로봇 암 충돌 발생 빈도 간헐적으로 발생. 센서 추가 설치 및 로봇 암 경																																																																																				
표준 고도화																																																																																										

Part	요소기술 Part									
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토									
Part 통합	새로운 요소기술 양극재 통합 공정 시험 진행 중. 기존 공정에 비해 생산성 향상 및 품질 안정성 확보 가능성이 높은 것으로 판단됨. 신공법 도입을 위한 추가적인 성능 검증 및 비용 효율성 분석 진행 예정.									
						1	41	81	121	161
						3	43	83	123	163
						5	45	85	125	165
						7	47	87	127	167
						9	49	89	129	169
						11	51	91	131	171
						13	53	93	133	173
						15	55	95	135	175
						17	57	97	137	177
						19	59	99	139	179
						21	61	101	141	181
						23	63	103	143	183
						25	65	105	145	185
						27	67	107	147	187
						29	69	109	149	189
						31	71	111	151	191
						33	73	113	153	193
						35	75	115	155	195
37	77	117	157	197						
39	79	119	159	199						