

密级:密2

# 任职资格答辩报告

姓 名:何涛

公 司: 舜宇光电

认证岗位: 量产技术

认证等级: 工程师

日 期: 2024年8月



# 一、个人简介

二、认证周期内主要业绩成果

三、典型项目/关键成果汇报

# 一、个人简介



	个人信息								
学 历	本科	所学专业	测控技术与仪器						
毕业院校	西安工业大学北方信 息工程学院	入职时间	2018年11月						
参评人员类型	常规申请	现聘任专业	技术管理						
现聘任等级	助理工程师	现聘任等级 开始时间	2020年1月						
现职级	10级	现职级 开始时间	2022年1月						

近三年约	责效考核
年度	考核结果
2023	B+
2022	Α
2021	B+

# 一、个人简介



工作经历										
时间	公司	部门	岗位	工作特长						
2018.11— 2021.12	宁波舜宇光电信 息有限公司	一工厂前道制造 部	量产技术	制程异常分析 COB良率改善						
2022.1— 2023.12	宁波舜宇光电信 息有限公司	一工厂全流程二 车间	量产技术	COB良率改善 马达线AOI良率提升						
2024.1—至今	宁波舜宇光电信 息有限公司	一工厂全流程制 造二部	量产技术	马达污点改善研究						

#### 近三年主要荣誉

无



f	<b>亍为模块1</b>	行为模块2	行为	g模块3	;	行为模块4	1	模块	步及数量
产前	前规划与准备	量产维护与优化	量产总	结与推广		技术研究	,		4
序号	行为模块	行为要点		项目/ 业绩主题	角色	时间	个人	人贡献	举证材料
1	产前规划与准备	1.1 量产方案策划 ①可以根据产品技术要求及客户项目整体规划如产线布局,设备 具设计,人员需求等内容;满足时在借鉴以往经验的基础上,	备选型,治工 2客户需求同	小米O2潜望马达 工艺流程策划	参与	2024年4月	根据153/ 验,规划 优工艺路 方	N3马达量产经 O2潜望马达最 线,污点改善 案策划	1.1-小米O2潜望马 达工艺流程策划

共同创造 CREATE TOGETHER

1.2工艺流程编制与优化(核心项) 产前规划与准备

的先进性;

①根据产品结构与工艺特性,能够独立编制 工艺文件,并使整体工艺流程具有先进性;

> 主导 123项目策划

2024年6月

153迭代123项目流程 策划,153改善经验合 入,设计优化

1.2-123项目策划 报告



行为模块1	行为模块2	行为模块3	行为模块4	模块涉及数量
产前规划与准备	量产维护与优化	量产总结与推广	技术研究	4

序号	行为模块	行为要点	项目/ 业绩主题	角色	时间	个人贡献	举证材料
3	产前规划与准备	1.3资源配置管理与调试(核心项) ①根据工艺文件要求,从整体产能和效 率、品质角度出发,能够对生产资源输 出合理配置方案,并按照计划进行实施。	153项目底座线 圏热风焊变更 JSBB验证导入	主导	2023年12月	验证底座线圈热风焊接变更为JSBB锡球焊接,可靠性确认,成功量产导入,改善等制度/助焊剂残改善。	1.3-SL15302A底 座线圈热风焊变更 JSBB验证报告
4	产前规划与准备	1.4量产风险预防管理(核心项) ①可以充分识别量产风险,制定系统的解决方案,落实对策并预防发生;	天舟马达量产污 点风险策划	主导	2024年5月	通过对153/N3污点改善经验总结,根据天舟马达结构和工艺流程,策划污点高风险工序管控方案	1.4-天舟马达量产 污点风险策划



行为模块1	行为模块2	行为模块3	行为模块4	模块涉及数量
产前规划与准备	量产维护与优化	量产总结与推广	技术研究	4

序号	行为模块	行为要点	项目/ 业绩主题	角色	时间	个人贡献	举证材料
5	量产维护与优化	2.1量产过程的日常监督和异常处理 ①根据产线工艺规格要求以及产品特性,主导 建立各岗位日常数据的汇总形式,建立管理机 制,有效对异常发生起到预防以及改善; ②主导对复杂、困难异常分析,并根据异常原 因给出对应措施,并确认相应对策的落实效果、 收益。	马达制程污点 checklist制定	主导	2023年5月	根据污点制程风险排查结果,制定污点制程管控 checklist,IPQC每班稽查监控	2.1-马达制程污点 checklist
6	量产维护与优化	2.2量产工艺能力管理与提升(核心项) ①能够对所负责的产品或工艺过程,主导对生产过程的绩效(良率、损金、异常等)进行分析研究,对其中TOP级的问题进行原因分析和改善推进,并实现持续绩效的提升。 ②能够对系统梳理影响工程能力的各因素,并建立有效控制计划,使工程能力稳定并提升。 ③根据工艺变更需求,制定整体的变更方变更计划和技术验证计划,输出整体的验证资源配置,完成变更处置和关联变更内容。	天璇成品马达 离心清洗验证 导入	主导	2023年11月	主导验证天璇成品马达离 心水洗可行性,清洗治具 设计,清洗参数制定,可 靠性确认,离心水洗成功 导入	2.2-天璇成品马达 离心水洗验证导入 报告



行为模块1	行为模块2	行为模块3	行为模块4	模块涉及数量
产前规划与准备	量产维护与优化	量产总结与推广	技术研究	4

序号	行为模块	行为要点	项目/ 业绩主题	角色	时间	个人贡献	举证材料
7	量产维护与优化	2.3制造成本管理与改善(核心项) ①对所负责的产品或工艺过程制订效率提升方案,能够主导组织方案的实施验证,并对实施过程中出现的问题进行协调和优化,最终能够有效达成目标。	成品马达外观 检验导入六面 检AOI	主导	2023年6月	成品马达外观检验导入六 面检AOI,人员particle引 入减少,精简外观检验人 力20人/天	2.3-外观检验 <u>六面</u> 检AOI导入
8	量产维护与优化	2.4技术支持及管理(核心项) ①能够独立对供应链端或客户端出现的问题进行分析,找到问题产生的根因,提出建设性建议,帮助供应链端或客户解决现实困难。	天璇马达客户 端异物改善	主导	2024年3月	客户端反馈马达异物,异常原因分析排查,制定改善对策,异物不良比例由20%下降至5%以内	2.4-天璇客户端马达异物改善报告

共同创造 CREATE TOGETHER --



行为模块1	行为模块2	行为模块3	行为模块4	模块涉及数量
产前规划与准备	量产维护与优化	量产总结与推广	技术研究	4

序号	行为模块	行为要点	项目/ 业绩主题	角色	时间	个人贡献	举证材料
9	量产总结与推广	3.1量产经验总结(核心项) ①能够组织定期对现场工艺改善点进行汇总整 理和归纳,形成知识和经验。	自研马达污点管理经验总结	主导	2024年3月	整理自研马达污点管理改善经验,横向展开至N3/天璇项目,新项目策划改善对策同步导入	3.1-自研马达污点 管理经验总结
10	量产总结与推广	3.2标准化制定标准与推广(核心项) ①能够对现场工艺改善点的一些共性的工序形成标准化的规范和要求。 ②能够进行技术成果推广并优化标准,同时明确推广的应用范围。	成品马达测试假镜头清洁方式评估	主导	2023年5月	成品马达测试假镜头清洁 方式评估,清洁方式标准 化	3.2-成品马达测试 假镜头清洁方式评 估

共同创造 CREATE TOGETHER ---



行为模块1	行为模块2	行为模块3	行为模块4	模块涉及数量
产前规划与准备	量产维护与优化	量产总结与推广	技术研究	4

序号	行为模块	行为要点	项目/ 业绩主题	角色	时间	个人贡献	举证材料
11	技术研究	4.1新设备、治工具研究分析(核心项) ①根据企业的发展要求,能够主导在现有设备 的基础上,进行研究分析和提出改善方案,并 推进实施验证。	马达离心吹尘 导流治具验证 导入	主导	2023年9月	离心吹尘导流吹尘盖、导流底座治具验证导入, 导流底座治具验证导入, 马达覆膜振动异物不良 率降低1%	4.1-马达离心吹尘 治具优化
12	技术研究	4.2新工艺、新材料等研究分析 ①根据企业的发展要求,能够主导在现有工艺、 材料的基础上,进行研究分析和提出最优化的 改善方案,并推进实施验证。	天璇POG改善, 涂油工艺验证 导入	主导	2024年1月	天璇马达载体/底座摩擦 起屑,通过验证导入底 座/侧壁/磁石涂油工艺, 模组可靠性污点比例由 10/20降低至1/20	4.2-天璇POG改善 涂油工艺验证导入

共同创造 CREATE TOGETHER -

# 共同创造 CREATE TOGETHER --

# 二、认证周期内主要业绩成果概述




■ **业绩来源:**天璇模组可靠性污点改善

■ **难点/技术点:**涂油工艺无相关案例,属于新工艺

■ 过程简述:


TX项目,模组机械可靠性后10/20污点,拆解确认为马达底座侧壁剐蹭、UV槽侧壁剐蹭起屑;








通过在底座挡墙孔位贴附麦拉,在9个位置涂润滑油,来改善摩擦起屑







■ **价值贡献:**通过验证导入底座/侧壁/磁石涂油工艺, 模组可靠性污点比例由10/20降低至1/20;

#### ■ 专业影响力:

为POG改善提供新的研究方向,可横向展开至同类型产品可靠性污点改善;



■ 业绩来源:153项目污点改善


■ **难点/技术点**:焊接参数评估

■ 过程简述:

153项目,底座线圈热风焊,工序复杂,流转时间长,客户端存在锡膏/助焊剂污点成分,需评估导入JSBB锡球焊接;


原工艺流程:

锡膏涂布 → 预固化 · 热风焊 · 超声波 / 洪烤 →



问题点:1.工序多,流转时间长;2.锡膏涂布存在点偏导致污点;3.锡膏助焊剂需超声波溶液清洗,且存在残留;

改善工 艺流 程:



改善后:1.取消锡膏涂布\预固化\超声波后烘烤工序,产品流转时间加快,particle引入减少;

2.离心清洗代替超声波清洗,提升清洗良率,节省溶液成本;

- **价值贡献:**通过导入JSBB工艺,解决锡膏、助焊剂 残留污点问题,工序精简,减少particle引入;
- 专业影响力:

为新项目选择焊接方式提供参考,新项目减少锡膏热风焊工艺;

# 同创造 CREATE TOGETHER ---

#### 二、认证周期内主要业绩成果概述




■ **业绩来源:**制程particle改善,主动发现可优化改善点

■ **难点/技术点:** 吹尘方案评估,风速仿真

■ 过程简述:


现有离心吹尘机台,喷嘴间距和喷嘴高度无法调节

所有型号都使用相同间距/高度吹尘,吹尘效果不理想



改善前:喷嘴与产品未对准,喷嘴距离产品高度3cm

改善后:喷嘴与产品对准, 喷嘴距离产品高度1.5cm



改善前:每个喷嘴单独固定,无法调节间距,喷嘴高度无法调节;

**改善后:**①喷嘴使用U形槽固定,可以根据不同产品进行间距调节②可以调整喷头高度;


- **价值贡献:**在未新购机台的前提下,提升吹尘能力, 马达覆膜振动异物不良率降低1%;
- 专业影响力:

为其他项目,其他车间同步改善提供参考;

# 共同创造 CREATE TOGETHER -

# 三、典型项目/关键事件举证—自研马达污点改善研究









#### ● 项目背景

舜宇首款自研OIS马达,制程良率已达到行业平均水平,客户端上线污点3500dppm,马达成分占比超过50%,与友商平均水平1000dppm,存在较大差距,厂内无相关改善经验,需系统性研究马达污点改善方案。






TOP1 线加载94HT 47% TOP2 皮肤(共性成分) 16%		马达成分	占比
TOP2 皮肤(共性成分) 16%	TOP1	线加载94HT	47%
	TOP2	皮肤(共性成分)	16%
TOP3 锡膏/助焊剂 11%	ТОР3	锡膏/助焊剂	11%

◆ 根据马达成分TOP3 , 进行改善。





#### 职责分工:

工艺:工艺风险点识别,主导拉通并改善;工序精简、加快产品流转周期;评估先进工艺替代;

设备:设备产尘源改善;设备保养清洁规范制定及实施;

制造:人员particle引入风险监控;改善措施有效实施;

品质:建立工厂内部基线标准,识别改善方向;改善对策监督执行,跟进改善项目进度;数据及成分分析;

模组:跟进马达在模组上线良率,跟进客户上线数据,不良分析;

# 六同创造 CREATE TOGETHER --

#### 三、典型项目/关键事件举证—自研马达污点改善研究



● 难点剖析

舜宇首款自研OIS马达,工艺设计不成熟

自研马达属于新业务,厂内无相关改善经验

起量时间短,工序多,量产工艺流程不是最优工艺路线


涂润滑油工艺,成品马达无法水洗

# 共同创造 CREATE TOGETHER --

# 三、典型项目/关键事件举证—自研马达污点改善研究




#### ● 主要影响因素





● 风险识别与方案策划:



◆ 小结:针对高风险项,展开排查验证;



#### ● 风险识别与方案策划:

马达污点评价方式介绍

异物评价方法	应用对象	输出项	优点	缺点	<b>图示</b>
浸水过滤法 (萃取)	各种元器件 (内外表面)、 设备水源	元器件洁净度、水源 洁净度、清洗去污率、 制程引入率、制程激 发率	应用范围广、测试 准度高、操作效率 快、干扰因子少、 风险成本低	操作相对复杂	
覆膜振动法	马达单体	马达洁净度	操作简单	测试准度低,应用 范围小	
显微观察法	各种元器件 (外表面)	元器件外表面洁净度	操作简单	测试准度低 , 只能 观察外表面	
小lot实验法	模组成品	污点不良率	实验结果更直观	消耗时间长,干扰 因子多	

◆ **小结:**马达污点评价方式根据不同场景选择不同评价方式;




#### ● 异常分析:TOP1线加载碎屑

客户上线污点马达碎屑成分占比47%,拆解9pcs马达碎屑成分模组,8pcs存在不同程度的凸台起屑现象;

#### 上线污点马达碎屑成分拆解

#### 出货前模组/马达各5pcs拆解确认



- ◆ 小结:上线污点主要为马达碎屑成分,马达凸台存在起屑,**出货前马达未起屑,确认起屑为模组制程影响**;
- ◆ 下步计划:排查模组制程起屑原因;



#### ● 异常分析:

马达全检无损伤产品,模拟模组各段激发工序,拆解是否存在起屑,确认模组是否存在过激发;

模组工序:

振动

AA 振动

MINI

振动

DCC

烧录

成品振动

成品测 试



◆ 模组25pcs,模组5个激发工序分别做5pcs验证,拆解确认是否存在激发起屑现象;

#### 同类型马达激发验证

物料状态	一次振动(5pcs)	二次振动(5pcs)	三次振动(5pcs)	四次振动(5pcs)	车间运检(5pcs)
模组	<mark>2</mark> /5	<mark>3</mark> /5	3/5	<mark>3</mark> /5	5/5
模组起屑 图片					
起屑程度	严重	严重	严重	轻微	严重

验证	SL15302A	SL15301A
验证 条件	模组振动20min	模组振动20min
结果	4/5 NG	5pcs OK
程度	严重	OK
线加 载		

- ◆ 小结:模组制程振动激发会造成马达凸台起屑,模组制程激发条件下SL15301A马达不易起屑;
- ◆ 下步计划:分析SL15301A马达相比SL15302A马达不易起屑的原因;



#### ● 异常分析:


相同激发条件, SL15301A马达相比SL15302A马达激发不易起屑, 对比马达结构是否存在差异;

	SL15301A	SL15302A
镜头重量(mg)	380	350
弹片K值(mN/mm)	85	81
弹片预压段差(um)	100	100
AF下行程(µm)	最小行程140 实测机械行程200	最小行程130 实测机械行程190
载体Stopper材料	94HT	94HT
载体Stopper设计面积(mm^2)	0.529	0.718
载体Stopper设计外侧R角(mm)	0.08	0.05
实物特征		
小结	SL15302A凸台R角相比SL15301A凸台R角明显小;	


◆ 小结: SL15302A马达线加载凸台R角比SL15301A小;

分析运动






①V1垂直撞击面:将表面的微 观凸起压平 (particle低风险)



②V2平行撞击面:相对运动带动 表面材料转移(particle高风险)








R角增大, 凸台棱边撞击底座接触面积越大

应变 
$$ε = \frac{\dot{\omega} \, \dot{\sigma}}{\dot{\varphi} \, t \, t \, t \, t \, t \, e}$$
 ,  $\dot{\omega} \, \dot{\sigma} = \frac{\dot{\Xi} \, \dot{D} \, F}{\dot{\varpi} \, t \, t \, t \, e}$ 

面积A增大,应力 $\sigma$ 减小,应变 $\epsilon$ 减小,变形量减小



凸台应力仿真,R角加大棱边应力减小


小结:R角加大,载体撞击底座时,棱边应力减小,起屑风险降低;



#### ● 改善验证:

载体凸台R角加大,凸台平面面积减小,底座撞击应力增大,客户研发要求凸台平面面积需 > 0.45mm²,满足要求最大R角为0.12mm;


R角大小 ( mm )	0.05	0.08	0.1	0.12	0.13	0.15
凸台平面面积(mm²)	0.718	0.609	0.54	0.473	0.441	0.378



#### 变更点

△ 凸台R角加大:由R0.05→R0.12mm

▶ R角加大,平面部分的面积变小:由0.718→0.473 mm²



◆ 下步计划:载体凸台R角由0.05mm加大至0.12mm,打样进行验证;



#### ● 改善效果确认:

R角加大可靠性拆 解

凸台R角改善前后物料,进行定频振动激发,拆解对比凸台起屑情况;

打	辰动时间	20min	30min	40min	50min	60min
	起屑比例	2/5	3/5	5/5	5/5	5/5
R角改善前	图片			and A Parish and A		
	起屑比例	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
R角改善后	图片					

◆ 小结:**线加载凸台R角加大激发60min无起屑**,改善效果明显,可靠性无异常,可靠性微跌、定跌后拆解凸台未起屑;



#### ● 改善效果确认:

线加载凸台R角加大,小批验证


验证事项	验证数量	AA otp	测试	检验点	上线
正常物料	2000	0.39%	0.41%	0.44%	0.36%
凸台R角改善物料	2000	0.38%	0.35%	0.32%	0.25%


位置	改善前污点拆解	图片	改善后污点拆解	图片
上凸台	有撞击痕迹,起屑		有撞击痕迹, 无起屑	
下凸台	有撞击痕迹,起屑		有撞击痕迹, 无起屑	

◆ 小结:凸台R角验证物料相比正常物料上线数据从0.36%下降至0.25%,下降0.11%,小批验证改善有效;



#### ● 改善效果确认:





- ◆ 小结:凸台R角改善物料上线污点从0.34%下降至0.25%,下降0.09%;上线污点马达碎屑成分由47%下降至14%;
- ◆ 下步计划:凸台R角改善后,马达污点成分TOP1为皮肤,针对皮肤成分进行排查改善;




● 制程工艺优化---TOP2皮肤改善

离线工序

倒盘工序


□ Frame组装 (工序:9)



◆ 153共75道工序,离线工序27个,倒盘工序10个,AF半成品和底座半成品都有清洗工序**,总装无清洗工序,优先改善总装制程**;



#### ● 总装制程mapping




◆ 总装制程mapping,脏污引入高风险岗位:侧壁点胶、外壳热压、熔点封胶、马达振动、外观检验;




● 总装工艺优化---工序精简

问题点:底座侧壁点胶/外壳热压脏污引入10%;



盖板将pin熔接位 置裸露出来

卡扣按压装置锁 住,使产品处于 保压状态



底部增加弹 簧按压块

改善前

御点、 焊点封 胶

余料 分离 底座侧 壁点胶 外壳 安装 外壳 热压 成品 下料 摆盘

PIN 熔接

熔接点 封胶 成品 烘烤

改善后

御点、 焊点封 胶

余料 分离

外壳 安装 加压pin 熔接 成品 下料 <u>摆盘</u>

熔接点 上 封胶

成品 烘烤

外观 检验

□ 可靠性:加压PIN熔接,取消侧壁点胶,可靠性无异常;


◆ **小结:**导入加压PIN熔接,精简2道工序(底座侧壁点胶/外壳热压),产品流转时间减少,脏污引入降低;

# 回创造 CREATE TOGETHER ---

#### 三、典型项目/关键事件举证—自研马达污点改善研究




- 总装工艺优化---减少倒盘次数
- ▶ 问题点: PIN熔接到熔接封胶,需4次倒盘,人工作业皮肤引入风险高,存在与治具摩擦产尘;



■ 改善措施:导入PIN熔接浮压盖板,使用PIN熔接治具进行全流程流转

Pin熔接倒盘




- ◆ 方案优势:
- ①减少3次倒盘动作,减少3次摩擦;
- ②减少人员作业皮肤引入风险;




● 总装工艺优化---工艺流程优化

▶ 问题点:成品马达外观检验后物料,白点比例27%;

▶ 改善方案: 吹尘工序移至整合扫描后;



分类	抽检数量	异物	不良率
成品吹尘前	200	68	34.00%
成品吹尘后	200	26	13.00%



现有流程:

X-RAY

**马达振动** 

性能测试

吹尘

**外观检验** 

整合入库

OQC

11 .

改善流程: X-RAY

马达振动

性能测试

外观检验

整合入库

吹尘


OQC

◆ **结论:**吹尘后移可以有效减少出货马达脏污,**吹尘后还有13%白点,吹尘能力需进行提升**;

◆ **下步计划:**成品马达吹尘能力研究;



#### ● 成品马达吹尘能力研究



插入式吹尘

优势:可插入马达内部,

内部除尘效果好

风险:风速过高,存在润

滑油吹出风险



离心吹尘

优势:效率高,成本低,

风险小


风险:除尘效果相比集尘

器和插入式吹尘要差

◆ **小结:**综合评估,离心吹尘风险较小,吹尘效果需进行提升;



- 马达离心吹尘优化---喷嘴间距调整
- ▶ 问题点:1.离心吹尘相比插入式吹尘,喷嘴未对准产品,产品内部风速小;



改善措施: 离心吹尘喷嘴固定件改为可调结构, 根据产品间距调整喷嘴间距;



#### ● 马达离心吹尘优化---喷嘴高度调整


2、喷嘴高度影响:统一喷嘴气压为0.5MPa,验证1cm、2cm、3cm不同喷嘴高度对马达内部风速影响

喷嘴距离马达 高度	1cm	2cm	3cm
仿真			
马达内壁最小风速	1.286m/s	1.071m/s	0.857m/s


▶ 小结:喷嘴高度越低,马达内部风速越大,理论吹尘效果越好;




#### ● 马达离心吹尘优化




改善前:喷嘴与产品未对准, 喷嘴距离产品高度3cm




改善后:喷嘴与产品对准,喷嘴距离产品高度1.5cm



**改善前:**每个喷嘴单独固 定,无法调节间距,喷嘴高 度无法调节;



改善后:①喷嘴使用U形槽固定,可以根据不同产品进行间距调节②可以调整喷头高度;



◆ 小结:吹尘喷头优化,马达萃取下降0.2,覆膜下降1%,153项目已全部导入;


公同创造 CREATE TOGETHER

# 共同创造 CREATE TOGETHER

# 三、典型项目/关键事件举证—自研马达污点改善研究



#### ● 马达离心吹尘治具优化




◆ 小结: 离心吹尘喷嘴优化,导入导流吹尘盖,吹尘后物料白点不良率降低至5%以内;



● 底座焊接工艺优化---TOP3 锡膏/助焊剂成分改善

底座工艺优化



**问题点:**1.工序多;2.锡膏涂布存在点偏\散点污染;3.锡膏助焊剂需超声波溶液清洗,且存在残留;







◆ 小结: 1.底座线圈导入JSBB锡球焊接代替热风焊,可改善锡膏和助焊剂污点; 2.精简锡膏涂布、预固化、超声波清洗后烘烤3道工序,产品流转时间缩短; 3.离心清洗代替超声波清洗,节省超声波溶液成本,清洗良率提升;





- 1、第二款自研OIS马达N3项目,马达设计优化,载体使用96AC材质,凸台R角0.15mm,焊接工序使用JSBB工艺,引线封胶使用带捕尘功能胶水,上线污点500dppm以内,污点马达成分占比<10%;
- 2、天舟项目底座增加防撞软性Damper,可靠性无起屑;

# THANKS

