作 業 手 順

名: KP-7 SV給水継手(RoHS)

得意先:三光産業(株)

制定日	13. 01. 07		
管理番号	CS-MKP-451		
改訂日			
改訂番号			
承 認	審査	作 成	
		\	

1. 構成部品出庫・確認

・ 構成部品1を出庫する

※ 類似品有り 寸法確認する事



類似品有り


P-1

構成部品1 KP-7 SV給水継手(RoHS) 図番:

30793 - 2

2. 外観・突付き検査

- ① A部・B部に検査棒を挿入し、詰まりが無い事を確認する。(全数) (検査棒が奥まで当たる事を確認)
- ② A部ロー付け箇所にピンホール無き事を確認する。(全数)





- ③・ナットが先端まで動く事を確認。
 - ・ナットのネジ部を確認する(ネジの有無)

(全数)

ナットが写真の位置まで来る事を確認する。



2. パイプ曲げ(1)写真参照

- ① 構成部品1を冶具ー1にセットし、曲げ棒を A部に差し込む。
- ※ 必ず奥まで差し込む事。
- ② 曲げ棒を停止線まで動かしパイプ(A部)を曲げる。
- ※ 必ず停止線まで動かし、止める事。







品 名: KP-7 SV給水継手(RoHS)


得 意 先 : 三光産業(株) P-2

3. パイプ曲げ(2)写真参照

- ① A部曲げ完了品を曲げ治具-2にセットし、 レバーを回転させ、B部の曲げ加工を行う。
- ※ 必ずストッパーまでレバーを回す事。
- ※ 曲げ加工後、袋ナットがフレアー部まで戻る事を確認する。


B部曲げ加工完了品





4. 現品表発行~袋詰め

- ① 現品票発行手順書に従い、現品票を発行する。 [現品表発行コード: 6-016]
- ② 220×300の袋に25本と現品票を1枚入れ、 シーラーで留める。
- ※ 検量確認し員数間違えの無き事を確実にする。



5. 箱詰め

- ① 出荷数確認後、No1の箱に袋詰め完成品を入れる(No1の箱に最大4袋) 数量を書き換えた現品票を箱の側面1箇所に貼付する。
- ② 客先指定の現品表の品名、図番、数量を確認後、幅広透明テープで箱の側面1箇所に貼付する。
- ③ 箱詰めした箱を同一製品、他製品含めて外箱に同梱する。
- ※ 他製品との同梱可(なるべく同梱する)
- ④ 外箱にも数量を書き換えた現品表を箱の側面1箇所に貼付する。 (同梱品がある場合は製品それぞれの現品表を添付する)

客先現品表を貼付

現品票を貼付

品 名: KP-7 SV給水継手(RoHS)

6. 出荷検査

・製品検査規格(出荷検査)に従い検査を行う。 但し、検査を行えるのは出荷検査員認定者であること、当該作業者以外である事とする。

出荷検査確認事項

☑ 現品確認=写真と照合



- ☑ 員数確認=作業者に聞き取りをし、生産手配書の生産数と合っている事
- ☑ 表示確認=生産手配書の品名、図番、数量、ロットと 現品表を照合確認する事 ※客先指定現品表が1枚貼付されている事

現品表サンプル

現 品 票				
出荷日	2017/09/12	ロット	161003	
部品名		梱包数量		担当者
30793-2 KP-7 SV給水継手(RoHS)		25		高橋
納入者 鵤千代田製作所				

7. 出荷梱包

- ① 送り状を発行、または依頼する (送り状の発行済みストックがあれば、確認後使用する)
- ② 生産手配書と客先指定の納品書を照合確認する。 (品名・出荷数・納期の確認)
- ③ 納品書を封筒に入れ、箱の上面に貼付する。
- ④ 送り状に日付を記入し、箱に貼付する。 (佐川便を使用)
- ⑤ 1Fの出荷置場へ降ろす。