# 1. 導入機器台帳

| 顧客 | 拠点 | 機体ID | 機種 | ロット | FW | 主要交換部品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東都物流 | 有明DC | R-104 | NM-100S | L2408 | 3.1.4 | LDS-10Y |
| 東都物流 | 有明DC | R-105 | NM-100S | L2409 | 3.2.1 | DRV-42B |
| 湾岸フーズ | 冷蔵1号棟 | H-077 | NM-100 | L2403 | 3.0.8 | DRV-42A |
| 湾岸フーズ | 常温2号棟 | H-081 | NM-100 | L2407 | 3.2.0 | DRV-42B |
| 西京パーツ | 第3倉庫 | P-221 | NM-100S | L2412 | 3.2.1 | LDS-10Y |
| 東雲重工 | 組立A棟 | M-301 | NM-200 | H2502 | 4.0.2 | DRV-88C |
| 東雲重工 | 組立B棟 | M-305 | NM-200 | H2504 | 4.0.3 | DRV-88C |

## 1.1 台帳利用上の注意

- 主要交換部品欄は、現在装着されている主要部品の一部のみを示します。
- 作業当日は本体設定画面でもFWと部品番号を確認してください。
- 障害事例番号は台帳ではなく障害事例集で管理されます。

## 1.2 更新予定

| 機体ID | 予定 | 期限 | 理由 |
|---|---|---|---|
| R-104 | FW 3.2.1更新 | 2026-04-10 | SB-2026-014対象候補 |
| M-301 | バッテリー端子点検 | 2026-04-20 | SB-2026-028対象 |
| H-077 | 変更なし | - | 現行構成を維持 |

| 参照 | 適用可否は台帳だけで判断せず、各サービス速報の対象条件と照合してください。 |
|---|---|

## 2. 類似症状・異なる原因

以下は正式手順を置き換えない参考事例です。症状の類似だけで原因を断定せず、機体、コード、ロット、FW、発生地点を確認してください。

| 事例 | 対象条件 | 申告・コード | 対応と結果 | 検索時の注意 |
|---|---|---|---|---|
| CASE-017 | R-104 / NM-100S<br>L2408 / FW3.1.4 | 左へ寄り、赤い204で停止 | 現場判断でDRV-42Aへ交換。14日後に再発 | 後発の正式速報を優先 |
| CASE-018 | R-105 / NM-100S<br>L2409 / FW3.2.1 | 異音、W-204を3回記録 | 左輪の透明フィルムを除去。再発なし | 同じ204でもEではない |
| CASE-023 | H-077 / NM-100<br>L2403 / FW3.0.8 | 冷蔵庫入口でのみ左へ寄りE-204 | 床面の3 mm段差を補修。部品交換なし | 発生地点が固定 |
| CASE-024 | H-081 / NM-100<br>L2407 / FW3.2.0 | 左へ寄るがエラーなし | 摩耗した左輪を交換。位置ずれ改善 | 症状は似るがコードなし |

| 位置づけ | CASE-017の初回対応は現在の推奨手順ではありません。対象条件に一致するサービス速報を確認してください。 |
|---|---|

# サービス速報 SB-2026-014

NM-100S E-204再発防止措置

| 発行日 | 2026-03-28 | 重要度 | 重要 |
|---|---|---|---|

## 1. 対象

| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 機種 | NM-100S |
| 製造ロット | L2406〜L2410 |
| FW | 3.1.0〜3.1.6 |
| 症状 | E-204が異物・積載異常なしで再発 |

## 2. 事象

対象機ではFWの駆動電流補正が不適切となり、DRV-42Aへの交換後もE-204が再発することがあります。

## 3. 必須対応

- DRV-42Aを取り付けない。取り付け済みの場合は運用を停止する。
- 最初にFWを3.2.1へ更新する。
- 更新後もE-204が再発する場合のみDRV-42Bへ交換し、基板学習を実行する。
- 無負荷電流と復旧判定走行3周の結果を記録する。

## 4. 文書間の優先関係

| | |
|---|---|
| 優先 | 対象条件に一致する機体では、NXM-TEC-001 Rev.1.0の一般手順より本速報を優先します。 |

## 5. 参考

CASE-017は本速報発行前の参考事例です。事例に記載された初回対応を再現しないでください。