

LAPORAN

DIVISI EQUIPMENT

JANUARI 2026

LAPORAN BREAK DOWN JANUARI 2026

LAPORAN HARIAN UNIT BREAK-DOWN / READY / INSPEKSI / SERVICE BERKALA

Periode : 21 Desember 2025 s.d. 20 Januari 2026

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
1	DZ-00002 SN P6G01656	VERDINAN SIMANJUNTAK		READY	09/12/2025	09/12/2025 08.00	02/01/2026	02/01/2026 11.16	24.00	579 jam 16 menit	STUCK ENGINE. Mati total, Over heat, minyak di Nozzle sudah bercampur air, packing head bocor	Darmawan		Dari Lokasi Minas dibawa ke YARD km 12	29/12/2025	20/12/2025 : Trouble shooting 02/01/2026 Fabrikasi Safety Saringan udara.. 12/01/2026 Proses pengerjaan (menghidupkan) DZ 0002 yg akan di moving tidak ada arus.
2	DT-00049 - B 9104 ZYT	SOFYAN		READY	10/12/2025	10/12/2025 08.20	25/12/2025	25/12/2025 20.11	15.00	371 jam 51 menit	MEKANIKAL & K3 1. Perbaikan lampu hazard. 2. Karet ting tong bawah kanan 1 pcs, 3. Karet ting tong atas 2 pcs, 4. Karet susu/bantalan 4 pcs 5. Seal cylinder hoist bocor 6. . Housekeeping 7. Perbaikan kepala battery 8. Mounting gantungan knalpot WELDING 1. Lantai dump 2. Sub Chasis retak kiri & kanan luar dalam 3. Tutup aki 4. Dinding dump kanan bocor. 5. Underrun retak dan bengkok 6. Gantungan ban serap	Charles Sibarani, Rejeki Siregar, Syawal, Sitepu		Bropit harpaan baru. hujan jm 08.00 wib access pit baru dilakukan clearing Aktivitas mekanik terhambat access semua basah. Rencana akan dipindah ke Yard jika Acces jalan sudah siap/bagus 22/12/2025 DIBAWA KE BENGKEL ANUGRA		Lampu hazard close. Temuan Inspeksi belum ditangani . Terkendala hujan di Bropit. . Belum disa ditangani karena kondisi lokasi unit belum bisa geser. 18/12/2025 SORE Pemasangan tingtong atas 2 pcs sudah. 19/12/2025 Penggantian tingtong bawah (belum), Perbaikan kepala battery. Tinggo tong atas Close, Karet susu (Close), 20/12/2025 : 1. Penggantian Accu 2 pcs 2. Pemasangan / penggantian karet susu. 3. Penggantian tingtong bawah kanan. 4. Penggantian gantungan ban serap 24/12/2025 = Lantai Dump robek di beberapa titik (dalam proses Perbaikan team Welding). = Suflh Chasis retak di beberapa titik (dalam proses pengerjaan team Welding). = Housekeeping = Grease all fitting = Cleam Tutup Accu (dalam proses pengerjaan). = Mounting Gantungan Muffler broken (dalam proses Perbaikan). = Kotrek gantungan ban serep broken 25/12/2025 Proses Repair dan welding Frame Dump korosi sebelah kiri... Pabrikasi manual tambah frame body Dumping Proses Repair Spackboard samping sebelah kanan korosi.. Proses Welding Frame Dump belakang yang broken/penyok.. Dublink frame bak dumping Perbaikan / welding pintu ombeng
3	DT-04024 - BM 9285 JO	ROMI EFENDI		READY	11/12/2025	11/12/2025 09.55	13/12/2025	13/12/2025 11.35	2,00	49 jam 40 menit	RADIATOR BOCOR, MOUNTING ENGINE		91672	Bropit harpaan baru	15/12/2025	Pemasangan radiator dan kap (close)
4	DT-00055 - B 9701 PYW	KLIWON		READY	12/12/2025	12/12/2025 08.00	27/12/2025	27/12/2025 16.00	15,00	368 jam 00 menit	1. Karet ting tong bawah kanan 2 pcs, 2. Karet ting tong atas 4 pcs, 3. Karet susu/bantalan 4 pcs 4. Lantai dump 5. Sub Chasis retak kiri & kanan luar dalam 6. Seal cylinder hoist bocor 7. Tutup aki 8. Dinding dump kanan bocor. 9. Underrun retak dan bengkok 10. Gantungan ban serap 11. Housekeeping 12. Perbaikan kepala battery 13. Pemasangan per depan REGREASING	Joni Septian,Rejeki Siregar Uskha,Firlanda, Alex Daniel Sitepu Welding Suwardi, Hendrik	180220	8.Pit Harapan Baru. Rencana akan dipindah ke Yard jika access jalan sudah siap/bagus. Lokasi Bropit hujan dari jam 08.00 WIB. Sehingga jalan access belum bisa dilewati. 20/12/2025 UNIT Pindah ke Yard KM 12	23/12/2025	19/12/2025 - Perbaikan karet susu (Progress baru buka). 22/12/2025 (nialam lembur) 1. Penggantian karet tingtong (Joni Septian Selesai) 23/12/2025 1"- Suflh Chasis retak luar dan dalam di sisi kiri juda kanan.(Dalam proses Perbaikan). 2"- Lantai Dump robek (dalam proses Perbaikan). 3"- Dinding Plate Dump bagian kanan robek.(Dalam proses Perbaikan). 4"- Underround Protection Broken (sudah selesai pengerjaan). 5"- Spackboard belakang sebelah kiri broken (sudah selesai pengerjaan). Temuan tambahan interen di luar Inspeks.. 23/12/2025 - Seal cylinder hoist bocor, Ting tong atas & bawah - Karet susu / bantalan, Gantungan ban serap, Perbaikan kepala battery - Pabrikasi dubling frame dumping Pasian 55 - Dismantle left spring (Joni Septian, Rejeki Siregar, Firlanda) 25/12/2025 : Regreasing (Firlanda Alex) 27/12/2025 Pemasangan per depan (Darmawan, HEndrik, Suwardi, Firlanda)
5	DT-00059 - BG 8163 NJ	AHMAD NIRWANSYAH		READY	16/12/2025	16/12/2025 08.00	24/12/2025	24/12/2025 18.21	8,00	202 jam 21 menit	WELDING 1. Cover body kiri penyok 2. Ks12 chasis dump 3. Bracket knalpot 4. Baut clamp sub chasis. Cover body 5. Kunci ombeng MEKANIKAL & K3 1.. Pls check body set / trunion. 2.. Tutup battery 3. Ting tong atas bawah 4. Karet susu OK 5. Apar low pressure 6. Lock safety belt kiri 7. Clomp per depan kanan 8. Grease all fitting 9. House keping 10. Simpang 4 PTO 11. Safety lumpur kanan depan 12. URL Belakang Temuan baru : pelek roda retak 2 pcs . Regreasing	Mekanik : Wagiman, Darmawan, Afriyandi, Daniel Sitepu Helper : Firlanda, Uskha Welding : Soleh, Suwardi	80106	8.Pit Harapan Baru. hujan jm 08.00 sd 9.37 wib access Aktivitas mekanik terhambat access semua basah. Rencana akan dipindah ke Yard KM 12 jika access jalan siap. Tgl 19/12/2025 Pindah Yard KM 12		20/12/2025 : 1. PERGANTIAN KARET SUSU 2. Fabrikasi welding tapak bantalan karet susu (selesai) 3. Pembukaan tingtong 4. Fabrikasi 1pcs bracket Bumper As Ss Spring (susu karet) 21/12/2025 1. Penggantian karet ting tong 6 pcs, 2. Dismantle shaft Trunion LR LH (Afriyandi Firlanda) 3. Baut Dora putus (Afriyandi - Firlanda). 4. Membuka trunion (Lembur Afriyandi, Firlanda) 22/12/2025 1. pengerjaan ganti trunion sebelah kiri 23/12/2025 : - Buka bushing Hunger Trunion 2 pcs. (Suwardi) . - Pengerjaan Lock safety belt .clamp per Abuah .simpang 4 PTO . karet . safety lumpur (Afriandi, Sitepu, Gabriel) - Pemasangan /ganti -tingtong 4pcs - Psang buhling trunion (Afriyandi, Daniel Sitepu, Gabriel) - Proses pabrikasi bracket Accu (Suwardi) - pasang bumper depan yg dikomplin --Baut dora 1 pcs. --universal joint PTO 24/12/2025 welding tambah retak. Welding Underrun protection 25/12/2025 Refreasing
6	DT-00046 -B 9094 ZYT	RIA IRAWAN		READY	18/12/2025	18/12/2025 16.00	29/12/2025	29/12/2025 14.40	11,00	262 jam 40 menit	1. Ting tong atas bawah Inspek tgl 18-12-2025 2. Alarm mundur 3. Grease all fitting	Wagiman, Rejeki Siregar	59757	Bropit Harapan Baru		26/12/2025 MULAI PENANGANAN MEKANIK 27/12/2026 pengepresan Ting tong 29/12/2025 Pemasangan Karet ting tong (Wagiman, Rejeki Siregar)
7	DT-00074 - Z 9109 AB		WUR EW	READY	18/12/2025	18/12/2025 16.00	22/12/2025	22/12/2025 09.57	4,00	89 jam 57 menit	1. Ombeng bengkok / retak kiri, tidak bisa dikunci 2. Bracket tutup battery. 3. Stabli front 4. Grease all fitting	Soleh Al Muzakar. Rejeki Siregar	167375	Bropit Harapan Baru		Close tanggal 22/12/2025

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
8	DT-00060 - BG 8230 MX			READY	18/12/2025	18/12/2025 16.00	29/12/2025	29/12/2025 21.56	11,00	269 jam 56 menit	WELDING 1. Lantai dump. 2. Underrun kanan patah 3. Chasis dump & kisi2 4. Bracket clamp battery dan cover battery Mekanikal & K3 1. Karet susu 2. Ban serap 3. Pin bushing cylinder hoise atas & bawah 4. Ting tong atas 5. Karet mounting shower per depan 6. Grease all fitting 7. Service berkala	Joni Septian, Uskha Suwardi, Hendrik Bengkêl Anugrah	188878	Bropit Harapan Baru 20/12/2025 Pindah ke YARD KM12		21/11/2025 1. PENGANTIAN TING TONG 4 pcs 2. PENGANTIAN KARET STOPPER GARDAN belakang 4 pcs, depan 2 pcs 3. Penggantian karet susu (Joni . Uskha) Kekurangan Pasien 60: 1.Bracket tutup Batrey 2.Pin silinder hydraulic 3.Ban reserve Robek 22/12/2025 service berkala 26/12/2025 PERBAIKAN DI BENGKEL ANUGRAH PEMBUBUTAN 29/12/2025 1 st Lantai Dump korosi di beberapa titik. 2 nd Underround Protection bagian kanan patah. 3 rd Chasis Dump dan kisi-kisi retak di beberapa titik. 4 th Safety Accu dan cover blm di lengkapi. (Suwardi Hendrik)
9	DT-00064 - BG 8640 NI	PADLI		READY	18/12/2025	18/12/2025 10.00	24/12/2025	24/12/2025 11.23	6,00	145 jam 23 menit	WELDING 1. Underrun belakang 2. Lantai dump 3. Cross member sub chassis Mekanikal & K3 1. Clamp tutup battery 2. Marking nut 3. Alarm mundur 4. Ting tong atas bawah 5. Baut pin bushing cylinder hoise longgar 6. Simpang 4 PTO 7. Karet susu 8. Grease all fitting (Regreasing) Close tgl 25/12/2025	Mekanik Rejeki Siregar, Daniel Sitepu Hepler Uskha , Alex Welder : Suwardi, Hendrik Regreasing : Firlanda, Gabriel	61231	Bropit Harapan Baru 20/12/2025 unit dormseer, rencana pindah ke Yard KM12		21/11/2025 1. Pembukaan karet ting tong (Sitepu) 2. Dismantle bantalan karet (Sitepu) 3. Buka karet susu belakang atas ganda (Rejeki) 4. Penggantian karet susu 4 pcs (Close : Rejeki) 5. Menguric baut pin silinder (selesai) (Rejeki) 6. Penggantian Karet ting tong 12 pcs (Sitepu, Rejeki) 23/12/2025 1. Pemasangan alaram mundur DT-00064 selesai 2. Pengencangan baut jack damt dan 12 pcs tingtong 23/12/2025 1 st Claem Safety Accu (blm terpasang/buat baru dan masih dalam proses pengerjaan). 2 nd Underround Protection broken (Proses perbaikan). 3 rd Lantai Dump korosi/kropos. (Proses perbaikan). 4 th Cross Member Sufth Chasis retak (dalam proses pengerjaan). 5. Sambungan frame retak 12 titlik 6. ganti case bracket ban reserve 7. Tambal bak pasien 64 (Suwardi - Hendrik) 8. Pasang bracket battery 9. Pasang gto 24/12/2025 1 st Claem Tutup Accu(tidak ada) masih dalam proses pengerjaan.. 2 nd Marking Nut(Sudah selesai). 3 rd Underround Protection broken/plate rokek (Sdh selesai pengerjaan). 4 th Alem Mundur low sound(Sudah selesai perbaikan). 5 th Lantai Dump koros/ kropos di beberapa titik (Sdh selesai perbaikan) 6 th karet Ting tong atas bawah(sudah di ganti oleh mekanik @ tepuh.)
10	DT-00050 - B 9105 ZYT	SOBIRIN		INSPEKSI	18/12/2025	18/12/2025 11.00	21/12/2025	22/12/2025 17.00	3,00	102 jam 00 menit	WELDING 1. SUB Chasis keropos 2. Chasis dump retak dan kisi MEKANIKAL 1. Packing cylinder head (merembes) 2. Karet susu kiri belakang 3. Grease all fitting	Afriyandi, Suwardi, Darmawan Gabriel, Alex, Akbar, Hendrik	346796	Bropit Harapan Baru		
11	DT-00065-BG 8641 NI	SYAHFITRA WAHYUDI		READY/inspek si	18/12/2025	18/12/2025 14.00	05/01/2026	05/01/2026 13.47	18,00	431 jam 47 menit	WELDING 1. Kisi kisi chasis dump 2. Lantai dump 3. Clamp Battery dan clamp tutup battery 4. Chasis dump ke stand hydraulic 5. Gantungan knalpot dan ujung knalpot Info Mekanik tgl 30/12/2025 : Gantungan ban serep putus/hilang Battery low Batt. Jumper Accu. Pembuatan bracket penahan accu MEKANIKAL 1. Marking nut 2. Lampu rem 3. Baut pin bushing cylinder hoise bawah 4. Kaca rayban kena lentingan batu 5. Grease all fitting	Darmawan, Hendrik, Firlanda Rejeki Siregar, Soleh, Wagiman, Uska, Daniel Sitepu	64584 ready : 64678	Bropit Harapan Baru		24/12/2025 : Jumper Accu, 25/12/2025 : Pembuatan bracet accu 26/12/2025 Penggantian / pemasangan accu 2 pcs 27/12/2025 WELDING DARMAWAN, HENDRIK, FIRLANDA 1 st Sufth Chasis/ kisi-kisi Dump retak di beberapa titik. 2 nd Lantai Dump korosi di beberapa titik. 3 rd Claem Safety Accu. 4 th Frame Chasis Dump ke Stand Cylinder Hoist. 5 th Braket Muffler dan ujung korosi. 29/12/2025 Regreasing (Firlanda , Uska) 31/12/2025 Case ban serep hilang 02/01/2026 : Penggantian kerekan ban serep 03/01/2026 : Pengelasan gantungan serep 05/01/2026 Selesai penggantian gantungan ban serep
12	DT-04029 - BM9819QO	INTRA SAPUTRA		READY	20/12/2025	20/12/2025 16.00	24/12/2025	24/12/2025 14.00	4,00	94 jam 00 menit	1.hanger pen spring depan 2.penyetelan kanas rem 3.service berkala 4.pengecekan disclutch 5. Ombeng baling	Wagiman, Firlanda Welder Soleh Muzakar	74931	BROPIT HARAPAN BARLU	23/12/2025	22/12/2025 Pemeriksaan : kanvas rem DT 04029 setelah di cek kondisi kanvas rem roda belakang 60%, Kanvas rem roda tengah 90%, Kanvas rem roda depan 60%. Perbaikan : 1.hanger pen spring depan 2.penyetelan kanvas rem 3.service berkala 4.pengecekan disclutch Close tgl. 22/12/2025 jam 17:28 23/12/2025 Pengelasan kunci ombeng (soleh) 24/12/2025 : pENGELSAN KUNCI OMBENG KIRI
13	DT-04048	DIPPOS SINAGA		READY	05/12/2025	05/12/2025 08.00	05/12/2025	05/12/2025 11.22	0,00	3 jam 22 menit	PERGANTIAN SHOCK ABSORBER 2 PCS	Afriyandi Helper : Gabriel, Akbar		Bropit Harapan Baru		
14	DT-04058 - BM 9678 JO - DT-41005		WELLPAD	READY	19/12/2025	19/12/2025 09.00	02/01/2026	02/01/2026 16.00	14,00	343 jam 00 menit	1. Penggantian Baut Roda 2 set 2. Ganti kampas rem 1 set 3. Ganti brake lining 1 tromol RH	Mekanik : Afriyandi, Darmawan Helper : Firlanda, Alex, Gabriel, Akbar		YARD KM 12	21/12/25	20/12/2025 1. Pembukaan baut roda 2 set 21/12/2025 1. Ganti kampas rem 1 set 2. Dismantle shaft bearing tromol Assembly : Baut dora 10 set tromol biking RH ganti kampas baru 1 set Baut dora kurang 6 set Delay : Menunggu dropping baut 2/1/2025 Selesai penggantian baut roda blakang 30 buah man power Yandi tepu Landa Lok yar
15	DT-04053 - BM 9824 QO			READY	19/12/2025	19/12/2025 13.00	02/01/2026	02/01/2026 15.00	14,00	338 jam 00 menit	Perbaikan / ganti baut roda Penggantian Accu	Rejeki Siregar		Dari Bropit ke Yard KM12		Menunggu Dropping baut
16	DT-04057 - BM 9289 JO DT-41004			READY	19/12/2025	19/12/2025 13.00	04/01/2026	04/01/2026 14.34	16,07	907 jam 50 menit	Perbaikan / ganti baut roda Welding Bolt Roda (penahan Bolt pada saat di kunci).	Afriyandi, Daniel Sitepu, Firlanda Welder : Suwardi, Hendrik	77729	Dari Bropit ke Yard KM12		Menunggu Dropping baut 02/01/2025 Pemasangan baut roda 04/01/2025 Pemasangan baut roda 20 pcs Welding Bolt Roda (penahan Bolt pada saat di kunci).

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
17	DT-04056 DT-41003 - BM 9956 JO			READY	19/12/2025	19/12/2025 13.00	02/01/2026	02/01/2026 21.13	14,34	907 jam 50 menit	Perbaikan / ganti baut roda Welding Bolt Roda 10 pcs (Bolt baru welding penahan agar tidak berputar saat di kunci)	Afriyandi, Firlanda, Daniel Sitepu, Suwardi	80381	Dari Bropit ke Yard KM12		Menunggu Dropping baut. 02/01/2026 : Proses Pemasangan baut roda 30 pcs LEMBUR Welding Bolt Roda 10 pcs (Bolt baru welding penahan agar tidak berputar saat di kunci) Lembur
18	DT-04054 - BM9291JO DT-41001			READY	19/12/2025	19/12/2025 13.00	29/12/2025	29/12/2025 11.52	9,95	907 jam 50 menit	Perbaikan / ganti baut roda ● A. STRUKTURAL & SUSPensi (BERAT / KRITIS) Per depan kanan patah → ☒ SUDAH diganti Shock breaker depan → ☒ SUDAH terpasang Mounting shock absorber kiri → ☐ PERLU verifikasi retak / kekuatan Sub chassis retak → ☐ BELUM ada konfirmasi selesai Mounting / stopper per depan kiri-kanan → ☐ BELUM dikonfirmasi Hanger spring / gantungan per kiri → ☐ BELUM dikonfirmasi Clamp / klem per kiri → ☐ BELUM dikonfirmasi ○ b. SISTEM STEERING & REM (PENENTU RTW) Steering keras: indikasi: masalah sistem power steering (pompa / tekanan / hose) Problem rem : Bisa terkait: adjuster, selang, atau sistem rem utama ○ C. SISTEM DUMP & MEKANIKAL Ting tong atas → ☒ SUDAH terpasang Trunion / bushing per kanan → ☐ BELUM dikonfirmasi selesai Stud bolt / cummer per → ☐ BELUM dikonfirmasi ● D. FUEL SYSTEM & ENGINE SUPPORT Filter solar dari tangki tidak terpasang / terbuka → ☐ KRITIS, BELUM dikonfirmasi (Ini tidak boleh diabaikan karena risiko kotoran masuk sistem) ○ E. K3 & FINISHING Lock seat belt kiri → ☐ BELUM dikonfirmasi Fender kiri depan lepas → ☐ BELUM dikonfirmasi Marking nut & torque check → ☐ BELUM dilakukan / belum dilaporkan Tutup battery & clamp battery → ☐ BELUM dikonfirmasi	Joni Septian, Rejeki Siregar, Afriyandi, Daniel Sitepu Firlanda, Urwatul Uska, Welder : Suwardi, Hendrik	184801	Dari Bropit ke Yard KM12	29/12/2025	19/12/2025 : 1. PENGANTIAN BAIT RODA darmawan AFRIYANDI 23/12/2025 : 1. Perbaikan Ketrting steering . Stel rem depan belakang . Safety bell.minta ganti . Angin rem bocor . Ganti safety bell .1 set .Selesai. JONI SEPTIAN 2. Pasang Shok breaker depan (Rejeki Siregar , joni Septian) 3. Penggantian karet ting-tong (Rejeki Siregar, Firlanda DOlok Saribu) 24/12/2025 Pasang karet susu/ stopper gardan.(Close). Lock safety bell kiri.(close). Slang filter dari tangki tidak di pasang .(close). filter solar kita ganti baru. Klem per kiri kanan .(Close) Hunger spring gantungan per kiri .(close) Fender kiri depan .(close) Mounting/ stopper per depan kiri kanan .(close) 24/12/2025 1. Proses perbaikan trunion LEMBUR (Afriyandi, JOni Septian, Daniel Sitepu, Firlanda). 2. Grinding As Roda (AFRIYANDI, Daniel Sitepu, Gabriel, Firlanda) 26/12/2025 : Pengejaan welding tenti dump krops (Sowadi, Hendrik) (Close selesai pengelasan dan Mekanikal)/Mesin 27/12) 29/12/2025 : Regreasing (Firlanda & Urwatul Uska) Close unit ready 03/01/2026 : Lanjutan pemasangan baut roda 40 pcs 04/01/2026 : Lanjutan pemasangan baut roda (Firlanda, Sitepu, Afriandi)
19	DT-04055 - BM9503QO DT-41002			READY	19/12/2025	19/12/2025 13.00	02/01/2026	02/01/2026 17.00	14,17	907 jam 50 menit	Perbaikan / ganti baut roda 40 pcs		43457	Dari Bropit ke Yard KM12		Menunggu Dropping baut 02/01/2025 Lanjut penggantian baut roda dt 41002 sebanyak 40 buah kiri kanan Rady
20	DT-00052 - B 9642 KYW	SUPRIYADI SAGALA		READY	22/12/2025	22/12/2025 15.00	29/12/2025	29/12/2025 13.32	6,94	833 jam 50 menit	1. Perbaikan lampu kabut dan lampu besar . 2. BROKEN, MASTER KLOSE ATAS, MASTER KLOSE BAWAH	Soleh Al Muzakar, Rejeki Siregar	200473	BROPIT HARAPAN BARU	23/12/26	22/12/2015 perbaikan lampu kabut dan lampu besar (Soleh dan Regar Close) 23/12/2025 Penggantian master clutch atas dan bawah 27/12/2025 malam pesan tali kipas radiator 2pcs dan baut peyeter yg pajang rusak. Tadi sore ku pijam dari dt 00052, 29/12/2025 Telah di pasang kembali tali kipas radiator dt 00052 pada hari sabtu di pijam ke dt00061 di lokasi jam 18,sore
21	DT-04024 - BM 9285 JO	ROMI EFENDI		READY	22/12/2025	22/12/2025 15.00	23/12/2025	23/12/2025 16.14	1,05	833 jam 50 menit	1. Putus monting engine (depan 2 pcs)(belakang 2 pcs) 2. Safety radiator pecah 3. Safety lumpur spackboard	Rejeki Siregar, Wagiman Gabriel Marbun	91871	BROPIT HARAPAN BARU	23/12/26	23/12/2025 : perbaikan dan pergantian engine monting depan/belakang sudah ready (Wagiman) 24/12/2025 Pemasangan mounting engine depan dan belakang Pengencangan clam radiator longgar (Rejeki Siregar) 31/12/2025 Pemasangan spackboard sfatey lumpur 30/12/2025 Request klem slam radiator 6 pcs
22	DOZER-BRA 05			READY	22/12/2025	22/12/2025 08.15	22/12/2025	22/12/2025 08.45	0,02	840 jam 35 menit	Tambah oli hidrolik doble	Rejeki Siregar	15567,1	BROPIT HARAPAN BARU		
23	DT-00072 - DT 8669 KE	RIZKY RAHMADANDI		READY	22/12/2025	22/12/2025 08.45	22/12/2025	22/12/2025 09.25	0,03	840 jam 05 menit	Regreasing	Akbar Maulana	125341			
24	Lowboy PM-00003 - KT 9287 KU	ABDUL ARIFIN		READY	22/12/2025	22/12/2025 09.30	22/12/2025	22/12/2025 10.00	0,02	839 jam 20 menit	Regreasing	Akbar Maulana				
25	CC-00001 - ZCC600V	Manalu (Managua)		READY	22/12/2025	22/12/2025 09.50	22/12/2025	22/12/2025 10.15	0,02	839 jam 00 menit	Ada kebocoran oli hidrolik di Hose. Penambahan olihidrolik	Hendrico	682	2 H - 013 A		
26	DT-00054 - B 9683 KYW	SAHRUL		READY	22/12/2025	22/12/2025 09.00	22/12/2025	22/12/2025 09.58	0,04	839 jam 50 menit	Penggantian kepala battery	Soleh Al Muzakar	184801	BROPIT HARAPAN BARU		
27	DT-04038 - BM 9296 JO	HENDRYCO PHERMY		READY	22/12/2025	22/12/2025 09.45	22/12/2025	22/12/2025 10.05	0,01	839 jam 05 menit	Kepala battery longgar. Perbaikan	Rejeki Siregar	90887	BROPIT HARAPAN BARU		
28	DT-04032	HERMAN SYAHPUTRA		READY	22/12/2025	22/12/2025 17.09	23/12/2025	23/12/2025 16.49	0,99	831 jam 41 menit	Tambah oli hidrolik. perbaikan kunci ombeng kiri dan kanan	Rejeki Siregar, Soleh		BROPIT HARAPAN BARU		22/12/2025 : Tambah oli hidrolik 23/12/25 : perbaikan kunci ombeng kiri dan kanan (Soleh)
29	DZ-00001	JAILANI		READY	22/12/2025	22/12/2025 18.00	22/12/2025	22/12/2025 18.43	0,03	830 jam 50 menit	Filter Solar sdh kotor . Pergantian Filter Solar	Joni Septian	1743,5	LOC 3 Q - 19 B		
30	EX-00003 - CS1503	ADI SANTOSO		READY	22/12/2025	22/12/2025 16.30	22/12/2025	22/12/2025 17.00	0,02	832 jam 20 menit	REGREASING	Soleh Al Muzakar	5403	LOC 3 Q - 19 B		
31	DT-00032			READY	23/12/2025	23/12/2025 07.30	23/12/2025	23/12/2025 16.54	0,39	817 jam 20 menit	GANTI KEPALA BATTERY. KEPALA BATTERY LONGGAR. MINTA DICOR pengelasan pagar sebelah kiri dan ombeng	Rejeki Siregar, Soleh	56400	BROPIT HARAPAN BARU. TGL 23/12/2025 MINTA DIBAWA KE YARD	23/12/2025	23/12/2025 : Pemeriksaan di Bropit Kepala battery lomgar. Minta di bawa ke yard u/ dicor
32	EX-00012- PC 200	HERMAN	WUR EW GP	READY	23/12/2025	23/12/2025 08.30	23/12/2025	23/12/2025 09.05	0,02	816 jam 20 menit	TAMBAH OU ENGINE 2,5 LT. KLASSON TIDAK BUNYI	Operator, Inspektur	5125	Loc : 4 Q - 32 B		
33	DT-00071 - DT 8126 JE	IRFAN		READY	24/12/2025	24/12/2025 15.30	29/12/2025	29/12/2025 15.30	5,00	785 jam 20 menit	Radiator berkelump, perlu perbaikan Oli kipas berkurang. Accu soak pinjam dari DT-04030 Perbaikan elektrik lampu kota dan penggantian lampu	Rejeki Siregar, Akbar Maulana Soleh Muzakar, Wagiman	112264	BROPIT HARAPAN BARU	276/12/25	24/12/2025 : Pembongkaran radiator untuk diservis Rejeki Siregar . Wagiman Soleh Antar radiator ke Bengkel Kilat Jaya Radiator Sore : Pengambilan radiator selesai di bengkel KM 6 25/12/2025 : Pemasangan radiator setelah diservis (Wagiman, Uska,) 26/12/2025 : Pinjam pakai battery dari DT04030 1 pcs Rejeki Perbaikan lampu kota Rejeki Perbaikan rem Rejeki 29/12/2025 : Pemeriksaan oli kipas. Permintaan tali kipas radiator. Pemasangan tali kipas radiator
34	DT-04037 - BM 9666 JO	M ADE SATRIA		READY	23/12/2025	23/12/2025 09.00	20/01/2026	20/01/2026 18.23	28,39	815 jam 50 menit	- SELANG RADIATOR. - Karet ting tong teabale - Turbo charge leaking perlu diganti (Turbo broken) - Temuan tngl. 19/01/2026 : poly engine dan V-Belt engine trouble.	Rejeki Siregar, Wagiman Barutu	72144 KM TGL 20/01/2026 74323	Bropit Harapan Baru		23/12/2025 Pengencangan klam selang radiator Rejeki Siregar 24/12/2025 : Pembongkaran karet tingtong tunggu part (Wagiman) 26/12/2025 Pemasangan karet tingtong (Wagiman) 30/12/2025 Delay pengadaan Turbo 02/01/2026 Pemasangan turbo Rejeki Siregar, Wagiman Part kit tubo tidak sesuai, minta ditukar 03/01/2026 Part IC Turbo indent di toko 08/01/2026 Mash tunggu part indent toko 19/01/2026 Jin p @Guswan Arizal dt 4037 turbocharge kita ambil dari dt yg parkir vadhana ya pak terkait parkir lama Repair seal kit turbo Mekanik: Waktu pengerjaan di jam 11 dan mash lanjut progres Status on progres. Proses pemasangan turbo DT 04037 20/01/2026 : 1. pemasangan komponen in Tack DT 04037 (Wagiman) 2. canibal roler V-Belt engine dt 41001 untuk dt 04037
35	DT-00050 - B 9105 ZYT	SOBIRIN			23/12/2025	23/12/2025 10.52	27/12/2025	27/12/2025 11.00	4,00	96 jam 08 menit	ACCU/BATTERY MINTA GANTI 1 PCS	Rejeki Siregar	296796	Bropit Harapan Baru		27/12/2025 : Permintaan kepala battery

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
36	WT-00001			READY	23/12/2025	23/12/2025 11.26	27/12/2025	27/12/2025 15.29	4,00	100 jam 03 menit	ACCU/BATTERY MINTA GANTI 1 PCS	Rejeji Siregar	35897	Broptit Harapan Baru		ACCU DIPINJAM DARI DT-04001 27/12/2025 Pemasangan accu baru besar
37	DT-00037 - B 9139 ZYT	HARTONO		READY	23/12/2025	23/12/2025 11.00	23/12/2025	23/12/2025 12.00	0,00	1 jam 00 menit	PERBAIKAN KUNCI OMBENG	Soleh Al Muzakar	54692	Broptit haraanan baru.		
38	DT-00040 - B 9081 ZYT	ZAHAR		READY	23/12/2025	23/12/2025 14.30	23/12/2025	23/12/2025 15.00	0,00	0 jam 30 menit	Pemasangan angin	Urwatul Uska, Akbar	63019	B.Pit Harapan Baru		
39	DT-00054 - B 9688 KYW	SAHRUL		READY	23/12/2025	23/12/2025 09.00	27/12/2025	27/12/2025 14.39	4,00	101 jam 39 menit	MEKANIKAL 1. Lock safety belt kiri, 2. Steering problem (steering system), 3. Brake adjuster 4. Marking Nut 5. Per kanan depan patah 6. Mounting stoper per depan kiri kanan 7. Sobreker / absorber mounting kiri 8. Ting tong atas 9. Hunger spring- kiri 10. Klem per kiri, 11. P/s check stud bolt / cusak per dan trunion bushing kanan. 11. Tutup battery dan clam P/s check fuel system (selang filter dari tangki tidak dipasang - 12. Regreasing - Welding 1. Lantai dump. 2. Fender kiri depan lepas. 3. SUB chassis retak . \	Soni Septian, Rejeji Siregar, , Firlanda Dolok Saribu , Wagiman Akbar Maulana. Afriandi Gabriel Welder : Suardi, Hendrik	184869	YARD KM 12		23/12/2025 - Ganti safety bell .1 set. Ganti ketrik power .1 set. Stel rem. - Ganti universal jhoin pto (sim pang 4) - Bongkir left spring Pasien 54 - proses pengepresan karet ting-tong (Rejeji Siregar, Firlanda) - Ganti bushing pin per LH (Joni Septian Wagiman Selesai) - Pasang Shok breaker depan. Joni 5 & Wagimin (selesai) - Pasang karet Ting tong atas .JOni Septian & Wagimin (selesai) 24/12/2025 Pasang karet susu/ stoper gardan.(Close) Lock safety bell kiri. (close) Slang filter dari tangki tidak di pasang .(close), filter solar kita ganti baru. Klem per kiri kanan .(Close), Hunger spring gantungan per kiri . (close) Fender kiri depan .(close) Mounting/ stoper per depan kiri kanan...(close) Marking nut. (close) - Proses penggantian trunionN (Afriyandi, Joni , tepu, landa) 25/12/2025 Ganti bushing trunion, Tambah daging shaft trunionom . , Levelling, assembly case bushing trunion (Joni & Afriyandi) 26/12/2025 1"- 5dth Chasis retak di beberapa titik (Dalam proses pengerjaan) 2"- Frame Spackboard sebelah kanan & Kiri (Masuh dalam proses Perbaikan). 3"- Lantai Dump korosi di beberapa titik (dalam proses pengerjaan). Lembur 4"- Kanci Pintu Ombeng kanan dan kiri broken (dalam proses Perbaikan). welding close tgl. 27/12/2025 2912/2025 : Regreasing (Firlanda Dolok Saribu, Gabriel)
40	DT-00053 - B 9644 KYW	Ahmad Rivaldi P		READY	23/12/2025	23/12/2025 16.00	23/12/2025	23/12/2025 16.49	0,00	0 jam 49 menit	1. perbaikan kunci ombeng kiri, 2. Pengelasan breket underround belakang	Soleh Muzakar	203200	Broptit Harapan Baru		
41	DT-00003 - B 9109 ZYT	RIO KURNIAWAN		READY	23/12/2025	23/12/2025 16.30	23/12/2025	23/12/2025 17.03	0,00	0 jam 33 menit	Perbaikan safety lumpur	Soleh	24174	Broptit Harapan Baru		
42	DT-04038 - BM 9296 JO	HENDRYCO FHERMY		READY	23/12/2025	23/12/2025 17.03	24/12/2025	24/12/2025 16.12	1,00	23 jam 09 menit	patah baut kelling transmisi.	Wagiman.		BROPIT HARAPAN BARU		24/12/2025 Pemasangan baut transmisi (Wagimin)
43	DT-04012 - BM 9944 JO	ADE CANDRA	dt vendor	READY	24/12/2025	24/12/2025 08.00	24/12/2025	24/12/2025 09.10	0,00	1 jam 10 menit	Perbaikan elektrik, lampu2 mati	Rejeji Siregar	37791	B.Pit Harapan Baru		
44	DT-00035 - BM 8621 QU	RICHO SAMUEL		READY	24/12/2025	24/12/2025 10.00	24/12/2025	24/12/2025 10.45	0,00	0 jam 45 menit	Ganti selang minyak rem belakang	Rejeji Siregar		B.Pit Harapan Baru		
45	DT-00027 - B 9136 ZYT	ANDIKA		INSPEKSI	24/12/2025	24/12/2025 11.00	24/12/2025	24/12/2025 12.37	0,00	1 jam 37 menit	Gantungan ban serep, battery low. Bumper patah	Rejeji Siregar, Soleh	22080	Broptit Haapan baru		
46	DT-00073 - DT8973HE	SUPRIANTO, J		READY	24/12/2025	24/12/2025 09.00	24/12/2025	24/12/2025 12.00	0,00	3 jam 00 menit	Perbaikan/penggantian Trouble engine mounting.	Wagiman				
47	DT-04048 - BM 9951 JO	DIPPOS SINAGA		READY	24/12/2025	24/12/2025 13.00	24/12/2025	24/12/2025 13.51	0,00	0 jam 51 menit	Selang tanek BM nutus (welding)	Rejeji Siregar		Broptit Haraaan Baru		
48	DT-00007			READY	24/12/2025	24/12/2025 13.45	24/12/2025	24/12/2025 14.15	0,00	0 jam 30 menit	Ganti oli hidrolik/ambek	Ojertur		Bapak		
49	PF-0001 - BW - 2110 - 40	HENDI SAPIKA		READY	24/12/2025	24/12/2025 15.00	31/12/2025	31/12/2025 12.16	7,00	165 jam 16 menit	Alarm mundur tidak hidup. Penggantian alalarm mundur Service Berkala	Rejeji Siregar, Darmawan	1092	Loc ; 3 Q - 19 C		24/12/2025 : Alarm mundur yg diganti tidak cocok . Delay pengadnan 31/12/2025 : Pemasangan Alarm mundur yang baru (Rejeji Siregar 31/12/2025 Service Berkala Mekanik UT
50	DT-00058 - B 9973 BIS	SUWARDI		READY	24/12/2025	24/12/2025 15.00	24/12/2025	24/12/2025 16.00	0,00	1 jam 00 menit	Pengencangan baut as tarik. Muffler longgar dan bocor	Rejeji Siregar, Soleh		Broptit Harapan baru		
51	PF-0002	SUPRI		READY	24/12/2025	24/12/2025 15.00	24/12/2025	24/12/2025 16.19	0,00	1 jam 19 menit	Trouble ; Alat Low Power ~ Solution ; Pencucian Filter Solar	Darmawan		Loc ; 4 Q - 21 E		
52	DT-04042 - BM 9287 JO	M. DHANI		READY	24/12/2025	24/12/2025 15.00	25/12/2025	25/12/2025 15.54	1,00	24 jam 54 menit	Penggantian mounting engine	Rejeji Siregar		Broptit Harapan Baru		24/12/2025 Pemeriksaan dan pembongkaran mounting engine 25/12/2025 Pemasangan mounting engine (Wagiman & Uska)
53	DT-00034	AGLUS DEDI		READY	24/12/2025	24/12/2025 16.00	24/12/2025	24/12/2025 18.50	0,00	2 jam 50 menit	Baut roda patah 8 pcs	Darmawan - Rejeji Siregar -		Lok. HO		24/12/2025 Lembur malam pemasangan baut roda di ho
54	DT-00017 - B 9126 ZYT	SAHRUL BAHRI		READY	24/12/2025	24/12/2025 09.00	24/12/2025	24/12/2025 10.00	0,00	1 jam 00 menit	UNDERRUN PROTECTION PATAH . WELDING	Soleh	750008	Broptit Harapan Baru		
55	DT-00061 - BG 8367 U	CHANDRA BUDI		READY	25/12/2025	25/12/2025 11.00	29/12/2025	29/12/2025 13.53	4,00	98 jam 53 menit	RADIATOR LEAKING TALI KIPAS RADIATOR PUTUS Selang radiator rusak	Wagiman, Rejeji Siregar	69006	Broptit Harapan baru		26/12/2025 Perbaikan radiator leaking 27/12/2025 perbaikan pto (Siregar) GANTI TALI KIPAS RADIATOR
56	DT-00063 - BG 8639 NI	RICO SAPUTRA		READY	26/12/2025	26/12/2025 09.00	29/12/2025	29/12/2025 16.23	3,00	79 jam 23 menit	Inspeksi CEM tgl. 24/12/2025 1. Karet Wilper 2. Klem per kiri kanan, 3. Per depan kanan patah, 4. Tutup battery 5. Pin bushing gantungan per kiri depan. 6. Ting tong kanan bawah 1 pcs. 7. Simpang 4 PTO. 8. Housekeeping 9. Grease all fitting 10. Safety lumpur kanan depan 11. Hose cylinder noise. 12. Lock pintu kanan 13. Cover lampu sein kiri belakang lepas Welding : 1 Sub Chasis retak, 2. Kisi2 chasis dump. 3. Underrun kiri broken. 4. Knaipot patah	Wagiman, Rejeji Siregar, Uskha , Afriyandi Daniel Sitepu, Soleh Al Muzakar	56653	Broptit Harapan Baru		26/12/2025 Repair muffler Direlokasi ke Yard KM 12 Lembur Bongkr karet ding dong pasien (Joni Septian, Afriyandi) Pemasangan karet susu (Afriyandi) Ganti bos per,per dan bushing (Afriyandi - Joni Septian) 27/12/2025 Ganti bushing & left spring no 1 (Joni Septian, Afriyandi) Lanjutan perbaikan muffler (Suardi, Darmawan) Lembur Proses pasang spring RH Pasien(mawan) Lembur Rakit left spring baru & bracket U RL (DARMAWAN, FIRLANDA) Lembur Pemasangan sprig depan kanan selesai lembur 28/12/2025 pengelasan muffler dan pagar samping sebelah kiri selesai (Soleh) proses pengelasan sub chasis dan kisi kisi chasis yang retak Soleh Lanjut pasang busing per Daniel Sitepu, Firlanda pengelasan sub chasis dan kisi kisi chasis DT 00063 telah selesai Pemasangan pin per depan sebelah kiri selesai dt-00063 29/12/2025 Engsel pintu Ombeng kanan dan kiri.. Penggantian hose hydraulic (SELESAI) Perbaikan simpang 4 pto. , (selesai) Unit tinggal proses pengelasan.

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
208	BM 8441 NU (XCMG Double Jack)		RWI	READY	10/01/2026	10/01/2026 08.00	12/01/2026	12/01/2026 11.57	2,00	51 jam 57 menit	1"Merubah dimensi tinggi/Rendah Underround Protection (belakang) 2" Merubah dimensi tinggi/Rendah Safety Underround Samping kanan dan kiri. 3" Pasang Baretet Apar 4" Penempatan Whelchlock/ melengkapi 5" Pasang Safety Pagar Lantai kanan 4 buah dan kiri 4 buah total = 8 buah 6" Pasang Tempat untuk tapak JackOutrigger kanan/kiri . 7" Fabrikasi Tangga Untuk pengoperasian JackOutrigger kanan dan kiri	Suwardi, Hendrik, Darmawan , Firlanda		WORKSHOP - YARD		11/01/2026 : Melanjutkan Fabrikasi Pasang Tiang Pagar lantai 8 buah (4 kanan/4 kiri) 12/01/2026 1"Merubah dimensi tinggi/Rendah Underround Protection (belakang) selesai pengerjaan. 2" Merubah dimensi tinggi/Rendah Safety Underround Samping kanan dan kiri. (Selesai pengerjaan) 3" Pasang Baretet Apar (selesai pengerjaan) 4" Penempatan Whelchlock/ melengkapi (selesai pengerjaan) 5" Pasang Safety Pagar Lantai kanan 4 buah dan kiri 4 buah total = 8 buah(dlm selesai pengerjaan) 6" Pasang Tempat untuk tapak JackOutrigger kanan/kiri .(Sudah selesai pengerjaan) 7" Fabrikasi Tangga Untuk pengoperasian JackOutrigger kanan dan kiri . (Sudah selesai pengerjaan)
209	HILUX - B 9123 ZBA		RWI	READY	10/01/2026	10/01/2026 09.00	12/01/2026	12/01/2026 18.00	2,00	57 jam 00 menit	Disc Cluth trouble. Penggantian disc cluth	Darmawan, Arif Rendi, Firlanda	106717	WORKSHOP - YARD		10/01/2026 : Dismantle Transmisi - Disc Clutch - Pengadaan 12/01/2026 : Perbaikan . - Pemangsan disc clutch . - Matahkan menggunakan yang lama barang masih Indent (Instruksi Pak Guswan Ental)
210	DT-00052 - B 9642 KYW	SUPRIYADI SAGALA	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 09.00	10/01/2026	10/01/2026 10.39	0,00	1 jam 39 menit	Hight - low tidak berfungsi. Penggantian bola lampu depan kiri	Joni Septian, Reieki Siregar	201393	Bropit Harapan baru		
211	DZ-00003 - BRA-05	AGUSTIAWAN	WUR - EW	DOWN	10/01/2026	10/01/2026 09.30			-46032,00	*****	UNIT TIDAK MAU STARTER. HAND PUMP TROUBLE INDIKASI KLEP BOCOR/ RENCANA LAKUKAN OVER HOUL 1 penggantian paking dixel 2 penyecrupan dixel 3 penyekiran clep 4 penggantian sil clep 5 setting clep ulang 6 kalibrasi nozzle 7 penggantian sil nozzle 8 penggantian paking set pada dixel.	Wagiman, Rejei Siregar		Bropit Harapan baru Bropit Harapan baru Dibawa ke Yard u/ Over houL		PERMINTAAN BARANG - HAND PUMP - PROSES PEMBELIAN
212	MB-00006 -- BM 7680 TU	NANDA HAJI SAPUTRA	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 09.30	17/01/2026	17/01/2026 15.00	7,00	173 jam 30 menit	SERVICE BERKALA Penggantian filter solar atas, Filter udara, filter oli, filter solar bawah. temuan baut perbalikan, tambahan air radiator dan perbaiki kunci pintu belakang Bateray lemah / TEKOR	Afriyandi, Firlanda (Pmserv) Daniel Sitepu, Urwatul Uska	57565 17/01/26 58132	WORKSHOP - YARD DIBAWA KE BENGKEL DURI	58132	Delay part filter. seERVICE BERKALA CLOSE JAM 15:18 AFRIYANDI, FIRLANDA 17/01/2026 Masih proses perbaikan di bengkel Hang Tuah. baterai lemah Jam 14:35 jumper battery (Daniel Sitepu, Urwatul Uska)
213	DT-00038 - B90792YT	KHAIZUL	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 10.00	10/01/2026	10/01/2026 11.00	0,00	1 jam 00 menit	PEMASANGAN VAN BELT AC	Wagiman Barutu	91372	Bropit Harapan baru		
214	DT-04001 - BM 9174 NU	HERMANSYAH BATUBARA	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 10.22	10/01/2026	10/01/2026 16.00	0,00	5 jam 38 menit	Perbaikan kunci ombeng dan pengelasan ombeng yang retak. Filter solar atas retak .dan kebocoran solar... Filter solar pinjam punya DT-00055	Soleh Al Muzakar Joni Septian	80498 SORE : 80524	Bropit Harapan baru		Perbaikan kunci ombeng & pengelasan ombeng retak.CLOSE JAM : 11:30 WIB
215	DT-00065-BG 8641 NI	SYAHITRA WAHYUDI	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 10.00	10/01/2026	10/01/2026 10.42	0,00	0 jam 42 menit	PENGANTIAN PULLY AC 1 PCS. Repair attention Muffler	Wagiman Barutu. Soleh Al Muzakar	64915	Bropit Harapan baru		Penggantian pully ac selesai jam 10:42 (Wagimin)
216	DT-04030 - BM 9510 QO	M. ADE SATRIA	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 11.00	10/01/2026	10/01/2026 11.30	0,00	0 jam 30 menit	Penambahan oli power steering	Wagiman Barutu		Bropit Harapan baru		
217	DT-04042 - BM 9387 JO	M. DHANI	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 10.29	10/01/2026	10/01/2026 11.40	0,00	1 jam 11 menit	High/low gear planetary tidak mau masuk. cimbai switch/sensor H/L dari DT 04037 ke DT 04042	Wagiman Barutu		Bropit Harapan baru		
218	DT-00073 - DT8973IE	SUPRIANTO, J	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 11.29	12/01/2026	12/01/2026 13.17	2,00	49 jam 48 menit	kontrol velve bocor. angin sering berkurang	Joni Septian	522782	Bropit Harapan baru		12/01/2026 : Pemasangan kit Valve angin Unit dt 00073 Joni Septian Close
219	PM-00003 - KT 9287 KU	ABDUL ARIFIN	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 11.26	10/01/2026	10/01/2026 13.57	0,00	2 jam 31 menit	1" Braket Lampu Snd sebelah kanan broken 2" Safety Ban serep patah. 3" Safety Underround Samping sebelah kanan broken	Suwardi, Hendrik	39527	WORKSHOP - YARD		
220	SD-00004 - 961884301945	MAIL (NOT E MAIL)	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 11.50	10/01/2026	10/01/2026 14.19	0,00	2 jam 29 menit	Perbaikan. Elektrik System Short	Reieki Siregar	33726	Loc : 4 P - 81 P		
221	DT-00055 - B 9701 PYW	KLIWON	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 13.45	12/01/2026	12/01/2026 16.00	2,00	50 jam 15 menit	Propeller shaft inter axle TROUBLE. Filter solar dipinjam DT-04001 => pemasangan shaf propeler baru,pemasang baterai, ganti filter solar kecil,ganti kaber sery,ganti fuse kecil 4pcs	Wagiman Barutu, Rejei Siregar	180481	BROPIT HARAPAN BARU		12/01/2026 Pemasangan shaft propeller Telah terpasang proller shaf belakang, bola lampu besar H4,baterai,filter solar atas
222	DT-04044 - BM9244NU	ARDIKA SUGAMA BARUS SOFYAN	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 13.41	10/01/2026	10/01/2026 15.55	0,00	2 jam 14 menit	Penelasaan Sefti lampu belakane benkel luar	Benekel Luar, Daniel Sitepu	73540	BENGKEL LUAR		
223	DT-00049 - B 9104 ZYT		WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 13.45	10/01/2026	10/01/2026 15.35	0,00	1 jam 50 menit	Ganti bohlam lampu besar 1 pcs. Ganti bohlam lampu kabut kiri 1 pcs.	Joni Septian	67840	BROPIT HARAPAN BARU		
224	DT-00064 - BG 8640 NI	PADLI	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 16.00	10/01/2026	10/01/2026 16.52	0,00	0 jam 52 menit	Ganti bola lampu kabut 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	62356	Celcin		
225	DT-00025 - B 9134 ZYT	NOVA RIZAL	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 17.40	12/01/2026	12/01/2026 10.00	2,00	40 jam 20 menit	Pipa slang solar di dalam tangki patah,perlu pengelasan Kuningan.	Joni Septian Bengkel Bintang Motor	24256	BROPIT HARAPAN BARU		12/01/2026 Pengelasan pipa solar di dalam tangki. Di Bengkel Bintang Motor servis 12/01/2026 JAM 10:00 Pemasangan pipa slang solar ke dalam tangki setelah dilas
226	FBT-31001 - BM 8442 NU		MATING BOARD	INSPEKSI	10/01/2026	10/01/2026 08.00	12/01/2026	12/01/2026 19.25	2,00	59 jam 25 menit	1" Merubah dimensi tinggi/renda pada Underround Safety Samping kanan dan kiri. 2" Merubah dimensi tinggi/Renda pada Underround Protection Belakang. 3" Pasang Safety (Baretet) Apar. 4" Pasang Safety Pagar Lantai 8 buah (kanan 4 pcs & kiri 4 pcs). 12/01/2026 5" Penempatan Whelchlock/ melengkapi (selesai pengerjaan) 6" Pasang Safety Pagar Lantai kanan 4 buah dan kiri 4 buah total = 8 buah(dlm proses pengerjaan). 12/01/206 : lembur assembly Railling	Suwardi, Hendrik, Afriyandi		WORKSHOP - YARD		11/01/2026 1" Merubah dimensi tinggi/renda pada Underround Safety Samping kanan dan kiri. 2" Merubah dimensi tinggi/Renda pada Underround Protection Belakang. 3" Pasang Safety (Baretet) Apar. 4" Pasang Safety Pagar Lantai 8 buah (kanan 4 pcs & kiri 4 pcs). 12/01/2026 5" Penempatan Whelchlock/ melengkapi (selesai pengerjaan) 6" Pasang Safety Pagar Lantai kanan 4 buah dan kiri 4 buah total = 8 buah(dlm proses pengerjaan). 12/01/206 : lembur assembly Railling
227	BM 8452 NU		MATING BOARD	INSPEKSI	10/01/2026	10/01/2026 17.40			16,37	375 jam 10 menit	1" Merubah dimensi Tinggi/rendah Safety Underround Protection belakang Sesuai Standard JPK.(Dalam Proses Repair). 2" Merubah Tinggi /Rendah Safety Underround Samping Kanan dan kiri sesuai standard JPK (Sudah Selesai Repair). 3" Fabrikasi Tangga pengoperasian Undie JackOutrigger system hidrolik (Sudah selesai pengerjaan) 4" fabrikasi Penempatan Tapak JackOutrigger Kanan dan kiri (Masih dalam proses pengerjaan) 5" Fabrikasi Penempatan Whelchlock 2 pcs (sudah selesai pengerjaan). 6" Fabrikasi Stopper (Pagar Pipa Jlsai kanan 4 buah dan kiri 4 buah= 8 buah 7" Pasang Baretet Apar (selesai pengerjaan) 8" Pasang Safety Pagar Lantai kanan 4 buah dan kiri 4 buah total = 8 buah(dlm proses	Suwardi, Hendrik, Darmawan , Firlanda		WORKSHOP - YARD		12/01/2026 : lembur Core Flat Bed Progress total 65% 14/01/2026 : Progress 58% 19/01/2026 : Lanjutan pekerjaan lembur... - Welding pipe stopper (lembur)
228	TMC 31001 - BM 8440 NU		MATING BOARD	INSPEKSI	10/01/2026	10/01/2026 17.40			16,37	375 jam 10 menit	1.Pasang / Revisi underan 2.Tangga oplator	Suwardi, Hendrik		WORKSHOP - YARD		14/01/2026 : Lembur Pasang / Revisi underan, Tangga oplator
229	EX-00009 - DBCH2941	INORA	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 14.30	10/01/2026	10/01/2026 15.00	0,00	0 jam 30 menit	Baut 2 Lampu Rotari Lenat	Reieki Siregar	708	Loc : 2 H - 10 10 A /		
230	DT-00017 - B 9126 ZYT	SAHRUL BAHRI	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 14.15	10/01/2026	10/01/2026 14.57	0,00	0 jam 42 menit	Ganti bohlam lampu rem kiri dan kanan.	Joni Septian	24449	BROPIT HARAPAN BARU		
231	MG-00004 SN-PRD800108	JUNI	WUR - EW	READY	10/01/2026	10/01/2026 14.00	13/01/2026	13/01/2026 17.00	3,00	75 jam 00 menit	- Ban Sebelah Kiri Tengah Bocor. Bongkar pasang bawa ke Bengkel ban - BAN MOTOR GRADER SOBEK MINTA GANTI! - Baut Roda Mor 36 sdh dol dan minta di ganti. Unit dibawa ke Yard untuk perbaikan baut roda/ - Mengganti/memasang baut baru skriefer/huku grader memperbaiki baut skriefer	Rejei Siregar, Bengkel Ban Afriyandi	1443,6	Loc : 2 H - 1010 A unit dibawa ke Yard tgl 12/01/2026		10/01/2026 Pembukaan ban bawa ke bengkel : Rejei Siregar. 12/01/2026 Pemasangan ban : Afriyandi 12/01/2026 Baut Roda Mor 36 sdh dol dan minta di ganti (Dilemburkan) Untuk baut nya besok kita order dan harus Bawak contoh pak... 13/01/2026 mengganti/memasang baut baru skriefer/huku grader memperbaiki baut skriefer
232	ML-41001 - BRA-03		RWI	READY	11/01/2026	11/01/2026 08.00	11/01/2026	11/01/2026 15.39	0,00	7 jam 39 menit	- Memasang simpang4 PTO - Shockbreaker depan belakang. - Lampu rem tidak berfungsi	Afriyandi, Firlanda	1696,1	WORKSHOP - YARD		11/01/2026 : - Memasang simpang4 dan shockbreaker depan belakang (Selesai) - Perbaikan Lampu rem
233	PM-41001 - BM8371CU		RWI	READY	12/01/2026	12/01/2026 09.00	17/01/2026	17/01/2026 17.00	5,00	128 jam 00 menit	1" Dumping Plate Chasis kanan dan kiri. 2" Welding Casing luar Chasis kanan dan kiri.. 3 Perbaikan dan penggantian spakbor 2 pcs 4 Pengantian gagangan pintu 5 Lanjutan pemasangan kaca	Afriyandi, Gabriell Suwardi, Hendrik, Darmawan	368342	WORKSHOP - YARD		13/01/2026 : Lanjutan pemasangan kaca 14/01/2026 pengadaan spackboard baru 15/01/2026 Pemasangan spackboard baru 17/01/2926 1" Dumping Plate Chasis, Kanan dan kiri. 2" Welding Casing luar Chasis kanan dan kiri. 3. welding end Dumping Chasis bagian dalam kanan/kiri.. Dublink frame line front Axle 1.

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
234	DT-00061 - BG 8367 II	CHANDRA BUDI	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 10.00	12/01/2026	12/01/2026 11.45	0,00	1 jam 25 menit	Master klos angin bocor	Rejei Siregar	69850		BROPIIT HARAPAN	
235	DT-00046 - B 9094 ZYT	RIA RAWAN	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 10.34	12/01/2026	12/01/2026 11.00	0,00	0 jam 26 menit	Ganti volvi AC 1 pcs	Joni Septian	60522		BROPIIT HARAPAN	
236	DT-00031 - BG 8535 OW	IGNASUUS GS LUMBAN TOBING	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 10.20	12/01/2026	12/01/2026 16.07	0,00	5 jam 47 menit	Perbaikan muffler keropos / Pabrikasi welding	Soleh Al Muzakar			BROPIIT HARAPAN	
237	DT-04036 - BM 9949 JO	MOSES SILABAN	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 11.00	12/01/2026	12/01/2026 11.50	0,00	0 jam 50 menit	Ganti alarm mundur 1 pcs	Joni Septian			BROPIIT HARAPAN	
238	DT-00004 - B 9112 ZYT	ERICK	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 12.00	12/01/2026	12/01/2026 12.30	0,00	0 jam 30 menit	Ganti filter solar 2 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	26118		Celcin	
239	DT-00064 - BG 8640 NI	PADU	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 12.30	12/01/2026	12/01/2026 13.30	0,00	1 jam 00 menit	Ganti oring filter oli bawah 2 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	62430		Celcin	
240	DT-00057 - B 9914 YTT	MUSANI FADLI	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 14.45	12/01/2026	12/01/2026 15.34	0,00	0 jam 49 menit	Ganti bosham lampu rem sebelah kanan	Joni Septian			BROPIIT HARAPAN	
241	DT-00050 - B 9105 ZYT	SOBIRIN	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 14.30	12/01/2026	12/01/2026 15.25	0,00	0 jam 55 menit	Ganti bosham lampu rem sebelah kiri	Joni Septian			BROPIIT HARAPAN	
242	DT-00005 - B9113ZYT	ALI UDIN SAGALA	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 14.30	12/01/2026	12/01/2026 15.25	0,00	0 jam 55 menit	Ganti filter solar bawah 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska			Celcin	
243	DT-00023 - B9132ZYT	PAWITNO	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 15.25	12/01/2026	12/01/2026 16.07	0,00	0 jam 42 menit	Ganti filter solar bawah 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	24875		Celcin	
244	DT-00006 - B9118ZYT	SYAVALLODIN	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 14.00	12/01/2026	12/01/2026 14.30	0,00	0 jam 30 menit	Regreasing - membersihkan saringan udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	26405		Celcin	
245	DT-00047 - B 9102 ZYT	SUPRIYANTO HASIBUAN	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 14.30	12/01/2026	12/01/2026 15.00	0,00	0 jam 30 menit	Regreasing	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	110507		Celcin	
246	EX-00003 - CS1503	ADI SANTOSO	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 16.00	12/01/2026	12/01/2026 17.30	1,00	25 jam 30 menit	Perbaikan busung dan penggantian per excavator 00003	Soleh Al Muzakar, Joni Septian, Rejei Siregar			BROPIIT HARAPAN BARU	12/01/2026 : DILEMBURKAN SD JAM 19:00 TERCAPAI 30% 13/01/2026 : * penggantian 4 busung bucket * 2 pen bucket
247	DT-00063 - BG 8639 NI	RICO SAPUTRA	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 17.00	12/01/2026	12/01/2026 17.30	0,00	0 jam 30 menit	Ganti bola lampu besar, H4 24v100w sebanyak 1pcs	Rejei Siregar		pintuk mobil terkunci	BROPIIT HARAPAN BARU	
248	DT-00030 - B 9139 ZYT	ZULKIFLI	WUR - EW	READY	12/01/2026	12/01/2026 17.00	12/01/2026	12/01/2026 18.30	0,00	1 jam 30 menit	Ganti beltting AC 1 pcs (LEMBUR)	Joni Septian			BROPIIT HARAPAN	
249	DT-04012 - BM 9944 JO	ADE CANDRA	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 08.00	14/01/2026	14/01/2026 10.37	1,00	26 jam 37 menit	Ganti bola lampu 2 pc, Penggantian tingtong 4pcs dan ganti karet susu 4pcs	Rejei Siregar, Daniel Sitepu, Uska, Gabriel	30581		BROPIIT HARAPAN BARU	13/01/2026 Penggantian bola lampu 14/01/2026 Penggantian tingtong 4pcs dan ganti karet susu 4pcs
250	HE-6.004 Exca mini			READY	13/01/2026	13/01/2026 08.00	13/01/2026	13/01/2026 10.30	0,00	2 jam 30 menit	Sambungan bucket mini exca trouble	Darmawan			WORKSHOP - YARD	
251	FT-00001 - BA9016QU	FINKY	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 08.00	13/01/2026	13/01/2026 08.30	0,00	0 jam 30 menit	Lampu sein kiri mati	Darmawan			WORKSHOP - YARD	13/01/2026 Permintaan Part flasher lampu sein
252	DT-00049 - B 9104 ZYT	SOFYAN	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 08.00	13/01/2026	13/01/2026 08.56	0,00	0 jam 56 menit	Perbaikan selang angin bocor. ganti bola lampu kota belakang dan lampu besar h4	Rejei Siregar	67961		BROPIIT HARAPAN BARU	
253	DT-00011 - B 9120 ZYT	BUYUNG KAPRI	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 09.00	13/01/2026	13/01/2026 09.34	0,00	0 jam 34 menit	Pasang mur guli handle gigi ,menyetter tali ac	Rejei Siregar	25566		BROPIIT HARAPAN BARU	
254	DT-00032 - BG8976IX	DEDDY HALOMOAN	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 09.30	13/01/2026	13/01/2026 09.53	0,00	0 jam 23 menit	Ganti bola lampu 2 pcs	Reieki Siregar	25566		BROPIIT HARAPAN BARU	
255	DT-00056 - B 9892 PYW	OJAHAN WESLEY	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 10.00	13/01/2026	13/01/2026 12.14	0,00	2 jam 14 menit	1. Ganti bola lampu. 2. Pengelasan gantungan muffler	Rejei Siregar Soleh Al Muzakar	233171		BROPIIT HARAPAN BARU	
256	DT-41001 - BM9291JO		WUR - EW	INSPEKSI	13/01/2026	13/01/2026 10.00	14/01/2026	14/01/2026 14.01	1,00	28 jam 01 menit	Mengunci ulang baut roda (baut masih kendor) Pemasangan alarm mundur	Afriyandi, Firlanda Darmawan			WORKSHOP - YARD	13/01/2026 : Pengencangan baut roda Afriyandi 14/01/2026 : Pemasangan alarm mundur Darmawan
257	DT-41002 - BM9503QO		WUR - EW	INSPEKSI	13/01/2026	13/01/2026 10.00	13/01/2026	13/01/2026 10.32	0,00	0 jam 32 menit	Mengunci ulang baut roda (baut masih kendor)	Afriyandi, Firlanda			WORKSHOP - YARD	
258	DT-41003 - BM9956JO		WUR - EW	INSPEKSI	13/01/2026	13/01/2026 10.00	13/01/2026	13/01/2026 10.32	0,00	0 jam 32 menit	Mengunci ulang baut roda (baut masih kendor)	Afriyandi, Firlanda			WORKSHOP - YARD	
259	DT-41004 - BM9289JO		WUR - EW	INSPEKSI	13/01/2026	13/01/2026 10.00	13/01/2026	13/01/2026 10.32	0,00	0 jam 32 menit	Mengunci ulang baut roda (baut masih kendor)	Afriyandi, Firlanda			WORKSHOP - YARD	
260	DT-41005 - BM9678JO		WUR - EW	INSPEKSI	13/01/2026	13/01/2026 10.00	13/01/2026	13/01/2026 10.32	0,00	0 jam 32 menit	Mengunci ulang baut roda (baut masih kendor)	Afriyandi, Firlanda			WORKSHOP - YARD	
261	DZ-00006 - SHANTULI	PUTRA	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 13.24	13/01/2026	13/01/2026 14.00	0,00	0 jam 36 menit	Perbaikan kabel Lampu Rotar ada yg short	Rejei Siregar	385,4		NDD	
262	SD-00001 - BW 2110 - 40	ALFIAN	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 13.44	13/01/2026	13/01/2026 14.45	0,00	1 jam 01 menit	Unit low oower. Pencucian Filter Solar	Reieki Siregar	5495.5		Loc -2 H - 1010 A	
263	FT-00001 - BA9016QU	FINKY	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 13.00	13/01/2026	13/01/2026 13.59	0,00	0 jam 59 menit	Service berkala.	Afriyandi, Firlanda	79354		YARD KM 12	
264	TMC - B 9430 XY	MATING BOARD	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 14.10	13/01/2026	13/01/2026 16.00	0,00	1 jam 50 menit	Membuka 8 line jalur seline memadi 4 line jalur seline crane	Darmawan			YARD KM 12	
265	DT-00058 - B 9973 BIS	SUWARDI	MATING BOARD	READY	13/01/2026	13/01/2026 09.00	13/01/2026	13/01/2026 16.24	0,00	7 jam 24 menit	Perbaikan selang minyuk solar.	Darmawan			YARD KM 12	
266	DT-00063 - BG 8639 NI	RICO SAPUTRA	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 15.00	17/01/2026	17/01/2026 15.00	4,00	96 jam 00 menit	RADIATOR BOCOR	Wagiman Barutu, Rejei Siregar, Gabriel Marbun			BROPIIT HARAPAN BARU	13/01/2026 : Pembongkaran radiator dan bawa ke tempat service 17/01/2026 : Pemasangan radiator
267	DT-00016 - B 9125 ZYT	SARDI	WUR - EW	READY	13/01/2026	13/01/2026 16.00	13/01/2026	13/01/2026 16.45	0,00	0 jam 45 menit	Ganti oolv AC 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	26828		YARD KM 12	
268	DT-00029 - B 9138 ZYT	MARSENI	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 09.00	14/01/2026	14/01/2026 10.00	0,00	1 jam 00 menit	Stel belt Ting AC	Joni Septian	23713		BROPIIT HARAPAN	
269	TMC-00001 - B 9008 ZIN	HADI	WUR - EW	INSPEKSI	14/01/2026	14/01/2026 09.30	14/01/2026	14/01/2026 10.00	0,00	0 jam 30 menit	1# pengatan Bering AC 2# pengatan V-belt 3# Penambakan freon	Hendrico - Bengkel Luar	20327		YARD KM 12	14/01/2026 : Penambahan freon oleh mekanik luar. AC
270	DT-04030 - BM 9510 QO	M. ADE SATRIA	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 09.30	15/01/2026	15/01/2026 11.42	1,00	26 jam 12 menit	Kerusakan hose hidrolik Dump Aki tekor : repair kepala aki Hose hidrolik bocor : install hose hidrolik V-Belt engine putus : canibal V-Belt engine dari DT 04037 Ganti pully an dan beltting kipas	Wagiman Barutu Gabriel Marbun Rejei Siregar	278311 HM TGL 15/01 SAMA DG 14/01		BROPIIT HARAPAN BARU	14/01/2026 : Pengerjaan Kerusakan hose hidrolik Dump. Aki tekor : repair kepala aki. Hose hidrolik bocor : install hose hidrolik. V-Belt engine putus : canibal V-Belt engine dari DT 04037 15/01/2026 penggantian beltting kipas & Pully AC
271	DT-04029 - BM9819QO	INTRIA SAPUTRA	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 09.30	14/01/2026	14/01/2026 10.35	0,00	1 jam 05 menit	Pemasangan lampu kota dan lampu rem	Rejei Siregar	75827		BROPIIT HARAPAN	
272	SD-41001 -		WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.00	14/01/2026	14/01/2026 15.27	0,00	2 jam 27 menit	- Instal emergency stop - River breaket apar sesuai standar jpk - Melengkap/permintaan JPK membuat atap safety compag	Darmawan, Afriyandi, Firlanda Dolok Saribu			YARD KM 12	2579,3
273	DT-00008 - B 9115 ZYT	RICO SAPUTRA	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 14.45	14/01/2026	14/01/2026 15.28	0,00	0 jam 43 menit	* Ganti gantungan ban serap * Regreasing * Membersihkan saringan udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	21704		Celcin	
274	DT-00056 - B 9892 PYW	OJAHAN WESLEY	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.00	14/01/2026	14/01/2026 14.30	0,00	1 jam 30 menit	Penggantian piston master clutch	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	23848		BROPIIT HARAPAN	
275	SD-00001 - BW 2110 - 40	ALFIAN	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.07	14/01/2026	14/01/2026 17.00	0,00	0 jam 53 menit	SERVICE BERKALA	Rejei Siregar	5505.1		BROPIIT HARAPAN	
276	DT-04040 - BM 9509 QO	HERMANSYAH	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.13	14/01/2026	14/01/2026 17.00	0,00	0 jam 47 menit	Perbaikan baut roda belakang sebelah kanan patah Ganti baut roda belakang sebelah kanan : 3 pcs	Joni Septian	81267		BROPIIT HARAPAN BARU	
277	DT-00058 - B 9973 BIS	SUWARDI	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 15.20	14/01/2026	14/01/2026 16.21	0,00	1 jam 01 menit	Pekerjaan setel rem semua roda	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	125938		BROPIIT HARAPAN	
278	DT-00022 - B 9131 ZYT	EKO FRANS SATRIA	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.46	14/01/2026	14/01/2026 16.25	0,00	2 jam 39 menit	Regreasing dan membersihkan saringan udara PENGELASAN DUDUKAN APAR YANG PATAH	Daniel Sitepu, Urwatul Uska Soleh Al Muzakar	26507		BROPIIT HARAPAN BARU	
279	DT-00061 - BG 8367 II	CHANDRA BUDI	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.00	20/01/2026	20/01/2026 17.06	6,00	145 jam 06 menit	PENGELASAN GANTUNGAN MUFFLERYANG PATAH. Tempur depan no 1 patah Sringan dengan Mekanik tgl. 19/01/2026 : Baut turbo patah 6 pcs (baut 12 plg 2,5")	Soleh Al Muzakar Wagiman, Gabriel, Uska AFRIYANDI	70030 KM TGL 20/01/2026 70030		BROPIIT HARAPAN BARU	14/01/06 : LEMBUR PENGELASAN GANTUNGAN-MUFFLER PATAH 15/01/2026 : PATAH SPRING ON PROGRESS 19/01/2026 : Penggantian per depan No. 1 Selesai (Continue patah baut bracket turbo turbo sudah di lepas) Melanjutkan Proses pengeboran baut turbo yang patah 20/01/2026 : lanjutn membuka (mencabut) bolt muffler patah pada turbo 2 pcs Sembari menunggu baut turbo selesai lanjut proses turun tranmisi penggantian sil soras
280	DT-04025 - BM 9398 JO	SISWOYO EKO PUTRO	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.30	14/01/2026	14/01/2026 17.00	0,00	0 jam 30 menit	REGREASING, PEMBERSIHAN SARINGAN UDARA	Daniel Sitepu, Uska	24509		BROPIIT HARAPAN	LEMBUR
281	UB-00001 - PM-00001	SUPRAYET NO (NOT YES)	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.00	17/01/2026	17/01/2026 21.57	3,00	77 jam 57 menit	1* Ganti filter (solar) atas 1 pcs dan bawah 1 pcs (Andi Low & landak) 2* Low Power , (Andi Low & Landak) Penggantian filter solar atas dan bawah. 3* Chasis Trailer PATAH di bagian Sisi kanan dan kiri (sama dengan kejadian yang sebelumnya) . 4* Casing Penutup body Chasis bagian luar kanan dan kiri patah.	Suwerdi, Afriyandi, Darmawan, Hendrik, Darmawan Sitepu, Uska	2430015		YARD KM 12	14/01/2026 LEMBUR Grending persing Body Chasis yang patah sebelah kanan dan buka Cover Casing bagian kiri. 15/01/2026 Proses Dumping dan welding Body Chasis sebelah kanan. 17/01/2026 Proses welding Frame Chasis dan Dumping bagian luar... Pemasangan dan setelah pengelasan chasis
282	DT-00028 - B9137ZYT	AHMAD RAFIK HASIBUAN	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 17.00	14/01/2026	14/01/2026 17.30	0,00	0 jam 30 menit	*ganti bola lampu rem 1 pcs *ganti bola lampu kabut 1pcs	Daniel Sitepu, Uska			BROPIIT HARAPAN BARU	LEMBUR
283	DT-00052 - B 9642 KYW	SUPRIYADI SAGALA	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 10.30	14/01/2026	14/01/2026 11.32	0,00	1 jam 02 menit	Pengelasan dudukn APAR, pemasangan lasing ban serap 1 pcs	Soleh Al Muzakar Daniel Sitepu, Urwatul Uska	202051		BROPIIT HARAPAN BARU	
284	BM-41001 - XUG2303KJRD000021		RWI	READY	14/01/2026	14/01/2026 11.37	14/01/2026	14/01/2026 13.00	0,00	1 jam 23 menit	Reereasine 48 titik niple unit Cold Recvcline	Falkar Izzanni & Arif Rendi S			YARD KM 12	
285	DT-00044 - B9092ZYT	JONSON	RWI	READY	14/01/2026	14/01/2026 11.30	14/01/2026	14/01/2026 12.00	0,00	0 jam 30 menit	Penggantian bola lampu	Reieki Siregar			BROPIIT HARAPAN BARU	
286	DT-00073 - DT78973IE	SUPRIANTO, J	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.19	14/01/2026	14/01/2026 13.35	0,00	0 jam 16 menit	Penggantian bola lampu KABUT	Joni Septian			BROPIIT HARAPAN	
287	DT-00021 - B 9130 ZYT	ABDUL RAIS	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.05	14/01/2026	14/01/2026 13.45	0,00	0 jam 40 menit	Ganti bola lampu kota dan lampu rem	Rejei Siregar			BROPIIT HARAPAN	
288	DT-00054 - B 9683 KYW	SAHRUL	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.00	14/01/2026	14/01/2								

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
289	TMC 31001 - BM 8440 NU		MATING BOARD	READY	14/01/2026	14/01/2026 14.23	18/01/2026	18/01/2026 19.28	4,00	101 jam 05 menit	1* Merubah dimensi Tinggi/rendah Safety Underround Protection belakang Sesuai Standard JPK (Proses) 2* Merubah Tinggi /Rendah Safety Underround Sampling Kanan dan kiri sesuai standar JPK (proses) 3* Fabrikasi Tangga pengoperasian Undie JackOutrigger system hidrolik (proses) 4* Fabrikasi Penempatan Tapak JackOutrigger Kanan dan kiri (proses) 5* Fabrikasi Penempatan Wheelchock 2 pcs (Proses) 6* Fabrikasi Stopper (Pagar Pipa Jisi) kanan 4 buah dan kiri 4 buah= 8 buah (proses) 7* Pasang Safety Bareket Apar. (Proses) 8. Fabrikasi . Pemasanan railing	Suwardi, Hendrik Helper : Firlanda	146,4	YARD KM 12		14/01/2026 : PROGRESS 10% 17/01/2026 progres 30% 1* Merubah dimensi Tinggi/rendah Safety Underround Protection belakang Sesuai Standard JPK. (Proses) 2* Merubah Tinggi /Rendah Safety Underround Sampling Kanan dan kiri sesuai standar JPK (proses) 3* Fabrikasi Tangga pengoperasian Undie JackOutrigger system hidrolik (proses) 4* Fabrikasi Penempatan Tapak JackOutrigger Kanan dan kiri (proses) 5* Fabrikasi Penempatan Wheelchock 2 pcs (Proses) 6* Fabrikasi Stopper (Pagar Pipa Jisi) kanan 4 buah dan kiri 4 buah= 8 buah (proses) 7* Pasang Safety Bareket Apar. (Proses) 18/01/2026 Fabrikasi / pemasanan railing & Setting di lubang railing Painting Finishing CLOSE 19:28 WIB
290	DT-00015 - B 9124 ZYT	DEDEK ILHAM ARIFIN	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.00	14/01/2026	14/01/2026 17.52	0,00	1 jam 52 menit	Ganti filter solar bawah 2 pcs. Unit dt low power. Ganti bohlam lampu rem 1 pcs.	Joni Septian	26887	BROPIT HARAPAN BARU		
291	EX-00011	SAHRUL	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 16.30	15/01/2026	15/01/2026 16.54	1,00	24 jam 24 menit	~ Trouble ; Kunci Escp Hilang ~ Solution ; Proses Pelepasan Kunci Betina	Rejeiki Siregar	1030.09.00	NDD		14/01/2026 : PELEPASAN KUNCI BETINA. PEMESANAN KUNCI BARU 15/04/2026 : PEMASANGAN KUNCI BARU
292	WT-00001 - B9018KA	GIANG FIRMANSYAH	WUR - EW	READY	14/01/2026	14/01/2026 13.00	14/01/2026	14/01/2026 17.00	0,00	4 jam 00 menit	penopotan mesin pompa water tank menuju myanmar service	Soleh Al Muzakar		BROPIT HARAPAN		17/01/2026 Lanjutan perbaikan tali kipas radiator
293	DT-00062 - BG6838NI	ARFIANSYAH	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 08.00	17/01/2026	17/01/2026 11.19	2,00	51 jam 19 menit	KIPAS RADIATOR TROUBLE	Rejeiki Siregar	57002	BROPIT HARAPAN		
294	DT-00056 - B 9892 PTW	OJAHAN WESLEY	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 08.00	15/01/2026	15/01/2026 08.30	0,00	0 jam 30 menit	PENGANTIANAN BOLA LAMPU KOTA	Rejeiki Siregar	238340	BROPIT HARAPAN		
295	DT-00055 - B 9701 PTW	KLIWON	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 09.00	19/01/2026	19/01/2026 16.27	4,00	103 jam 27 menit	- Pemanganan kit Valve angin . - Rem chamber Ganti kit Valve angin Perbaikan jambor belakang sebelah kanan. Cek kompresor angin.	Joni Septian	180520	BROPIT HARAPAN BARU		15/01/2026 : Untuk penggantian kit Valve angin sudah selesai.. Cuma masih ada problem untuk pengisian angin pada tabung kompresor nya lama.sehingga bagian penggereman kurang maksimal.. 19/01/2026 : Ganti kit Valve angin Perbaikan jambor belakang sebelah kanan. Cek kompresor angin.
296	DT-00057 - B 9914 JYT	MUSANI FADLI	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 09.30	15/01/2026	15/01/2026 10.35	0,00	1 jam 05 menit	Pengelasan pengunci ombeng	Soleh Al Muzakar	208144	BROPIT HARAPAN		
297	DT-00039-B90808YT	SUPRIYANTO	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 13.00	15/01/2026	15/01/2026 13.36	0,00	0 jam 36 menit	Ganti bohlam lampu rem.	Joni Septian		BROPIT HARAPAN		
298	DT-04024 - BM 9285 JO	ROMI EFENDI	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 13.15	15/01/2026	15/01/2026 14.54	0,00	1 jam 39 menit	SERVICE BERKALA *Ganti filter solar 2 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli mesin *gerising *membersihkan saringan udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	92265	BROPIT HARAPAN BARU		
299	DT-00074 - Z 9109 AB	ERDI MANTO PANIAITAN	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 15.11	15/01/2026	15/01/2026 17.00	0,00	1 jam 49 menit	Ban depan kanan bocor. Bongkar pasang ganti ban serep	Daniel Sitepu, Urwatul Uska		BROPIT HARAPAN		
300	DT-00011 - B 9120 ZYT	BUYUNG KAPRI	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 15.45	15/01/2026	15/01/2026 16.13	0,00	0 jam 28 menit	Ganti bola lampu	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	25819	BROPIT HARAPAN		
301	DT-00047 - B 9102 ZYT	SUPRIYANTO HASIBUAN	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 15.45	15/01/2026	15/01/2026 17.02	0,00	1 jam 17 menit	pengelasan penutup Underround belakang dan samping	Soleh Al Muzakar	25819	BROPIT HARAPAN		
302	DT-00021 - B91332YT	PAWITNO	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 15.45	15/01/2026	15/01/2026 17.13	0,00	1 jam 28 menit	selain perbaikan existing dan memberikan saringan udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	25177	BROPIT HARAPAN		
303	JB-00003		WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 16.30	15/01/2026	15/01/2026 18.54	0,00	2 jam 24 menit	Pengantianan 2 bh ban meledak di KM 9	Afriyandi				
304	DT-00064 - BG 8640 NI	PAULI	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 17.00	15/01/2026	15/01/2026 17.36	0,00	0 jam 36 menit	Regreasing dan pembersihan saringan udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	62785	Bropit Harapan Baru		
305	DT-00072 - DT 8669 KE	RIZKY RAHMADANDI	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 17.00	20/01/2026	20/01/2026 10.44	5,00	113 jam 44 menit	1* Pintu Ombeng Terlepas, Engsel patah kanan/kiri. (Proses perbaikan). 2* Kunci Pintu Cabin sebelah kanan Broken. (Proses Perbaikan).	Soleh Al Muzakar Suwardi, Hendrik Wagiman	126087	Bropit Harapan Baru TGL. 19/01/2026 DIBAWA KE YARD		15/01/2026 : PENGELASAN DI BROPIT Bropit Harapan Baru TGL. 19/01/2026 : Perbaikan di Yard (Perengkapan lengkap) Permintaan part handle pintu cabin 20/01/2026 : Pemanganan spakbor (Darmawan) Pemanganan handle pintu cabin (Wagiman) mulai pasang : 13:51 s.d. 14:25
306	DT-00049 - B 9104 ZYT	SOFYAN	WUR - EW	READY	15/01/2026	15/01/2026 17.00	20/01/2026	20/01/2026 18.51	5,00	121 jam 51 menit	Seal Crankshaft Bocor; Penggantian seal crankshaft	AFRIYANDI, JONI SEPTIAN GABRIEL PERDANA	67961	Bropit Harapan Baru		20/01/2026 : penuruan dismanite transmisi penggantian seal crankshaft dan selesai pemasangan transmisi kembali
307	DT-00074 - Z 9109 AB	ERDI MANTO PANIAITAN	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 08.00	17/01/2026	17/01/2026 08.22	0,00	0 jam 22 menit	Penggantian bola lampu kota depan	Rejeiki Siregar		Bropit Harapan Baru		
308	DT-00010 - B9117ZYT	ATIK MUZAKI	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 08.30	17/01/2026	17/01/2026 09.00	0,00	0 jam 30 menit	Penggantian bola lampu kabut	Rejeiki Siregar	22864	Bropit Harapan Baru		
309	WL-31001 - A5531259	MATING BOARD	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 09.00	17/01/2026	17/01/2026 09.30	0,00	0 jam 30 menit	Regresing	Hendrico		YARD KM 12		
310	DT-04041 - BM9244HU	ARDIKA SUGAMA BARUS	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 08.45	17/01/2026	17/01/2026 09.47	0,00	1 jam 02 menit	Pengelasan / Perbaikan gantungan ban serep	Soleh Al Muzakar	73900	Bropit Harapan Baru		
311	DT-04032 - BG8976IX	DEDDY HALOMAND	WUR - EW	DOWN	17/01/2026	17/01/2026 09.00	21/12/2026	21/01/2026 19.35	338,00	106 jam 35 menit	Service berkala *ganti filter solar 3 pcs *ganti filter oli 1 pcs *ganti oli *Temuan kerusakan: patah per depan nomor 6 dan 7 sebelah kanan	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	88239	Bropit Harapan Baru		19/01/2026 : PERMINTAAN PART : - Pin spring depan, - Spring depan no. 7, - Spring depan no. 6 (Wagiman)
312	SD-00005 - 961582391661	NASIPRO NABABAN	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 10.33	17/01/2026	17/01/2026 19.41	0,00	9 jam 08 menit	Problem Unit tidak bisa start. Pencucian filter solar. tersumbat	Joni Septian, Gabriel Marbun	3295,2	MINAS	LEMBUR	
313	DT-00024 - B9133ZYT	RINSON HUTABARAT	WUR - EW	INSPEKSI	17/01/2026	17/01/2026 10.33	17/01/2026	17/01/2026 19.43	0,00	9 jam 10 menit	Lampu rem tidak nyala	Joni Septian, Gabriel Marbun		MINAS	LEMBUR	
314	DT-00053 - B 9644 KYW	Ahmad Rivaldi P	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 13.00	17/01/2026	17/01/2026 14.07	0,00	1 jam 07 menit	Pengelasan muffler yang patah	Soleh Al Muzakar	204575	Bropit Harapan Baru		
315	DT-00021 - BM 9287 JO	M. CHANI	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 14.30	17/01/2026	17/01/2026 15.13	0,00	0 jam 43 menit	Ganti filter solar belakang 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	57592	Bropit Harapan Baru		
316	EX-00004 - DBCH 0366	HERMAN	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 14.50	17/01/2026	17/01/2026 15.47	0,00	0 jam 57 menit	Perbaikan lampu depan	Gabriel Marbun		Bropit Harapan Baru		
317	DT-00057 - B 9914 JYT	MUSANI FADLI	WUR - EW	READY	17/01/2026	17/01/2026 16.35	17/01/2026	17/01/2026 17.30	0,00	0 jam 55 menit	- Pompa hidrolik trouble	Rejeiki Siregar		Bropit Harapan Baru		
318	MB-00006 -- BM 7680 TU	NANDA HAJI SAPUTRA	WUR - EW	DOWN	18/01/2026	18/01/2026 14.00			-46040,00	*****	Battery tekor - ACCU SOAK	Darmawan, Firlanda		Duri ilan aneaur		
319	DT-00063 - BG 8639 NI	RICO SAPUTRA	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 07.30	19/01/2026	19/01/2026 08.00	0,00	0 jam 30 menit	Pengantianan bola lampu belakang 2 pcs	Rejeiki Siregar		Bropit Harapan Baru		
320	DT-00021 - B 9130 ZYT	ABDUL RAIS	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 08.00	19/01/2026	19/01/2026 08.30	0,00	0 jam 30 menit	Perbaikan lampu rem belakang mati.	Rejeiki Siregar	23347	Bropit Harapan Baru		
321	DT-00065-BG 8641 NI	SYAHFATRA WAHYUDI	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 08.30	19/01/2026	19/01/2026 08.56	0,00	0 jam 26 menit	Pengantianan bola lampu depan	Rejeiki Siregar	65460	Bropit Harapan Baru		
322	DT-04053 - BM 9824 QO		WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 08.00	19/01/2026	19/01/2026 09.03	0,00	1 jam 03 menit	~servis berkala *Ganti filter solar 1pcs (2 baru diganti) *Ganti oli mesin *Ganti filter oli 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	63495	Bropit Harapan Baru		
323	DT-04025 - BM 9398 JO	SISWOYO EKO PUTRO	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 08.45	19/01/2026	19/01/2026 09.10	0,00	0 jam 25 menit	Perbaikan kaca spion	Reieiki Siregar	88391	Bropit Harapan Baru		
324	DT-00031 - BG 8535 OW	IGNASIUSS GS LUMBAN TOBING	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 08.00	19/01/2026	19/01/2026 09.00	0,00	1 jam 00 menit	Perbaikan selang angin bocor.	Joni Septian	74135	Bropit Harapan Baru		
325	DT-00026 - B9133ZYT	DEDI SANTIAH	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 09.00	19/01/2026	19/01/2026 09.30	0,00	0 jam 30 menit	Penggantian bola lampu depan	Rejeiki Siregar	24643	Bropit Harapan Baru		
326	DT-00012 - B 9121 ZYT	RAHMAT N. NAIN	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 09.30	19/01/2026	19/01/2026 09.43	0,00	0 jam 13 menit	Pengantianan bola lampu depan	Rejeiki Siregar	24851	Bropit Harapan Baru		
327	DT-00058 - B 9973 B5	SUWARDI	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 09.53	19/01/2026	19/01/2026 10.20	0,00	0 jam 27 menit	Pemasangan baut gantungan knalpot	Rejeiki Siregar	12669	Bropit Harapan Baru		
328	DT-00014 - B 9123 ZYT	SABAM	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 09.00	19/01/2026	19/01/2026 10.08	0,00	1 jam 08 menit	PENGELASAN UNDERROUND BELAKANG	Soleh Al Muzakar	26481	Bropit Harapan Baru		
329	DT-00023 - B9133ZYT	PAWITNO	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 10.03	19/01/2026	19/01/2026 10.34	0,00	0 jam 31 menit	PENGELASAN UNDERROUND BELAKANG Perbaikan selang angin bocor	Soleh Al Muzakar Wagiman Baruntu	25313	Bropit Harapan Baru		Pengelasan close jam 10:34 Soleh Al Muzakar Selang angin jam 15:57 Wagiman
330	DT-00047 - B 9102 ZYT	SUPRIYANTO HASIBUAN	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 10.36	19/01/2026	19/01/2026 14.02	0,00	3 jam 26 menit	PENGELASAN UNDERROUND SAMPIING SEBELAH KIRI PERBAIKAN OMBENG YANG PATAH	Soleh Al Muzakar	111343	Bropit Harapan Baru		
331	DT-00004 - B 9112 ZYT	ERICK	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 11.26	19/01/2026	19/01/2026 11.36	0,00	0 jam 10 menit	PENGELASAN UNDERROUND SAMPIING SEBELAH KIRI	Soleh Al Muzakar	26654	Bropit Harapan Baru		
332	DT-00074 - Z 9109 AB	ERDI MANTO PANIAITAN	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 12.00	19/01/2026	19/01/2026 12.41	0,00	0 jam 41 menit	Perbaikan lampu rem belakang mati.	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	189899	Bropit Harapan Baru		
333	EX-00012 - DBCH1801	JUNTAK	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 12.42	19/01/2026	19/01/2026 14.39	0,00	1 jam 57 menit	LOW POWER, Ganti FILTER SOLAR	Joni Septian		Lksi : 4p 48c		
334	DT-00054 - B 9683 KYW	SAHRUL	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 13.00	19/01/2026	19/01/2026 13.32	0,00	0 jam 32 menit	PASANG KEMBALI BATTERY 2 PCS	Reieiki Siregar		BROPIT HARAPAN		
335	DT-00050 - B 9105 ZYT	SUPRIYANTO	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 13.00	19/01/2026	19/01/2026 14.47	0,00	1 jam 47 menit	Memeriksa selang minyak knalpot bocor dan lampu rem . kota	Rejeiki Siregar	297982	BROPIT HARAPAN		
336	DT-00011 - B 9120 ZYT	BUYUNG KAPRI	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 14.20	19/01/2026	19/01/2026 14.45	0,00	0 jam 25 menit	Ganti bohlam lampu rem sebelah kanan.	Joni Septian	26176	BROPIT HARAPAN		
337	CS-01 CEMENT SPREADER		RWI	READY	19/01/2026	19/01/2026 09.53	19/01/2026	19/01/2026 11.15	0,00	1 jam 22 menit	REGREASING, Lubrication	Falkar Izzanni & Arif Rendi S	11,1	YARD KM 12		
338	PF-41001 - Pad foot Vibro Sakai		RWI	READY	19/01/2026	19/01/2026 08.00	19/01/2026	19/01/2026 09.00	0,00	1 jam 00 menit	REGREASING, Lubrication	Falkar Izzanni & Arif Rendi S	13,2	YARD KM 12		
339	DT-00031 - BG 8535 OW	IGNASIUSS GS LUMBAN TOBING	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 15.44	19/01/2026	19/01/2026 09.00	0,00	*****	Angin tekor / bocor --> Mengikat selang angin yg bocor lokasi ndd	Rejeiki Siregar		NDD		
340	DT-00052 - B 9642 KYW	SUPRIYADI SAGALA	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 15.12	19/01/2026	19/01/2026 16.14	0,00	1 jam 02 menit	PENGELASAN BAGIAN PINTU OBENG YANG PATAH	Soleh Al Muzakar	202930	BROPIT HARAPAN		
341	SD-00002 - 961582391716	HENDI SAPIKA / M. HASBI	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 16.00	19/01/2026	19/01/2026 17.32	0,00	1 jam 32 menit	Low power, cuci filter solar.	Joni Septian	1198	NDD		Rencana tgl. 20/01/206 ganti filter 1 pcs
342	DT-00019 - B 9128 ZYT	KARDIMAN SARAGIH	WUR - EW	READY	19/01/2026	19/01/2026 17.00	19/01/2026	19/01/2026 17.23	0,00	0 jam 23 menit	Ganti filter solar bawah 1 pcs	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	26374	BROPIT HARAPAN		
343	DT-00016 - B 9125 ZYT	SARDI	WUR													

No.	ALAT BERAT / TRUCK	OPERATOR / DRIVER	PROJECT	UPDATE KONDISI	WAKTU BREAKDOWN		WAKTU READY		DOWNTIME		PERMASALAHAN / TROUBLE YANG TERJADI	MEKANIK YG MELAKUKAN PENANGANAN	KM / HM DOWN	LOKASI UNIT DOWN	ESTIMASI SELESAI	PROGRES SAAT INI
					TANGGAL	JAM	TANGGAL	JAM	HARI	JAM						
349	WT-00001 - B9018KFA	GILANG FIRMANSYAH	WUR - EW	DOWN	20/01/2026	20/01/2026 08.00			-46042,00	=====	Accu / Battery soak	Darmawan, Firlanda		Bropit Harapan Baru		20/01/2026 untuk baterai water tank WT 00001, kita pasangkan (ambikan) baterai dari DT dari ex vadana no lamb.DT -41001. Sesuai arahan pak @Guswan Arizal DT-41001 belum ada pengemudi.
350	DT-00050 - B 9105 ZYT	SOBIRIN	WUR - EW	DOWN	20/01/2026	20/01/2026 11.30			-46042,00	=====	Kebocoran fuel di selang minyak balik	Waelman	298070	Bropit Harapan Baru		
351	DT-00041-B9082ZYT	JOJO SATRIO	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 10.17	20/01/2026	20/01/2026 11.39	0,00	1 jam 22 menit	Regreasing. Daniel Sitepu, Uska PENGELASAN DUDUKAN BAK DUMP (Soleh)	Daniel Sitepu, Urwatul Uska Soleh Al Muzakar	63360	Bropit Celcin		Pengelasan selesai : 10:44 Regreasing selesai : 11:39 wib
352	DT-00062 - BG8638NI	ARFIANSYAH	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 09.56	20/01/2026	20/01/2026 11.40	0,00	1 jam 44 menit	PENGELASAN MUFFLER YANG PATAH DAN UNDERGROUND SAMPING Regreasing	Daniel Sitepu, Uska	57361	Bropit Harapan Baru		Pengelasan selesai : 11:40 Regreasing selesai : 12:44 wib
353	DT-00052 - B 9642 KYW	SUPRIYADI SAGALA	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 11.51	20/01/2026	20/01/2026 12.13	0,00	0 jam 22 menit	1 ~ Pintu Ombeng broken: ~ Engsel Patah ~ Kunci Pintu bengkok ~ Body Pintu las retak di beberapa titik. 2 ~ Lantai Plate Dump robek di beberapa titik.	Suwardi	203102	YARD KM 12		20/01/2026 : Proses perbaikan engsel pintu broken...
354	EX-00012 - DBCH1801	JUNTAK	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 08.00	20/01/2026	20/01/2026 18.15	0,00	10 jam 15 menit	alat low power. Kode error pada panel muncul ..L01 Selang solar tersumbat	Joni Septian	5205	Lokasi - 4p-48c		Perbaikan selang solar tersumbat, next agar cuci tanki solar
355	DT-00056 - B 9892 PYW	OJAHAN WESLEY	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 13.19	20/01/2026	20/01/2026 13.25	0,00	0 jam 06 menit	Oil hidrolik low (tambah oli hidrolik 5 liter)	Waelman	238782	Bropit Harapan Baru		
356	DT-00044 - BM9244MU	ARDIKA SUGAMA BARUS	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 13.53	20/01/2026	20/01/2026 18.55	0,00	5 jam 02 menit	Trobel slang angin pecah buluh sambungan slang 14.1 pcs - Penegantian konektor selang 15 mm	Afrizandi Gabriele Marbun	74136	Bropit Harapan Baru		
357	DT-00042 - B 9089 ZYT	DODI KANDRAYANI	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 13.00	20/01/2026	20/01/2026 13.56	0,00	0 jam 56 menit	Regreasing. Pembersihan saringan udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	58991	Bropit Harapan Baru		
358	DT-00045-B9093ZYT	WAHYU PURNOMO	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 13.25	20/01/2026	20/01/2026 14.13	0,00	0 jam 48 menit	Reereasing. Pembersihan sarinean udara	Daniel Sitepu, Urwatul Uska	60288	Bropit Harapan Baru		
359	DT-00040 - BM 9509 QO	HERMANSYAH	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 10.58	20/01/2026	20/01/2026 14.44	0,00	3 jam 46 menit	PENGELASAN CHACIS DAN SUB CHASIS YANG RETAK	Soleh Al Muzakar	81700	Bropit Harapan Baru		
360	MG-00005	HERMAN	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 14.45	20/01/2026	20/01/2026 15.16	0,00	0 jam 31 menit	Reereasinge	Daniel Sitepu, Urwatul Uska		Bropit Harapan Baru		
361	DZ-00002 SN P6001656	VERDINAN SIMANJUNTAK	WUR - EW	INSPEKSI	20/01/2026	20/01/2026 15.28			-46042,00	=====	Lampu rotary minta diganti. Sudah buram			MINAS		
362	DT-04030 - BM 9510 QO	M. ADE SATRIA	WUR - EW	READY	20/01/2026	20/01/2026 15.44	20/01/2026	20/01/2026 16.02	0,00	0 jam 18 menit	perbaikan Koodline slio (stel koodline)	Waelman Barutu	278817	Bropit Harapan Baru		
363	Paefoot XCMG XS205PD	RWI	READY	READY	20/01/2026	20/01/2026 12.40	20/01/2026	20/01/2026 15.39	0,00	2 jam 59 menit	Instal GPS di unit	Eksternal - Faikar - Anif Rendt S		YARD KM 12		
364	CS-01 CEMENT SPREADER		RWI	READY	20/01/2026	20/01/2026 16.17	20/01/2026	20/01/2026 17.50	0,00	1 jam 33 menit	Instal GPS di unit	Eksternal - Faikar - Anif Rendt S		YARD KM 12		

LAPORAN

DAILY MECHANICAL REPAIRS

JANUARI 2026

DAILY MECHANICAL REPAIRS

31 DES - 31 JANUARI 2026

NO	DATE	KODE UNIT ASSET	NO POL	ID PHR	HR	KH	DAMAGE	INFORMA TION HOUR	LOCATION	REPAIR LOCATION	MECHANIC JOB	END TIME	ANALISA KEANEHAN / KERUSAKAN	KATEGORY	STATUS
1	12/31/2025	DT-013	B 9644KYN	DT 53	MEKANIK TIDAK MENYIMAK KM & HM		Master Kopling BOCOR	16.10	Pit harbar	pit harbar	1.MAMAN 2.USKANHAKAN	12.09	Seal Master Silinder Aus: Seal di dalam master silinder aus seiring waktu, menyebabkan cairan bocor ke dalam boot debu atau keluar di sekitar pedal kopling. Selang Hidrolik Retak/Bocor: Selang kecil yang menghubungkan master dan slave silinder bisa retak atau robek. Reservoir Bocor: Reservoir plastik bisa retak atau pecah, menyebabkan kebocoran. Korosi: Korosi pada komponen logam master silinder juga bisa menyebabkan kebocoran	Brake System	RFU
2	30/12/2025 6/1/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-055			DINAMO AMPERE TIDAK ISI (TERINFO DIBAWA KE BENGEK DINAMO) TIDAK DAPAT MENGALTERNATIVE KAN BENGEK DINAMO LAJIN SEHINGGA DELAY PERBAIKAN	14.12	Pit harbar	pit harbar	MANAN	11.52	Dinamo amper tidak mengisi (lemah/rusak) karena kabel kendor atau korosi, sabuk penggerak (belt) kendor atau aus, carbon brush aus, IC regulator bermasalah, atau dioda rectifier rusak.	MOTOR DINAMO	RFU
3	27/12/2025 20/1/2026		BM 9666 JO	DT-04037			TURBO CHARGE LEAKING Untuk Percepatan diganti Turbocahrghe baru agar cepat operasi PROSES MAINTENANCE 11.	16.40	Pit harbar	pit harbar	MANAN REJEKI STIREGAR BOY GABRIEL SANHLEKA		Turbocarger bocor karena masalah tekanan oli yang tidak tepat, seperti saluran oli tersumbat atau bengkok, filter udara kotor yang menciptakan vakum, atau ventilasi bak mesin bermasalah, yang menyebabkan oli terdorong keluar melalui segel yang aus atau rusak; Keausan segel itu sendiri akibat panas berlebih atau kontaminasi oli juga sering menjadi penyebab utama kebocoran Klingpin pada truk (Dr) rusak/aus terutama karena pelumasan tidak memadai, yang menyebabkan gesekan tinggi dan keausan prematur; Masuknya debu, pasir, ke dalam celah klingpin; serta beban berlebih atau perawatan tidak rutin, menyebabkan tekanan berlebih dan keausan komponen lain seperti bushing, yang mempercepat kerusakan	TURBOCHARGE	RFU
4	12/31/2025		BM 9509 QO	DT-04040			KING PIN LR LH PROBLEM	11.40	PIT SELSIN	PIT SELSIN	TIDAK ADA JO SEHINGGA DRIVER KEJAM TRIP UNIT DIARAHKAN OPERASI			SUSPensi	DIANGGAP RFU & TIDAK ADA PERBAIKAN
5	1/2/2026		BM 9805 QU	DT-41002		43,457.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	8.51	WS	WS	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	16.14	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pabrik dan DUMP TRUCK	SUSPensi	RFU
6	1/2/2025		BM 9678 JO	DT-41005		89,250.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	8.51	WS	WS	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	9.59	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi	SUSPensi	RFU
7	1/2/2026		B 9892 PYW	DT-056		237,926.0	KABEL ACCU & Clamp Accu	8.49	Pit harbar	pit harbar	REJEKI STIREGAR	9.51	BAHAN & KUALITAS KURANG BAIK	POWER ACCU	RFU
8	1/2/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-065		122,478.0	GANTUNGAN BAN RUSAK	8.45	Pit harbar	pit harbar	SHOLEH PATI	12:14	Beban Berlebih dan Getaran: Ban cadangan pada kendaraan berat sangatlah besar dan berat. Beban statis ini, dikombinasikan dengan getaran konstan, guncangan, dan benturan akibat medan kerja yang kasar (lubang, jalan tidak rata, lokasi konstruksi), memberikan tekanan yang luar biasa pada mekanisme keausan pada bantalan (bearing). Bantalan di dalam puli bisa aus seiring waktu, menyebabkan puli menjadi longgar dan goyang.	KONSTRUKSI	RFU
9	1/2/2026	DT-031	B00932YT	DT-045		58,598.0	Steel PULLEY AC.KENDOR	11.45	Pit harbar	pit harbar	JHONI INDO	12.06	Baut pengunci puli kendor: Baut yang menahan puli pada poros kompresor mungkin tidak dikencangkan dengan torsi yang benar saat pemasangan, atau menjadi kendor akibat getaran	AC	RFU
10	1/2/2026	DT-029	B 9091 ZYT	DT-043		58,546.0	Proses instal speakboard depan kiri		MINAS	MINAS	HEROPOHWA HENDRIK STROOH	12.43	Krypos	accessories	RFU
11	1/2/2026		BM 9951 JO	dt-04048		71,007.0	GANTUNGAN BAN RUSAK	13.00	Pit harbar	pit harbar	JHONI INDO	13.36	GANTUNGAN BAN TIDAK RAMPU DAN HARUS DITAMBAH LASHING STRAP		RFU
ANGKATAN UDARA MULAI TURUN 13.47 - 14.44 WIB SEPUTAR WORKSHOP															
12	1/2/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-074		9,097.8	Penggantian 1 bh kepala batrai. Unit dt 00074	13.05	Pit harbar	pit harbar	JHONI INDO	13.36	Sifat Material: kuningan, meskipun merupakan paduan yang baik, secara inheren lebih getas (rapuh) dibandingkan dengan timbal atau beberapa paduan logam lain yang lebih umum digunakan untuk terminal aki. Sifat ini membuatnya kurang tahan terhadap tekanan mekanis.	POWER (ACCU)	RFU
13	1/3/2026		BM 9956 JO	DT-41003		80,381.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	16.36	WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	21.13	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pabrik dan DUMP TRUCK	AXLE	RFU
14	1/3/2026		BM 9174 MU	DT-41001			Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	8.29	WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	10.14	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pabrik dan DUMP TRUCK	AXLE	RFU
15	1/4/2026		B 9209 JO	DT-41004		77,729.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining		WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000		Beban Berlebih dan Getaran: Ban cadangan pada kendaraan berat sangatlah besar dan berat. Beban statis ini, dikombinasikan dengan getaran konstan, guncangan, dan benturan akibat medan kerja yang kasar (lubang, jalan tidak rata, lokasi konstruksi), memberikan tekanan yang luar biasa pada mekanisme keausan pada bantalan (bearing). Bantalan di dalam puli bisa aus seiring waktu, menyebabkan puli menjadi longgar dan goyang.	AXLE	RFU
16	1/5/2026	WT-01	B 9018 KFA	wt-0001		36,042.0	Perbaikan lampu rem belakang mati	9.00	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	9.47	LAMPU MATI	LAMP	RFU
17	1/5/2026	DT-024	B 9079 ZYT	DT-00038		64,179.0	Bell Ting AC lepas.	9.55	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	10.20	penggunaan ekstrem (sering menyala-mati saat kecepatan tinggi), kualitas komponen yang jelek, kotoran/debu yang menyumbat, masalah kelistrikan seperti tegangan tidak stabil, hingga masalah sistem AC lain seperti kebocoran freon atau kompresor bermasalah, menyebabkan gesekan berlebih pada bearing atau magnetic clutch sehingga pulley menjadi oblok, panas, atau bahkan gosong, serta tidak bisa	AC	RFU
18	1/5/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-00065		64,678.0	Pergantian gantungan ban serep dan losing	13.00	PIT	PIT	SOLEHPATI	13.47	Akibat Pengoperasian	ACCESSORIES	RFU
19	1/5/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021		22,231.0	Tuas pompa pt longket. Dan tidak mau naik.	14.00	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	15.36	masalah mekanis (linkage aus/macet, rem katrol nyangkut, atau komponen rusak), kekurangan cairan hidrolik, atau masalah kelistrikan/sensor, yang menghambat pergerakan tuas atau pengaktifan komponen PTO, jadi perlu cek level oli, periksa komponen linkage, dan pastikan tidak ada penghalang fisik.	PTD HYDRAULIX	RFU
20	1/5/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-000053		203,477.0	pengelasan kenalpot yang broken	16.00	PIT	PIT	SHOLEH PATI	16.53	KINALPOT PUTUS	MUFLER	RFU
21	1/5/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062		55,859.0	DRAX LINK PROBLEM	16.00	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	17.13	Drag link rusak karena keausan alami akibat pemakaian, kondisi jalan ekstrem (lubang/bergelombang), benturan keras (kecelakaan), kurangnya pelumasan, dan rusaknya karet pelindung yang membuat komponen cepat aus dan longgar, menyebabkan kemudi tidak stabil, getar, dan ban aus tidak merata. Kerusakan ini terjadi karena beban berat pada sistem kemudi, terutama pada mobil niaga atau sedan	SUSPensi	RFU
22	1/5/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-071			1.PACKING SILINDER HEAD GANTI MENUNGGU ORDER PARTS	17.55	WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO		overheat (mesin terlalu panas) akibat kurangnya cairan pendingin atau masalah sistem pendingin, serta pemasangan yang salah (torsi baut tidak tepat atau salah), kualitas packing rendah, detonasi, atau usia pakai, yang menyebabkan packing tidak bisa menyegel dengan baik antara blok dan kepala silinder.	ENGINE	RD
23	1/5/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-057			LEFT SPRING (CENTER BOLT) DEPAN PUTUS	17.20	PIT	PIT	MANAN USKHA		Penyebab utama putusnya center bolt (baut tengah) per daun depan biasanya adalah baut-u (U-bolts) yang kendor atau beban berlebih (overload). Baut tengah berfungsi menahan posisi lembaran per (leaf) dan as roda, bukan untuk menahan beban geser utama	SUSPensi	RD
24	5/1/2026 6/1/2026	DT-019	BG 8367 I3	DT-00061			Proses pemasangan lampu besar sebelah kiri. Dan pasang lampu kabu	17.25	PIT	PIT	JHONI IS KANDAR MANAN USKHA	12.35	Akibat Pengoperasian	Lampu depan	RFU
25	1/6/2026		BM9951JO	DT-4048		71,000.0	PULLY AC PECAH (GANTI BARU)	08.15	PIT	PIT	JHONI INDO	8.40	kerusakan pada bearing (laher) puli kompresor AC. Ketika bearing aus atau macet, puli tidak dapat berputar bebas, menyebabkan panas berlebih, gesekan ekstrem, dan akhirnya kegagalan material atau pecah	AC	RFU
26	1/6/2026		BM9285JO	DT-4024			ENGINE MOUNTING PECAH	8.52	PIT	PIT	MANAN	13.53	usia pakai (karet getas), beban berlebih (muatan berat, akselerasi kasar), kondisi jalan buruk (sering lewat lubang), kebocoran oli yang merusak karet, kualitas material yang kurang baik, atau pemasangan yang tidak tepat, menyebabkan getaran mesin tidak teredap dan merusak komponen. Getaran ekstrem ini membuat mounting bekerja ekstra keras hingga akhirnya	ACCESSORIES	RFU

81	1/9/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	26,456.0	1,123.6	selesai pekerjaan setel Jemberit	13.55	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAN	14.26	mengaja keamanan berkendara, mencegah rem utama panas berlebih, dan menjaga keawetan komponen kendaraan	MUFLE	RFU
82	1/9/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013	24,790.0	1,111.7	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	13.55	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAN	14.29	PERAWATAN MINGGUAN	NEPLE	RFU
83	9/1/2026 10/1/2026		BM 9509 QO	DT-04040	80,910.0	48,336.0	proses pekerjaan ganti baut roda belakang	13.40	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAN	11.06	PUTUS AKIBAT PENGOPERASIAN & BEBAN Berlebih	AXLE	RFU
84	1/9/2026	DT-029	B 9091 ZYT	DT-00043	TIDAK DICATAT MEKANIK		V BELT KENDOR	14.00	KIMAS	KIMAS	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	14.32	TENSIONER V BELT KENDR	DUMPI	RFU
85	1/9/2026	DT-046	BG 8535 OM	DT-00031	73,135.0	3,279.0	perbaikan kunci ombeng status, selesai	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	14.35	AKIBAT PENGOPERSIAN	DUMPI	RFU
86	1/9/2026	DT-035	B 9514 JYT	DT-00057	TIDAK DICATAT MEKANIK		pengelasan pengunci ombeng yang patah	14.37	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	15.10	AKIBAT PENGOPERSIAN	DUMPI	RFU
87	1/9/2026		BM 9174 NU	DT-04001			Selesai pengerjaan ganti karet susu 4.PCS	15.42	PIT HARBAR	PIT HARBAR	BOY GABRIEL SAHLEKA	17.16	Sering melintasi jalan berlubang, tidak rata, atau berbatu dapat memberikan tekanan berlebihan dan guncangan hebat pada sistem suspensi, yang mempercepat keausan bantalan	SUSPENSI	RFU
88	1/9/2026	DT-076	B 9137 ZYT	DT-00028	TIDAK DICATAT MEKANIK		Ganti bola lampu kota dan rem udh hidup	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	17.20	BOLAM PUTUS	ACCESSORIES	RFU
89	1/9/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059		3,620.0	pengelasan gantungan kenalpot	16.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	16.48	AKIBAT PENGOPERSIAN	ACCESSORIES	RFU
90	1/9/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	TIDAK DICATAT MEKANIK		pengelasan underround belakang yang patah	16.40	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	17.00	AKIBAT PENGOPERSIAN	ACCESSORIES	RFU
91	1/9/2026	DT-017	B 9126 ZYT	DT-00017		1,091.4	pengelasan underround belakang yang patah	17.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	17.32	AKIBAT PENGOPERSIAN	ACCESSORIES	RFU
92	1/9/2026	DT-009	B 9105 ZYT	DT-00050		297,409.0	Porsneling tidak mau masuk. Ganti Goli2 Handle 1 Pcs	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	18.15	Handle bawah putus	Porsneling	RFU
93	1/10/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		201,393.0	Ganti bola lampu kota dan rem udh hidup	9.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	9.32	BOLAM PUTUS	LAMP	RFU
94	1/10/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		201,393.0	Problem unit... head low tidak berfungsi.	10.16	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.39		TRANSMISSI	RFU
95	1/10/2026		B 9079 ZYT	DT-00038			GANTI V BELT KENDOR	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	10.16	MUR BAUT KENDOR	AC	RFU
96	1/10/2026			DT-0438		91,372.0	GANTI V BELT KENDOR	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	10.16	MUR BAUT KENDOR	AC	RFU
97	1/10/2026			DT-04001		80,498.0	perbaikan kunci ombeng dan pengelasan ombeng yang retak	10.22	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	17.32	AKIBAT PENGOPERSIAN	DISC CLUTH	RFU
98	1/10/2026		BG 8461 NI	DT-00065		64,915.0	PULLEY AC PECAH (GANTI BARU)	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	10.16	pulley AC Hino (seperti halnya pada kendaraan lain) umumnya disebabkan oleh kerusakan bearing (bantalan) di dalamnya, yang sering kali dipicu oleh panas berlebih dan kurangnya pelumasan akibat masalah pada sistem AC secara keseluruhan. Berkait dengan bahan-bahan lain	AC	RFU
99	1/10/2026		BG 8461 NI	DT-00065		64,915.0	Repair attention Muffler DT 00065	10.16	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	13.24	AKIBAT PENGOPERSIAN	MUFLE	RFU
100	1/10/2026		BM 9510 QO	DT-04030			TAMBAH OLI POWER STEERING	11.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	11.27	Penyebab oli power steering habis terutama karena kebocoran pada sistem hidrolis, yang bisa terjadi di pompa, selang, seal rack steer, atau klem selang yang kendor atau retak, menyebabkan oli merembes keluar dan sering kali terlihat tetesan oli di lantai, atau bahkan akibat kerusakan komponen seperti pompa atau rack steer yang aus karena usia atau	POWER STEERING	RFU
101	1/10/2026		BM 9287 JO	DT-04042			On progres DT 00402 high/low gear planetary tidak mau masuk. Ganti bal switch/sensor H/L dari DT 04037 ke DT 04042.	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	11.40	Indikasi Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling umum terkait dengan sistem kopling, oli transmisi, atau komponen internal transmisi yang aus/rusak	TRANSMISSI	RFU
101	10/1/2026 12/01/2026	DT-02	DT 8973 IE	DT-00073		52,278.2	kontrol velve bocor. angin sering berkurang PASANG KIT VALVE ANGIN	11.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.52	Waktu bekerja yang aus: sering rusak, seal karet dalam katup dapat mengeras, retak, atau aus, menyebabkan celah yang memungkinkan udara keluar [1]. Kerusakan pada Diafragma: Jika katup menggunakan diafragma, kerusakan atau robekan pada diafragma dapat menyebabkan kebocoran internal atau eksternal [1]. Kontaminasi: Kotoran, air, atau minyak dalam sistem udara dapat merusak komponen internal katup, menyebabkan katup tidak menutup dengan sempurna [1]. Pegas yang Lemah atau Patah: Pegas berfungsi untuk menutup katup; jika pegas lemah atau patah, katup mungkin tidak dapat menutup rapat [1]. Penyetelan yang Tidak Tepat: Terkadang, kesalahan kalibrasi, penggunaan berat/ekstrem, benturan karena jalan tidak rata, keausan komponen seperti spider, U-joint, sleeve yoke, ketidakseimbangan poros, serta kesalahan operasional, atau perawatan yang buruk	SYSTEM BRAKE	RFU
101	10/1/2026 12/1/2026	DT-010	B 9107 ZYT	DT-00055			On progres dt 55 propeller shaft inter axle.	12.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN	17.37		PROPELLER	RFU
102	1/10/2026		B 9174 NU	DT-00001		80,524.0	Filter solar atas retak .dan kebocoran solar.. Untuk filter solar atas . kita pinjam yg punya dt 00055..	14.17	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.48	seal / rusak	FUEL SYSTEM	RFU
102	1/10/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT-00017		24,449.0	Ganti Bohlam lampu rem LR LH	14.48	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.57	bohlam putus	ELECTRICAL	RFU
103	1/10/2026		BM 7680 TU	HB-00006		57,565.0	SERVICE BERKALA KM 57565 KEMBALI 62565	11.00	WS	WS	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	15.18	SERVICE BERKALA	ENGINE	RFU
103	1/10/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049		67,840.0	Ganti bohlam lampu besar 1 pcs. Ganti bohlam lampu kabin kiri 1 pcs.	15.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.35	BOHLAM PUTUS	ELECTRICAL	RFU
104	1/10/2026		BG 8640 NI	DT-04044		73,540.0	selesai pengelasan CASING LAMPU	15.00	SELSIN	SELSIN	BENGKEL LUAR	15.55	AKIBAT PENGOPERASIAN	CASING LAMPU	RFU
104	1/10/2026	DT-044	BG 8640 NI	DT-00064		62,356.0	GANTI BOHLAM LR LH	16.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.52	BOHLAM PUTUS	ELECTRICAL	RFU
105	10/01/2026 12/01/2026	DT-073	B 9134 ZYT	DT-00025		24,256.0	Pipa slang solar di dalam tengki patah.perlu pengelasan Kuningan	17.40	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.24	Sambungan Las Putus	TANK BOM	RFU
106	1/12/2026	DT-019	BG 8367 I3	DT-00061		69,050.0	master klos bawah angin nya bocor	10.08	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR		Seal Karet Getas/Aus: Ini penyebab paling sering. Seal karet yang menahan minyak di dalam master silinder sudah tidak elastis, retak, atau sobek, sehingga minyak merembes keluar dan udara masuk. Korosi pada Dinding Silinder: Karat di dalam silinder master kopling bisa merusak permukaan karet seal, membuatnya tidak bisa menyegel dengan sempurna, seperti yang dijelaskan	BRAKE	RFU
107	1/12/2026	DT-032	B 9094 ZYT	DT-00046			Ganti Pully AC 1 Pcs	10.25	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.32	putus	AC	RFU
108	1/12/2026	DT-011	B 9092 PWV	DT-00056		238,177	Ganti Karet Brake Chamber ganti jember belakang sebelah kanan	10.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.04	usia pakai, kurang perawatan, kondisi lingkungan, dan pemakaian ekstrem, yang menyebabkan komponen internal seperti diafragma robek, pegas karat, atau batang pemendor retak, serta kebocoran udara akibat karat pada casing, mengakibatkan rem tidak berfungsi optimal atau blong	SYSTEM BRAKE	RFU
109	1/12/2026	DT-02	DT-8973IE	DT-00073			L6 proses pemasangan kit valvep	11.09	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	13.17	USIA PAKAI & Kurang perawatan	Valve	RFU
110	1/12/2026	DT-048	BG 8553 OM	DT-00031			PERBAIKAN MUFLE DT 031	11.43	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	16.07	Rusak akibat pengoperasian	MUFLE	RFU
111	1/12/2026		BM 9949 JO	DT-0436			Ganti Alarm Mundur	11.07	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	11.50	RUSAK / MATI	ALARM MUNDUR	RFU
112	1/12/2026	DT-52	B 9112 ZYT	DT-00004		26,118.0	selesai pekerjaan ganti filter solar bawah 2 pcs	10.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	12.30	FILTRATION TERSUMBAT (Batas kemampuan 6000 KM)	FUEL SYSTEM	RFU
113	1/12/2026	DT-045	BG 8640 NI	DT-00064		62,430.0	selesai pekerjaan ganti oring filter oli bawa 2 pcs	12.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	13.32	LOW POWER (FILTER KOTOR)	FUEL SYSTEM	RFU
114	1/12/2026	DT-035	B 9514 JYT	DT-00057			Ganti bohlam lampu rem.sebelah kanan	14.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.10	RUSAK / MATI	BOHLAM	RFU
115	1/12/2026		B 9105 ZYT	DT-00050			Ganti bohlam lampu rem	15.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.25	RUSAK / MATI	BOHLAM	RFU
116	1/12/2026	DT-09	B 9113 ZYT	DT-00005			selesai pekerjaan ganti filter solar bawah 1 pcs	15.30	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	15.56	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ENGINE	RFU
117	1/12/2026		B 9132 ZYT	DT-00023			selesai pekerjaan ganti filter solar bawah	15.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.07	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ENGINE	RFU
118	1/12/2026	DT-054	B 9118 ZYT	DT-00006		24,875.0	gerising	16.08	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.07	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ENGINE	RFU
119	1/12/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047		110,517.0	ganti filter solar bawah 1 pcs	15.45	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.12	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ALL	RFU
120	1/12/2026	DT-078	B 9139 ZYT	DT-00030			selesai pekerjaan gerising	18.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	18.34	V BELT PUTUS	V BELT	RFU
121	1/13/2026		BM 9944 JO	DT-4012			Tdk Terupadat KM/HR oleh mekanik	8.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Rejekinya P Siregar	8.46	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadag masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terlepas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU

162	14/1/2026 15/1/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055			KIT VALVE ANGIN BOCOR	10.33	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR		Kit valve angin rusak umumnya karena kontaminasi (kotoran, debu, kelenyahan), keausan komponen internal (pegas, spool, seal), kegagalan listrik (kompaman solenoida), tekanan udara tidak stabil (kebocoran, kompresor bermasalah), atau kurangnya perawatan rutin yang menyebabkan penumpukan partikel dan korosi.	KITAIR KIT VALVE	RFU
163	1/15/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,144.0	9,333.8	KUNCI PINTU DT RUSAK	9.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.35	RUSAK AKIBAT DORONGAN AZB	DUMPMG	RFU
164	1/15/2026		B 9510 QO	DT-4030	278,311.0	12,480.3	Pasang fuly dan belty kipas dt 04080	10.50	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	11.42	Jika pull-pull tidak sejajar dengan benar, sabuk akan berjalan siring, menyebabkan keausan tidak merata pada sisi sabuk dan puli, serta potensi sabuk terlepas dari jalurnya	PULLY	
165	14/1/2026 15/1/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	208,144.0	9,333.8	AXLE SPRING RH PUTUS NO 1	18.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	HAMAN GABRIEL SAHULEKA		kelebihan beban (overload), kondisi jalan yang buruk, dan kurangnya perawatan.	SPRING DEPAN	RD
166	1/15/2026		B 9080 ZYT	DT-00039			Ganti bohlam lampu rem.	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	13.36	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah.	LAMP DEPAN	RFU
167	1/15/2026		BM 9285 JO	DT-04024	92,265.0	4,009.2	servis berkala *Ganti filter solar 2 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli mesin -membersihkan saringan udara	13.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.54	PERAWATAN BERKALA JADWAL SERVICE INTERVAL BERIKUTNYA PER.10.000	ENGINE	RFU
168	1/15/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074			BAN BOCOR DEPAN (ADOT MASALAH)	15.11	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.54	kemungkinan tertusuk benda tajam	TIRE	RFU
169	1/15/2026	DT-068	B 9120 ZYT	DT-00011	25,819.0	1,157.8	selesai ganti bola lampu rem 1 pcs	15.58	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.13	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMP DEPAN	RFU
170	1/15/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047			Pengelasan penutup Underround belakang dan samping		PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	17.02	AKIBAT PENGOPERASIAN	FRAME	RFU
171	1/15/2026	DT-071	B 9132 ZYT	DT-00023	25,177.0	1,113.2	selesai pekerjaan grinding dan memberikan saringan udara	16.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.13	PERAWATAN MINGGUAN GREGESING & AIR CLEANE	ENGINE	RFU
172	1/15/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054.			Lok pintu sebelah kiri. Stel tali jek Dum. Pasang spabohr sebelah kiri..	16.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.15	KABEL DUMP KENDOR	HYDRAULIC	RFU
173	1/15/2026	DT-044	BG 8640 NI	DT-00064	62,785.0	1,113.2	selesai pekerjaan grinding dan memberikan saringan udara	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.36	PERAWATAN MINGGUAN GREGESING & AIR CLEANE	ENGINE	RFU
	1/16/2026						off LIBUR NASIONAL ISROK MEKRAJ SEMUA MEKANIK DI LIBURKAN								
174	1/17/2026		BM 7680 TU	MB-00006	58,132.0		ACCU TEKOR TIDAK DAPAT STARTING	7.30	JL NUSANTARA	JL NUSANTARA	JHONI IST KANDAR PAGI TEPU USKHA SIANG	14.36	utamanya disebabkan oleh konsumsi daya terus-menerus oleh perangkat, terutama saat kendaraan tidak digunakan dalam waktu lama. GPS tracker bekerja dengan cara terhubung langsung ke aki kendaraan (hardwired) untuk mendapatkan daya, yang pada akhirnya menguras energi aki jika tidak dikelola dengan baik	POWER	RFU
175	1/17/2026	PH-01	B 9012 ZEH	PH-00001	24,301.5	1,089.8	Dumping Plate Chasis.. Kanan dan kiri. 2-Welding Casing luar Chasis kanan dan kiri..	08.11	WS	WS	APENG SUMARDI RAHMAD HENDRIK STROOM	22.09	1.Line Axle 1 Patah proses dublink final 2.frame sudah berkurang umur kemampuan step by step pada konstruksi berkurang kemampuan yang mengakibatkan Patah	Frame Body Lory	
176	1/17/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062			KIPAS RADIATOR RUSAK	8.13	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR		kegagalan sistem Fan clutch (kopling kipas)	FAN CLUTCH	
177	1/17/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	168,878.5	7,573.0	GANTI BOHLAM MATI	8.22	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.00	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
178	17/1/2026 18/1/2026	DT-01	DT-0126 JE	DT-00071			Melanjutkan instalasi sylinder head dan mencabut bolt turbo pada 5pcs unit DT-00071 Kendala teknis lain (teman dinamo start tidak berfungsi) 1.Membuka silinder head 2.ckir klip 3.cleaning 4.ganti starting motor 5.mencabut bolt Turbo 5pcs	8.27	WS	WS	DARMAWAN	10.40	assembly head cylinder terkendala Celendoid dinamo start	ENGINE	RD
179	1/17/2026		B 9117 ZYT	DT-00010	22,864.0	1,025.3	GANTI BOHLAM MATI	8.22	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.00	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
180	1/17/2026	DT-107	BM 9244 NU	DT-04044	73,400.0	3,291.5	pengelasan gantungan ban serep	9.05	PIT HARBAR	PIT HARBAR	sholeh pati	9.47	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN (DORONG OLEH ALAT)	ACCESSORIES	RFU
181	1/17/2026	DT-101	BM 9682 JO	DT-04032	88,239.0	3,956.5	PEM SERVICE INTERVAL 10.000 ganti filter solar 3 pcs ganti filter oli 1 pcs ganti oli	10.03	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.07	PM SERVICE DIINTERVAL 10.000 KM GANTI 7500 KM KEMBALI KE 98.239	ENGINE	RFU
182	1/17/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	57,002.0	2,556.1	GANTI BOHLAM MATI	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	11.19	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
183	1/17/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	204,575.0	9,173.8	pengelasan muffler yang patah		PIT HARBAR	PIT HARBAR	sholeh pati		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN (DORONG OLEH ALAT)	MUFFLER	RFU
184	1/17/2026	DT-101	BM 9682 JO	DT-04032	88,239.0	3,956.5	patah per depan nomor 6 dan 7 sebelah kanan	11.07	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN		Beban Berlebih (Overload) yang Ekstrem: Ini adalah penyebab paling umum. Dump truck sering kali mengangkat beban di atas kapasitas maksimal (overload). Saat muatan terlalu berat, per daun melengkung secara berlebihan (defleksi berlebihan) dan bertumpu berat pada helper spring (per daun bagian bawah/no 6-7), sehingga melebihi batas elastisitas baja.	SUSPENSI	RD
185	1/17/2026	DT-092	BM 9287 JO	DT-04042	75,792.0	3,398.7	selesai ganti filter solar	14.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	15.13	PERAWATAN BERKALA GANTI FILTER SOLAR PER 9000 KM	FUEL SYSTEM	RFU
186	1/17/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057			TIDAK DICATAT MEKANIK		PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR HAMAN		naik biasanya karena masalah pasokan oli (kurang/tersumbat), kebocoran pada seal silinder hidrolik, atau komponen utama rusak seperti pompa hidrolik dan katup, yang menyebabkan tekanan tidak tersalurkan dengan baik untuk mengangkat bak. Penyebab umumnya meliputi level oli rendah, udara masuk sistem, oli kotor/terkontaminasi, filter tersumbat, atau seal yang aus.	HYDRAULIC	RD
187	1/17/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT-00024			TIDAK DICATAT MEKANIK		PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR BOY GABRIEL SAHULEKA	19.43	switch rem rusak/macet, masalah kelistrikan (sekring putus, kabel putus/korosi, konektor kotor), bohlam mati, atau pada kasus rem knalpot, bisa karena solenoid rem knalpot bermasalah, sensor kecepatan, atau modul kontrol. Penyebab utamanya adalah switch rem yang tidak mengirim sinyal saat pedal diinjak atau masalah pada jalur listriknya	LAMP	RFU
	1/18/2026		MEKANIK PET OFF												RFU
188	1/19/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074			BOHLAM KOTA BELAKANG PUTUS	7.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	7.55	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
189	1/19/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021	23,347.0	1,047.0	BOHLAM KOTA BELAKANG SEIN KIRI PUTUS SETTING KACA SPIOL (KATA P REGAR)	7.59	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.25	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
189	1/19/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-00065	65,460.0	2,935.4	GANTI BOHLAM LAMPU KOTA	8.29	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.56	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
190	1/19/2026		BM 9824 OQ	DT-4053	63,495.0	2,824.5	servis berkala *Ganti filter solar 1pcs (2 baru diganti) *Ganti oli mesin *Ganti filter oli 1 pcs	8.05	WS	WS	TEPU FUSO USKHAHAKAN	9.03	PM SERVICE DIINTERVAL 10.000 KM KEMBALI PADA KM 73.495	ENGINE	RFU
190	1/19/2026		B 9398 JO	DT-04025	88,391.0	3,932.0	Menyetel kaca spiol kata p regar DT NOHER BERAPA TIDAK DISEBUTKAN	8.57	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.10	BAUT KACA SPIOL LONGGAR	KONTRUKSI SPION	RFU
191	1/19/2026	DT-046	BG 8535 ON	DT-00031	74,135.0	3,297.8	slang angin bocor.	8.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	9.08	usang dimakan usia, kualitas selang yang kurang baik, paparan panas mesin ekstrem, tekanan udara berlebih, atau pemasangan yang tidak presisi, menyebabkan retak, sobek, atau sambungan longgar, yang bisa merusak komponen sistem rem udara atau PTO, sehingga perlu diganti atau diperbaiki.	SYSTEM BRAKE	RFU

191	1/19/2026		B 9135 ZYT	DT-00026	24,643.0	1,096.2	BOHLAM KOTA BELAKANG PUTUS	9.11	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.30	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
192	1/19/2026	DT-060	B 9121 ZYT	DT-00012	24,051.0	1,185.5	BOHLAM KOTA BELAKANG PUTUS	9.31	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.43	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
192	1/19/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	126,169.0	5,612.5	BAUT MUFLEL PUTUS / PASANG BAUT BARU	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.51	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLEL	RFU
193	1/19/2026	DT-062	B 9123 ZYT	DT-00014	26,481.0	1,178.0	PENGELASAN UNDERGROUND BELAKANG	9.40	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.08	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
193	1/19/2026	DT-047	B 9132 ZYT	DT-00023	25,313.0	1,126.0	PENGELASAN UNDERGROUND BELAKANG	10.03	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.34	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
194	1/19/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	111,343.0	4,953.0	PENGELASAN UNDERGROUND SAMPING SEBELAH KIRI	10.36	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.51	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
194	19/01/2026 20/01/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,055.0	5,607.4	1- Pintu Obeng Terlepas, Engsel patah kanan/kiri.(Proses perbaikan). 2- Kunci Pintu Cabin sebelah kanan Broken.(Proses Perbaikan). PEMASANGAN SPARKBOR PASNG DOORLOCK	11.15	NS	NS	APENG SUWARDI RAHMAD HENDRIK STROOM	14.30	KERUSAKAN INTI ADA INDIKASI KERIBASAN UNIT DI LAKSIAN DORONG DENGAN ALAT	BAK DUMPING	RFU
195	1/19/2026	DT-052	B 9112 ZYT	DT-00004	26,654.0	1,185.7	PENGELASAN UNDERGROUND SAMPING SEBELAH KIRI YANG PATAH	11.26	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	11.36	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
196	1/19/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	169,890.0	7,557.4	PERBAIKAN LAMPU REM MATI	12.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEU FUSO	12.41	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMPU REM	RFU
197	1/19/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054			TIDAK DI TULIS MEKANIK	13.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	13.31	ACCU KENDOR	ACCU	RFU
198	1/19/2026	DT-050	B 9102 ZYT	DT-00047	111,343.0	4,953.0	PERBAIKAN OBENG YANG PATAH	13.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	14.02	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BAK DUMPING	RFU
199	1/19/2026	DT-047	B 9132 ZYT	DT-00023	25,313.0	1,126.0	Trouble selang angin bocor Repair selang angin	10.34	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	14.32	usang dimakan usia, kualitas selang yang kurang baik, paparan panas mesin ekstrem, tekanan udara berlebih, atau pemasangan yang tidak presisi, menyebabkan retak, sobek, atau sambungan longgar, yang bisa merusak komponen sistem rem udara atau PTO, sehingga perlu diganti atau diperbaiki.	SYSTEM BRAKE	RFU
200	1/19/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	297,982.0	13,255.4	minyak balik bocor dan lampu rem	13.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	14.44			RFU
201	1/19/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	26,176.0	1,143.1	Ganti bohlam lampu rem sebelah kanan.	14.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.45	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMP REM	RFU
202	19/1/2026 20/1/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061			Penggantian bper depan no 1 selesai ... Temuan ada baut turbo yg patah 6 pcs	09.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	YANDI KARYA	17.06	Per depan (pegas) patah karena kombinasi faktor seperti beban berlebih, jalan rusak terus-menerus, karat/korosi, usia pakai, dan shockbreaker yang sudah mati atau rusak, yang membuat pegas bekerja ekstra keras hingga akhirnya melemah dan patah akibat tekanan, benturan, atau kelelahan material. Cacat produksi juga bisa menjadi penyebabnya	suspensi & ENGINE	RD
203	1/19/2026	DT-048	BG 8535 OM	DT-00031			Informasi pekerjaan tidak detail hanya berupa gambar	13:12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	16.15	tidak dapat dianalisa	system brake	RFU
204	1/19/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	202,930.0	8,861.6	PENGELASAN BAGIAN PINTU OBENG YANG PATAH	15.12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	16.17	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BAK DUMPING	RFU
205	1/19/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	180,528.0	7,883.3	Ganti kit Valve angin Perbaikan jamber belakang sebelah kanan	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.00	karena seal atau komponen internalnya aus/rusak akibat keausan normal, fluktuasi tekanan udara (terlalu tinggi/rendah), Perawatan berkala di km 6-000 km setelah service berkala terakhir	system brake	RFU
206	1/19/2026	DT-067	B 9128 ZYT	DT-00019	26,374.0	1,151.7	selesai pekerjaan ganti filter solar buwah 1 pcs	16.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.23	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	fuel system	RFU
207	1/19/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	27,368.0	1,195.1	selesai pekerjaan ganti bola lampu kabut	17.25	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.30	PERANATAN KIRINGUAN	LAMP REM	RFU
208	1/19/2026		BM 9510 QO	DT-04030	278,650.0	4,686.8	selesai pekerjaan gerising	17.31	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.52		NEPPEL	RFU
209	1/20/2026		BH 9244 NU	DT-04044	74,036.0	3,320.0	Angin Bocor konector rusak GANTI BOHLAM MATI Trobel slang angin pecah butuh sambungan slang 13.53	8.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR YANDI KARYA	18.55	komponen karet/seal yang getas/aus akibat usia dan panas, sambungan yang longgar akibat getas/aus, kerusakan fisik pada selang atau housing, tekanan udara berlebihan, atau kualitas material yang kurang baik	BRAKE SYSTEM	RFU
210	1/20/2026		BM 9291 JO	DT-4001			Lepas poly tensioner LEPAS ACCU	9.45	NS	NS	DARMAHAN LANDA	10.59	Kembali ke DT 4037 (MENUNGU PARTS) PASANG KE WT 01 B 9018 KFA		RD
211	1/20/2026	DT-030	B 9092 ZYT	DT-00044	62,330.0	2,719.4	Stel V BELT AC	8.19	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	8.49	keausan alami (retak, menipis, getas) akibat pemakaian, pemasangan yang tidak tepat (terlalu longgar), adanya kontaminasi (oli, debu, kotoran) yang menyebabkan slip, atau pulley yang aus/rusak, serta faktor lain seperti kelebihan beban atau kondisi lingkungan ekstrem	ENGINE	RFU
212	19/1/2026 20/1/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049			DISMANTLE SEAL CRANSHAF	09.41	PIT HARBAR	PIT HARBAR	YANDIKARYA BOY GOLOK 2000	18.51	usia pakai (seal getas/aus), panas mesin berlebih (overheating) membuat karet melunak/keras, tekanan oli terlalu tinggi (masalah ventilasi mesin/PCV), pemasangan tidak tepat saat penggantian, serta kotoran/debu yang merusak permukaan seal, yang semua ini bisa mengakibatkan oli mesin merembes keluar.	transmisi	RFU
213	1/20/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	298,070.0	13,366.4	Kebocoran fuel di selang minyak balik	11.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN			FUEL SYSTEM	
214	1/20/2026	DT-027	B 9092 ZYT	DT-00041	63,360.0	2,754.9	REGRESING	10.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.39	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
215	1/20/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	57,361.0	2,572.2	PENGELASAN MUFLEL YANG PATAH DAN UNDERGROUND SAMPING	9.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	10.12	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLEL & ACCESSORIES	RFU
216	19/01/2026 20/1/2026		BM 8443 NU.	FBT 31002	1,309.0		1- Merubah dimensi Tinggi/rendah Safety Underground Protection belakang Sesuai Standard 3PK. (Selesai) 2- Merubah Tinggi /Rendah Safety Underground Samping Kanan dan kiri sesuai standard 3PK (Selesai) 3- Fabrikasi Penempatan Wheelchlock 2 pcs (selesai) 4- Fabrikasi Stopper (Pagar Pipa Jalis) kanan 4 buah dan kiri 4 buah- 8 buah (Selesai) 5- Pasang Safety Bareket Apar.(Selesai)	08.30	NS	NS	APENG SUWARDI RAHMAD HENDRIK STROOM LANDA GOLOK 1000 DARMAHAN	11.43	PERKINTAMAN TPE (UNIT SEHAT)	ACCESSORIES	RFU
217	1/20/2026	DT-027	B 9092 ZYT	DT-00041	63,360.0	2,754.9	PENGELASAN DIUKAN BAK DUMP - PINTU OBENG OFKORNI	10.12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	10.44	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU
218	1/20/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	203,102.0	2,754.9	- Engsel Patah - Kunci Pintu bengkok - Body Pintu las retak di beberapa titik.	11.51	NS	NS	APENG SUWARDI RAHMAD HENDRIK STROOM LANDA GOLOK 1000 DARMAHAN	19.00	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU
219	1/20/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	57,361.0	2,572.2	REGRESING	12.44	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	13.30	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
220	1/20/2026	DT-011	B 9092 PYW	DT-00056	238,782.0	10,707.7	oli hydrolik low (tambah oli hydrolik Sliiter)	13.25	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	13.40	ADA KERUNGKINAN REMBES PAD OIL SEAL PENYEBAB BERKURANG	HYDRAULIC	RFU
221	1/20/2026	DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	58,991.0	2,625.4	gerising -membersihkan saringan udara	13.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.10	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
222	1/20/2026	DT-031	B 9093 ZYT	DT-00045	60,288.0	2,774.8	gerising -membersihkan saringan udara	14.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	15.00	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
223	1/20/2026		B 9509 OQ	DT-04040	81,700.0	3,663.7	PENGELASAN CHACIS DAN SUB CHASIS YANG RETAK	10.58	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	14.44	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	CHASSIS	RFU
224	1/20/2026		BM 9510 QO	DT-04030	278,817.0	12,402.9	kerusakan: kopling slip (stel kopling)	15.44	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	16.02	kumpas kopling aus, oli transmisi yang salah/bocor mengkontaminasi kopling, pegas kopling melemah, atau kebiasaan berkendara kasar seperti sering menahan setengah kopling atau membawa beban berlebih (overload)	transmisi	RFU
225	1/21/2026	13.42	BM 9296 JO	DT-04038	91,990.0	5,940.3	PASANG ACCU LAMA KE UNIT INI MUNGKIN SOM TIDAK ADA KETERANGAN KERUSAKAN perbaikan selang radiator bocor	7.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	10.57	AKIBAT GPS SELANG RADIATOR PECAH	ENGINE & ELECTRICAL	RFU
226	1/21/2026	PM-02	B 9012 ZEH	PM-0001	24,580.0	1,831.8	Repair lampu sein kiri (LH) mati Ganti bohlam sein	08.44	NS	NS	DARMAHAN FUSO	9.19	GPS "TRACKER" SEMPINGKALIBERBUAT AKI (ACCU) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU
227	1/21/2026	DT-012	DT 8669 KE	DT-00072	126,007.0	5,654.1	GANTI BOLA LAMPU KIRI MATI	9.02	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR		AKIBAT GPS	ELECTRICAL	RFU

228	1/21/2026			BH 9818 00	DT-04029	76,389.0	4,928.3	1- Pintu Ombeng broken: 2- Engsel Patah (Proses perbaikan). - Kunci Pintu bengkok (proses perbaikan)	10.41	MS	MS	DARMAWAN APENG LANDA GLOK 1000	17.44	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BAK DUMPING	RFU	
229	1/21/2026			BH 9682 30	DT-04032	88,239.0	3,956.9	Lanjut proses membuka per patah	10.16	PIT HARBAR	PIT HARBAR	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	19.35	kelebihan muatan, usia pakai, perawatan kurang (bushing aus), jalan tidak rata, atau kerusakan komponen pendukung seperti bracket per, yang membuat per menjadi lenah atau getas dan akhirnya patah karena beban kerja berlebih atau kelelahan materia	SUSPensi	RFU	
230	1/21/2026			DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	185,437.0	11,963.7	Udh hidup lampu kota dan rem belakang Ganti bola lampu besar	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	11.19	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU
231	1/21/2026			B 9632 815	DT-00060	36,445.0	4,827.7	Selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	11.52	DT VENDOR TANPA KONTRMASI DI RAHAT	FRAME	RFU	
232	1/21/2026			DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	298,161.0	13,370.4	Simpang 4 pto : 2 pcs. Karet wiper kaca : 1 set	12.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.32	KURANG GREASE PENYEBAB RUSAK	SHAFT	RFU
233	1/21/2026			DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	300,858.0	12,584.0	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	11.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	12.26	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU
234	1/21/2026			DT-053	B 9113 ZYT	DT-0005	26,296.0	1,187.5	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	12.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	13.26	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU
235	1/21/2026			DT-033	BG 8230 MK	DT-00060	190,450.0	82,804.3	lampu rem dan lmpu kota MATI GANTI	13.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	14.18	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU
236	1/21/2026			DT-030	B 9092 ZYT	DT-00044	62,590.0	2,729.5	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	13.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	14.37	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU
237	1/21/2026			DT-076	B 9137 ZYT	DT-00028	262,981.0	1,190.0	selesai pekerjaan gerising	14.38	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	15.24	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU
238	1/21/2026			DT-62	B 9123 ZYT	DT-00014		LAS UDERAN PROTECTION		PIT HARBAR	PIT HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU	
239	1/21/2026			DT-033	BG 8230 MK	DT-00060	190,450.0	82,804.3	LAS UDERAN PROTECTION RH		PIT HARBAR	PIT HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
240	1/21/2026			DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	300,858.0	12,584.0	LAS CHAMBER		PIT HARBAR	PIT HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BRAKE SYSTEM	RFU
241	1/22/2026			DT-011	B 9092 PYW	DT-00056	238,873.0	10,711.8	Ganti bohlam lampu kabut depan.	8.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.48	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU
242	1/22/2026			BH 8452 NU	TNC 31004	1,930.0		1- Underground Protection (selesai) 2- Underground Samping kiri dan kanan (selesai) 3- Stopper lantai kanan dan kiri (dalam proses pengerjaan). 4- Fabrikasi tangga kanan dan kiri untuk pengoperasian Andle Jack (dalam proses pengerjaan). 5- Fabrikasi Tempat Alas/tapak jackOutrigger kanan dan kiri (proses pengerjaan) 6- Safety Apar (selesai pengerjaan).	08.10	MS	MS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000		PERMINTAAN TPE	ACCESSORIES	RD	
243	1/22/2026			DT-021	BG 8163 NK	DT-00059	81,905.0	3,672.9	1-Muffler Patah (proses perbaikan) 2- Lantai Dump Robek/berlubang (Proses pengerjaan)	9.26	MS	MS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000	15.37	1.RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN 2.TANAH MASIH TERDITINGGAL DITUMPAH TRUCK SEHINGGA DI KUPAS DENGAN BUCKET NYANGKUT BAK DUMP STEEL PLATE	BAK DUMPING & MUFLE	RFU
244	22/03/2026 23/1/2026			DT-02	DT-89731E	DT-00073	52,357.5	2,347.9	1-Muffler Patah(Ganti Baru)(proses perbaikan) 2- Underround Safety Samping patah (Proses pengerjaan)	14.12 8.18	MS	MS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000	10.20	1.RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLE & ACCESSORIES	RFU
245	1/22/2026			WT-01	B 9018 KFA	WT-00001	36,517.0		Perbaikan rem depan kanan lengket	14.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHAKAN	15.53	biasanya karena kaliper macet, piston rem berkarat/kotor, kampas rem kotor/aus/palsu, atau air dan kotoran masuk ke tromol/cakram setelah melewati remangan atau dicuci, menyebabkan kanvas menempel di tromol/pirangan;	BRAKE SYSTEM	RFU
246	1/22/2026			DT-051	B 9109 ZYT	DT-00003	26,378.0	1,292.9	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	14.55	HARBAR	HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	15.55	PERMATAN BERKALA MINGGUAN		RFU
247	1/22/2026			BH 9682 30	DT-04032	88,239.0	3,956.9	Anger sping retak ketemuysa setelah di tes mengerem	9.47	MS	MS	1.YANDI KARYA 2.HENDRIK STROOM	18.32	Beban muatan berlebih mengakibatkan keretakan pada kontruksi axle spring	AXLE SPRING	RFU	
248	1/22/2026			DT-010	B 9701 PYW	DT-00055		Penggantian ban 1 pcs selesai km rusul kunci di blum ada	9.00	MS	MS	1.YANDI KARYA	10.46	Ban robek	BAN	RFU	
249	1/22/2026			DT-44	BG 8640 NI	DT-00064	63,473.0	2,846.3	Proses pemasangan V-Belt kipas dan V-Belt AC	17.32	MS	MS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	18.24	V BELT PUTUS	V BELT	RFU
250	1/22/2026			DT-14	B 9683 KYW	DT-00054		PASANG SELEBOR DEPAN RH	17.40	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	18.27	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN DAN PARTS KROPOS	SELEBOR	RFU	
251	1/23/2026			DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	59,332.0	2,439.9	BAUT BANTUAN KARET LEPAS (DING DONG)	8.42	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR YANDI KARYA	18.27	Getaran intensif dan tekanan fisik yang tinggi saat digunakan secara terus-menerus.	SUSPensi	RFU
252	1/23/2026				DT-41004			Pasang Sparkboard	8.44	MS	MS	DARMAWAN	9.22	Dilepas ditukar ke dt 072	accessories	RFU	
253	1/23/2026				DT-41001			PASANG Bearing tensioner dipakai 4037	9.33	MS	MS	DARMAWAN		Dipinjam karna urgent agar unit operasi	ENGINE	RD	
254	1/23/2026			DT-01	DT-8126 3E	DT-00071	112,020.0	5,014.2	1-Muffler Patah /broken (proses perbaikan)	10.10	MS	MS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000	14.56	RUSAK AKIBAT OPERASIONAL	MUFLE	RFU
255	1/23/2026			DT-063	BG 8639 NI	DT-00063	57,794.0	2,568.6		9.20	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	10.56	RUSAK AKIBAT OPERASIONAL	ELECTRICAL	RFU
256	1/23/2026			DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	203,400.0	9,040.0	LAMPU REM LAMPU KOTA MATI	10.58	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	11.50	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat	ELECTRICAL	RFU
257	1/23/2026			DT-033	BG 8230 MK	DT-00060	190,451.0	14,751.6	Proses turun tranmissi dt 60 penggantian Keng clo,kuku matukuri,lahar CLOS, teman simpang empat pto dua	11.57	HARBAR	HARBAR	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA		kombinasi beban kerja yang berat, teknik mengemudi, dan faktor perawatan. Mengingat dump truck sering beroperasi di medan berat (tanbang/proyek) dan mengangkut muatan besar, komponen kopling bekerja jauh lebih keras daripada kendaraan biasa.		RD
258	1/23/2026			BG 8641 NI	DT-00065	65,967.0	2,931.9	selesai pekerjaan -perbaikan lampu rem tidak hidup -setel rem semua roda	11.07	HARBAR	HARBAR	TEPU USKHA	12.17	BOHLAM MATI & keausan komponen, celah kampas terlalu renggang, masalah tekanan angin/sistem udara, atau kampas kotor/baru	BRAKE SYSTEM	RFU	
259	1/23/2026			DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	non update km & hm oleh mekanik	Perbaikan kunci ombeng belakang kanan/kiri yang tidak rapat	11.30	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	12.18	RUSAK AKIBAT DORONGAN ALAT BERAT	DUMPING	RFU	
260	1/23/2026			DT-077	B 9130 ZYT	DT-00029	24,747.0	1,176.5	Pemasangan V-Belt AC	13.55	PIPA KUNING	PIPA KUNING	TEPU USKHA	14.24	beban kerja berlebihan, usia pakai, pemasangan tidak pas, atau kualitas rendah. Faktor utama meliputi panas berlebih (retak), tegangan terlalu kencang/kendor, pulley aus/oblok, dan sering mengangkut muatan berat. Rutin periksa kekencangan dan kondisi karet (getas/retak) penting untuk pencegahan.	ENGINE	RFU
261	1/23/2026			BH 966 30	DT-4037	74,323.0		GANTI ACCU BARU SOAK	14.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	14.38	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU	
262	1/23/2026			DT-047	BG 8976 IX	DT-00032	non update km & hm oleh mekanik	1-lantai dump sobek (proses pengerjaan) GANTI STEEL PLAT	14.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	16.33	RUSAK AKIBAT TANAH LENGKET DI GARUK OLEH EXCA	DUMP	RFU	
263	1/23/2026			DT-044	BG 8640 NI	DT-00064	non update km & hm oleh mekanik	penambahan oli hidrolik 15 liter -ganti fuse fok-len/lampu kota	15.00	PIPA KUNING	PIPA KUNING	TEPU USKHA	15.30	dikarenakan Tabung lubang udara tabung hidrolik terbuka penuh mengakibatkan oli tumpah saat dan turun	HYDRAULIC & ELECTRICAL	RFU	
264	1/23/2026			DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	79,576.0	selesai pekerjaan -gerising -membersihkan saringan udara Saringan udara tidak layak pakai	15.45	PIPA KUNING	PIPA KUNING	TEPU USKHA	16.20	PERMATAN MINGGUAN	ENGINE & FRAME	RFU	
265	1/23/2026			DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	non update km & hm oleh mekanik	anderan safety samping kiri /broken (Selesai perbaikan	16.20	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	10.48	RUSAK AKIBAT TANAH LENGKET DI GARUK OLEH EXCA	DUMP	RFU	
266	1/24/2026			BH 9824 OQ	DT-04053	63,495.0	2,847.3	BON ACCU MENPEL DI DUMP TRUCK	8.41	MS	MS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	9.00	ACCU DIGUNAKAN UNTUK JAMPER PASTEN 073	ACCU	RD	
267	1/24/2026			BH 8452 NU	TNC - 31004			Proses penyelesaian fabrikasi stoper pagar 8 pcs (LK/RH),merubah dimensi underaun, fabrikasi tangga out riger. "Yg sudah tertunda beberapa hari karena pengerjaan unit lain".	9.06	MS	MS	Darmawan @P Apeng Swardi Rahmad Vadhana (Landa Glok 1000		TIDAK SELESAI JUGA TERKAIT DESAMBI PEKERJAAN DT 019 TANGKI HYDRAULIC PECAH	ACCESSORIES	RD	

268	1/24/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	57,927.0	2,597.6	Pak izin buka radiator bocor lagi Ada temuan tgi per sebelah kanan putus ada tigi pcs	9.44	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	1.Radiator pada truk Hino (terutama tipe ban 1800/Heavy Duty seperti Hino 500) yang sering bocor umumnya disebabkan oleh beban kerja berat yang memicu tekanan tinggi, korosi, serta getaran ekstrem. Truk dengan ban 1800 sering digunakan untuk muatan berat (overload) dan medan berat, yang mempercepat kerusakan radiator. 2.Overloading (Kelebihan Muatan): Penyebab utama, di mana muatan melebihi kapasitas standar truk. Jalan Rusak/Ekstrem: Tekanan dinamis berulang-ulang dari jalan tidak rata, terutama jika hanya satu sisi yang sering menghantam lubang (kanan seringkali menanggung beban lebih pada medan tertentu). U-Bolt Longgar: Baut pengikat per (u-bolt) yang longgar menyebabkan per dan bergeser dan	RADIATOR & SUSPENSI	RD	
269	1/24/2026		BM 9682 JO	DT-04032	88,239.0	3,956.0	Mobik udh hidup KEMUNGKINAN DI REDAKSI INI DT INI TIDAK DAPAT CRANK ENGINE HANYA MENUNJUKAN GAMBAR ACCU MUNGKIN SOK	10.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	10.48	PENYEBAB KERUSAKAN TIDAK DEJELASKAN DETAIL SEHINGGA KURANG BISA DIAMALISA	POWER	RFU
270	23/1/2026 24/1/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	238,922.0	10,714.0	angin jamber bocor .ganti kit jamber 1 bh	10.30	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	12.26	kebocoran udara akibat diafragma robek/pecah, karat pada housing akibat kelembapan, serta retaknya push rod plate karena tekanan kerja yang ekstrem atau beban muatan berlebih. Kurangnya perawatan rutin, seperti tidak menguras tangki udara, memicu penumpukan kotoran dan korosi yang merusak komponen internal chamber	BRAKE SYSTEM	RFU
271	1/24/2026	LB-01	B 9812 ZEH	PH-00001	25,173.0	1,875.8	holt Safety pengikat pada Tangga Randoor (Baru) Patah 2 pcs Perbaikan pada Tangga Randoor..	13.32	WS	WS	APENG SUMARDI RAHMAD HEIKI HELPER QUESTER	14.09	RANDOR BELUM TEPAT DIPOSISINYA DIBERIKAN BEBAN BERULANG ULANG MENYEBABAB BAUT KONSTRUKSI PATAH	RANDOOR	RFU
272	1/24/2026	DT-77	B 9138 ZYT	DT-00029	26,418.8	1,184.7	TANGKI HYDRAULIC PECAH	14.31	WS	WS	APENG SUMARDI RAHMAD BOY GABRIEL SAHULEKA	16.58	Tekanan Berlebih (Overpressurization): Ini adalah penyebab paling langsung. Jika sistem mengalami lonjakan tekanan yang tidak terkontrol atau katup pelepas tekanan (relief valve) gagal berfungsi, tekanan internal dalam tangki bisa melebihi batas desain strukturalnya, menyebabkan pecah.	HYDRAULIC	RFU
273	1/24/2026	DT-067	B 9128 ZYT	DT-00019	27,056.0	1,174.8	Gerising dan memberikan saringan udara	13.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN	14.00	PERAWATAN MINGGUAN REGRESING UNIT DUMP TRUCK	NEPPEL	RFU
274	1/24/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	112,748.0	5,056.0	selesai pekerjaan setel tojok kelos	14.01	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN	14.57	Menyesuaikan dengan Kausan Kampas Kopling: Seiring pemakaian, kampas kopling akan menipis. Hal ini membuat jarak bebas (free play) kopling berubah. Selain tonjolan diatur ulang untuk memastikan kopling tetap terhubung dan terputus dengan sempurna.	transmisi	RFU
275	1/24/2026	DT-044	BG 8641 NI	DT-00064	66,164.0	2,967.0	selesai pekerjaan -ganti bola Lampu H4 -ganti fuse lampu dekat	14.58	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN	15.18	LAMPU H 4 MATI SEKRING MATI	ELECTRICAL	RFU
276	1/24/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			evakuasi transmisi jatuh Loc. beropit BAB INSPEK KERUSAKAN 1.sambungan selang 8 rusak 3 pcs 2.baut transmisi putus semua 3.sel crankshaft belakang bocor UNIT SUDAH DITEMPAT KAN DI TEMPAT AMAN	18.14	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN		Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelebihan torsi (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISI	RD
277	1/25/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,262.0	9,339.1	HYDRAULIC PUMP (PROBLEM) dismanila ALAT BANTU TMC 03 OPERATOR FAIKAR	08.10	WS	WS	TEPU FUSO REJEKI NYA P SIREGAR BOY GABRIEL SAHULEKA FAIKAR IZZANNI F (operator TMC)		PIN putus & Seal Rusak	HYDRAULIC DUMP	RD
278	1/25/2026	MT-02 EX DT ENGKEL					1.BRACKET PERDAUN RH RETAK 2.BRACKET PER LR LH RETAK 3.OLI HYDRAULIC REMBES SAAT DUMPING FINAL 4.PINTON GEARGARDAN REMBES 5.BRACKET BAN SEREP KENDOR 6.PINTIL TRANSMISI ATAS BOCOR 7.BRACKET PER DAUN LR LH RETAK 8.BAN LUAR DEPAN BELAKANG 50 % 9.LINE KONSTRUKSI WATERTANK KE CONNECT RECYCLING & RECLAIMER	13.00	WS	WS	TEPU FUSO REJEKI NYA P SIREGAR BOY GABRIEL SAHULEKA FAIKAR IZZANNI F (operator TMC)				RD
279	1/26/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	66,220.0	2,969.5	Ganti Lampu H4 Mati	7.56	PITCH	PITCH	REJEKI P SIREGAR	8.23		ELECTRIC	RFU
280	1/26/2026	MT-01	B 9818 KFA	MT-0001	36,918.0	1,655.5	Tank Bocor di beberapa titik.	8.47	WS	WS	LANDA GOLOK 1000 APENG SUMARDI RAHMAD	10.09	KROPOS	TANGKI	RFU
281	1/26/2026			DT-04048		-	Proses pengantian baut roda	9.31	PITCH	PITCH	YANDI KARYA		PATAH	SUSPENSI	RFU
282	1/26/2026	DT-09	B 9109 ZYT	DT-00050	298,547.0	13,307.8	Kit Valve angin..1 set.	9.53	WS	WS	JHONI IST KANDAR	15.56	BOCOR	BRAKE	RFU
283	1/26/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	66,220.0	2,969.5	TANGKI BBM BOCOR	10.23	WS	WS	LANDA GOLOK 1000 APENG SUMARDI RAHMAD	14.10	BOCOR & KROPOS	TANGKI	RFU
284	1/26/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	75,707.0	3,304.9	BOHLAM LAMPU BELAKANG MATI	10.00	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	10.40	BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
285	1/26/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074		-	speck board sebelah sisi kanan retak/goyang	9.10	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM	9.45	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
286	1/26/2026	DT-063	B 9124 ZYT	DT-00015		-	perbaikan kepala batrey RUSAK	10.30	PITCH	PITCH	YANDI KARYA	10.45	KOROSI	ACCU	RFU
287	1/26/2026	DT-033	DT8669KE	DT-00072	126,973.0	5,675.9	Menperbaiki lampu rem dan kota	11.10	PITCH	PITCH	BOY GABRIEL SAHULEKA TEGAR	11.54	AKIBAT PENGOPERASIAN BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
288	1/26/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT-00017	26,151.0	1,172.7	penambahan oli hidrolik 2 liter -gerising -membersihkan saringan udara	11.10	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	11.22	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE	RFU
289	1/26/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	205,536.0	4,104.6	selesai pekerjaan -setel stir mobil -penambahan oli hidrolik 2 liter	11.26	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	11.26	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE & HYDRAULIC	RFU
290	1/26/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT-00024	20,743.0	423.3	perbaikan brackeat apar broken	10.00	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM	11.40	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
291	1/26/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	185,567.0	3,787.1	Udh hidup lampu besar GANTI LAMPU H4	14.00	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	14.44	AKIBAT PENGOPERASIAN BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
292	1/26/2026	MT-01	B 9818 KFA	MT-0001	36,994.0	755.0	Ganti Lampu H4 Mati	14.10	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	14.51	AKIBAT PENGOPERASIAN BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
293	1/26/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	59,048.0	1,205.1	Perbaikan Muffler patah PERBAIKAN MUFLE	13.23	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM	14.15	AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLE	RFU
294	1/26/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	71,135.0	1,181.1	Nambah lem selang air turbo -setel stir mobil -penambahan oli hidrolik 1 liter	14.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	14.59	AKIBAT PENGOPERASIAN	TURBO,STEERING, HYDRAULIC	RFU
295	1/26/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049	68,648.0	1,423.4	gerising -nambah oli hidrolik 1 liter -membersihkan saringan udara	14.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	15.02	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE & HYDRAULIC	RFU
296	1/26/2026	MT-01	B 9818 KFA	MT-0001	36,975.0	754.6	Pemasangan mesin pompa water tank baru	13.30	PITCH	PITCH	YANDI KARYA	15.05	GANTI POMPA BARU	POMPA AIR	RFU
297	1/26/2026	DT-077	B 9138 ZYT	DT-00029	25,093.0	1,198.5	selesai pengisian oli hidrolik 30 liter dikarenakan selang hidrolik lepas	14.0	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	15.57	AKIBAT PENGOPERASIAN	HYDRAULIC	RFU
298	1/26/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	113,393.0	2,314.1	Ganti fitting lampu kabut 1 pcs -lampu kabut 1 pcs ya	15.58	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	16.28	AKIBAT PENGOPERASIAN	LAMPU	RFU
299	1/26/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059	87,978.0	1,795.5	Udh selesai pengantian kabel sery dan kepala batere	16/15	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	16.54	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCU	RFU
300	1/26/2026	DT-049	B 9118 ZYT	DT-00002		-	Perbaikan undercon kanan patah	16.23	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	16.58	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
301	1/26/2026		BM 966 JO	DT-04037	74,409.0	1,518.6	perbaikan safety kunci ombeng sisi kanan	17.00	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	17.17	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
302	1/26/2026	DT-074	B 9135 ZYT	DT-00026		-	Perbaikan Pin engsel ombeng, pin ombeng underan	17.30	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA YANDI KARYA	18.10	AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU

303	1/26/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	-	DT 00052 selesai penurunan transmisi INSPEKSI KERUSAKAN ~ sil crankshaft belakang ~kuku matahari patah ~ disc clutch pecah ~konektor selang 8 3pcs ~baut pengikat transmisi patah patahan baut tertinggal di kepala gajah perlu pengelasan untuk mengeluarkan baut	10.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.09	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	BD	
304	1/26/2026	LB-01	B 9012 ZEH	PH-00001	-	BAN BOJOR JADI BEBAN MEKANIK JUGA BAN PADA SAAT MOVE TIDAK DISERTAKAN	18.59	ROHIL	ROHIL	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	21.03	BOCOR BAN	TIRE	RFU	
305	1/27/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	190,628.0	3,890.4	Bersihkan kepala batere dan ganti kepala batere kuning	8.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	8.51	Penyebab Korosi: Biasanya terjadi karena pengisian air aki yang terlalu penuh, menyebabkan uap asam sulfat keluar dan menempel pada terminal dan klem. Dampak Korosi: Korosi meningkatkan hambatan listrik, memaksa aki bekerja lebih keras untuk menghasilkan daya yang sama. Ini juga dapat menghambat aliran listrik yang tepat dan mencegah pengisian daya yang memadai.	ACCU	RFU
306	1/27/2026	DT-020	B 9973 B15	DT-00058	127,081.0	12,265.5	selesai pekerjaan perbaikan selang minyak balek bocor	08.01	WS	WS	TEPU FUSO	09.00	Koneksi Longgar: Getaran mesin atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan sambungan (fitting) menjadi longgar, memungkinkan cairan keluar.	FUEL SYSTEM	RFU
307	1/27/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	71,202.0	1,453.1	STEEL REM TIDAK PAKEM	9.05	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	10.00	ketidakseimbangan tekanan angin pada sisten rem, kampas rem aus/kotor, atau penyetyelan celah rem yang tidak tepat (terlalu renggang). Faktor utama lainnya adalah kerusakan pada booster rem, kebocoran minyak rem, atau adanya udara dalam sisten hidrolik (rem ngempos).	BRAKE	RFU
308	1/27/2026	BM 9551 ZO	DT-04048	72,828.0	1,486.3	perbaikan/tambal lantai dump yang sobek PLUS SERVICE BERKALA DI KM 72.828 82.828	10.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	hendrik setroom 12 volt	11.30	Diakibatkan Tanah menempel di garuk dengan bucket	DUMP	RFU	
309	1/27/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		Proses evakuasi dt 52 yg baut transmi putus semua	14.00	BAB	BAB	HENDRIK STROOM YANDI KARYA BOY	15.02	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	BD	
310	1/27/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,687.0	5,681.0	Lampu rem tidak berfungsi.	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO	18.04	SYSTEM BRAKE RIDAK NORMAL	BRAKE	RFU
311	1/27/2026	BM 9387 ZO	DT-04042	76,791.0	3,443.5	MOTOR WIPER MATI	18.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	18.33	SYTEM ELECTRICAL TERGANGGU	ELECTRICAL SYSTEM	RFU	
312	1/27/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	-	Proses lanjutan penyelesaian ABROL NYA TRANSMISSI TERKAIT PENGINGATAN KEHILAI TRANSMISSI ADA SEDIKIT PEKERJAAN PENGELASAN SENGINGGA PERLU BERBERAPA PERSONIL JAN 15.02 DALAM PROSES LANJUTAN TRIP KE 3 SETELAH TEPU DAN USKHA MENGERJAKAN SENGINGGA PERLU TAMBAHAN PERSONIL UNIT DILANJUTKAN PERBAIKAN KE WS SETELAH RAKIT TRANSMISSI SELESAI	16.3	BAP	BAP	1.TEPU FUSO 2.USKHAHAN 3.YANDIKARYA 4.HENDRIK STROOM 5.BOY GABRIEL SAHULEKA	20.09	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	BD	
313	1/28/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,687.0	5,681.0	Cuci fully ac	8.13	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	10.15	PULLEY KOTOR PENYEBAB BEREDYIT	PULLEY	RFU
314	1/28/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,262.0	9,339.1	pemasangan baut klep hidrolik dump	8.30	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	14.55	PIN putus & Seal Rusak	HYDRAULIC DUMP	RFU
315	1/28/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071		Cor kepala Accu yang rusak/aus..	08.10	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	9.00	KOROSI	ACCU	RFU	
316	1/28/2026	BM 9949 ZO	DT-04036	88,265.0	3,958.1	Belting yg lama sudah hilang.. Sama voli AC sudah rusak.	9.03	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO	10.01	PUTUS BAUT DAN V BELT PUTUS	V BELT	RFU	
317	1/28/2026	DT-023	B 9078 ZYT	DT-00037	67,250.0	3,015.7	proses pengerjaan baut Ting tong lepas	10.14	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.44	TIDAK DI CEK SEHINGGA TIDAK TERASA LEPAS	SUSPENSI	RFU
318	1/28/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	27,624.0	1,238.7	GANTI BOHLAM LAMPU KOTA	10.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	10.32	ELECTRICAL PROBLEM	LAMPU	RFU
319	1/28/2026	BM 9285 ZO	DT-04024	93,477.0	4,191.8	GANTI BAUT DORA 10 PCS	10.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO rejecki siregar	14.25	STRENCH PENGECANGAN SAAT BOCOR TERLALU KENCANG	SUSPENSI	RFU	
320	1/28/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049	68,830.0	3,086.5	KLASOT SUDAH HITUP BAHASA KALBU DARI PA SIREGAR HUTABARAT	11.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	12.08	SOCKET KLASON LEPAS	KLAKSON	RFU
321	1/28/2026	B 9701 PYW	DT-00055	-		PULLEY AC PUTUS	12.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	13.15	PULLEY RUSAK	PULLEY	RFU	
322	1/28/2026	DT-010	BM 1919 QO	DT-04029	76,906.0	3,448.7	1- Kunci Pintu Ombeng broken kanan dan kiri. 2- Pin Safety Hunger sebelah kanan,Retak pada las an.	13.47	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	14.29	kerusakan akibat pengoperasian	DUMPING	RFU
323	1/28/2026	DT-068	B 9129 ZYT	DT-00020	29,371.0	1,317.1	1~ Tank Hydrolic pecah di bagian samping (Dalam proses perbaikan). 2- kunci pintu Ombeng broken kanan dan kiri..(proses perbaikan). 3- Gantungan ban serop broken (proses perbaikan).	14.25	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	16.42	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem pada tangki. Panas Berlebih (Overheating): Suhu oli hidrolik yang terlalu tinggi (akibat penggunaan terus-menerus atau oli kurang) dapat merusak komponen internal dan membuat tangki logam/plastik menjadi lebih rapuh dan rentan retak. Kontaminasi Oli dan Udara: Kontaminasi (kotoran/air) dalam sistem dapat menyebabkan kavitasi, di mana gelembung udara meledak di dalam sistem, menghasilkan tekanan lokal yang tinggi dan merusak komponen, termasuk tangki.	HYDRAULIC & DUMPING	RFU
324	1/28/2026	BM 9682 ZO	DT 04032	88,310.0	3,960.1	STELAN KOPLING TINGGI	15.30	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	16.00	ADANYA PERUBAHAN PADA STELEN KOPLING	TRANSMISSI	RFU	
325	1/28/2026	BM 9285 ZO	DT-04024	93,477.0	4,191.8	STELAN KOPLING TINGGI	16.10	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	16.00	ADANYA PERUBAHAN PADA STELEN KOPLING	TRANSMISSI	RFU	
326	1/28/2026	BM 9509 QO	DT-04040	82,458.0	3,697.7	Selesai perbaikan ganti baut roda kiri dan kanan Kanan: 4pcs Kiri: 1pcs	15.30	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAN	17.08	pengencangan berlebihan (over-torquing) saat pemasangan, beban kendaraan yang terlalu berat, penggunaan material atau tipe mur yang tidak sesuai (tidak standar), korosi/karat pada ulir, serta kelelahan logam akibat sering melewati jalan rusak atau berlubang	SUSPENSI	RFU	
327	1/28/2026	104	BMD39830	DT-04025	TIDAK MEMFO KM HM OLEH MEKANIK TEPU FUSO	perawatan seperpat untuk -per 1jam / per nomor 1 1pcs -per nomor 7 1pcs	17.53	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAN		Patahan pada pegas daun (leaf spring) nomor 1 (utama/main leaf) dan nomor 7 (atau lembaran bawah lainnya) pada truk Hino sering disebabkan oleh kombinasi beban berlebih, kelelahan logam, dan kondisi jalan. Daun nomor 1 menanggung beban utama dan beban kejut, sementara daun bawah menahan beban maksimum saat suspensi ambles	SUSPENSI	BD	
328	1/28/2026	DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	59,904.0	2,686.3	Ganti bohlam lampu besar sebelah kiri 1 pcs	17.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO	18.11	Bohlam lampu pada truk Hino yang sering mati atau putus, terutama lampu utama, umumnya disebabkan oleh kombinasi beban kerja tinggi, masalah kelistrikan, atau getaran berlebih	BOHLAM	RFU
329	1/28/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	28,721.0	1,207.9	selesai pekerjaan -gerising -membersikan saringan udara	18.11	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAN	18.45	PERAWATAN MINGGUAN	NEPPLE	RFU
330	1/29/2026	WT-002	BK 8121 EO.	WT-04001	40,524.0	1,817.2	LAS BRACKET SPRING RETAK DLL	9.18	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000		D E L A Y	SUSPENSI	BD
331	1/29/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,262.0	9,339.1	Lantai Dump Robek	9.35	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	11.19	ROBEK AKIBAT TANAH TERTINGGAL DI GARUK OLEH BUCKET EXCA	LANTAI	RFU

332	1/29/2026			BM 9949 30	DT-4036		20,393.0	914.5	1-pengelasan pintu ombeng ada beberapa titik yang retak 2-pengepresan pintu ombeng yang tidak rapat.	9.54	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM KONSLET			DUMP	RFU	
333	1/29/2026								Proses welding mencabut bolt keliling penghubung transmisi ke engine (patah dalam) 4 pcs	9.58	WS	WS	DARMAHAN	10.51	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	RFU	
334	1/29/2026			B 9683 KYW	DT-00054	MEKANIK TIDAK FOTO KM NH			Problem unit... elektrik/ kabel2 di dalam dashboard kebakar	10.32	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	18.45			RFU	
335	1/29/2026									ganti baut transmisi 12 pcs, master klos, ganti kuku matahari, mencabut baut transmisi yang patah, ganti seal kruk as, piston clos bawah, dis clutch	8.30	WS	WS	YANDIKARYA BOY GABRIEL SAHULEKA		Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	RD
336	1/29/2026			BG 8367 IJ	DT-00061			KM DI FOTO BURAM	Telah selesai pemasangan belty ac	11.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR BUAT ANAK NYA	11.41	v belt PUTUS / retak	v belt	RFU	
337	1/29/2026			BM 9244 NU	DT-04044		75,198.0	3,372.1	1.ganti Riley lampu 4 pcs 2.ganti fuses 3 pcs	11.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.45	panas berlebih (overheating) akibat beban arus melebihi kapasitas (overload), tegangan tidak stabil, atau kualitas komponen yang rendah. Penyebab spesifik meliputi kontak yang aus/kotor, soket kendur, getaran kontak berlebih, atau umur relay yang sudah tua.	electrical	RFU	
338	1/29/2026			BM 9509 QO	DT-04040		82,458.0	3,697.7	Ganti sambung selang 16 ipcs	10.45	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.51	suhu mesin yang ekstrem, paparan panas matahari yang terus-menerus, dan penggunaan spesifikasi selang yang tidak tepat. Selain itu, keausan akibat gesekan, pemasangan yang kurang kencang pada sambungan glad hand, serta retakan pada material selang akibat umur pakai juga menjadi penyebab umum kebocoran.	Slang Angin	RFU	
339	1/29/2026			BM 9949 30	DT-04036		70,393.0	3,156.6	1-pengelasan pintu ombeng ada beberapa titik yang retak 2-pengepresan pintu ombeng yang tidak rapat.	9.48	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM KONSLET	11.00	DORONGAN ALAT SAAT OPERASI UNLOADING	LANTAI	RFU	
340	1/29/2026			DT-01	DT-8126 3E	DT-00071	113,017.0	5,068.0	~ Muffler broken pada tabung.(dalam proses Perbaikan). 2- Hydraulic Dump tidak mau Naik (pump PTO) mekanik Darmawan	13.32	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GOLOK 1000		2.Pompa hidrolik lemah, atau katup kontrol macet. Masalah ini mengakibatkan tekanan hidrolik turun atau tidak mampu mengangkat beban bak. Perbaikan meliputi cek oil, perbaikan kebocoran, atau penggantian komponen pompa. 1.KROPOS	MUFLER	RD	
341	1/29/2026			BM 9509 QO	DT-04040		82,458.0	3,697.7	Ganti sambung selang 16 ipcs	14.10	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN		suhu mesin yang ekstrem, paparan panas matahari yang terus-menerus, dan penggunaan spesifikasi selang yang tidak tepat. Selain itu, keausan akibat gesekan, pemasangan yang kurang kencang pada sambungan glad hand, serta retakan pada material selang akibat umur pakai juga menjadi penyebab umum kebocoran.	Slang Angin	RD	
342	1/29/2026			DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	57,927.0	2,597.6	Sore pak minta izin pemasangan radiator yg baru di service Potong sedikit septu radirate TINGGAL SPRING 1 pcs.spring depan no 1 ~1 pcs.baut cucuk per ~3 pcs pen per	14.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	15.22	1.Radiator pada truk Hino (terutama tipe ban 1000/Heavy Duty seperti Hino 500) yang sering bocor umumnya disebabkan oleh beban kerja berat yang memicu tekanan tinggi, korosi, serta getaran ekstrem. Truk dengan ban 1000 sering digunakan untuk muatan berat (overload) dan medan berat, yang mempercepat kerusakan radiator.	RADIATOR	RFU	
343	1/29/2026			DT-21	BG8163NK	DT-00059			UNIT MATI MENDAK	16.50	GATE SUHARTO	GATE SUHARTO	JHONI IST KANDAR		masalah pasokan bahan bakar, seperti filter solar kotor/tersumbat, pompa bahan bakar (fuel pump) rusak, atau tangki solar kemasukan air. Penyebab lainnya meliputi overhear mesin, kerusakan sensor-sensor mesin, atau masalah pada sistem kelistrikan (ECU/	ENGINE	RD	
344	1/29/2026			DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	25,954.0	1,163.9	SETTING V BELT AC LONGGAR	16.01	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	16.56	keausan material karet akibat penggunaan jangka panjang, setelan tensioner/penegang yang kurang tepat atau rusak, dan v-belt sudah menjang (melar) seiring usia pakai. Hal ini mengakibatkan AC berbunyi berdecit, performa AC menurun, dan potensi putus di tengah jalan.	ENGINE	RFU	
345	1/30/2026			DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	203,996.0	9,147.8	1- Luncas 'ump'rouck.(Proses perbaikan). 2- Safety Dump Broken (proses perbaikan). 3- Ganti Seal Coor as (selesai). 4- Ganti Tooth (kuku matahari) selesai pengerjaan 5- Ganti Distclate (selesai) 6- Ganti bearing close (selesai) 7- Ganti hose master close (selesai) 8- ganti kit master close atas (selesai) 9- ganti piston booster close bawah (selesai)	8.19	WS	WS	Yandi Apeng, Darmawan Helper Landak Golok 2000	17.13	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya. Kerusakan lain	TRANSMISSI	RD	
346	1/30/2026			PM-02	B 9012 ZEH.	L8-00001.	25,674.0	1,151.3	Bolt Safety Tangga Randoor patah 2	9.38	WS	WS	1.APENG SUWARDI RAHMAD 2.LAMDA GOLOK 1000	10.25	Beban pada saat unit traveling Unloading di Randoor menjadi beban lintasan alat berat sehingga baut patah	RANDOOR	RFU	
347	1/30/2026			DT-011	B 9092 PYW	DT-00056	239,545.0	10,741.9	Pebaki head pump bocor Repair tiang kaca spion yang korosi.sisi kiri	09.30	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA HENDRIK STROOM 250 V	11.11	ADA KEROPOHAN DI PRIMING PUMP BAUT KENDUR TANGKAI KESENGOL	ENGINE TANGKAI	RFU	
348	1/30/2026			DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,336.0	9,342.4	Menyeter belty ac berbunyi	10.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	11.51	V-belt AC kendur umumnya disebabkan oleh faktor usia dan pemakaian yang membuat material karet melar, getas, atau aus, sehingga menurunkan elastisitasnya. Selain itu, penyetelan tensioner yang tidak tepat, beban mesin yang berlebihan, atau pemasangan yang tidak pas juga menjadi penyebab umum kendornya V-belt.	V BELT	RFU	
349	1/30/2026			DT-071	B 9132 ZYT	DT-00023	26,967.0	1,191.2	Selesai pekerjaan grising dan dan penyemprotan saringan udara	11.00	SELSIN	SELSIN	USKHAKAN	11.57	PERAWATAN RINGGIAN	NEPPLE	RFU	
350	1/30/2026			DT-021	BG 8163 NK	DT-00059			KONDISI UNIT TROUBLE SHOOTING	12.12	2R-64E	2R-64E	JHONI IST KANDAR		PENYEBAB UTAMA BELUM DITEMUKAN SECARA AKURAT	ENGINE	RD	
351	1/30/2026			DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	57,927.0	2,597.6	TINGGAL SPRING 1 pcs.spring depan no 1 ~1 pcs.baut cucuk per ~3 pcs pen per	12.23	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA		umunya disebabkan oleh kombinasi beban berlebih (overload), kelelahan material (fatigue), dan kondisi jalan yang ekstrem.	SUSPENSI	RD	
352	1/30/2026			BM 9244 NU	DT-04044		75,198.0	3,372.1	ELECTRICAL SYSTEM ERROR elektrik/ kabel2 ada yg shot.	13.42	SELSIN	SELSIN	JHONI IST KANDAR		Electrical system pada dump truck (DT) Hino sering mengalami korsleting atau short circuit umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan operasional yang berat, getaran ekstrem, dan keausan fisik kabel. Sebagai kendaraan beban berat (heavy duty), operasional Hino seringkali di medan berat, meningkatkan risiko kabel terkelupas atau sambungan longga	ELECTRICAL	RD	
353	1/30/2026			DT-063	B 9124 ZYT	DT-00015	29,150.0	1,307.2	Mengucik baut septu drump dan memasang baut r19 kosong 2 pcs posisi dipos merah	13.45	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	14.24	BAUT LONGGAR AGAR TIDAK MUDAH PUTUS	SUSPENSI	RFU	
354	1/30/2026			DT-033	BG 8230 NX	DT-00060	191,267.0	8,577.0	Kancing pegikat tali gigi tramsisi lepas ku baut pakai tali kawat punya	14.33	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	15.33	BAUT LONGGAR AGAR TIDAK MUDAH PUTUS Sint sore apa boleh ada paku hacing atau pengikat kabel transmisi lepas untuh dt 00060	TRANSMISSI	RFU	
355	1/30/2026			DT-01	DT-8126 3E	DT-00071	113,017.0	5,068.0	Perbaikan Dum gak mau naik Penggantian sil heart hidrolik	9.30	WS	WS	YANDIKARYA		Kendala Teknis :menunggu valap hidrolik yg di bubut	HYDRAULIC	RD	

[illegible]

LAPORAN GREASING JANUARI 2026

LAPORAN

SERVICE

JANUARI 2026

NO	KODE UNIT	ID PROJECT	TIPE EQUIPMENT	YEAR	STATUS WARRANTY	TRACKING HM/KM TERKINI		INTERVAL SERVICE	REALISASI SERVICE		RENCANA SERVICE SAAT INI		Kurang / Lebih Jatuh Tempo	% THD. INTERVAL	TAHAP RENCANA
						HM/KM	TANGGAL		HM/KM	TANGGAL	HM	TGL. RENCANA			
A	B	C	E	G	K	L	M	N	O	P	Q		R	S	
4	Dozer 10	DZ-00004	Bulldozer Zoomlion	2025	Warranty	977	21-Jan-2026	500	550,3	22-Sep-2025	1050,3	02-Feb-2026	-73,3	-15%	RSV1
3	Exca 21	EXC-00003	Excavator Komatsu PC200-10M0 CE	2022	Warranty - 6000 (Habis)	5488,6	12-Jan-2026	500	4998,1	08-Sep-2025	5498,1	13-Jan-2026	-9,5	-2%	RSV1
3	Exca 16 SW 02 (ABDUL)	HE.6.004	Excavator Caterpillar 305.5E2	2023	No Warranty	3631	17-Jan-2026	500	3631	18-Jul-2025	4131	28-Jan-2026	-500	-100%	RSV1
31	DT 034	DT-00031	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019		74135	19-Jan-2026	7500	66550	21-Jul-2025	74050	17-Jan-2026	85	1%	RSV1
33	DT 034	DT-00037	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		55821	19-Jan-2026	10000	45807	02-Jun-2025	55807	18-Jan-2026	14	0%	RSV1
43	DT 010	DT-00047	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		111343	19-Jan-2026	7500	102966	10-Nov-2025	110466	07-Jan-2026	877	12%	RSV1
52	DT 015	DT-00056	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2017		238177	12-Jan-2026	7500	230933	15-Mei-2025	238433	15-Jan-2026	-256	-3%	RSV1
62	DT 001	DT-00071	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2017		112368	19-Jan-2026	7500	104926	22-Mei-2025	112426	19-Jan-2026	-58	-1%	RSV1
	DT 099	DT-41001 / DT-04047	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022		93720	17-Jan-2026	10000			93720	28-Jan-2026	0	0%	RSV1
	DT 102	DT-41002 / DT-04050	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022	STB Yard Tidak hidup	43457	21-Jan-2026	10000			43457	28-Jan-2026	0	0%	RSV1
	DT 106	DT-41003 / DT-04033	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022		808382	17-Jan-2026	10000			808382	28-Jan-2026	0	0%	RSV1
	DT 095	DT-41004 / DT-04023	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022		77729	17-Jan-2026	10000			77729	28-Jan-2026	0	0%	RSV1
	DT 105	DT-41005 / DT-04051	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022		89250	17-Jan-2026	10000			89250	28-Jan-2026	0	0%	RSV1

**RENCANA KEBUTUHAN FILTER DAN OLI
SESUAI TAHAPAN RENCANA PM SERVICE**

TAHAP 1 : RENCANA SERVICE BULAN INI/JANUARI 2026

NO.	Kode Unit	ID AKTUAL	Nama Asset	YEAR	STATUS WARRANTY	Tracking HM/KM Terkini		Servis Berkala Terakhir		HM / KM Rencana Service	Kurang / Lebih Jatuh Tempo	FILTER & OLI		
						HM/KM	TANGGAL	HM/KM	TANGGAL			NAMA / JENIS	PART NO	KEBUTUHAN
1	Dozer 10	DZ-00004	Bulldozer Zoomlion	2025	Warranty	977	21-Jan-2026	550,3	22-Sep-2025			Engine Oil Filter		1
												Fuel Filter (Primary + Secondary)		2
												Air Filter (Outer + Inner Element)		2
												Hydraulic System Filter		1
												Transmission Filter (bila ada / tergantung opsi)		1
												Cabin Air Filter (jika ada kabin ber-AC)		1
												Oli mesin + filter		filter oli mesin)
												Oli transmisi + torque converter		52 L
												Final drive (per side)		total ≈ 62 L
												Hydraulic reservoir system		utama)
												Coolant sistem pendingin		45 L
												Fuel tank total		280 L
2	Exca 21	EXC-00003	Excavator Komatsu PC200-10M0 CE	2022	Warranty - 6000	5488,6	12-Jan-2026	4998,1	08-Sep-2025	5498,1	-9,5	CARTRIDGE, FUEL PRE FILTER (INITIAL)	600-319-5610	1 pcs
												CARTRIDGE, ENGINE OIL	6736-51-5142	1 pcs
												Hyd Tank Breather	421-60-35170	1 pcs
												ENGINE OIL	15W40-DH1/P20	23,1 L
3	Exca 06	EXC-00005	Excavator Caterpillar 320 GX	2021	No Warranty	7188,8	12-Jan-2026	6739,1	23-Sep-2025	7239,1	-50,3	Engine oil filter (assembly / spin-on)	1R-0739	1 pcs
												Engine oil filter (alternatif / advanced eff.)	1R-1807	1 pcs
												Secondary fuel filter / fuel cartridge	1R-0749 / 1R-0750	1 pcs
												Fuel filter element	509-5694	1 pcs
												Hydraulic / transmission oil filter (in-line / case filter)	132-8876	1 pcs
												Air cleaner element — primary		1 pcs
												Air cleaner element — safety / secondary — elemen safety / pre-cleaner		1 pcs
												Fuel/water separator (jika konfigurasi ada bowl/primer separate)		1 pcs
												Engine oil (oli mesin)	Cat DEO-ULS	± 15 liter
												Hydraulic oil (sistem hidraulik)	Cat HYDO Advanced / ISO VG46	± 218 liter
												Swing drive oil Gear oil / final drive oil sesuai rekomendasi		± 5,5 liter
												Final drive (masing-masing) Gear oil / final drive oil		± 4,5 liter each
												Coolant (pendingin) Coolant anti-freeze (Caterpillar atau kualitas setara)		± 24,5 liter
4	SW 02 (ABDUL	DT-00031	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019		74135	19-Jan-2026	66550	21-Jul-2025	74050	85	Fuel Filter Lower	23304-JAC70	1 pcs
												Fuel Filter Upper	23414-LAA10	1 pcs
												Element Oil Filter	15613JAA10	1 pcs
												Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	13 Ltr
												Transmission Oil Sae 90	Sae 90	13 Ltr
												Differential Oil Sae 140 (Gardan)	Sae 140 (Gardan)	25 Ltr
												Clutch Fluid		1 Btl
												Power steering oil		4,5 Ltr
												Grease Wheel Bearing		7 Kg
												Grease Chasis		1Kg
5	Exca 16	HE.6.004	Excavator Caterpillar 305.5E2	2023	No Warranty	3631	14-Jan-2026	3631	18-Jul-2025	4131	-500	Engine Oil Filter (Oli Mesin)	377-6969, Alt : 383-0339	1 pcs
												In-Line Fuel Filter	1G-7206	1 pcs
												Fuel/Water Separator Element	363-5819	1 pcs
												Fuel/Water Separator — Spin-on		1449962
												Air Filter Kit	134-8726 140-2334	1 pcs
												Cabin / HVAC Filter (Optional)	435-2997	1 pcs
												Engine Oi SAE 15W-40		± 9,5 L
												Hydraulic Oil System Valvoline VV041 Hydraulic Oil Mineral		± 78 L
												Final Drive Each Side	SAE 80W-90 / TO-4 50 (API GL-5	± 1-1,3 L per side
												Fuel Tank		± 63 L
												Coolant		± 10,5 L
6	DT 034	DT-00037	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		55393	12-Jan-2026	45807	02-Jun-2025	55807	-414	Element Fuel Filter Upper	23414LAA10	1
												Element Fuel Filter Lower	23304JAC70	1
												Element Air Cleaner Out	17801JAA10A	1
												Element Air Cleaner In	17801JAA20A	1
												Engine Oil Sae 40	Shell	18 Ltr
												Grease Chasis	Cobra 15 Kg	1 kg
												Pengisian Angin Ban		√
												Cek Kepala Aki		√

											Pengisian Kekurangan Radiator Coolant		v	
											Pembersihan kisi-kisi Intercoolant		v	
											Pembersihan Filter Udara		v	
7	DT 010	DT-00047	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018	111343	19-Jan-2026	102966	10-Nov-2025	110466	51	Element Fuel Filter Lower	23304JAC70	1 pcs	
											Element Air Cleaner Out	17801JAA10A	1 pcs	
											Element Air Cleaner In	17801JAA20A	1 pcs	
											Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	13 Ltr	
											Grease Wheel Bearing		7 Kg	
											Grease Chasis		1Kg	
8	DT 015	DT-00056	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2017	238177	12-Jan-2026	230933	15-May-2025	238433	-256	Element Fuel Filter Lower	23304JAC70	1 pcs	
											Element Air Cleaner Out	17801JAA10A	1 pcs	
											Element Air Cleaner In	17801JAA20A	1 pcs	
											Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	13 Ltr	
											Grease Wheel Bearing		7 Kg	
											Grease Chasis		1Kg	
9	DT 001	DT-00071	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2017	112102	05-Jan-2026	104926	22-May-2025	112426	-324	Element Fuel Filter Lower	23304JAC70	1 pcs	
											Element Air Cleaner Out	17801JAA10A	1 pcs	
											Element Air Cleaner In	17801JAA20A	1 pcs	
											Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	13 Ltr	
											Grease Wheel Bearing		7 Kg	
											Grease Chasis		1Kg	
10	DT 094	DT-04027 / DT 04053	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ Sudah Realisasi	2022	63495	17-Jan-2026			63495		Filter oli mesin (oil filter / cartridge)	156072190L	1	Sudah realisasi
											Filter bahan bakar — primary / water separator	23401-1730 / 23401-1222L	1	
											Body / housing fuel filter (jika modular)	2331178441 / 2331178421 / 2331178421	1	
											Air cleaner — outer / inner element	17801-3470 / 17801-3480 / 17801-3470	1	
											Filter kabin (AC/cabin air)	S8721-21160	1	
											Filter transmisi / filter oli gardan / differential		1	
											Engine (mesin — J08E)	15W-40	12,7 ltr	
											Filter oli mesin	156072190	1 pcs	
											Transmisi (manual gearbox)	SAE 75W-80 / SAE 75W-90	8,5 - 9 ltr	
											Final drive / differential (axle oil / hypoid gear)	SAE 80W-90 atau 85W-140	~8-13 l per dif	
11	DT 099	DT-41001 / DT-04047	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022	93720	17-Jan-2026			93720		Element Set , Fuel Filter	23304JAF40	2	
											Element Air Cleaner Out	17801JAB60	1	
											Element Air Cleaner In	17801JAB70	1	
											Engine Oil Sae 40	Shell	18 Ltr	
											Grease Chasis	Cobra 15 Kg	1 Kg	
											Pengisian Angin Ban		v	
											Cek Kepala Aki		v	
											Pengisian Kekurangan Radiator Coolant		v	
											Pembersihan kisi-kisi Intercoolant		v	
											Pembersihan Filter Udara		v	
12	DT 102	DT-41002 / DT-04050	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022	43457	21-Jan-2026			43457		Engine oil filter (oli mesin)	15607-2190L	1 pcs	
											Fuel filter (main engine fuel filter)	23401-LBH30	1 pcs	
											Fuel filter (secondary / set element)	23304-EV451 / 23304-EV540	1 pcs	
											Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	18 Ltr	
											Grease Wheel Bearing Check dulu		7 Kg	
											Grease Chasis check dulu		1Kg	
											Pengisian Angin Ban			
											Cek Kepala Aki			
											Pengisian Kekurangan Radiator Coolant			
											Pembersihan kisi-kisi Intercoolant			
											Pembersihan Filter Udara			
13	DT 106	DT-41003 / DT-04033	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022	808382	17-Jan-2026			808382		Engine oil filter (oli mesin)	15607-2190L	1 pcs	
											Fuel filter (main engine fuel filter)	23401-LBH30	1 pcs	
											Fuel filter (secondary / set element)	23304-EV451 / 23304-EV540	1 pcs	
											Air cleaner element — outer (primer)	17801-EW160	1 pcs	
											Air cleaner element — inner (safety)	17801-EW170	1 pcs	
											Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	18 Ltr	
											Pengisian Angin Ban			
											Cek Kepala Aki			
											Pengisian Kekurangan Radiator Coolant			
											Pembersihan kisi-kisi Intercoolant			
											Pembersihan Filter Udara			
											Power steering oil		4,5 Ltr	

										Grease Wheel Bearing Check dulu		7 Kg
										Grease Chasis check dulu		1Kg
14	DT 095	DT-41004 / DT-04023	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022	77729	17-Jan-2026			77729	Engine oil filter (oli mesin)	15607-2190L	1 pcs
										Fuel filter (main engine fuel filter)	23401-LBH30	1 pcs
										Fuel filter (secondary / set element)	23304-EV451 / 23304-EV540	1 pcs
										Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	18 Ltr
										Grease Wheel Bearing Check dulu		7 Kg
										Grease Chasis check dulu		1Kg
										Pengisian Angin Ban		
										Cek Kepala Aki		
										Pengisian Kekurangan Radiator Coolant		
										Pembersihan kisi-kisi Intercoolant		
										Pembersihan Filter Udara		
15	DT 105	DT-41005 / DT-04051	Dump Truck HINO FM8JN2D-XGJ	2022	89250	17-Jan-2026			89250	Engine oil filter (oli mesin)	15607-2190L	1 pcs
										Fuel filter (main engine fuel filter)	23401-LBH30	1 pcs
										Fuel filter (secondary / set element)	23304-EV451 / 23304-EV540	1 pcs
										Engine Oil Sae 40	SAE 15W-40	18 Ltr
										Grease Wheel Bearing Check dulu		7 Kg
										Grease Chasis check dulu		1Kg
										Pengisian Angin Ban		
										Cek Kepala Aki		
										Pengisian Kekurangan Radiator Coolant		
										Pembersihan kisi-kisi Intercoolant		
										Pembersihan Filter Udara		

																				Engine oil bypass filter / secondary	152009Z008		1
																				Fuel filter (engine)	152009Z00D (Fuel filter — Eng)		1
																				Air cleaner / element	Part number tergantung tipe air cleaner (primary + safety)		1
																				Cabin / Pollen filter (jika ada)	Nomor berbeda per trim		1
																				Oil & fuel filters set (kit)			
																				Engine oil	Shell Rimula R4/R6 SAE 15W-40	±20–25 liter	
																				Transmisi / Gearbox oil	Shell Rhimula 80W-90		
																				Final drive / differential			

TAHAP 3 : BULAN MARET

NO.	Kode Unit	ID AKTUAL	Nama Asset	YEAR	STATUS WARRANTY	Tracking HM/KM Terkini		Servis Berkala Terakhir		HM / KM Rencana	Kurang / Lebih Jatuh	FILTER & OLI		
						HM/KM	TANGGAL	HM/KM	TANGGAL			NAMA / JENIS	PART NO	KEBUTUHAN
3	PF 03	PF-00003	Vibro Bomag Pad Foot Compactor BW 211D-40SL	2022	No Warranty	3930,3	12-Jan-2026	3672	06-Oct-2025	4172	-241,7			
6	Exca 20	EXC-00007	Excavator Komatsu PC200-10M0 CE	2025	Warranty - 6000	6232	12-Jan-2026	5972,7	15-Nov-2025	6472,7	-240,7			
8	EXCA-29	EXC-00009	Excavator Komatsu PC200-10M0 CE	2025	Warranty - 1000	710,3	12-Jan-2026	451,3	04-Nov-2025	951,3	-241			
2	CRO2	CC-00002	CRAWLER CRANE XCMG-XGC35HD	2025	Warranty XCMG	419,1	11-Jan-2026	261	07-Nov-2025	511	-91,9			
3	DT 057	DT-00003	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	25803	19-Jan-2026	20312	06/11/2025	30312	-4509			
7	DT 061	DT-00007	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	24536	19-Jan-2026	19084	05-Nov-2025	29084	-4548			
11	DT 065	DT-00011	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	26069	19-Jan-2026	19812	03-Nov-2025	29812	-3743			
13	DT 067	DT-00013	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	25647	19-Jan-2026	19725	04-Nov-2025	29725	-4078			
19	DT 073	DT-00019	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	26236	19-Jan-2026	20100	14-Nov-2025	30100	-3864			
25	DT 079	DT-00025	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	24732	19-Jan-2026	18932	03-Nov-2025	28932	-4200			
28	DT 082	DT-00028	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	25799	19-Jan-2026	20098	07-Nov-2025	30098	-4299			
30	DT 084	DT-00030	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	25692	19-Jan-2026	19605	07-Nov-2025	29605	-3913			
35	DT 036	DT-00039	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		65700	19-Jan-2026	60275	11-Nov-2025	70275	-4575			
36	DT 037	DT-00040	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		64599	19-Jan-2026	59434	11-Nov-2025	69434	-4835			
37	DT 038	DT-00041	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		63069	19-Jan-2026	57555	10-Nov-2025	67555	-4486			
38	DT 039	DT-00042	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		58711	19-Jan-2026	52804	08-Oct-2025	62804	-4093			
41	DT 042	DT-00045	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		59987	19-Jan-2026	54907	11-Nov-2025	64907	-4920			
57	DT 030	DT-00061	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		70030	19-Jan-2026	65661	11-Oct-2025	73161	-3131			
61	DT 053	DT-00065	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019		65460	19-Jan-2026	61152	19-Oct-2025	68652	-3192			
66	DT 098	DT-04001	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022		80524	10-Jan-2026	74618	04-Aug-2025	84618	-4094			
76	DT 093	DT-04040	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022		80910	10-Jan-2026	75000	30-Aug-2025	85000	-4090			
1	WT 01	WT-00001	WATER TANK TRUCK HINO FTS12HK			36042	05-Jan-2026	32119	10-Sep-2025	39619	-3577			
3	PM 03	PM-00002	PRIME MOVER Mercedes Benz 4928T	2019		39527	10-Jan-2026	35311	21-Oct-2025	42811	-3284			

TAHAP 4 : BENCANA SERVICE BULAN APRIL 2026

FILTER & OLI													
No.	Kode Unit	ID AKTUAL	Nama Asset	YEAR	STATUS WARRANTY	Tracking HM/KM Terkini	TANGGAL	Servis Berkala Terakhir	HM / KM Rencana	Kurang / Lebih Jatuh	NAMA / JENIS	PART NO	KEBUTUHAN
						HM/KM		HM/KM	TANGGAL				
2	PF 06	PF-00002	Vibro Bomag Pad Foot Compactor BW 211D-40SL	2024	Voucher Parts U	1135	12-Jan-2026	951	05-Nov-2025	1451	-316		
	SD 10	SD-00002	Vibro Bomag Smooth Drum Compactor BW 211D-40SL	2024	Voucher Parts U	1198	19-Jan-2026	983	01-Nov-2025	1483	-285		
8	SD 08	00005 SD-410	Vibro Bomag Smooth Drum Compactor BW 211D-40SL	2024	voucher parts u	3239	02-Jan-2026	3019	08-Oct-2025	3519	-280		
1	Dozer 08	DZ-00001	Bulldozer Komatsu DB5E5S-2	2024	Voucher Parts U	1743,5	22-Dec-2025	1570	22-Oct-2025	2070	-326,5		
2	Dozer 04	DZ-00005	Bulldozer Komatsu DB5E5-2	2013	Voucher Parts U	2250	12-Jan-2026	2105,3	22-Dec-2025	2605,3	-355,3		
6	Dozer 11	DZ-00006	Bulldozer SHANTUI SD16E	2025	Warranty	363	12-Jan-2026	265	29-Nov-2025	515	-152		
2	Exca 25	EXC-00002	Excavator Komatsu PC200-10M0 CE	2024	Warranty - 100%	1554,4	12-Jan-2026	1453	08-Dec-2025	1703	-148,6		
9	Exca BRA-22	EXC-00012	EXCA PC 200-10 MOCE	2024	No Warranty	5177,8	12-Jan-2026	4985	11-Nov-2025	5485	-307,2		
10	Exca BRA-23	EXC-41001	EXCA PC 200-10 MOCE	2024	No Warranty	4709,4	17-Jan-2026	4460	21-Nov-2025	4960	-250,6		
1	Exca 18	HE.6.001	Excavator Caterpillar 305.5E2 HR-6.0001	2023	No Warranty	3509	15-Oct-2025	3260,8	05-Jul-2025	3760,8	-251,8		
2	Exca 19	HE.6.003	Excavator Caterpillar 305.5E2	2023	No Warranty	3076	13-Jan-2026	2872,1	30-Sep-2025	3372,1	-296,1		
1	CR01	CC-00001	CRAWLER CRANE Zoomlion	2025	Warranty Zoomlio	705	11-Jan-2026	555	04-Aug-2025	1055	-350		
1	CS-01	CS-41001	Powder Binder Spreader XCMG XKC185	2025	Warranty	2474	17-Jan-2026			5000	-2526		
1	DT 055	DT-00001	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	22369	29-Dec-2025	19303	01-Nov-2025	29303	-6934		
10	DT 064	DT-00010	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	22971	19-Jan-2026	19946	29-Nov-2025	29946	-6975		
12	DT 066	DT-00012	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	24789	19-Jan-2026	20001	15-Nov-2025	30001	-5212		
17	DT 071	DT-00017	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	25028	19-Jan-2026	20165	07-Nov-2025	30165	-5137		
18	DT 072	DT-00018	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	24710	19-Jan-2026	20309	18-Nov-2025	30309	-5599		
21	DT 075	DT-00021	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	23317	19-Jan-2026	19903	18-Nov-2025	29903	-6586		
23	DT 077	DT-00023	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	25264	19-Jan-2026	20517	07-Nov-2025	30517	-5253		
26	DT 080	DT-00026	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	24597	19-Jan-2026	20128	18-Nov-2025	30128	-5531		
27	DT 081	DT-00027	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	23695	19-Jan-2026	20665	27-Nov-2025	30665	-6970		
29	DT 083	DT-00029	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024	Warranty HINO	24054	19-Jan-2026	19402	14-Nov-2025	29402	-5348		
34	DT 035	DT-00038	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023	B 9079 ZYT	65.403	19-Jan-2026	60986	11-Nov-2025	70986	-5.583		
40	DT 041	DT-00044	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023	B 9092 ZYT	62026	19-Jan-2026	57712	10-Nov-2025	67712	-5686		
51	DT 014	DT-00055	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2016	B 9701 PYW	180481	12-Jan-2026	178428	15-Nov-2025	185928	-5447		
55	DT 032	DT-00059	Dump Truck FUSO FN62F HD	2019	BG 8163 NK	81046	14-Jan-2026	78543	19-Oct-2025	86043	-4997		
60	DT 052	DT-00064	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019	8640 NI / XENNA	62430	12-Jan-2026	58955	19-Oct-2025	66455	-4025		
63	IN1	DT-00072	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019	DT 8669 KE	125601	07-Jan-2026	123046	13-Sep-2025	130546	-4945		
64	DT 002	DT-00073	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2017	9883 JE / DT897	522782	12-Jan-2026	519646	19-Oct-2025	527146	-4364		

69	DT 104	DT-04025	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022	BM9398JO	87339	06-Jan-2026	82396	20-Aug-2005	92396	-5057		
75	DT 091	DT-04038	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022	BM9296JO	91036	06-Jan-2026	88044	12-Oct-2025	98044	-7008		
78	DT 096	DT-04044	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022	BM9244NU	73540	10-Jan-2026	69700	14-Sep-2025	79700	-6160		

NO.	Kode Unit	ID AKTUAL	Nama Asset	YEAR	STATUS WARRANTY	Tracking HM/KM Terkini		Servis Berkala Terakhir		HM / KM Rencana	Kurang / Lebih Jatuh	FILTER & OLI		
						HM/KM	TANGGAL	HM/KM	TANGGAL			NAMA / JENIS	PART NO	KEBUTUHAN
1	PF 05	PF-00001	Vibro Bomag Pad Foot Compactor BW 211D-40SL	2024	Warranty - 300C	3376,8	12-Jan-2026	1.092,00	31-Dec-2025	1.592,00	-477,10			
5	SD 02	SD-00001	Vibro Bomag Smooth Drum Compactor BW 211D-40SL	2020		13,3	17-Jan-2026	5505	14-Jan-2026	6005	-499,9			
7	SD 05	SD-00004	Vibro Bomag Smooth Drum Compactor BW 211D-40SL	2022	No Warranty/	12452	19-Jan-2026	3353,5	31-Dec-2025	3853,5	-476,7			
9	SD 13	PF-41001	SAKAI Sheep Foot Compactor SV700TF	2025	Tidak warranty	1437	09-Jan-2026			250	-236,7			
1	GR 1	MG-00005	MOTOR GRADER CATERPILLAR 120 K	2025	No Warranty	1830	19-Jan-2026	12452	19-Dec-2025	12952	-500			
2	GR 5	MG-41001	MOTOR GRADER XMCGR GR135 MAX	2025	No Warranty	3.515,67	08-Jan-2026	1437	09-Jan-2026	1937	-500			
2	Dozer 03	DZ-00002	Bulldozer Caterpillar D6G 2XL	2024	No Warranty	21060	16-Oct-2025	1709	03-Nov-2025	2209	-379			
3	Dozer 05	DZ-00003	Bulldozer Caterpillar D6G 2XL	2024	Warranty - 400C	6321	07-Jan-2026	3.415,00	25-Nov-2025	3.915,00	-399,33			
7	Dozer 06		Bulldozer Caterpillar D6R	2011	Warranty - 1000	9667	09-Jan-2026	21053	04-Sep-2024	21553	-493			
4	Exca 13	EXC-00004	Excavator Komatsu PC200-10M0 CE	2022	No Warranty	3631	21-Jul-2025	6321	07-Jan-2026	6821	-500			
7	Exca 01	EXC-00008	Excavator Komatsu PC210-10M0	2025	Warranty	55,2	17-Jan-2026	9629	31-Dec-2025	10129	-462			
3	Exca 16	HE-6.004	Excavator Caterpillar 305.5E2	2023	Warranty	27,1	17-Jan-2026	3631	18-Jul-2025	4131	-500			
1	RM-01	RM-41001	Road Cold Recycler XCMG XLZ2303K	2025	Warranty	56,6	16-Jan-2026			5000	-4944,8			
2	RM-02		Road Reclaimers Caterpillar RM500B	2025	Warranty HINO	22001	19-Jan-2026			5000	-4972,9			
1		WL-31001	WHEEL LOADER SEM 655D	2025	Warranty HINO	20285	19-Jan-2026			250	-193,4			
8	DT 062	DT-00008	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024		53770	07-Jan-2026	19601	29-Nov-2025	29601	-7600			
24	DT 078	DT-00024	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2024		58483	19-Jan-2026	19136	15-Nov-2025	29136	-8851			
32	SW 01 (ABDUL)	DT-00032	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019		60949	19-Jan-2026	51935	28-Jul-2025	59435	-5665			
39	DT 040	DT-00043	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		27287	19-Jan-2026	58367	03-Dec-2025	68367	-9884			
42	DT 043	DT-00046	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2023		299.758	09-Jan-2026	60331	08-Jan-2026	70331	-9382			
43	DT 010	DT-00047	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		67840	10-Jan-2026	102966	10-Nov-2025	110466	-83179			
44	DT 009	DT-00048	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		297409	09-Jan-2026	299115	11-Dec-2025	306615	-6.857			
45	DT 011	DT-00049	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		201396	10-Jan-2026	66231	10-Nov-2025	73731	-5891			
46	DT 012	DT-00050	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		203477	05-Jan-2026	295737	10-Nov-2025	303237	-5828			
48	DT 016	DT-00052	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		185105	09-Jan-2026	200362	17-Dec-2025	207862	-6466			
49	DT 017	DT-00053	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		207536	03-Jan-2026	202974	08-Dec-2025	210474	-6997			
50	DT 018	DT-00054	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		125169	19-Jan-2026	184801	11-Dec-2025	192301	-7196			
53	IN3	DT-00057	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019		188878	29-Dec-2025	206385	23-Oct-2025	213885	-6349			
54	DT 031	DT-00058	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2018		56653	29-Dec-2025	125075	16-Dec-2025	132575	-7406			
56	IN2	DT-00060	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019				188874	22-Dec-2025	196374	-7496			
59	DT 051	DT-00063	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2019				56230	19-Oct-2025	63730	-7077			
67	DT 088	DT-04012	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022				43347	30-Jul-2025	53347	-53347			
68	DT 103	DT-04024	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022				92265	17-Jan-2026	102265	-10000			
70	DT 090	DT-04029	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022				73975	22-Dec-2025	83975	-9044			
71	DT 092	DT-04030	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022				270754	15-Aug-2025	280754	-280754			
72	DT 097	DT-04032	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022				88239	17-Jan-2026	98239	-10000			
74	DT 089	DT-04037	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	2022				74199	17-Dec-2025	84199	-10000			
47	DT 029	DT-00051	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	2011				18570,9	20-Mar-2025	26070,9	-7500			
	DT 047	DT-01023		2019						7500	-7500			
		DT-04027 / DT 04053		2022				63495	19/01/2026	73495	-10000			
5		PM-41001	PT SHEBIRA ANUGRAH PELALAWAN	2019	Warranty HINO			367843	04-Nov-2025	375343	-6983			
1	FT 01	FT-00001	PT JASA LINTAS SUMATERA	2022				79354	13-Jan-2026	89354	-10000			
1	TMC01	TMC-00001	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024				19141	17-Dec-2025	29141	-8686			
2		TMC-31002	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-8406			
2		TMC-31003	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-9853,6			
4		TMC-31004	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-8719			
5		FBT-31001	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-8674			
6		FBT-31003	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-8515			
7		FBT-31004	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-8496			
1	MB-01	MB-00006	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2023				57565	13-Jan-2026	67565	-10000			
1	P1		PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022				8220,6	05-Nov-2025	18220,6	-9699,2			
2	P2		PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022				75951	15-Nov-2005	85951	-9852			
3	HI6	LV-00001	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
4	HI7	LV-00002	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
5	TR 4	LV-00003	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
6	TR5	LV-00004	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
7	TR6	LV-00005	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
8	TR12	LV-00006	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
9	TR11	LV-00007	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2024						10000	-10000			
10	HI1	LV-00008	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2023						10000	-10000			
11	TR9	LV-00009	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-10000			
12	TR10	LV-00010	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025						10000	-10000			
13		LV-00021	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
14		LV-00022	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			

15		LV-00023	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
16		LV-00024	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
17		LV-00026	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
18		ML-04001	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
19		LV-41002	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
20		LV-41004	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2022						10000	-10000			
21		LV-31001	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025	2025					10000	-10000			
22		LV-31003	PT BINA REKAYASA ANUGRAH	2025	2025					10000	-10000			

LAPORAN

LOGISTIK

JANUARI 2026

BUKU HARIAN WAREHOUSE - PARTS MASUK

Site : EQUIPMENT PHR DURI
Periode : 26 Desember 2025 s.d. 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI PENERIMAAN	TERIMA DARI	NAMA PARTS	PART	MERK	SATUAN	JML. SAT	KETERANGAN	NO. SPB
12/26/2025	01/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	Grease Rotary			Pail	8	Stok	455
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Valve Exhaus	EP-1487455		Pcs	6	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Valve Intake	FP-1007860		Pcs	6	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Gasket	9Y-1979		Pcs	2	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Gasket	9Y-1979 FP		Pcs	1	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Push Road	555918		Pcs	2	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Tutup Klep	6N7174		Pcs	12	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Lem Indian			Btl	1	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Seal	9L9098		Pcs	6	DZ-00002	
12/26/2025	02/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	TOTAL DIESEL	Gasket			Set	1	DZ-00002	
12/26/2025	03/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Toko Besi Andalan	Plat Hitam 3mm			Lembar	2	Welder	470
12/26/2025	03/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Toko Besi Andalan	Plat Hitam 5mm			Lembar	1	Welder	470
12/27/2025	04/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Dempul			Klg	1	Pengecatan DZ D85e-SS	
12/27/2025	04/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Cat Hitam Top Colour			Klg	2	Pengecatan DZ D85e-SS	
12/27/2025	04/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Cat Putih Top Colour			Klg	1	Pengecatan DZ D85e-SS	
12/27/2025	04/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Tiner			Klg	1	Pengecatan DZ D85e-SS	
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Radiator Hino			Set	1	DT-00031	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Karet Tingtong			Pcs	12	DT-00064	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut Tingtong Panjang			Pcs	2	DT-00064	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut Tingtong Pendek			Pcs	4	DT-00064	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Wiper Blade			Set	1	DT-00063	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Per No.8			Pcs	1	DT-00063	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Bost Pen Per			Pcs	2	DT-00063	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Pen Per			Pcs	2	DT-00063	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Tutup Baterai			Pcs	2	DT-00063	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lock Pintu			Set	1	DT-00058	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Alarm Mundur			Pcs	5	DT-00058 / STOK	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut 12			Pcs	10	STOK	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut 14			Pcs	10	STOK	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut 17			Pcs	20	STOK	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Mata Gerinda Potong			Pcs	5	STOK	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Mata Gerinda Poles			Pcs	5	STOK	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Cucuk Per Depan			Pcs	1	DT-00063	471
12/27/2025	05/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	KacaLas HitamPutih			Pcs	10	Stok	471
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lampu Stop Belakang			Set	1	DT-00074	472
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lampu Stop Kiri Belakang			Pcs	1	DT-00057	472
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Pen Per			Pcs	4	DT-00063	472
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	King Pen Per			Pcs	4	DT-00063	472
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Kepala Baterai			Pcs	3	STOK	472
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Bushing Per			Pcs	4	DT-00063	472
12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Nepel Bost Per			Pcs	4	DT-00063	472

12/27/2025	06/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut 22 + Ring			Pcs	4	DT-00063	472
12/28/2025	07/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Bushing ARM			Pcs	1	EXCA-00003	473
12/28/2025	07/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Sealing Washer			Pcs	1	SD-00005	473
12/28/2025	08/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Otomatis Dinamo Charge			Set	1	DT-00061	474
12/28/2025	08/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Fan Belt			Pcs	2	DT-00061	474
12/29/2025	09/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Contact Cleaner			Pcs	1	EXCA-00008	477
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Spakbor Kiri Kanan			Set	1	DT-00043	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Sarung Tangan Las			Set	3	Welder	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lashing			Pcs	5	Stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	KaretSusu Belakang			Pcs	4	DT-00058	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Packing Cover Tutup Atas bawah			Pcs	2	DT-00058	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lem Reinzosil			Pcs	2	DT-00058	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut m12			Pcs	20	stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut m10			Pcs	20	stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Kawat Las RB 26 32			Ktk	4	stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Bohlam Lampu Piting 1			Ktk	2	stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Bohlam Lampu Piting 2			Ktk	2	stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Bohlam Lampu Cucuk			Ktk	1	stok	475
12/30/2025	10/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Nepel Ukuran 6			Pcs	6	stok	475
12/31/2025	11/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	Karet Tingtong			Pcs	18	stok	
12/31/2025	11/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	Karet Susu Belakang			Pcs	10	stok	
12/31/2025	11/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	U Bolt Begol Per Depan			Pcs	5	stok	
12/31/2025	11/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	U Bolt Begol Per Belakang			Pcs	5	stok	
12/31/2025	12/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Kabel Seri Baterai			Pcs	2	stok	482
1/2/2026	13/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Bushing + Ring			Pcs	4	Exca-00003	1
1/2/2026	13/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Sim			Pcs	4	Exca-00003	1
1/2/2026	13/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Gantungan Ban Serap			Pcs	1	DT-00065	1
1/2/2026	14/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Fan Belt AC			Pcs	1	DT-00057	6
1/4/2026	15/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Bushing Kupingan			Pcs	2	Exca-00003	7
1/4/2026	15/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Bushing 80 X 95 X80			Pcs	2	Exca-00003	7
1/4/2026	15/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Sim 80 X 3			Pcs	2	Exca-00003	7
1/4/2026	15/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Sim 80 X 2			Pcs	2	Exca-00003	7
1/4/2026	15/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Baut + Nut			Pcs	3	Exca-00003	7
1/5/2026	16/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Seal Crank Shaft			Pcs	1	DT-00011	8
1/5/2026	16/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Drag Link			Pcs	1	DT-00062	8
1/5/2026	16/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Fiting Lampu Kaki 1			Pcs	10	ALL DT	8
1/5/2026	16/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Fiting Lampu Kaki 2			Pcs	10	ALL DT	8
1/5/2026	17/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Otomatis Dinamo			Pcs	1	DT-00055	9
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Head Lamp Hino Chamber			Pcs	1	DT-00061	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lampu Kabut			Pcs	2	DT-00061	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	cucuk per depan			Pcs	1	DT-00057	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Begol Per depan			Pcs	2	DT-00057	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Tutup Tanki			Pcs	1	DT-00060	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Vakum Klose Bawah			Pcs	1	DT-00060	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Baut Cucuk Per Depan			Pcs	1	DT-00060	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lem Reinzosil			Pcs	1	DT-00038	12

1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Sambungan Selang 12			Pcs	4	DT-00038	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Nepel Valve			Pcs	2	DT-00038	12
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Mounting Engine Depan			Pcs	1	DT-00024	14
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Mounting Engine Belakang			Pcs	1	DT-00024	14
1/6/2026	18/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Kabel Ties			Pack	1	Mekanik	14
1/7/2026	19/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	Cat Komatsu Yellow			Klg	3	D85e-SS	2
1/7/2026	19/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Pekanbaru	Tiner			Klg	2	D85e-SS	2
1/7/2026	20/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Lashing			Pcs	5	ALL DT	15
1/7/2026	21/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Apart 6kg			Tbg	5	ALL DT	15
1/7/2026	22/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Dinamo Charge			Pcs	1	DT-00048	16
1/7/2026	22/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	IC Charger			Pcs	1	DT-00048	16
1/8/2026	23/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Mounting Engine Depan			Pcs	2	DT-04042	17
1/8/2026	23/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Mounting Engine Belakang			Pcs	2	DT-04042	17
1/8/2026	24/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Seal Kit Arm			Pcs	1	EXCA-00008	22
1/8/2026	24/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Lem Silikon			Pcs	1	EXCA-00004	22
1/8/2026	24/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Solenoid Gas			Pcs	1	PF-00003	22
1/8/2026	24/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Baut + Nut			Pcs	1	EXCA-00008	22
1/9/2026	25/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Riau Mulia Teknik	Selang Angin No.6			Pcs	1	DT-00044	27
1/9/2026	26/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Fan Belt			Pcs	2	DT-00048	26
1/9/2026	26/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Karuna	Pully AC			Pcs	4	DT-48, DT-32, DT-37, DT-58	26
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Astra	Filter Solar	8-98162-897-A		Pcs	1	MB-00006	29
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Astra	Filter Oli	18-98018-858A		Pcs	1	MB-00006	29
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Astra	Saringan Udara	18-98321-413A		Pcs	1	MB-00006	29
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Selang Kawat 3/4			Meter	15	Matting Board	
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Pompa Solar PM20 3/4			Unit	1	Matting Board	
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Gun Solar Otomastis			Pcs	1	Matting Board	
1/10/2026	27/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Klem Selang 1,5			Pcs	4	Matting Board	
1/11/2026	28/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Wijaya	Shock Breaker Depan			Set	1	ML-41001	13
1/11/2026	28/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Wijaya	Shock Breaker Belakang			Set	1	ML-41001	13
1/11/2026	28/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Wijaya	Universal Joint			Set	1	ML-41001	13
1/12/2026	29/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Sahabat Motor	Disc Cluth Hilux	31250-OK311		Pcs	1	LV B 9123 ZBA	34
1/12/2026	29/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Sahabat Motor	Bearing Disc Cluth			Pcs	1	LV B 9123 ZBA	34
1/12/2026	30/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kopling Belakang Set Hino			Pcs	1	DT-00055	35
1/12/2026	30/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kit Valve Angin			Pcs	3	DT-56, DT-73	35
1/12/2026	30/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Bohlam Lampu Fiting 1			Pcs	10	ALL DT	35
1/12/2026	30/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fuse 10 A			Pcs	7	ALL DT	35
1/12/2026	30/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fuse 15 A			Pcs	8	ALL DT	35
1/12/2026	30/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Lem Dexton			Pcs	1	ALL DT	35
1/13/2026	31/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Flasher			Pcs	1	FT-00001	42
1/13/2026	31/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Oil Filter	MEO 13307		Pcs	1	FT-00001	44
1/13/2026	31/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Fuel Filter	KM 006101A		Pcs	1	FT-00001	44
1/13/2026	31/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Total Diesel	Fuel Filter	KM 006102A		Pcs	1	FT-00001	44
1/13/2026	32/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Sembako Baru	Besi Siku 50 X 50 X 5			Btg	3	Perbaikan Rel Pintu gerbang	43

1/13/2026	33/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	SWS Andro Energy	Velg			Pcs	17	Persiapan Unit Matting board	32
1/15/2026	34/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Per Depan no.1			Pcs	1	DT-00061	49
1/15/2026	34/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fan Belt			Pcs	1	DT-00061	49
1/15/2026	34/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kit Valve			Pcs	1	DT-00061	49
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Packing Turbo Dalam			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Packing Turbo Luar			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Baut Knalpot			Pcs	6	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Karet Klep Biru			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Karet Klep Hitam			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Packing Dixel			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Seal Klep			Pcs	24	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Amplas 100			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Amplas 800			Pcs	1	DT-00071	47
1/15/2026	35/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Lem Merah			Pcs	1	DT-00071	47
1/17/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Seal Crankshaft			Pcs	1	DT-00049	51
1/17/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Alarm Mundur			Pcs	1	DZ-00002	51
1/17/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Lampu Rotary			Pcs	1	DZ-00002	51
1/18/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Mata Gerinda Cutting			Pcs	5	Welder	53
1/18/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Kuas 2,5 Inch			Pcs	2	Welder	53
1/18/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Rantai Besi Putih 1/8			Kg	1	Welder	53
1/18/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Kawat Las LB 52			Ktk	2	Welder	53
1/18/2026	36/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026		Kit Turbo			Set	1	DT-04037	
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fan Belt			Pcs	1	DT-04037	55
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Lem Dexton			Pcs	1	DT-04037	55
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Klakson Mundur			Pcs	1	DT-04037	55
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Switch Mundur			Pcs	1	DT-04037	55
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Guli Handle			Pcs	1	DT-04037	55
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Seal Tape			Pcs	2	DT-04037	55
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Per Depan no.6			Pcs	1	DT-04032	54
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Per Depan no.7			Pcs	1	DT-04032	54
1/19/2026	37/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Pen Per Depan			Pcs	2	DT-04032	54
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Handle Pintu Kanan			Pcs	1	DT-00072	57
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Kawat Las LB52 3,2 mm			Ktk	2	Welder	57
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Kawat Las R26 3,2 mm			Ktk	2	Welder	57
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Brush Kawat			Pcs	1	Welder	57
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Mata Gerinda Poles			Pcs	5	Welder	57
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Baut Tanam Ukuran 14			Pcs	4	DT-00061	57
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Sambungan Selang Ukuran 14			Pcs	1	DT-04044	58
1/21/2026	38/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Sambungan Selang Ukuran 15			Pcs	1	DT-04044	58
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Bohlam Lampu K1			Ktk	1	ALL DT	59
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Bohlam Lampu K2			Ktk	1	ALL DT	59
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fiting Lampu K1			Pcs	5	ALL DT	59
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fiting Lampu K2			Pcs	5	ALL DT	59
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Isolasi			Pcs	1	ALL DT	59
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fuse			Pcs	10	ALL DT	59
1/21/2026	39/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kit Pakam Klos			Set	1	DT-04042	59
1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Simp 4 PTO			Pcs	2	DT-00050	65
1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Pully Idle			Pcs	1	DT-04037	65
1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Alas Lumpur			Pcs	1	DT-00038	65
1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Bost Per			Pcs	2	DT-00032	65

1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Baut Karet Susu			Pcs	1	DT-00032	65
1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Per No.3			Pcs	1	DT-00032	67
1/21/2026	40/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Tabung Knalpot			Pcs	1	DT-00037	64
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Kawat Las LB 52			Ktk	4	Welder	63
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Mata Gerinda Potong			Pcs	5	Welder	63
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Rantai			Kg	3	Welder	63
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Kawat Las RB 2,6			Ktk	2	Welder	63
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Kawat Las RB 3,2			Ktk	2	Welder	63
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Roller Pagar			Pcs	8	Gerbang Yard	63
1/21/2026	41/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Besi Andalan	Besi Siku 50 x 5			Btg	2	Gerbang Yard	63
1/22/2026	42/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Minyak Rem			Btl	5	Stok	71
1/22/2026	42/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kepala Baterai			Set	5	Stok	71
1/22/2026	42/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kupingan Per Depan			Pcs	1	DT-04032	72
1/22/2026	42/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Tutup Minyak Rem			Pcs	1	DT-00059	72
1/22/2026	42/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Pully AC			Pcs	1	DT-00064	73
1/22/2026	43/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Kuku Bucket			Pcs	3	EXCA-00005	69
1/22/2026	43/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Power Hidrolik	Baut Kuku Bucket			Pcs	3	EXCA-00005	69
1/22/2026	44/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Konci Mas	Isi Ulang Apart 6KG			Tbg	3	ALL DT	60
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fan Belt	A 39		Pcs	1	DT-00029	73
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fan Belt	A 42		Pcs	1	DT-00064	73
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fan Belt	B 73		Pcs	1	DT-00064	73
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Baut Tingtong			Pcs	2	DT-00042	74
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fuse 10 A			Pcs	10	ALL DT	74
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Fuse 15 A			Pcs	10	ALL DT	74
1/23/2026	45/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kabel Seri			Pcs	4	ALL DT	74
1/24/2026	46/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Bohlam Lampu H4			Pcs	1	WT-00001	75
1/24/2026	46/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Kuku Matahari			Set	1	DT-00060	75
1/24/2026	46/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Simp4 PTO			Pcs	1	DT-00060	75
1/24/2026	46/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	Bearing Clutch			Pcs	1	DT-00060	75
1/24/2026	46/BAPB/BRA/PHR.DURI//2026	Budi Utama Diesel	SPI Bearing Clutch			Pcs	1	DT-00060	75

Duri, 26 Januari 2026

Diketahui oleh

Diperiksa Oleh

Dibuat oleh :

WIDYA APRIANI
Asset Manager

DANY AGUNG
Head of Equipment


GUSWAN ERIZAL
Logistik


M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE PEMAKAIAAN SPARE PART

Site : EQUIPMENT PHR DURI
Tanggal : 26 Desember 2025 - 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI	NAMA PARTS	NO. SERI / KODE PART	MERK	SATUAN (UNIT)	JML. SAT (UNIT)	PERMINTAAN	KETERANGAN	STATUS BARANG BEKAS
26/12/2025	1/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Socket			Pcs	1		LB-00001	ADA
26/12/2025	1/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Dempul			Klg	1		D85e-SS	
26/12/2025	1/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cat Hitam			Klg	2		D85e-SS	
26/12/2025	1/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cat Putih			Klg	1		D85e-SS	
26/12/2025	1/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tiner			Klg	1		D85e-SS	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Plat Hitam 3mm			Lembar	2		Welder	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Plat Hitam 5mm			Lembar	1		Welder	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kaca Las Hitam			Pcs	2		Welder	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Isolasi			Pcs	2		Welder	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52			Ktk	1		Welder	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las RB 26			Ktk	1		Welder	
26/12/2025	2/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sarung Tangan Las			Set	1		Welder	
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kleman Per			Pcs	4		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lock Pintu			Pcs	1		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Tingtong			Pcs	2		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Wiper Blade			Set	1		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Per No.8			Pcs	1		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bost Per			Pcs	6		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Pen Per			Pcs	6		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Susu Depan			Pcs	1		DT-00063	ADA
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cucuk Per Depan			Pcs	1		DT-00063	
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Nepel Bost Per			Pcs	4		DT-00063	
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut 22 + Ring			Pcs	4		DT-00063	
26/12/2025	3/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tutup Baterai			Pcs	1		DT-00063	
26/12/2025	4/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Wiper Kaca			Set	1		MB-00006	ADA
26/12/2025	4/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kunci Roda			Pcs	1		MB-00006	
26/12/2025	4/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	P3K			Set	1		MB-00006	
26/12/2025	4/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kepala Baterai			Pcs	1		MB-00006	
26/12/2025	5/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Tingtong			Pcs	2		DT-00058	ADA
26/12/2025	5/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Tingtong Panjang			Pcs	1		DT-00058	
26/12/2025	5/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Tingtong Pendek			Pcs	2		DT-00058	
27/12/2025	6/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Tingtong			Pcs	5		DT-00046	ADA
27/12/2025	6/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Radiator			Pcs	1		DT-00031	ADA
27/12/2025	6/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Tingtong			Pcs	12		DT-00064	ADA
27/12/2025	6/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Tingtong Panjang			Pcs	2		DT-00064	
27/12/2025	6/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Tingtong Pendek			Pcs	4		DT-00064	

27/12/2025	7/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Ad Blue	156-1200
27/12/2025	8/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Filt	
29/12/2025	9/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Crc 5,56	
29/12/2025	9/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut 12	
29/12/2025	9/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut 14	
29/12/2025	9/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut 17	
29/12/2025	10/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las RB 26	
			600-211-1231
29/12/2025	11/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Piston Master Klose	
29/12/2025	11/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Minyak Rem	
29/12/2025	11/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu Fiting 2	
29/12/2025	11/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu Fiting 1	
29/12/2025	11/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu H4	
29/12/2025	12/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Alarm Mundur	
29/12/2025	12/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tutup Baterai	
29/12/2025	13/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Oil Filter	20Y-04-J1130
29/12/2025	13/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element ASSY	
29/12/2025	13/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	
29/12/2025	13/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Water Separator	
29/12/2025	14/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	V Belt	
29/12/2025	14/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Setelan Dinamo Charge	
30/12/2025	15/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Alarm Mundur	
30/12/2025	15/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Reinzosil	
30/12/2025	15/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Ring Solar	J8621314
30/12/2025	15/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cover Tutup Klep	
30/12/2025	15/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Susu Belakang	
30/12/2025	15/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Nepel	
30/12/2025	16/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	
30/12/2025	16/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lashing	
30/12/2025	17/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bushing	
30/12/2025	17/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sim Bushing	
30/12/2025	17/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut 24	P505961
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lashing	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Potong	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Poles	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Spakbor	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut M12	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Alarm Mundur	
31/12/2025	18/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	

Btl	2		XCMG Cemen Spreader	
Pcs	1		EXCAMINI HE-6,006	
Pcs	1		Mekanik	
Pcs	10		Mekanik	
Pcs	10		Mekanik	
Pcs	20		Mekanik	
Ktk	1		Welder	
Pcs	2		DT-04024	ADA
Btl	1		DT-04024	
Pcs	6		DT-04024	
Pcs	2		DT-04024	
Pcs	1		DT-04024	
Pcs	1		DT-00060	ADA
Pcs	1		DT-00060	
Pcs	1		EXCA-00008 MINAS	ADA
Pcs	1		EXCA-00008 MINAS	ADA
Pcs	1		EXCA-00008 MINAS	ADA
Pcs	1		EXCA-00008 MINAS	ADA
Pcs	2		DT-00061	
Set	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-00058	ADA
Pcs	1		DT-00058	
Pcs	10		DT-00058	
Pcs	2		DT-00058	
Pcs	1		DT-00058	
Pcs	1		DT-00058	
Pail	1		ALL DT	
Pcs	1		DT-00008	
Pcs	1		EXCA-00013	
Pcs	6		EXCA-00013	
Pcs	4		EXCA-00013	
Pcs	1		DT-00048	
Pcs	2		Mekanik Pit	
Pcs	2		Mekanik Pit	
Ktk	1		Welder	
Pcs	1		DT-00046	ADA
Pcs	8		DT-00046	
Pcs	1		DT-00046	ADA
Pail	1		ALL DT	

31/12/2025	19/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter Separator	P550748
31/12/2025	19/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P551314
31/12/2025	19/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	1R-0750
31/12/2025	20/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	
31/12/2025	20/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	
31/12/2025	21/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Ad Blue	
31/12/2025	22/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P551329
31/12/2025	22/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	5833048
31/12/2025	22/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	31780204
31/12/2025	22/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	5711730
31/12/2025	23/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P551329
31/12/2025	23/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	5833048
31/12/2025	23/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	31780204
31/12/2025	23/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	5711730
02/01/2026	24/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	JFC-88024
02/01/2026	24/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P550748
02/01/2026	24/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Flilter	P553771
02/01/2026	24/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Saringan Udara	ST40101A
02/01/2026	25/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element ASSY	20Y-04-J1130
02/01/2026	25/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	600-311-3750
02/01/2026	25/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Oil	P558615
02/01/2026	26/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Roda	
02/01/2026	26/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Roda	
02/01/2026	26/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lashing	
02/01/2026	26/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
02/01/2026	26/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las RB 26	
02/01/2026	27/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Spakbor	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Roda	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt AC	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bushing Kupingan	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bushing 80 X 95 X 10	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sim 80 x 3	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sim 80 x 2	
04/01/2026	28/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut + Nut	
05/01/2026	29/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Contact Cleaner	
05/01/2026	29/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam K1	
05/01/2026	29/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam K2	
05/01/2026	29/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Seal Crank Shaft	
05/01/2026	29/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Drag Link	
05/01/2026	29/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Otomatis Dinamo	

Pcs	1		DZ-00003	ADA
Pcs	1		DZ-00003	ADA
Pcs	1		DZ-00003	ADA
Pail	1		EXCA-00001	
Pail	1		EXCA-00005	
Btl	2		PM-00001	
Pcs	1		PF-00005	ADA
Pcs	1		PF-00005	ADA
Pcs	1		PF-00005	ADA
Pcs	1		PF-00005	ADA
Pcs	1		SD-00005 MINAS	ADA
Pcs	1		SD-00005 MINAS	ADA
Pcs	1		SD-00005 MINAS	ADA
Pcs	1		SD-00005 MINAS	ADA
Pcs	1		SD-00004	ADA
Pcs	1		SD-00004	ADA
Pcs	1		SD-00004	ADA
Pcs	1		SD-00004	ADA
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	ADA
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	ADA
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	ADA
Ktk	1		ALL DT ROADWELL PAD	ADA
Pcs	1		ALL DT ROADWELL PAD	ADA
Pcs	1		DT-00065	
Ktk	1		Welder	
Ktk	1		Welder	
Pcs	1		DT-00043	ADA
Pcs	2		DT-00057	ADA
Pcs	1		DT-00057	ADA
Pcs	2		EXCA-00003	ADA
Pcs	2		EXCA-00003	ADA
Pcs	2		EXCA-00003	ADA
Pcs	2		EXCA-00003	ADA
Pcs	3		EXCA-00003	
Pcs	1		DT-04025	
Pcs	3		ALL DT	
Pcs	9		ALL DT	
Set	1		DT-00011	
Pcs	1		DT-00062	ADA
Pcs	1		DT-00055	

06/01/2026	30/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Catridge Oil Filter	6742-01-4540
06/01/2026	30/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element ASSY	20Y-04-J1130
06/01/2026	30/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Contact Cleaner	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Head Lamp Depan Hino	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fox Lamp	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cucuk Per Depan	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	U Bolt Per Depan	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tutup Tanki	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Pakum Klos Bawah	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Cucuk Per	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Reinzosil	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	sambungan Selang 12mm	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Nepel Valve	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mounting Engine Depan	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mounting Engine Belakang	
06/01/2026	31/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kabel Ties	
07/01/2026	32/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Master Klose Bawah	
07/01/2026	33/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tiner	
07/01/2026	33/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cat Warna Kuning	
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Valve Exhaust	EP-148-7455
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Valve Intake	EP-100-7860
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Gasket Exhaust	9Y-1979-FP
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Gasket	9Y-1979-EP
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Push Road	555918
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Reinzosil	
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tutup Valve	6N7174
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Indian	
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Seal	9L9098
07/01/2026	34/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Gasket	
07/01/2026	35/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	600-311-3750
07/01/2026	35/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P505961
07/01/2026	35/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Oil Filter	6736-51-5142
07/01/2026	35/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lashing	
07/01/2026	36/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Water Separator	523-4987
07/01/2026	36/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Water	509-5694
07/01/2026	36/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	
07/01/2026	37/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sarung Tangan Las	
07/01/2026	37/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	KacaLas	
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Belting	
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set	23304-JAC 70
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF40
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Oil Fil	15613-JAA10
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF30

Pcs	1		EXCA-00008 MINAS	ADA
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	ADA
Pcs	1		Mekanik	
Pcs	1		DT-00061	
Set	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-00057	
Pcs	2		DT-00057	
Pcs	1		DT-00060	
Pcs	1		DT-00060	
Pcs	1		DT-00056	
Pcs	1		DT-00038	
Pcs	4		DT-00038	
Pcs	2		DT-00038	
Pcs	1		DT-00024	
Pcs	1		DT-00024	
Pack	1		Mekanik	
Pcs	1		DT-00031	
Klg	2		Dozer D85e-SS	
Klg	3		Dozer D85e-SS	
Pcs	6		DZ-00002	
Pcs	6		DZ-00002	
Pcs	2		DZ-00002	
Pcs	1		DZ-00002	
Pcs	2		DZ-00002	
Pcs	2		DZ-00002	
Pcs	12		DZ-00002	
Btl	1		DZ-00002	
Pcs	6		DZ-00002	
Set	1		DZ-00002	
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	
Pcs	1		EXCA-00004 MINAS	
Pcs	1		DT-00024	
Pcs	1		EXCA-00005	
Pcs	1		EXCA-00005	
Pcs	2		Pak Gigin	
Set	1		Welder	
Pcs	2		Welder	
Pcs	2		DT-00048	
Pcs	1		DT-00046	
Pcs	1		DT-00046	
Pcs	1		DT-00046	
Pcs	1		DT-00046	

08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Susu Belakang	
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu Fiting 1	
08/01/2026	38/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu Fiting 2	
08/01/2026	39/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Insert	5223022134
08/01/2026	39/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Insert	5223964910
08/01/2026	39/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lashing	
08/01/2026	39/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Apart 6kg	
08/01/2026	39/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	IC Dinamo Charge	
08/01/2026	39/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bearing Dinamo Charge	
08/01/2026	40/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las RB 26	
08/01/2026	40/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
08/01/2026	40/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Cutting 14x18x1	
08/01/2026	41/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mounting Engine Depan	
08/01/2026	41/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mounting Engine Belakang	
09/01/2026	42/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kaca Las	
09/01/2026	42/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Minyak Rem	
09/01/2026	42/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fiting Lampu	
09/01/2026	42/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lampu Fiting 1	
09/01/2026	42/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lampu Fiting 2	
09/01/2026	42/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Potong	
09/01/2026	43/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Roller	
10/01/2026	44/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF40
10/01/2026	44/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAC70
10/01/2026	44/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Roda	
10/01/2026	44/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Hose Angin no.6	
10/01/2026	45/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt	
10/01/2026	45/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Pully AC	
10/01/2026	46/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lampu Rotary	
10/01/2026	47/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Saringan Bahan Bakar	8-98162-897A
10/01/2026	47/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Saringan Oli	18-98018-868A
10/01/2026	47/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Saringan Udara	18-98321-413A
10/01/2026	47/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Saringan Bahan Bakar	16-98319-912A
11/01/2026	48/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Shock Breaker Depan	
11/01/2026	48/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Shock Breaker Belakang	
11/01/2026	48/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Universal Joint	
11/01/2026	49/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
11/01/2026	49/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Cutting	
11/01/2026	49/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Poles	

Pcs	4		DT-04012	
Pail	1		ALL DT	
Ktk	1		ALL DT	
Ktk	1		ALL DT	
Pcs	1		DT-00074	
Pcs	1		DT-00074	
Pcs	1		DT-00058	
Tbg	5		All DT	
Pcs	1		DT-00048	
Pcs	1		DT-00048	
Ktk	1		WELDER	
Ktk	1		WELDER	
Pcs	1		WELDER	
Pcs	2		DT-04042	
Pcs	2		DT-04042	
Pcs	2		Welder	
Btl	1		Mekanik	
Pcs	2		ALL DT	
Pcs	2		ALL DT	
Pcs	4		ALL DT	
Pcs	3		Welder	
Pcs	1		EXCA-00008	ADA
Pcs	1		DT-00044	
Pcs	1		DT-00044	
Pcs	1		DT-04040	
Pcs	1		DT-00044	
Pcs	2		DT-00048	
Pcs	4		DT-48, DT-32, DT-37, DT-58	
Pcs	1		EXCA-41001	
Pcs	1		MB-00006	ADA
Pcs	1		MB-00006	ADA
Pcs	1		MB-00006	ADA
Pcs	1		MB-00006	ADA
Set	1		ML-41001	ADA
Set	1		ML-41001	ADA
Pcs	1		ML-41001	ADA
Ktk	1		Welder	
Pcs	2		Welder	
Pcs	2		Welder	

12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tabung Chamber	23401-1332L
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu Fiting 2	
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Saringan Solar	
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bolam Lampu h4	
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Isolasi	
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lashing	
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Piston Master Klos 19mm	
12/01/2026	50/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Piston Master Klos 22mm	S1560-JCE30 S1560-JCE40
12/01/2026	51/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Roda Chamber	
12/01/2026	51/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Oil	
12/01/2026	51/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Oil	
12/01/2026	51/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Minyak Rem	
12/01/2026	52/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Disc Cluth	31250-OK311
12/01/2026	52/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bearing Cluth	
12/01/2026	53/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Ad Blue	
12/01/2026	54/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
12/01/2026	54/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las RB 26	
			KM 006101A KM 006102A C-1012
13/01/2026	55/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Minyak Rem	
13/01/2026	55/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Piston Klos Bawah Ukuran 19	
13/01/2026	55/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu K2	
13/01/2026	56/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Flasher Sen	
13/01/2026	56/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	
13/01/2026	56/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	
13/01/2026	56/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Oil Filter	
13/01/2026	57/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kopling Belakang Hino	
13/01/2026	57/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kit Valve Angin	
13/01/2026	57/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu K1	
13/01/2026	57/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuse 10 A	23304-JAF30 23304-JAC70 23304-JAE51 23304-JAF40
13/01/2026	57/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuse 15 A	
13/01/2026	57/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Dexton	
14/01/2026	58/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	
14/01/2026	58/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	
14/01/2026	58/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	
14/01/2026	58/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	31701062 5711730 31780204 5833048
14/01/2026	59/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Susu Belakang	
14/01/2026	59/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Susu Depan	
14/01/2026	59/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Besi 50 X 50 X 5	
14/01/2026	60/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	
14/01/2026	60/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	
14/01/2026	60/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	
14/01/2026	60/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	

Pcs	1		DT-00056	
Ktk	1		ALL DT	
Pcs	1		DT-00055	
Pcs	3		ALL DT	
Pcs	1		Mekanik	
Pcs	2		DT-52,DT-25	
Pcs	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-04040	
Pcs	1		DT-00064	
Pcs	1		DT-00064	
Btl	1		DT-00064	
Pcs	1		LV B 9123 ZBA	
Pcs	1		LV B 9123 ZBA	
Btl	3		PM-00001	
Ktk	1		Welder	
Ktk	1		Welder	
Btl	2		DT-04024	
Pcs	1		DT-04024	
Pcs	7		DT-04024	
Pcs	1		FT-00001	ADA
Pcs	1		FT-00001	ADA
Pcs	1		FT-00001	ADA
Pcs	1		FT-00001	ADA
Set	1		DT-00055	
Pcs	3		DT-56, DT-73	
Pcs	10		ALL DT	
Pcs	7		ALL DT	
Pcs	8		ALL DT	
Pcs	1		ALL DT	
Pcs	1		DT-04025	
Pcs	1		DT-04025	
Pcs	1		DT-04025	
Pcs	1		DT-04025	
Pcs	4		DT-04012	
Pcs	2		DT-04012	
Pcs	3		Rel Gerbang Yard	
Pcs	1		SD-00001	
Pcs	1		SD-00001	
Pcs	1		SD-00001	
Pcs	1		SD-00001	

14/01/2026	60/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	P551329
14/01/2026	61/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Insert	522394910
14/01/2026	61/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Insert	522394910
14/01/2026	62/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
15/01/2026	63/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF40
15/01/2026	63/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAE51
15/01/2026	63/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAC70
15/01/2026	63/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Oil Fil	15613-JAA10
15/01/2026	64/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF40
15/01/2026	64/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAE51
15/01/2026	64/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAC70
15/01/2026	64/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Oil Fil	15613-JAA10
15/01/2026	65/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Per Depan no.1	
15/01/2026	65/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt	
15/01/2026	65/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kit Valve	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Packing Turbo Dalam	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Packing Turbo Luar	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Knalpot	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Klep Biru	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Klep Hitam	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Packing Deksel	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Seal Klep	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Amplas 100	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Amplas 800	
15/01/2026	66/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Merah	
17/01/2026	67/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Alarm Mundur	
17/01/2026	68/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Oil Fil	15613-JAA10
17/01/2026	68/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF40
17/01/2026	68/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAE51
17/01/2026	69/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Velg 800-20 10h 26	
17/01/2026	70/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	U Bolt Per Depan	
17/01/2026	71/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
17/01/2026	71/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kaca Las	
17/01/2026	71/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Cutting	
18/01/2026	72/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB 52	
18/01/2026	72/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Rantai Besi	
18/01/2026	72/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kuas 2,5 Inch	
18/01/2026	72/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Cutting	

Pcs	1		SD-00001	
Pcs	1		PM-00001	ADA
Pcs	1		PM-00001	ADA
Ktk	1		Welder	
Pcs	1		DT-04024	ADA
Pcs	1		DT-04024	ADA
Pcs	1		DT-04024	ADA
Pcs	1		DT-04024	ADA
Pcs	1		DT-00038	ADA
Pcs	1		DT-00038	ADA
Pcs	1		DT-00038	ADA
Pcs	1		DT-00038	ADA
Pcs	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-00061	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	6		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	24		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	1		DT-00071	
Pcs	1		DZ-00002	
Pcs	1		DT-00032	ADA
Pcs	1		DT-00032	ADA
Pcs	1		DT-00032	ADA
Pcs	10		FBT-31002, FBT-31004, TMC-3100	ADA
Pcs	2		DT-00061	
Ktk	1		Welder	
Pcs	2		Welder	
Pcs	1		Welder	
Ktk	2		Welder	
Kg	1		Welder	
Pcs	2		Welder	
Pcs	3		Welder	

19/01/2026	73/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Catridge	600-319-3750
19/01/2026	73/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P505961
19/01/2026	73/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element ASSY	20Y-04-J1130
19/01/2026	73/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element ASSY	20Y-04-J1130
19/01/2026	74/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Velg	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cucuk Per Belakang	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Cucuk Per Depan	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Lem Dexton	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Alarm Mundur	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Switch Mundur	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Guli Handle	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Seal Tape	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Per Depan Hino no.6	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Per Depan Hino no.7	
19/01/2026	75/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Pen Per Belakang	
20/01/2026	76/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	5711730
20/01/2026	76/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	5833046
20/01/2026	76/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P551329
20/01/2026	76/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Oli	31780204
20/01/2026	76/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter Oli	322-3155
20/01/2026	76/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Grease Rotary	
21/01/2026	77/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Handle Pintu Kanan	
21/01/2026	77/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB52	
21/01/2026	77/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Brush Kawat	
21/01/2026	77/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Mata Gerinda Poles	
21/01/2026	77/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sambungan Selang 14	
21/01/2026	77/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Sambungan Selang 15	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Karet Susu Depan	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu K1	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu K2	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fiting Bohlam Lampu K2	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fiting Bohlam Lampu K1	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Isolasi	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuse	
21/01/2026	78/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kit vakum klos	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Simp 4 PTO	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Pully Idle	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Spakbor	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bost Per	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Karet Susu	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Per no.3	
21/01/2026	79/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Tabung Knalpot	
21/01/2026	80/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las LB52	

Pcs	1		EXCA-00003	
Pcs	1		EXCA-00003	
Pcs	1		EXCA-00003	
Pcs	1		EXCA-00012	
Pcs	2		FBT-31103	ADA
Pcs	2		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	
Pcs	1		DT-04037	
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	2		DT-04037	
Pcs	1		DT-04032	ADA
Pcs	1		DT-04032	ADA
Pcs	2		DT-04032	ADA
Pcs	1		SD-00002	ADA
Pcs	1		SD-00002	ADA
Pcs	1		SD-00002	ADA
Pcs	1		SD-00002	ADA
Pcs	1		EXCA-00005	ADA
Pail	1		ALL DT	
Pcs	1		DT-00072	ADA
Ktk	1		Welder	
Pcs	1		Welder	
Pcs	1		Welder	
Pcs	1		DT-04044	
Pcs	1		DT-04044	
Pcs	1		DT-04032	ADA
Pcs	10		ALL DT	
Pcs	10		ALL DT	
Pcs	5		ALL DT	
Pcs	5		ALL DT	
Pcs	1		ALL DT	
Pcs	10		ALL DT	
Set	1		DT-04042	
Pcs	2		DT-00050	
Pcs	1		DT-04037	
Pcs	1		DT-00038	ADA
Pcs	2		DT-00032	
Pcs	1		DT-00032	
Pcs	1		DT-00032	ADA
Pcs	1		DT-00037	ADA
Ktk	1		Welder	

21/01/2026	80/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kawat Las RB26	
21/01/2026	80/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Roller Gerbang	
22/01/2026	81/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Disc Clutch	
22/01/2026	81/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	U Bolt Per Belakang	
22/01/2026	82/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Oil Filter	15613-JAA10
22/01/2026	82/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAF40
22/01/2026	82/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAC70
22/01/2026	82/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element Set Fuel Fil	23304-JAE51
22/01/2026	83/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bracket Per Depan	
22/01/2026	84/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	600-319-3610
22/01/2026	84/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	600-311-3750
22/01/2026	84/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Element ASSY	20Y-04-J1130
22/01/2026	84/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kuku Bucket	
22/01/2026	84/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Kuku Bucket	
23/01/2026	85/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Oil Filter	LF3349
23/01/2026	85/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	FF5052
23/01/2026	85/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter Separator	FS1280
23/01/2026	85/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Filter	T800-344-3206
23/01/2026	85/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuel Filter	P557440
23/01/2026	86/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Ad Blue	
23/01/2026	87/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kepala Baterai	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Apart 6Kg	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt A39	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt A42	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fan Belt 73	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Baut Tingtong Pendek	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuse 10 A	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Fuse 15 A	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kabel Seri	
23/01/2026	88/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Contact Cleaner	
24/01/2026	89/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bohlam Lampu H4	
24/01/2026	89/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Kuku Matahari	
24/01/2026	89/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Simp 4 PTO	
24/01/2026	89/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	Bearing Clutch	
24/01/2026	89/BKTBI/Log-Equip/PHR.DURI/BRA/I/2026	SPI Bearing Clutch	

Ktk	1		Welder	
Pcs	4		Gerbang Yard	ADA
Pcs	1		DT-00060	ADA
Pcs	2		DT-04037	
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04037	ADA
Pcs	1		DT-04032	ADA
Pcs	1		EXCA-00007	ADA
Pcs	1		EXCA-00007	ADA
Pcs	1		EXCA-00007	ADA
Pcs	3		EXCA-00005	ADA
Pcs	3		EXCA-00005	ADA
Pcs	1		MG-00004	ADA
Pcs	1		MG-00004	ADA
Pcs	1		MG-00004	ADA
Pcs	1		MG-00004	ADA
Pcs	1		DZ-00001	ADA
Btl	3		PM-00001	
Pcs	4		MB-06, DT-04037, PIC Jhoni	
Pcs	3		ALL DT	
Pcs	1		DT-00029	
Pcs	1		DT-00064	
Pcs	1		DT-00064	
Pcs	2		DT-00042	
Pcs	10		ALL DT	
Pcs	10		ALL DT	
Pcs	2		ALL DT	
Pcs	1		Faikar	
Pcs	1		WT-00001	
Pcs	4		DT-00060	ADA
Pcs	1		DT-00060	ADA
Pcs	1		DT-00060	ADA
Pcs	1		DT-00060	ADA

Diketahui oleh

Diperiksa oleh

Duri, 26 Januari 2026

Dibuat Oleh,




WIDYA APRIANI
Asset Manager

DANY AGUNG
Head of Equipment


GUSWAN ERIZAL
Logistik


M. FAJAR DC
Admin Equipment

LAPORAN STOK (PENERIMAAN DAN PEMAKAIAN) SPARE PART
YARD KM 12 - PT. BRA DURI
Tanggal : 26 Desember 2025 s.d. 25 Januari 2026

Site : PHR DURI - YARD KM 12 KULIM

PENERIMAAN PART / BARANG			PEMAKAIAN														
NAMA PARTS	PART NUMBER	SATUAN (UNIT)	Penerimaan s/d bulan lalu	Penerimaan bulan ini					s/d/ bulan ini	s.d bulan lalu	Pemakaian bulan ini					s/d/ bulan ini	SISA / SALDO STOCK
				Pekan1	Pekan 2	Pekan3	Pekan4	Jumlah			Pekan1	Pekan2	Pekan3	Pekan4	Jumlah		
2040 PM 30 micron		pcs	4					0	4	0					0	0	4
Ad Blue 10 liter		ltr	59					0	59	44	4	3	3		10	54	5
ADAPTER TOOT	6Y3224.AD	pcs	5					0	5	5					0	5	0
Adaptor Fuel Tank		pcs	1					0	1	0					0	0	1
Adaptor 1/2 x 3/8		pcs	1					0	1	1					0	1	0
Air Accu		derigen	2					0	2	0					0	0	2
Air Aki Lunak		btl	58					0	58	51					0	51	7
Air Cleaner Assy Wheichai	13023273	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Air Coolant top1		drigen	0					0	0	0					0	0	0
AIR DRYER ASY	DU-5	SET	0					0	0	0					0	0	0
Air Valve		set	0					0	0	0					0	0	0
Alarm mundur 24 V yang besar		pcs	4					0	4	4					0	4	0
Alarm mundur	DNV-H98	pcs	0	5		1		6	6	0		4	1	1	6	6	0
Alarm mundur BACK HORN 12V-60V		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Alarm mundur Thunder		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Alas Lumpur / Safety Lumpur / Spakbor		pcs	3					0	3	0					0	0	3
Alkohol		btl	0					0	0	0					0	0	0
Ampere minyak		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Ampere Indicator	CT1W0707	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Amplas		lembar	0					0	0	0					0	0	0
Ampil Sekir Kelep		pcs	1					0	1	0			1		1	1	0
Angkong		unit	0					0	0	0					0	0	0
APAR /Racun api refill		pcs	36					0	36	0					0	0	36
Apar 3 kg		pcs	2					0	2	2					0	2	0
APAR BARU		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Apar/Racun Api 6kg		pcs	15		5			5	20	15		5			5	20	0
Apar/Racun Api 9kg		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Apron Las Baju Las		pcs	1					0	1	1					0	1	0
Armator STR		pcs	0					0	0	0					0	0	0
As Penghubung		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Auto mobile Lamp Lens		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Automotive gauge / ampere panas		pcs	0					0	0	0					0	0	0
AXLE Shaft	42311-3690	set	0					0	0	0					0	0	0
Baja 16x30	D20	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 25x130	D30	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 10x25	D1.5	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Ring Plat 3/8		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Ring Plat 5/8		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 1/2 X 1 D12		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 1/2 X 2 D12		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 10x45 D15		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 10x75 D15		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 12x50 D175		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Baja 16x100 D20		pcs	0					0	0	0					0	0	0

Baja 16x75 D20		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja 20x140 D25		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja 20x80 D25		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bala bala hande gigi		pcs	2					0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bangku mesin belakang	S1206-EW050	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangku mesin depan	12305-EW011	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangku mesin HINO Louhan		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bangku mesin HINO TI		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batok / Cap / cover lampu besar		pcs	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Batok/Cap/Cover Lampu	092GR536	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batok/Mika lampu belakang kanan kiri		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batok/Mika lampu depan DEPO / HEAD LAMP	110-1102N-RDC	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batok/Mika lampu kiri		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batok/Mika lampu sein	SGL 2403L	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batteray charger (Cas aki)	01899907m-kmi	set	2					0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Batu gerinda poles 4"		pcs	6					0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Batu Gerinda Potong Besi Möllar 14" 355x2.8x25.4/ Cutting Wheel		pcs	6					0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Baut	2N2766	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut	756719	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut tanam	8M1871	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut tanam	656137	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut NC 5/8 X 2,5		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M-14		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 12 panjang 2,5 cm		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 12 tanam		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 14 halus		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 14 kasar		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 14 panjang 2"+ ring		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 19 + mur		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 19 P 1,5		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 19 P3		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 24 + mur		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 24 panjang 14"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 30 + mur		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut 36		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut baja 12,9 weil		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut baja 17 panjang 2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut batang 8mm panjang 2in		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut Cover Radiator		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut deksel		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut hanger		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut Klemman Per		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut Kopling m-22		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut Kuku Bucket exca pc200		pcs	5					0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Baut kunci 14		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut Kunci 22		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M 22		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
baut m10		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M10 Drat Kasar		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M12		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M14 TMS 88		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M-16		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut m-17 4"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M17 Panjang 3"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M17 Pjg 5cm		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M19		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut M27		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baut Nepel		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hal : 18

Hal : 19

Hal : 20

cutting edge GD 511		pcs	0					0	0						0	0	0
Cutting Engel	6J1406\$NGT	pcs	0					0	0						0	0	0
Daun Velg	7.50-R20 HOLE 10	pcs	0					0	0						0	0	0
Digital Computer Cat 366-8821-00		unit	0					0	0						0	0	0
Digital Multimeter	CD800A	set	1					0	1						0	0	1
Dinamo air Wiper		pcs	0					0	0						0	0	0
Dinamo starter / Selenoid /Switch starter H/L	E-138	set	0					0	0						0	0	0
Disc Clutch	31250 - EOK20	pcs	5					0	5						0	0	5
Dongkrak		set	0					0	0						0	0	0
DRAG LINK ASS	BKH 45440 - E0R82	SET	0					0	0						0	0	0
Drag link HINO 500	454401-EOR91	unit	0					0	0						0	0	0
ECM		unit	1					0	1						0	0	1
ELBOW 1 inch		PCS	0					0	0						0	0	0
Elbow galvanis 3/4"		pcs	0					0	0						0	0	0
Elbow JxOC 6 ml		pcs	0					0	0						0	0	0
Elbow JxPC 10		pcs	0					0	0						0	0	0
Elbow JxPC 12		pcs	0					0	0						0	0	0
Elbow pompa air		pcs	0					0	0						0	0	0
ElBow SCH 40 2"		pcs	0					0	0						0	0	0
Element filter KOMATSU	207-60-71183	pcs	5					0	5						0	0	5
Element Assy Fuel Filter HOP	23310-JAC50	pcs	14					0	14						6	6	8
ELEMENT FUEL FILTER HOP	23304-JAE51	pcs	20					0	20						11	2	4
ELEMENT rakor (KOMATSU)	421-60-35170	pcs	12					0	12						4	0	8
ELEMENT S/A AIR CLEA HOP	17801 - JAB70	pcs	14					0	14						1	0	13
Element Set Fuel Fil HOP	23304-JAF30	PCS	7					0	7						4	2	1
Elemet Air Cleaner	1500 4608	PCS	0					0	0						0	0	0
End bit GD 511		pcs	0					0	0						0	0	0
End Bit LH	6J0896\$	pcs	0					0	0						0	0	0
End Bit RH	16J08951\$	pcs	0					0	0						0	0	0
ENGINE BEARING		pcs	0					0	0						0	0	0
FUEL Filter CAT	1R-0751	pcs	1					0	1						0	0	1
Oil Filter Hydraulic CAT	1R-0719	pcs	1					0	1						0	0	1
Engine Oil Filter UD Trucks Q52240-63075	52240-63075	pcs	5					0	5						1	0	4
Engsel peluru		pcs	0					0	0						0	0	0
Epoxy Filler Nett 0,8 ltr		pile	0					0	0						0	0	0
Fan Belt AC	3450 12.5x1125LA	pcs	0					0	0						0	0	0
Fan Belt Mitsubishi	RECME-5430	pcs	0					0	0						0	0	0
Fan Belt Mitsubishi	RECME-8460	pcs	0					0	0						0	0	0
Fan Belt Mitsubishi	04120-22271	pcs	0					0	0						0	0	0
V Belt	A35	pcs	2					0	2						0	0	2
Fiber handle		pcs	0					0	0						0	0	0
Fiber minyak		pcs	0					0	0						0	0	0
Fiber pompa minyak		pcs	0					0	0						0	0	0
Filter Hydraulic CAT	421 - 5481	pcs	3					0	3						0	0	3
Filter Oli HOP	S1560-JCE30	pcs	14					0	14						5	1	8
Filter Oli HOP	S1560-JCE40	pcs	14					0	14						5	1	8
Filter + o ring outer	11.015204-9200C	pcs	0					0	0						0	0	0
Filter Air/Udara Bomag Fayat - Bomag	05821147	pcs	9					0	9						2	0	7
Filter Air/Udara Bomag Fayat - Bomag	05821148	pcs	9					0	9						1	0	8
Filter Air/Udara Komatsu	600-185-5100	pcs	3					0	3						0	0	3
FILTER ASSY KOMATSU	6754-71-6370	pcs	2					0	2						1	0	1
Filter Assy Truck A/C	5282685304	pcs	2					0	2						0	0	2
Filter Cartridge UD TRUCKS Type Quester Warranty	47500-9z01a	pcs	2					0	2						0	0	2
Filter DC insert A400 470 16 69	A400 470 16 69	pcs	0					0	0						0	0	0
FILTER ELEMENT (KOMATSU)	20Y-60-56280	pcs	3					0	3						1	0	2
Filter element BOMAG	07993108	pcs	0					0	0						0	0	0
Filter GP-01		pcs	0					0	0						0	0	0
Filter Hawa compact	222-9020	pcs	1					0	1						0	0	1

Hal : 22

Filter oli Power steering	48716-9Z00A	pcs	1					0	1
Filter Oli Sakura	C-1007	pcs	0					0	0
Filter Oli Sakura	C-6105	pcs	3					0	3
Filter Oli Sakura	C-1316	pcs	2					0	2
Element Set Fuel Fil HOP	23304-JAD42	pcs	20					0	20
Filter Oli Sakura	O-1011	pcs	0					0	0
Filter oli T/M FM 2p	32915-LVA10	pcs	11					0	11
Filter Oli Transmisi Komatsu	714-07-28713	pcs	2					0	2
Filter Oli Donaldson	P553771	pcs	2					0	2
Filter Racor FILTRATION	R60P	pcs	0					0	0
Filter Saringan Oil Suzuki	16510-61 J00-000	pcs	0					0	0
Filter Separator Sakura	SFC-1306-30	pcs	10					0	10
Filter Solar bawah HOP	23401-1440L	pcs	17					0	17
Filter Solar Bawah Hino 500	23401-LBH30	pcs	0					0	0
Filter Solar bawah HOP	23304-JAF20	pcs	39					0	39
Filter Solar bawah HOP	23304-JAF40	pcs	46					0	46
Filter Oli Sakura	C-5603	pcs	1					0	1
Filter solar Bomag	31701062	pcs	14					0	14
Filter Solar Donaldson pc200	P553004	pcs	9					0	9
Filter Solar Donaldson	P551314	pcs	3					0	3
Filter Solar Donaldson D85ESS / D6G	P557440	pcs	9					0	9
Filter Solar HOP	23414-LAA10	pcs	7					0	7
Filter solar RK HOP	23401-1332L	pcs	21					0	21
Filter solar Sakura	FC-1005	pcs	6					0	6
Filter solar Sakura	FC-1301	pcs	0					0	0
Filter solar Sakura	FC-45010	pcs	2					0	2
Filter solar Sakura	F-1805	pcs	2					0	2
Filter solar Sakura	F-1002	pcs	0					0	0
Filter solar Sakura	EF-10090	pcs	0					0	0
Filter solar Sakura	EF 18060	pcs	2					0	2
Fuel Fine Filter DOZER Zomlion	1000442956A	pcs	3					0	3
Filter Element DOZER Zomlion	004904048A-08	PCS	3					0	3
Filter Oli DOZER Zomlion	1009805290	pcs	3					0	3
Filter Fuel DOZER ZOMLION	1000400450	pcs	2					0	2
Filter Air Element DOZER ZOMLION	1009803611	pcs	1					0	1
Filter Udara STAL	ST40101A	pcs	7					0	7
Filter Udara (inner) HOP	17801-JAA20A	pcs	1					0	1
Filter udara / Rakor Parker	521-7860	pcs	0					0	0
Filter Udara AF Inset	11.016528-9Z00B	pcs	0					0	0
Filter Udara ASPIRA	MI-ME073-6D1-1800	pcs	0					0	0
Filter Solar Axor	JFE-88022	pcs	5					0	5
Filter udara Axor	004-094-2404 e-497	pcs	0					0	0
Fuel Filter Element Weichai	1001367882	pcs	2					0	2
Fuel Filter Element Weichai	1000422382	pcs	2					0	2
Filter Udara CAT	134-8726	pcs	3					0	3
Filter Udara CAT	61-2502	pcs	1					0	1
Filter Udara CAT	206-5234	pcs	0					0	0
Filter Udara CAT	206-5235	pcs	0					0	0
Filter Udara CAT	245-6375	pcs	3					0	3
Filter Udara CAT	245-6376	pcs	2					0	2
Filter Udara CAT	479-8989/479-8991	pcs	4					0	4
Filter Udara CAT	222-9020	pcs	1					0	1
Filter Udara Donaldson excamini	P822768	pcs	1					0	1
Filter Udara Donaldson	P532966	pcs	4					0	4
Filter Udara Donaldson	P533781	pcs	0					0	0
Filter Udara Donaldson	P53-2503	pcs	4					0	4
Filter Udara Donaldson	P532501	pcs	2					0	2
Filter Udara Donaldson P18-1046+P11-9373	P181046	pcs	2					0	2

1						0	1	1
0						0	0	0
1						0	1	2
1						0	1	1
0						0	0	20
0						0	0	0
0						0	0	11
0						0	0	2
1	1					1	2	0
0						0	0	0
0						0	0	0
3						0	3	7
0						0	0	17
0						0	0	0
32		1				1	33	6
39	4	2	1			6	45	0
1						0	1	0
1		1				1	2	12
3						0	3	6
1		1				1	2	1
6						1	7	2
7						0	7	0
11		1				1	12	9
0						0	0	6
0						0	0	0
0						0	0	2
0						0	0	2
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	2
3						3	3	0
0						0	0	3
3						3	3	0
1						1	1	1
0						0	0	1
3		1				1	4	3
0						0	0	1
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	0
2						0	2	3
0						0	0	0
1						0	1	1
1						0	1	1
3						0	3	0
1						0	1	0
0						0	0	0
0						0	0	0
1						0	1	2
0						0	0	2
1						0	1	3
0						0	0	1
1						0	1	0
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	4
0						0	0	0
0						0	0	4
0						0	0	2
0						0	0	2

Filter Udara elemen S/A HOP	17801-JAA10A	pcs	20					0	20	3					0	3	17
Filter Udara Elemet Air Cleaner	17801-JAB60	pcs	11					0	11	3					0	3	8
Filter Udara KOMATSU	600-181-4300	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Filter Udara MANN	C14200 CF200	pcs	3					0	3	0					0	0	3
Filter Udara MANN	C20500 CF500	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Filter Udara Micron	SF-1912-30	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Filter Udara Mitsubishi	ME073252	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Filter Udara ProGuar	32143-08300	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Filter Insert	22677134	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Filter udara/hawa Sakura	A-1325	pcs	7					0	7	4					0	4	3
Filter udara/hawa Sakura	A-1026	pcs	4					0	4	0					0	0	4
Filter Water Separator HINO Lohan	23100-1020	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter	1000422381	pcs	2					0	2	0					0	0	2
Flasher :lampu HINO		pcs	0					0	0	0					0	0	0
Four circuit protection valve	9341 44040	set	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter	600-311-8291	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Water Separator CAT	513-4490	pcs	8					0	8	3					0	3	5
Fuel Filter CAT d6g	1R-0750	pcs	10					0	10	2		1			1	3	7
FUEL FILTER	J8621314	pcs	8					0	8	3			1		1	4	4
Fuel filter	A 400.092.00.05	pcs	0					0	0	0					0	0	0
fuel filter	23401-1331L	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter atas Nissan SAKURA	5222677134	pcs	2					0	2	0					0	0	2
Fuel filter BOMAG	05833046	pcs	15					0	15	9		1	2		3	12	3
Fuel Filter CAT	1R-0762	pcs	3					0	3	1					0	1	2
Fuel Filter CAT	360-8959	pcs	1					0	1	1					0	0	1
Fuel Filter CAT	509-5694	pcs	7					0	7	1			1		1	2	5
Fuel Filter CAT	156-1200	pcs	18					0	18	10		1			1	11	7
Fuel Filter DEUTZ	01117-4422	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Fuel Filter Donaldson	J86-21842	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Fuel Filter Donaldson J86-20291 (d6g)	J86-20291	pcs	1					0	1	1					0	1	0
Fuel filter elemen HOP	23304-JAB50	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter Fayat - Bomag	5711730	pcs	13					0	13	2			3		3	5	8
Fuel Filter Fayat - Bomag	05716779	pcs	5					0	5	0					0	0	5
Fuel filter HOP	23310-JAC50	pcs	14					0	14	6					0	6	8
Fuel Filter HOP	23304-JAC70	pcs	38					0	38	32		3	2		1	6	38
Fuel Filter JIMCO	JFC-14002	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter JIMCO	JFC-88024	pcs	3					0	3	2				1	1	3	0
Fuel Filter KOMATSU	600-319-5612	pcs	3					0	3	0					0	0	3
Fuel Filter KOMATSU	600-319-3610	pcs	14					0	14	0				1	1	1	13
Fuel Filter Komatsu 600-311-832	600-311-8321	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter QUESTER	5223022134	pcs	8					0	8	6			2		2	8	0
Fuel Filter Mitsubishi	KM-005031	pcs	4					0	4	1					0	1	3
Fuel Filter Mitsubishi	1770A338	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter Pro Guard	PFC121	pcs	1					0	1	0					0	0	1
Fuel filter Rakor JIMCO	JFE-10006	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter separator Nissan QUESTER	5223964910	pcs	11					0	11	4			2		2	6	5
Fuel filter seprator	SFC-55020-30	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter STAL	ST20621	pcs	2					0	2	0					0	0	2
Fuel Filter STAL	ST20629	pcs	2					0	2	0					0	0	2
Fuel Filter STAL	ST20790	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter SURE FILTER	SFF-0293	pcs	0					0	0	0					0	0	0
Fuel Filter Donaldson Bomag	P551329	pcs	10					0	10	4		2	1		3	7	3
Fuel Filter Water Separator Donaldson	P505961	pcs	12					0	12	4				3	3	7	5
Fuel Filter Water Separator Donaldson	P550748	pcs	10					0	10	6			2		2	8	2
Fuel Filter Weichai	1000700909	pcs	3					0	3	0					0	0	3
Fuel Filter Weichai	13022658	pcs	5					0	5	0					0	0	5
Hour Meter		pcs	5					0	5	2					0	2	3
Fuel spray Novle Slas DLLA1555ND352	DLLA1555ND352	pcs	0					0	0	0					0	0	0

FUEL WATER SEPARATOR CAT	133-5673	pcs	1					0	1	0	0	1
FUEL WATER SEPARATOR	SFC-5302-10	pcs	0					0	0	0	0	0
Fuel water separator	SFC-5504-30	pcs	1					0	1	1	1	0
Fuel Water Separator	326-1643	pcs	2					0	2	0	2	0
Fuel Water Separator CAT	326-1644	pcs	1					0	1	0	0	1
Fuel Water Separator CAT	523-4987	pcs	7					0	7	1	2	5
Fuel Water Separator CAT	479-4131	pcs	0					0	0	0	0	0
Fuel Water Separator CAT	326-1649	pcs	0					0	0	0	0	0
Fuel Water Separator CAT	363-5819	pcs	3					0	3	0	0	3
Fuel Water Separator Fleetguard	FS19831	pcs	0					0	0	0	0	0
Fuel filter separator	FS-1280	pcs	3					0	3	1	1	2
Fuel Filter Separator	FF5052	pcs	3					0	3	1	1	2
Oil Filter	LF3349	pcs	2					0	2	1	1	2
Air Filter Inner & Outer	AA2956	pcs	1					0	1	0	0	1
Transmission Filter	750131053	pcs	2					0	2	1	0	1
Hydraulic Filter	NX400-10	pcs	2					0	2	1	0	1
Fuel water sperator bomag	31780219	pcs	12					0	12	8	0	4
Fuse 10 A		pcs	0					0	0	0	0	0
Fuse 15 A		pcs	0					0	0	0	0	0
Fuse 20		pcs	0					0	0	0	0	0
Fuse 8 A		pcs	0					0	0	0	0	0
Fuse Connector		pcs	0					0	0	0	0	0
Fuse Kecil		pcs	0					0	0	0	0	0
Gagang pintu		pcs	2					0	2	0	0	2
Gage Assy fuel sender 078		pcs	0					0	0	0	0	0
Ganjal roda		pcs	0					0	0	0	0	0
Gantungan ban serep BK - TYRE CARRIER	BKH51902-EW011	set	0					0	0	0	0	0
Garret Catrik Turbocharger HINO 500 - 58mm	17201-EW040	set	0					0	0	0	0	0
Garret Turbo Charge HINO 500	1720-0TSXZ	set	0					0	0	0	0	0
Filter Oli Weichai	1000424655	set	2					0	2	0	0	2
Gasket	FP1118015	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP1P1255	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP156595	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP2PG132	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP556735	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP7N0200	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP7N0944	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP7W7546	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP851605	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP9Y1979	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP1W1900	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP2P0220	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP2P2720	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP6N7887	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP8N0110	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP6F4868	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP2P8746	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP4M6480	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP558055	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP1694199	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP8M0904	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP8N6854	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP850877	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP1694200	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP0L1124	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP241164	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket	FP9H5921	Pcs	0					0	0	0	0	0
Gasket Shell AC		pcs	0					0	0	0	0	0

Hal : 26

HOSE PANJANG 36x3/8"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSE PANJANG 40x1/2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSE PANJANG 60x1/2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSE PANJANG 65x1/2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSE PANJANG 73x1/2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSE PANJANG 80x1/2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hose Radiator bawah HINO	16572-EW022	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hose Radiator Lower	SZ 910-44FS1	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hose SAE 100 R6 1"	WP290PSI	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hose Thrailer	WP 4151 Bar 6030	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hose Turbo pig 60 cm		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hose vacuum	1225AQ12	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydraulic Filter Donaldson	P551054	pcs	2					0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Hydraulic filter Donaldson	P557380	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydraulic filter Donaldson P177041	P177041	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydraulic Oil Filter Bomag	07993110	pcs	10					0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
IDLER ASSY	LSM5009\$	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignition Switch KF40	69005-90P10	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injector GP	387-9434	pcs	4					0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Indcator A	155-5235	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
isi ulang LPG		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isi ulang oksigen		tbg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolasi		pcs	5					0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Isolasi bakar		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolasi Listrik Merikan P.V.C 0.18 x 19 x 20		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolatip		pcs	10					10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
Isolasi Listrik		pcs	15					0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Jember Assy Brake / Brake Chamber G Hino uk 24/24		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jembrit		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JOINT ASSY	WA350L14X-11-11020	PCS	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Accelerator	78028-E0010	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Battery SBD Best 24 V 50cm	24149050	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Elektrik 1,5mm		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Handle gigi		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Handle porsneling	33820 - E0080	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel KTO 1.0 mm		glg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel KTO 0,5 mm		glg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel KTO 0.80		glg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel NYYHY 3x2.5 hitam		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Seri 30 cm		PCS	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel spiral 5 m		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Supersonic u/ Listrik		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel TI 4x2 m		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Ties		Bks	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Transmisi maju HINO Lohan	33820-EW032	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel Twistod 200 m		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel ukuran 2 x 25 pig 50 m		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaca Las		pcs	0	10				10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
KACA SPION	2268	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KACA SPION	NO2006	SET	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaca spion dalam		set	1					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kaca Spion EMGI	1110	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaca Spion tengah	Spion tengah	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaca mata SIM 88		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kain majun		kg	5					0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Kampas rem 1/2set		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kampas rem belakang FUSO	MC 828747	pcs	6					0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Kampas rem belakang HINO Lohan		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kampas rem depan Brake Lining Lohan	MC828745	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kampas rem Belakang Hino Chamber		pcs	8					0	8					0	0	0	8		
Kampas rem quester belakang		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Kampas rem quester depan		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Kanebo		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Kap Lampu belakang		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Kap Lampu hijau		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
KAP Radiator HINO	1670-EW02	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Kapur besi Verrari		kotak	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Abu		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
KARET ABU PISTON REM	010-80209	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet bumper stopper	48306 - 1910	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Chamber kecil type 24	3530 000 034 2	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Chamber besar type 30		pcs	3					0	3					0	0	0	3		
Karet Cover Dieksa		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet cover Engine	12505-1181	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Cover Tutup Klep		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet isi dalam velve angin jember		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Jember T36		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
karet mesin BLK HINO 500	s1206 EW050	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
karet mesin DPN H/LOHANJ	12035-Ewo11	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet pintu kaca		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
KARET PISTON REM	010-30433	kotak	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Rem		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet Stopper Susu Belakang HINO	48306-E0590	pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Karet susu depan	S4833-11180	pcs	11					0	11					7	0	7	4		
Karet Susu Belakang	KAR1107HA	pcs	30	10				10	40					30	5	5	35	5	
Karet Ting Tong	49305-1110L	pcs	132	30				30	162					123	21	21	144	18	
Karet Manipol Chamber		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
Kawat Kuningan u/ Las		pcs	0					0	0					0	0	0	0		
KAWAT LAS LB 52 3,2mm		ktk	8	4	4			8	16					0	4	4	2	12	4
Kawat Las RB 26 3.2mm		pcs	0	3	2	2		7	7					0	2	3	5	2	
Kayu broti ukuran 10 x 10		btg	0					0	0					0		0	0	0	
Kelem kanapot 6		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Kelm 3/4		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Kepala baterai / Clamp Accu		pcs	5	4				4	9					3	5		5	8	1
Kertas patri P12W		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Ketrit Pompa Power Stearing	44310-EW021	pcs	0					0	0					0		0	0	0	
King Pin HINO	43112-1120A	pcs	2					0	2					1		0	1	1	
Kit dual brake valve / kit pedal rem HINO		set	0					0	0					0		0	0	0	
Kit Hadle Pors H/C		set	0					0	0					0		0	0	0	
KIT Original SC Johnson	8 992779 261206 225 gram	klg	0					0	0					0		0	0	0	
Kit pakam rem complit (FUSO)		set	0					0	0					0		0	0	0	
Kit Pakamrem GD 22 Knorr 9323, 3633	9323, 3633	set	0					0	0					0		0	0	0	
Kit Relay Valve	IS-5407QEV040	set	0					0	0					0		0	0	0	
Kit value Hino Jember / Kit Chamber belakang	44080-EW011	set	0					0	0					0		0	0	0	
Kit Valve pedal rem	IS-1030	SET	0					0	0					0		0	0	0	
Kit Chamber Depan		set	0					0	0					0		0	0	0	
Klahar Klos FUSO Oren		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klakson	JK27200-6910 (12 V)	pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klakson angin		set	0					0	0					0		0	0	0	
Klakson elektrik 24 V	KTU-105	set	0					0	0					0		0	0	0	
Klakson	KN-105	Pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klem 2,5"		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klem 3"		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klem 4"		pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klem selang ukuran 92-97		Pcs	0					0	0					0		0	0	0	
Klem uk. 32.35		pcs	0					0	0					0		0	0	0	

Kleman 1"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleman 2"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleman kecil 5/8"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleman selang 1/2" Hose Clamp		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleman selang 5"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleman Selang 5/5"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Knalpot Water Tank		set	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komputer Transmition control		unit	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konci roda Truck Torsi Tekiro		set	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kopling Kipas Stecker ME-075013		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotak P3K		pcs	3				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kuas 2"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuas 3"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuas 4"		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku Bucket	NGT 205-70 19570	pcs	2				0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kuku Bucket	NGT 205-939-7120	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku Bucket		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku Bucket / Tooth Bucket	6Y3222	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku Bucket ITP	1U3352TL	pcs	5				0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kuku bucket Komatsu	205-70-19570LD	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku bucket Komatsu	205.70-19570AT	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku Bucket NGT Motor grader		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuku bucket NGT warna kuning	205-70-19575TL	pcs	5				0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kuku Bucket warna hitam	205-70-19570TL	pcs	2				0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kunci gembok 50 MM		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunci pintu mobil satu set DAL	69610-360	set	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunci pintu mobil satu set TWIWIN	KS-50	set	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunci Roda	23080301-23080500	set	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunci Soket Tekiro		set	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kupingan per depan bag. belakang		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamp kerja / Work Lamp 4" 12V		set	4				0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lampu 24V Led	ZOY-06-21480\$	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu 40 Watt Merk Luby		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu Belfer 24 V		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu besar hino		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu DEPO		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu h4.27v 75/70w		pcs	4				0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lampu kabut	DNY-420 / DNY-8064	pcs	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lampu kabut	DNY-034	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu kabut Batoknya / Cover / MIKA FOG LAMP	WH-81220LH EW012	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu kerja 24V		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu Led	IP63	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMPU LED	12V-80V 4"	pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu mundur		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu OSRAM 24 V		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu rotary 12V - 80 V		pcs	7				0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Lampu sein jember Kanan		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu sorot 3" putih		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampu Stop		set	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lashing		set	0	10			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Leaf Spring depan		btg	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lem Dextone		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lem silikon		pcs	2				0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LEM THREEBOND		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lem Reinzosil		pcs	2				0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lena Bodysset		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lena setelan bearing		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lever assy select atas		pcs	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lever control	S3360-24971	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINER	L16576BHA	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCK Kunci PINTU / DOOR LOCK	HN1001-LH	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lock	FP557611	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lock	FP851491	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lock	FP8M7587	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lock	FP858874	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lock	FP0L0364	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Long Nose Plier 8"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPG 3 kg		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUB TRACK LINK	2024.08.05E D6R 41L	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lube Filter	P551201	pcs	3					0	3	3	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
LUBE FILTER DONALSON	J86-10120	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FILTER OLI DONALSON D85ESS	J8610230	pcs	3					0	3	3	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
LUBE FILTER DONALSON	J86-10349 P55.815	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Master Klos bawah		pcs	5					0	5	5	2	1	2	3	5	0	0	0	0	0
Mata gerinda 14"x1/8"x1"		PCs	5					0	5	5	2		1	1	3	2	0	0	0	0
Mata Gerinda 14" x 7/64" x 1"	A3GR-BF	pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mata Gerinda 180x6x22 (7"x1/4"x7/8")	A245-BF	kpg	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mata Gerinda Botol (Mounted Wheel) 40 x 25		pcs	1					0	1	1	1			0	1	0	0	0	0	0
Mata Gerinda Botol 40 x 25 mm		pcs	5					0	5	5	3			0	3	2	0	0	0	0
Mata gerinda botol Morris 100x6x16mm 4"x1/4"x5/8"	A30Q5-BF	pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mata gerinda poles	4"x1/4x5/3	pcs	15	2				2	17	15	15	2		2	17	0	0	0	0	0
Mata Gerinda Potong	350x3 2x25 4mm	pcs	15					0	15	11	2			2	13	2	0	0	0	0
Mata Gerinda Potong 105 x 10 x 16 mm		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mata Gerinda Tebal 4" x 1/4 / 5/8		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
MATA KUNCI SHOCK UKURAN 17 BINTANG		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mata shock impact 65 mm		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mate gerinda potong 4"		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
MCB 3 Phase 25 A		set	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
MCB Schneider		set	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mesin Dorsmeers		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mesin gerinda pontong MAKITA	M2401	unit	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mesin Las		pcs	2					0	2	0	0			0	0	2	0	0	0	0
Mesin pompa		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mesin Pompa air irman	FGP-20GP	unit	2					0	2	0	0			0	0	2	0	0	0	0
Minyak rem DOT-3 946 ML	8 995156 90002 6	btl	16					0	16	11				0	11	5	0	0	0	0
Minyak steering Dextron III		btl	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Minyak steering Super1 ATF 1 LITER Warranty	KKS1-15R400001026	btl	7					0	7	3				0	3	4	0	0	0	0
Monting Enggine Depan	12305-E0140	set	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Motor gear 24 V	SS2725	pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Mounting engine depan	111809-Z00A	PCS	4	3				3	7	0	3			3	3	4	0	0	0	0
Mounting Engine Belakang	12035-3142	set	4	3				3	7	4	3			3	7	0	0	0	0	0
Mur NC 5/8		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
MX Sensor GP	1.145.7028	set	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel angin 10		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel bengkok 10mm		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel corong angin		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel Grease		pcs	20					0	20	20				0	20	0	0	0	0	0
Nepel sambungan selang		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel selang angin		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel ukuran 9		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepel 6 mm		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nepple Selang Angin		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nozel Vector		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nozle fuel		pcs	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Nozzle AS	170-5187	pcs	4					0	4	0	0			0	0	4	0	0	0	0

Hal : 31

Hal : 32

Per belakang No. 6 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per belakang No. 7 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per belakang No. 8 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per belakang No. 9 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 1		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 10		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 2		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 3		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 4		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 5		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 6		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 7		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 8		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per depan jember No. 9		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 1 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 10 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 2 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 3 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 4 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 5 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 6 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 7 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 8 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Depan No. 9 TI		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PER KAMPAS BELAKANG		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Per Matahari		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesawat kaca	68410 - E0080 RH	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pijakan kaki DT		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pijakan kaki DT Plastik		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pin Kuku Bucket	205-70-73270	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pinset		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa 1.5"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa 2"		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa 3"x3 mm		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pipa galvanis 1 1/2 x 2 mm		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa galvanis 3/4"x2mm		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa hitam 1"x3 mm		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa hitam 5 mm x 3"		BTG	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIPA JET OIL	10522-41950	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa panjang 5 m tebal 55		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa schedule		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa Turbo /Selang turbo	16691-2241	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piring pion		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piringan (Gigi Nanas - Piringan)	MC075131	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pispat 500 cc Tekiro		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piston compressor	ME71317	SET	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piston Booster		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piston kopling bawah kit			6					0	6	2	2	2	4				
Piston kopling atas kit		pcs	3					0	3	1	0	1	2				
Master Klos Atas		pcs	5					0	5	2	0	2	3				
Piston Rod seal	18020012	pcs	0					0	0	0	0	0	0				
Piting Lampu		pcs	0					0	0	0	0	0	0				
Plas Chamois ARNOCH	9 405894 232996	pcs	0					0	0	0	0	0	0				
Plat 3 mm		lembar	0					0	0	0	0	0	0				
Plat 5 mm		lembar	0					0	0	0	0	0	0				
Plat hitam 10 mm		lembar	0					0	0	0	0	0	0				
Plat hitam 3 mm		lembar	0					0	0	0	0	0	0				
Plat kopling		pcs	0					0	0	0	0	0	0				

Hal : 34

RP 3/8		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP 5/8		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumah Skring / Rumah Fuse		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RV 3/8		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Safety Belt DT Hino		set	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Safety belt pinggang		set	1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Safety Cone		pcs	2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Safety Led		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sambungan pipa 2"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sambungan selang 6 mm		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sambungan selang angin JxPC 12 ml		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sambungan selang uk 10		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sambungan selang uk 15		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMBUNGAN SELANG UKURAN 16mm		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saringan Udara Suzuki Carry	13780-52500-000	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarung Tangan		bal	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarung tangan las		psg	2	3				3	5	2	1	1	3	2	0	0	0	0	0
Scal Dust	07145-000705	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scal Dust	07145-000805	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scal Dust Bucket	205-70-621505	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	5M2997	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP5B3718	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP6F1069	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP7N8018	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP9Y1798	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP6V6921	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP9Y9895	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	FP4W0452	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	9L9098	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	07000-10070	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	361-3549	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal	144-21-13160	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Adjuster Track Dozer		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Bodyset		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL CANVENTER	136 2216	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Chamber		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL CRANKSHAFT	245-7339	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL CRANKSHAFT / SEAL OIL	SZ311 - 01045	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Cylinder Blit		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL END TANK	G12431	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Flywheel	S2311-01045	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Gardan	TBF80 IE5 13/19.5	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL GP.CSHFT	2457339	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Group	1M8747	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal head cylinder HOIS		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal HYD	4S9006	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Hydraulic	100-110-8	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL HYDRAULIC DUMP ATAS		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Injector / Seal Nozzle	9L9098	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Katup 078	S1371-91470	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Kit Adjuster	D6D	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Kit Adjuster	D8555-2	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Kit Boom PC 200- 7/8	PC 200- 7/8	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL KIT BUCKET CAT	305 - 5E240-SKF	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Kit Side Shift 120K		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Kit Lift		set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Klep Valve	11305 - 1450	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal luar dalam		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEAL O RING	9H-0846	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Oil KI	07012-10110	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL RADIATOR CATERPILAR	61-2431	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL RADIATOR SPACER	61-2435	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal roda belakang		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL SHAFT REAR	285 - 4074	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal tape		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal TCNA	30-50 1	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL TRANSMISSI	LRXFX27.52.68	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Trunion 140 . 160 . 14/16 . 5		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Tutup Dek Klep	19140-41951	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seal Valve	13719-1490	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL VALVE	2683490	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEAL VALVE COVER	268 - 3490	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segel ampere		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segel APAR		pcs	10					0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Segitiga 363 RET	363 RET	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segitiga pengaman		pcs	35					0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Selang 1"		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang 2 m		meter	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang 3 M		meter	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELANG 8mm 1 mtr		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang air m-6		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang angin uk 15		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang besar radiator		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELANG BUANG 2" 10 m		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang Chamber depan		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELANG HISAP 2" 5 m		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang kabel 5 m		gulung	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang kabel besar 10 m		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang kabel kecil		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang klakson		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang Grease Tangan		pcs	4					0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Selang Kompresor		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang kopling atas		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang minyak solar		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang Nozzle		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang radiator		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang radiator bawah	GD22	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang rem kanan		btg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang solar 3/8		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selang wiper		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solenoid cut off compact		pcs	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Solenoid /Switch starter H/L	12V 3621	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Starter Switch	JK-260	Pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solenoid AS	312-5620	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solenoid Assy W/BRA	27690-EW042	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solenoid Solenad SA-3742	SA-3742	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solenoid	4942879	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selotip		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENSOR	2766793	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensor GP	194-6724	set	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SENSOR GP	27467190EM	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENSOR GP	266-1467	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENSOR SPEEDOMETER	83181 - E0092	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senter		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Separator angin		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepatu safety Sevenpoint		psg	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hal : 37

Hal : 38

Washer Pump	HS-201	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Water Coolant Filter	6710-61-8113	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATER TEMP GAUGE	195-06-23120	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wear strip	178-1685	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Webbing		pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiper Blade	F30F2	set	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WORLD GASKET / SPACER RADIATOR	G12435	pcs	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Diketaui oleh

WIDYA APRIYANI
Manager Asset

Diperiksa oleh

D A N Y A G U N G
Head of EuiPMENT


GUSWAN ERIZAL
Logistik

Duri, 26 Januari 2026
Dibuat oleh

M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE - PARTS MASUK

Site : YARD BRA
Periode : 26 Desember 2025 - 25 Januari 2026

TANGGAL	PENERIMAAN	TERIMA DARI	NAMA PARTS	NO SERI / KODE PART	SATUAN (UNIT)	JML. SAT (UNIT)	KETERANGAN
26/12/2025	01.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	Pekanbaru	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	6	Stok
22/01/2026	02.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	Konci Mas	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	4	Stok

Duri, 26 Januari 2026

Diperiksa oleh

DANY AGUNG
Head of Equipment

Diperiksa oleh


GUSWAN ERIZAL
Logistik

Dibuat oleh


M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE PEMAKAIAN BATTERAY / ACCU

Site : YARD BRA
Periode : 26 Desember 2025 - 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI	NAMA PARTS	NO. SERI /	SATUAN	JML. SAT	KETERANGAN
			KODE PART	(UNIT)	(UNIT)	
26/12/2025	01.01/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/2026	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	2	DT-00065
27/12/2025	02.01/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/2026	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	2	DT-00031
29/12/2025	03.01/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/2026	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	1	BM 8371 CU
29/12/2025	03.01/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/2026	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	1	DZ-00002
23/01/2026	04.01/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/2026	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	2	MB-00006
23/01/2026	04.01/BKTBI/Log-Equipt/PHR.DURI/BRA/2026	Baterai GS Premium N70	65D31R-N70	pcs	2	DT-04037

Duri, 26 Januari 2026

Diperiksa oleh

DANY AGUNG
Head of Equipment

Diperiksa oleh


GUSWAN ERIZAL
Logistik

Dibuat oleh


M.FAJAR DC
Admin Equipment

**LAPORAN STOK SPARE PART / BARANG
PERIODE 26 Desember 2025 S.D. 25 Januari 2026**

Site : YARD UTAMA KULIM KM 12

PENERIMAAN PART / BARANG										PEMAKAIAN PART / BARANG								
NAMA PARTS	PART NUMBER	SATUAN (UNIT)	s.d bulan lalu	Penerimaan bulan ini					s/d/ bulan ini		s.d bulan lalu	Pemakaian bulan ini					s/d/ bulan ini	SISA / SALDO STOCK
				Pekan1	Pekan 2	Pekan3	Pekan4	Jumlah				Pekan1	Pekan2	Pekan3	Pekan4	Jumlah		
AKI GS Astra MF N70	65031R-M	PCS	12			4		4	16		8	4			4	8	16	0
AKI GS Astra MF N100	95E41R (N100)	PCS	0					0	0		0					0	0	0
AKI GS Astra 95D31L	12V-80AH	pcs	0					0	0		0					0	0	0
AKI BOSCH N100 - M	115E41-M (100-m)	PCS	1					0	1		1					0	1	0
AKI BOSCH N70 - M	65D31R - M	PCS	4					0	4		4					0	4	0
AKI BOSCH N120-M	115F51 - M	PCS	0					0	0		0					0	0	0
AKI BOSCH N150-M	145G51 - M	PCS	0					0	0		0					0	0	0
AKI GS Astra 48D26R	12v-50AH	PCS	0					0	0		0					0	0	0
AKI GS Premium N120	N120	PCS	6					0	6		6					0	6	0
AKI YUASA N70	N70	PCS	5					0	5		5					0	5	0

Duri, 26 Januari 2026

Disetujui Oleh

WIDYA APRIYANI
Manager Asset

Diketahui Oleh

DANY AGUNG
Head of Equipment


GUSWAN ERIZAL
Logistik

Dibuat Oleh


M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE - PARTS MASUK (BAN)

Site : YARD BRA
Periode : 26 Desember 2025 s.d. 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI PENERIMAAN	TERIMA DARI	NAMA PARTS	PART NUMBER	SATUAN (UNIT)	JML. SAT (UNIT)	KETERANGAN
09/01/2026	01.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	PRB	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	19	Stok
09/01/2026	01.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	PRB	Ban GT Super Grip 1000-20 Ragi Cangkul		Pcs	8	Stok
09/01/2026	01.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	PRB	Ban GT Miller 88 1100-20 Ragi Cacing		Pcs	3	Stok
09/01/2026	01.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	PRB	Ban GT Miller 1000-20 Ragi Cacing		Pcs	5	Stok
10/01/2026	02.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	Sumber Ban	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	22	Stok
10/01/2026	03.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	Komersial Batindo	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	12	Stok
12/01/2026	04.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	SWS Andro Energy	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	16	Stok
15/01/2026	05.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	Sumber Ban	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	11	Stok
15/01/2026	06.01/BAPB/BRA/PHR.DURI/2026	Bekas Dari TMC MattingBoard	Ban Giti GAZ 892 1100-20 Ragi Cacing		Pcs	69	Stok

Duri, 26 Januari 2026

Mengetahui

Diperiksa oleh

Dibuat oleh

DANY AGUNG
Head Of Equipment

GUSWAN ERIZAL
Logistik

M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE PEMAKAIAAN SPARE PART

Site : YARD KM 12 PT. BRA
Periode : 26 Desember 2025 s.d. 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI	NAMA PARTS	NO. SERI / KODE PART	SATUAN (UNIT)	JML. SAT (UNIT)	KETERANGAN	VENDOR	BARANG BEKAS
12/31/2025	01.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Miller 1000-20 Ragi Cacing		Pcs	1	DT-00058		ADA
1/10/2026	02.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	9	TMC-31004		ADA
1/10/2026	02.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	9	FBT-31004		ADA
1/10/2026	02.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	9	BM 8443 NU		ADA
1/12/2026	03.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	9	BM 8441 NU		ADA
1/15/2026	04.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban Good Year 245/70 R16		Pcs	3	LV-00006		ADA
1/17/2026	05.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Miller 1000-20 Ragi Cacing		Pcs	1	DT-00047		
1/17/2026	06.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	9	TMC-31003		ADA
1/19/2026	07.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	8	FBT-31003		ADA
1/20/2026	08.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	8	FBT-31001		ADA
1/20/2026	08.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Super Grip 1100-20 Ragi Cangkul		Pcs	8	TMC-31001		ADA
1/21/2026	09.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Miller 88 1100-20 Ragi Cacing		Pcs	2	PM-00001		ADA
1/21/2026	09.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Miller 1000-20 Ragi Cacing		Pcs	1	DT-00039		ADA
1/23/2026	10.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Miller 1000-20 Ragi Cacing		Pcs	1	DT-00059		ADA
1/23/2026	10.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban Giti GAZ 892 1100-20 Ragi Cacing		Pcs	2	DT-00008		ADA
1/23/2026	10.01-BAN/BKTBI/Log-Equipment/PHR.DURI/BRA/2026	Ban GT Max Traction 1000-20		Pcs	1	DT-00055		ADA

Duri, 25 Januari 2026

Mengetahui

DANNY AGUNG
Head of Equipment

Diperiksa oleh


GUSWAN ERIZAL
Logistik

Dibuat oleh


M.FAJAR DC
Admin Equipment

LAPORAN STOK BAN
Tanggal : 26 Desember s.d 25 Januari 2026

Site : PHR DURI - YARD KM 12 KULIM

PENERIMAAN PART / BARANG								
NAMA PARTS	SATUAN (UNIT)	Penerimaan s.d bulan lalu	Penerimaan bulan ini					Penerimaan s/d/ bulan ini
			Pekan1	Pekan 2	Pekan3	Pekan4	Jumlah	
Ban Luar GT Max Traction 1000-R16 ragi cacing	pcs	0					0	0
Ban dalam GT Max Traction 1000-R16	pcs	0					0	0
Seladang ban GT Max Traction 1000-R16	pcs	0					0	0
Ban Luar GT Max Traction 750-R16	pcs	0					0	0
Ban Giti GAZ 892 1100-20 Ragi Cacing	pcs	0		69			69	69
Ban dalam bekas DT 545531	pcs	0					0	0
Selendang ban bekas DT 545531	pcs	0					0	0
Ban bekas dari DT 63 ECED 1000-20	pcs	0					0	0
Ban bekas dari DT	pcs	1					0	1
Velg	pcs	0					0	0
Ban Luar NM85 18PR 1000 R20	pcs	0					0	0
Ban Dalam NM85 18PR 1000-R20	pcs	0					0	0
Selendang Ban NM85 18PR 1000-R20	pcs	0					0	0
Ban GT MILLER 88 1100-20 Ragi Cacing	pcs	0		3			3	3
Selendang GT 1000.R20	pcs	0					0	0
Ban dalam GT 1000.R20	pcs	0					0	0
Ban Luar CST327A R20 1000	pcs	0					0	0
Ban Luar CST126 1000 R20 Ragi Cangkul	pcs	0					0	0
Ban Dalam CST126 Ascendo 1000-R20	pcs	0					0	0
Selendang Ban CST126 Swallow R20 1000-R20	pcs	0					0	0
Ban Luar CST 209 R20 1000 Ragi Cangkul	SET	0					0	0
Ban luar CST209 1000-R20	pcs	0					0	0
Ban Luar GT Super Grip 1100-R20 Ragi Cangkul	pcs	1		69	11		80	81
Ban Dalam 1100-R20	pcs	0					0	0
Selendang Ban	pcs	0					0	0
Ban Luar Dunlop Grand Trek AT20 265/65 R17 Tubeless	pcs	1					0	1
Ban Luar Dunlop Enasave 185/65 R15 88H	pcs	0					0	0
Ban GT Super Grip 1000-20 Ragi Kasar/Cangkul	set	4		8			8	12
BAN MAXMILER PRO 175 R13 C8 PR 97/95R	set	0					0	0
BAN SAVERO A/T GT RADIAL 225-75 R16	set	0					0	0
Ban luar GT motor Grader 1400 - 24	set	0					0	0
Ban GT Miller Red TB 1000-20 16 PR (Cacing)	set	1		5			5	6
Ban Good Year 245/70R16	pcs	3					0	3
Ban Eco Plus / Bekas	pcs	7					0	7
Ban Luar Dunlop A/T 265/65 R17	pcs	0					0	0

[illegible]

Ban Good Year DO 4777	pcs	0					0	0
Ban GT Tracion Pro LT 6.00 13. 8P	pcs	0					0	0
Ban Savero 265/65 R.17	pcs	0					0	0
Ban Dunlop 185/65 R.15	pcs	0					0	0
Ban Dunlop 205/65 R.16	pcs	0					0	0
Ban Yokohama Geolandar A/T 265/65 R17 11.23	pcs	0					0	0
Ban Dalam DT	pcs	10					0	10
Selendang Ban DT	pcs	14					0	14
Ban Combat 1000-20 Ragi Cangkul	set	0					0	0
Ban GT Max Traction 1000-20	pcs	1					0	1

0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	0
0						0	0	10
0						0	0	14
0						0	0	0
0					1	1	1	0

Duri, 26 Januari 2026

Diketahui oleh

Diperiksa oleh

Dibuat oleh

WIDYA APRIYANI
Manager Asset

DANY AGUNG
Head of Equipment


GUSWAN ERIZAL
Logistik


M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE - PARTS MASUK (OLI /PELUMAS/AIR COOLANT)

Site : YARD BRA
Periode : 26 Desember 2025 - 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI PENERIMAAN	TERIMA DARI	NAMA PARTS	NO SERI / KODE PART	SATUAN (UNIT)	JML.SAT (UNIT)	KETERANGAN	NO SPB
05/01/2026		Pekanbaru	OIL SHELL SPIRAX 140		Drum	3	stok 627	
05/01/2026		Pekanbaru	Grease Shell Gadus S106 200		Drum	1	Stok 10 PAIL	
05/01/2026		Pekanbaru	Grease Shell Gadus S106 200		Pail	3		
21/01/2026		Pekanbaru	Oli Shell Rimula 15w-40		Drum	2	Stok 418	40
21/01/2026		Pekanbaru	Oli Shell Rimula R2 10W		Drum	1	Stok 209	40
27/01/2026		Pekanbaru	Oli Cat Deo 15w-40		Drum	1	Stok 209	

Duri, 26 Januari 2026

Diketahui

Diperiksa

Dibuat oleh

WIDYA APRIANI
Asset Manager

DANY AGUNG
Head of Equipment


GUSWAN ERIZAL
Logistik


M.FAJAR DC
Admin Equipment

BUKU HARIAN WAREHOUSE PEMAKAIAN OLI / PELUMAS / AIR COOLANT

Site : YARD KM 12 KULIM
Periode : 26 Desember 2025 - 25 Januari 2026

TANGGAL	NO. BUKTI / BON OLI	NAMA PARTS	NO SERI / KODE PART	SATUAN (UNIT)	JMLH SAT (UNIT)	KETERANGAN
26/12/2025		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	EXCA-00008
31/12/2025		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	SD-00004
29/12/2025		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	35	DZ-00002
31/12/2025		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	PF-00005
08/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	16	DT-00064
09/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	20	MG-00005
10/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	8	MB-00006
12/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	DT-00061 DAN STOK ALL DT
26/12/2025		Oli Shell Rimula R2 10w		LITER	10	EXCA-00008
27/12/2025		Oli Shell Rimula R2 10w		LITER	10	EXCA MINI EVAKUASI SUMBAR 2025
27/12/2025		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	10	EXCA MINI EVAKUASI SUMBAR 2025
31/12/2025		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	10	DZ-00002
06/01/2026		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	20	CC-00001
27/12/2025		Oli Shell Spirak S2A 90		LITER	10	EXCA MINI EVAKUASI SUMBAR 2025
13/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	PF-00001
14/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	SD-00001
15/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	15	DT-00024
15/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	15	DT-00038
17/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	15	DT-00032
17/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	2	Mesin Robin
17/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	EXCA-00004 / EXCA-00005
22/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	10	SD-00002
22/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	30	EXCA-00005
22/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	15	DT-04037
23/01/2026		Oli Shell Rimula 15w- 40		LITER	20	MG-00004
14/01/2026		Oli Shell Rimula R2 10w		LITER	5	SD-00001
17/01/2026		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	35	EXCA-00004
20/01/2026		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	10	MG-00005
23/01/2026		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	15	DT-00064
24/01/2026		Oli Hydraulic Sim 46		LITER	10	DT-00061
10/01/2026		AIR COOLANT Val Hd Nitrite Free		LITER	2	MB-00006
20/01/2026		AIR COOLANT Val Hd Nitrite Free		LITER	20	DT-04036
20/01/2026		AIR COOLANT Val Hd Nitrite Free		LITER	10	DT-00061

Diketahui

Diperiksa

Duri, 26 Januari 2026
Dibuat oleh

WIDYA APRIANI
Asset Manager

DANY AGUNG
Head of Equipment


GUSWAN ERIZAL
Logistik


M.FAJAR DC
Admin Equipment

LAPORAN STOK OLI DAN AIR COOLANT
PERIODE 26 Desember 2025 S.D. 25 Januari 2026

Site : YARD UTAMA KULIM KM 12

PENERIMAAN PART / BARANG									
NAMA PARTS	PART NUMBER	SATUAN (UNIT)	s.d bulan lalu	Penerimaan bulan ini					s/d bulan ini
				Pekan1	Pekan 2	Pekan3	Pekan4	Jumlah	
OIL SHELL RIMULA	15W / 40	LTR	216				418	418	634
OIL SHELL RIMULA	R2 10W	LTR	25				209	209	234
OIL SHELL RIMULA	T30	LTR	342					0	342
OIL GEAR GL5 SAE 85W-140	99990 - 1Z05K	LTR	208					0	208
OIL HYDRAULIC S1M 46	S1M 46	LTR	209					0	209
OIL SHELL SPIRAX	S2 A90	LTR	95					0	95
OIL SHELL SPIRAX	S2A - 140	LTR	129		627			627	756
AIR COOLANT Val Hd Nitrite Free	890883	LTR	104					0	104
OIL Cat Deo	15W-40	LTR	0				208	208	208
Grease GADUS	S106-200	PAIL	0		13			13	13

PEMAKAIAN PART / BARANG							
s.d bulan lalu	Pemakaian bulan ini					s/d bulan ini	SISA / SALDO STOCK
	Pekan1	Pekan2	Pekan3	Pekan4	Jumlah		
0	65	54	100	52	271	271	363
0	20		5		25	25	209
0					0	0	342
0					0	0	208
0	40		70		110	110	99
0	10				10	10	85
0					0	0	756
0		32			32	32	72
0					0	0	208
0					0	0	13

Diketahui

Widya Apriani
Manager Asset

Diperiksa

Dany Agung
Head of Equipment


Guswan Erizal
Logistik

Duri, 26 Januari 2026
Dibuat Oleh


M. Fajar Dc
Admin Equipment

LAPORAN CASH OUT JANUARI 2026

PENGELUARAN EQUIPMENT DURI 2026

			Januari 2026
No	Deskripsi	Tipe Unit	BRA
1	Corrective : Perbaikan (Spareparts)	Alat Berat	Rp 5.213.000
		Dump Truck	Rp 31.485.000
		Kendaraan Operasional	Rp 1.910.000
2	Preventive : Service & Maintenance (Spareparts)	Alat Berat	Rp 10.631.000
		Dump Truck	Rp 1.122.500
		Kendaraan Operasional	Rp -
		Ban (Amortisasi 12 Bulan)	Rp 82.961.184
		Ban (Pembelian Aktual)	Rp 53.400.000
3	SDM (Gaji Karyawan)	Mekanik	Rp 104.108.227
4	Biaya operasional (pembuatan Silo, KIR, asesories, additional, lembur tim)		Rp 442.845.253
	Total		Rp 733.676.164

CATATAN

1. Preventif Dump Truck terdiri dari atas: Ban, Oli, Grease, Aki, dan Komponen Service Berkala

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

No	Nama Asset	SN/ Pelat Kendaraan	Kode Unit	Kode Unit lama ngikut sheet main)	2026	
					Januari	Total Pengeluaran
A VIBROROLLER						
1	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40 SL	961582391008	SD 01	BOMAG DRUM (01)	Rp 265.000,00	Rp 265.000,00
2	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40	961582391036	SD 02	BOMAG DRUM (02)	Rp -	Rp -
3	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40SL	961582391145	SD 03	BOMAG DRUM (03)	Rp -	Rp -
5	Bomag Smooth Drum BW211D-40	961884301945	SD 05	BOMAG Single Drum 2022 (05)	Rp -	Rp -
6	Bomag Smooth Drum BW211D-40	961884302060	SD 06	BOMAG Single Drum 2022 (06)	Rp -	Rp -
7	Bomag Pad Foot Compactor BW211D-40	961884301016	PF 01	BOMAG FOOT (01)	Rp -	Rp -
8	Bomag Pad Foot Compactor BW211D-40	961884301614	PF 02	BOMAG FOOT (02)	Rp -	Rp -
9	Bomag Pad Foot Compactor BW211D-40SL	961582391152	PF 03	BOMAG FOOT (03)	Rp -	Rp -
10	CAT Pad Foot CS10GC	T8F00361	PF 04	COMPACTOR CAT Single Drum (04)	Rp -	Rp -
11	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40SL	961582391103	SD 07	BOMAG Single Drum 2024 (07)	Rp -	Rp -
12	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40SL	961582391660	SD 08	BOMAG Single Drum 2024 (08)	Rp -	Rp -
13	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40SL	961582391661	SD 09	BOMAG Single Drum 2024 (09)	Rp -	Rp -
14	Bomag Pad Foot Compactor BW211D-40SL (WITH SOIL)	961582391717	PF 05	BOMAG FOOT (05)	Rp -	Rp -
15	Bomag Pad Foot Compactor BW211D-40SL (WITH SOIL)	961582391718	PF 06	BOMAG FOOT (06)	Rp -	Rp -
16	Bomag Smooth Drum Compactor BW211D-40 SL	961582391716	SD 10	BOMAG Single Drum 2024 (10)	Rp -	Rp -
17	CAT Pad Foot CS10GC	T8F03605	SD 11	BOMAG Single Drum 2024 (11)	Rp -	Rp -
18	CAT Pad Foot CS10GC	T8F03606	SD 12	BOMAG Single Drum 2024 (12)	Rp -	Rp -
19	SAKAI Sheep Foot Compactor SV700TF	VSV19T-10259	PF07	SAKAI Sheep Foot Compactor SV700TF	Rp -	Rp -
20	Sheep Foot XCMG XS250PD	XUG02051KSJE02502	PF08	Sheep Foot XCMG XS250PD	Rp -	Rp -
21	Sheep Foot XCMG X113E PD	XUG01131PSJE06060	PF09	Sheep Foot XCMG X113E PD	Rp -	Rp -
B MOTOR GRADER						
1	MOTOR GRADER CAT 120 K	SZN01229	GR 1	GRADER CAT 120K (01)	Rp -	Rp -
2	MOTOR GRADER KOMATSU GD535-5	2066	GR 2	GRADER GD535-5 (02)	Rp -	Rp -
3	MOTOR GRADER KOMATSU GD535-5	1372	GR3	GRADER GD535-5 (03)	Rp -	Rp -
4	MOTOR GRADER KOMATSU GD535-5	2259	GR4	GRADER GD535-5 (04)	Rp -	Rp -
5	MOTOR GRADER XCMG GR135 MAX	PRD800108	GR5	GRADER XCMG GR135 MAX (05)	Rp 1.185.500,00	Rp 1.185.500,00
C BULLDOZER						
1	Bulldozer Caterpillar D6G	P6G00163	Dozer 01	DOZER CAT D6G (01)	Rp 14.500.000,00	Rp 14.500.000,00
2	Bulldozer Caterpillar D6G 2XL	P6G01656	Dozer 03	DOZER CAT D6G (03)	Rp 12.776.587,00	Rp 12.776.587,00
3	Bulldozer D85E SS	J16298	Dozer 04	DOZER D85 SS (04)	Rp 1.524.000,00	Rp 1.524.000,00
5	Bulldozer Caterpillar D6R	S6X00348	Dozer 06	DOZER CAT D6R 2011 (06)	Rp -	Rp -
4	Bulldozer Caterpillar D6G 2XL	P6G01529	Dozer 05	DOZER CAT D6G XL (05)	Rp 1.966.587,00	Rp 1.966.587,00
6	Bulldozer D7G2	7MB05410	Dozer 07	DOZER D7G2 2010 (07)	Rp -	Rp -
7	Bulldozer D85SS-2	J210020	Dozer 08	Bulldozer D85ESS-2 (08)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
8	Bulldozer D85ESS-2	J18025	Dozer 09	Bulldozer D85ESS-2 (09)	Rp 1.180.000,00	Rp 1.180.000,00
9	Bulldozer Zoomlion D2170G	ZLHD116HR1B05388	Dozer 10	Bulldozer Zoomlion (10)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	Bulldozer Shantui SD16E	CHSD16AEKR1054524	Dozer 11	Bulldozer Shantui (11)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
D EXCAVATOR						
1	Excavator PC 210-10M0/P1	C01531	Exca 01	Excavator (01) PC 210-10M0/P1 S/N C01530	Rp 12.775.000,00	Rp 12.775.000,00
2	Excavator PC 210-10M0/P1	C01530	Exca 02	Excavator(02) PC 210-10M0/P1 S/N C01531	Rp -	Rp -
3	Excavator Caterpillar 320D S/N	BZP03563	Exca 04	Excavator (04) Caterpillar 320D S/N BZP03563	Rp -	Rp -
4	Excavator CAT 320 GX new	SYW01364	Exca 06	Excavator (06) CAT 320 GX new S/N	Rp -	Rp -
5	Excavator Komatsu PC 200-10 MOCE	DBCHO302	Exca 07	Excavator (07) Komatsu PC 200-10 MOCE	Rp -	Rp -
8	Excavator Caterpillar 320 GC	DKJ40199	Exca 10	EXCA CAT 320 GC (10)	Rp -	Rp -
9	Excavator Caterpillar 320 GC	DKJ40200	Exca 11	EXCA CAT 320 GC (11)	Rp -	Rp -
10	Excavator Komatsu PC 200-10 MOCE	DBCH0380	Exca 12	Komatsu Excavator PC200-10M0 CE (12)	Rp 13.080.000,00	Rp 13.080.000,00
11	Excavator Komatsu PC 200-10 MOCE	DBCH0366	Exca 13	Komatsu Excavator PC200-10M0 CE (13)	Rp -	Rp -
12	Excavator Caterpillar 320 GC	DKJ40263	Exca 14	Excavator Caterpillar 320 GC (14)	Rp -	Rp -
13	Excavator Caterpillar 320 GC	DKJ40294	Exca 15	Excavator Caterpillar 320 GC (15)	Rp -	Rp -
14	Excavator Caterpillar 305.5E2	WE217079	Exca 16	Excavator Caterpillar 305 SN E17079 (16)	Rp -	Rp -
15	Excavator Caterpillar 305.5E2	WE217080	Exca 17	Excavator Caterpillar 305 SN E17080 (17)	Rp -	Rp -
16	Excavator Caterpillar 305.5E2	WE217081	Exca 18	Excavator Caterpillar 305 SN E17081 (18)	Rp -	Rp -
17	Excavator Caterpillar 305.5E2	WE217082	Exca 19	Excavator Caterpillar 305 SN E17082 (19)	Rp -	Rp -
18	Excavator PC 200-10 MO	C51502	Exca 20	Excavator Komatsu PC 200-10 MO SN C51502 (20)	Rp 1.635.000,00	Rp 1.635.000,00
19	Excavator PC 200-10 MO	C51503	Exca 21	Excavator Komatsu PC 200-10 MO SN C51503 (21)	Rp 82.500,00	Rp 82.500,00
20	Excavator PC 200-10 MO	DBCH1801	Exca 22	Excavator Komatsu PC 200-10 MO SN DBCH1801 (22)	Rp -	Rp -
21	Excavator PC 200-10 MO	DBCH1784	Exca 23	Excavator Komatsu PC 200-10 MO SN DBCH1784 (23)	Rp -	Rp -
	Excavator PC 200-10 MO	DBCH2244	Exca 24	Excavator PC 200-10 MO (23)	Rp -	Rp -
	Excavator PC 200-10 MO	DBCH2245	Exca 25	Excavator PC 200-10 MO (24)	Rp -	Rp -
	Excavator PC 210-10M0/P1	C00637	Exca 26	Excavator Komatsu PC 210 MO SNC00637 (26)	Rp -	Rp -
	Excavator PC 210-10M0/P1	C07004	Exca 27	Excavator Komatsu PC 210 MO SNC07004(27)	Rp 725.000,00	Rp 725.000,00
	Excavator PC 210-10M0/P1	C07076	Exca 28	Excavator PC 210-10M0/P1 (28)	Rp 1.150.000,00	Rp 1.150.000,00
	Excavator PC 200-10 MO	DBCH2941	Exca 29	Excavator Komatsu PC 200-10 MO SN DBCH2941 (29)	Rp -	Rp -
D CRANE						
1	TRADING (CRANE 60 TON)	ZCC600V		TRADING CRANE	Rp -	Rp -
	Crawler Crane XCMG XGC35HD	XUG035HDAKFC00524		TRADING CRANE XCMG	Rp -	Rp -
E BACKHOE LOADER						
	Backhoe Loader JCB 3CX	HAR3CXPMT83463439	BL 01	Backhoe Loader (01)	Rp -	Rp -
F WHEEL LOADER						
	Wheel Loader Caterpillar 950 GC	M5K08000	WL 01	Wheel Loader (01)	Rp -	Rp -
	Wheel Loader SEM 655D (Pallet Fork)	S5512759	WL 02	Wheel Loader (02)	Rp -	Rp -
H RECYCLING MACHINE						
1	Road Cold Recycler XCMG XLZ2303K	XUG2303KJRDQ00021		Road Recycler (01)	Rp -	Rp -
2	Road Reclaimers Caterpillar RM500B	RMZ00126		Road Recycler (02)	Rp -	Rp -
I SPREADER						
1	Powder Binder Spreader XCMG XKC185	ZZ1257N4641W		Cement Spreader (01)	Rp -	Rp -
2	Powder Binder Spreader XCMG XKC185	ZZ1257N647E1R		Cement Spreader (02)	Rp -	Rp -
G MEDIUM BUS						
1	MEDIUM BUS 13-24 SEATS	BM7680TU		MINIBUS	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00
H DUMPTRUCK						
1	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	DT8126JE	DT 01	HINO - DT9884JE (01)	Rp 2.984.000,00	Rp 2.984.000,00
2	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	DT8973IE	DT 02	HINO - DT9883JE (02)	Rp 1.025.000,00	Rp 1.025.000,00
3	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BM 9237 JU	DT 03	HINO - BM9237JU (03)	Rp -	Rp -
4	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BM 9239 JU	DT 05	HINO - BM9252JU (04)	Rp -	Rp -
5	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BM 9252 JU	DT 04	HINO - BM9239JU (05)	Rp -	Rp -
6	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9115 PYX	DT 09	HINO - B9115PYX (09)	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00
7	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9116 PYX	DT 10	HINO - B9116PYX (10)	Rp -	Rp -

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

No	Nama Asset	SN/ Pelat Kendaraan	Kode Unit	Kode Unit lama ngikut sheet main)	2026	
					Januari	Total Pengeluaran
8	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9121 PYX	DT 11	HINO - B9121PYX (11)	Rp 14.790.000,00	Rp 14.790.000,00
9	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9122 PYX	DT 12	HINO - B9122PYX (12)	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00
10	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9701 PYW	DT 14	B9701PYW (14)	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00
11	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9892 PYW	DT 15	B9892PYW (15)	Rp 2.180.000,00	Rp 2.180.000,00
12	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9642 KYW	DT 16	B9642KYW (16)	Rp 4.780.000,00	Rp 4.780.000,00
13	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9644 KYW	DT 17	B9644KYW (17)	Rp -	Rp -
14	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9683 KYW	DT 18	B9683KYW (18)	Rp -	Rp -
15	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	DD 9692 XV	DT 23	DD 9692 XV (23)	Rp -	Rp -
16	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	DD 9902 XV	DT 24	DD 9902 XV (24)	Rp -	Rp -
17	Dump Truck Fuso	BM 8433 ZU	DT 28	BM 8433 ZU (FUSO) (28)	Rp -	Rp -
18	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9613 TYT	DT 29	B 9613 TYT (HINO) (29)	Rp -	Rp -
19	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BG 8367 IJ	DT 30	BG 8367 IJ (Hino) (30)	Rp 17.930.000,00	Rp 17.930.000,00
20	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9973 BIS	DT 31	B 9136 PYX (Hino) (31)	Rp -	Rp -
21	Dump Truck FUSO	BG 8163 NK	DT 32	BG 9163 NK (Fuso) (32)	Rp 4.780.000,00	Rp 4.780.000,00
22	Dump Truck QUESTER	Z 9109 AB	DT 33	Z 9109 AB (Quester) (33)	Rp -	Rp -
23	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9078 ZYT	DT 34	B 9078 ZYT (34)	Rp 1.830.000,00	Rp 1.830.000,00
24	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9079 ZYT	DT 35	B 9079 ZYT (35)	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
25	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9080 ZYT	DT 36	B 9080 ZYT (36)	Rp -	Rp -
26	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9081 ZYT	DT 37	B 9081 ZYT (37)	Rp 23.900.000,00	Rp 23.900.000,00
27	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9082 ZYT	DT 38	B 9082 ZYT (38)	Rp -	Rp -
28	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9089 ZYT	DT 39	B 9089 ZYT (39)	Rp -	Rp -
29	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9091 ZYT	DT 40	B 9091 ZYT (40)	Rp -	Rp -
30	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9092 ZYT	DT 41	B 9092 ZYT (41)	Rp -	Rp -
31	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9093 ZYT	DT 42	B 9093 ZYT (42)	Rp -	Rp -
32	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	B 9094 ZYT	DT 43	B 9094 ZYT (43)	Rp -	Rp -
33	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	DT 9782 LE	IN1	DT 9782 LE (IN1)	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
34	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BG 8230 MX	IN2	BG 8230 MX (IN2)	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00
35	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B 9914 JYT	IN3	B 9914 JYT (IN3)	Rp 305.000,00	Rp 305.000,00
36	Dumptruck Isuzu	B 9096 ZYT	DT 44	B 9096 ZYT (44)	Rp 1.320.000,00	Rp 1.320.000,00
37	Dumptruck Isuzu	B 9097 ZYT	DT 45	B 9097 ZYT (45)	Rp -	Rp -
38	Dumptruck Isuzu	B 9098 ZYT	DT 46	B 9098 ZYT (46)	Rp -	Rp -
39	Dumptruck FUSO	BK8115EO	DT 47	BK8115EO (47)	Rp -	Rp -
40	Dumptruck FUSO	BK8119EO	DT 48	BK8119EO (48)	Rp -	Rp -
41	Dumptruck FUSO	BK8117EO	DT 49	BK8117EO (49)	Rp -	Rp -
42	Dumptruck FUSO	BK8121EO	DT 50	BK8121EO (50)	Rp 54.390.000,00	Rp 54.390.000,00
45	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BG 8640 NI	DT 52	XENNA 30 (52)	Rp 17.530.000,00	Rp 17.530.000,00
46	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BG 8641 NI	DT 53	XENNA 31 (53)	Rp -	Rp -
47	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BG8638 NI	DT 54	XENNA 32 (54)	Rp 4.950.000,00	Rp 4.950.000,00
48	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	BG8639 NI	DT 55	XENNA 33 (55)	Rp 21.455.000,00	Rp 21.455.000,00
49	DT EX MINNING (PAK ABDUL)	BG8976IX	V 01 (ABDUL)	BG8976IX	Rp 5.545.000,00	Rp 5.545.000,00
50	DT EX MINNING (PAK ABDUL)	BG 8535 OW	V 02 (ABDUL)	BG 8535 OW	Rp -	Rp -
51	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9107ZYT	DT 55	B9107ZYT	Rp -	Rp -
52	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9110ZYT	DT 56	B9110ZYT	Rp -	Rp -
53	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9109ZYT	DT 57	B9109ZYT	Rp -	Rp -
54	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9112ZYT	DT 58	B9112ZYT	Rp -	Rp -
55	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9113ZYT	DT 59	B9113ZYT	Rp -	Rp -
56	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9118ZYT	DT 60	B9118ZYT	Rp -	Rp -
57	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9114ZYT	DT 61	B9114ZYT	Rp -	Rp -
58	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9115ZYT	DT 62	B9115ZYT	Rp -	Rp -
59	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9116ZYT	DT 63	B9116ZYT	Rp -	Rp -
60	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9117ZYT	DT 64	B9117ZYT	Rp -	Rp -
61	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9120ZYT	DT 65	B9120ZYT	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
62	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9121ZYT	DT 66	B9121ZYT	Rp -	Rp -
63	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9122ZYT	DT 67	B9122ZYT	Rp -	Rp -
64	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9123ZYT	DT 68	B9123ZYT	Rp -	Rp -
65	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9124ZYT	DT 69	B9124ZYT	Rp -	Rp -
66	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9125ZYT	DT 70	B9125ZYT	Rp -	Rp -
67	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9126ZYT	DT 71	B9126ZYT	Rp 95.000,00	Rp 95.000,00
68	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9127ZYT	DT 72	B9127ZYT	Rp -	Rp -
69	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9128ZYT	DT 73	B9128ZYT	Rp -	Rp -
70	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9129ZYT	DT 74	B9129ZYT	Rp -	Rp -
71	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9130ZYT	DT 75	B9130ZYT	Rp -	Rp -
72	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9131ZYT	DT 76	B9131ZYT	Rp -	Rp -
73	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9132ZYT	DT 77	B9132ZYT	Rp -	Rp -
74	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9133ZYT	DT 78	B9133ZYT	Rp -	Rp -
75	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9134ZYT	DT 79	B9134ZYT	Rp -	Rp -
76	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9135ZYT	DT 80	B9135ZYT	Rp -	Rp -
77	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9136ZYT	DT 81	B9136ZYT	Rp -	Rp -
78	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9137ZYT	DT 82	B9137ZYT	Rp -	Rp -
79	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9138ZYT	DT 83	B9138ZYT	Rp -	Rp -
80	Dump Truck HINO RANGER-FM 260 JD	B9139ZYT	DT 84	B9139ZYT	Rp -	Rp -
81	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BG 8747 PS	DT 85	BG 8747 PS	Rp -	Rp -
82	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BG 8738 PS	DT 86	BG 8738 PS	Rp -	Rp -
83	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BG 8752 PS	DT 87	BG 8752 PS	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9944JO	DT 88	BM9944JO	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9666JO	DT 89	BM9666JO	Rp 8.616.000,00	Rp 8.616.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9819QO	DT 90	BM9819QO	Rp 1.035.000,00	Rp 1.035.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9296JO	DT 91	BM9296JO	Rp 510.000,00	Rp 510.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9510QO	DT 92	BM9510QO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9509QO	DT 93	BM9509QO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9824QO	DT 94	BM9824QO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9289JO	DT 95	BM9289JO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9244NU	DT 96	BM9244NU	Rp 72.500,00	Rp 72.500,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9682JO	DT 97	BM9682JO	Rp 1.450.000,00	Rp 1.450.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9174NU	DT 98	BM9174NU	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9291JO	DT 99	BM9291JO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9287JO	DT 100	BM9287JO	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9949JO	DT 101	BM9949JO	Rp -	Rp -

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

No	Nama Asset	SN/ Pelat Kendaraan	Kode Unit	Kode Unit lama ngikut sheet main)	2026	
					Januari	Total Pengeluaran
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9503QO	DT 102	BM9503QO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9285JO	DT 103	BM9285JO	Rp 1.375.000,00	Rp 1.375.000,00
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9398JO	DT 104	BM9398JO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9678JO	DT 105	BM9678JO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9956JO	DT 106	BM9956JO	Rp -	Rp -
	Dump Truck HINO RANGER-FM 280 JD	BM9951JO	DT 107	BM9951JO	Rp 1.120.000,00	Rp 1.120.000,00
84	FUEL TANK	BA 9016 QU		BA 9016 QU	Rp 435.000,00	Rp 435.000,00
85	WATERTANK	B 9018 KFA		B 9018 KFA	Rp 365.000,00	Rp 365.000,00
86	FOCO TRUCK	FOCO TRUCK		FOCO TRUCK	Rp -	Rp -
G TRADO DAN WATERTANK						
1	TRADO	BK 8143 XE	TR 01	TRADO - BK 8143 XE	Rp -	Rp -
2	TRADO	BM9237JU	TR 02	TRADO-BM9237JU	Rp -	Rp -
3	TRADO	BM8643ZD	TR 03	TRADO-BM8643ZD	Rp -	Rp -
4	TRADO	DD8319SU	TR 04	TRADO-DD8319SU	Rp -	Rp -
5	WATER TANK	BK 9217 CA	WT 01	ISUZU WATER TANK - BK9217CA	Rp -	Rp -
6	PRIMOVER LOWBOY	KT 8465 LU	PM 01	MERC KT 8465 LU	Rp -	Rp -
7	LOWBOY	MDN51552A	LB 01	MDN51552A	Rp -	Rp -
8	PRIMOVER LOWBOY	B 9012 ZEH	PM 02	B9012ZEH (PRIMOVER)	Rp -	Rp -
9	PRIMOVER LOWBOY	(PRIMOVER)BM 8371 CU		(PRIMOVER)BM 8371 CU	Rp -	Rp -
10	OLI 15W 40			OLI 15W 40	Rp -	Rp -
11	OLI HYD 30			OLI HYD 30	Rp -	Rp -
12	OLI 90			OLI 90	Rp -	Rp -
13	OLI 10			OLI 10	Rp -	Rp -
14	NON-EQUIPMENT			NON-EQUIPMENT	Rp 18.926.987,00	Rp 18.926.987,00
15	TOOLS BRA			TOOLS BRA	Rp 9.470.964,00	Rp 9.470.964,00
16	WELDER			WELDER	Rp 8.566.500,00	Rp 8.566.500,00
17	fee transfer			fee transfer	Rp -	Rp -
18	EKSPEDISI PENGIRIMAN			EKSPEDISI PENGIRIMAN	Rp 7.087.500,00	Rp 7.087.500,00
19	GREASE			GREASE	Rp 11.339.760,00	Rp 11.339.760,00
19	terpal			proyek	Rp -	Rp -
20	DEPOSIT FILTER ATAU BARANG LAIN			DEPOSIT FILTER ATAU BARANG LAIN	Rp 321.000,00	Rp 321.000,00
21	BAN			DEPOSIT BAN	Rp 39.850.000,00	Rp 39.850.000,00
22	SILO			SILO	Rp 76.845.000,00	Rp 76.845.000,00
23	KIR			KIR	Rp 13.100.000,00	Rp 13.100.000,00
24	STNK DAN PAJAK			STNK DAN PAJAK	Rp 263.698.757,00	Rp 263.698.757,00
H KENDARAAN OPERASIONAL						
1	NISSAN X-TRAIL	BM 1707 DN		NISSAN X-TRAIL	Rp -	Rp -
2	INOVA	B 1167 ZKS		TOYOTA INNOVA - B1167ZKS	Rp -	Rp -
3	INOVA	B 1869 ZKV	IN2	TOYOTA INNOVA - B 1869 ZKV	Rp -	Rp -
4	AVANZA	B 1693 ZKW		AVANZA B1693KYV	Rp -	Rp -
5	AVANZA	B 1695 ZKW		AVANZA	Rp -	Rp -
6	MITSUBISHI TRITON	BM 9834 DK	TR 1	MITSUBISHI TRITON - BM 9834 DK	Rp 1.917.776,00	Rp 1.917.776,00
7	MITSUBISHI TRITON	BM 9833 DK	TR 2	MITSUBISHI TRITON - BM 9833 DK	Rp -	Rp -
8	MITSUBISHI TRITON	BP 8521 DJ	TR 3	MITSUBISHI TRITON	Rp -	Rp -
9	MITSUBISHI HILUX	B9133ZBA		MITSUBISHI HILUX	Rp -	Rp -
10	MITSUBISHI TRITON - BM 8775 QJ	BM 8775 QJ		MITSUBISHI TRITON - BM 8775 QJ	Rp -	Rp -
11	MITSUBISHI TRITON	BM8777QJ		TRITON BM 8777 QJ	Rp -	Rp -
12	MITSUBISHI TRITON	BM8776QJ		TRITON BM 8776 QJ	Rp -	Rp -
13	MITSUBISHI TRITON - BM 8429 QK	BM 8429 QK		MITSUBISHI TRITON - BM 8429 QK	Rp -	Rp -
14	MITSUBISHI TRITON	BM8925QJ		TRITON BM 8925 QJ	Rp -	Rp -
15	MITSUBISHI TRITON	BM 8774 QJ		TRITON BM 8774 QJ	Rp -	Rp -
16	MITSUBISHI TRITON	BM8926QJ		TOYOTA HILUX - BM 8926 QJ	Rp -	Rp -
17	TOYOTA HILUX	BM 8935 TX	HI1	TOYOTA HILUX - BM 8935 TX	Rp -	Rp -
18	TOYOTA HILUX	BM 8444TX	HI2	TOYOTA HILUX - BM 8444 TX	Rp -	Rp -
19	FORD RANGER	B 9831 ZWM	FR1	FORD RANGER - B 9831 ZWM	Rp -	Rp -
20	SUZUKI /NEW CARRY PU FD AC P5	BK 8722 FE	P1	SUZUKI NEW CARRY - BK 8722 FE	Rp -	Rp -
21	SUZUKI NEW CARRY - BK 8679 RY	BK 8679 RY		SUZUKI NEW CARRY - BK 8679 RY	Rp -	Rp -
22	pic up kijang kapsul	B 9790 JY	P2	PICK UP KUJANG KAPSUL - B 9790 JY	Rp -	Rp -
23	ISUZU PANTHER PICKUP	BK 8333 BF	P3	PICK UP ISUZU PANTHER - BK 8333 BF	Rp -	Rp -
24	PICK UP SUZUKI	B 9305 ZAE	P4	SUZUKI NEW CARRY - B 9305	Rp -	Rp -
25	PAJERO PRABU	BG 1392 PD		PAJERO PRABU	Rp -	Rp -
26	TOYOTA HILUX	BG8782PS		TOYOTA HILUX - BG8782PS	Rp -	Rp -
27	TOYOTA HILUX	BG8779PS		TOYOTA HILUX - BG8779PS	Rp -	Rp -
26	TOYOTA HILUX	BG8776PS		TOYOTA HILUX - BG8776PS	Rp -	Rp -
	TOYOTA HILUX	B9123ZBA		TOYOTA HILUX - B9123ZBA	Rp 9.450.000,00	Rp 9.450.000,00
	TOYOTA HILUX	B9148ZBA		TOYOTA HILUX - B9148ZBA	Rp 1.890.000,00	Rp 1.890.000,00
	TOYOTA HILUX	B9115ZBA		TOYOTA HILUX - B9115ZBA	Rp 3.320.000,00	Rp 3.320.000,00
	TOYOTA HILUX	B9105ZBA		TOYOTA HILUX - B9105ZBA	Rp 7.560.000,00	Rp 7.560.000,00
	TOYOTA HILUX	B9128ZBA		TOYOTA HILUX - B9128ZBA	Rp 7.560.000,00	Rp 7.560.000,00
	TRITON	B9132ZBA		TOYOTA HILUX - B9132ZBA	Rp 7.560.000,00	Rp 7.560.000,00
	TOYOTA HILUX	BM8926QJ		TRITON BM 8926QJ	Rp -	Rp -
	TOYOTA HILUX	B9114ZBA		TOYOTA HILUX - B9114ZBA	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
I SEPEDA MOTOR						
1	MOTOR BEAT		M1	MOTOR HONDA BEAT	Rp -	Rp -
2	MOTOR VEGA R	BM 2843 BA	M2		Rp -	Rp -
3	KLX		M3		Rp -	Rp -
4	CRF150L		MC001		Rp -	Rp -
5	CRF150L		MC002		Rp -	Rp -
6	CRF150L		MC003		Rp -	Rp -
7	CRF150L		MC004		Rp -	Rp -
8	CRF150L		MC005		Rp -	Rp -
9	CRF150L		MC006		Rp -	Rp -
10	CRF150L		MC007		Rp -	Rp -
	Yard			Yard	Rp -	Rp -
J TOTAL STATION DAN WATER PASS						
1	TOTAL STATION NIKON K2 (2 LAYAR)	TS 1	1	(TS1) - TOTAL STATION NIKON K2 (2 LAYAR)	Rp -	Rp -
2	TOTAL STATION NIKON K2 (2 LAYAR)	TS2	2	(TS2) - TOTAL STATION NIKON K2 (2 LAYAR)	Rp -	Rp -

z LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

No	Nama Asset	SN/ Pelat Kendaraan	Kode Unit	Kode Unit lama ngikut sheet main)	2026	
					Januari	Total Pengeluaran
3	TOTAL STATION NIKON K2 (2 LAYAR)	TS 3	3	(TS3) - TOTAL STATION NIKON K2 (2 LAYAR)	Rp -	Rp -
4	AUTOMATIC LEVEL LEICA N324	WP 1	1	(WP1) - AUTOMATIC LEVEL LEICA N324	Rp -	Rp -
5	AUTOMATIC LEVEL LEICA N324	WP2	2	(WP2) - AUTOMATIC LEVEL LEICA N324	Rp -	Rp -
K	MEKANIK					
1	GAJI MEKANIK (KASBON)			GAJI MEKANIK	Rp 104.108.227,00	Rp 104.108.227,00
2	BPJS			BPJS	Rp 9.461.394,00	Rp 9.461.394,00
3	PPN			PPN	Rp 3.256.899,00	Rp 3.256.899,00
	TOTAL				Rp 875.538.438,00	Rp 875.538.438,00

LAPORAN

PENDAPATAN SEWA

JANUARI 2026

Skema Pencatatan Sewa Alat BRA.xlsx

[illegible]

K

[illegible]

Skema Pencatatan Sewa Alat BRA.xlsx

[illegible]