

DAILY MECHANICAL REPAIRS

31 DES - 31 JANUARI 2026

NO	DATE	KODE UNIT ASSET	NO POL	ID PHR	HR	KH	DAMAGE	INFORMA TION HOUR	LOCATION	REPAIR LOCATION	MECHANIC JOB	END TIME	ANALISA KEANEHAN / KERUSAKAN	KATEGORY	STATUS
1	12/31/2025	DT-013	B 9644KYN	DT 53	MEKANIK TIDAK MENYIMAK KM & HM		Master Kopling BOCOR	16.10	Pit harbar	pit harbar	1.MAMAN 2.USKANHAKAN	12.09	Seal Master Silinder Aus: Seal di dalam master silinder aus seiring waktu, menyebabkan cairan bocor ke dalam boot debu atau keluar di sekitar pedal kopling. Selang Hidrolik Retak/Bocor: Selang kecil yang menghubungkan master dan slave silinder bisa retak atau robek. Reservoir Bocor: Reservoir plastik bisa retak atau pecah, menyebabkan kebocoran. Korosi: Korosi pada komponen logam master silinder juga bisa menyebabkan kebocoran	Brake System	RFU
2	30/12/2025 6/1/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-055			DINAMO AMPERE TIDAK ISI (TERINFO DIBAWA KE BENGEK DINAMO) TIDAK DAPAT MENGALTERNATIVE KAN BENGEK DINAMO LAJIN SEHINGGA DELAY PERBAIKAN	14.12	Pit harbar	pit harbar	MANAN	11.52	Dinamo ampere tidak mengisi (lemah/rusak) karena kabel kendor atau korosi, sabuk penggerak (belt) kendor atau aus, carbon brush aus, IC regulator bermasalah, atau dioda rectifier rusak.	MOTOR DINAMO	RFU
3	27/12/2025 20/1/2026		BM 9666 JO	DT-04037			TURBO CHARGE LEAKING Untuk Percepatan diganti Turbocahrghe baru agar cepat operasi PROSES MAINTENANCE 11.	16.40	Pit harbar	pit harbar	MANAN REJEKI STIREGAR BOY GABRIEL SANHLEKA		Turbocarger bocor karena masalah tekanan oli yang tidak tepat, seperti saluran oli tersumbat atau bengkok, filter udara kotor yang menciptakan vakum, atau ventilasi bak mesin bermasalah, yang menyebabkan oli terdorong keluar melalui segel yang aus atau rusak; Keausan segel itu sendiri akibat panas berlebih atau kontaminasi oli juga sering menjadi penyebab utama kebocoran Kingpin pada truk (Dr) rusak/aus terutama karena pelumasan tidak memadai, yang menyebabkan gesekan tinggi dan keausan prematur; masuknya debu, pasir, ke dalam celah kingpin; serta beban berlebih atau perawatan tidak rutin, menyebabkan tekanan berlebih dan keausan komponen lain seperti bushing, yang mempercepat kerusakan	TURBOCHARGE	RFU
4	12/31/2025		BM 9509 QO	DT-04040			KING PIN LR LH PROBLEM	11.40	PIT SELSIN	PIT SELSIN	TIDAK ADA JO SEHINGGA DRIVER KEJAM TRIP UNIT DIARAHKAN OPERASI		penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pabrik dan DUMP TRUCK	SUSPENSI	DIANGGAP RFU & TIDAK ADA PERBAIKAN
5	1/2/2026		BM 9805 QU	DT-41002		43,457.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	8.51	WS	WS	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	16.14	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi	SUSPENSI	RFU
6	1/2/2025		BM 9678 JO	DT-41005		89,250.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	8.51	WS	WS	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	9.59	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi	SUSPENSI	RFU
7	1/2/2026		B 9892 PYW	DT-056		237,926.0	KABEL ACCU & Clamp Accu	8.49	Pit harbar	pit harbar	REJEKI STIREGAR	9.51	BAHAN & KUALITAS KURANG BAIK	POWER ACCU	RFU
8	1/2/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-065		122,478.0	GANTUNGAN BAN RUSAK	8.45	Pit harbar	pit harbar	SHOLEH PATI	12:14	Beban Berlebih dan Getaran: Ban cadangan pada kendaraan berat sangatlah besar dan berat. Beban statis ini, dikombinasikan dengan getaran konstan, guncangan, dan benturan akibat medan kerja yang kasar (lubang, jalan tidak rata, lokasi konstruksi), memberikan tekanan yang luar biasa pada mekanisme Keausan pada bantalan (bearing): Bantalan di dalam puli bisa aus seiring waktu, menyebabkan puli menjadi longgar dan goyang.	KONSTRUKSI	RFU
9	1/2/2026	DT-031	B00932YT	DT-045		58,598.0	Steel PULLEY AC.KENDOR	11.45	Pit harbar	pit harbar	JHONI INDO	12.06	Baut pengunci puli kendor: Baut yang menahan puli pada poros kompresor mungkin tidak dikencangkan dengan torsi yang benar saat pemasangan, atau menjadi kendor akibat getaran	AC	RFU
10	1/2/2026	DT-029	B 9091 ZYT	DT-043		58,546.0	Proses instal speakboard depan kiri		MINAS	MINAS	UNIKORUM HENDRIK STROOH	12.43	Knyops	accessories	RFU
11	1/2/2026		BM 9951 JO	dt-04048		71,007.0	GANTUNGAN BAN RUSAK	13.00	Pit harbar	pit harbar	JHONI INDO	13.36	GANTUNGAN BAN TIDAK RAMPU DAN HARUS DITAMBAH LASHING STRAP		RFU
ANGKATAN UDARA MULAI TURUN 13.47 - 14.44 WIB SEPUTAR WORKSHOP															
12	1/2/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-074		9,097.8	Penggantian 1 bh kepala batrai. Unit dt 00074	13.05	Pit harbar	pit harbar	JHONI INDO	13.36	Sifat Material: kuningan, meskipun merupakan paduan yang baik, secara inheren lebih getas (rapuh) dibandingkan dengan timbal atau beberapa paduan logam lain yang lebih umum digunakan untuk terminal aki. Sifat ini membuatnya kurang tahan terhadap tekanan	POWER (ACCU)	RFU
13	1/3/2026		BM 9956 JO	DT-41003		80,381.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	16.36	WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	21.13	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pabrik dan DUMP TRUCK	AXLE	RFU
14	1/3/2026		BM 9174 MU	DT-41001			Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining	8.29	WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000	10.14	penggunaan baut roda dengan ulir pendek adalah berbahaya dan sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan roda terlepas saat kendaraan beroperasi [2]. Selalu pastikan baut roda yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pabrik dan DUMP TRUCK	AXLE	RFU
15	1/4/2026		B 9209 JO	DT-41004		77,729.0	Permintaan TPE ganti baut Roda dimensi Ex Mining		WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO LANDA GOLOK 1000		Beban Berlebih dan Getaran: Ban cadangan pada kendaraan berat sangatlah besar dan berat. Beban statis ini, dikombinasikan dengan getaran konstan, guncangan, dan benturan akibat medan kerja yang kasar (lubang, jalan tidak rata, lokasi konstruksi), memberikan tekanan yang luar biasa pada mekanisme	AXLE	RFU
16	1/5/2026	WT-01	B 9018 KFA	wt-0001		36,042.0	Perbaikan lampu rem belakang mati	9.00	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	9.47	LAMPU MATI	LAMP	RFU
17	1/5/2026	DT-024	B 9079 ZYT	DT-00038		64,179.0	Bell Ting AC lepas.	9.55	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	10.20	penggunaan ekstrem (sering menyala-mati saat kecepatan tinggi), kualitas komponen yang jelek, kotoran/debu yang menyumbat, masalah kelistrikan seperti tegangan tidak stabil, hingga masalah sistem AC lain seperti kebocoran freon atau kompresor bermasalah, menyebabkan gesekan berlebih pada bearing atau magnetic clutch sehingga pulley menjadi oblok, panas, atau bahkan gosong, serta tidak bisa	AC	RFU
18	1/5/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-00065		64,678.0	Pergantian gantungan ban serep dan losing	13.00	PIT	PIT	SOLEHPATI	13.47	Akibat Pengoperasian	ACCESSORIES	RFU
19	1/5/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021		22,231.0	Tuas pompa pt longket. Dan tidak mau naik.	14.00	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	15.36	masalah mekanis (linkage aus/macet, rem katrol nyangkut, atau komponen rusak), kekurangan cairan hidrolik, atau masalah kelistrikan/sensor, yang menghambat pergerakan tuas atau pengaktifan komponen PTO, jadi perlu cek level oli, periksa komponen linkage, dan pastikan tidak ada penghalang fisik.	PTO HYDRAULIX	RFU
20	1/5/2026	DT-013	B 9644 KYN	DT-000053		203,477.0	pengelasan kenalpot yang broken	16.00	PIT	PIT	SHOLEH PATI	16.53	KINALPOT PUTUS	MUFLER	RFU
21	1/5/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062		55,859.0	DRAX LINK PROBLEM	16.00	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	17.13	Drag link rusak karena keausan alami akibat pemakaian, kondisi jalan ekstrem (lubang/bergelombang), benturan keras (kecelakaan), kurangnya pelumasan, dan rusaknya karet pelindung yang membuat komponen cepat aus dan longgar, menyebabkan kemudi tidak stabil, getar, dan ban aus tidak merata. Kerusakan ini terjadi karena beban berat pada sistem kemudi, terutama pada mobil niaga atau sedan	SUSPENSI	RFU
22	1/5/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-071			1.PACKING SILINDER HEAD GANTI MENUNGGU ORDER PARTS	17.55	WORKSHOP	WORKSHOP	YANDI KARYA TEPU FUSO		overheat (mesin terlalu panas) akibat kurangnya cairan pendingin atau masalah sistem pendingin, serta pemasangan yang salah (torsi baut tidak tepat atau salah), kualitas packing rendah, detonasi, atau usia pakai, yang menyebabkan packing tidak bisa menyegel dengan baik antara blok dan kepala silinder.	ENGINE	RD
23	1/5/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-057			LEFT SPRING (CENTER BOLT) DEPAN PUTUS	17.20	PIT	PIT	MANAN USKHA		Penyebab utama putusnya center bolt (baut tengah) per daun depan biasanya adalah baut-u (U-bolts) yang kendor atau beban berlebih (overload). Baut tengah berfungsi menahan posisi lembaran per (leaf) dan as roda, bukan untuk menahan beban geser utama	SUSPENSI	RD
24	5/1/2026 6/1/2026	DT-019	BG 8367 I3	DT-00061			Proses pemasangan lampu besar sebelah kiri. Dan pasang lampu kabu	17.25	PIT	PIT	JHONI IS KANDAR	12.35	Akibat Pengoperasian	Lampu depan	RFU
25	1/6/2026		BM9951JO	DT-4048		71,000.0	PULLY AC PECAH (GANTI BARU)	08.15	PIT	PIT	JHONI INDO	8.40	kerusakan pada bearing (laher) puli kompresor AC. Ketika bearing aus atau macet, puli tidak dapat berputar bebas, menyebabkan panas berlebih, gesekan ekstrem, dan akhirnya kegagalan material atau pecah	AC	RFU
26	1/6/2026		BM9285JO	DT-4024			ENGINE MOUNTING PECAH	8.52	PIT	PIT	MANAN	13.53	usia pakai (karet getas), beban berlebih (muatan berat, akselerasi kasar), kondisi jalan buruk (sering lewat lubang), kebocoran oli yang merusak karet, kualitas material yang kurang baik, atau pemasangan yang tidak tepat, menyebabkan getaran mesin tidak teredap dan merusak komponen. Getaran ekstrem ini membuat mounting bekerja ekstra keras hingga akhirnya	ACCESSORIES	RFU

27	1/6/2026		BMS28730	DT-0042	74,908.0	3,359.1	slang radiator lepas. Posisi unit ngalagin jalan.	10.05	PIT	PIT	JHONI IS KANDAR	11.15	klem longgar/rusak, selang sudah tua (getas/retak), tekanan sisten terlalu tinggi (akibat overheat, kipas mati, atau thermostat macet), atau pemasangan tidak tepat	HOSE RADIATOR	RFU	
28	1/6/2026		B 9130 ZYT	DT-0021	22,232.0	997.0	GANTI BOLAM LAMPU REM	11.17	PIT	PIT	JHONI IS KANDAR	11.22		LAMP	RFU	
29	1/6/2026		BM 9949 30	DT-04036			Ganti sambungan slang Angin	11.22	PIT	PIT	JHONI IS KANDAR	11.25	GETAS PADA BAHAN PARTS	BRAKE SYSTEM	RFU	
30	1/6/2026		BM 9296 30	DT-0038	91,036.0	4,082.3	Slang radiator bocor (PROSES PERBAIKAN)	11.29	PIT	PIT	JHONI IS KANDAR	11.45	HOSE Getas	Radiator	RFU	
31	1/6/2026		B 9107 ZYT	DT-0001	23,118.0	1,036.7	Pengelasan Uderan Protection	9.15	PIT	PIT	SHOLEH PATI	10.00	Akibat Pengoperasian	Accessories	RFU	
32	1/6/2026		BM 9398 30	DT-0025	87,339.0	3,916.5	pengelasan ombng yang retak	10.15	PIT	PIT	SHOLEH PATI	10.30	Akibat Pengoperasian	Accessories	RFU	
33	1/6/2026		DT-046	BM 8638 NI	DT-00062	55,911.0	2,507.2	pengelasan gantungan ban serep	10.32	PIT	PIT	SHOLEH PATI	11.00	Akibat Pengoperasian	Accessories	RFU
34	1/6/2026		DT-021	BM 8163 NK	DT-00059	80,288.0	3,000.4	repair attention Muffler selesai	11.30	PIT	PIT	MAHAN SHOLEH PATI	12.21	Akibat Pengoperasian	MUFFLER	RFU
35	1/6/2026		DT-057	B 9116 ZYT	DT-00009	25,877.0	1,160.4	pengelasan underround belakang yang patah	11.55	PIT	PIT	SHOLEH PATI	12.23	Akibat Pengoperasian	Accessories	RFU
36	1/6/2026		DT-031	B 9093 ZYT	DT-00045	58,771.0	2,635.5	pengelasan pagar kiri dan kanan	12.23	PIT	PIT	SHOLEH PATI	13.00	Akibat Pengoperasian	Accessories	RFU
37	1/6/2026		DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		-	perbaikan ombng dan kunci ombng status	14.00	PIT	PIT	SHOLEH PATI	14.57	Akibat Pengoperasian	Accessories	RFU
38	1/6/2026		BM 9825 30	DT-04024			perbaikan dan pengelasan kunci ombng baru	15.00	PIT	PIT	SHOLEH PATI	15.56	Akibat Pengoperasian	MUFFLER	RFU	
39	6/1/2026 7/1/2026		DT-047	BM 8976 IX	DT-00032	56,770.0	2,545.74	RADIATOR LEAKING	16.46	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	18.16	Akibat Pengoperasian	RADIATOR	RFU
40	1/7/2026		BM 9951 30	DT-04048	71,193.0	3,192.51	Ganti kepala batere	8.00	PIT	PIT	REJEKINYA P SIREGAR	9:21	Akibat Pengoperasian	ELECTRICAL	RFU	
41	1/7/2026		BM 9682 30	DT-04032	87,488.0	3,923.23	Ganti sambungan slang.1 bh Ganti Nepal slang velve angin . Ganti slang .40 cm	8.10	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	9.18	Akibat Pengoperasian	ELECTRICAL	RFU	
42	1/7/2026		DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	184,094.0	8,291.21	Telah selesai pengantian kepala batere .kabel sery dan menjampeng batere mobil ,maksall	10.00	PIT	PIT	REJEKINYA P SIREGAR	0:00	KEPALA ACCU PECAH	POWER	RFU
43	1/7/2026		DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048		Alternator / dinamo cas rusak. Sama bell Ting dinamo cas minta ganti 2 bh	10.22	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR		CELENOID RUSAK,V BELT PUTUS	MOTOR DINAMO V BELT	RD	
44	1/7/2026		DT-011	B 9092 PYW	DT-00056		Perbaikan gantungan ban serep..dan pasang lasing baru. Ganti kepala batrai 1 pcs.	10.01	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	11.45	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES & ACCU	RFU	
45	1/7/2026		DT-048	BM 8535 OM	DT-00031	72,683.0	3,259.33	Selesai pekerjaan ganti master kelos bawah	10.40	PIT	PIT	tepu fuso	11.58	kebocoran segel akibat panas berlebih dan usia komponen, kontaminasi cairan kopling, keausan internal karena gaya mengemudi kasar, atau masuknya udara ke sisten hidrolis, yang menyebabkan pedal kopling terasa ringan atau sulit menlandakan gigi karena tekanan tidak maksimal. Master bawah lebih cepat rusak	disc cluth	RFU
46	1/7/2026		DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	200,906.0	9,009.24	Perbaikan pesawat2 kaca samping kanan.	12.55	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	13.43	BAUT PUTUS SEHINGGA KACA TIDAK BISA BERPUTAR	KACA	RFU
47	1/7/2026		DT-074	B 9135 ZYT	DT-00026		pengelasan pen ombng dan pagar yang patah	13.10	PIT	PIT	SOLEHPATI	13.49	AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU	
48	1/7/2026		DT-035	B 9914 JYT	DT-00057		PATAH BAUT CLAMP PER	13.30	PIT	PIT	TEPU FUSO,MAHAN	14.10	AKIBAT PENGOPERASIAN	SUSPENSII	RFU	
49	1/7/2026		DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	125,601.0	5,632.33	Kepala Accu Patah	14.15	PIT	PIT	JHONI IST KANDAR	14.43	PUTUS	ELECTRICAL	RFU
50	1/7/2026		BM 9174 NU	DT-04001	80,415.0	3,686.05	LAMPU SEEN KIRI MATI	14.00	PIT	PIT	REJEKI NE P SIREGAR	15.06	BOLAM PUTUS	ELECTRICAL	RFU	
51	1/7/2026		DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	168,738.0	7,566.7	WELDER DIUKAN APAR	15.01	PIT	PIT	SOLEHPATI	15.14	Guncangan menyebabkan sambungan las putus karena kombinasi faktor usia dan keausan (karet getas/keras), kondisi berkendara (jalan rusak, gaya agresif), beban berlebih, panas ekstrem, kualitas material buruk, atau kesalahan kerja	APAR	RFU
52	1/7/2026		BM 9287 30	DT-04042	75,110.0	3,368.18	Engin mounting putus 1 Pcs Ganti Baru	15.56	PIT	PIT	REJEKI NYA P SIREGAR	18.35	Penyetelan (setting) jack dump atau sisten hidrolis pada truk Hino sangat penting untuk keamanan, efisiensi operasional, dan mencegah kerusakan serius pada kendaraan. Pengaturan yang tepat memastikan bak dump dapat berfungsi dengan optimal dan aman	SUSPENSII	RFU	
53	1/7/2026		D-033	BM 8230 MX	DT-00060		TIDAK DICATAT MEKANIK	SETTING JACK DUMPING	14.55	PIT	PIT	MAHAN	15.57		HYDRAULIC	RFU
54	1/7/2026		DT-072	B 9132 ZYT	DT-00024		TIDAK DICATAT MEKANIK	PASANG RATCHET TIE DOWN		MINAS	MINAS	YANDI KARYA LAMDA GLOK 1000	16.21	BAN KONDISI TIDAK SPAN SEHINGGA PERLU DI TAMBAH PARTS PENGENCANG OBJECT	ACCESSORIES	RFU
55	1/8/2026		DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	201,015.0	9,014.13	PROBLEM KLASCON (SELESAT PERBAIKAN)	8.30	PIT	PIT	REJEKINYA P SIREGAR	9.09	masukan pemeriksaan seperti :sewing putus, kabel putus/korsleting/berkarat, sakelar (switch) klakson rusak/berkarat, atau relay klakson bermasalah, bisa juga karena unit klaksonnya sendiri yang rusak atau aki lemah, bahkan terkadang masalah pada airbag bisa mengganggu klakson. Untuk memperbaikinya, perlu pemeriksaan kabel, sakelar, dan busbar	KLAKSON	RFU
56	1/8/2026		DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	168,074.5	7,537.0	selesai pekerjaan ganti filter solar bawah 1 pcs	8.30	PIT	PIT	TEPU FUSO USKHA HAKAN	10.09	Fuel water separator (FWs) cepat kotor karena kualitas bahan bakar diesel yang buruk (banyak air, sulfur, kotoran), tangki bahan bakar kotor, dan jarang dikuras atau diganti, menyebabkan air dan partikel padat menumpuk, menyumbat filter, mengganggu performa, hingga merusak komponen mesin seperti injektor dan pompa bahan bakar	FILTRATION	RFU
57	1/8/2026		DT-019	BM 8367 IX	DT-00061	69,364.0	3,110.5	pengelasan breket kenalpot yang patah	10.00	PIT	PIT	SOLEHPATI	10.31	Akibat Pengoperasian	ACCESSORIES	RFU
58	1/8/2026		BM 9287 30	DT-04042	75,160.0	3,370.4	KUNCI OHNGENG RUSAK	10.34	PIT	PIT	SOLEHPATI	11.06	Akibat Pengoperasian	DUMPING	RFU	
59	1/8/2026		BM 9174 NU	DT-04001	80,440.0	3,607.2	PERBAIKAN KUNCI OHNGENG	11.07	PIT	PIT	SOLEHPATI	11.13	Akibat Pengoperasian	DUMPING	RFU	
60	1/8/2026		DT-077	B 9138 ZYT	DT-00029	23,226.0	1,109.5	Selesai pekerjaan stel klose dan belt AC DT-00029	12.45	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USKHAAN AKHAMD AKBAR	13.19	KAPERA SELING PERAKATAN AKAN TERJADI KEUSAN, sehingga setelan yang tidak tepat (terlalu pendek atau terlalu tinggi) akan menyebabkan gesekan berlebih (mempercepat aus), tenaga mesin tidak tersalurkan maksimal, sulit menlandakan gigi, atau bahkan kopling selip (mesin merona tapi akselerasi tidak responsif) disebabkan oleh penausan material, tekanan berlebih, atau klem yang longgar/rusak. Ini adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kebocoran bahan bakar dan potensi bahaya kebakaran	disc cluth	RFU
61	1/8/2026		DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050		SLANG BBM LEPAS	13.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	13.50		BAHAN BAKAR SYSTEM	RFU	
62	1/8/2026		DT-074	B 9135 ZYT	DT-00026	23,715.0	1,134.7	Perbaikan engsel ombng dan kunci ombng	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	13.52	Akibat Pengoperasian	DUMPING	RFU
63	1/8/2026		BM 9509 QO	DT-04040	80,698.0	4,826.5	Pekerjaan penyetelan rem	13.00	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USHA KAN AKHAMD AKBAR	13.54	agar performanya tetap optimal untuk keselamatan, memastikan jarak bebas pedal pas agar pengereman responsif (tidak terlalu dalam atau terlalu dekat), mencegah kampas rem cepat aus, dan mengatasi masalah seperti rem kurang pakem, bunyi berdecit, atau rem mengunci akibat kotoran dan keausan komponen seperti kampas atau minyak rem	BRAKE SYSTEM	RFU	
64	1/8/2026		DT-051	B 9109 ZYT	DT-00003		Ganti bohlam lampu rem sebelah kiri.	14.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.11	BOLAM PUTUS	ELECTRICAL	RFU	
65	1/8/2026		DT-53	B 9113 ZYT	DT-00005	25,050.0	1,134.7	selesai pekerjaan membersihkan saringan udara	13.30	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USHA KAN AKHAMD AKBAR	14.55	PERANATAN AIR CLEANER	AIR CLEANER	RFU
66	1/8/2026		DT-25	B 9080 ZYT	DT-00039	64,723.0	2,644.1	selesai pekerjaan grising dan memberikan saringan udara	14.30	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USHA KAN AKHAMD AKBAR	15.11	PERANATAN KONTINYU	PH	RFU
67	1/8/2026		DT-062	B 9123 ZYT	DT-00014	25,585.0	1,076.0	Selesai pekerjaan grising, membersihkan saringan udara dan setel belting AC	14.55	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USHA KAN AKHAMD AKBAR	15.21	PERANATAN KONTINYU	PH	RFU
68	1/8/2026		B 9018 KFA	WT-00001	36,816.0	1,546.9	WT 00001 pengelasan pagar atas yang patah	15.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	16.05	Akibat Pengoperasian	ACCESSORIES	RFU	
69	1/8/2026		B 9082 ZYT	DT-00041			Ganti volli AC.	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.46	KENDOR	AC	RFU	
70	1/8/2026		B 9094 ZYT	DT-00046	60,331.0	1,612.0	Lanjut servis berkala. Ganti filter solar 3 pcs. Ganti filter oli 1 pcs Ganti oli 15 liter.	17.48	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	19.02	PREVENTIVE MAINTENANCE 67.831	ENGINE	RFU	
71	1/9/2026		B 9137 ZYT	DT-028	24,955.0	1,119.1	BOHLAM H 4 MATI	8.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	8.19	PUTUS LAMPU AKIBAT GPS	LAMP	RFU	
72	1/9/2026		DT-035	B 9914 JYT	DT-057	207,699.0	9,313.9	BOHLAM H 4 MATI	8.19	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	8.42	PUTUS LAMPU AKIBAT GPS	LAMP	RFU
73	1/9/2026		DT-014	B 9683 KYW	DT-00054		BOHLAM H 4 MATI	8.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	8.59	PUTUS LAMPU AKIBAT GPS	LAMP	RFU	
74	9/1/2026 13/1/2026		BM 9285 30	DT-04024	92,128.0	4,131.3	Proses perbaikan Pakan klos	10.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAHAN & BOY GABRIEL SAHULEKA		Gesekan menghasilkan panas. Jika kopling terlalu sering bergesekan (misalnya akibat "menggantungi kopling" atau bahan berlebih), panas dapat merusak komponen lain seperti pressure plate dan flywheel, bahkan menyebabkan permukaan menjadi keras (glazing) akibat PENGOPERASIAN BAN KENDOR DITAKI DENGAN RATCHET LUNDON	DISC CLUTH	RFU	
75	1/9/2026		BM 9951 30	DT-04048	71,456.0	3,204.7	perbaikan gantungan ban serep , status	10.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	11.11		ACCESSORIES	RFU	
76	1/9/2026		DT-033	DT-8669KE	DT-00072		Perbaikan kepala batre DT- 00072	11.12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	BOY GABRIEL SAHULEKA	11.30	PUTUS AKIBAT PENGOPERASIAN	RFU		
77	1/9/2026		DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	238,160.0	13,082.0	head pump bocor	13.26	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR		endapan coolant yang mengikis, korosi, pemasangan tidak tepat, tekanan berlebih, atau adanya partikel asing yang mengkontaminasi seal, sehingga sirkulasi cairan terganggu dan menimbulkan rembesan.	HEAD PUMP / PRIMING PUMP	RD
78	1/9/2026		DT-060	B 9121 ZYT	DT-00012	24,004.0	1,057.4	selesai pekerjaan grising, memberikan saringan udara	13.30	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USKHAAN	14.20	PERANATAN KONTINYU	PIN & NEPLE	RFU
79	1/9/2026		DT-052	B 9112 ZYT	DT-00004	25,840.0	1,136.2	selesai pekerjaan grising, memberikan saringan udara dan setel belting AC	13.50	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USKHAAN	14.23	PERANATAN KONTINYU	PIN & NEPLE	RFU
80	1/9/2026		DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048		pasang alternator/ dinamo cas. 2 : ganti bell Ting.alternator 2 bh 3 : ganti volli AC 1 pcs.	13.00	SELSIN	SELSIN	TERU FUSO USKHAAN	14.22	1.PULLEY PECAH 2.VANBLET PUTUS	EGINE & AC	RFU	

81	1/9/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	26,456.0	1,123.6	selesai pekerjaan setel Jemberit	13.55	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAN	14.26	mengaja keamanan berkendara, mencegah rem utama panas berlebih, dan menjaga keawetan komponen kendaraan	MUFLE	RFU
82	1/9/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013	24,790.0	1,111.7	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	13.55	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAN	14.29	PERAWATAN MINGGUAN	NEPLE	RFU
83	9/1/2026 10/1/2026		BM 9509 QO	DT-04040	80,910.0	48,336.0	proses pekerjaan ganti baut roda belakang	13.40	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAN	11.06	PUTUS AKIBAT PENGOPERASIAN & BEBAN Berlebih	AXLE	RFU
84	1/9/2026	DT-029	B 9091 ZYT	DT-00043	TIDAK DICATAT MEKANIK		V BELT KENDOR	14.00	KIMAS	KIMAS	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	14.32	TENSIONER V BELT KENDR	DUMPI	RFU
85	1/9/2026	DT-046	BG 8535 OM	DT-00031	73,135.0	3,279.0	perbaikan kunci ombeng status, selesai	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	14.35	AKIBAT PENGOPERSIAN	DUMPI	RFU
86	1/9/2026	DT-035	B 9514 JYT	DT-00057	TIDAK DICATAT MEKANIK		pengelasan pengunci ombeng yang patah	14.37	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	15.10	AKIBAT PENGOPERSIAN	DUMPI	RFU
87	1/9/2026		BM 9174 NU	DT-04001			Selesai pengerjaan ganti karet susu 4.PCS	15.42	PIT HARBAR	PIT HARBAR	BOY GABRIEL SAHLEKA	17.16	Sering melintasi jalan berlubang, tidak rata, atau berbatu dapat memberikan tekanan berlebihan dan guncangan hebat pada sistem suspensi, yang mempercepat keausan bantalan	SUSPENSI	RFU
88	1/9/2026	DT-076	B 9137 ZYT	DT-00028	TIDAK DICATAT MEKANIK		Ganti bola lampu kota dan rem udh hidup	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	17.20	BOLAM PUTUS	ACCESSORIES	RFU
89	1/9/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059		3,620.0	pengelasan gantungan kenalpot	16.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	16.48	AKIBAT PENGOPERSIAN	ACCESSORIES	RFU
90	1/9/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	TIDAK DICATAT MEKANIK		pengelasan underround belakang yang pat	16.40	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	17.00	AKIBAT PENGOPERSIAN	ACCESSORIES	RFU
91	1/9/2026	DT-017	B 9126 ZYT	DT-00017		1,091.4	pengelasan underround belakang yang pa	17.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	17.32	AKIBAT PENGOPERSIAN	ACCESSORIES	RFU
92	1/9/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050		297,409.0	Porsneling tidak mau masuk. Ganti Goli2 Handle 1 Pcs	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	18.15	Handle bawah putus	Porsneling	RFU
93	1/10/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		201,393.0	Ganti bola lampu kota dan rem udh hidup	9.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	9.32	BOLAM PUTUS	LAMP	RFU
94	1/10/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		201,393.0	Problem unit... head low tidak berfungsi.	10.16	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.39		TRANSMISSI	RFU
95	1/10/2026		B 9079 ZYT	DT-00038			GANTI V BELT KENDOR	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	10.16	MUR BAUT KENDOR	AC	RFU
96	1/10/2026			DT-0438	91,372.0	4,097.4	GANTI V BELT KENDOR	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	10.16	MUR BAUT KENDOR	AC	RFU
97	1/10/2026			DT-04001	80,498.0	3,009.0	perbaikan kunci ombeng dan pengelasan ombeng yang retak	10.22	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SOLEHPATI	17.32	AKIBAT PENGOPERSIAN	DISC CLUTH	RFU
98	1/10/2026		BG 8461 NI	DT-00065		64,915.0	PULLEY AC PECAH (GANTI BARU)	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	10.16	pulley AC Hino (seperti halnya pada kendaraan lain) umumnya disebabkan oleh kerusakan bearing (bantalan) di dalamnya, yang sering kali dipicu oleh panas berlebih dan kurangnya pelumasan akibat masalah pada sistem AC secara keseluruhan. Berkait...adalah bahan-bahan...slae	AC	RFU
99	1/10/2026		BG 8461 NI	DT-00065		64,915.0	Repair attention Muffler DT 00065	10.16	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	13.24	AKIBAT PENGOPERSIAN	MUFLE	RFU
100	1/10/2026		BM 9510 QO	DT-04030			TAMBAH OLI POWER STEERING	11.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	11.27	Penyebab oli power steering habis terutama karena kebocoran pada sistem hidrolis, yang bisa terjadi di pompa, selang, seal rack steer, atau klem selang yang kendor atau retak, menyebabkan oli merembes keluar dan sering kali terlihat tetesan oli di lantai, atau bahkan akibat kerusakan komponen seperti pompa atau rack steer yang aus karena usia atau	POWER STEERING	RFU
101	10/1/2026 12/01/2026	DT-02	DT 8973 IE	DT-00073		52,278.2	On progres DT 00402 high/low gear planetary tidak mau masuk. Ganti bal switch/sensor H/L dari DT 00403 ke DT 00402. kontrol velve bocor. angin sering berkurang PASANG KIT VALVE ANGIN	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN SUDRAJAT	11.40	Indikasi Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling umum terkait dengan sistem kopling, oli transmisi, atau komponen internal transmisi yang aus/rusak Berkait...adalah bahan-bahan...slae Seal karet dalam katup dapat mengeras, retak, atau aus, menyebabkan celah yang memungkinkan udara keluar [1]. Kerusakan pada Diafragma: Jika katup menggunakan diafragma, kerusakan atau robekan pada diafragma dapat menyebabkan kebocoran internal atau eksternal [1]. Kontaminasi: Kotoran, air, atau minyak dalam sistem udara dapat merusak komponen internal katup, menyebabkan katup tidak menutup dengan sempurna [1]. Pegas yang Lemah atau Patah: Pegas berfungsi untuk menutup katup; jika pegas lemah atau patah, katup mungkin tidak dapat menutup rapat [1]. Penyetelan yang Tidak Tepat: Terkadang, kesalahan katup...atau...slae...seal...pasat...kurang pelumasan, penggunaan berat/ekstrem, benturan karena jalan tidak rata, keausan komponen seperti spider, U-joint, sleeve yoke, ketidakseimbangan poros, serta kesalahan operasional, atau perawatan yang buruk	SYSTEM BRAKE	RFU
101	10/1/2026 12/1/2026	DT-010	B 9107 ZYT	DT-00055			On progres dt 55 propeller shaft inter axle.	12.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAMAN	17.37		PROPELLER	RFU
102	1/10/2026		B 9174 NU	DT-00001	80,524.0	3,610.0	Filter solar atas retak .dan kebocoran solar.. Untuk filter solar atas . kita pinjam yg punya dt 00055..	14.17	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.48	seal / rusak	FUEL SYSTEM	RFU
102	1/10/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT-00017	24,449.0	1,006.4	Ganti Bohlam lampu rem LR LH	14.48	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.57	bohlam putus	ELECTRICAL	RFU
103	1/10/2026		BM 7680 TU	MB-00006	57,565.0	2,581.4	SERVICE BERKALA KM 57565 KEMBALI 62565	11.00	WS	WS	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	15.18	SERVICE BERKALA	ENGINE	RFU
103	1/10/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00449	67,840.0	3,042.3	Ganti bohlam lampu besar 1 pcs. Ganti bohlam lampu kabin kiri 1 pcs.	15.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.35	BOHLAM PUTUS	ELECTRICAL	RFU
104	1/10/2026		BG 8640 NI	DT-04044	73,540.0	3,207.8	selesai pengelasan CASING LAMPU	15.00	SELSIN	SELSIN	BENGKEL LUAR	15.55	AKIBAT PENGOPERASIAN	CASING LAMPU	RFU
104	1/10/2026	DT-044	BG 8640 NI	DT-00064	62,356.0	2,796.2	GANTI BOHLAM LR LH	16.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.52	BOHLAM PUTUS	ELECTRICAL	RFU
105	10/01/2026 12/01/2026	DT-073	B 9134 ZYT	DT-00025	24,256.0	1,007.7	Pipa slang solar di dalam tengki patah.perlu pengelasan Kuningan	17.40	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.24	Sambungan Las Putus	TANK BOM	RFU
106	1/12/2026	DT-019	BG 8367 IZ	DT-00061	69,050.0	3,132.3	master klos bawah angin nya bocor	10.08	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR		Seal Karet Gelas/Aus: Ini penyebab paling sering. Seal karet yang menahan minyak di dalam master silinder sudah tidak elastis, retak, atau sobek, sehingga minyak merembes keluar dan udara masuk. Korosi pada Dinding Silinder: Karat di dalam silinder master kopling bisa merusak permukaan karet seal, membuatnya tidak bisa menyegel dengan sempurna, seperti yang dijelaskan	BRAKE	RFU
107	1/12/2026	DT-032	B 9094 ZYT	DT-00046			Ganti Pully AC 1 Pcs	10.25	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.32	putus	AC	RFU
108	1/12/2026	DT-011	B 9092 PWV	DT-00056	238,177	10,681	Ganti Karet Brake Chamber ganti jambor belakang sebelah kanan	10.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.04	usia pakai, kurang perawatan, kondisi lingkungan, dan pemakaian ekstrim, yang menyebabkan komponen internal seperti diafragma robek, pegas karet, atau batang pemendor retak, serta kebocoran udara akibat karet pada casing, mengakibatkan rem tidak berfungsi optimal atau blong	SYSTEM BRAKE	RFU
109	1/12/2026	DT-02	DT-8973IE	DT-00073			L6 proses pemasangan kit valvep	11.09	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	13.17	USIA PAKAI & Kurang perawatan	Valve	RFU
110	1/12/2026	DT-048	BG 8553 OM	DT-00031			PERBAIKAN MUFLE DT 031	11.43	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	16.07	Rusak akibat pengoperasian	MUFLE	RFU
111	1/12/2026		BM 9949 JO	DT-0436			Ganti Alarm Mundur	11.07	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	11.50	RUSAK / MATI	ALARM MUNDUR	RFU
112	1/12/2026	DT-52	B 9112 ZYT	DT-00004	26,118.0	1,145.0	selesai pekerjaan ganti filter solar bawah 2 pcs	10.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	12.30	FILTRATION TERKUBAT (Batas kemampuan 6000 KM)	FUEL SYSTEM	RFU
113	1/12/2026	DT-045	BG 8640 NI	DT-00064	62,430.0	8,847.0	selesai pekerjaan ganti oring filter oli bawa 2 pcs	12.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	13.32	LOW POWER (FILTER KOTOR)	FUEL SYSTEM	RFU
114	1/12/2026	DT-035	B 9514 JYT	DT-00057			Ganti bohlam lampu rem.sebelah kanan	14.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.10	RUSAK / MATI	BOHLAM	RFU
115	1/12/2026		B 9105 ZYT	DT-00050			Ganti bohlam lampu rem	15.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.25	RUSAK / MATI	BOHLAM	RFU
116	1/12/2026	DT-09	B 9113 ZYT	DT-00005			selesai pekerjaan ganti filter solar bawah 1 pcs	15.30	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	15.56	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ENGINE	RFU
117	1/12/2026		B 9132 ZYT	DT-00023		1,097.4	selesai pekerjaan ganti filter solar bawah	15.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.07	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ENGINE	RFU
118	1/12/2026	DT-054	B 9118 ZYT	DT-00006	26,405.0	1,124.7	gerising membersihkan saringan udara	16.08	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.07	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ENGINE	RFU
119	1/12/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	110,517.0	5,444.2	ganti filter solar bawah 1 pcs	15.45	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	16.12	PERAWATAN BERKALA MINGGUAN	ALL	RFU
120	1/12/2026	DT-078	B 9139 ZYT	DT-00030			TIDAK DICATAT MEKANIK	18.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	18.34	V BELT PUTUS	V BELT	RFU
121	1/13/2026		BM 9944 JO	DT-4012			Tdk Terupdate KM/HR oleh mekanik	8.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Rejekinya P Siregar	8.46	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadag masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terlepas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU

122	1/13/2026	FT-001	BA 9016 QU	FT-0001	79,354.0	3,558.5	LAMPU SEN MATI PARTS FLASER reparir lampu sein kiri (LH) depan belakang mati	8.53	WS	WS	DARMAWAN	13.52	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (tonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
123	1/13/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-0049	67,961.0	3,047.6	PERBAIKAN SLANG ANGIN BOCOR	8.47	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Rejekinya P Siregar	8.56	Usia dan Keausan (Aging/Wear & Tear): Karet selang menjadi getas, kering, dan retak akibat usia, panas mesin, dan getaran, membuatnya mudah bocor. Sambungan Longgar: Klem atau fitting selang yang kendur akibat getaran atau pemasangan kurang tepat bisa mengakibatkan kebocoran pada titik sambungan. Tekanan Berlebih: Tekanan angin yang terlalu tinggi pada ban bisa merusak ban dan menyebabkan overheating. Keausan Ban: Ban yang sudah tua atau tidak dirawat dengan baik akan mengalami keausan yang tidak merata, mengurangi daya cengkraman dan stabilitas. Masalah Listrik: Sistem tenaga yang tidak optimal bisa mempengaruhi kinerja sistem hidrolik. Ganti oli mesin secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan.	SYSTEM BRAKE	RFU
124	1/13/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	25,566.0	1,146.5	Pasang mur guli handle gigi ,menyetor tali ac udh selesai	8.57	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Rejekinya P Siregar	9.35	Penyusutan dan Keausan: Komponen yang terpapar gesekan terus-menerus akan mengalami penyusutan dan keausan, mengurangi efektivitasnya. Masalah Hidrolik: Kebocoran oli hidrolik atau tekanan yang tidak tepat dapat mengganggu fungsi sistem pengereman. Keausan Ban: Ban yang sudah tua atau tidak dirawat dengan baik akan mengalami keausan yang tidak merata, mengurangi daya cengkraman dan stabilitas. Masalah Listrik: Sistem tenaga yang tidak optimal bisa mempengaruhi kinerja sistem hidrolik. Ganti oli mesin secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan.	orsneling & A	RFU
125	1/13/2026	DT-047	BG 8976 IX	DT-00032	158,575.3	7,111.0	Ganti Bohlam Lampu Kota	9.37	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Rejekinya P Siregar	9.50	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (tonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
126	1/13/2026	DT-11	B 9892 PYW	DT-00056	233,176.0	7,111.0	BOLAM H 4 DEPAN MATI	9.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Rejekinya P Siregar	10.21	KEKURANGAN HARNESS BERMASALAH	ELECTRICAL	RFU
127	1/13/2026	DT ROAD AND WELLPAD IMPROVEMENT					DT-41001 DT-41002 DT-41003 DT-41004 DT-41005	9.55	WS	WS	YANDIKARYA LANDA GLOK 1000	10.32	KURANG PROSES STRENC	AXLE	RFU
128	1/13/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	NON UPDATE WELDER		pengelasan gantungan muffler	11.50	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	12.14	AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFFLER	RFU
129	1/13/2026	FT-001	BA 9016 QU	FT-0001	79,354.0	3,558.5	service BERKALA DI KM 79.354	13.59	WS	WS	YANDIKARYA LANDA GLOK 1000	14.21	TERJADUAL PM SERVICE	ENGINE & FUEL SYSTEM	RFU
130	1/13/2026	PH-0003	BM 8371 CU	PM41001			GANTI KACA PERMINTAAN CEM	14.00	LUAR	LUAR	HENDRICO & MEKANIK		PERMINTAAN GANTI KACA RETAK OLEH CEM	CABIN	RFU
131	1/13/2026		B 9430 XFY				PINDAH LUR DARI B KE 4	14.18	WS	WS	DARMAWAN		PERMINTAAN P3K3 UNTUK BEBAN LEBIH 6 TON	P3K3 MEGAS	RFU
132	1/13/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058			perbaikan selang minyak	15.59	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN BOY GABRIEL	16.27	PROBLEM REMKES	FUEL SYSTEM	RFU
133	13/1/2026 17/1/2026	DT-063	BG 8639 NI	DT-00063			RADIATOR LEAKING (PROBLEM) PENYELESAIAN 5 HARI (DELAY TANGGAL 16 LUBUR)	16.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN BOY GABRIEL	15.50	Benturan Fisik: Bagian kisi-kisi (fins) dan inti radiator terlihat hancur dan tertekuk, menunjukkan adanya benturan keras dari benda eksternal seperti kerikil, puing-puing jalan, atau akibat penanganan yang salah saat operasi.	RADIATOR	RFU
134	1/14/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	26,828.0	1,135.8	selesai ganti poly AC 1 pcs	16.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA	17.38	Kebiasaan mengemudi yang buruk: Menyetel AC pada suhu terendah saat kecepatan tinggi dapat menyebabkan magnetic clutch bekerja putus- sambung berulang kali, menghasilkan gesekan berlebihan yang mempercepat keausan komponen.	AC	RFU
135	1/14/2026	DT-077	B 9138 ZYT	DT-00029	23,713.0	1,127.5	Stel bell Ting AC.	08.05	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	09.01	usia pakai yang membuat karet melar, pasangan yang tidak tepat (terlalu kencang/longgar), kualitas V-belt rendah, adanya kotoran atau oli di area O/P/pulley, roller aus, atau gaya berkendara ekstrem (sering gas mendadak) yang mempercepat keausan	V BELT	RFU
136	1/14/2026			PM41001			PASANG ALARM MUNDUR	9.03	WS	WS	DARMAWAN				
137	1/14/2026	LB-01	B 9008 ZIN	TMC-00001	20,327.0	911.5	Pasang AC	9.48	BENGKEL AC	BENGKEL AC	MEKANIK BENGKEL AC	12.29	SERVICE AC	AC	0
138	1/14/2026		BM 9944 JO	DT-4012	50,662.0	33,164.0	penggantian tingtong 4pcs dan ganti karet susu 4	9.57	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU,USKHA,BOY	10.37	Karena faktor usia pemakaian (getas/retak seiring waktu), kondisi jalan (sering lewat jalan rusak/berlubang), gaya mengemudi agresif, serta paparan lingkungan ekstrem (panas/kimia/oli) yang mempercepat kerusakan material karetinya, menyebabkan suara berisik dan kinerja suspensi menurun. Selang hidrolik pecah sendiri umumnya karena tekanan berlebih (overpressure), pemasangan salah (tertebuk, terpelintir, atau fitting tidak sesuai), keausan & usia (menjadi getas), gesekan eksternal dengan komponen lain, dan degradasi kimia atau suhu ekstrem yang merusak material selang, menyebabkan penguatan internalnya gaga	SUSPENSI	BD
139	1/14/2026		BM 9530 QO	DT-4030	27,831.0	1,248.0	Kerusakan hose hidrolik dan	10.13	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	16.56		HOSE	RFU
140	1/14/2026		BM 9819 MQ	DT-4029	75,827.0	3,400.3	BOLAM PUTUS SUDAH KEMBALI NORMAL	10.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINE P SIREGAR	10.35	BOLAM PUTUS	LAMP	RFU
141	1/14/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059	81,046.0	3,634.3	PENGELASAN MUFFLER	10.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	11.20	AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFFLER	RFU
142	1/14/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	201,953.0	9,056.2	PENGELASAN DUDUKAN APAR	11.12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	11.32	AKIBAT PENGOPERASIAN	APAR	RFU
143	1/14/2026	DT-030	B 9092 ZYT	DT-00044			Ganti bola lampu kabut udh hidup	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINE P SIREGAR	13.19	AKIBAT PENGOPERASIAN	LAMP	RFU
144	1/14/2026	DT-020	DT 8973 IE	DT-00073			Ganti piting bohlam lampu kabut.	13.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	P JHONI IST KANDAR	13.27	BOLAM PUTUS	LAMP	RFU
145	1/14/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021			Ganti piting bohlam lampu kabut.	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	13.25	BOLAM PUTUS	LAMP	RFU
146	1/14/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054			Las Pagar yang patah	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Sholeh PATI	13.45	AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFFLER	RFU
147	1/14/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	26,507.0	1,188.7	PENGELASAN DUDUKAN APAR YANG PATAH	13.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Sholeh PATI	14.00	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
148	1/14/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	202,051.0	9,060.0	Selesai pemasangan lasing ban serap 1 pcs	14.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	15.01	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
149	1/14/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	21,704.0	973.3	1.ganti gantungan ban serap 2.gerising 3.membersihkan saringan udara	15.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	15.28	PERAWATAN BERKALA Ganti gantungan Ban	ACCESSORIES PERAWATAN	RFU
150	1/14/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	238,248.0	10,683.8	selesai pekerjaan ganti piston master kelos bawah	15.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	15.28	Master kopling bawah (slave cylinder) mobil cepat rusak terutama karena panas mesin yang ekstrem, menyebabkan seal karet menjadi keras, getas, dan bocor sehingga cairan hidrolik berkurang dan tekanan tidak maksimal, membuat kopling sulit disetor/dibuka atau blank (kos).	MASTER CLUTCT	RFU
151	1/14/2026		B 9509 QO	DT-04040	81,267.0	3,644.3	Proses perbaikan baut roda belakang sebahil kanan patah	15.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	P JHONI IST KANDAR	16.10	Beban berlebih, pemasangan salah (torsi berlebih/kurang), keausan, karat, atau penggunaan pelat tidak standar, menyebabkan tegangan melebihi batas material akibat getaran dan benturan, terutama di jalan rusak.	AXLE	RFU
152	1/14/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	125,938.0	5,647.0	selesai pekerjaan setel rem semua roda Loc beropit harapan baru	16.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	16.21	kampas rem aus/mempis, minyak rem kurang/terkontaminasi, ada udara di sistem hidrolik, piringan/tromol aus atau kotor, seal piston bocor, booster rem bermasalah, atau terjadi overheating (uap air di minyak rem/vacuum lock)	DISC BRAKE	RFU
153	1/14/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	26,507.0	1,188.7	selesai pekerjaan -gerising -membersihkan saringan udara	16.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	16.25	PERAWATAN BERKALA MIGGUAN	ENGINE	RFU
154	1/14/2026	DT-019	B 9973 BIS	DT-00061	70,030.0	3,140.4	PENGELASAN GANTUNGAN MUFFLEYANG PATAH	15.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Sholeh PATI	16.52	AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFFLER	RFU
155	1/14/2026		B 9667 JO	DT-04037			V-Belt engine putus : canibal V-Belt engine dari DT	16.50	PIT HARBAR	PIT HARBAR	Sholeh PATI	17.00	AKIBAT PENGOPERASIAN	V BELT	RFU
156	1/14/2026	DT-074	B 9134 ZYT	DT-00025	24,509.0	1,007.9	selesai pekerjaan -gerising	16.50	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	17.00	PERAWATAN BERKALA MIGGUAN	ENGINE	RFU
156	1/14/2026	LB-02	B 9012 ZEH	PM-00001	24,301.5	1,089.8	Ganti filter (solar) atas 1 pcs dan bawah 1 pcs . (Andi Low & Landak) 2- Low Power . (Andi Low & Landak) 3- Chasis Trailer PATAH di bagian Sisi kanan dan kiri (sama dengan kejadian yang sebelumnya) . 4- Casing Penutup body Chasis bagian luar kanan dan kiri patah	17.05	WS	WS	1.APENG SUHARDU RAHMAD 2.DARMAWAN 3.HENDRIK STROOH 4.LANDA GLOK 1000	23.00	1.CRAK (proses Maintenance) 2.SERVICE BERKALA	ENGINE FRAME	BD
156	1/14/2026	DT-076	B 9137 ZYT	DT-00028			selesai pekerjaan -ganti bola lampu rem 1 pcs -ganti bola lampu kabut 1pcs	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	17.35	BOLAM MATI	LAMP	RFU
157	1/14/2026	DT-052	B 9112 ZYT	DT-00004	26,342.0	1,554.0	selesai pekerjaan ganti bola lampu rem 1 pcs	17.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO	18.00	BOLAM MATI	LAMP	RFU
158	1/14/2026	DT-063	B 9124 ZYT	DT-00015	26,884.0	1,163.4	Ganti filter solar bawah 2 pcs. Unit di low power. Ganti bohlam lampu rem 1 pcs.	17.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	P JHONI IST KANDAR	18.00	PERAWATAN KONTINYU	FIEL SYSTEM	RFU
159	1/14/2026	PM-01	B 9012 ZEH	PM-00001	24,301.5	1,089.8	Ganti filter (solar) atas 1 pcs dan bawah 1 pcs . (Andi Low & Landak) 2- Low Power . (Andi Low & Landak) 3- Chasis Trailer PATAH di bagian Sisi kanan dan kiri (sama dengan kejadian yang sebelumnya) . 4- Casing Penutup body Chasis bagian luar kanan dan kiri patah	17.05	WS	WS	1.APENG SUHARDU RAHMAD 2.DARMAWAN 3.HENDRIK STROOH 4.LANDA GLOK 1000	23.00	1.CRAK (proses Maintenance) 2.SERVICE BERKALA	ENGINE FRAME	BD
160	1/15/2026	PM-01	B 9012 ZEH	PM-00001	24,301.5	1,089.8	1. Ganti filter solar bawah 2 pcs. Unit di low power. Ganti bohlam lampu rem 1 pcs. 2. Casing Penutup body Chasis bagian luar kanan dan kiri patah. (Masih dalam proses pengerjaan...)	08.10	WS	WS	1.APENG SUHARDU RAHMAD 2.DARMAWAN 3.HENDRIK STROOH	19.00	1.CRAK (proses Maintenance) LANJUTAN PABRIKASI FRAME LORY	FRAME	BD
161	1/15/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	238,340.0	10,687.9	GANTI BOHLAM KOTA	8.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.34	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMP DEPAN	RFU

162	14/1/2026 15/1/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055			KIT VALVE ANGIN BOCOR	10.33	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR		Kit valve angin rusak umumnya karena kontaminasi (kotoran, debu, kelenyahan), keausan komponen internal (pegas, spool, seal), kegagalan listrik (kompaman solenoida), tekanan udara tidak stabil (kebocoran, kompresor bermasalah), atau kurangnya perawatan rutin yang menyebabkan penumpukan partikel dan korosi.	KITAIR KIT VALVE	RFU
163	1/15/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,144.0	9,333.8	KUNCI PINTU DT RUSAK	9.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.35	RUSAK AKIBAT DORONGAN AZB	DUMPMG	RFU
164	1/15/2026		B 9510 QO	DT-4030	278,311.0	12,480.3	Pasang fuly dan belty kipas dt 04080	10.50	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	11.42	Jika pull-pull tidak sejajar dengan benar, sabuk akan berjalan riring, menyebabkan keausan tidak merata pada sisi sabuk dan puli, serta potensi sabuk terlepas dari jalurnya	PULLY	
165	14/1/2026 15/1/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	208,144.0	9,333.8	AXLE SPRING RH PUTUS NO 1	18.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	HAMAN GABRIEL SAHULEKA		kelebihan beban (overload), kondisi jalan yang buruk, dan kurangnya perawatan.	SPRING DEPAN	RD
166	1/15/2026		B 9080 ZYT	DT-00039			Ganti bohlam lampu rem.	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	13.36	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah.	LAMP DEPAN	RFU
167	1/15/2026		BM 9285 JO	DT-04024	92,265.0	4,009.2	servis berkala *Ganti filter solar 2 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli mesin -membersihkan saringan udara	13.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.54	PERAWATAN BERKALA JADWAL SERVICE INTERVAL BERIKUTNYA PER.10.000	ENGINE	RFU
168	1/15/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074			BAN BOCOR DEPAN (ADOT MASALAH)	15.11	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.54	kemungkinan tertusuk benda tajam	TIRE	RFU
169	1/15/2026	DT-068	B 9120 ZYT	DT-00011	25,819.0	1,157.8	selesai ganti bola lampu rem 1 pcs	15.58	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.13	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMP DEPAN	RFU
170	1/15/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047			Pengelasan penutup Underround belakang dan samping		PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	17.02	AKIBAT PENGOPERASIAN	FRAME	RFU
171	1/15/2026	DT-071	B 9132 ZYT	DT-00023	25,177.0	1,113.2	selesai pekerjaan grinding dan memberikan saringan udara	16.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.13	PERAWATAN MINGGUAN GREGESING & AIR CLEANE	ENGINE	RFU
172	1/15/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054.			Lok pintu sebelah kiri. Stel tali jek Dum. Pasang spabohr sebelah kiri..	16.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.15	KABEL DUMP KENDOR	HYDRAULIC	RFU
173	1/15/2026	DT-044	BG 8640 NI	DT-00064	62,785.0	1,113.2	selesai pekerjaan grinding dan memberikan saringan udara	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.36	PERAWATAN MINGGUAN GREGESING & AIR CLEANE	ENGINE	RFU
	1/16/2026						off LIBUR NASIONAL ISROK MEKRAJ SEMUA MEKANIK DI LIBURKAN								
174	1/17/2026		BM 7680 TU	MB-00006	58,132.0		ACCU TEKOR TIDAK DAPAT STARTING	7.30	JI NUSANTARA	JI NUSANTARA	JHONI IST KANDAR PAGI TEPU USKHA SIANG	14.36	utamanya disebabkan oleh konsumsi daya terus-menerus oleh perangkat, terutama saat kendaraan tidak digunakan dalam waktu lama. GPS tracker bekerja dengan cara terhubung langsung ke aki kendaraan (hardwired) untuk mendapatkan daya, yang pada akhirnya menguras energi aki jika tidak dikelola dengan baik	POWER	RFU
175	1/17/2026	PH-01	B 9012 ZEH	PH-00001	24,301.5	1,089.8	Dumping Plate Chasis.. Kanan dan kiri. 2-Welding Casing luar Chasis kanan dan kiri..	08.11	MS	MS	APENG SUMARDI RAHMAD HENDRIK STROOM	22.09	1.Line Axle 1 Patah proses dublink final 2.frame sudah berkurang umur kemampuan step by step pada konstruksi berkurang kemampuan yang mengakibatkan Patah	Frame Body Lory	
176	1/17/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062			KIPAS RADIATOR RUSAK	8.13	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR		kegagalan sistem Fan clutch (kopling kipas)	FAN CLUTCH	
177	1/17/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	168,878.5	7,573.0	GANTI BOHLAM MATI	8.22	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.00	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
178	17/1/2026 18/1/2026	DT-01	DT-0126 JE	DT-00071			Melanjutkan instalasi slynder head dan mencabut bolt turbo pada 5pcs unit DT-00071 Kendala teknis lain (teman dinamo start tidak berfungsi) 1.Membuka silinder head 2.ckir klip 3.cleaning 4.ganti starting motor 5.mencabut bolt Turbo 5pcs	8.27	MS	MS	DARMAWAN	10.40	assembly head cylinder terkendala Celendoid dinamo start	ENGINE	RD
179	1/17/2026		B 9117 ZYT	DT-00010	22,864.0	1,025.3	GANTI BOHLAM MATI	8.22	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.00	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
180	1/17/2026	DT-107	BM 9244 NU	DT-04044	73,400.0	3,291.5	pengelasan gantungan ban serep	9.05	PIT HARBAR	PIT HARBAR	sholeh pati	9.47	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN (DORONG OLEH ALAT)	ACCESSORIES	RFU
181	1/17/2026	DT-101	BM 9682 JO	DT-04032	88,239.0	3,956.5	PEM SERVICE INTERVAL 10.000 ganti filter solar 3 pcs ganti filter oli 1 pcs ganti oli	10.03	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.07	PM SERVICE DIINTERVAL 10.000 KM GANTI 7500 KM KEMBALI KE 98.239	ENGINE	RFU
182	1/17/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	57,002.0	2,556.1	GANTI BOHLAM MATI	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	11.19	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
183	1/17/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	204,575.0	9,173.8	pengelasan muffler yang patah		PIT HARBAR	PIT HARBAR	sholeh pati		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN (DORONG OLEH ALAT)	MUFFLER	RFU
184	1/17/2026	DT-101	BM 9682 JO	DT-04032	88,239.0	3,956.5	patah per depan nomor 6 dan 7 sebelah kanan	11.07	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN		Beban Berlebih (Overload) yang Ekstrem: Ini adalah penyebab paling umum. Dump truck sering kali mengangkat beban di atas kapasitas maksimal (overload). Saat muatan terlalu berat, per daun melengkung secara berlebihan (defleksi berlebihan) dan tertumpu berat pada helper spring (per daun bagian bawah/no 6-7), sehingga melebihi batas elastisitas baja.	SUSPENSI	RD
185	1/17/2026	DT-092	BM 9287 JO	DT-04042	75,792.0	3,398.7	selesai ganti filter solar	14.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	15.13	PERAWATAN BERKALA GANTI FILTER SOLAR PER 9000 KM	FUEL SYSTEM	RFU
186	1/17/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057			TIDAK DICATAT MEKANIK		PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR HAMAN		naik biasanya karena masalah pasokan oli (kurang/tersumbat), kebocoran pada seal silinder hidrolik, atau komponen utama rusak seperti pompa hidrolik dan katup, yang menyebabkan tekanan tidak tersalurkan dengan baik untuk mengangkat bak. Penyebab umumnya meliputi level oli rendah, udara masuk sistem, oli kotor/terkontaminasi, filter tersumbat, atau seal yang aus.	HYDRAULIC	RD
187	1/17/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT-00024			TIDAK DICATAT MEKANIK		HINAS	HINAS	JHONI IST KANDAR BOY GABRIEL SAHULEKA	19.43	switch rem rusak/macet, masalah kelistrikan (sekring putus, kabel putus/korosi, konektor kotor), bohlam mati, atau pada kasus rem knalpot, bisa karena solenoid rem knalpot bermasalah, sensor kecepatan, atau modul kontrol. Penyebab utamanya adalah switch rem yang tidak mengirim sinyal saat pedal diinjak atau masalah pada jalur listriknya	LAMP	RFU
	1/18/2026		MEKANIK PET OFF												RFU
188	1/19/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074			BOHLAM KOTA BELAKANG PUTUS	7.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	7.55	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
189	1/19/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021	23,347.0	1,047.0	BOHLAM KOTA BELAKANG SEIN KIRI PUTUS SETTING KACA SPIOL (KATA P REGAR)	7.59	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.25	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
189	1/19/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-00065	65,460.0	2,935.4	GANTI BOHLAM LAMPU KOTA	8.29	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.56	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
190	1/19/2026		BM 9824 OQ	DT-4053	63,495.0	2,824.5	servis berkala *Ganti filter solar 1pcs (2 baru diganti) *Ganti oli mesin *Ganti filter oli 1 pcs	8.05	MS	MS	TEPU FUSO USKHAHAKAN	9.03	PM SERVICE DIINTERVAL 10.000 KM KEMBALI PADA KM 73.495	ENGINE	RFU
190	1/19/2026		B 9398 JO	DT-04025	88,391.0	3,932.0	Menyetel kaca spiol kata p regar DT NOHER BERAPA TIDAK DISEBUTKAN	8.57	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.10	BAUT KACA SPIOL LONGGAR	KONTRUKSI SPION	RFU
191	1/19/2026	DT-046	BG 8535 ON	DT-00031	74,135.0	3,297.8	slang angin bocor.	8.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	9.08	usang dimakan usia, kualitas selang yang kurang baik, paparan panas mesin ekstrem, tekanan udara berlebih, atau pemasangan yang tidak presisi, menyebabkan retak, sobek, atau sambungan longgar, yang bisa merusak komponen sistem rem udara atau PTO, sehingga perlu diganti atau diperbaiki.	SYSTEM BRAKE	RFU

191	1/19/2026		B 9135 ZYT	DT-00026	24,643.0	1,096.2	BOHLAM KOTA BELAKANG PUTUS	9.11	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.30	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
192	1/19/2026	DT-060	B 9121 ZYT	DT-00012	24,051.0	1,185.5	BOHLAM KOTA BELAKANG PUTUS	9.31	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.43	kombinasi getaran ekstrem di jalan kasar, tegangan listrik tidak stabil (lonjakan dari aki), kualitas bohlam rendah, dan terkadang masalah pada sistem kelistrikan seperti soket meleleh atau kabel terkelupas, yang semuanya mempercepat kerusakan filamen bohlam karena panas dan guncangan berlebih	ELECTRICAL	RFU
192	1/19/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	126,169.0	5,612.5	BAUT MUFLEL PUTUS / PASANG BAUT BARU	9.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	9.51	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLEL	RFU
193	1/19/2026	DT-062	B 9123 ZYT	DT-00014	26,481.0	1,178.0	PENGELASAN UNDERGROUND BELAKANG	9.40	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.08	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
193	1/19/2026	DT-047	B 9132 ZYT	DT-00023	25,313.0	1,126.0	PENGELASAN UNDERGROUND BELAKANG	10.03	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.34	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
194	1/19/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	111,343.0	4,953.0	PENGELASAN UNDERGROUND SAMPING SEBELAH KIRI	10.36	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	10.51	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
194	19/01/2026 20/01/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,055.0	5,607.4	1- Pintu Obeng Terlepas, Engsel patah kanan/kiri.(Proses perbaikan). 2- Kunci Pintu Cabin sebelah kanan Broken.(Proses Perbaikan). PEMASANGAN SPARKBOR PASING DOORLOCK	11.15	NS	NS	APENG SUWARDI RAHMAD HENDRIK STROOM	14.30	KERUSAKAN INTI ADA INDIKASI KERIBASAN UNIT DI LAKSIAN DORONG DENGAN ALAT	BAK DUMPING	RFU
195	1/19/2026	DT-052	B 9112 ZYT	DT-00004	26,654.0	1,185.7	PENGELASAN UNDERGROUND SAMPING SEBELAH KIRI YANG PATAH	11.26	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	11.36	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
196	1/19/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	169,890.0	7,557.4	PERBAIKAN LAMPU REM MATI	12.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEU FUSO	12.41	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMPU REM	RFU
197	1/19/2026	DT-014	B 9083 KYW	DT-00054			TIDAK DI TULIS MEKANIK	13.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	13.31	ACCU KENDOR	ACCU	RFU
198	1/19/2026	DT-050	B 9102 ZYT	DT-00047	111,343.0	4,953.0	PERBAIKAN OBENG YANG PATAH	13.35	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	14.02	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BAK DUMPING	RFU
199	1/19/2026	DT-047	B 9132 ZYT	DT-00023	25,313.0	1,126.0	Trouble selang angin bocor Repair selang angin	10.34	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	14.32	usang dimakan usia, kualitas selang yang kurang baik, paparan panas mesin ekstrem, tekanan udara berlebih, atau pemasangan yang tidak presisi, menyebabkan retak, sobek, atau sambungan longgar, yang bisa merusak komponen sistem rem udara atau PTO, sehingga perlu diganti atau diperbaiki.	SYSTEM BRAKE	RFU
200	1/19/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	297,982.0	13,255.4	minyak balik bocor dan lampu rem	13.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	14.44			RFU
201	1/19/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	26,176.0	1,143.1	Ganti bohlam lampu rem sebelah kanan.	14.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.45	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	LAMP REM	RFU
202	19/1/2026 20/1/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061			Penggantian bper depan no 1 selesai ... Temuan ada baut turbo yg patah 6 pcs	09.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	YANDI KARYA	17.06	Per depan (pegas) patah karena kombinasi faktor seperti beban berlebih, jalan rusak terus-menerus, karat/korosi, usia pakai, dan shockbreaker yang sudah mati atau rusak, yang membuat pegas bekerja ekstra keras hingga akhirnya melemah dan patah akibat tekanan, benturan, atau kelelahan material. Cacat produksi juga bisa menjadi penyebabnya	suspensi & ENGINE	RD
203	1/19/2026	DT-048	BG 8535 OM	DT-00031			Informasi pekerjaan tidak detail hanya berupa gambar	13:12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	16.15	tidak dapat dianalisa	system brake	RFU
204	1/19/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	202,930.0	8,861.6	PENGELASAN BAGIAN PINTU OBENG YANG PATAH	15.12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEH PATI	16.17	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BAK DUMPING	RFU
205	1/19/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	180,528.0	7,883.3	Ganti kit Valve angin Perbaikan Jambor belakang sebelah kanan	13.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	15.00	karena seal atau komponen internalnya aus/rusak akibat keausan normal, fluktuasi tekanan udara (terlalu tinggi/rendah), Perawatan berkala di km 6-000 km setelah service berkala terakhir	system brake	RFU
206	1/19/2026	DT-067	B 9128 ZYT	DT-00019	26,374.0	1,151.7	selesai pekerjaan ganti filter solar buwah 1 pcs	16.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.23	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	fuel system	RFU
207	1/19/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	27,368.0	1,195.1	selesai pekerjaan ganti bola lampu kabut	17.25	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.30	PERANATAN KIRINGUAN	LAMP REM	RFU
208	1/19/2026		BM 9510 QO	DT-04030	278,650.0	4,686.8	selesai pekerjaan gerising	17.31	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.52		NEPPEL	RFU
209	1/20/2026		BH 9244 NU	DT-04044	74,036.0	3,320.0	Angin Bocor konector rusak GANTI BOHLAM MATI Trobel slang angin pecah butuh sambungan slang 13.53	8.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR YANDI KARYA	18.55	komponen karet/seal yang getas/aus akibat usia dan panas, sambungan yang longgar akibat getas/aus, kerusakan fisik pada selang atau housing, tekanan udara berlebihan, atau kualitas material yang kurang baik	BRAKE SYSTEM	RFU
210	1/20/2026		BM 9291 JO	DT-4001			Lepas poly tensioner LEPAS ACCU	9.45	NS	NS	DARMAHAN LANDA	10.59	Kembali ke DT 4037 (MENUNGU PARTS) PASANG KE WT 01 B 9018 KFA		RD
211	1/20/2026	DT-030	B 9092 ZYT	DT-00044	62,330.0	2,719.4	Stel V BELT AC	8.19	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	8.49	keausan alami (retak, menipis, getas) akibat pemakaian, pemasangan yang tidak tepat (terlalu longgar), adanya kontaminasi (oli, debu, kotoran) yang menyebabkan slip, atau pulley yang aus/rusak, serta faktor lain seperti kelebihan beban atau kondisi lingkungan ekstrem	ENGINE	RFU
212	19/1/2026 20/1/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049			DISMANTLE SEAL CRANSHAF	09.41	PIT HARBAR	PIT HARBAR	YANDIKARYA BOY GLOK 2000	18.51	usia pakai (seal getas/aus), panas mesin berlebih (overheating) membuat karet melunak/keras, tekanan oli terlalu tinggi (masalah ventilasi mesin/PCV), pemasangan tidak tepat saat penggantian, serta kotoran/debu yang merusak permukaan seal, yang semua ini bisa mengakibatkan oli mesin merembes keluar.	transmisi	RFU
213	1/20/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	298,070.0	13,366.4	Kebocoran fuel di selang minyak balik	11.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN			FUEL SYSTEM	
214	1/20/2026	DT-027	B 9092 ZYT	DT-00041	63,360.0	2,754.9	REGRESING	10.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.39	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
215	1/20/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	57,361.0	2,572.2	PENGELASAN MUFLEL YANG PATAH DAN UNDERGROUND SAMPING	9.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	10.12	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLEL & ACCESSORIES	RFU
216	19/01/2026 20/1/2026		BM 8443 NU.	FBT 31002	1,309.0		1- Merubah dimensi Tinggi/rendah Safety Underground Protection belakang Sesuai Standard 3PK. (Selesai) 2- Merubah Tinggi /Rendah Safety Underground Samping Kanan dan kiri sesuai standard 3PK (Selesai) 3- Fabrikasi Penempatan Wheelchok 2 pcs (selesai) 4- Fabrikasi Stopper (Pagar Pipa)sisi Kanan 4 buah dan kiri 4 buah- 8 buah (Selesai) 5- Pasang Safety Bareket Apar.(Selesai)	08.30	NS	NS	APENG SUWARDI RAHMAD HENDRIK STROOM LANDA GLOK 1000 DARMAHAN	11.43	PERKINTAMAN TPE (UNIT SEHAT)	ACCESSORIES	RFU
217	1/20/2026	DT-027	B 9092 ZYT	DT-00041	63,360.0	2,754.9	PENGELASAN DIUKAN BAK DUMP - PINTU OBENG OFKORNI	10.12	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	10.44	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU
218	1/20/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	203,102.0	2,754.9	- Engsel Patah - Kunci Pintu bengkok - Body Pintu las retak di beberapa titik.	11.51	NS	NS	APENG SUWARDI RAHMAD HENDRIK STROOM LANDA GLOK 1000 DARMAHAN	19.00	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU
219	1/20/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	57,361.0	2,572.2	REGRESING	12.44	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	13.30	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
220	1/20/2026	DT-011	B 9092 PYW	DT-00056	238,782.0	10,707.7	oli hydrolik low (tambah oli hydrolik Sliiter)	13.25	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	13.40	ADA KERUNGKINAN REMBES PAD OIL SEAL PENYEBAB BERKURANG	HYDRAULIC	RFU
221	1/20/2026	DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	58,991.0	2,625.4	gerising -membersihkan saringan udara	13.56	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.10	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
222	1/20/2026	DT-031	B 9093 ZYT	DT-00045	60,288.0	2,774.8	gerising -membersihkan saringan udara	14.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	15.00	KONTINYU PERAMATAN KIRINGUAN	NEPPEL	RFU
223	1/20/2026		B 9509 OQ	DT-04040	81,700.0	3,663.7	PENGELASAN CHACIS DAN SUB CHASIS YANG RETAK	10.58	PIT HARBAR	PIT HARBAR	SHOLEHPATI	14.44	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	CHASSIS	RFU
224	1/20/2026		BM 9510 QO	DT-04030	278,817.0	12,402.9	kerusakan: kopling slip (stel kopling)	15.44	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MANAN	16.02	kumpas kopling aus, oli transmisi yang salah/bocor mengkontaminasi kopling, pegas kopling melemah, atau kebiasaan berkendara kasar seperti sering menahan setengah kopling atau membawa beban berlebih (overload)	transmisi	RFU
225	1/21/2026	13.42	BM 9296 JO	DT-04038	91,990.0	5,940.3	PASANG ACCU LAMA KE UNIT INI MUNGKIN SOM TIDAK ADA KETERANGAN KERUSAKAN perbaikan selang radiator bocor	7.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	10.57	AKIBAT GPS SELANG RADIATOR PECAH	ENGINE & ELECTRICAL	RFU
226	1/21/2026	PM-02	B 9012 ZEH	PM-0001	24,580.0	1,831.8	Repair Lampu sein kiri (LH) mati Ganti Bohlam sein	08.44	NS	NS	DARMAHAN FUSO	9.19	GPS "TRACKER" SERINGKALI MEMBUAT AKI (ACCU) tekor dan Lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat pemutihan daya ak	ELECTRICAL	RFU
227	1/21/2026	DT-012	DT 8669 KE	DT-00072	126,007.0	5,654.1	GANTI BOLA LAMPU KIRI MATI	9.02	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR		AKIBAT GPS	ELECTRICAL	RFU

									1- Pintu Ombeng broken:										
228	1/21/2026			BH 9818 00	DT-04029	76,389.0	4,928.3	2- Engsel Patah (Proses perbaikan). - Kunci Pintu bengkok (proses perbaikan)	10.41	WS	WS	DARMAWAN APENG LANDA GLOK 1000	17.44	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BAK DUMPING	RFU			
229	1/21/2026			BH 9682 30	DT-04032	88,239.0	3,956.9	Lanjut proses membuka per patah	10.16	PIT HARBAR	PIT HARBAR	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	19.35	kelebihan muatan, usia pakai, perawatan kurang (bushing aus), jalan tidak rata, atau kerusakan komponen pendukung seperti bracket per, yang membuat per menjadi lenah atau getas dan akhirnya patah karena beban kerja berlebih atau kelelahan materia	SUSPENSI	RFU			
230	1/21/2026			DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	185,437.0	11,963.7	Udh hidup lampu kota dan rem belakang Ganti bola lampu besar	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	11.19	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU		
231	1/21/2026			B 9632 015	DT-00060	36,445.0	4,827.7	Selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	11.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	11.52	DT VENDOR TANPA KONFRMASI DI RAHAT	FRAME	RFU			
232	1/21/2026			DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	298,161.0	13,370.4	Simpang 4 pto : 2 pcs. Karet wiper kaca : 1 set	12.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI IST KANDAR	17.32	KURANG GREASE PENYEBAB RUSAK	SHAFT	RFU		
233	1/21/2026			DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	300,858.0	12,584.0	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	11.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	12.26	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU		
234	1/21/2026			DT-053	B 9113 ZYT	DT-0005	26,296.0	1,187.5	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	12.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	13.26	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU		
235	1/21/2026			DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	190,450.0	82,804.3	lampu rem dan lmpu kota MATI GANTI	13.55	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	14.18	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU		
236	1/21/2026			DT-030	B 9092 ZYT	DT-00044	62,590.0	2,729.5	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	13.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	14.37	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU		
237	1/21/2026			DT-076	B 9137 ZYT	DT-00028	262,981.0	1,190.0	selesai pekerjaan gerising	14.38	PIT HARBAR	PIT HARBAR	TEPU FUSO USKHAKAN	15.24	PERMATAN BERKALA MINGGUAN	NEPPLE	RFU		
238	1/21/2026			DT-62	B 9123 ZYT	DT-00014			LAS UDERAN PROTECTION		PIT HARBAR	PIT HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU		
239	1/21/2026			DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	190,450.0	82,804.3	LAS UDERAN PROTECTION RH		PIT HARBAR	PIT HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU		
240	1/21/2026			DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	300,858.0	12,584.0	LAS CHAMBER		PIT HARBAR	PIT HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	BRAKE SYSTEM	RFU		
241	1/22/2026			DT-011	B 9092 PYW	DT-00056	238,873.0	10,711.8	Ganti bohlam lampu kabut depan.	8.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	8.48	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU		
242	1/22/2026			BH 8452 NU	TNC 31004	1,930.0		1- Underground Protection (selesai) 2- Underground Samping kiri dan kanan (selesai) 3- Stopper lantai kanan dan kiri (dalam proses pengerjaan). 4- Fabrikasi tangga kanan dan kiri untuk pengoperasian Andle Jack (dalam proses pengerjaan). 5- Fabrikasi Tempat Alas/tapak jackOutrigger kanan dan kiri (proses pengerjaan) 6- Safety Apar (selesai pengerjaan).	08.10	WS	WS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000		PERMINTAAN TPE	ACCESSORIES	RD			
243	1/22/2026			DT-021	BG 8163 NK	DT-00059	81,905.0	3,672.9	1-Muffler Patah (proses perbaikan) 2- Lantai Dump Robek/berlubang (Proses pengerjaan)	9.26	WS	WS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000	15.37	1.RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN 2.TANAH MASIH TERKINGSAK DITUMP TRUCK SEHINGGA DI KUPAS DENGAN BUCKET NYANGKUT BAK DUMP STEEL PLATE	BAK DUMPING & MUFLE	RFU		
244	22/03/2026 23/1/2026			DT-02	DT-89731E	DT-00073	52,357.5	2,347.9	1-Muffler Patah(Ganti Baruv(proses perbaikan) 2- Underround Safety Samping patah (Proses pengerjaan)	14.12 8.18	WS	WS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000	10.20	1.RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLE & ACCESSORIES	RFU		
245	1/22/2026			WT-01	B 9018 KFA	WT-00001	36,517.0		Perbaikan rem depan kanan lengket	14.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHAKHAN	15.53	biasanya karena kaliper macet, piston rem berkarat/kotor, kampas rem kotor/aus/palsu, atau air dan kotoran masuk ke tromol/cakram setelah melewati genganan atau dicuci, menyebabkan kanvas menempel di tromol/pirangan;	BRAKE SYSTEM	RFU		
246	1/22/2026			DT-051	B 9109 ZYT	DT-00003	26,378.0	1,292.9	selesai pekerjaan gerising dan memberikan saringan udara	14.55	HARBAR	HARBAR	TEPU FUSO USKHAKHAN	15.55	PERMATAN BERKALA MINGGUAN		RFU		
247	1/22/2026			BH 9682 30	DT-04032	88,239.0	3,956.9	Anger sping retak ketemuysa setelah di tes mengerem	9.47	WS	WS	1.YANDI KARYA 2.HENDRIK STROOM	18.32	Beban muatan berlebih mengakibatkan keretakan pada kontruksi axle spring	AXLE SPRING	RFU			
248	1/22/2026			DT-010	B 9701 PYW	DT-00055			Penggantian ban 1 pcs selesai km rusul kuncil di blum ada	9.00	WS	WS	1.YANDI KARYA	10.46	Ban robek	BAN	RFU		
249	1/22/2026			DT-44	BG 8640 NI	DT-00064	63,473.0	2,846.3	Proses pemasangan V-Belt kipas dan V-Belt AC	17.32	WS	WS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	18.24	V BELT PUTUS	V BELT	RFU		
250	1/22/2026			DT-14	B 9683 KYW	DT-00054			PASANG SELEBOR DEPAN RH	17.40	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	18.27	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN DAN PARTS KROPOS	SELEBOR	RFU		
251	1/23/2026			DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	59,332.0	2,439.9	BAUT BANTUAN KARET LEPAS (DING DONG)	8.42	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR YANDI KARYA	18.27	Getaran intensif dan tekanan fisik yang tinggi saat digunakan secara terus-menerus.	SUSPENSI	RFU		
252	1/23/2026				DT-41004			Pasang Sparkboard	8.44	WS	WS	DARMAWAN	9.22	Dilepas ditukar ke dt 072	accessories	RFU			
253	1/23/2026				DT-41001			PASANG Bearing tensioner dipakai 4037	9.33	WS	WS	DARMAWAN		Dipinjam karna urgent agar unit operasi	ENGINE	RD			
254	1/23/2026			DT-01	DT-8126 3E	DT-00071	112,020.0	5,014.2	1-Muffler Patah /broken (proses perbaikan)	10.10	WS	WS	1.APENG SUMARDI RAHMAD 2.LAMDA GLOK 1000	14.56	RUSAK AKIBAT OPERASIONAL	MUFLE	RFU		
255	1/23/2026			DT-063	BG 8639 NI	DT-00063	57,794.0	2,568.6		9.20	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	10.56	RUSAK AKIBAT OPERASIONAL	ELECTRICAL	RFU		
256	1/23/2026			DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	203,400.0	9,040.0	LAMPU REM LAMPU KOTA MATI	10.58	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	11.50	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat	ELECTRICAL	RFU		
257	1/23/2026			DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	190,451.0	14,751.6	Proses turun tranmissi dt 60 penggantian Keng clos,kuku mataburi,lahan CLOS, teman simpang empat pto dua	11.57	HARBAR	HARBAR	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA		kombinasi beban kerja yang berat, teknik mengemudi, dan faktor perawatan. Mengingat dump truck sering beroperasi di medan berat (tambang/proyek) dan mengangkut muatan besar, komponen kopling bekerja jauh lebih keras daripada kendaraan biasa.		RD		
258	1/23/2026			BG 8641 NI	DT-00065	65,967.0	2,931.9	selesai pekerjaan -perbaikan lampu rem tidak hidup -setel rem semua roda	11.07	HARBAR	HARBAR	TEPU USKHA	12.17	BOHLAM MATI & keausan komponen, celah kampas terlalu renggang, masalah tekanan angin/sistem udara, atau kampas kotor/baru	BRAKE SYSTEM	RFU			
259	1/23/2026			DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	non update km & hm oleh mekanik	Perbaikan kunci ombeng belakang kanan/kiri yang tidak rapat	11.30	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	12.18	RUSAK AKIBAT DORONGAN ALAT BERAT	DUMPING	RFU			
260	1/23/2026			DT-077	B 9130 ZYT	DT-00029	24,747.0	1,176.5	Pemasangan V-Belt AC	13.55	PIPA KUNING	PIPA KUNING	TEPU USKHA	14.24	beban kerja berlebihan, usia pakai, pemasangan tidak pas, atau kualitas rendah. Faktor utama meliputi panas berlebih (retak), tegangan terlalu kencang/kendur, pulley aus/oblok, dan sering mengangkut muatan berat. Rutin periksa kekencangan dan kondisi karet (getas/retak) penting untuk pencegahan.	ENGINE	RFU		
261	1/23/2026			BH 966 30	DT-4037	74,323.0		GANTI ACCU BARU SOAK	14.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	14.38	GPS tracker seringkali membuat aki (accu) tekor dan lampu-lampu mati karena perangkat ini terus-menerus mengambil daya listrik dari aki kendaraan, bahkan saat mesin dalam keadaan mati. Pemasangan yang tidak tepat, kualitas alat yang kurang baik, atau penggunaan pada aki yang sudah lemah dapat mempercepat penurunan daya ak	ELECTRICAL	RFU			
262	1/23/2026			DT-047	BG 8976 IX	DT-00032	non update km & hm oleh mekanik	1-lantai dump sobek (proses pengerjaan) GANTI STEEL PLAT	14.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	16.33	RUSAK AKIBAT TANAH LENGKET DI GARUK OLEH EKCA	DUMP	RFU			
263	1/23/2026			DT-044	BG 8640 NI	DT-00064	non update km & hm oleh mekanik	penambahan oli hidrolik 15 liter -ganti fuse fok-len/lampu kota	15.00	PIPA KUNING	PIPA KUNING	TEPU USKHA	15.30	dikarenakan Tabung lubang udara tabung hidrolik terbuka penuh mengakibatkan oli tumpah saat dan turun	HYDRAULIC & ELECTRICAL	RFU			
264	1/23/2026			DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	79,576.0		selesai pekerjaan -gerising -membersihkan saringan udara Saringan udara tidak layak pakai	15.45	PIPA KUNING	PIPA KUNING	TEPU USKHA	16.20	PERMATAN MINGGUAN	ENGINE & FRAME	RFU		
265	1/23/2026			DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	non update km & hm oleh mekanik	anderan safety samping kiri /broken (Selesai perbaikan	16.20	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	10.48	RUSAK AKIBAT TANAH LENGKET DI GARUK OLEH EKCA	DUMP	RFU			
266	1/24/2026			BH 9824 OQ	DT-04053	63,495.0	2,847.3	BON ACCU MENPEL DI DUMP TRUCK	8.41	WS	WS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	9.00	ACCU DIGUNAKAN UNTUK JAMPER PASTEN 073	ACCU	RD			
267	1/24/2026			BH 8452 NU	TNC - 31004			Proses penyelesaian fabrikasi stoper pagar 8 pcs (LK/RH),merubah dimensi underaun, fabrikasi tangga out riger. "Yg sudah tertunda beberapa hari karena pengerjaan unit lain".	9.06	WS	WS	Darmawan @ Apeng Swardi Rahmad Vadhana (Landa GLOK 1000		TIDAK SELESAI JUGA TERKAIT DESAMBI PEKERJAAN DT 019 TANGKI HYDRAULIC PECAH	ACCESSORIES	RD			

268	1/24/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	57,927.0	2,597.6	Pak izin buka radiator bocor lagi Ada temuan tgi per sebelah kanan putus ada tiga pcs	9.44	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	1.Radiator pada truk Hino (terutama tipe ban 1800/Heavy Duty seperti Hino 500) yang sering bocor umumnya disebabkan oleh beban kerja berat yang memicu tekanan tinggi, korosi, serta getaran ekstrem. Truk dengan ban 1800 sering digunakan untuk muatan berat (overload) dan medan berat, yang mempercepat kerusakan radiator. 2.Overloading (Kelebihan Muatan): Penyebab utama, di mana muatan melebihi kapasitas standar truk. Jalan Rusak/Ekstrem: Tekanan dinamis berulang-ulang dari jalan tidak rata, terutama jika hanya satu sisi yang sering menghantam lubang (kanan seringkali menanggung beban lebih pada medan tertentu). U-Bolt Longgar: Baut pengikat per (u-bolt) yang longgar menyebabkan per daun bergeser dan	RADIATOR & SUSPENSI	RD	
269	1/24/2026		BM 9682 JO	DT-04032	88,239.0	3,956.0	Mobik udh hidup KEMUNGKINAN DI REDAKSI INI DT INI TIDAK DAPAT CRANK ENGINE HARUYA MENUNJUKKAN GAMBAR ACCU MUNGKIN SOK	10.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR	10.48	PENYEBAB KERUSAKAN TIDAK DIJELASKAN DETAIL SEHINGGA KURANG BISA DIJALANSA	POWER	RFU
270	23/1/2026 24/1/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	238,922.0	10,714.0	angin jamber bocor -ganti kit jamber 1 bh	10.30	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	12.26	kebocoran udara akibat diafragma robek/pecah, karat pada housing akibat kelembapan, serta retaknya push rod plate karena tekanan kerja yang ekstrem atau beban muatan berlebih. Kurangnya perawatan rutin, seperti tidak menguras tangki udara, memicu penumpukan kotoran dan korosi yang merusak komponen internal chamber	BRAKE SYSTEM	RFU
271	1/24/2026	LB-01	B 9012 ZEH	PH-00001	25,173.0	1,875.8	Bolt Safety pengikat pada Tangga Randoor (Baru) Patah 2 pcs Perbaikan pada Tangga Randoor..	13.32	WS	WS	APENG SUMARDI RAHMAD HERI HELPER QUESTER	14.09	RANDOR BELUM TEPAT DIPOSISINYA DIBERIKAN BEBAN BERULANG ULANG MENYEBABAB BAUT KONSTRUKSI PATAH	RANDOOR	RFU
272	1/24/2026	DT-77	B 9138 ZYT	DT-00029	26,418.8	1,184.7	TANGKI HYDRAULIC PECAH	14.31	WS	WS	APENG SUMARDI RAHMAD BOY GABRIEL SAHULEKA	16.58	Tekanan Berlebih (Overpressurization): Ini adalah penyebab paling langsung. Jika sistem mengalami lonjakan tekanan yang tidak terkontrol atau katup pelepas tekanan (relief valve) gagal berfungsi, tekanan internal dalam tangki bisa melebihi batas desain strukturalnya, menyebabkan pecah.	HYDRAULIC	RFU
273	1/24/2026	DT-067	B 9128 ZYT	DT-00019	27,056.0	1,174.8	Gerising dan memberikan saringan udara	13.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN	14.00	PERAWATAN MINGGUAN REGRESING UNIT DUMP TRUCK	NEPPEL	RFU
274	1/24/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	112,748.0	5,056.0	selesai pekerjaan setel tojok kelos	14.01	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN	14.57	Menyesuaikan dengan Keausan Kampas Kopling: Seiring pemakaian, kampas kopling akan memipis. Hal ini membuat jarak bebas (free play) kopling berubah. Setelan tonjolan diatur ulang untuk memastikan kopling tetap terhubung dan terputus dengan sempurna.	transmisi	RFU
275	1/24/2026	DT-044	BG 8641 NI	DT-00064	66,164.0	2,967.0	selesai pekerjaan -ganti bola lampu H4 -ganti fuse lampu dekat	14.58	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN	15.18	LAMPU H 4 MATI SEKRING MATI	ELECTRICAL	RFU
276	1/24/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			evakuasi transmisi jatuh Loc.beropit BAB INSPEK KERUSAKAN 1.sambungan selang 8 rusak 3 pcs 2.baut transmisi putus semua 3.sel crankshaft belakang bocor UNIT SUDAH DITEMPAT KAN DI TEMPAT AMAN	18.14	BAB	BAB	TEPU FUSO USKAHAKAN		Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelebihan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	RD
277	1/25/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,262.0	9,339.1	HYDRAULIC PUMP (PROBLEM) dismanila ALAT BANTU TMC 03 OPERATOR FAIKAR	08.10	WS	WS	TEPU FUSO REJEKI NYA P SIREGAR BOY GABRIEL SAHULEKA FAIKAR IZZANNI F (operator TMC)		PIN putus & Seal Rusak	HYDRAULIC DUMP	RD
278	1/25/2026	MT-02 EX DT ENGKEL					1.BRACKET PERDAUN RH RETAK 2.BRACKET PER LR LH RETAK 3.OLI HYDRAULIC REMBES SAAT DUMPING FINAL 4.PINTON GEARGARDAN REMBES 5.BRACKET BAN SEREP KENDOR 6.PENTIL TRANSMISSI ATAS BOCOR 7.BRACKET PER DAUN LR LH RETAK 8.BAN LUAR DEPAN BELAKANG 50 % 9.LINE KONSTRUKSI MATERTANK KE CONNECT RECYCLING & RECLAIMER	13.00	WS	WS	TEPU FUSO REJEKI NYA P SIREGAR BOY GABRIEL SAHULEKA FAIKAR IZZANNI F (operator TMC)				RD
279	1/26/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	66,220.0	2,969.5	Ganti Lampu H4 Mati	7.56	PITCH	PITCH	REJEKI P SIREGAR	8.23		ELECTRIC	RFU
280	1/26/2026	MT-01	B 9818 KFA	MT-0001	36,918.0	1,655.5	Tank Bocor di beberapa titik.	8.47	WS	WS	LANDA GOLOK 1000 APENG SUMARDI RAHMAD	10.09	KROPOS	TANGKI	RFU
281	1/26/2026			DT-04048		-	Proses pengantian baut roda	9.31	PITCH	PITCH	YANDI KARYA		PATAH	SUSPENSI	RFU
282	1/26/2026	DT-09	B 9109 ZYT	DT-00050	298,547.0	13,387.8	Kit Valve angin..1 set.	9.53	WS	WS	JHONI IST KANDAR	15.56	BOCOR	BRAKE	RFU
283	1/26/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	66,220.0	2,969.5	TANGKI BBM BOCOR	10.23	WS	WS	LANDA GOLOK 1000 APENG SUMARDI RAHMAD	14.10	BOCOR & KROPOS	TANGKI	RFU
284	1/26/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	75,707.0	3,394.9	BOHLAM LAMPU BELAKANG MATI	10.00	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	10.40	BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
285	1/26/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074		-	speck board sebelah sisi kanan retak/goyang	9.10	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM	9.45	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
286	1/26/2026	DT-063	B 9124 ZYT	DT-00015		-	perbaikan kepala batrey RUSAK	10.30	PITCH	PITCH	YANDI KARYA	10.45	KOROSI	ACCU	RFU
287	1/26/2026	DT-033	DT8669KE	DT-00072	126,973.0	5,675.9	Menperbaiki lampu rem dan kota	11.10	PITCH	PITCH	BOY GABRIEL SAHULEKA TEGAR	11.54	AKIBAT PENGOPERASIAN BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
288	1/26/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT-00017	26,151.0	1,172.7	penambahan oli hidrolik 2 liter -gerising -membersihkan saringan udara	11.10	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	11.22	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE	RFU
289	1/26/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	205,536.0	4,194.6	selesai pekerjaan -setel stir mobil -penambahan oli hidrolik 2 liter	11.26	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	11.26	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE & HYDRAULIC	RFU
290	1/26/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT-00024	20,743.0	423.3	perbaikan brackeat apar broken	10.00	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM	11.40	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
291	1/26/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	185,567.0	3,787.1	Udh hidup lampu besar GANTI LAMPU H4	14.00	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	14.44	AKIBAT PENGOPERASIAN BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
292	1/26/2026	MT-01	B 9818 KFA	MT-0001	36,994.0	755.0	Ganti Lampu H4 Mati	14.10	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	14.51	AKIBAT PENGOPERASIAN BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
293	1/26/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	59,048.0	1,205.1	Perbaikan Muffler patah PERBAIKAN MUFLE	13.23	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM	14.15	AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLE	RFU
294	1/26/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	71,135.0	1,191.1	Nambah lem selang air turbo -setel stir mobil -penambahan oli hidrolik 1 liter	14.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	14.59	AKIBAT PENGOPERASIAN	TURBO,STEERING & HYDRAULIC	RFU
295	1/26/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049	68,648.0	1,423.4	gerising -nambah oli hidrolik 1 liter -membersihkan saringan udara	14.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	15.02	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE & HYDRAULIC	RFU
296	1/26/2026	MT-01	B 9818 KFA	MT-0001	36,975.0	754.6	Pemasangan mesin pompa water tank baru	13.30	PITCH	PITCH	YANDI KARYA	15.05	GANTI POMPA BARU	POMPA AIR	RFU
297	1/26/2026	DT-077	B 9138 ZYT	DT-00029	25,093.0	1,198.5	selesai pengisian oli hidrolik 30 liter dikarenakan selang hidrolik lepas	14.0	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	15.57	AKIBAT PENGOPERASIAN	HYDRAULIC	RFU
298	1/26/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	113,393.0	2,314.1	Ganti fitting lampu kabut 1 pcs -lampu kabut 1 pcs ya	15.58	BAB	BAB	TEPU FUSO USKA HAKAN	16.28	AKIBAT PENGOPERASIAN	LAMPU	RFU
299	1/26/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059	87,978.0	1,795.5	Udh selesai pengantian kabel sery dan kepala batere	16/15	PITCH	PITCH	REJEKINYA P SIREGAR	16.54	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCU	RFU
300	1/26/2026	DT-049	B 9110 ZYT	DT-00002		-	Perbaikan undercon kanan patah	16.23	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	16.58	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
301	1/26/2026		BM 966 JO	DT-04037	74,409.0	1,518.6	perbaikan safety kunci ombeng sisi kanan	17.00	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	17.17	AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
302	1/26/2026	DT-074	B 9135 ZYT	DT-00026		-	Perbaikan Pin engsel ombeng,pin ombeng underan	17.30	PITCH	PITCH	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA YANDIKARYA	18.10	AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU

303	1/26/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			DT 00052 selesai penurunan transmisi INSPEKSI KERUSAKAN - sil crankshaft belakang -kuku matahari patah - disc clutch pecah -konektor selang 8 3pcs -baut pengikat transmisi patah patahan baut tertinggal di kepala gajah perlu pengelasan untuk mengeluarkan baut	10.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.09	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	BD
304	1/26/2026	LB-01	B 9012 ZEH	PH-00001			BAN BOJOR JADI BEBAN MEKANIK RUGA BAN PADA SAAT MOVE TIDAK DISERTAKAN	18.59	ROHIL	ROHIL	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	21.03	BOCOR BAN	TIRE	RFU
305	1/27/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	190,628.0	3,890.4	Bersikan kepala batere dan ganti kepala batere kuning	8.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	8.51	Penyebab Korosi: Biasanya terjadi karena pengisian air aki yang terlalu penuh, menyebabkan uap asam sulfat keluar dan menempel pada terminal dan klem. Dampak Korosi: Korosi meningkatkan hambatan listrik, memaksa aki bekerja lebih keras untuk menghasilkan daya yang sama. Ini juga dapat menghambat aliran listrik yang tepat dan mencegah pengisian daya yang memadai.	ACCU	RFU
306	1/27/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	127,081.0	12,265.5	selesai pekerjaan perbaikan selang minyak balek bocor	08.01	WS	WS	TEPU FUSO	09.08	Konozol Longgar: Getaran mesin atau pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan sambungan (fitting) menjadi longgar, memungkinkan cairan keluar.	FUEL SYSTEM	RFU
307	1/27/2026	DT-019	BG 8236 IJ	DT-00061	71,202.0	1,453.1	STEEL REM TIDAK PAKER	9.05	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	10.00	ketidakseimbangan tekanan angin pada sistem rem, kampas rem aus/kotor, atau penyetyelan celah rem yang tidak tepat (terlalu renggang). Faktor utama lainnya adalah kerusakan pada booster rem, kebocoran minyak rem, atau adanya udara dalam sistem hidrolik (rem ngempos).	BRAKE	RFU
308	1/27/2026		BM 9551 ZO	DT-04048	72,828.0	1,486.3	perbaikan/tambal lantai dump yang sobek PLUS SERVICE BERKALA DI KM 72.828 82.828	10.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	hendrik setroom 12 volt	11.30	Diakibatkan Tanah menempel di garuk dengan bucket	DUMP	RFU
309	1/27/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			Proses evakuasi dt 59 dg baut Transmi putus semua	14.00	BAB	BAB	HENDRIK STROOM YANDI KARYA BOY	15.02	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	BD
310	1/27/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,687.0	5,681.0	Lampu rem tidak berfungsi.	17.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO	18.04	SYSTEM BRAKE RIDAK NORMAL	BRAKE	RFU
311	1/27/2026		BM 9387 ZO	DT-04042	76,791.0	3,443.5	MOTOR WIPER MATI	18.00	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	18.33	SYTEM ELECTRICAL TERGANGGU	ELECTRICAL SYSTEM	RFU
312	1/27/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			Proses lanjutan penyelesaian ABROL NYA TRANSMISSI TERKAIT PENGINGATAN KEHILAI TRANSMISSI ADA SEDIKIT PEKERJAAN PENGELASAN SENGINGGA PERLU BERBERAPA PERSONIL JAN 15.02 DALAM PROSES LANJUTAN TREP KE 3 SETELAH TEPU DAN USKHA MENGERJAKAN SENGINGGA PERLU TAMBAHAN PERSONIL UNIT DILANJUTKAN PERBAIKAN KE WS SETELAH RAKIT TRANSMISSI SELESAI	16.3	BAP	BAP	1.TEPU FUSO 2.USKHAHAKAN 3.YANDIKARYA 4.HENDRIK STROOM 5.BOY GABRIEL SAHULEKA	20.09	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	BD
313	1/28/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,687.0	5,681.0	Cuci fully ac	8.13	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	10.15	PULLEY KOTOR PENYEBAB BERDENYIT	PULLEY	RFU
314	1/28/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	208,262.0	9,339.1	pemasangan baut klep hidrolik dump	8.30	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	14.55	PIN PUTUS & Seal Rusak	HYDRAULIC DUMP	RFU
315	1/28/2026	DT-01	DT 8126 3E	DT-00071			Cor kepala Accu yang rusak/aus..	08.10	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	9.00	KOROSI	ACCU	RFU
316	1/28/2026		BM 9949 ZO	DT-04036	88,265.0	3,958.5	Belting yg lama sudah hilang.. Sama voli AC sudah rusak.	9.03	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO	10.01	PUTUS BAUT DAM V BELT PUTUS	V BELT	RFU
317	1/28/2026	DT-023	B 9078 ZYT	DT-00037	67,250.0	3,015.7	proses pengerjaan baut Ting tong lepas	10.14	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.44	TIDAK DI CEK SEHINGGA TIDAK TERASA LEPAS	SUSPENSI	RFU
318	1/28/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	27,624.0	1,238.7	GANTI BOHLAN LAMPU KOTA	10.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	10.32	ELECTRICAL PROBLEM	LAMPU	RFU
319	1/28/2026		BM 9285 ZO	DT-04024	93,477.0	4,191.8	GANTI BAUT DORA 10 PCS	10.10	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO rejecki siregar	14.25	STRENCH PENGECANGAN SAAT BOCOR TERLALU KENCANG	SUSPENSI	RFU
320	1/28/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049	68,830.0	3,086.5	KLASOT SUDAH HITUP BAHASA KALBU DARI PA SIREGAR HUTABARAT	11.45	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	12.08	SOCKET KLASON LEPAS	KLAKSON	RFU
321	1/28/2026		B 9701 PYW	DT-00055			PULLEY AC PUTUS	12.15	PIT HARBAR	PIT HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	13.15	PULLEY RUSAK	PULLEY	RFU
322	1/28/2026	DT-010	BM 1919 QO	DT-04029	76,906.0	3,448.7	1- Kunci Pintu Ombeng broken kanan dan kiri. 2- Pin Safety Hunger sebelah kanan,Retak pada las an.	13.47	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	14.29	kerusakan akibat pengoperasian	DUMPING	RFU
323	1/28/2026	DT-068	B 9129 ZYT	DT-00020	29,371.0	1,317.1	1~ Tank Hydraulic pecah di bagian samping (Dalam proses perbaikan). 2- kunci pintu Ombeng broken kanan dan kiri..(proses perbaikan). 3- Gantungan ban serop broken (proses perbaikan).	14.25	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	16.42	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem pada tangki. Panas Berlebih (Overheating): Suhu oli hidrolik yang terlalu tinggi (akibat penggunaan terus-menerus atau oli kurang) dapat merusak komponen internal dan membuat tangki logam/plastik menjadi lebih rapuh dan rentan retak. Kontaminasi Oli dan Udara: Kontaminasi (kotoran/air) dalam sistem dapat menyebabkan kavitasi, di mana gelembung udara meledak di dalam sistem, menghasilkan tekanan lokal yang tinggi dan merusak komponen, termasuk tangki.	HYDRAULIC & DUMPING	RFU
324	1/28/2026		BM 9682 ZO	DT 04032	88,310.0	3,960.1	STELAN KOPLING TINGGI	15.30	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	16.00	ADANYA PERUBAHAN PADA STELEN KOPLING	TRANSMISSI	RFU
325	1/28/2026		BM 9285 ZO	DT-04024	93,477.0	4,191.8	STELAN KOPLING TINGGI	16.10	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	16.00	ADANYA PERUBAHAN PADA STELEN KOPLING	TRANSMISSI	RFU
326	1/28/2026		BM 9509 QO	DT-04040	82,458.0	3,697.7	Selesai perbaikan ganti baut roda kiri dan kanan Kanan: 4pcs Kiri: 1pcs	15.30	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN	17.08	pengencangan berlebihan (over-torquing) saat pemasangan, beban kendaraan yang terlalu berat, penggunaan material atau tipe mur yang tidak sesuai (tidak standar), korosi/karat pada ulir, serta kelelahan logam akibat sering melewati jalan rusak atau berlubang	SUSPENSI	RFU
327	1/28/2026	104	BMD39830	DT-04025			TIDAK MEMFO KM HM OLEH MEKANIK TEPU FUSO	17.53	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN		Patahan pada pegas daun (leaf spring) nomor 1 (utama/main leaf) dan nomor 7 (atau lembaran bawah lainnya) pada truk Hino sering disebabkan oleh kombinasi beban berlebih, kelelahan logam, dan kondisi jalan. Daun nomor 1 menanggung beban utama dan beban kejut, sementara daun bawah menahan beban maksimum saat suspensi ambles.	SUSPENSI	BD
328	1/28/2026	DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	59,904.0	2,686.3	Ganti bohlam lampu besar sebelah kiri 1 pcs	17.30	PIT HARBAR	PIT HARBAR	JHONI INDO	18.11	Bohlam lampu pada truk Hino yang sering mati atau putus, terutama lampu utama, umumnya disebabkan oleh kombinasi beban kerja tinggi, masalah kelistrikan, atau getaran berlebih	BOHLAM	RFU
329	1/28/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	28,721.0	1,207.9	selesai pekerjaan -gerising -membersikan saringan udara	18.11	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN	18.45	PERAWATAN MINIGUAN	NEPPLE	RFU
330	1/29/2026	WT-002	BK 8121 EO.	WT-04001	40,524.0	1,817.2	LAS BRACKET SPRING RETAK DLL	9.18	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000		D E I A Y	SUSPENSI	BD
331	1/29/2026	DT-035	B 9014 JYT	DT-00057	208,262.0	9,339.1	Lantai Dump Robek	9.35	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GLOK 1000	11.19	ROBEK AKIBAT TANAH TERTINGGAL DI GARUK OLEH BUCKET EXCA	LANTAI	RFU

332	1/29/2026			BM 9949 30	DT-4036		20,393.0	914.5	1-pengelasan pintu ombeng ada beberapa titik yang retak 2-pengepresan pintu ombeng yang tidak rapat.	9.54	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOK KONSLET			DUMP	RFU
333	1/29/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	MEKANIK TIDAK FOTO KM NH				Proses welding mencabut bolt keliling penghubung transmisi ke engine (patah dalam) 4 pcs	9.58	WS	WS	DARMAHAN	10.51	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	RFU
334	1/29/2026		B 9683 KYW	DT-00054					Problem unit... elektrik/ kabel2 di dalam dashboard kebakar	10.32	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.45			RFU
335	1/29/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052					ganti baut transmisi 12 pcs, master klos, ganti kuku matahari, mencabut baut transmisi yang patah, ganti seal kruk as, piston close bawah, dis clutch	8.30	WS	WS	YANDIKARYA BOY GABRIEL SAHULEKA		Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya.	TRANSMISSI	RD
336	1/29/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	KM DI FOTO BURAN				Telah selesai pemasangan belty ac	11.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR BUAT ANAK NYA	11.41	v belt PUTUS / retak	v belt	RFU
337	1/29/2026		BM 9244 NU	DT-04044		75,198.0	3,372.5		1.ganti Riley lampu 4 pcs 2.ganti fuse 3 pcs	11.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.45	panas berlebih (overheating) akibat beban arus melebihi kapasitas (overload), tegangan tidak stabil, atau kualitas komponen yang rendah. Penyebab spesifik meliputi kontak yang aus/kotor, soket kendur, getaran kontak berlebih, atau umur relay yang sudah tua.	electrical	RFU
338	1/29/2026		BM 9509 QO	DT-04040		82,458.0	3,697.7		Ganti sambung selang 16 ipcs	10.45	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.51	suhu mesin yang ekstrem, paparan panas matahari yang terus-menerus, dan penggunaan spesifikasi selang yang tidak tepat. Selain itu, keausan akibat gesekan, pemasangan yang kurang kencang pada sambungan glad hand, serta retakan pada material selang akibat umur pakai juga menjadi penyebab umum kebocoran.	Slang Angin	RFU
339	1/29/2026		BM 9949 30	DT-04036		70,393.0	3,156.6		1-pengelasan pintu ombeng ada beberapa titik yang retak 2-pengepresan pintu ombeng yang tidak rapat.	9.48	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOK KONSLET	11.00	DORONGAN ALAT SAAT OPERASI UNLOADING	LANTAI	RFU
340	1/29/2026	DT-01	DT-8126 3E	DT-00071		113,017.0	5,068.0		~ Muffler broken pada tabung.(dalam proses Perbaikan). 2- Hydraulic Dump tidak mau Naik (pump PTO) mekanik Darmawan	13.32	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GOLOK 1000		2.Pompa hidrolik lemah, atau katup kontrol macet. Masalah ini mengakibatkan tekanan hidrolik turun atau tidak mampu mengangkat beban bak. Perbaikan meliputi cek oil, perbaikan kebocoran, atau penggantian komponen pompa. 1.KROPOS	MUFLER	RD
341	1/29/2026		BM 9509 QO	DT-04040		82,458.0	3,697.7		Ganti sambung selang 16 ipcs	14.10	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN		suhu mesin yang ekstrem, paparan panas matahari yang terus-menerus, dan penggunaan spesifikasi selang yang tidak tepat. Selain itu, keausan akibat gesekan, pemasangan yang kurang kencang pada sambungan glad hand, serta retakan pada material selang akibat umur pakai juga menjadi penyebab umum kebocoran.	Slang Angin	RD
342	1/29/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063		57,927.0	2,597.6		Sore pak minta izin pemasangan radiator yg baru di service Potong sedikit septu radirate TINGGAL SPRING 1 pcs.spring depan no 1 ~1 pcs.baut cucuk per ~3 pcs pen per	14.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	15.22	1.Radiator pada truk Hino (terutama tipe ban 1000/Heavy Duty seperti Hino 500) yang sering bocor umumnya disebabkan oleh beban kerja berat yang memicu tekanan tinggi, korosi, serta getaran ekstrem. Truk dengan ban 1000 sering digunakan untuk muatan berat (overload) dan medan berat, yang mempercepat kerusakan radiator.	RADIATOR	RFU
343	1/29/2026	DT-21	BG8163NK	DT-00059					UNIT MATI MENDAK	16.50	GATE SUHARTO	GATE SUHARTO	JHONI IST KANDAR		masalah pasokan bahan bakar, seperti filter solar kotor/tersumbat, pompa bahan bakar (fuel pump) rusak, atau tangki solar kemasukan air. Penyebab lainnya meliputi overhear mesin, kerusakan sensor-sensor mesin, atau masalah pada sistem kelistrikan (ECU/	ENGINE	RD
344	1/29/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001		25,954.0	1,163.9		SETTING V BELT AC LONGGAR	16.01	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	16.56	keausan material karet akibat penggunaan jangka panjang, setelan tensioner/penegang yang kurang tepat atau rusak, dan v-belt sudah menanjang (melar) seiring usia pakai. Hal ini mengakibatkan AC berbunyi berdecit, performa AC menurun, dan potensi putus di tengah jalan.	ENGINE	RFU
345	1/30/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052		203,996.0	9,147.8		1- Lancer vomp rouker.(proses perbaikan). 2- Safety Dump Broken (proses perbaikan). 3- Ganti Seal Coor as (selesai). 4- Ganti Tooth (kuku matahari) selesai pengerjaan 5- Ganti Distclate (selesai) 6- Ganti bearing close (selesai) 7- Ganti hose master close (selesai) 8- ganti kit master close atas (selesai) 9- ganti piston booster close bawah (selesai)	8.19	WS	WS	Yandi Apeng, Darmawan Helper Landak Golok 2000	17.13	Baut Pengikat Putus atau Terlepas: Baut yang mengikat transmisi ke sasis atau crossmember (palang sasis) putus akibat getaran tinggi, kelelahan logam (fatigue), atau kurang kencang saat perbaikan sebelumnya. Kerusakan lain	TRANSMISSI	RD
346	1/30/2026	PM-02	B 9012 ZEH.	L8-00001.		25,674.0	1,151.3		Bolt Safety Tangga Randoor patah 2	9.38	WS	WS	1.APENG SUWARDI RAHMAD 2.LAMDA GOLOK 1000	10.25	Beban pada saat unit traveling Unloading di Randoor menjadi beban lintasan alat berat sehingga baut patah	RANDOOOR	RFU
347	1/30/2026	DT-011	B 9092 PYW	DT-00056		239,545.0	10,741.9		Pebaki head pump bocor Repair tiang kaca spion yang korosi.sisi kiri	09.30	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA HENDRIK STROOK 250 V	11.11	ADA KEROPOHAN DI PRIMING PUMP BAUT KENDUR TANGKAI KESENGOL	ENGINE TANGKAI	RFU
348	1/30/2026	DT-035	B 9014 JYT	DT-00057		208,336.0	9,342.4		Menyeter belty ac berbunyi	10.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	11.51	V-belt AC kendur umumnya disebabkan oleh faktor usia dan pemakaian yang membuat material karet melar, getas, atau aus, sehingga menurunkan elastisitasnya. Selain itu, penyetelan tensioner yang tidak tepat, beban mesin yang berlebihan, atau pemasangan yang tidak pas juga menjadi penyebab umum kendornya V-belt.	V BELT	RFU
349	1/30/2026	DT-071	B 9132 ZYT	DT-00023		26,967.0	1,191.2		Selesai pekerjaan grising dan dan penyemprotan saringan udara	11.00	SELSIN	SELSIN	USKHAKAN	11.57	PERAWATAN RINGGIAN	NEPPLE	RFU
350	1/30/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059					KONDISI UNIT TROUBLE SHOOTING	12.12	2R-64E	2R-64E	JHONI IST KANDAR		PENYEBAB UTAMA BELUM DITEMUKAN SECARA AKURAT	ENGINE	RD
351	1/30/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063		57,927.0	2,597.6		TINGGAL SPRING 1 pcs.spring depan no 1 ~1 pcs.baut cucuk per ~3 pcs pen per	12.23	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA		umunya disebabkan oleh kombinasi beban berlebih (overload), kelelahan material (fatigue), dan kondisi jalan yang ekstrem.	SUSPENSI	RD
352	1/30/2026		BM 9244 NU	DT-04044		75,198.0	3,372.5		ELECTRICAL SYSTEM ERROR elektrik/ kabel2 ada yg shot.	13.42	SELSIN	SELSIN	JHONI IST KANDAR		Electrical system pada dump truck (DT) Hino sering mengalami korsleting atau short circuit umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan operasional yang berat, getaran ekstrem, dan keausan fisik kabel. Sebagai kendaraan beban berat (heavy duty), operasional Hino seringkali di medan berat, meningkatkan risiko kabel terkelupas atau sambungan longgar	ELECTRICAL	RD
353	1/30/2026	DT-063	B 9124 ZYT	DT-00015		29,150.0	1,307.2		Mengucik baut septu drump dan memasang baut r19 kosong 2 pcs posisi dipos merah	13.45	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	14.24	BAUT LONGGAR AGAR TIDAK MUDAH PUTUS	SUSPENSI	RFU
354	1/30/2026	DT-033	BG 8230 NX	DT-00060		191,267.0	8,577.0		Kancing pegikat tali gigi trsmisi lepas ku baut pakai tali kawat punya	14.33	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	15.33	BAUT LONGGAR AGAR TIDAK MUDAH PUTUS Shot dari baut bolah atau paku hacing atau pengikat kabel transmisi lepas untuh dt 00060	TRANSMISSI	RFU
355	1/30/2026	DT-01	DT-8126 3E	DT-00071		113,017.0	5,068.0		Perbaikan dum gak mau naik Penggantian sil heart hidrolik	9.30	WS	WS	YANDIKARYA		Kendala Teknis :menunggu valap hidrolik yg di bubut	HYDRAULIC	RD

356	1/30/2026	DT-013	B 9644 KYN	DT-00053	206,319.0	9,252.0	Habis kain clog... posisi di tengah jalan, untuk saat ini unit masih kita usahakan... agar bisa kita bawa ke bengkel selain DT SUDAH TIBA DI PIT SELSIN	17.58	SELSIN	SELSIN	JHONI IST KANDAR	19.23	Beban kerja berat (overload), keblasaan menggantikan kopling, peralihan gigi tidak tepat, serta kontaminasi oli/minyak kopling pada rumah kopling. Faktor-faktor ini memicu gesekan berlebih, panas ekstrem, dan keausan dini, terutama karena sering digunakan di medan menanjak	DISC CLUTH	RFU
357	1/31/2026	DT-089	BH 9682 JO	DT-04032	INFO MEKANIK KM MENYUSUL KE MALL		CEKLIST UNIT LOW POWER	9.30	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA USKHA	10.05	CEK Suplai bahan bakar tidak optimal akibat Filter solar kotor/tersumbat, kebocoran pada sistem turbocharger (underboost), atau masalah pada injektor. Faktor lain mencakup penggunaan solar berkualitas rendah, katup EGR macet, atau kerusakan komponen hidrolik/kampas kopling.	ENGINE	RFU
358	1/31/2026	DT-09	B 9185 ZYT	DT-00050	299,162.0	13,415.3	penyetan ren dan pengetasan	10.10	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA USKHA	10.20	DT bekerja dengan beban berat dan intensitas pengeraman yang tinggi, yang menyebabkan kampas rem lebih cepat aus dan celah antara kampas rem serta tromol menjadi terlalu renggang.	DISC BRAKE	RFU
359	1/31/2026	DT-033	BG 8230 HK	DT-00060	191,270.0	8,577.1	-pengelasan handel gigi transmisi -pasangan sepi handel gigi transmisi	10.45	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM 500 VOLT	11.11	PATAH	Transmisi	RFU
360	1/31/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	72,074.0	3,232.0	Udh selesai pebakli master klos bawa	11.01	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	11.43	Master cylinder bawah (slave cylinder) pada Hino sering mengalami kerusakan karena posisinya yang rentan terhadap kotoran dan panas, serta beban kerja berat khas kendaraan niaga. Master rem bawah berfungsi menerima tekanan hidrolik dari master rem atas dan meneruskannya untuk menghentikan rod	Transmisi	RFU
361	1/31/2026	DT-01	DT-8126 JE	DT-00071	113,027.0	5,068.5	Instal Valve relief,ganti seal root atas hidrolik dump - pabriksi muffler - stel belting Pull AC	8.20	ws	ws	APENG SUWARDI DARMAWAN LANDA RAHMAD	15.56	solenoid/katup pengontrol yang macet	ACCU	RFU
362	1/31/2026	DT-013	B 9644 KYN	DT-00053	206,319.0	9,252.0	penggantian disc luth	10.25	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	16.50	disebabkan oleh kombinasi beban kerja berat, kondisi medan, dan keblasaan pengemudi. Sebagai kendaraan niaga, DT sering bekerja dalam kondisi ekstrem yang mempercepat keausan komponen kopling.	Transmisi	RFU
363	29/11/2026 31/01/2026	DT-043	BG 8639 NZ	DT-00063	57,927.0	2,597.6	1" Ganti spring no 1 2"Ganti baut cacuk per 3"Ganti pen per 4"Ganti karet susu	13.30	HARBAR	HARBAR	TEPU FUSO REJEKI ANAKNYA P SIREGAR	17.40	umumnya disebabkan oleh kombinasi beban berlebih (overload), kelelahan material (fatigue), dan kondisi jalan yang ekstrem.	SUSPENSI	RFU
PENANGANAN MEKANIK DARI TANGGAL 31 DESEMBER S/D 31 JANUARI PUKUL 18.28 WIB 363 KASUS YANG TELAH DITANGANI															