

DAILY MECHANICAL REPAIRS

FEBRUARI 2026

NO	DATE	KODE URUT ASSET	NO POL	ID PHR	KM	HM	DAMAGE	INFORMATION HOUR	LOCATION	REPAIR LOCATION	MECHANIC JOB	END TIME	ANALISA KEANEHAN / KERUSAKAN	KATEGORY	STATUS
364	2/1/2026		B 9135 ZBA	LV-1.016	61,268.0		BATERAY / ACCU LOW DIGANTI ACCU BARU YUASA 566LN3 MF	08.00	DURI BKP-BRA	DURI BKP-BRA	JHONI IST KANDAR	10.44	umumnya disebabkan oleh fenomena parasitic drain (arus listrik yang terus tersedot saat mesin mati) yang melebihi kapasitas pengisian daya, terutama jika kendaraan jarang digunakan. Konsumsi Daya Berkelanjutan (Parasitic Drain): GPS Tracker terhubung langsung ke sumber listrik aki (hardwired). Meskipun dalam mode sleep, perangkat tetap mengonsumsi daya dalam satuan miliampere (mA) untuk tetap memantau posisi.	ACCU	RFU
365	2/1/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	KM SAAT DI FOTO TIDAK NAMPAK		PM SERVICE INTERVAL DI 7500 (PM1) servis berkala *Ganti filter solar 1pcs (2 baru diganti) *Ganti oli mesin *Ganti filter oli 1 pcs	12.09	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	13.45	PM SERVICE DIINTERVAL INI KEMBALI KE KM	Eengine	RFU
366	2/1/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	KM SAAT DI FOTO TIDAK NAMPAK		Ganti filter oli 2 pcs Ganti filter solar 3 pcs Untuk ganti oli kita lanjut besok..karna baut pembuangan oli rusak.perlu untuk pengelasan. Dan temuan baru unit dt 00031 Per depan sebelah kiri patah. No : 1 dan nomor 4	13.45	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA		BAUT DOL	Eengine	BD
367	2/1/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071	113,027.0	5,068.5	Ganti filter solar 2 pcs Ganti oli 15 liter. Untuk filter2 oli kita pakek yg lama..stok di gudang lagi kosong.. U	16.13	WS	WS	JHONI IST KANDAR	17.19	PM SERVICE DIINTERVAL INI KEMBALI KE KM 120.527	Eengine	RFU
368	2/2/2026		BG 8163 NK	DT-00059	82,529.0	3,700.9	TROUBLE SHOOTING : 1# ring piston no 3 (rusak) 2# main Bering no 5 (rusak) 3# crank shaf (rusak) 4# liner no 3 (rusak)	8.51	WS	WS	DARMAWAN YANDIKARYA LANDA GOLOK 2000		Kasus ini adalah kerusakan domino. Ring piston yang putus akibat panas/kurang oli merusak dinding silinder dan merusak sistem pelumasan, menyebabkan main bearing kekurangan oli dan pecah, yang akhirnya merusak crankshaft. Faktor penyebab utama seringkali adalah keterlambatan ganti oli, oli yang tidak sesuai spesifikasi, atau beban truk yang berlebihan (overload) secara terus-	ENGINE	BD
369	2/2/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	239,785.0	#####	Ganti Lampu H-4	9.13	HARBAR	HARBAR	REKENIYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	9.41	kombinasi panas berlebih (overheating) dan getaran tinggi, bukan semata-mata karena dinyalakan siang hari. Bohlam halogen H4 memiliki umur pakai terbatas (400-900 jam), dan menyalaakannya siang-malam mempercepat tercapainya batas umur tersebut.	Lampu H4	RFU
370	2/2/2026		MG -01	CAT 120 K		-	Cabut Bolt Control Valve patah di dalam Block.	10.18	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD			BANK VALVE CAT 120K	RFU

371	2/2/2026		BM 9174 NU	DT-04001	81,243.0	3,643.2	TAMBAH OLI HYDRAULIC VOLUME TIDAK TERTULIS	10.08	HARBAR	HARBAR	REKENIYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	10.24	ada indikasi Seal atau O-Ring Getas/Rusak: Ini adalah penyebab paling umum. Seal (segel oli) yang sudah tua, retak, atau getas tidak mampu menahan tekanan, menyebabkan oli keluar dari silinder hidrolik atau pompa.	HYDRAULIC	RFU
372	2//2/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031			penggantian per depan sebelah kiri, nomor 1 dan nomor 4	08.10	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR BOY GABRIEL SAHULEKA	10.20	Patahnya per daun (leaf spring) nomor 1 (induk) dan nomor 4 pada truk Hino, terutama di area belakang, umumnya disebabkan oleh kombinasi beban berlebih, kelelahan logam, dan kebiasaan berkendara. Per daun nomor 1 adalah penopang utama, sedangkan nomor 4 sering menjadi titik tumpuan beban antara, sehingga keduanya rentan patah bersamaan.	SUSPENSI	RFU
373	2/2/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	206,352.0	9,253.5	selesai pekerjaan perbaikan master kelos bawah	10.45	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.52	kombinasi beban kerja berat, umur komponen, dan kurangnya perawatan. Booster kopling berfungsi meringankan injakan pedal dengan bantuan tekanan udara (air pressure) dan cairan hidrolik (minyak kopling).	BRAKE SYSTEM	RFU
374	2/2/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	127,935.0	5,737.0	Tank BBM Bocor pada sisi sebelah bawah (Repair Tank). DITEMUKAN BACAAN KM KURANG AKURAT 127.935 DI 2/2/2025 SEHARUSNYA SUDAH MASUK SERVICE TERKAIT DAN TELAD TERJADWAL DI MB = 125.775 TELAD OLEH PLANNER BACAAN KILOMETER PLAN MEMBACA	13.17	WS	WS	APENG SWARDI RAHMAD	17.01	Korosi dan Karat (Penyebab Paling Umum): Tangki logam, jika sering terpapar kelembaban, kotoran, atau air (terutama di daerah pesisir atau sering terkena hujan), dapat berkarat. Karat yang menumpuk lama kelamaan akan menipiskan dinding tangki dan menimbulkan pori-pori atau lubang kecil (pinholes) yang menyebabkan solar merembes.	TANGKI FUEL	RFU
MOHON MEKANIK PM SERVICE TEPU FUSO USKHAHAKAN DIMANAPUN BERTUGAS : PAGI / MALAM INI LAKUKAN PM SERVICE DIINTERVAL 127.935 KM TANGGAL UPDATE 2 FEBRUARI 2026															
375	2/2/2026	DT -061	B 9122 ZYT	DT-00013	27,600.0	1,237.7	PECAH BAN 5 + Reserve BAN MERK GITI UKURAN BAN :11.00-325.0 ASPEK RATIO :95.0-95.0 UKURAN RIM : 16-24	14.35	HARBAR	HARBAR	IMAM		Tekanan Angin Rendah (Underinflation): Ini adalah penyebab utama ban truk pecah di bagian dinding. Saat ban kurang angin, dinding samping melentur secara berlebihan, menghasilkan panas yang sangat tinggi, merusak struktur kawat, dan mengakibatkan "bead failure" atau robek pada dinding bawah.		BD
376	2/2/2026	DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	302,480.0	#####	GANTUNGAN LEHER RUSAK RATCHET TIE DOWN RUSAK Pembaikan handel pintuk	14.52	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	15.28	Beban Berat Terus-Menerus: Truk Hino sering beroperasi dengan beban muatan maksimal. Getaran ekstrem dari kondisi jalan yang rusak (off-road/proyek) membuat mekanisme gantungan ban menerima beban dinamis tinggi, yang dapat mematahkan baut pengikat atau merusak mekanisme pengunci.	spare tire carrier/katro 1	BD
377	2/2/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	72,182.0	3,236.9	GANTI BOOSTER ASSY CLUTCH	13.55	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	14.54	Booster assy clutch (booster kopling) pada truk Hino sering mengalami kerusakan karena kombinasi beban kerja berat, umur komponen, dan kontaminasi pada sistem hidrolik atau pneumatik (udara). Booster kopling berfungsi meringankan pedal dengan memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor	BOOSTER ASSY CLUTCH	RFU
378	2/2/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	no UPDATE km MEKANIK		Penambahan mur pada baut tap oil	15.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	15.27	BAUT TAP OLI DOL	COLTER OLI	RFU

379	2/2/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031			setelah kita bongkar.terdapat temuan baru. Per no 2 retak. Per no 7 dan 8 retak. Untuk per no 7 dan 8 bisa di pabrikan.dengan per yg lama.	11.00	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDART BOY GABRIEL SAHULEKA	16.59	Retak atau patahnya per daun (leaf spring) nomor 2, 7, dan 8 pada Dump Truck (DT) Hino, terutama pada area pertambangan atau konstruksi, umumnya disebabkan oleh kombinasi beban berlebih, kelelahan logam, dan kondisi jalan yang ekstrem. Nomor per ini (terutama nomor kecil dekat per utama) sering menahan beban stres tertinggi	SUSPENSI	BD
380	2/2/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063			Mengikat dasbor lampu depan	17.00	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDART REJEKI NYA P SIREGAR	17.56	KUPINGAN PENGAIT PATAH SEHINGGA HARUS DIKAT TIES KABEL		RFU
381	28/1/2026 2/2/2026	DT-104	BM9398JO	DT-04025	TIDAK MEMFOTO KM HM OLEH MEKANIK TEPU FUSO		permintaan seperpat untuk ~per jiwa / per nomer 1 1pcs ~per nomor 7 1pcs Proses pemotongan per untuk dt 04025 2/2/2026 Dt 04025 selesai pekerjaan ~per no 1 depan kiri ~per no 7 depan kanan	17.53	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKAHAKAN	19.20	Patahan pada pegas daun (leaf spring) nomor 1 (utama/main leaf) dan nomor 7 (atau lembaran bawah lainnya) pada truk Hino sering disebabkan oleh kombinasi beban berlebih, kelelahan logam, dan kondisi jalan. Daun nomor 1 menanggung beban utama dan beban kejut, sementara daun bawah menahan beban maksimum saat suspensi ambles	SUSPENSI	RFU
382	2/2/2026	DT-058	B 9117 ZYT	DT-00010	25,006.0	1,121.3	ganti lampu rem belakang kanan.	18.55	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	19.24	Penggunaan Rem yang Intensif: Seringnya menginjak rem saat beroperasi (karena muatan berat atau jalan menurun) membuat lampu rem menyala dalam waktu lama dan berturut-turut. Ini meningkatkan suhu di dalam rumah lampu dan mempercepat umur pemakaian bohlam	ELECTRICAL	RFU
383	2/3/2026	DT-073	B 9134 ZYT	DT-00025	26,939.0	1,208.0	CLEANING ELEMENT FUL FILTER Cuci filter solar bawa kotor		HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA		LOW POWER ENDAPAN KOTOR	FUEL SYSTEM	RFU
384	2/3/2026	DT-028	B 9089 ZYT	DT-00042	60,553.0	2,715.4	Ganti bohlam lampu kabut sebelah kiri.	8.21	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR		Penggunaan Rem yang Intensif: Seringnya menginjak rem saat beroperasi (karena muatan berat atau jalan menurun) membuat lampu rem menyala dalam waktu lama dan berturut-turut. Ini meningkatkan suhu di dalam rumah lampu dan mempercepat umur pemakaian bohlam		RFU
385	2/3/2026	DT-035	B 9914 JZT	DT-00057	208,761.0	9,361.5	Ganti bohlam lampu kabut sebelah kiri.	08.53	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA		Penggunaan Rem yang Intensif: Seringnya menginjak rem saat beroperasi (karena muatan berat atau jalan menurun) membuat lampu rem menyala dalam waktu lama dan berturut-turut. Ini meningkatkan suhu di dalam rumah lampu dan mempercepat umur pemakaian bohlam	FUEL SYSTEM	RFU
386	2/3/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	127,935.0	5,737.0	Ganti fuel filter element 23304 JAC10	9.10	WS	WS	YANDIKARYA Landa Golok 1000	9.57	Elemen filter, baik filter udara maupun filter solar (bahan bakar), pada kendaraan Hino cepat kotor umumnya disebabkan oleh lingkungan operasional yang ekstrem, beban kerja berat, dan interval perawatan yang kurang sering . Sebagai kendaraan niaga, Hino sering beroperasi dalam kondisi berdebu, lembap, atau lalu lintas padat yang memaksa filter bekerja lebih keras.	FUEL SYSTEM	RFU
387	2/3/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			Penggantian 1 bh GulI guli handle porsneling	9.06	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.16	Patahnya handle atau pedal kopling bagian dalam pada truk Hino 500 umumnya disebabkan oleh beban kerja yang ekstrem pada sistem kopling, yang membuat komponen tersebut menahan tekanan berlebihan.	PORSNELING	RFU
388	2/3/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060		-	Pengelasan Muffler yang patah Fabrikasi breacket sapoet muffler Ganti Baut Gantungan Knalpot	09.45	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM REJEKI NYA PA SIREGAR	11.05	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	MUFLER	RFU
389	2/3/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	239,905.0	#####	Handel pintu sebelah kiri	10.00	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.38	PATAH	HANDLE	RFU

390	2/3/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071		-	safety tangki patah	10.04	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	11.54	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
391	2/3/2026	WT-001	B 9018 KFA	WT-00001		-	Proses pengerjaan pergantian karet rem belakang	14.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN		KAMPAS REM LIMIT PERLU PENGANTIAN	BRAKE	BD
392	2/3/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013	27,798.0	1,246.5	Proses penggantian Ban 4 pcs	13.10	SELSIN	SELSIN	HENDRIK STROOM BENGKEL TAMBAL BAN	15.39	MELEDAK	TIRE	RFU
393	2/3/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	206,532.0	9,261.5	permintaan seperpat untuk dt 00053 ~pompa minyak (hand pump)	15.30	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.51	Kontaminasi Solar (Kotoran dan Air): Ini adalah penyebab paling umum. Solar yang kotor atau mengandung air dapat merusak seal internal, menyebabkan korosi pada komponen pompa, dan menghambat pergerakan komponen di dalam priming pump.		BD
393	2/3/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	77,512.0	3,475.9	Ganti filter oli 2 pcs Ganti filter solar 3 pcs Oli mesin 26 Liter Dan temuan baru unit dt 00031 Per depan sebelah kiri patah. No : 1 dan nomor 4Jenis Pengerjaan : pergantian per, ganti oli mesin, bohel,pen per	11.10	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR BOY GABRIEL SAHULEKA	17.25	Patahnya per daun (leaf spring) nomor 1 (utama) dan 4 pada truk Hino, terutama tipe 500, umumnya disebabkan oleh tegangan material yang melampaui batas kekuatan akibat beban berlebih (overload), kondisi jalan rusak, atau umur pakai. Per 1 patah karena menahan beban utama, sementara per 4 patah akibat distribusi tekanan yang tidak merata.	SPRING PM SERVICE	RFU
394	2/3/2026	DT-020	B 9121 ZYT	DT-00012			PEMINDAHAN BAN KE DT 012	13.10	SELSIN	SELSIN	HENDRIK STROOM BENGKEL TAMBAL BAN	15.39	MELEDAK	TIRE	RFU
395	2/4/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	KM TIDAK TERUPDATE		Pasang septi lumpur depan ki ka	8.20	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	9.30	PUTUS AKIBAT BEDA ELEVASI MELEWATI ACCESS	ACCESORIES	RFU
396	2/4/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059	KM TIDAK TERUPDATE		Proses lanjutan over houl DISMANTLE KOMPONEN FUSO TAYO	9.14	WS	WS	DARMAWAN YANDI KARYA GOLOK 500 LANDA GOLOK 1500	16.00	PROSES CLEANING BLOCK CYLINDER & KOMPONEN LAIN	ENGINE	BD
397	2/4/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	KM TIDAK TERUPDATE		Menanbang oil hidoliy 3liter dan kasil oil bekas setiap sudut pen dt ,dt 00052	9.35	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA		Klem/Fitting Longgar: Getaran mesin truk yang tinggi dapat melonggarkan klem atau sambungan (fitting) selang, menyebabkan rembesan oli	HYDRAULIC	RFU
398	2/4/2026	HT-03	BM-9371 CU	PM-41001	368,360.0	#####	Izin, berinfo pemasangan acu pada head traktor Hino yang akan operasi trial loading recycling	10.28	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU		PASANG ACCU EXPF 03 TERKAIT ACCU DIPINDAHKAN KE UNIT MANA TIDAK TERINFO	ACCU	RFU
399	2/4/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	29,673.0	1,330.6	1~ Underround Protection Broken/Patah di bagian ujung sebelah kanan dan pada Frame sisi kiri..	10.29	WS	WS	PENG SUWARDI RAHMAD	13.47	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESORIES	RFU
400	2/4/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	SUDAH 1 BLN BEKERJA CATET KM SAJA REPOT		Lampu kota mati/putus Mengganti dengan lampu kota yang baru	10.01	WS	WS	LANDA GOLOK 1000 APENG SUWARDI RAHMAD	10.44			RFU
401	2/4/2026	WT-001	B 9018 KFA	WT-00001	37,889.0	1,699.1	Proses pengerjaan	11.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN	15.38	Kampas rem pada truk Hino Dyna cepat habis umumnya disebabkan oleh kombinasi antara beban kerja yang berat, gaya berkendara, dan faktor teknis pada sistem pengereman. Sebagai kendaraan niaga, Dyna sering dihadapkan pada situasi yang memaksa komponen rem bekerja ekstra keras	DISC BRAKE	RFU

402	2/4/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	239,905.0	#####	Slmt siang aku mintak tolong beli kan head pump dt 00056 makasil atas kerja sama ya,thsk Mobik udh hidup	10.45	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	13.22	Priming pump pada truk Hino sering rusak akibat O-ring yang mengeras/getas, diafragma sobek, atau katup periksa (check valve) aus, yang menyebabkan kebocoran udara atau bahan bakar. Penyebab lainnya meliputi kotoran pada solar yang menyumbat, overheating, atau prosedur bleeding yang salah,	FUEL SYSTEM	RFU
403	2/4/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	59,226.0	2,655.9	1~ perbaikan/fabrikasi gantungan ban serep	9.30	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	10.45	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
404	2/4/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	KM SAAT DI FOTO TIDAK NAMPAK		1~ Underround Protection samping safety tangki bbm	10.50	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	11.30	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
405	2/4/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	191,688.0	8,595.9	1~ welding tapak safety dump(broken) 2~pindah posisi kedudukn apar	13.20	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM BOY GABRIEL SAHULEKA		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
406	2/4/2026		BM 8174 NU	DT-04001	81,245.0	3,643.3	Ganti bohlam lampu besar sebelah kiri H-4 MOHON SIAPAPUN YANG BACA INI TERUTAMA MEKANIK UNIT INI DITAHUN 2025 SUDAH DISERVICE DI KM 74.618 DITANGGAL: 4/8/2025 jika SAAT INI TERIHAT PROSES PERBAIKAN DI KM 81.245 KM AKAN TIBA MASA SERVICE DI KM 82.118 BERARTI KURANG 873 KM MOHON MULAI DIMONITOR DARI SEKARANG	13.55	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	14.23	Getaran Berlebihan (Vibration): Hino 500 adalah truk yang sering melewati jalan rusak atau menahan beban berat, menciptakan getaran yang tinggi. Getaran ini secara perlahan merusak filamen tungsten di dalam bohlam halogen H4 hingga akhirnya putus.	BOHLAM	RFU
407	2/4/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	206,532.0	9,261.5	permintaan seperpat untuk dt 00053 ~pompa minyak (hand pump) selesai pekerjaan ganti pompa minyak (hand pump)	14.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	15.37	Kontaminasi Solar (Kotoran dan Air): Ini adalah penyebab paling umum. Solar yang kotor atau mengandung air dapat merusak seal internal, menyebabkan korosi pada komponen pompa, dan menghambat pergerakan komponen di dalam priming pump.	FUEL SYSTEM	RFU
408	2/4/2026		BM 9509 QO	DT-04040	83,244.0	#####	selesai pekerjaan setel rem semu roda MOHON SIAPAPUN YANG BACA INI TERUTAMA MEKANIK UNIT INI DITAHUN 2025 SUDAH DISERVICE DI KM 75.000 DITANGGAL: 30/8/2025 jika SAAT INI TERIHAT PROSES PERBAIKAN DI KM 83.244 KM BAHWA UNIT INI TERLAMBAT S/D 8.244	14.06	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN	15.39	disebabkan oleh tekanan angin (air brake) yang tidak maksimal, kampas rem aus/tipis, tromol aus, atau adanya udara dalam sistem hidrolik (masuk angin). Masalah lain meliputi minyak rem kotor, kebocoran pada sistem rem, overheating akibat penggunaan berlebih di jalan menurun, serta setelan rem yang tidak presisi	BRAKE	RFU
409	2/4/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	IDAK DI UPDATE KM / H		Selesai proses penurunan transmisi DT00047 yang habis kain klos izin pak buk dilanjut bsok	15.41	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN	16.02	DISC CLUTH LIMIT	DISC CLUTH	BD
410	2/4/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071	113,292.0	#####	Ganti piston master clos bawah. Dan perbaikan kunci pintu kanan	15.45	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	16.30	kebocoran minyak kopling akibat seal silinder yang aus atau robek, sehingga tekanan hidrolik hilang. Masalah ini juga dipicu oleh dinding silinder baret, minyak kopling kotor, atau udara palsu masuk ke sistem.	PISTON KOPLING BAWAH	RFU

411	2/4/2026		BM 9834 DK		418,679		1.PERBAIKAN UJUNG PIPA SOLAR SOLAR BOCOR SUDAH DI TADAH DENGAN DERIGEN DAN DI TUANGKAN KEMBALI 2.REPLACE PELUMAS 15W/40 SHELL 5 liter DI KM 418.679 KEMBALI DI KM 423.679	15.15	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU	16.35	Kerusakan atau Ketidakpasangan Flare (Ujung Pipa): Sebagian besar pipa solar menggunakan tipe sambungan flared (ujung pipa berbentuk kerucut) yang berfungsi sebagai segel utama, bukan dratnya. Jika ujung pipa berbentuk kerucut ini tergores, retak, atau tidak duduk dengan sempurna (tidak center) pada dudukan fitting, solar akan merembes keluar.	ENGINE & FUEL SYSTEM	RFU
412	2/5/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071	113,292.0	5,080.4	Ganti bola lampu besar h4 sebanyak 2pcs	8.04	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	8.10	Bohlam H4 Putus (Paling Sering) Filamen bohlam sudah aus karena umur pemakaian. Kaca bohlam kotor saat pemasangan (terkena tangan), menyebabkan panas tidak rata dan bohlam cepat pecah/putus. Vibrasi ekstrem pada dump truck (medan berat) menyebabkan filamen putus.	LAMPU	RFU
413	2/5/2026		BM 9949 JO	DT-04036	80,369.0	3,604.0	Menambang oil hidroliy sebanyak 2 liter	8.11	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	8.22	REMBESAN PADA SAMBUNGAN SLANG HYDRAULIC	HYDRAULIC	RFU
414	2/5/2026	DT-044	BG 8041 NI	DT-00064	65,517.0	2,938.0	Jenis Pekerjaan : ✓1~ Underground Protection Broken ✓2~ Underground Safety Samping broken ✓3~ Safety Bareket Apar broken ✓4~ Safety penahan lumpur Samping kiri bagian belakang broken.	8.03	WS	WS	APENG SUMARDI RAHMAD LANDAK GOLOK 1000	9.54	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
415	2/5/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	116,017.0	5,202.6	terinfo lanjutan proses pemasangan dish clutch	10.09	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO YANDI KARYA RAHMAD KAMANDANU USKHA	18.31	Clutch disc (kampas kopling) cepat habis umumnya disebabkan		BD
416	2/5/2026	DT-098	BM 8174 NU	DT-04001	81,304.0	3,645.9	1~ welding engsel ombeng atas sisi kiri broken MOHON DIBANTU P JHONI ESOK SERVICE KURANG 814 KM LAGI TIBA WAKTU SERVICE	10.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	13.45	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
417	2/5/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	KM TIDAK NAMPAK DI BACA		INFORMASI DENSO PRIMING PUMP	11.38	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	11.57	Bahan Bakar Solar Kotor/Berkualitas Rendah: Penggunaan solar dengan kandungan kotoran atau partikel tinggi dapat menyumbat dan merusak katup (check valve) di dalam priming pump. Kandungan Air dalam Solar: Kadar air yang tinggi dalam bahan bakar diesel dapat menyebabkan korosi dan karat pada komponen bagian dalam pompa, yang mempercepat keausan dan kebocoran.	SYSTEM FUEL	RFU
418	2/5/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	240,046.0	#####	Ganti Lampu H4 Mati	11.59	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	12.10	Bohlam H4 Putus (Paling Sering) Filamen bohlam sudah aus karena umur pemakaian. Kaca bohlam kotor saat pemasangan (terkena tangan), menyebabkan panas tidak rata dan bohlam cepat pecah/putus. Vibrasi ekstrem pada dump truck (medan berat) menyebabkan filamen putus.	LAMPU	RFU
419	2/5/2026		BM 9682 JO	DT-04032	KM TIDAK NAMPAK DI BACA		low power	12.49	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO	13.10	FILTER KOTOR	FUL SYSTEM	RFU

420	2/5/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	KM TIDAK NAMPAK DI BACA		Semprong saring an udara	13.58	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	14.15	PERAWATAN BERKALA	AIR CLEANER	RFU
421	2/5/2026	DT-43	B 9091 ZYT	DT-00043	60,626.0	2,718.7	Jenis Pekerjaan : ✓1~ pergantian fuel filter Solah bawah JAF20 ✓2~ penyetelan belt ac	10.25	SELSIN	SELSIN	RAHMAD KAMANDANU	10.59	1.Fuel filter bawah (sering disebut sedimenter atau pre-fuel filter) pada truk Hino sering kotor karena posisinya sebagai pertahanan pertama yang menyaring kontaminan kasar, air, dan endapan sebelum masuk ke filter solar utama dan injektor.	ENGINE	RFU
422	2/5/2026		BM 9969 JO	DT-04036	80,413.0	3,606.0	Pebaiki selang angin cramber blry dan menyeter pto PERNAH DIINFOMASIKAN KEMBALI YANG KE 4 INI UNIT INI TERJADWAL SERVICE DI KM 80.236 MENGAPA DIKARENAKAN PM SERVICE LAMPAU SAAT DI VADANA DI KM 70.236 DITANGGAL11/7/2025 JIKA DI TANGGAL : 5/5/2026 TERBACA KM SAAT INI 80.413 KM MAKA UNIT INI KETERLAMBATAN SERVICE 177 KM MOHON P JHONI & REGAR SERVICE KAN UNIT INI	15.30	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	16.15	faktor usia pemakaian (selang getas/keras), paparan panas mesin terus-menerus, gesekan dengan komponen lain, serta kotoran atau debu abrasif. Tekanan udara tinggi yang berlebihan dari sistem rem juga dapat mempercepat kerusakan selang, terutama jika material selang berkualitas rendah. 2.Ringkasan AI Penyetelan Power Take Off (PTO) pada truk Hino sangat krusial untuk memastikan kinerja maksimal, keamanan operasional, dan umur komponen yang panjang. PTO pada Hino, yang umum digunakan pada dump truck atau truk mixer, berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke peralatan tambahan (seperti pompa hidrolik)	CHAMBER & PTO	RFU
ADA 2 UNIT YANG DIINFORMSIKAN DI GROUP DENGAN JELAS TERLIHAT MATA MOHON MEKANIK PIT HARBAR UNIT 04036 & 04001 REALISASIKAN HARI INI															
423	2/5/2026	DT-047	BG 8976 IX	DT-00032	60,099.0	2,695.0	Ganti bola lampu belakang sebelah kiri mati	15.55	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR UNTUK ANAK ANAK NYA	16.26	Penggunaan Rem yang Intensif: Seringnya menginjak rem saat beroperasi (karena muatan berat atau jalan menurun) membuat lampu rem menyala dalam waktu lama dan berturut-turut. Ini meningkatkan suhu di dalam rumah lampu dan mempercepat umur pemakaian bohlam	BOHLAM	RFU
424	2/5/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	29,860.0	1,339.0	Selesai stel fambel AC	16.00	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA	16.31	V-belt AC pada Hino sering kendur karena faktor usia pemakaian (karet mulur), penyetelan tegangan yang tidak tepat, atau baut penyetel (tensioner) macet/rusak. Kotoran atau oli di area pulley menyebabkan selip, mempercepat keausan, dan membuat belt kendur, yang ditandai suara berdecit dan penurunan kinerja	v belt	RFU
425	2/5/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	24,653.0	1,105.5	DISC CLUTH : X KE 2 DISC CLUTH INI KEMBALI TERJADI KEBOROSAN DICLUTH PADA KM 4300 tanggal 7/3/2025 BERARTI KEMAMPUAN PENGEMUDI MENGOPERASIKAN DISC CLUTH INI HANYA :20.353 km	17.01	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR REJEKINYA P SIREGAR BOY GABRIEL		Clutch disc (kampus kopling) cepat habis umumnya disebabkan oleh gesekan terus-menerus yang ekstrem, kebiasaan pengemudian agresif seperti sering menggantung kopling, beban muatan berlebih (overload), serta kebocoran oli transmisi yang mengenai kampus. Hal ini mengakibatkan kopling selip, akselerasi lemah, dan bau gosong.	TRANSMISSI	BD
426	2/5/2026		BM 9509 QO	DT-04040	83,447.0	#####	Jenis Pekerjaan : ✓1~ pergantian fuel filter Solah bawah dan atas JAA10 JAC70 JAF40 JAE15	16.08	SELSIN	SELSIN	RAHMAD KAMANDANU	17.34	PM SERVICE REALISAI : 83.447 KEMBALI KE KM 93.447	ENGINE	RFU

SUDAH DIREALISASIKAN RAHMAD KAMANDANU KANRAN POSISI UNIT DI SELSIN

427	2/6/2026	LB-01	B 9012 ZEH .	PM-00001	26,043.0	1,918.2	Jenis Pekerjaan : ✓1~ pergantian fuel filter Solar bawah 5223022134 Atas 23964910	8.43	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU	9.49	PM SERVICE REALISAI : 26.043 KEMBALI KE KM 36.043	ENGIN & FUEL SYSTEM	RFU
428	2/6/2026	DT-021	BG 8163 NK	DT-00059			Proses dismantle cilynder head group untuk pengerjaan skir klep	08.44	WS	WS	DARMAWAN		SETTING KLEP (rekondisi engine)		BD
429	2/6/2026		BM 9510 QO	DT-04030			Proses perbaikan kebocoran	10.22	SELSIN	SELSI	YANDI KARYA USKHA LANDA	11.07			RFU
430	2/6/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	24,695.0	1,211.4	DISMANTLE DISC CLUTH LIMIT	08.10	HARBAR	HARBAR	bang jhoni, riel Marbun (boy)	17.05	Teknik Mengemudi (Sering Setengah Kopling): Mengemudi dengan menahan kopling sebagian atau tidak segera melepas pedal kopling setelah kendaraan berjalan membuat kampas bekerja terus-menerus. Penggunaan Gigi yang Salah: Memulai perjalanan dengan gigi tinggi (bukan gigi 1) saat membawa beban berat membuat beban torsi pada kampas kopling sangat besar. Kualitas Komponen: Meskipun menggunakan suku cadang asli, beban kerja yang ekstrem (overload & medan berat) akan tetap membuat umur kampas kopling jauh lebih pendek dibandingkan penggunaan normal	DISC CLUTCH	RFU
431	2/6/2026	DT-053	B 9133 ZYT	DT-00005	NO UPDATE MEKANIK		Selesai pergantian bola lampu kabut unit	10.50	SELSIN	selsin	YANDI KARYA USKHA LANDA	11.11	Fluktuasi tegangan listrik, getaran berlebihan, masalah kabel/soket, atau penggunaan bohlam berkualitas rendah	BOHLAM	RFU
432	2/6/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	NO UPDATE MEKANIK		Kerusakan: selang angin klakson bocor.	10.04	SELSIN	selsin	YANDI KARYA USKHA LANDA	11.17	Disebabkan olehkerusakan pada komponen fisik akibat keausan atau paparan lingkungan, seperti seal/gasket diafragma yang sudah usang, baut pengikat kendor, atau kotoran yang menghalangi katup udara. Kebocoran ini membuat tekanan udara tidak stabil, mengakibatkan suara lemah, sember, atau klakson tidak berbunyi sama sek	HORN AIR	RFU
433	2/6/2026	DT-030	B 9092 ZYT	DT-00044	NO UPDATE MEKANIK		Perbaikan/pabrikasi speackboard sisi kiri (broken)	11.00	HARBAR	HARBAR	YANDI KARYA USKHA LANDA		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	SPAKBOARD	RFU
434	2/6/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	116,170.0		WIPER KACA	12.55	SELSIN	SELSIN	USKHA HAKAN	13.23	KARET TIPIS DAN SULIT MEMBERSIHKAN KACA DARI KOTOR	WIPER	RFU
435	2/6/2026		BM 9285 JO	DT-04024			disc clutch limit	14.19	SELSIN	selsin	YNDI KARYA LANDA GOLOK 1000 USKHA TEPU FUSO		Teknik Mengemudi (Sering Setengah Kopling): Mengemudi dengan menahan kopling sebagian atau tidak segera melepas pedal kopling setelah kendaraan berjalan membuat kampas bekerja terus-menerus. Penggunaan Gigi yang Salah: Memulai perjalanan dengan gigi tinggi (bukan gigi 1) saat membawa beban berat membuat beban torsi pada kampas kopling sangat besar. Kualitas Komponen: Meskipun menggunakan suku cadang asli, beban kerja yang ekstrem (overload & medan berat) akan tetap membuat umur kampas kopling jauh lebih pendek dibandingkan penggunaan normal	DISC CLUTH	BD
436	2/6/2026	LB-01	KT 9287 KU	PM-00003	42,062.0		Ganti 2pcs fue1l filter atas & bawah (LOW POWER)	13.30	WS	WS	DARMAWAN	15.57	LOW POWER ENDAPAN KOTOR DI FUEL FILTER	ENGINE	RFU

437	2/6/2026		BM 9819 QO	DT-04029	77,928.0	3,494.5	Ganti 2pcs fuel filter atas & bawah (LOW POWER)	15.10	WS	WS	DARMAWAN	15.59	LOW POWER ENDAPAN KOTOR DI FUEL FILTER	ENGINE	RFU
438	2/6/2026	DT-02	DT-8973 IE	DT-00073	180,772.7	8,106.4	Penggantian filter udara	16.07	SELSIN	SELSIN	YNDI KARYA LANDA GOLOK 1000 USKHA TEPU FUSO	16.35	Air cleaner (pemurni/penyaring udara) rusak umumnya disebabkan oleh penumpukan kotoran, debu, atau bulu pada filter yang jarang dibersihkan. Penyebab lainnya adalah penggunaan terus-menerus melebihi batas (overwork), ruangan terlalu luas, pemasangan filter tidak tepat, hingga usia komponen yang a	AIR CLEANER	RFU
439	2/6/2026		BM 9244 NU	DT-04044			Perbaikan booster close bawah PER BAWAH MATAHARI	10.29	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.40	disebabkan oleh kombinasi aus alami seiring berjalannya waktu dan kondisi operasional kendaraan yang ekstrem. Booster kopling berfungsi untuk meringankan injakan pedal kopling menggunakan tekanan udara (pneumatik) atau hidrolik.	BOSTER KIT	BD
440	2/6/2026	DT-058	B 9117 ZYT	DT-00010	NO UPDATE MEKANIK		Perbaikan steep depan bengkok	13.45	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM BOY GABRIEL SAHULEKA	15.00	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN (DETAIL KERUSAKAN TIDAK DIINFOKAN ATAS PENYEBAB)	accessories	RFU
441	2/6/2026		BM 9819 QO	DT-04029	77,928.0	3,494.5	Jenis Pekerjaan : ✓Perbaikan Pada Pin Crosshead bagian kanan belakang.(Terlepas).	14.47	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	16.46	CROSS HEAD PIN DUMPING LEPAS	CROSS HEAD	RFU
442	2/7/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	27,045.0	1,212.8	GANTI BOHLAM SEIN & KOTA MATI	7.55	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	8.25	Sistem pengisian (alternator) truk sering kali menghasilkan tegangan yang tidak stabil atau terlalu tinggi (bisa mencapai 14 Volt lebih saat charging). Tegangan berlebih ini membuat filamen bohlam bekerja melampaui kapasitasnya, sehingga lebih cepat panas dan putus.	BOHLAM	RFU
443	2/7/2026	DT-058	B 9117 ZYT	DT-00010	25,747.0	1,154.6	Mepebaiki tangang sebelah kiri rusak dt0010	8.40	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	8.51	RUSAK AKIBAT TERBENTUR BENDA BERAT	ACCESSORIES	RFU
444	2/7/2026	DT-047	BG 8976 IX	DT-00032	60,104.0	2,695.2	GANTI BOHLAM SEIN & KOTA MATI	8.38	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	8.41	Sistem pengisian (alternator) truk sering kali menghasilkan tegangan yang tidak stabil atau terlalu tinggi (bisa mencapai 14 Volt lebih saat charging). Tegangan berlebih ini membuat filamen bohlam bekerja melampaui kapasitasnya, sehingga lebih cepat panas dan putus.	BOHLAM	RFU
445	2/7/2026		BM 9291 JO	DT-41001	93,720.0	4,202.7	ASSEMBLY TENSIONER	8.45	WS	WS	DARMAWAN + AGUNG PODOMORO	10.50	MENGANTI TENSIONER YANG DIPINJAM KE DT LAIN	ENGINE	RFU
446	2/7/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	209,223.0	9,382.2	GANTI LAMPU KOTA	8.49	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	9.52	Sistem pengisian (alternator) truk sering kali menghasilkan tegangan yang tidak stabil atau terlalu tinggi (bisa mencapai 14 Volt lebih saat charging). Tegangan berlebih ini membuat filamen bohlam bekerja melampaui kapasitasnya, sehingga lebih cepat panas dan putus.	BOHLAM	RFU
447	2/7/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	TOLONG LUMASI WD 4 YANG BURAM KM AGAR NAMPAK		Ganti selang angin dan konetor selang bocor	10.55	HARBAR	HARBAR	REJEKI P SIREGAR	11.31	kombinasi faktor lingkungan kerja yang berat, tekanan tinggi, dan keausan komponen seiring waktu. Sebagai kendaraan komersial berat, sistem angin Quester bekerja terus-menerus yang membuatnya rentan terhadap masalah in	BRAKE SYSTEM	RFU
448	2/7/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	TOLONG LUMASI WD 4 YANG BURAM KM AGAR NAMPAK		Mengglas dudu kqn ban serap	10.59	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	11.30	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
449	2/7/2026		BM 9510 QO	DT 04030	280,949.0	#####	selesai pekerjaan setel rem semua roda	12.45	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAKAN	13.46	Seiring penggunaan, kampas rem akan menipis. Hal ini meningkatkan jarak antara kampas rem dan tromol. Penyetelan ulang diperlukan agar jaraknya tetap standar (tidak terlalu jauh), sehingga rem tetap pakem.	BRAKE	RFU
450	2/7/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053			Proses pengerjaan buka ban bocor	13.47	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAKAN	15.30		BAN	RFU

451	2/7/2026	LB-01	B 9012 ZEH	PM-00001	KEBIASAAN TIDAK MENULIS KM & HM MEKANIK 2 KITA		Sambung Rantai untuk kebutuhan Unit lowboy.(Selesai)	13.59	WS	WS	APENG SUWARDI LANDA DARMAWAN	14.22	RANTAI IKAT PUTUS	ACCESSORIES	RFU
452	2/7/2026		BM 9551 JO	DT-04048			KUNCI OMBENG	14.59	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	15.30	rusak akibat pengoperasian	OMBENG	RFU
453	2/7/2026		BM 9289 JO	DT-41004	77,729.0	3,485.6	RUNNING ENGINE DAN CARGE ACCU	16.17	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU	17.10	CRANK ENGINE UNIT RWI	ENGINE	RFU
454	2/8/2026	DT-103	BM 9285 JO	DT-04024	INFO HELPER TIDAK MENGETAHUI KM JIKA INI MENJADI TANGGUNG JAWAB NYA DITANYA KE DRIVER SAMPAI KETEMU ESOK MOHON SUDAH DAPAT KM NYA		Melanjutkan proses pemasangan disk clutch	10.09	SELSIN	SELSIN	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	15.31	Teknik Mengemudi (Sering Setengah Kopling): Mengemudi dengan menahan kopling sebagian atau tidak segera melepas pedal kopling setelah kendaraan berjalan membuat kampas bekerja terus-menerus. Penggunaan Gigi yang Salah: Memulai perjalanan dengan gigi tinggi (bukan gigi 1) saat membawa beban berat membuat beban torsi pada kampas kopling sangat besar. Kualitas Komponen: Meskipun menggunakan suku cadang asli, beban kerja yang ekstrem (overload & medan berat) akan tetap membuat umur kampas kopling jauh lebih pendek dibandingkan penggunaan normal	TRANSMISSI	BD
455	2/8/2026		BM 9682 JO	DT-04032	89,091.0	3,995.1	ELECTRICAL SYSTEM ERROR elektrik/ kabel2 ada yg shot.	11.20	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU AGUNG SEPTI		Indikasi Kerusakan :Masalah Sistem Elektrikal (Electrical System) Malfungsi Sensor (Sensor Error): Sensor vital seperti Accelerator Pedal Sensor (P2121-P2128), Boost Pressure Sensor (P0540), atau Crankshaft/Camshaft Position Sensor (P0340) mengalami kerusakan atau kabelnya bermasalah. Masalah pada Main Relay (P0686): Kerusakan pada relay utama yang menyuplai daya ke ECM dapat menyebabkan sistem tidak stabil atau mesin mati total. Masalah Komunikasi CAN Bus (U0155, U1001, U1123): Gangguan komunikasi antar modul elektronik (ECU, TCU, ABS) yang sering disebabkan oleh kabel terkelupas, soket kendur, atau korosi pada sambungan kabel. Kerusakan Solenoid Retarder (P1681/P1682): Hubungan arus pendek pada solenoid retarder dapat memicu lampu check engine dan mengurangi tenaga. Kabel/Fuse Terbakar (Burned Fuse/Wire): Kabel yang terbakar atau koneksi sekring yang kendur/meleleh pada sistem bahan bakar atau ECU SAAT INI MANAGEMENT BELUM MEMILIKI AHLI ELECTRICAL PERLU PENANGANAN KHUSU MENGEMBALIKAN KONDISI PERFORMA Penyebab Low Power (Tenaga Kurang) Katup EGR Macet (Stuck EGR Valve): Salah satu penyebab paling sering. Katup EGR yang macet menyebabkan akselerasi hilang, mesin bising, getaran saat idle, dan tenaga drop. Masalah Suction Control Valve (SCV) / Tekanan Bahan Bakar (P0093, P1266): Tekanan bahan bakar rendah atau SCV kotor/rusak membuat mesin kekurangan bahan bakar, menyebabkan low power. Filter Udara atau Fuel Filter Tersumbat: Aliran udara atau solar yang tidak lancar membatasi tenaga mesin. DPR/DPF Tersumbat (Regenerasi Gagal): Pada Euro 4, sistem Diesel Particulate Reduction (DPR) yang kotor dan tidak melakukan regenerasi secara	SYTEM ELECTRICAL & LOW POWER	BD
456	2/8/2026	DT-091	BM 9949 JO	DT-04036	80,414.0	4,989.7	Jenis Pekerjaan : ✓1~ pergantian fuel filter Solah bawah dan atas JAA10 JAC70 JAF40 JAE15	12.05	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR REJEKINYA P SIREGAR	14.19	PM SERVICE REALISAI : 80.414 KEMBALI KE KM 90.414	ENGINE	RFU

457	2/8/2026	Hujan Jam 14.40 Mekanik Bertugas : Apeng Suwardi Rahmad, Rahmad Kamandanu, Agung Septi, Rejeki Siregar, Jhoni Ist Kandar, Yandi Karya Landak Golok 1000, Fajar DC 14.57 berakhir mekanik lain jam 16.00 Off yang masih operasi Rahmad Kamandanu & Agung Septi													
458	2/9/2026		BM 9289 JO	DT-04024	94,130.0	4,221.1	1. disc clutch (Sudah running) 2. Selang angin bocor.	9.43	SELSIN	SELSIN	OPUNG REGAR	17.53	Teknik Mengemudi (Sering Setengah Kopling): Mengemudi dengan menahan kopling sebagian atau tidak segera melepas pedal kopling setelah kendaraan berjalan membuat kampas bekerja terus-menerus. Penggunaan Gigi yang Salah: Memulai perjalanan dengan gigi tinggi (bukan gigi 1) saat membawa beban berat membuat beban torsi pada kampas kopling sangat besar. Kualitas Komponen: Meskipun menggunakan suku cadang asli, beban kerja yang ekstrem (overload & medan berat) akan tetap membuat umur kampas kopling jauh lebih pendek dibandingkan penggunaan normal	ACCU & FUEL FILTER	RFU
459	2/9/2026		BM 9551 JO	DT-04048	74,534.0	3,342.3	GANTI KLEM ACCU DAN CLEANING FUEL FILTER ATAS	8.24	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	9.16	CLAM ACCU KOROSI FUEL FILTER KOTOR	ACCU & FUEL FILTER	RFU
460	2/9/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	205,613.0	#####	Proses pengerjaan perbaikan pen per depan kanan lepas ~ganti pen per 1 pcs ~ganti bos per 1 pcs	9.03	Harbar	Harbar	TEPU FUSO REGAR OPUNG	14.53	Patahnya pegas daun (spring) nomor 1 (utama) & 2 pada Hino 500, khususnya pada varian dump truck (seperti FM 260 JD), umumnya disebabkan oleh kombinasi beban berlebih, kondisi jalan, dan faktor perawatan. Daun pegas nomor 1 dan 2 adalah penopang utama, sehingga menerima beban puncak paling tinggi	suspensi	BD
461	2/9/2026			DT-41001		-	GANTI ACCU BARU GS N 70 X2 12 VOLT	8.10	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU AGUNG GUEDEL	9.30	GANGTI ACCU BARU DI KM	ACCU	RFU
462	2/9/2026		BM 9682 JO	DT-04032			ELECTRICAL SYSTEM ERROR elektrik/ kabel2 ada yg shot.	9.40	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU AGUNG SEPTI	18.00	proses penyelesaian	electrucal	BD
463	2/9/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	209,313.0	9,386.2	Mengurik baut bego sebelah kiri longgar	9.17	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	10.13	KENDOR AKIBAT PENGOPERASIAN	SPRING	RFU
464	2/9/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	62,720.0	2,812.6	Proses welding underaun kiri, bracket mufler DIKM SAAT INI TERBACA SEMESTINYA PLANNER SUDAH MEMBUAT JADWAL PM 5 YANG TERDIRI DARI : 1.GANTI OLI FILTER TRANSMISSI + GANTI OLINYA 2.GANTI OLI FILTER DIFERENSIAL + Ganti Olinya 3.CLUTH FLUIN 4.MINYAK P.STEERUNG 5.GRASE WELL BEARING	8.55	Harbar	Harbar	DARMAWAN	9.57	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU

465	2/9/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	27,179.0	1,223.1	TANGKI HYDRAULIC PECAH	10.57	Harbar	Harbar	JHONI ISKANDAR APENG SUWARDI RAHMAD	#REF!	HYDRAULIC	BD	
466	2/9/2026	DT 096	BM9287JO	DT-04042	79,543.0	3,567.0	Jenis Pekerjaan : 1~ Engsel Pintu Ombeng kanan/kiri broken (patah). 2~ Kunci pintu Ombeng Bengkok (posisi pintu tidak presisi).	10.43	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	19.01	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
467	2/9/2026	DT-14	B 9683 KYW	DT-00054	186,274.0	8,353.1	Proses welding safety Tanki fuell patah	11.01	Harbar	Harbar	DARMAWAN	11.28	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
468	2/9/2026	DT-091	BM 9949 JO	DT-04036	NO UPDATE KM		KEMUNGKINAN KUNCI KONTAK YANG RUSAK	10.30	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	11.15	TIDAK ADA PENJELASAN KERUSAKAN		RFU
469	2/9/2026	DT-14	B 9683 KYW	DT-00054	186,274.0	8,353.1	sedang MENGURCIK bolt safeti oleh	11.29	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	11.45	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
470	2/9/2026	DT-105	BM 9398 JO	DT-04025	90,056.0	4,038.4	penyetelan tojok close penyetelan V-Belt AC	10.55	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA USKHA LANDA 1000 GOLOK	11.56	Seiring pemakaian, kampas kopling menipis, menyebabkan titik gigit (biting point) berubah dan pedal kopling terasa lebih dalam. Menyesuaikan Jarak Bebas (Free Play): Penyetelan memastikan jarak gerak bebas pedal sesuai (sekitar 1,5 - 3 cm) agar kopling tidak terus-menerus menempel pada flywheel, yang dapat menyebabkan kopling cepat panas dan habis	TRANSMISSI	RFU
471	2/9/2026	DT-100	BM 9509 QO	DT-04040	83,796.0	3,757.7	Proses perbaikan selang solar atas bocor	12.09	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA USKHA LANDA 1000 GOLOK	18.09	Getaran dan Guncangan Tinggi (Karakteristik Dump Truck): Hino 500 DT sering beroperasi di medan berat atau jalan tidak rata. Getaran terus-menerus ini menyebabkan material selang karet lelah, klem pengikat longgar, atau gesekan antarkomponen yang memicu kebocoran.	FUEL SYSTEM	RFU
472	2/9/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	128,362.0	#####	1.per jiwa belakang no1 patah	13.44	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA USKHA LANDA 1000 GOLOK	18.03	Muatan Berlebih (Overloading): Ini adalah penyebab utama. Truk Dump Truck sering membawa muatan melebihi kapasitas desain (GVWR). Beban yang terlalu berat menekan per melebihi batas elastisitasnya, menyebabkan per melengkung berlebihan dan patah.	SPRING	RFU
473	2/9/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,989.0	5,694.6	SAFETY ACCU PROBLEM	12.57	Harbar	Harbar	DARMAWAN	14.01	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN & Umur Parts	ACCESSORIES	RFU

474	2/9/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	24,801.0	1,112.2	Proses perbaikan unitpipa dalam tangki solar patah.	14.27	NDD	NDD	JHONI IST KANDAR	17.00	Ujung pipa isap (suction pipe) bahan bakar yang lepas di dalam tangki Hino umumnya disebabkan oleh kombinasi getaran tinggi, usia pemakaian, dan kelemahan pada sambungan pipa tersebut. Pipa yang lepas ini biasanya menyebabkan mesin truk susah hidup atau mogok, terutama saat bahan bakar tersisa sedikit (sekitar 1/4 atau kurang)	FUEL SYSTEM	BD
475	2/9/2026		BM 8460 NU	FBT-31003		-	kendala unit tidak mau nyala ACCU SOAK	14.28	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU AGUNG GUDOL	15.10	accu kosong power terkait arus GPS	ACCU	RFU
476	2/9/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	29,192.0	1,309.1	GANTI BARU BOHLAM MATI	13.00	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	13.34	BOHLAM MATI	BOHLAM	RFU
477	2/9/2026		Z 9109 AB	DT-00074		-	Udh terpasang sambung selang angin utama	13.40	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	14.49	BOCOR	SYSTEM BRAKE	RFU
478	2/9/2026	DT-47	BG 8976 IX	DT-00032	60,104.0	2,695.2	KUNCI KONTAK AMBROL kiri,bracket muffler DIKM SAAT INI TERBACA SEMESTINYA PLANNER SUDAH MEMBUAT JADWAL PM 5 YANG TERDIRI DARI : 1.GANTI OLI FILTER TRANSMISSI + GANTI OLINYA 2.GANTI OLI FILTER DIFERENSIAL + Ganti Olinya 3.CLUTH FLUIN 4.MINYAK P.STEERUNG 5.GRASE WELL BEARING	14.50	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	15.16	GANGI BARU	SWITCCH KEY	RFU
479	2/9/2026	DT-076	B 9137 ZYT	DT-00028			Ganti bola lampu rem dan kota	15.00	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	15.15	BOHLAM MATI	ELECTRICAL	RFU
480	2/9/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	186,322.0	8,355.2	Ganti kepala batere	15.40	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	16.26	CLAM ACCU PUTUS	ACCU	RFU
481	2/9/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	78,131.0	3,503.6	Pasang septu lumpur depan ka	16.00	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	16.46	KROPOS	ACCESSORIES	BD
482	2/9/2026	DT-032	B 9094 ZYT	DT-00046	63,955.0	2,867.9	Mengurik baut ting tong baut yg panjang 2pcs	16.47	Harbar	Harbar	TEPU REGAR	16.54	Getaran Tinggi dan Beban Berat: Sebagai truk Dump Truck (DT), Hino sering beroperasi di medan berat yang menyebabkan getaran ekstrem. Getaran tinggi ini secara bertahap melonggarkan baut jika tidak dikencangkan secara berkala	SUSPENSI	RFU
483	2/9/2026	DT-029	B 9137 ZYT	DT-00043	NO UPDATE KM		1.Bocor ban depan 2.baut roda patah 1	15.31	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA USKHA LANDA 1000 GOLOK				BD
484	2/10/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	209,450.0	9,392.4	Menyambung kabel swict rem putus GANTI FUSE 10 A	7.40	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	8.14	Switch rem (brake light switch) yang sering putus atau rusak pada truk Hino DT (Dump Truck) umumnya disebabkan oleh beban kerja tinggi, masalah kelistrikan, atau faktor lingkungan. Mengingat Hino DT sering digunakan untuk operasional berat di medan berat, switch ini rentan mengalami kegagalan	switch	RFU
485	2/10/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	27,205.0	1,220.0	Jenis Pekerjaan : 1~ Tank Hidrolik pecah pada sisi tengah bagian Proses cuci/cleaning pada perangkat Level Tank...dan Tank Hidrolik..	8.07	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	10.18	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem	TANGKI HYDRAULIC	RFU
486	2/10/2026		BM 8460 NU	FBT-31001	1,522.0	68.3	2 unit accu sudah di cas 1 sudah tidak dapat menyimpan arus , unit ini untuk project meating bord.	15.33	WS	WS	RAHMAD K MANDANU	17.44	Kebocoran Arus (Parasitic Draw/Arus Bocor): Ini adalah penyebab paling sering. Komponen kelistrikan yang tetap menyala atau korsleting kecil secara terus-menerus menguras energi aki meskipun mesin mati, seperti alarm, dashcam, sistem audio aftermarket, atau lampu bagasi/interior yang tidak mati.	ACCU	RFU

487	2/10/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	240,301.0	#####	Menglas braket punyai	8.15	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	10.09	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN & FAKTUR UMUR PARTS	ACCESSORIES	RFU
488	2/10/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	24,801.0	1,112.2	Proses pengelasan kawat Kuningan pipa hisap tangki solar	9.18	Harbar	Harbar	DARMAWAN JHONI ISKANDAR	10.26	Getaran Mesin dan Kondisi Jalan: Truk Hino sering beroperasi dalam kondisi berat. Getaran yang terus-menerus, terutama saat melintasi jalan rusak, membuat pipa di dalam tangki bergoyang. Ujung pipa yang berat atau tidak terikat dengan kuat dapat goyah, menyebabkan keretakan, dan akhirnya putus karena "lelah	TANGKI BBM	RFU
489	2/10/2026	DT-033	DT 8669 KE	DT-00072	126,989.0	5,694.6	Penggantian 1 bh Kabel seri baterai	8.59	Harbar	Harbar	JHONI IST KANDAR	9.24	Korosi dan Oksidasi Terminal: Korosi (serbuk putih/hijau) meningkatkan resistensi (hambatan) pada kabel. Hambatan yang tinggi menyebabkan panas berlebih (overheat) pada kabel seri, yang lama-kelamaan membuat isolasi meleleh dan kawat kabel putus.	CABLE ACCU	RFU
490	2/10/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	78,131.0	3,503.6	Proses welding breaket ganjal ban	10.05	Harbar	Harbar	DARMAWAN	10.55	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	BD
491	2/10/2026		BM 9244 NU	DT-04044	75,607.0	3,390.4	DISMANTLE DISC CLUTH LIMIT Membuka/menurunkan transmisi ORDER PARTS 12.34 WIB	10.36	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA LANDAK		Disebabkan oleh beban kerja berat, kondisi operasional yang ekstrem, dan perilaku pengemudi. Sebagai dump truck berkapasitas besar yang sering digunakan di sektor tambang atau konstruksi (mengangkut beban 20-30 ton lebih), kopling bekerja ekstra keras	DISC CLUTH	BD
492	2/10/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,413.0	8,628.4	selang angin induk compressor menuju tabung angin bocor	11.00	harbar	harbar	DARMAWAN SI BOY	11.52	Selang angin induk (utama) pada Hino 500 bocor umumnya disebabkan oleh usia pemakaian (getas), gesekan fisik dengan komponen lain, atau tekanan udara yang terlalu tinggi/tidak stabil. Faktor utama lainnya adalah kotoran/karat yang merusak material selang, getaran mesin yang tinggi, dan pemasangan yang kurang pas.	BRAKE	RFU
493	2/10/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	181,522.0	8,140.0	PERBAIKAN SELANG ANGIN BOCOR	11.00	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.43	Selang angin pada Hino sering bocor umumnya disebabkan oleh usia pakai komponen (getas/retak), paparan suhu mesin yang tinggi, abrasi akibat gesekan, atau tekanan udara sistem pneumatik yang melebihi kapasitas selang. Penggunaan selang tidak sesuai spesifikasi dan debu yang merusak seal juga memicu kebocoran.	BRAKE	RFU
494	2/10/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	205,710.0	9,224.7	regulator kaca pintu kabin tidak mau naik sebelah kanan	11.58	harbar	harbar	OPUNG REGAR SI BOY	14.02	Debu dan Lumpur: Truk Hino sering melewati jalan berdebu/berlumpur. Kotoran yang menumpuk di karet rel kaca membuat gerakan kaca sangat berat, memicu beban berlebih pada motor. Karet Kaca Kering/Keras: Karet yang sudah tua menjadi kaku dan menjepit kaca, menyebabkan macet.	REGULATOR KACA	RFU
495	2/10/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	300,172.0	#####	1.Boster clos bawah bocor	13.44	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA LANDAK	14.20	Seal Piston Aus atau Rusak (Penyebab Utama): Seal karet di dalam booster (seal kit) aus, robek, atau mengeras karena umur, sehingga tidak mampu lagi menahan tekanan minyak kopling	BOSTER CLUTCH	BD
496	2/10/2026	DT-024	B 9079 ZYT	DT-00038	68,804.0	2,887.4	Ganti spakbor depan sebelah kiri.	13.55	harbar	harbar	JHONI IST KANDAR	14.49	Paparan Sinar UV dan Panas Ekstrem: Komponen plastik yang terus-menerus terpapar sinar matahari dan panas mesin dapat mengalami degradasi polimer. Hal ini membuat material plastik menjadi kaku, getas (mudah patah), dan "keropos"	SPAKBOARD	RFU

497	2/10/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049	NO UPDATE KM OLEH MEKANIK		Ijin permintaan seperpat untuk dt 00049 ~bering/lahar poly AC 1 pcs	15.01	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	15.29	kurangnya pelumasan, kontaminasi air/karat, usia pemakaian, atau panas berlebih akibat gesekan. Posisi AC yang rendah membuatnya rentan terkena air saat melintasi banjir atau pencucian, menyebabkan karat. Selain itu, beban kerja berlebih (menyalakan AC saat RPM tinggi) dan penggunaan bearing berkualitas rendah mempercepat kerusakan.	PULLEY	BD
498	2/10/2026	DT-47	BG 8976 IX	DT-00032	60,238.0	2,701.3	ganti bola lampu rem 1 pcs sebelah kanan dan konslet kabel piting bola lampu	15.05	HARBAR	HARBAR	SI BOY	15.25	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terlupus, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	BOHLAM	RFU
499	2/10/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	NO UPDATE KM OLEH MEKANOK		low power ganti filter solar 1pcs bawah	15.34	harbar	harbar	DARMAWAN SI BOY	16.34	disebabkan oleh masalah sistem bahan bakar seperti filter solar kotor/tersumbat, kualitas bahan bakar rendah (bercampur air/endapan biodiesel B35)	FUEL SYSTEM	RFU
500	2/10/2026	WT-01	B 9018 KFA	WT-0001	17,893.0	802.4	Ijin permintaan seperpat untuk WT-00001 ~sensor sepedo meter 1 pcs	15.36	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA		Kerusakan Fisik & Umur Sensor (Material Wear): Sensor kecepatan sering kali mengalami keausan material, terutama pada komponen magnet dan kumparan di dalamnya. Pada beberapa kasus (terutama bus/truk), sensor memiliki karakteristik ekspansi termal yang berbeda saat panas, menyebabkan sirkuit terbuka (open circuit) di dalam sensor.	SENSOR	BD
501	2/10/2026	DT-029	B 9137 ZYT	DT-00043	NO UPDATE KM OLEH MEKANIK		GANTI BAUT DORA PUTIS	12.30	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHA	15.38	Torsi Pengencangan Tidak Sesuai (Over/Under-Torque): Baut roda yang dikencangkan terlalu kencang (over-torque) melebihi batas toleransi dapat membuat baut meregang dan melemah. Sebaliknya, mur roda yang kurang kencang (under-torque) menyebabkan mur longgar dan menimbulkan getaran yang akhirnya mematahkan baut	SUSPENSI	RFU
502	2/10/2026	DT-55	B 9114 ZYT	DT-00007	27,767.0	1,308.0	Stel tojok KLOS.	15.06	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	16.00	Cover Clutch/Matahari Lemah: Jika pegas diafragma pada cover clutch sudah lelah (tidak ngeper), tekanan pada kampas kopling tidak merata, mengakibatkan kopling sering selip dan setelan berubah	DISC CLUTH	RFU
503	2/10/2026	DT-073	B 9134 ZYT	DT-00025	27,952.0	1,225.9	STELL REM Slmt mIm pak bu aku pesan gantungan ban serap rusak	16.46	Harbar	Harbar	OPUNG REGAR	17.09	Jarak Antara Kampas dan Tromol Terlalu Jauh: Jika celah kampas dan tromol terlalu besar, rem akan terasa kurang pakem (kurang responsif) dan konsumsi angin menjadi lebih boros, yang memaksa penyetelan ulang.	disc brake	RFU
504	2/10/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	NO UPDATE KM OLEH MEKANIK		Kunci kontak unit dt 00054 patah...	16.56	Harbar	Harbar	JHONI IST KANDAR		Lubang Kunci Kotor/Kering: Debu, kotoran, atau karat yang menumpuk di dalam lubang kunci (cylinder lock) menyebabkan gesekan tinggi, membuat kunci sulit diputar dan akhirnya patah.		BD
505	2/10/2026		BM 8921 QU	DT-00035		1,308.0	DIEMANTLE BLOCK ENGINE	17.09	WS	WS	HENDRICO EKO SANTOSO		OVERHOUL ENGINE	ENGINE	BD
506	2/10/2026		BM 9291 JO	DT-41001	93,720.0	6,975.7	pasang accu baru GS N 70 X 2 12 V	13.05	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU	17.53	ACCU DIPINDAHKAN KE UNIT LAIN	ACCU	RFU

507	2/11/2026	101	BM 9682 JO	DT-04032	89,082.0	6,647.9	Jenis Pekerjaan : ✓1 • perbaikan unit low power dan electrical eror dan proses running unit DT - 04032 sesaat close / ready unit	08.08	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU	10.22	1.wirring harness putus 8 line 2.sensor MAP kotor	LOW POWER	RFU
508	2/11/2026		BG 8638 NI	DT 00062	63,328.0	#####	Jenis Pekerjaan : service berkala -oli mesin 25ltr -oli transmisi proses pengecekan -oli gardan proses pengecekan -filter oli 2 pcs -filter solar 3pcs	10.00	HARBAR	HARBAR	THE JHONI IST KANDAR SI BOY	14.00	PM SERVICE BERKALA DI KM.63.328 KEMBALI KM :70.828	ENGINE	RFU
509	2/11/2026		BM 9244 NU	DT-04044	75,607.0	3,390.4	ASSEMBLY DISC CLUTH SET : Jenis Pekerjaan : 1.disc clutch 2.bearing 3.stel V-Belt AC	10.48	SELSIN	SELSIN	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1500 TEPU USKHA	14.10	Disebabkan oleh beban kerja berat, kondisi operasional yang ekstrem, dan perilaku pengemudi. Sebagai dump truck berkapasitas besar yang sering digunakan di sektor tambang atau konstruksi (mengangkut beban 20-30 ton lebih), kopling bekerja ekstra keras	DISC CLUTH	RFU
510	2/11/2026		B 9174 NU	DT-04001	81,736.0	3,665.3	Ganti kepala batere	9.30	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	9.56			RFU
511	2/11/2026		B 9107 ZYT	DT-00001	27,366.0	1,227.2	Ganti bola lampu kota dan kabut LAS PINTU OMBENG	10.05	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	10.30	RUSAK AKIBAT DORONGAN ALAT BERAT		RFU
512	2/11/2026		B 9914 JYT	DT-00057	209,604.0	9,399.3	Ganti fuel elemant :23401-1332L	10.45	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	11.04			RFU
513	2/11/2026	DT-08	B 9104 ZYT	DT-00049	70,590.0	3,165.5	selesai pekerjaan ganti lahar AC	11.01	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO	11.22	kurangnya pelumasan, kontaminasi air/karat, usia pemakaian, atau panas berlebih akibat gesekan. Posisi AC yang rendah membuatnya rentan terkena air saat melintasi banjir atau pencucian, menyebabkan karat. Selain itu, beban kerja berlebih (menyalakan AC saat RPM tinggi) dan penggunaan bearing berkualitas rendah mempercepat	PULLEY AC	RFU
514	2/11/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021	26,344.0	1,181.3	Jenis Pekerjaan : 1~perbaikan safety kunci ombeng (kanan.kiri)	10.32	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	11.45	RUSAK AKIBAT DORONGAN ALAT BERAT	DUMP PING	RFU
515	2/11/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	186,411.0	8,359.2	Ganti Kunci Kontak Baru	13.02	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	13.30	PATAH	KEY SWITCH	RFU
516	2/11/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	24,801.0	1,112.2	CLEANING ELEMENT FUL FILTER Cuci filter solar bawaA kotor	15.24	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	15.44	Lingkungan Operasional yang Berdebu: Truk beroperasi di lokasi konstruksi, pertambangan, atau jalan tanah yang menyebabkan konsentrasi debu tinggi masuk ke sistem intake.	FUEL FILTER	RFU

517	2/11/2026		BM 9285 JO	DT-04024	94,480.0	4,236.8	1.penambahan oli mesin 3L	14.55	selsin	selsin	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000 USKHA	15.03	Kapan Harus Waspada? Jika Anda harus menambah 1 liter oli secara rutin di luar jadwal ganti oli (misalnya tiap 1.000 km), ini mengindikasikan masalah: Kebocoran Seal: Adanya kebocoran pada seal packing atau gasket. Kerusakan Ring Piston: Oli masuk ke ruang bakar dan terbakar (sering ditandai asap putih). Masalah Turbocharger: Oli bocor melalui seal turbocharge	ENGINE	RFU
518	2/11/2026	DT-02	DT-8973 IE	DT-00073	52,615.4	2,359.4	Jenis Pekerjaan : 1.stel tojok close	15.01	selsin	selsin	TEPU FUSO	15.13	Seiring pemakaian, kampas kopling menipis, menyebabkan titik gigit (biting point) berubah dan pedal kopling terasa lebih dalam. Menyesuaikan Jarak Bebas (Free Play): Penyetelan memastikan jarak gerak bebas pedal sesuai (sekitar 1,5 - 3 cm) agar kopling tidak terus-menerus menempel pada flywheel, yang dapat menyebabkan kopling cepat panas dan habis	TRANSMISSI	RFU
519	2/11/2026	DT-101	BM 9682 JO	DT-04032	89,082.0	6,647.9	Jenis Pekerjaan : ✓1~ pemasangan bracket intercooler LAPORAN RUNNING KED 2 SETELAH DI RPM 3300 TERINFO SUDAH CLOSE PROBLEM MOHON ESOK AGAR DRUVER CEK ULANG KELUHAN JIKA MASIH TERJADI	16.03	WS	WS	RAHMAD K MANDANU DAR MA WAN A R 1 P	16.33	Baut Lepas mengakibatkan kan hose turbo lepas menghasilkan problem low poweer	TURBOCHARGE	RFU
520	2/11/2026	DT-043	BG8639NI	DT-00063		-	RADIATOR JEBOL	17.25	5U	5U	JHONI IST KANDAR		Benturan dan getaran: Getaran konstan akibat penggunaan berat dan potensi benturan dari puing-puing atau material lain selama operasi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada komponen radiator seperti kisi-kisi atau selang.		BD
521	2/11/2026	DT-043	BG 8367 IJ	DT-00061	73,941.0	3,315.7	CUCI FILTER SOLAR	17.37	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	18.03	Penumpukan kontaminan dari solar berkualitas rendah, seperti kotoran, karat, air, dan endapan lumpur, yang menyumbat elemen saringan berbahan kertas atau busa. Hal ini juga dipercepat oleh masa pemakaian panjang, penggunaan bahan bakar yang tidak disarankan, atau tangki solar yang kotor.	FUEL FILTER	RFU

522	2/12/2026	WT-01	BA 9016 QU	FT-00001		-	Jenis Pekerjaan : 1.filter solar tidak mau di pompa	8.34	WS	WS	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000	10.44	1.Penggunaan Bio Solar (Kualitas Rendah): Penggunaan bahan bakar dengan kandungan cetane rendah atau kotoran tinggi sering kali meninggalkan residu (lumpur/kerak) yang menyumbat filter bahan bakar. 2.Karakteristik Mesin Common Rail: Canter modern (termasuk Euro 4) memiliki sistem injeksi yang sangat sensitif. Kotoran kecil saja dapat tersaring dan menumpuk dengan cepat di filter untuk melindungi injektor.	FUEL SYSTEM	RFU
523	2/12/2026		BM 9174 NU	DT-04001	81,863.0	3,671.0	Jenis Pekerjaan : 1~ Repair Muffler broken/bocor 2~ Repair Safety Underround Samping kiri broken.	10.51	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN KONDISI SEPERTI INI BERULANG ULANG UNIT INI DAN MOHON ESOK KITA SERVICE SEGERA	ACCESSORIES	RFU
524	2/12/2026		BM 9551 JO	DT-04048	DI JAM ITU KUNCI KABIN TERKUCI PAS SELESAI DIINFO KEMBALI		Jenis Pekerjaan : 1.wellding keduduk breacket apar	9.32	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	9.52	PUTUS SAMBUNGAN LAS TANPA BRACEKT GETARAN YANG KUAT JADI PENYEBAB	ACCESSORIES	RFU
525	2/12/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008			GANTI FILTER ELEMENT LOWER	8.03	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	9.00	Lingkungan Operasional yang Berdebu: Truk beroperasi di lokasi konstruksi, pertambangan, atau jalan tanah yang menyebabkan konsentrasi debu tinggi masuk ke sistem intake.	FUEL FILTER	RFU
526	2/12/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	73,941.0	3,315.7	GANTI PRIMING PUMP BARU	9.34	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	10.01	Seal/Diafragma Robek: Komponen karet di dalam priming pump sudah getas atau robek, sehingga pompa tidak dapat menciptakan tekanan vakum untuk menghisap bahan bakar dari tangki.	INJECTION PUMP	RFU
527	2/12/2026				29,748.0	1,334.0	Udh hidup lampu kota belakang zebeleh kanan	11.00	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	11.20	Bohlam Terbakar Akibat Getaran: Truk DT sering melewati medan berat (pertambangan/proyek). Getaran yang terus-menerus dan benturan keras memperpendek umur filamen bohlam lampu, menyebabkan bohlam cepat putus.	ELECTRUCAL	RFU
528	2/12/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,774.0	8,644.6	Jenis Pekerjaan : 1.wellding breacket muffler	10.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	10.43	PUTUS SAMBUNGAN LAS TANPA BRACEKT GETARAN YANG KUAT JADI PENYEBAB	BRACKET	RFU
529	2/12/2026	DT-043	BG 8367 IJ	DT-00061	73,941.0	3,315.7	GANTI ELEMENT SET FILTER PN 23304-JAF40	10.50	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	11.49	Penumpukan kontaminan dari solar berkualitas rendah, seperti kotoran, karat, air, dan endapan lumpur, yang menyumbat elemen saringan berbahan kertas atau busa. Hal ini juga dipercepat oleh masa pemakaian panjang, penggunaan bahan bakar yang tidak disarankan, atau tangki solar yang kotor.	FUEL FILTER	RFU

530	2/12/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	INFO HELPER NYUSUL	Radiator bocor	11.30	HARBAR	HARBAR	SI BOY		Korosi dan Karat (Penyebab Utama): Penggunaan air biasa (bukan coolant kualitas baik) memicu karat di bagian dalam radiator. Korosi ini akhirnya memakan material radiator dan menciptakan lubang kebocoran. Benturan Fisik dan Getaran: Saat beroperasi di medan pertambangan atau konstruksi, radiator rentan terkena benturan benda keras atau getaran berlebihan yang meretakkan komponen.	RADIATOR	BD
531	2/12/2026	DT-45	BG 8641 NI	DT-00065	68,339.0	##### Udh hidup lampu kabut ya : UNIT INI JIKA DILIHAT MATA OLEH PIC SERVICE SUDAH TIBA WAKTU PM 6; GENERAL SERVICE JADWAL SERVICE DI KM 68.652 HM TERLIHAT SUDAH DAPAT DISERVICE UNIT INI PIC SERVICE TEPU FUSO & IJSKHA	13.00	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	13.24	Bohlam Terbakar Akibat Getaran: Truk DT sering melewati medan berat (pertambangan/proyek). Getaran yang terus-menerus dan benturan keras memperpendek umur filamen bohlam lampu, menyebabkan bohlam cepat putus.	ELECTRUCAL	RFU
532	2/12/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	30,883.0	1,384.9 Jenis Pekerjaan : ☒ 1~ Underround Protection Patah.(Proses pengerjaan). ☒ 2~ Underround Safety Samping sebelah kiri broken.(Proses pengerjaan) ☒ 3~ Safety Apar Parah (proses pengerjaan).	13.55	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN BELUM BISA DIMINIMALISIR YANG RUSAK RUSAK BEGINI	ACCESSORIES	RFU
533	2/12/2026		B 9819 QO	DT-04029	DI JAM ITU KUNCI KABIN TERKUCI PAS SELESAI DIINFO KEMBALI	Jenis Pekerjaan : 1.wellding speackboard retak sisi kanan(temuan TPE)	13.35	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM	14.12	UMUR PARTS DAN KONDISI KURANG PEDULI PENELITIAN HARIAN TERHADAP UNIT YANG DIOPERASIKAN NYA SEHINGGA PADA SAAT DIINSPECT TPE MENJADIKAN TEMUAN	ACCESSORIES	RFU
534	2/12/2026	DT-072	B 9133ZYT	DT-00024	23,253.0	1,242.0 ~gerising ~membersihkan saringan udara	13.55	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKN	14.32	PERAWATAN BERKALA REGRESING & AIR CLEANER CLEANING KM SEBELUM NYA	SUSPENSI & AIR CLEANER	RFU
535	2/12/2026	DT-043	BG8639NI	DT-00063		- GANTI RADIATOR BARU HINO 500 350 PD	14.53	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR		Benturan dan getaran: Getaran konstan akibat penggunaan berat dan potensi benturan dari puing-puing atau material lain selama operasi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada komponen radiator seperti kisi-kisi atau selang.		BD
536	2/12/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	#####	##### Jenis Pekerjaan : 1.baut roda putus/patah 2.stel rem	11.11	WS	WS	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	16.17	Pengencangan mur yang terlalu kencang menggunakan impact wrench (melebihi torsi standar) membuat baut meregang dan melemah. Sebaliknya, mur yang terlalu longgar menyebabkan getaran tinggi yang memicu baut putus.	SUSPENSI SYTEM BRAKE	RFU
537	2/12/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	DI JAM ITU KUNCI KABIN TERKUCI PAS SELESAI DIINFO KEMBALI	Jenis Pekerjaan : 1.perbaikan keduduk'an kaca spion bengkok	16.30	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM	16.50	Kropos & Kesengkol	SPION	RFU

538	2/12/2026	DT-098	BM 9174 NU.	DT-04001	81,863.0	3,671.0	Jenis Pekerjaan : ✔1~ Repair Muffler broken/bocor ✔2~ Repair Safety Underround Samping kiri broken. PM SERVICE PADA INTERVAL INI DI KM 82.118 KM SAAT INI SUDAH TIBA DI KM 81.863 KURANG DARI 255 KM UNIT INI SUDAH DAPAT DISERVICE PTC TEPU FUSO - USKHA	10.51	WS	WS	PENG SUWARDI RAHMAD	18.04	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
539	2/12/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071	114,092.0	5,116.2	Peroses saat ini dismantle paking cylinder head , terdapat kebocoran kompresi pada cylinder no 6 , untuk pengecekan sementara , status di lanjut lusa , lanjut ke team welding .DT 00050, bersama	13.40	WS	WS	DARMAWAN RAHMAD K MANDANU	18.15	Penyebab Utama : overheating (mesin terlalu panas) yang membuat kepala silinder melengkung atau packing terbakar. Masalah sistem pendingin, pemasangan yang salah, atau usia komponen juga menjadi pemicu utama yang menyebabkan air radiator masuk ke ruang bakar dan tenaga mesin dro	ENGINE	BD
540	2/12/2026	DT-02	DT-8973 IE.	DT-00073	52,629.8	2,360.1	Jenis Pekerjaan : 1. underground Protection (Broken)	18.19	WS	WS	PENG SUWARDI RAHMAD	22.01	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
541	2/12/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	300,536.0	#####	Broken : ~mufler patah ~tiang spion patah ~underan patah beberapa titik ~Breaket lampu belakang retak ~Tangga pijakan Driver broken	18.45	WS	WS	DARMAWAN RAHMAD K MANDANU	21.00	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
542	2/12/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	8,167.3	MUFLER	17.3	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD		KECAPEKAN TEAM DILANJUTKAN ESOK		BD
543	2/13/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	117,849.0	#####	PM SERVICE INTERVAL DI 7500 (PM1) servis berkala *Ganti Oli 15 Ltr *Ganti filter solar 2Pcs *Ganti oli mesin *Ganti filter oli 1 pcs *GANTI Klason & Neole Minyak	8.10	WS	WS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.06	PM SERVICE SAAT INI : 117.849 KEMBALI DI KM : 125.349.	ENGINE	RFU
544	2/13/2026	DT-014	B 9386 KYW	DT-00054	186,552.0	#####	GANTI LAMPU H 4	8.13	HARBAR	HARBAR	OPUNG NELA REGAR	12.19	Tegangan Listrik Tidak Stabil (Overvoltage): Ini adalah penyebab paling umum. Alternator yang sudah lemah atau bermasalah seringkali menghasilkan tegangan berlebih (lebih dari 14 Volt) saat mesin putaran tinggi, yang membuat filamen bohlam H4 cepat putus.	ELECTRICAL LAMP	RFU
545	2/13/2026	DT-44	BG 8640 NI	DT-00064	66,659.0	2,989.2	Jenis Pekerjaan : 1.baut Dora dol/habis drat : DIDALAM KM SERVICE YANG DITERBITKAN PLANNER DI JAN 26 UNIT INI TERJADWAL DI KM 66.455 SEHARUSNYA DISIMAK DI GROUP JIKA MENYIMAK UNIT INI TERJDWAL DAN KM LEWAT ESOK MOHON DISERVICE JIKA SAAT INI DITEMUS DI WS LAKUKAN SEKALIAN DI KM 66.659	8.29	WS	WS	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000	9.28	Pemasangan Torsi Berlebihan (Over-torque): Penggunaan impact wrench (tembakan angin) yang tidak dikalibrasi atau mengencangkan baut terlalu kuat (dinjaak) menyebabkan baut meregang melampaui batas elastisitasnya (stretching), sehingga drat tipis dan aus.	SUSPENSII	RFU

546	2/13/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	8,167.3	Jenis Pekerjaan : ❑1. Muffler broken (proses pengerjaan) ❑2~ Lantai Dump Robek di beberapa titik (proses pengerjaan).	8.33	WS	WS	PENG SUWARDI RAHMAD		MUFLER KROPOS DAN PACKING RUSAK GANTI GASKET EX MFLD 17104-1580	MUFLER	BD
547	2/13/2026	DT-057/WT-02	BK 9121 QU	WT-4001		-	Proses penggantian ban untuk unit Water truck ban di canibal dari unit ex 19	10.44	WS	WS	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000	12.10	BAN DARU UNIT DT EX 019 UNIT YANG TERJUA OLEH TBM	TIRE	RFU
548	2/13/2026	DT-064	B 9125 ZYT	DT-00016	30,718.0	1,288.2	Ganti bell Ting AC baru. 1 bh Belting AC yg lama hilang.	10.55	HARAR	HABAR	JHONI IST KANDAR	11.17	V-Belt rusak atau Slip. V-Belt yang aus akan melonggar, menyebabkan slip pada pulley kompresor AC. Hal ini mengakibatkan tenaga mesin tidak terkalkulasi maksimal sehingga AC	V BELT	RFU
549	2/13/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	128,664.0	5,769.7	Jenis Pekerjaan : 1.wellding underround protection sisi kiri	11.00	HARAR	HABAR	HENDRIK STROOM	11.20	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
550	2/13/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	300,536.0	#####	gerising ~membersihkan saringan udara ~ganti kit jemberit/exhaust brake ~ganti filter solar bawah 1 pcs ~ganti piston master kelos bawah 2701 KM LAGI UNIT INI	11.07	WS	WS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.00	1.PERAWATAN PADA NEPPLE GREASE DAN PENGISIAN GREASE 2.PERBAIKAN ENGINE BRAKE 3.PERBAIKAN PISTON MASTER KOPLING	EGINE,SYSTEM REM,TRASMISI	RFU
551	2/13/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	128,664.0	5,769.7	Pemasangan belting AC yg lepas.	14.04	HARAR	HABAR	JHONI IST KANDAR	14.52	Ketidaksejajaran Puli (Pulley Misalignment): Puli alternator, kipas, atau kruk as yang tidak berada dalam satu garis lurus dapat menyebabkan belt aus tidak merata dan melompat keluar dari jalurnya. Ini sering terjadi setelah pergantian komponen (seperti alternator atau AC) yang tidak dipasang dengan sempurna.	PULLY AC	RFU
552	2/13/2026	DT-032	B 9094 ZYT	DT-00046	64,617.0	2,897.6	Ganti bohlam lampu besar sebelah kiri	15.10	HARAR	HABAR	JHONI IST KANDAR	15.59	Tegangan Listrik Tidak Stabil (Overvoltage): Ini adalah penyebab paling umum. Alternator yang sudah lemah atau bermasalah seringkali menghasilkan tegangan berlebih (lebih dari 14 Volt) saat mesin putaran tinggi, yang membuat filamen bohlam H4 cepat putus.	ELECTRICAL LAMP	RFU
553	2/13/2026	DT-032	B 9094 ZYT	DT-00046	64,641.0	2,898.7	selesai pekerjaan ~gerising ~membersihkan saringan udara	16.00	HARAR	HABAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	16.42	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE	RFU
554	2/13/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	210,004.0	9,417.2	selesai pekerjaan ~gerising ~membersihkan saringan udara	16.45	HARAR	HABAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	17.15	PERAWATAN MINGGUAN	ENGINE	RFU
555	2/13/2026	DT-048	BG 8535 OW	DT-00031	78,925.0	3,539.2	Gsnti kunci kontak	16.05	HARAR	HABAR	OPUNG REGAR	17.00	TIDAK BISA MENGANALISA TERKAIT BAHASA P	KONTAK ASSY	RFU
556	2/13/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	210,004.0	9,417.2	Tambah oil hidroliiy	17.10	HARAR	HABAR	OPUNG REGAR	17.30	TIDAK BISA MENGANALISA TERKAIT BAHASA P	HYDRAULIC	RFU
557	2/13/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	206,493.0	9,259.8	Udh hidup klasot mobik	17.55	HARAR	HABAR	OPUNG REGAR	18.05	TIDAK BISA MENGANALISA TERKAIT BAHASA P	KLAKSON	RFU
558	2/13/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,984.0	8,654.0	SEMPROT AIR CLEANER	18.10	HARAR	HABAR	OPUNG REGAR	18.21	TIDAK BISA MENGANALISA TERKAIT BAHASA P	AIR CLEANER	RFU

559	2/14/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	8,167.3	Jenis Pekerjaan : ❑1. Muffler broken (proses pengerjaan) ❑2~ Lantai Dump Robek di beberapa titik (proses pengerjaan).	8.13	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD	Kondensasi Air di Dalam Knalpot (Internal Rust): Saat mesin dimatikan setelah beroperasi, uap air hasil pembakaran di dalam knalpot mendingin dan berubah menjadi cair. Air ini mengendap di muffler, terutama jika truk sering digunakan untuk perjalanan jarak pendek, sehingga knalpot tidak sempat panas cukup lama untuk menguapkan kembali air tersebut. BAK ADA INDIKASI ROBEK OLEH KUKU BUCKET EXCA	DUMPNG & MUFLER	BD	
560	2/14/2026	DT 097	BM9510QO	DT-04030	281,548.0	#####	Jenis Pekerjaan : 1:pengantian tingtong atas 4pcs 2pengantian alaram mundur 3perbaikan kuncipintu kiri 4pemasangan karet Septi lumpur kanan kiri. 5penambahan oli hidrolik Penggantian karet susu blakang 4 pcs	8.25	HARBAR	HARBAR	YANDI KARYA LAMDDA GOLOK 1000 SI BOY	16.00	TEMUAN TPE INSPECT TANGGAL 13/2/2026 TGL :20/1/2026 ADA MAINTENANCE DNG KM 278.817 TGL.6 & 7 ada maintenance tidak diupdate km nya nah saat ini ada perbaikan MUNCUL KM 281.548 TELAD SERVICE JADWAL SERVICE 278.254 KM TELAD 3.294 INI PENTINGNYA JIKA MAINTENANCE MENGAPA PERLU DI TULISKAN KM SETIAP PERBAIKAN.	SUSPENSI SHAFT HYDRAULIC	RFU
561	2/14/2026	DT-44	BG 8640 NI	DT-00064	66,855.0	2,998.0	Service pekerjaan :BELUM MAKSUD SERVICE GENERAL ~servis berkala *Ganti filter oli 2 pcs *Ganti filter solar 3 pcs *Oli 25 liter ~gerising ~membersihkan saringan udara	9.15	HARBAR	HARBAR	TEPU USKHA HAKAN	12.10	PM SERVICE SAAT INI : 66.855 KEMBALI DI KM : 74.355	ENGINE & NEPPLE	RFU
562	2/14/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-00065	68,627.0	3,077.4	Servis berkala Seharusnya PM 6 artinya service GENERAL *Ganti filter solar 3 pcs *Ganti filter oli 2 pcs *Ganti oli mesin 25 liter ~gerising ~membersihkan saringan udara	12.22	HARBAR	HARBAR	TEPU USKHA HAKAN	14.02	PM SERVICE SAAT INI : 68.627 KEMBALI DI KM : 76.127	ENGINE & NEPPLE	RFU
563	2/14/2026		B 9080 ZYT	DT-00039	69,790.0	3,129.6	REGRESING	14.04	HARBAR	HARBAR	TEPU USKHA HAKAN	15.08	PEKERJAAN ERAWATAN PELUMASAN		RFU
564	2/14/2026		B 9093 ZYT	DT-00045	64,086.0	2,873.8	Ganti tutup tengki solar baru	15.10	HARBAR	HARBAR	TEPU USKHA HAKAN	15.31	TUTUP TANGKI LOMPAT / BISA JADI LUPA NGUNCI		RFU

565	14/2/2026 15/2/2026	DT-061	B 9122 ZYT.	DT-00022	29,326.0	1,315.1	Jenis Pekerjaan : ❑1. Tank Hydraulic pecah pada bagian sisi samping.	7.56	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD	10.43	1. Beban Kejut dan Tekanan Hidrolik Berlebih (Over-pressurizing) Saat dumping dilakukan sambil berjalan, guncangan truk akibat permukaan jalan yang tidak rata diserap oleh sistem hidrolik yang sedang bekerja mengangkat bak. Kombinasi beban muatan yang tidak stabil dan guncangan berjalan menciptakan tekanan kejut yang melampaui batas kemampuan sistem, memaksa minyak hidrolik menekan tangki secara ekstrim hingga pecah. 2. Beban Tidak Merata pada Bak (Side Loading) Ketika dump truck bergerak saat bak terangkat, posisi truk yang tidak rata menyebabkan beban muatan bertumpu pada satu sisi (side loading). Hal ini menyebabkan beban kerja pada silinder hidrolik (hoist cylinder) menjadi tidak seimbang, mengakibatkan tekanan balik yang besar ke sistem tangk. Dumping harus dilakukan dalam keadaan diam (posisi berhenti), dengan tuas transmisi di posisi netral dan rem tangan terpasang. Dumping sambil berjalan menyebabkan tekanan berlebih yang melampaui batas desain sistem hidrolik Hino, mengakibatkan tangki pecah dan potensi kecelakaan kerja. AKIRNYA SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB DENGAN METODE DEMIKIAN ????	HYDRAULIC TANK	RFU
566	2/15/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	8,167.3	Jenis Pekerjaan : ❑1. Muffler broken (proses pengerjaan) ❑2~ Lantai Dump Robek di beberapa titik (proses pengerjaan).	8.21	WS	WS	DARMAWAN HENDRIK STROOM	15.42	Kondensasi Air di Dalam Knalpot (Internal Rust): Saat mesin dimatikan setelah beroperasi, uap air hasil pembakaran di dalam knalpot mendingin dan berubah menjadi cair. Air ini mengendap di muffler, terutama jika truk sering digunakan untuk perjalanan jarak pendek, sehingga knalpot tidak sempat panas cukup lama untuk menguapkan kembali air tersebut. BAK ADA INDIKASI ROBEK OLEH KUKU BUCKET EXCA	DUMPNG & MUFLER	RFU
567	2/15/2026	LB-02	B 9012 ZEH .				LORY LOWBOY PADA SUSPensi PATAH & LEPAS	8.47	WS	WS	DARMAWAN YANDI KARYA GOLOK 500 LANDA GOLOK 1500	19.05	Kelebihan Beban (Overloading): Ini adalah penyebab utama. Lowbed sering mengangkut alat berat. Saat beban melebihi kapasitas desain, U-bolt menerima tegangan berlebih, menyebabkan material baja meregang dan akhirnya membengkok. Mur U-bolt Longgar (Loose U-bolts): Getaran terus-menerus saat perjalanan membuat mur U-bolt kendur. Saat kendor, U-bolt tidak lagi mengikat kencang, menyebabkan pergerakan (geseran) antara per dan axle. Benturan konstan saat jalan rusak menyebabkan U-bolt lelah (fatigue) dan bengkok.	AXLE SPRING	RFU

568	2/15/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	8,167.3	Jenis Pekerjaan : ❑1. Muffler broken (proses pengerjaan) ❑2~ Lantai Dump Robek di beberapa titik (proses pengerjaan).	7.56	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD hendrik stroom	15.42	Kondensasi Air di Dalam Knalpot (Internal Rust): Saat mesin dimatikan setelah beroperasi, uap air hasil pembakaran di dalam knalpot mendingin dan berubah menjadi cair. Air ini mengendap di muffler, terutama jika truk sering digunakan untuk perjalanan jarak pendek, sehingga knalpot tidak sempat panas cukup lama untuk menguapkan kembali air tersebut. BAK ADA INDIKASI ROBEK OLEH KUKU BUCKET EXCA	DUMPNG & MUFLER	RFU
569	2/16/2026	DT-014	B 9386 KYW	DT-00054	186,731.0	8,373.6	Ganti gantung ban serap	8.01	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA SIREGAR	8.45	1.RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES & DASBOARD	RFU
570	2/16/2026		B 9134 ZYT	DT-00025	28,694.0	1,286.7	PERBAIKAN DASBOARD LAMPU	8.55	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA SIREGAR	9.10	PROBLEM RINGAN	DASBOARD	RFU
571	2/16/2026	DT-098	BM 9174 NU.	DT-04001	82,087.0	3,681.0	Pebaiki kepala batere longgar	9.30	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA SIREGAR	9.53	LONGGAR	CLAMP ACCU	RFU
572	2/16/2026	DT-47	BG 8976 IX	DT-00032	PANDANGAN MATA SAAT MELIHAT KM SANGAT BURAM SEHINGGA TAK NAMPAK		Slmt pagi aku mintak tolong beli kan penti lampu kaki 2 sebanyak 2 pcs untuk dt 00032 ,makasil atas kerja sama ya	9.54	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	11.04	Solusi Umum: Untuk mengurangi masalah ini, disarankan untuk memastikan soket tidak berkarat, memasang bohlam sesuai watt standar (OEM), dan mempertimbangkan penggunaan bohlam LED yang lebih tahan terhadap getaran, atau lampu bohlam yang memiliki fitur heavy-duty (tahan getaran	a	RFU
573	2/16/2026		BK 9121 EQ		4052.4	181.7	Jenis Pekerjaan : 1~Fabrikasi dan merubah dimensi tinggi/rendah Safety Underround samping kanan dan kiri. 2~ Pasang Bereket Apar. 3~ Pasang Bereket dan lampu rotari. 4~ Pasang dan instal Emergency Stop. ~5 Pasang karet Susu belakang kanan/kiri 4 pcs. 6~ Pasang Safety U Bolt Spring depan dan belakang kanan/kiri 8 pcs. SELESAI OLEH YANDIKARYA	9.19	WS	WS	YANDIKARYA AFENG RAHMAD SENTOSA LANDAK GOLOK 1500 DARMAWAN	13.49	MELANGKAPI PERMINTAAN KONSULTAN TPE		BD
574	2/16/2026	DT-057	B 9116 ZYT	DT 00009	31,766.0	1,424.5	Jenis Pekerjaan : ✔1. Fabrikasi safety bumper belakang	10.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK KE SETROOM		RUSAK AKIBAT METODE KERJA DAN SITE LOKASI DUMPING		BD
575	2/16/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	172,375.6	7,729.8	Jenis Pekerjaan : -penggantian kampas rem belakang sebelah kiri -lampu depan sebelah kanan pecah satu set	9.40	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR BOY GABRIEL SAHULEKA		Sering menginjak rem, terutama saat di jalan menurun atau macet, menyebabkan gesekan terus-menerus yang merusak kampas.	Lampu & Brake system	BD

576	2/16/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT 00024	23,453.0	1,051.7	Jenis Pekerjaan : 1.~ Underground Protection Patah 2~ Kotrek Gantungan Ban Serep Broken. 3~ Fabrikasi Whellchock. 4~ Ganti Filter Solar bagian Bawah.	11.08	HARBAR	HARBAR	APENG LANDA GOLOK 1000	NO.1 RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN 2.KWALITAS PRODUCT KURANG BAIK 3.ADA KEMUNGKINAN HILANG DULU 2024 SUDAH DISIAPKAN 4.KEBIASAN DI 3600 KM FILTER ATAS BAWAH KOTOR		BD
577	2/16/2026	DT-47	BG 8976 IX	DT-00032	61,092.0	#####	Jenipekerjaan ~servis berkala *Ganti oli mesin 25 L *Ganti filter solar 3 pcs *Ganti filter oli 2 pcs	10..45	HARBAR	HARBAR	Tepu fuso USKHA HAKAN	PM SERVICE SAAT INI : 61.092 KEMBALI DI KM : 68.592 SEHARUSNYA INI PM 6 GENERAL SERVICE	ENGINE	RFU
578	2/16/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058			MASTER KOPLING BAWAH		BAB	BAB		BELUM DILAKUKAN PERBAIKAN		BD
579	2/16/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013			KURANG OLI HYDRAULIC 5 liter		BAB	BAB		BELUM DILAKUKAN PERBAIKAN		BD
580	2/16/2026	DT-060	B 9121 ZYT	DT-00012			MATI KABUT LAMPU KIRI		BAB	BAB		BELUM DILAKUKAN PERBAIKAN		BD
581	2/16/2026	TMC-01	B 9008 ZIN	TMC-0001			FRAME TMC RETAK		WS	WS		BELUM DILAKUKAN PERBAIKAN		BD
Hujan 13.46 - 16.00														
17 FEBRUARI 2026 TAHUN BARU IMLEK DILIBURKAN HANYA HE LOADING BLOCK ENGINE DENGAN OPERATOR TMC FAIKAR SERTA LANJUTAN ASSEMBLY ENGINE BLOCK DT EX 35 EKO MEKANIK														
582	2/18/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT 00024	23,453.0	1,051.7	Jenis Pekerjaan : ☒ 1.~ Underground Protection Patah ☒ 2~ Kotrek Gantungan Ban Serep Broken. ☒ 3~ Fabrikasi Whellchock. ☒ 4~ Ganti Filter Solar bagian Bawah. Close	8.02	WS	WS	1.APENG SUWARDI RAHMAD 2.LAMDA GOLOK 1000	NO.1 RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN 2.KWALITAS PRODUCT KURANG BAIK 3.ADA KEMUNGKINAN HILANG DULU 2024 SUDAH DISIAPKAN 4.KEBIASAN DI 3600 KM FILTER ATAS BAWAH KOTOR	ACCESSORIES	RFU
583	2/18/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,774.0	8,644.6	ASSEMBY RADIATOR (REPAIR) KURANG 3.600 KM AKAN TIBA SERVICE DI KM 196374	8.29	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR REJEKI NYA P SIREGAR	Tekanan Sistem Terlalu Tinggi: Tutup radiator (radiator cap) yang sudah rusak/lemah tidak mampu menahan tekanan. Akibatnya, air radiator meluap atau memaksa keluar dari bagian yang lemah, yang meningkatkan risiko kebocoran pada pipa kapiler atau tangki atas (upper tank).	RADIATOR	RFU
584	2/18/2026	DT-019	BG 8367 IJ	DT-00061	74,009.0	3,318.8	Proses repair low power & mobil mati mendadak ADA INDIKASI JARANG MENYIMAK KM SEHINGGA UNIT INI TERLAMBAT SERVICE 848 KM MOHON DISERVICE SEKALIAN	8.45	WS	WS	DARMAWAN RAHMAD K MANDANU	Filter Solar kotor/mampet: lumpukan kotoran pada filter bahan bakar mengurangi debit dan volume solar yang masuk ke injektor, menyebabkan mesin low power dan akhirnya mati. Water Separator Kotor: Air yang terakumulasi di water separator memicu sensor dan membatasi suplai bahan bakar. Supply Pump/Priming Pump Lemah: Pompa bahan bakar tidak mampu menciptakan tekanan tinggi yang dibutuhkan oleh sistem common rail, mengakibatkan stalling (mesin mati) saat berakselerasi	FUEL SYATEM	RFU
585	2/18/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	128,936.0	5,781.9	selesai pekerjaan ~ganti piston master kelos bawah DI KM 132.575 UNIT INI AKAN SERVICE SAAT INI KURANG 3.639 KM	9.01	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	Kebocoran Seal Karet (Seal Kit): Ini adalah penyebab paling umum. Karet silinder di dalam master kopling bawah mengeras, aus, atau robek seiring waktu, sehingga minyak kopling rembes keluar.	MASTER CYLINDER CLUTH	RFU
586	2/18/2026	DT-057	B 9116 ZYT	DT 00009	31,766.0	1,424.5	Jenis Pekerjaan : ☒ 1.~ Pabrikasi safety Bumper belakang(broken)	09.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU

587	2/18/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	#####	Proses perbaikan sil hidrolik Dau ..Ter info turun sendiri...	10.36	WS	WS	YANDIKARYA LANDAK GOLOK 1000		Seal Silinder Hidrolik Aus/Bocor (Internal Leakage): Kebocoran di dalam silinder hidrolik menyebabkan oli hidrolik bypass, sehingga beban bak tidak tertahan.	HYDRAULIC DUMP	BD
588	2/18/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	208,113.0	5,263.0	~nambah oli hidrolik 4 l ~perbaikan alaram mundur tidak hidup PERLU PENANGANAN LEBIH DETAIL KARNA PENAMBAHAN S/D 4 LITER	9.45	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	10.25	Kebocoran Eksternal (External Leaks): Ini adalah penyebab paling umum. Periksa selang (hose), fitting, pompa hidrolik, dan silinder tipper apakah ada rembesan atau tetesan oli. Kebocoran Tersembunyi (Intenal Leaks): Kebocoran di dalam sistem seringkali tidak terlihat secara fisik namun mengurangi level oli, seringkali disebabkan oleh relief valve yang tidak berfungsi optimal.	Hydraulic	RFU
589	2/18/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013	29,342.0	1,315.8	selesai pekerjaan ~penambahan oli hidrolik 6 liter PERLU PENANGANAN LEBIH DETAIL KARNA PENAMBAHAN S/D 6 LITER MOHON BANTU P MARTIN DT INI PAS SERVICE WARANTY DIINFO KAN SEKALIAN KE HINO	10.28	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	10.50	Kebocoran Eksternal (External Leaks): Ini adalah penyebab paling umum. Periksa selang (hose), fitting, pompa hidrolik, dan silinder tipper apakah ada rembesan atau tetesan oli. Kebocoran Tersembunyi (Intenal Leaks): Kebocoran di dalam sistem seringkali tidak terlihat secara fisik namun mengurangi level oli, seringkali disebabkan oleh relief valve yang tidak berfungsi optimal.	Hydraulic	RFU
590	2/18/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	208,113.0	5,263.0	Izin pak buk hasil temuan dari mekanik per depan DT0053 patah nomor 5.6.7.8	11.10	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN		disebabkan oleh kombinasi beban kerja ekstrem, kelelahan material (fatigue), dan perawatan yang kurang. Daun per bernomor lebih tinggi (yang lebih pendek dan tebal di bagian bawah) sering patah karena berfungsi menahan beban puncak (overload) saat truk dalam kondisi penuh.	SPRING	BD
591	2/18/2026	DT-075	B 9136 ZYT	DT-00027	27,275.0	1,223.1	pekerjaan ~setel rem semua roda ~penambahan oli hidrolik 3 liter PERLU PENANGANAN LEBIH DETAIL KARNA PENAMBAHAN S/D 5 LITER	11.11	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.26	Celah yang terlalu besar membuat injakan pedal rem terasa dalam atau ngempos (kurang pakem), sehingga penyetelan ulang diperlukan untuk mendekatkan kampas ke tromol.	Brake & Hydraulic	RFU
592	2/18/2026	DT-078	B 9139 ZYT	DT-00030	29,882.0	1,340.0	Jenis Pekerjaan : 1-Wellding safety kedudukan'an Dump	10.50	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM	11.25	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
593	2/18/2026	DT-092	BM 9819 QO	DT-04029	78,688.0	4,957.4	Telah selesai pengantian karet susu belakang 4pcs TERJADWAL SERVICE DI KM 76.239 DISAAT INI KM PERBAIKAN 78.688 JIKA MEKANIK TELITI SAAT DIINFO DI TANGGAL 16 JANUARI 2026 SEHARUSNYA BISA LANGSUNG SERVICE GASWAT KALAU BEGINI TERUS (SUDAH TERLAMBAT)	08.10	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	11.29	Kearuan Alami (Faktor Usia): Karet stopper merupakan komponen fast moving yang akan mengeras, retak, dan akhirnya getas seiring berjalannya waktu dan intensitas penggunaan. Benturan Keras (Impak): Suspensi yang sering "mentok" (bottoming) akibat jalan rusak membuat benturan fisik yang keras, yang melebihi batas elastisitas karet, sehingga memicu robekan.	Bantalan Karet	RFU
594	2/18/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,774.0	8,644.6	Tambang oil hridolliy PERLU PERHATIAN KHUSU PERBAIKAN INI TAMBAH OLI SAMPAI LAH=BIH DARI 1 LITER	11.30	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR	11.41	Kebocoran Eksternal (External Leaks): Ini adalah penyebab paling umum. Periksa selang (hose), fitting, pompa hidrolik, dan silinder tipper apakah ada rembesan atau tetesan oli. Kebocoran Tersembunyi (Intenal Leaks): Kebocoran di dalam sistem seringkali tidak terlihat secara fisik namun mengurangi level oli, seringkali disebabkan oleh relief valve yang tidak berfungsi optimal.	HYDRAULIC	RFU

595	2/18/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	172,375.6	7,729.8	Jenis Pekerjaan : -penggantian kampas rem belakang sebelah kiri -lampu depan sebelah kanan pecah satu set Kendala Teknis : nunggu boss per dan bola lampu depan sebelah kanan satu set	13.00	HARBAR	HARBAR	REJEKI NYA P SIREGAR BOY GABRIEL SAHULEKA		Sering menginjak rem, terutama saat di jalan menurun atau macet, menyebabkan gesekan terus menerus yang merusak kampas.	Lampu & Brake system	BD
596	2/18/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	59,918.0	2,686.9	Jenis Pekerjaan : 1~ Welding safety underround protection sisi kiri Jenis Pekerjaan :	13.25	HARBAR	HARBAR	HENDRIK SETROOM	13.40	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
597	2/18/2026	DT-093	BM 9296 JO	DT-04038	ADA KEMUNGKINAN KUNCI KONTAK DIBAWA SEHINGGA KM TIDAK DIKETAHUI		1~ Kunci Pintu ombeng patah sebelah kiri.	13.27	WS	WS	1.APENG SUWARDI RAHMAD	14.18	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	DUMPING	RFU
598	2/18/2026	DT-104	BM 9398 JO	DT-04025	-	-	Proses penggantian karet susu Jenis Pekerjaan : 1.backup alarm (selesai) 2.karet susu 4pcs (selesai) 3.lampu kabut depan kanan 4.karet bantalan dump 5.control Valve rem bocor 6.lantai dump 7.kisi-kisi dump	13.01	WS	WS	1.YANDI KARYA 2.LANDA GOLOK 1000		Kearuan Alami (Faktor Usia): Karet stopper merupakan komponen fast moving yang akan mengeras, retak, dan akhirnya getas seiring berjalannya waktu dan intensitas penggunaan. Benturan Keras (Impak): Suspensi yang sering "mentok" (bottoming) akibat jalan rusak membuat benturan fisik yang keras, yang melebihi batas elastisitas karet, sehingga memicu robekan.	Bantalan Karet	BD
599	2/18/2026	DT-02	DT 8973 IE	DT-00073	52,667.2	#####	pekerjaan ~servis berkala *Ganti oli mesin 15 L *Ganti filter solar 2 pcs *Ganti filter oli 1 pcs ~membersih kan saringan udara	13.30	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	14.14	PM SERVICE SAAT INI :52.667 KEMBALI DI KM : 60.167 SEHARUSNYA INI PM 6 GENERAL SERVICE	ENGINE	RFU
600	2/18/2026	DT-0100	BM 9509 QO	DT-04040	84,296.0	3,780.1	selesai pekerjaan ~gerising ~membersikan saringan udara ~gunci baut sasis kendor ~ganti bola lampu rem 1 pcs	13.39	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	14.24	PERAWATAN MINGGUAN	ENHINE NEPPLE	RFU
601	2/18/2026	DT-060	B 9121 ZYT	DT-00012	28,701.0	1,287.0	selesai ganti bola lampu kabut 1 pcs	14.25	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	14.44	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	LAMPU	RFU
602	2/18/2026	DT-073	B 9134 ZYT	DT-00025	28,766.0	1,290.0	Jenis Pekerjaan : 1~ Tank Hydraulic Pecah pada atas , bagian belakang Tank	14.34	WS	WS	1.APENG SUWARDI RAHMAD	15.38	1.Goncangan Ekstrem: Saat bak terangkat dan truk berjalan di medan tidak rata, beban hidrolik tidak stabil. Goncangan ini memberikan beban kejut (impact load) pada selang dan tangki. 2.Katup Relief Tidak Berfungsi: Pressure relief valve yang macet atau tidak disetel dengan benar menyebabkan tekanan tidak terbuang saat beban terlalu berat	hydraulic tank	RFU
603	2/18/2026	TMC-01	B 9008 ZIN	TMC-0001	22,405.0	1,004.7	Proses welding sub casis TMC 4 Titik retak	15.14	WS	WS	DARMAWAN	16.24	Retak (Cracks): Ini adalah penyebab paling umum, bisa retak dingin (cold crack) akibat pendinginan terlalu cepat atau retak panas, sering kali terjadi pada area HAZ (Heat Affected Zone). Porositas (Porosity): Gelembung gas yang terjebak di dalam logam las akibat kotoran, karat, atau gas pelindung yang tidak adekuat, membuat lasan menjadi keropos. Inklusi Terak (Slag Inclusion): Sisa terak yang tidak dibersihkan dengan baik saat las multi-pass terperangkap di dalam, mengurangi kekuatan sambungan.	FRAME	RFU

604	2/18/2026	DT-070	B 9131 ZYT	DT-00022	31,346.0	1,374.8	gerising ~membersihkan saringan udara	14.45	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	15.15	PERAWATAN MINGGUAN	AIR CLEANER & NEPLE	RFU
605	2/18/2026	DT-075	B 9136 ZYT	DT-00027	27,275.0	1,223.1	gerising ~membersihkan saringan udara	15.20	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	15.55	PERAWATAN MINGGUAN	AIR CLEANER & NEPLE	RFU
606	2/18/2026	DT-029	B 9091 ZYT	DT-00043	61,748.0	#####	gerising ~membersihkan saringan udara	15.56	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	16.18	PERAWATAN MINGGUAN	AIR CLEANER & NEPLE	RFU
607	2/18/2026	WL-02	SEM-665	WL-3001	158.2	7.09	Jenis Pekerjaan : ☒1~ Fork Breaket pecah pada las an.	16.09	WS	WS	PENG SUWARDI RAHMAD		FRAME PALLET FORK RETAK	FRAME	RFU
608	2/19/2026	DT 097	BM9510Q0	DT-04030	281,725.0	#####	pekerjaan ~servis berkala *Ganti oli 15 L *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti filter solar 3 pcs Loc beropit BAB	9.18	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	10.16	PM SERVICE SAAT INI :281.725 KEMBALI DI KM : 289.225	ENGINE	RFU
609	2/19/2026	DT 097	BM9510Q0	DT-04030	281,725.0	#####	Ganti bola lampu H4 2pcs	10.16	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	11.15	LAMPU H 4 MATI	ENGINE	RFU
610	2/19/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	30,381.0	#####	Stel tojok KLOS	10.12	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.55	Tonjok klos (clutch slave cylinder/booster) pada truk Hino sering disetel terutama karena faktor penggunaan beban berat (overload) dan keausan kampas kopling yang terjadi secara bertahap. Penyetelan ini penting untuk menjaga kinerja operasional dan mencegah masalah seperti gigi transmisi sulit masuk atau kopling selip	TRANSMISSI	RFU
611	2/19/2026		BK 9121 EQ		4052.4	181.7	Melengkapi temuan inspek ~ merubah dimensi underaun kanan/ kiri ~ lampu Mundur tidak hidup ~instal alarm mundur ~DLL PASANG E - STOP	11.01	WS	WS	DARMAWAN RAHMAD K MANDANU LANDA GOLOK 1000 EKO SUKIATNO		PENVELESAIAN INSPECT TPE PROJECT RWI	ACCESSORIES	BD
612	2/19/2026	104	BM 9398 JO	DT-04025	90,672.0	#####	Jenis Pekerjaan : ☒1~ Lantai Dumping Robek di beberapa titik. ☒2~ Sub Chasis Dump Krek Di beberapa titik. ☒3~ Spring/pir depan bagian kanan patah 1 pcs (Spring no 6). ☒4~ Control Valve Bocor. ☒5~ Tambah Oly Engine. ☒6~ Regreasing/piapot.	11.01	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD JHONI IST KANDAR		UNIT INI TERJADWAL SERVICE DI KM 89.896 KM SAAT INI TANGGAL 19/2/2026 90.672 UNTUK DI SERVICE SEKALIAN	DUMPING	BD
613	2/19/2026	DT-0100	BM 9509 Q0	DT-04040	84,341.0	3,782.1	safety belt problem	14.24	BAB	BAB	Tepu fuso USKHA HAKAN	14.34	safetu belt rusak	safety belt	RFU

614	2/19/2026	DT-068	B 9129 ZYT	DT-00020	32,224.0	1,445.0	Jenis Pekerjaan : ☒1~ Tank Hydrolic pecah. (Sisi lain Tank sdh pernah mengalami hal yang sama/pecah) ☒2~ Underround Protection Patah di sisi kanan dan kiri. ☒ Hour Meter (HM) mati .	15.41	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	JAM 16 OFF		BD	
615	2/19/2026		B 9116 ZYT	DT-00009			Seal oil pompa hirdoliy bocor	16.21	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA SIREGAR	Usia Komponen dan Keausan (Aging & Wear): Seal yang terbuat dari bahan karet atau elastomer akan mengeras, retak, atau menipis setelah pemakaian jangka panjang. Tekanan Hidrolik Berlebihan (Overpressure): Pengisian oli berlebihan atau beban muatan yang melebihi kapasitas (overload) menvehakkan tekanan sistem terlalu		BD	
616	2/20/2026		BM 9949 JO	DT-04036	80,663.0		Ganti bola lampu	08.01	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA SIREGAR	9.40	BOHLAM	RFU	
617	2/20/2026	DT-068	B 9129 ZYT	DT-00020	32,224.0	1,445.0	Jenis Pekerjaan : ☒1~ Tank Hydrolic pecah. (Sisi lain Tank sdh pernah mengalami hal yang sama/pecah) ☒2~ Underround Protection Patah di sisi kanan dan kiri. ☒ Hour Meter (HM) mati .	8.09	ws	ws	apaeng suwardi rahmad	11.21	hydraulic tank	RFU	
618	2/20/2026		B 9121 EO				Proses lanjutan .. ~ merubah dimensi underaun d RH/LH ~ APAR (BELUM SELESAI) ~pabrikasi bracket lampu rotari & instal	8.21	ws	ws	DARMAWAN RAHMAD K MANDANU LANDA GOLOK 1000 EKO SUKIATNO	16.49	PENYELESAIAN INSPECT TPE PROJECT RWI	ACCESSORIES	BD
619	2/20/2026	DT-104	BM 9398 JO	DT-04025	90,672.0	#####	Jenis Pekerjaan : ☒3~ Spring/pir depan bagian kanan patah 1 pcs (Spring no 6).	11.01	WS	WS	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	UNIT INI TERJADWAL SERVICE DI KM 89.896 KM SAAT INI TANGGAL 19/2/2026 90.672	AXLE SPRING	BD	
620	2/20/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,824.0	#####	Ganti bola lampu besar H 4	9.10	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA SIREGAR	9.43	BOHLAM H 4	RFU	
621	2/20/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	119,822.0	#####	Jenis Pekerjaan : ☒1~ Sub Chasis Dump belakang sisi sebelah kanan patah. ☒2~ Tangga Sisi sebelah kiri cabin patah (kropsos)	10.36	WS	WS	APENG SOEWARDI RAHMAD	15.49	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	FRAME	RFU
622	2/20/2026	DT-02	DT 8973 IE	DT-00073			penyetelan bealting AC dan belting kipas radiator	13.30	BAB	BAB	YANDI KARYA & TEAM	13.30	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	AC & v Belt	RFU

623	2/20/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT-00017	29,566.0	1,340.3	penggantian puli AC dan belting AC	12.10	BAB	BAB	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA		Kompresor AC Macet/Macet (Seized): Jika kompresor AC macet akibat kurang oli atau rusak, puli akan berhenti berputar sementara v-belt tetap diputar oleh mesin. Gesekan ekstrim ini membuat belt panas dan putus. Bearing Puli Rusak: Bearing pada puli idler atau puli kompresor yang aus menyebabkan putaran tidak lancar, selip, dan akhirnya putus. Puli Tidak Sejajar (Misalignment): Puli yang miring membuat belt bekerja tidak rata, aus satu sisi, dan cepat putus.	Pully AC & V BELT	BD
624	2/20/2026	DT-072	B 9133 ZYT	DT-00024	23,565.0	1,056.7	Jenis Pekerjaan : penggantian ban serap ke ban yang pecah	14.20	BAB	BAB	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	15.15	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	TIRE	RFU
625	2/20/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	300,962.0	#####	Jenis Pekerjaan : ganti lampu kota sebelah kanan 1pcs dan ganti sekring	15.30	BAB	BAB	YANDI KARYA BOY GABRIEL SAHULEKA	15.48	Korsleting Listrik (Arus Pendek): Kabel yang aus, terkelupas, atau terjepit di bodi truk menimbulkan hubungan arus pendek, yang memicu sekring putus untuk mencegah kebakaran. Kelebihan Beban Listrik: Penggunaan bohlam lampu yang tidak sesuai standar (watt terlalu besar) dapat menyebabkan beban berlebih, membuat sekring meleleh atau putus.	Bohlam & Sekring	RFU
626	2/20/2026	DT-104	BM 9398 JO	DT-04025	90,672.0	#####	Jenis Pekerjaan : ☒3~ Spring/pir depan bagian kanan patah 1 pcs (Spring no 6).	11.01	WS	WS	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000		UNIT INI TERJADWAL SERVICE DI KM 89.896 KM SAAT INI TANGGAL 19/2/2026 90.672 UNTUK DI SERVICE SEKALIAN	AXLE SPRING	BD
627	2/21/2026	DT-045	BG 8641 NI	DT-00065	68,999.0	3,094.1	Ganti bola lampu besar H 4	7.45	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	8.18	Getaran Berlebihan (Vibrasi Tinggi): Truk, khususnya truk dump truck (DT), beroperasi di medan berat dan sering mengalami guncangan keras. Getaran tinggi ini membuat filamen bohlam halogen (tipe H4) lebih cepat putus.		RFU
628	2/21/2026	DT-104	BM 9398 JO	DT-04025	90,672.0	4,066.0	Jenis Pekerjaan : 65% MENUJU 100 % LAMA SEKALI ☒1~ Lantai Dumping Robek di beberapa titik.(Proses)	8.20	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD		UNIT INI TERJADWAL SERVICE DI KM 89.896 KM SAAT INI TANGGAL 19/2/2026 90.672 UNTUK DI SERVICE SEKALIAN	DUMPING	BD
629	2/21/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,130.0	#####	Pasang Seal Hydraulic Dump	8.40	ws	ws	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000 GABRIEL SAHULEKA	10.45	Seal Silinder Hidrolik Aus/Bocor (Internal Leakage): Kebocoran di dalam silinder hidrolik menyebabkan oli hidrolik bypass, sehingga beban bak tidak tertahan.	HYDRAULIC DUMP	RFU
630	2/21/2026	DT-014	B 9386 KYW	DT-00054	186,867.0	8,379.7	Mengecangkan baut as tarik longgar semua dan ganti fully ac	8.19	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	8.40	LONGGAR & PULLEY AC LONGGAR	SUSPENSI & PULLEY	RFU
631	2/21/2026	DT-107	BM 9244 NU	DT-04044	75,874.0	3,402.4	Ganti bohlam lampu besar H4	8.30	HARBAR	HARBAR	JHON NI IST KHANDART	9.05	Getaran Berlebihan (Vibrasi Tinggi): Truk, khususnya truk dump truck (DT), beroperasi di medan berat dan sering mengalami guncangan keras. Getaran tinggi ini membuat filamen bohlam halogen (tipe H4) lebih cepat putus.	BOHLAM	RFU

632	2/21/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,679.0	5,725.5	Ganti kepala batere ,menjampreng batere mobik udh selesai di pos merah	8.45	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	9.31	Korosi dan Oksidasi (Jamur Aki): Asam sulfat dari uap aki bereaksi dengan tembaga/kuningan dan logam sekitarnya, menghasilkan serbuk putih/biru kehijauan. Korosi ini melemahkan struktur klem secara bertahap.	ACCU	RFU
633	2/21/2026	DT-047	BG 8976 IX	DT-00032	61,223.0	2,745.4	Jenis Pekerjaan : Perbaikan safety underground protection broken sisi kiri	9.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM		RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
634	2/21/2026	DT-098	BM 9174 NU	DT-04001	82,277.0	4,969.5	selesai pekerjaan ~gerising ~membersih kan saringan udara ~ganti bola lampu H4 1pcs ~ganti kepala baterai 1pcs	8.05	WS	WS	TEOU FUSO USKA	9.49	PERAWATAN MINGGUAN PADAHAL SUDAH DIINFOKAN TANGGAL 12 /2 2026 UNIT INI SUDAH TIBA SERVICE KO TIDAK SEKALIAN HANYA REGRESING	NIPPLE	RFU
635	2/21/2026						Jenis Pekerjaan : ❑1~ Fabrikasi Safety Apar untuk kebutuhan Unit Rwi. (Proses) ❑2~ Fabrikasi Whellchock untuk kebutuhan Unit Rwi.(Proses)		WS	WS	APENG SUWARDI HENDRIK RAHMAD		UNUTK KELNGKAPAN UNIT RWI		BD
636	2/21/2026	PM-02	B 9012 ZEH .	PM-0001	26,790.0	1,201.3	REGRESING	9.52	WS	WS	TEOU FUSO USKA	10.25	PERWATAAN PER 5000 AM KM	NIPPLE	RFU
637	2/21/2026	DT-092	BM 9819 QO	DT-04029	78,688.0	4,960.0		9.33	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	10.29	Kontaminasi Oli Hidrolik (Penyebab Terbanyak): Sebanyak 80% kegagalan sistem hidrolik disebabkan oleh cairan yang terkontaminasi. Debu, pasir, air, atau partikel logam yang masuk ke dalam sistem menggores permukaan seal dan silinder, mempercepat keausan.	HYDRAULIC	RFU
638	2/21/2026		BM 9824 QO	DT-04053	63,521.0	3,826.6	Menjampreng batere mobik	10.30	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	10.50	SOAK	ACCU	RFU
639	2/21/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	208,113.0	5,263.0	Jenis Pekerjaan : 1.per no 5,6,7,8 patah	10.48	ws	ws	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000 GABRIEL SAHULEKA		disebabkan oleh kombinasi beban kerja ekstrem, kelelahan material (fatigue), dan perawatan yang kurang. Daun per bernomor lebih tinggi (yang lebih pendek dan tebal di bagian bawah) sering patah karena berfungsi menahan beban puncak (overload) saat truk dalam kondisi penuh.	SPRING	BD
640	2/21/2026		BM 9949 JO	DT-04036	80,844.0	4,870.1	Ganti bola lampu besar sebelah kanan 1 pcs	10.53	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	11.27	Getaran Berlebihan (Vibrasi Tinggi): Truk, khususnya truk dump truck (DT), beroperasi di medan berat dan sering mengalami guncangan keras. Getaran tinggi ini membuat filamen bohlam halogen (tipe H4) lebih cepat putus.	BOHLAM	RFU
641	2/21/2026	WL-02	SEM-665				SAMBUNGAN FORK PALLET PROBLEM	11.29	ws	ws	APENG SUWARDI RAHMAD	14.45			RFU
642	2/21/2026		BK 9121 EQ		4052	181.7	merubah dimensi underaund LH/RH ~ instal alarm mundur ~instal lampu rotari & bracket ~Ganti Safety belt driver ~install karet susu & U bolit spring ~ install emergency stop ~ pabrikasi bracket apar & instal ~ install lampu belakang (ganti baru L/H)	08.10	WS	WS	DARMAWAN RAHMAD K MAN DANU	15.21	TEMUAN TPE UNTUK PROJECT RWI	ACCESSORIES	RFU
643	2/21/2026	DT-043	BG 8639 MI	DT-00063	60,235.0	2,701.1	Buang angin minyak tadi mobik habis	13.00	HARBAR	HARBAR	REJEKI SIREGAR	15.13		BRAKE SYSTEM	RFU

644	2/21/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060		-	Problem unit : ganti kabel handel porsneling. 1 pcs Dan perbaikan elektrik eror.	10.30	NDD	NDD	jhoni ist kandart	15.35		TRANSMISSI	RFU
645	2/22/2026					-	Pabrikasi Whelcock RWI	08.00	WS	WS	Peng Suwardi Rahmad	18.00			BD
646	2/23/2026					-	Pabrikasi Whelcock RWI	08.00	WS	WS	Peng Suwardi Rahmad	18.00			BD
647	2/23/2026		BM 9824 Q0	DT-04053	63,657.0	2,854.6	ACCU 70 AMPERE SOAK STEEL PULLEY AC	8.30	Harbar	Harbar	Opung Regar JHONI IST KANDART	15.05	Pemasangan Aksesoris Tambahan (Parasitic Drain): Penambahan lampu sorot, sistem audio, GPS tracker, atau inverter yang tidak standar dapat menguras aki, bahkan saat mesin mati. Penggunaan Listrik Saat Mesin Mati: Menyalakan lampu kabin, radio, atau perangkat elektronik lainnya dalam jangka waktu lama saat mesin tidak beroperasi akan menguras daya aki tanpa pengisian ulang.	ACCU	RFU
648	2/23/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,817.0	5,731.7	CLAMP ACCU RUSAK LAGI KAPAN TIDAK RUSAK	8.48	Harbar	Harbar	Opung Regar	8.50			RFU
649	2/23/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	208,113.0	5,263.0	Jenis Pekerjaan : DISMANTLE 1.per no 5,6,7,8 patah 2.lampu besar 3.lampu kabut 4.stel V-Belt ac	8.51	ws	ws	YANDI KARYA LANDA GOLOK 1000 GABRIEL SAHULEKA	15.35	disebabkan oleh kombinasi beban kerja ekstrem, kelelahan material (fatigue), dan perawatan yang kurang. Daun per bernomor lebih tinggi (yang lebih pendek dan tebal di bagian bawah) sering patah karena berfungsi menahan beban puncak (overload) saat truk dalam kondisi penuh.	SPRING	RFU
650	2/23/2026	DT-098	BM 9174 NU	DT-04001	82,277.0	#####	pekerjaan ~servis berkala *Ganti filter solar 2 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli 15 liter	8.10	ws	ws	TEPU FUSO ORANGE USKHA HAKAN	9.41	PM SERVICE SAAT INI : 82.277 KEMBALI DI KM :92.277 ELEMENT FILTER 1 & 2 akan di ganti Setiap 3500 Km mana yang tercepat duluan	ENGINE	RFU
651	2/23/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013	29,622.0	1,316.5	Jenis Pekerjaan : ❑1~ Tank Hydrolic pecah pada sisi belakang bagian atas. (Proses) ❑2~ Safety Penahan Dump Krek.(Proses)	9.25	WS	WS	A.PENG S WARDI RAH MAD	11.52	1.Tekanan Balik Ekstrem (Back Pressure) dan Over-pressurizing: Saat dumping berjalan, getaran dan posisi material yang tidak rata dapat menyebabkan lonjakan tekanan hidrolik secara tiba-tiba. Tekanan yang melebihi kapasitas tangki, terutama jika sistem relief valve tidak berfungsi optimal, akan mencari titik terlemah-seringkali di bagian atas tangki--dan menyebabkannya pecah. 2.Efek Ayunan Muatan (Sloshing Effect): Saat truk bergerak sambil menumpahkan muatan, oli hidrolik di dalam tangki akan berayun dengan keras. Jika volume oli terlalu penuh (overfilled), ayunan ini menciptakan tekanan hidrolik yang meledak ke atas, merusak bagian atas tangki. 3.Beban Kejut (Shock Loading) Struktural: Dumping berjalan menyebabkan stres mekanis yang tinggi pada sasis danudukan tangki akibat guncangan medan. Getaran ini diteruskan ke tangki, menyebabkan retakan struktural (fatigue crack) yang akhirnya pecah. 4.Aerasi (Udara dalam Sistem): Dumping berjalan sering kali memicu kavitasi atau udara masuk ke sistem karena oli berbusa (aerated). Udara yang terkompresi di dalam tangki akan mengembang dan menekan dinding tangki, terutama di bagian atas (area belakang atas). Piston Cylinder Tidak Sejajar (Misalignment): Getaran saat dumping berjalan dapat membuat hoist cylinder tidak sejajar. Ini meningkatkan friksi dan beban pada sistem hidrolik, yang memaksa tangki menerima beban kejut yang tidak semestinya	HYDRAULIC TANK	RFU
652	2/23/2026	DT-020	B 9973 BIS	DT-00058	129,212.0		Mengecangkan baut kepala batere dan ganti.kepala batefei pcs	9.06	HARBAR	HARAR	O PUNG RE GAR	10.25	PATAH	ACCU	RFU

653	2/23/2026		BK 9121 EQ		4052	181.7	Izin menyampaikan info , mengganti kotrek ban serap water tank yang rusak dan ban serap, di ambil dari DT- HINO 260 TI, B 9613 TYT	8.30	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU	11.58	GANTUNGAN BAN	ACCESSORIES	RFU
654	2/23/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	207,472.0	9,303.7	GANTI BOHLAM LAMPU KOTA	12.00	HARBAR	HARAR	O PUNG RE GAR	12.43	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	LAMPU	RFU
655	2/23/2026	WT-01	B 9018 KFA	WT-00001		-	SETTING KOPLING BAWAH	13.23	BAB	BAB	TEPU FUSO				RFU
656	2/23/2026	DT-091	BM 9949 JO	DT-04036	80,936.0	3,629.4	Pebaiki carbin kepala mobik goyang selesai	13.00	HARBAR	HARAR	O PUNG RE GAR	13.37	Bushing/Mounting Kabin Aus: Karet atau bantalan (bushing) padaudukan kabin sudah aus atau pecah, menyebabkan kabin goyang saat truk melintasi jalan rusak atau menikung.	CABIN	RFU
657	2/23/2026		BM 9666 JO	DT-04037	77,006.0	3,453.2	Jenis Pekerjaan : perbaikan/penyetelan kedudukan kabin	13.45	HARBAR	HARAR	BOY BOLANG	14.05	Bushing/Mounting Kabin Aus: Karet atau bantalan (bushing) pada kedudukan kabin sudah aus atau pecah, menyebabkan kabin goyang saat truk melintasi jalan rusak atau menikung.	CABIN	RFU
658	2/23/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071	114,092.0	5,116.2	Izin bapak/ibuk , melanjutkan proses dismentle	14.07	WS	WS	RAHMAD KAMANDANU			ENGINE	BD
659	2/23/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	28,411.0	1,274.0	Jenis Pekerjaan : 1~ fabrikasi pen engsel ombeng sisi kanan	13.30	HARBAR	HARAR	HENDRIK STROOM	14.30	RUSAK AKIBAT PENGOPERSAIAN	DUMPMNG	RFU
660	2/23/2026	DT-104	BM 9398 JO	DT-04025	90,672.0	4,066.0	pekerjaan ~gerising ~membersikan saringan udara ~perbaikan sambung selang Riley Valve angin rem ~penguncian baut pen per ~SERVIS BERKALA *ganti filter solar 3 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli mesin 15 liter	13.55	WS	WS	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.32	PM SERVICE SAAT INI : 90.672 KEMBALI DI KM :100.672 ELEMENT FILTER 1 & 2 akan di ganti Setiap 3500 Km mana yang tercepat duluan	ENGINE & NEPLE,SYSTEM BRAKE	RFU
661	2/23/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	192,980.0	8,653.8	Ganti batere mobik 1pcs	14.30	HARBAR	HARAR	O PUNG RE GAR	15.15	Pemasangan Aksesoris Tambahan (Parasitic Drain): Penambahan lampu sorot, sistem audio, GPS tracker, atau inverter yang tidak standar dapat menguras aki, bahkan saat mesin mati. Penggunaan Listrik Saat Mesin Mati: Menyalakan lampu kabin, radio, atau perangkat elektronik lainnya dalam jangka waktu lama saat mesin tidak beroperasi akan menguras daya aki tanpa pengisian ulang.	ACCU	RFU
662	2/23/2026	DT-031	B 9093 ZYT	DT-00045	64,611.0	2,897.4	Stel PULLEY AC	15.13	HARBAR	HARAR	JHONI IST KANDAR	15.46	Pulley AC pada truk Hino DT (Dump Truck/Hino 500 Series) yang sering kendor umumnya disebabkan oleh kombinasi beban kerja berat, getaran mesin tinggi, dan perawatan yang kurang tepat.	PULLEY AC	RFU
663	2/24/2026	DT-027	B 9082 ZYT	DT-00041			Semprot Saringan Udara	8.01	HARBAR	HARAR	REJEKI SIREGAR	8.29	TIDAK ADA KETERANGAN KHUSUS TENTANG KERUSAKAN	AIR CLEANER	RFU
664	2/24/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053			TERMINAL ACCU KROPOS	8.14	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD CAR TOLO	9.48	Umur Aki dan Kebocoran Elektrolit: Seiring bertambahnya umur, segel plastik di sekitar terminal timah bisa melemah, memungkinkan cairan elektrolit (air aki) merembes keluar dan merusak timah	ACCU	RFU
665	2/24/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052			TERMINAL ACCU KROPOS							ACCU	RFU
666	2/24/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060			TERMINAL ACCU KROPOS							ACCU	RFU
667	2/24/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,817.0	5,731.7	GANTI LAMPU H 4 MATI KEMBALI SLANG HYDRAULIC BOCOR	8.30	HARBAR	HARAR	REJEKI SIREGAR	9.09 16.33	Panas Berlebih (Overheat) pada Rumah Lampu: Lampu halogen H4 menghasilkan panas tinggi. Jika dinyalakan terus-menerus di siang hari, suhu di dalam reflektor meningkat. Jika reflektor tertutup debu atau kualitas rumah lampu kurang baik, panas tidak terbuang, menyebabkan filamen bohlam putus.	BOHLAM H 4	RFU
668	2/24/2026	DT-014	B 9683 KYW	DT-00054	187,002.0	8,385.7	Slmt pagi semua apa boleh aku pesan baut pen per depan sebanyak 2 pcs	9.55	HARBAR	HARAR	REJEKI SIREGAR	10.55	sering terjadi akibat kombinasi beban kerja yang ekstrem dan perawatan yang kurang tepat.	SPRING	RFU

669	2/24/2026						Jenis Pekerjaan : ❑1~ Fabrikasi Safety Apar untuk kebutuhan Unit Rwi. (Proses) ❑2~ Fabrikasi Whellchock untuk kebutuhan Unit Rwi.(Proses)	10.09	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD CAR TOLO		PROSES KELENGKAPAN WHELL COOCK UNTUK EQUIPMENT RWI (50 %)		RFU
670	2/24/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	60,368.0	2,707.1	Unit dt 00063 minta servis AC. Dinamo AC sudah rusak. Jenis Pekerjaan :	10.14	HARBAR	HARAR	JHONI IST KHANDAR		1.CEK KONDENSOR 1.CEK EVAPORATOR DLL	AC	RFU
671	2/24/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	210,415.0	9,435.7	❑1~ perbaikan steep kaki kanan/kiri (broken)	10.00	WS	WS	HENDRIK STROOM	10.50	AKIBAT PENGOPERASIAN	TANGGA DRIVER	RFU
672	2/24/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT 00017	29,953.0	1,355.6	GANTI PULLEY AC	10.43	WS	WS	DARMAWAN		beban kerja yang berat, lingkungan operasional berdebu, dan panas ekstrem dari mesin. Kerusakan umumnya terjadi pada bearing pulley atau komponen magnetic clutch (kopling magnet).	PULLEY AC	BD
673	2/24/2026		BM 9682 JO	DT-04032	89,082.0	6,647.9	LANJUTAN CEKLIST LOW POWER	10.10	WS	WS	RAHMAD K MANDANU MEKANIK HINO			ENGINE	BD
674	2/24/2026	DT-057	B 9116 ZYT	DT-00009	32,270.0	2,931.0	ganti bola lampu kabut 1	11.00	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.32	Disebabkan tegangan listrik tidak stabil (fluktuatif), kualitas bohlam rendah, panas berlebih, atau getaran tinggi saat melintasi jalan rusak. Tegangan tinggi dari alternator, terutama saat mesin bekerja berat, menyebabkan filamen bohlam panas dan cepat putus	FOGLAMP	RFU
675	2/24/2026	DT-023	B 9078 ZYT	DT-00037	60,152.0	2,697.4	SERVIS BERKALA *ganti filter solar 3 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli 15 liter SEPERTI NYA BELUM MEMAHAMI DI INTERVAL 60.000 KM INI APA SAJA YANG DI GANTI,SEPERTINYA KURANG RESPON DAN TIDAK MAU BERTANYA	9.55	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	10.25	PM SERVICE DI KM 60.152 KEMBALI : 70.152 DIINTERVAL INI PERLU DIGANTI : 1.GANTI OLI TRNAMISI,OLI GARDAN,+ FILTERNYA MINYA KOPLING,KURANG PELUMAS STEERING,GREASE WHELL BEARING,GREASECHASSIS AIR CLEANER JIKA DI KM 50 RIBU TIDAK DIGANTI SEHARUSNYA DI KM INI DIGANTI	ENGINE	RFU
676	2/24/2026	DT-027	B 9082 ZYT	DT-00041	67,729.0	3,037.2	SERVIS BERKALA *ganti filter solar 3 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli 15 liter TELAD 200 KM TERJADWAL 67.55 SEPERTI NYA BELUM MEMAHAMI DI INTERVAL 60.000 KM INI APA SAJA YANG DI GANTI,SEPERTINYA KURANG RESPON DAN TIDAK MAU BERTANYA	10.30	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	11.32	PM SERVICE DI KM 67.729 KEMBALI : 77.729 DIINTERVAL INI PERLU DIGANTI : 1.GANTI OLI TRNAMISI,OLI GARDAN,+ FILTERNYA MINYA KOPLING,KURANG PELUMAS STEERING,GREASE WHELL BEARING,GREASECHASSIS AIR CLEANER JIKA DI KM 50 RIBU TIDAK DIGANTI SEHARUSNYA DI KM INI DIGANTI	ENGINE	RFU
677	2/24/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	193,002.0	8,654.8	dam tidak mau naik..	11.49	NDD	NDD	JHONI IST KANDART	14.39		HYDRAULIC	RFU
678	2/24/2026		BM 9810 QO	DT-04030	282,122.0	#####	Jenis Pekerjaan : 1.pengecekan disk clutch (tidak mau jalan saat di masukan gigi)	13.01	BAB	BAB	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000			TRANSMISSI	BD
679	2/24/2026	DT-012	B 9642 KYW	DT-00052	NYUSUL IKUT TRUCK		Jenis Pekerjaan : ❑1~ pabriikasi kedudukan accu	13.20	HARBAR	HARBAR	HENDRIK STROOM BOY BOLANG	14.12	KROPOS & KOROSI	ACCU	RFU
680	2/24/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	60,411.00	2,709.0	cek AC tidak dingin	13.55	WS	WS	DARMAWAN		kurangnya atau habisnya freon akibat kebocoran, kondensor yang kotor/tersumbat lumpur, kompresor AC aus, filter kabin tersumbat, atau fan belt putus. Masalah ini menyebabkan hembusan angin saja tanpa suhu dingin, terutama saat beroperasi di area berdebu & kotor.	AC	BD

681	2/24/2026	DT-054	B 9118 ZYT	DT-00006	NYUSUL IKUT TRUCK		Jenis Pekerjaan : 1.Dump mau naik tidak mau turun Status Unit: Sudah beroperasi Kendala Teknis : Tindakan Mitigasi : Menyetel tali handle pto	14.18	BAB	BAB	YANDIKARYA LANDA GOLOK 1000	Temuan : Pompa PTO bocor (Sealnya) Part yang direquest: SEAL POMPA PTO	PTO	RFU	
682	2/24/2026	DT-069	B 9130 ZYT	DT-00021	27,463.0	1,231.5	selesai pekerjaan ~gerising ~membersihkan saringan udara	13.55	HARBAR	HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.27	PERAWATAN MIGGUAN	NEPPLE	RFU
683	2/24/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	28,500.0	1,278.0	selesai pekerjaan ~gerising ~membersihkan saringan udara	13.55	HARBAR	HARBAR	TEPU FUSO USKHA HAKAN	14.27	PERAWATAN MIGGUAN	NEPPLE	RFU
684	2/24/2026	DT-023	B 9078 ZYT	DT-00037	60,196.0	2,699.4	Ganti wiper kaca.		HARBAR	HARAR	REJEKI SIREGAR	14.42	Aus dan karet mulai tipis	WIPPER	RFU
685	2/25/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,817.0	5,731.7	Slmt pagi ini contoh barang selang hidrolii yg bocor punyaai dt 00072 tolong di bantu ya TAMBAH OLI 8 LITER	7.53	HARBAR	HARAR	REJEKI SIREGAR	11.19	Tekanan Tinggi dan Lonjakan (Pressure Surges): Sistem hidrolik pada saat menaikkan/menurunkan bak dump sering mengalami lonjakan tekanan mendadak yang melebihi kapasitas kerja selang (working pressure), menyebabkan selang pecah atau fitting lepas.	HOSE HYDRAULIC	RFU
686	2/25/2026	DT-046	BG 8638 NI	DT-00062	KM TIDAK DAPAT DILIHAT DARI DEKAT NAMUN MENGGUNAKAN ILMU KEBATINAN		Proses buka baut roda sebelah kiri belakang Putus	8.10	HARBAR	HARAR	REJEKI SIREGAR	10.41	pengencangan mur yang tidak sesuai torsi (terlalu kencang/longgar), faktor kelelahan logam (fatigue), karat, atau pemasangan yang tidak presisi. Beban ekstrem dan jalan rusak mempercepat keausan baut, menyebabkan beban terpusat yang mematahkan stud roda.	Baut Roda	RFU
687	2/25/2026		BM- 8371 CU.	HT-41001		-	Dalam proses perbaikan (cor) Tindakan Mitigasi: Cor pada kepala Accu yang aus.	8.56	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	9.33	KOROSI KEPALA ACCU	KLEM ACCU	RFU
688	2/25/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	172,375.6	7,729.8	Pasang Lampu assy depan RH	9.15	HARBAR	HARAR	jhoni ist kandar				RFU
689	2/25/2026	ROAD WELLPAD PROJECT					Jenis Pekerjaan: 1~ Fabrikasi Safety apar.(Melengkapi Unit project RWI) 2~ Fabrikasi Whellchock (Melengkapi Unit project RWI).	9.31	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD		PERLENGKAPAN PERALATAN RWI	APAR	RFU
690	2/25/2026	DT-01	DT 8126 JE	DT-00071	114,092.0	5,116.2	Packing cilynder head HOP ~liner 1pcs ~Lem packing ~Paking karter (bak oli) ~Ring piston untuk 1 pcs piston no 6	11.19	WS	WS	DARMAWAN			ENGINE	BD
691	2/25/2026	DT-059	B 9120 ZYT	DT-00011	30,875.0	1,336.0	SELESAI PEKERJAAM ~gerising ~membersihkan saringan udara	10.10	HARBAR	HARAR	TEPU FUSO USKHAHAKAN	11.19	PERWATAN MINGGUAN UNIT HINO	NEPPLE	RFU
692	2/25/2026	DT-047	BG 8976 IX	DT-00032			Jenis Pekerjaan : 1~ repair safety pintu ombeng 2~perbaikan kunci ombeng	11.20	HARBAR	HARAR	HENDRIK STROOM	14.20	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN		RFU
693	2/25/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,955.0	5,737.9	Dt 00072 selesai pekerjaan ~gerising	12.10	HARBAR	HARAR	TEPU FUSO USKHAHAKAN	12.40	PERWATAN MINGGUAN UNIT HINO	NEPPLE	RFU
694	2/25/2026	DT-024	B 9079 ZYT	DT-00038	70,253.0	2,942.5	Dt 00072 selesai pekerjaan ~gerising	12.45	HARBAR	HARAR	TEPU FUSO USKHAHAKAN	13.13	PERWATAN MINGGUAN UNIT HINO	NEPPLE	RFU
695	2/25/2026	DT-070	B-9131 ZYT.	DT-00022	31,966.0	1,402.9	Jenis Pekerjaan : 1~ Underround Protection Patah .	13.19	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	14.48	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	ACCESSORIES	RFU
696	2/25/2026	DT-026	B 9091 ZYT	DT-00040	69,214.0	3,103.8	Proses bongkar ban Bocor bagian belakang 2 pcs	14.09	NDD	NDD	JHONI IST KANDAR		BAN BOCOR		BD
697	2/25/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,955.0	5,737.9	Jenis Pekerjaan : 1~ welding safety underround protection sisi kiri 2~las timbun safety busing buddy seat	14.30	HARBAR	HARAR	HENDRIK STROOM	15.00	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN		RFU

698	2/25/2026	DT-09	B 9105 ZYT	DT-00050	-	Perbaikan baut Ban Jenis Pekerjaan : 1~ penggantian baut DORA 1pcs 2~ pemotongan baut DORA yang mutar	15.00	UJUNG TANJUNG	JUNG TANJUN	YANDI KARYA LANDAL GOLOK 1000 BOY BOLANG	16.5	Pengencangan yang Tidak Tepat (Improper Torque) Terlalu Kencang (Overtightening): Mengencangkan baut roda dengan impact wrench secara berlebihan atau diinjak tanpa menggunakan kunci torsi (torque wrench) dapat meregangkan baut melampaui batas elastisitasnya, membuatnya mudah putus.	BAUT DORA	RFU
699	2/25/2026	DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	304,853.0 #####	GANI LAMPU H 4	15.09	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	15.38	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	BOHLAM H 4	RFU
700	2/25/2026	DT-022	Z 9109 AB	DT-00074	172,375.6 7,729.8	Jenis Pekerjaan : 1~ welding tapak kampas rem yang retak	15.30	HARBAR	HARAR	HENDRIK STROOM	16.00	UMUR BAHAN & BEBAN OVERLOADING POPULASI PARTS SULIT	BRAKE LINING	RFU
701	2/25/2026	DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	304,853.0 #####	Slmt mlm pak bu aku pesan selang minyak balik bocor punya dt 00048	16.07	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR		Pecah dan umur selang sudah habis masa nya	slang Fuel	BD
702	2/25/2026	DT-031	B 9093 ZYT	DT-00045	-	Slmt aku pesan fuly ac sama belty ac	16.23	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	16.36	beban kerja berat & debu (lingkungan Operasional): Truk Hino, terutama tipe Dump Truck, sering beroperasi di medan pertambangan atau konstruksi yang berdebu dan kotor. Debu, pasir, dan tanah dapat masuk ke sela-sela pulley dan membuat seluk	PULLEY AC	RFU
703	2/25/2026	DT-043	BG 8367 IJ	DT-00061	74,272.0 3,330.6	selesai pekerjaan ~servis berkala *Ganti filter solar 1 pcs *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti oli 15 liter BISA SAMPAI TERLAMBAT 1111 BAGAIMANA KISAH NYA	14.55	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHAHAKAN	15.45	PM SERVICE DI KM 73.161 REALISAI 74.272 KEMBALI : 81.772 PLANNER DIHARAPKAN SESUAI INTRUKSI MANANGEMNT MEMBERIKAN ARAHAN & DI TERBITKAN JO MENGANTISIPASI KETERLAMBATAN PM SERVICE HARAP DITERAPKAN	ENGINE	RFU
704	2/25/2026	DT-065	B 9126 ZYT	DT 00017	29,997.0 1,357.8	selesai pekerjaan ~ganti puliy AC ~ganti belting AC KEDUA TEAM INI JARANG SEKALI MEMBERIKAN INFORMASI DIMANA POSISI UNIT YANG DITANGANI	15.48	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHAHAKAN	16.27	kombinasi beban kerja berat, lingkungan operasional yang ekstrem, dan faktor pemeliharaan. V-belt merupakan komponen habis pakai yang menyalurkan putaran mesin ke alternator, pompa air, dan kompresor AC, sehingga beban kerjanya sangat tinggi	PULLEY AC & V BELT	RFU
705	2/25/2026	DT-03	BM 9285 JO	DT-04024	PANDANGAN MATA SAAT MELIHAT KM SANGAT BURAM SEHINGGA TAK NAMPAK	ijin permintaan seperpat ~Puliy AC 1 pcs	16.32	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHAHAKAN		kombinasi beban kerja berat, lingkungan operasional yang ekstrem, dan faktor pemeliharaan. V-belt merupakan komponen habis pakai yang menyalurkan putaran mesin ke alternator, pompa air, dan kompresor AC, sehingga beban kerjanya sangat tinggi	PULLEY AC & V BELT	BD
706	2/25/2026	DT-075	B 9136 ZYT	DT-00027	27,791.0 1,246.8	pemasangan lasing baru (RATCET TIE DOWN)	16.10	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHAHAKAN	16.36	sering mengalami kerusakan (patah/bengkok) karena kombinasi beban berat, faktor lingkungan, dan metode pengoperasian. Ya, metode unloading (penurunan) dan loading (pengangkatan) ban serep yang salah sering menjadi penyebab utamanya.	BAN RESERVE	RFU
707	2/25/2026	LB-41001				Lembur untuk projek RWI. Mengganti konektor selang angin LB 41001 Mulai jam 16.20 WIB Selesai jam 16.45 WIB	16.20	WS	WS	RAHMAD K MAN DANU SEMBARA	16.45	Benturan dan Gesekan: Konektor (glad hands) sering terbentur, terseret, atau bergesekan dengan rangka trailer (catwalk) saat beroperasi, terutama saat belokan tajam. Aus karena Bongkar-Pasang: Seringnya melepas dan memasang konektor (coupling/uncoupling) menyebabkan bagian logam atau pengunci cepat (quick coupler) cepat aus.	conector	RFU

708	2/26/2026		BM 9810 QO	DT-04030	282,122.0	#####	Jenis Pekerjaan : 1. Disc clutch 2. Simpang empat PTO	9.05	BAB	BAB	YANDI KARYA 1000 GOLOK LANDA BOY BOLANG	16.10	umumnya disebabkan oleh gesekan berlebih akibat beban muatan berat yang berlebihan (overload), kebiasaan pengemudi sering menggantung pedal kopling, akselerasi kasar, atau pemakaian komponen berkualitas rendah. Hal ini menyebabkan panas berlebih yang mempercepat keausan dan membuat kopling slip	DISC CLUTH	RFU
709	2/26/2026	DT-07	B 9103 ZYT	DT-00048	304,853.0	#####	SELESAI GANTI SELANG BALIK	8.01	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	9.52	Pecah dan umur selang sudah habis masa nya	slang Fuel	RFU
710	2/26/2026	DT-026	B 9091 ZYT	DT-00040	69,214.0	3,103.8	Jenis Pekerjaan : 1.Bongkar Ban belakang sisi kiri (bocor).2 roda	9.50	NDD	NDD	JHONI IST KANDAR HENDRIK STROOM	13.48	BAN BOCOR		RFU
711	2/26/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	193,002.0	8,654.8	Udh hidup lampu belakang	9.55	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	10.14	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	LAMPU	RFU
712	2/26/2026	DT-107	BM 9244 NU	DT-04044	76,182.0	3,416.2	P @Fajar minta tolong orderkan baut Ting tong pendek 2 bh	10.27	GATE 126	GATE 126	JHONI IST KANDAR HENDRIK STROOM	15.00	Baut Tidak Dikencangkan dengan Benar (Torque Kurang): Pada saat penggantian atau perbaikan, baut tidak dikencangkan sesuai standar torsi Hino. Baut yang kurang kencang akan mudah terlepas akibat getaran mesin.	BAUT DING DONG	RFU
713	2/26/2026	DT-051	B 9109 ZYT	DT-00003	30,154.0	1,352.2	Udh hidup lampu belakang kanan	10.30	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	10.44	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	LAMPU	RFU
714	2/26/2026	DT-033	DT-8669 KE	DT-00072	127,955.0	5,737.9	Pagi pak bu minta izin mau cabut baut yg patak knapot punya KNALPOT BOCOR	11.37	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR		Siklus Panas Ekstrem (Thermal Cycling): Manifold knalpot mencapai suhu sangat tinggi saat beroperasi dan mendingin saat mesin mati. Proses ekspansi (memuai) dan kontraksi (menyusut) logam ini berulang kali menyebabkan baut mengalami stres mekanis yang tinggi, menjadi longgar, dan akhirnya patah.	MUFLER	BD
715	2/26/2026	ROAD WELLPAD PROJECT					Progres Melanjutkan Fabrikasi Safety Apar Dan Painting Wheelchock...	13.33	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD		MELENGKAPAI UNTK UNIT RWI	ACCESSORIIES	BD
716	2/26/2026	DT-047	BG 8976 IX	DT-00032			Penggantian Ban DEPAN No 1	14.01	NDD	NDD	JHONI IST KANDAR HENDRIK STROOM IPPEN LV 07	16.36	BAN BOCOR DEPAN	TIRE	RFU
717	2/26/2026	DT-011	B 9892 PYW	DT-00056	241,910.0	#####	Selang minyak balik bocor	13.55	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	14.35	Selang solar Hino bocor umumnya disebabkan oleh faktor usia (getas/retak), pemasangan klem yang kurang kencang, atau gesekan dengan komponen mesin lainnya. Tekanan tinggi dari sistem injeksi dan kualitas bahan bakar yang buruk juga mempercepat kerusakan selang, menyebabkan solar menetes atau masuk anzin Engine Mount (Bantalan Mesin) Rusak atau Lemah: Ini adalah penyebab paling umum. Jika engine mount (karet dudukan mesin) pecah atau aus, mesin akan bergerak/goyang berlebihan, terutama saat akselerasi atau pengereman mendadak. Goyangan ini mendekatkan kipas ke radiator hingga terjadi benturan.ANALISA	fuel system	RFU
718	2/26/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	60,811.00	2,727.0	Slmt sore pak bu radirator boco lagi posisi di pos merah	15.29	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR		Engine Mount (Bantalan Mesin) Rusak atau Lemah: Ini adalah penyebab paling umum. Jika engine mount (karet dudukan mesin) pecah atau aus, mesin akan bergerak/goyang berlebihan, terutama saat akselerasi atau pengereman mendadak. Goyangan ini mendekatkan kipas ke radiator hingga terjadi benturan.ANALISA	RADIATOR	BD
719	2/26/2026	DT-088	BM 9944 JO	DT-04012	55,126.0	3,320.8	Izin bapak ibuk, permintaan Spertpat untuk DT04012 -selang jembrit Sekian terimakasih	15.35	SELSIN	SELSIN	BOY BOLANG		Benturan dengan objek: Kendaraan mungkin menabrak batu besar, gundukan tanah, atau puing-puing lain di jalan atau area kerja, menyebabkan braket penyok dan selang terjepit atau rusak.	ENGINE BRAKE	BD
720	2/26/2026	DT-088	BM 9944 JO	DT-04012	55,126.0	3,320.8	Jenis Pekerjaan : service berkala -oli mesin 15ltr -filter oli 1pcs -filter solar 2pcs	14.56	SELSIN	SELSIN	TEPU FUSO USKHAHAKAN BOY BOLANG	15.50	PM SERVICE DI KM 50.847 REALISAI 55.126 KEMBALI : 65.126 TERLAMBAT 4.279 KM PARAH	ENGINE	RFU

721	2/26/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	NO KM TERBACA		Izin bapak ibuk permintaan buat -Ganjal ban 2pcs Sekian terimakasih	16.04	SELSIN	SELSIN	BOY BOLANG		ACCESSORIES WHEEL COCK TIDAK ADA PADAHAL SEBELUM NYA ADA	ACCESSORIES	RFU
722	2/26/2026	DT-104	BM 9398 JO	DT-04025	NO KM TERBACA		permintaan DT 04025 -selang 16 , 8meter Sekian terimakasih Sambung selang ukuran 15 soal nya yg lama ukuran 16 kebesaran angin nya tetan bocor	16.07	SELSIN	SELSIN	BOY BOLANG		SLANG APA YANG DI MAKSUD	ACCESSORIES	RFU
723	2/26/2026	DT-031	B 9093 ZYT	DT-00045	65,045.0	3,918.4	Ganti bola lampu seing depan	15.55	HARBAR	HARAR	OPUNG REGAR	16.10	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	LAMPU	RFU
724	2/27/2026	TMC-001	B 9008 ZIN	TMC-00001	22,742.0	1,370.0	Jenis Pekerjaan : 1. Sub Chasis Krek bagian depan, sisi kanan dan kiri.	8.32	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	13.52	Cara Mengurangi Risiko Renggang: Gunakan klem (fixture/jig) untuk menahan posisi logam. Lakukan tack weld (las titik) yang cukup sebelum las permanen. Sesuaikan arus (ampere) dengan ketebalan material. Gunakan teknik back-step welding untuk mengurangi akumulasi panas	CHASSIS FRAME TMC TADANO	RFU
725	2/27/2026	LB-01	B 9012 ZEH	PM-00001		-	Penggantian socket konektor	8.30	WS	WS	DARMAWAN	9.11	Socket sambungan listrik terbakar atau meleleh umumnya disebabkan oleh panas berlebih (overheating) akibat beban listrik berlebih (overload), sambungan kabel longgar, atau kualitas stop kontak yang buruk. Arus yang dipaksa melewati batas kemampuan terminal menyebabkan kenaikan suhu ekstrem, memicu percikan api (arcing), kabel terkelupas, atau korsleting.	SOCKET MALE FEMALE	RFU
726	2/27/2026	WT-02	BK 9121 EQ	WT-41001		-	Start engine WT 41001 di jumper dengan DT	8.45	WS	WS	RAHMAD KARTOLO	9.20	SEBELU MNYA ACCU TIDAK SOAK SETELAH TERPASANG GPS SEMUA LAMPU MENYALA DAN MENGAKIBATKAN ACCU TERKURAS	ACCU	RFU
727	2/27/2026	DT-058	B 9117 ZYT	DT-00010	27,693.0	1,668.3	Jenis Pekerjaan : 1.perbaikan safety bumper belakang (broken)	9.00	HARBAR	HARBAR	HENDRIK SETROOM	11.08	RUSAK BEKAS UNIT BAN TENGGELOM DAN DI DORONG	ACCESSORIES	RFU
728	2/27/2026	RWI	BM 9289 JO	DT-41004	77,729.0	5,051.2	Konfirmasi saya hanya 1.Ganti Oli saja 2.Filter oli dan solar stock nihil Jenis Pekerjaan : service berkala -oli engine 15ltr	10.04	WS	WS	BOY BOLANG	10.40	PM SERVICE DI KM REALISAI 77.729 KEMBALI : 87.729	ENGNE	RFU
729	2/27/2026	DT-02	DT 8973 IE	DT-00072	UNCI KONTAK DIBAWA DRIVER		Jenis Pekerjaan : 1. Sambungan selang pecah	11.10	BAB	BAB	LANDAK GOLOK 1000	11.25	SAMBUNGAN SLANG BOCOR	BRAKE SYSTEM	RFU
730	2/27/2026		BM 9810 QO	DT-04030	282,122.0	#####	Jenis Pekerjaan : 1. Baut propeler (selesai)	11.39	BAB	BAB	LANDAK GOLOK 1000	11.45	BAUT PROPHELER MUNGKIN KENDOR TIDAK ADA KETERANGAN KHUSUS KERUSAKAN	BOLT PROPHELER	RFU
731	2/27/2026		BM 9287 JO	DT-04042	79,988.0	4,818.6	selesai pekerjaan -servis berkala *Ganti filter oli 1 pcs *Ganti filter solar 3 pcs *Ganti oli 15 L	11.30	BAB	BAB	TEPU FUSO USKHA HAKAN	12.08	PM SERVICE DI KM REALISAI 79.988 KEMBALI : 89.988 DITANGGAL 17 JAN SUDAH DIINGATKAN DI KM 75.775 DAN SUDAH DISHARE DI GROUP TELAD	ENGNE	RFU

732	2/27/2026	DT-098	BM 9174 NU	DT-04001	27,693.0	4,969.5	Jenis Pekerjaan : 1. Low power 2. Baterai tekor	10.48	BAB	BAB	LANDAK GOLOK 1000 USKHAHAKAN	11.12	Masalah Bahan Bakar: Filter solar kotor atau tersumbat mengurangi aliran bahan bakar ke mesin. Penggunaan solar berkualitas rendah yang mengandung air atau kotoran juga menghambat performa. Sistem Induksi Udara: Kebocoran pada selang turbocharger atau sambungan intercooler mengurangi tekanan udara yang dibutuhkan untuk pembakaran optimal. Filter Udara Kotor: Penyumbatan pada filter udara membatasi jumlah udara yang masuk, sehingga campuran udara dan bahan bakar tidak seimbang.	FUEL SYSTEM & ACCU	RFU
733	2/27/2026	DT-03	BM 9285 JO	DT-04024	95,394.0	5,746.6	Jenis Pekerjaan : 1. Puly AC	12.48	BAB	BAB	LANDAK GOLOK 1000 USKHAHAKAN TEPU FUSO	13.07	kombinasi beban kerja berat, lingkungan operasional yang ekstrem, dan faktor pemeliharaan. V-belt merupakan komponen habis pakai yang menyalurkan putaran mesin ke alternator, pompa air, dan kompresor AC, sehingga beban kerjanya sangat tinggi	PULLEY AC & V BELT	RFU
734	2/27/2026	DT-088	BM 9944 JO	DT-04012	55,126.0	3,320.8	Jenis Pekerjaan : 1. Low power	13.18	BAB	BAB	LANDAK GOLOK 1000 USKHAHAKAN TEPU FUSO	13.27	Masalah Bahan Bakar: Filter solar kotor atau tersumbat mengurangi aliran bahan bakar ke mesin. Penggunaan solar berkualitas rendah yang mengandung air atau kotoran juga menghambat performa. Sistem Induksi Udara: Kebocoran pada selang turbocharger atau sambungan intercooler mengurangi tekanan udara yang dibutuhkan untuk pembakaran optimal. Filter Udara Kotor: Penyumbatan pada filter udara membatasi jumlah udara yang masuk, sehingga campuran udara dan bahan bakar tidak seimbang.	FUEL SYSTEM & ACCU	RFU
735	2/27/2026	DT-02	DT 8973 IE	DT-00072	UNCI KONTAK DIBAWA DRIVER		Jenis Pekerjaan : 1.wellding Muffler yang korosi 2.las timbun baut yang patah (baut knalpot turbu)	13.30	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR HENDRIK STROOM	16.30	RUSAK AKIBAT PENGOPERASIAN	Mufler	RFU
736	2/27/2026	ROAD WELLPAD PROJECT					Progres Melanjutkan Fabrikasi Safety Apar Dan Painting Wheelchock...	14.01	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD		MELENGKAPAI UNTK UNIT RWI	ACCESORIIES	BD
737	2/27/2026	DT-06	B 9102 ZYT	DT-00047	120,121.0	7,236.2	Jenis Pekerjaan : 1. Setel tojok kelos 2. Buang angin master kelos	12.40	BAB	BAB	LANDAK GOLOK 1000 USKHAHAKAN TEPU FUSO	14.15	Celah antara release bearing dan cover clutch tidak lagi sesuai standar akibat getaran atau pemakaian, sehingga butuh penyesuaian ulang agar tidak mengambang atau terlalu dalam. Udara Menghambat Tekanan: Sistem hidrolik bekerja dengan tekanan cairan (minyak rem/kopling) yang tidak dapat dimampatkan. Udara bersifat kompresibel (bisa dimampatkan), sehingga jika ada udara, tekanan dari pedal tidak tersalurkan	DISC CLUTH	RFU
738	2/27/2026						Ijin melapor Bapak/Ibu untuk unit project RWI : ~DT - 41001 ~DT - 41003 ~DT - 41004 ~DT - 41005	08.05	WS	WS	DARMAWAN	15.04	PENYELESIAN KESIAPAN ITEM MOBILISASI RWI PROJECT	GENERAL	RFU
739	2/27/2026	DT-032	BG 8976 IX	DT-00032	61,584.0	3,709.9	Udh hidup lampu dan ganti fuse Slmt siang aku pesan handel pintuk sebelah kiri	15.04	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR		filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	ELECTRICAL LAMP	RFU

740	2/27/2026		BM 9503 QO	DT-41002		-	Ijin melapor Bapak/Ibu ,untuk Dump truk RWI tersisa 1 unit lg ,terinfo yg belum ada Drivernya ,yaitu : Unit : DT - 41002 Status : stanby Sembari menunggu driver kita lakukan servis berkala	15.05	WS	WS	DARMAWAN BOY BOLANG	15.32	PENYELESIAN KESIAPAN ITEM MOBILISASI RWI PROJECT	GENERAL	RFU
741	2/27/2026		BM 9503 QO	DT-41002	43,458.0	2,618.0	Jenis Pekerjaan : service berkala -oli engine 15ltr	15.30	WS	WS	DARMAWAN	16.04	PM SERVICE DI KM REALISAI 43.458 KEMBALI : 53.458	ENGINE	RFU
742	2/28/2026	ROAD WELLPAD PROJECT					Progres Melanjutkan Fabrikasi Safety Apar Dan Painting Whellchock...	8.37	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD		MELENGKAPAI UNTK UNIT RWI	ACCESORIIES	BD
743	2/28/2026		BM 7680 TU	MB-00006	61,210.0	3,687.3	zin bapak ibuk saya agak telat keyar karna lagi perbaikan bus 0006 yg gak bisa hidup lokasi jalan angurmerah rumah operator. GANTI CLAM ACCU	7.33	MANDAU	MANDAU	YANDIKARYA	9.37	Konsumsi Arus Terus Menerus: Meskipun kendaraan mati, GPS tetap aktif untuk mengirim sinyal lokasi, menyebabkan parasitic drain (kuras daya). Ketidakseimbangan Kapasitas (Terutama Mobil): Pemasangan GPS mobil (yang butuh daya tinggi) ke sistem kelistrikan mobil seringkali terlalu membebani aki.	ACCU	RFU
744	2/28/2026	ROAD WELLPAD PROJECT					Pengguna Whellchock untuk Unit Water Tank kebutuhan project RWI di realisasikan...	9.42	WS	WS	APENG S WARDI RAHMAD	9.49	ACCESSORIES WHEEL COCK SESUAI STANDART OPERASI DI PHR	ACCESORIIES	RFU
745	2/28/2026	DT-056	B 9115 ZYT	DT-00008	26326	1,585.9	Gati bola lampu kabut	9.30	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	9.51	filamen putus karena umur pakai/panas berlebih, sekring putus, atau sakelar pedal rem rusak. Konslet terjadi akibat kabel terkelupas, soket berkarat, atau penggunaan bohlam yang tidak sesuai standar watt	LAMPU	RFU
746	2/28/2026	DT-033	BG 8230 MX	DT-00060	193,002.0	8,654.8	Ganti kepala batrai 1 bh Stel bel Ting AC.	9.55	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	10.26	Masalah pada Tensioner: Jika tensioner otomatis aus atau tensioner manual tidak disetel dengan benar, v-belt tidak akan terjaga kekencangannya, menyebabkan selip dan kekenduran. Puli (Pulley) Aus: Alur pada puli kompresor AC yang aus atau rusak dapat menyebabkan v-belt tidak mencengkeram dengan kuat dan lebih cepat kendur.	V BELT AC CLAMP ACCU	RFU
747	2/28/2026	RWI	BM 9177 LD	FT-41001	369,068.0	#####	Jenis Pekerjaan : ganti kepala batre+ patah dan jamper batre Jenis Pekerjaan : 1.wellding/Repair safety underround protection sisi kanan 2.kunci ombeng sisi kanan bengkok. 3.Ganti heandle pintu kabin sisi kanan	10.20	WS	WS	DARMAWAN BOY BOLANG	10.45	UNIT LAMA PARKIR CLAM ACCU PATAH DAN ACCU DRIP TERKAIT GPS	ACCU	RFU
748	2/28/2026	DT-032	BG 8976 IX	DT-00032	61,630.0	2,763.7	Jenis Pekerjaan : 1. Gantungan ban serap lepas Jenis Pekerjaan : 1. Gantungan ban serap lepas 2. Antar ban serap	10.00	HARBAR	HARBAR	OPUNG HENDRIK STROOM	14.50	RUSAK AKIBAT PNGOPERASIAN	ACCESSORIES & DUMPING	RFU
749	2/28/2026	DT-107	BM 9244 NU	DT-04044	76,182.0	3,416.2	Jenis Pekerjaan : 1. Gantungan ban serap lepas Jenis Pekerjaan : 1. Gantungan ban serap lepas 2. Antar ban serap	11.43	BAB	BAB	USKHA LANDA	12.41	kombinasi faktor beban berat, lingkungan kerja yang ekstrem, dan kurangnya perawatan. Mekanisme ini dirancang untuk menahan beban ban truk yang sangat berat di bawah bodi, yang menjadikannya sangat rentan terhadap karat dan keausan mekanis.	BAN RESERVE	RFU

750	2/28/2026	RWI	BM 9956 JO	DT-41003	80,491.0	3,609.5	Jenis Pekerjaan : low power, dump turun tidak stabil, stel rem	11.40	KM 15	KM 15	DARMAWAN BOY BOLANG	17.37	1.Kampas Rem Aus Seiring Penggunaan: Seiring berjalannya waktu dan tingginya intensitas penggunaan (terutama membawa beban penuh), kampas rem akan menipis. Penyetelan diperlukan untuk menyesuaikan kembali celah antara kampas rem dan tromol agar pengereman tetap pakem. 2.Udara Terjebak dalam Sistem (Aerasi): Penyebab paling umum adalah adanya udara yang masuk ke dalam sistem hidrolik. Udara dapat dikompresi, sedangkan oli tidak. Hal ini menyebabkan gerakan silinder menjadi tersentak-sentak atau tidak mulus saat turun. 3.Filter Solar Tersumbat: Filter yang kotor menghambat aliran bahan bakar ke mesin,	HYDRAULIC, BRAKE & FUEL SYSTEM	RFU
751	2/28/2026	DT-027	B 9082 ZYT	DT-00041	68,134.0	3,055.3	Ganti volli AC	11.40	HARBAR	HARBAR	JHONI IST KANDAR	12.06	kombinasi beban kerja berat, lingkungan operasional yang ekstrem, dan faktor pemeliharaan. V-belt merupakan komponen habis pakai yang menyalurkan putaran mesin ke alternator, pompa air, dan kompresor AC, sehingga beban kerjanya sangat tinggi	PULLEY AC & V BELT	RFU
752	2/28/2026	DT-013	B 9644 KYW	DT-00053	208,578.0	9,353.3	Jenis Pekerjaan : 1. Lampu kabut 2. Sekring putus	11.40	BAB	BAB	USKHA LANDA	12.07	Pada beberapa model Hino, kabel ground antara terminal negatif baterai dan rangka sering kali bermasalah (terlalu pendek atau longgar), yang dapat menyebabkan masalah sistemik.	sekring	RFU
753	2/28/2026	DT-035	B 9914 JYT	DT-00057	210,736.0	9,450.0	Baut kepala batere longgar	13.45	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR	14.05	Vibrasi (getaran) tinggi IPUK: Sebagai kendaraan komersial, Hino sering melewati jalan rusak atau menahan beban berat, yang menghasilkan getaran konstan. Getaran ini secara bertahap mengendurkan mur dan baut pada klem aki. Korosi dan Kerak Terminal: Reaksi kimia antara asam elektrolit (pada aki basah) dan udara, atau oksidasi material, menyebabkan penumpukan kerak putih/hijau pada terminal. Korosi ini menghambat klem mencengkeram terminal dengan erat dan memisahkan	CLAM PACCU	RFU
754	2/28/2026	DT-010	B 9701 PYW	DT-00055	182,616.0	8,189.1	slang angin bocor 2 bh.	14.38	NDD	NDD	JHONI IST KANDART	17.39	Panas Mesin: Paparan suhu tinggi dari ruang mesin membuat material selang cepat getas, keras, dan akhirnya retak. Umur dan Oksidasi: Selang karet memiliki masa pakai; seiring waktu, material akan terdegradasi dan bocor.	SLANG ANGIN	RFU
755	2/28/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	60,811.00	2,727.0	Mohon izin mau radirator dt 00063 yg bocor di bawa, makasil banyak atas kerja sama ya <i>Temuan penyakit dalam , per daun no 5 putus depan sebelah kanan</i>	15.26	HARBAR	HARBAR	OPUNG REGAR		Engine Mount (Bantalan Mesin) Rusak atau Lemah: Ini adalah penyebab paling umum. Jika engine mount (karet dudukan mesin) pecah atau aus, mesin akan bergerak/goyang berlebihan, terutama saat akselerasi atau pengereman mendadak. Goyangan ini mendekatkan kipas ke radiator hingga terjadi benturan. ANALISA	RADIATOR	BD
756	2/28/2026	wt-02	bk 9121 eo	WT-41002	40,579.0	1,819.7	Jenis Pekerjaan : 1. Stel langsam 2. Cek lampu mundur dan alram mundur	15.00	GINTING RWI	GINTING RWI	RAHMAD K MANDANU	16.40	KONDISI SAAT INI PERLU 100 % ESOK KITA LANJUTKAN RUNING ENGINE NORMAL	RPM & ALARM	BD

PENANGANAN PASIEN DARI 1 FEB - 28 FEBRUARI 2026 TOTAL PENANGANAN 392 KASUS

HISTORY OF STRANGE DAMAGE TO HYDARULIC TANK

NO	DATE	KODE URUT ASSET	NO POL	ID PHR	KM	HM	DAMAGE	INFORMATION HOUR	LOCATION	REPAIR LOCATION	MECHANIC JOB	END TIME	ANALISA KEANEHAN / KERUSAKAN	KATEGORY	STATUS
1600	11/9/2026	DT-068	B 9138 ZYT	DT-00029	25,871.0	1,160.1	Tank Hydrolic pecah di bagian samping (Dalam proses perbaikan).	14.45	HARBAR	HARBAR	BENGKEL LUAR TBM	17.30	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem pada tangki. Panas Berlebih (Overheating): Suhu oli hidrolik yang terlalu tinggi (akibat penggunaan terus-menerus atau oli kurang) dapat merusak komponen internal dan membuat tangki logam/plastik menjadi lebih rapuh dan rentan retak. Kontaminasi Oli dan Udara: Kontaminasi (kotoran/air) dalam sistem dapat menyebabkan kavitasi, di mana gelembung udara meledak di dalam sistem, menghasilkan tekanan lokal yang tinggi dan merusak komponen, termasuk tangki.	HYDRAULIC	BD
323	1/28/2026	DT-068	B 9129 ZYT	DT-00020	29,371.0	1,317.1	1~ Tank Hydrolic pecah di bagian samping (Dalam proses perbaikan). 2~ kunci pintu Ombeng broken kanan dan kiri..(proses perbaikan). 3~ Gantungan ban serep broken (proses perbaikan).	14.25	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD LANDAK GOLOK 1000	16.42	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem pada tangki. Panas Berlebih (Overheating): Suhu oli hidrolik yang terlalu tinggi (akibat penggunaan terus-menerus atau oli kurang) dapat merusak komponen internal dan membuat tangki logam/plastik menjadi lebih rapuh dan rentan retak. Kontaminasi Oli dan Udara: Kontaminasi (kotoran/air) dalam sistem dapat menyebabkan kavitasi, di mana gelembung udara meledak di dalam sistem, menghasilkan tekanan lokal yang tinggi dan merusak komponen, termasuk tangki.	HYDRAULIC & DUMPING	BD
485	1/28/2026	DT-049	B 9107 ZYT	DT-00001	27,205.0	1,220.0	Jenis Pekerjaan : 1~ Tank Hidrolik pecah pada sisi tengah bagian Proses cuci/cleaning pada perangkat Level Tank...dan Tank Hidrolik..	8.07	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	10.18	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem pada tangki.	TANGKI HYDRAULIC	BD
566	14/2/2026 15/2/2026	DT-061	B 9122 ZYT.	DT-00022	29,326.0	1,315.1	Jenis Pekerjaan : 1~ Tank Hydrolic pecah pada bagian sisi samping.	8.21	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	10.54	1. Beban Kejut dan Tekanan Hidrolik Berlebih (Over-pressurizing) Saat dumping dilakukan sambil berjalan, guncangan truk akibat permukaan jalan yang tidak rata diserap oleh sistem hidrolik yang sedang bekerja mengangkat bak. Kombinasi beban muatan yang tidak stabil dan guncangan berjalan menciptakan tekanan kejut yang melampaui batas kemampuan sistem, memaksa minyak hidrolik menekan tangki secara ekstrim hingga pecah. 2. Beban Tidak Merata pada Bak (Side Loading) Ketika dump truck bergerak saat bak terangkat, posisi truk yang tidak rata menyebabkan beban muatan bertumpu pada satu sisi (side loading). Hal ini menyebabkan beban kerja pada silinder hidrolik (hoist cylinder) menjadi tidak seimbang, mengakibatkan tekanan balik yang besar ke sistem tangki. Dumping harus dilakukan dalam keadaan diam (posisi berhenti), dengan tuas transmisi di posisi netral dan rem tangan terpasang. Dumping sambil berjalan menyebabkan tekanan berlebih yang melampaui batas desain sistem hidrolik Hino, mengakibatkan tangki pecah dan potensi kecelakaan kerja. AKIRNYA SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB DENGAN METODE DEMIKIAN ????	TANGKI HYDRAULIC	BD
617	2/19/2026	DT-068	B 9129 ZYT	DT-00020	32,224.0	1,445.0	Jenis Pekerjaan : 1~ Tank Hydrolic pecah. (Sisi lain Tank sdh pernah mengalami hal yang sama/pecah) PECAH KE 2 X	15.41	WS	WS	APENG SUWARDI RAHMAD	11.21	Kegagalan Relief Valve (Katup Pelepas Tekanan): Ini adalah penyebab paling umum. Jika relief valve rusak atau macet (tidak membuka), tekanan hidrolik akan melebihi kapasitas tangki, menyebabkan tangki meledak atau pecah. Kelebihan Beban (Overloading): Memuat beban melebihi kapasitas yang diizinkan memaksa sistem hidrolik bekerja jauh melebihi batas kemampuannya, yang memberikan tekanan ekstrem pada tangki. Panas Berlebih (Overheating): Suhu oli hidrolik yang terlalu tinggi (akibat penggunaan terus-menerus atau oli kurang) dapat merusak komponen internal dan membuat tangki logam/plastik menjadi lebih rapuh dan rentan retak. Kontaminasi Oli dan Udara: Kontaminasi (kotoran/air) dalam sistem dapat menyebabkan kavitasi, di mana gelembung udara meledak di dalam sistem, menghasilkan tekanan lokal yang tinggi dan merusak komponen, termasuk tangki.	HYDRAULIC & DUMPING	BD

651	2/19/2026	DT-061	B 9122 ZYT	DT-00013	29,622.0	1,316.5	Jenis Pekerjaan : ☒ 1~ Tank Hydraulic pecah pada sisi belakang bagian atas. (Proses) ☒ 2~ Safety Penahan Dump Krek.(Proses)	9.25	HS	HS	A.PENG S WARDI RAH MAD	11.52	1.Tekanan Balik Ekstrem (Back Pressure) dan Over-pressurizing: Saat dumping berjalan, getaran dan posisi material yang tidak rata dapat menyebabkan lonjakan tekanan hidrolik secara tiba-tiba. Tekanan yang melebihi kapasitas tangki, terutama jika sistem relief valve tidak berfungsi optimal, akan mencari titik terlemah-seringkali di bagian atas tangki-dan menyebabkannya pecah. 2.Efek Ayunan Muatan (Sloshing Effect): Saat truk bergerak sambil menumpahkan muatan, oli hidrolik di dalam tangki akan berayun dengan keras. Jika volume oli terlalu penuh (overfilled), ayunan ini menciptakan tekanan hidrolik yang meledak ke atas, merusak bagian atas tangki. 3.Beban Kejut (Shock Loading) Struktural: Dumping berjalan menyebabkan stres mekanis yang tinggi pada sasis danudukan tangki akibat guncangan medan. Getaran ini diteruskan ke tangki, menyebabkan retakan struktural (fatigue crack) yang akhirnya pecah. 4.Aerasi (Udara dalam Sisten): Dumping berjalan sering kali memicu kavitasi atau udara masuk ke sistem karena oli berbusa (aerated). Udara yang terkompresi di dalam tangki akan mengembang dan menekan dinding tangki, terutama di bagian atas (area belakang atas). Piston Cylinder Tidak Sejajar (Misalignment): Getaran saat dumping berjalan dapat membuat hoist cylinder tidak sejajar. Ini meningkatkan friksi dan beban pada sistem hidrolik, yang memaksa tangki menerima beban kejut yang tidak semestinya.	HYDRAULIC TANK	BD
-----	-----------	--------	------------	----------	----------	---------	---	------	----	----	------------------------------	-------	--	-------------------	----

KNOWLEDGE/APPROVED BY;

WIDYA APRIANI, S.T.M.T
ASSET MANAGER

Duri,,23 Februari 2026
Made By :
METHOD FAILURE EVALUATION

DANY AGUNG
HE

Kerugian Pelumas Hydraulic M-46 Shell

5 DT	80	46,411.48	18,564,592.00
------	----	-----------	---------------

Pekanbaru, 11 Februari 2026

Nomor : DA.012/DE/II/2026
Lamp. : -
Perihal : **Evaluasi Pengemudi**

Kepada Yth.
MANAGER HRD
Project Wur Ew Package.
Di DURI

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya Kerusakan unit Hauling pada tanggal 11 Februari 2026 telah terulang Kembali kegagalan Radiator yang mengakibatkan Breakdown, Adapun unit yang dimaksud sbb:

Nama Driver	: Rico Saputra
No. Polisi	: BG 8639 NI
No Lambung	: DT-00063
Jam rusak	: 17.25 wib
Problem	: Kisi2 Radiator Robek menyebabkan kebocoran.
Efek	: DT Breakdown tidak beroperasi menyebabkan kerugian biaya

Untuk menindaklanjuti problem tersebut agar dipertimbangkan pengemudi yang mengoperasikan unit tersebut untuk dapat di lakukan evaluasi.

Demikian disampaikan, permohonan ini untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui / Disetujui :



Widya Apriani, S.T., M.T.
Asset Manager

Evaluasi kerusakan oleh :



DANY AGUNG
HE

Tembusan : Direksi PT Bina Rekayasa Anugrah DI Jakarta
HRD -PT Bina Rekayasa Anugrah DI Jakarta

HISTORY UNIT DT-00063

NO	DATE	KODE URUT ASSET	NO POL	ID PHR	HM	KM	DAMAGE	INFORMATION HOUR	LOCATION	REPAIR LOCATION	MECHANIC JOB	END TIME	ANALISA KEANEHAN / KERUSAKAN	KATEGORY	STATUS
133	13/1/2026 17/1/2026	DT-063	BG 8639 NI	DT-00063	KM HM TIDAK DIINFO		RADIATOR LEAKING (PROBLEM) PENYELESAIAN 5 HARI (DELAY TANGGAL 16 LIBUR)	16.01	PIT HARBAR	PIT HARBAR	MAN BOY GABRI	15.50	Benturan fisik: Bagian kisi-kisi (fins) dan inti radiator terlihat hancur dan tertekuk, menunjukkan adanya benturan keras dari benda eksternal seperti kerikil, puing-puing jalan, atau akibat penanganan yang salah saat perbaikan atau pemasangan.	RADIATOR	STATUS
268	1/24/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	57,927.0	2,597.6	Pak izin buka radirator bocor lagi Ada temuan lgi per sebelah kanan putus ada tiga pcs	9.44	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR		1.Radiator pada truk Hino (terutama tipe ban 1000/Heavy Duty seperti Hino 500) yang sering bocor umumnya disebabkan oleh beban kerja berat yang memicu tekanan tinggi, korosi, serta getaran ekstrem. Truk dengan ban 1000 sering digunakan untuk muatan berat (overload) dan medan berat, yang mempercepat kerusakan radiator. 2.Overloading (Kelebihan Muatan): Penyebab utama, di mana muatan melebihi kapasitas standar truk. Jalan Rusak/Ekstrem: Tekanan dinamis berulang-ulang dari jalan tidak rata, terutama jika hanya satu sisi yang sering menghantam lubang (kanan seringkali menanggung beban lebih pada medan tertentu). U-Bolt Longgar: Baut pengikat per (U-bolt) yang longgar menyebabkan per daun bergeser dan patah.	RADIATOR & SUSPENSI	BD
342	1/29/2026	DT-043	BG 8639 NI	DT-00063	57,927.0	2,597.6	pasangan radirator yg baru di service Potong sedikit septy radirato TINGGAL SPRING 1 pcs.spring depan no 1 ~1 pcs.baut cucuk per ~3 pcs.pas pas	14.00	HARBAR	HARBAR	REJEKINYA P SIREGAR UNTUK ANAK NYA	15.22	1.Radiator pada truk Hino (terutama tipe ban 1000/Heavy Duty seperti Hino 500) yang sering bocor umumnya disebabkan oleh beban kerja berat yang memicu tekanan tinggi, korosi, serta getaran ekstrem. Truk dengan ban 1000 sering digunakan untuk muatan berat (overload) dan medan berat, yang mempercepat kerusakan radiator.	RADIATOR	RFU
520	2/11/2026	DT-043	BG8639NI	DT-00063		-	RADIATOR JEBOL	17.25	SU	SU	ONI IST KANDAR		Benturan dan getaran: Getaran konstan akibat penggunaan berat dan potensi benturan dari puing-puing atau material lain selama operasi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada komponen radiator seperti kisi-kisi atau selang.		BD

KNOWLEDGE/APPROVED BY;

WIDYA APRIANI, S.T., M.T.

ASSET MANAGER

Duri, 11 Februari 2026

Made By :

METHOD FAILURE EVALUATION

DANY AGUNG

HE